
الملكة العربيّة السعُودية ﴿ وزارة المعارف الملكة العربيّة السعُودية المعامة للتعاليم الفتني

الجداول الغنبة للكهرباء

للدارس المهنت الشانوت ق





قزرت وزارة المعارف تدريس هذا الكناب وطبعه على نفقتها

الجداول الفنبة للكهرباء

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات لقد وفقت في تصوير بذا الكتاب الرائع اسكنر نسألكم الدعاء لي ولوالدي بالرحمة والغفران انوكم في الله أبو عبدالله عبد المهيمن فوزي

المملكة العربيّة السعُودية (في وزارة المعتارف المملكة العربيّة السعُودية (في المعتارة العتامة للتعاليم الفتني

الجداول الفنبة للكهرباء

للدارس المهنيَّة الثانويَّة والمعاهد الفنيَّة

> تأليف : ألويس شيللر

طبع على نفقة وزارة المعارف - يوزّع مجّانًا ولايباع

1st Arabic Edition 1979 ISBN 3-88301-008-1

© For the Kingdom of Saudi Arabia as well as for the other countries of the Arabic Peninsula exclusively by:

The Ministry of Education of the Kingdom Saudi Arabia

- © For all other countries jointly by:
 - The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia
 - Georg Westermann Verlag,
 Braunschweig/Federal Republic of Germany
 - Interpart,
 Stuttgart/Federal Republic of Germany

All rights reserved. No portion of the book may be reproduced in any form without written permission of the copyright holders.

Title of the original German edition: Westermann Elektro-Tabellen 5th Edition Copyright 1974 by Georg Westermann Verlag, Braunschweig/Federal Republic of Germany

Translation and Production: Interpart, Stuttgart/Federal Republic of Germany

By order of the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH - German Agency for Technical Cooperation, Ltd. (GTZ) - within the scope of the technical co-operation between the Kingdom of Saudi Arabia and the Federal Republic of Germany.

Typeset and printed in the Federal Republic of Germany

الطبعة الأولى باللغة العربية ١٩٧٩ 1-ISBN 3-88301-008

© حقوق الطبع باللغة العربية في المملكة العربية السعودية وفي جميع دول الجزيرة العربية محفوظة لوزارة المعارف السعودية

© حقوق الطبع باللغة العربية في جميع دول العالم الأخرى محفوظة لكل من

- وزارة المعارف بالملكة العربية السعودية

- جورج ڤيسترمان ا ن شناک

براون شفايج - جمهورية ألمانيا الاتحادية

- إنترپارت

شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية

لا يجوز إنتاج أي جزء من هذا الكتاب، على أي شكل من الأشكال دون الحصول على تصريح كتابي من أصحاب حقوق الطبع

عنوان الطبعة الأصلية باللغة الألمانية:

(Westermann Elektro-Tabellen))

الطبعة الخامسة

حقوق الطبع لعام ۱۹۷٤: محفوظة لدار النشر «جيورج ڤيسترمان» براون شفايج

قام بالترجمة والإنتاج:

إنتر پارت - شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكليف من الهيئة الألمانية للتعاون الفني - هيئة ذات مسؤولية محدودة

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

(GTZ) GmbH

في إطار التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

تم التجميع والطبع في جمهورية ألمانيا الاتحادية

معندهة

بِنْ لِيَّهُ الرِّحْمَرِ الرِّحِيمِ

اَقْرَأْ بِاللّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللهِ يَعْلَمُ ﴿ فَي عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

صدق الله العظيم

أخي الطالب،

إنك يا أخي أهم ثروة يملكها الوطن الغالي، فلا الثروة البترولية ولا الثروة المعدنية تضمن لنا التقدم والازدهار، فكلها زائل طال الزمن أو قصر، ولكن تمسكك يا أخي الطالب بعقيدتك الإسلامية ومبادئ دينك الحنيف وحضارتك العريقة وبالعلم النافع، ومعرفتك بالتكنولوجيا الحديثة واستفادتك الكاملة من التقدم التقني، هذه جميعها بعون الله وقوته تضمن لنا التقدم والازدهار والمنعة.

لهذا فإنه يسعدني أن أقدم لك هدية وزارة المعارف:

«الجداول الفنية للكهرباء» للمدارس المهنية الثانوية والمعاهد الفنية

والله من وراء القصد . . . وهو ولي التوفيق ، ، ،

مدير عام التعليم الفني محمد حصد المطبقاني الدكتور المهندس/محمد حامد المطبقاني

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم فني للكتاب

أعدت جداول المواد والحسابات والموصلات الكهربائية لكي يستخدمها - في المقام الأول -المثقفون من العاملين المتخصصين والمشرفين والمهندسين.

وقد بذلت كل الجهود لتيسير الحصول على القيم والمعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة، هذا إلى جانب تحقيق تجميع شامل للمعلومات الهامة وتيسير الاختيار العملي لعناصر التوصيلات الكهربائية وغيرها.

وقد بذل في وضع كتاب الجداول هذا مجهود فائق وعناية كبيرة. ففي مجال المواد العديدة، يقدم الكتاب مختارات مناسبة تمكن من الحصول على القيم المطلوبة بصورة سريعة ومؤكدة.

وقد روعي في كل الحالات الواردة في هذا الكتاب نشرات المواصفات الصادرة حديثا، إلى جانب تعليمات الهيئات المالتخصصة في هذا المجال.

ولما كان هذا الكتاب مترجما من الأصل الألماني. فقد رؤي لصالح القارئ والمستفيد بهذا الكتاب الاحتفاظ بالأرقام المستعملة في الغرب. عربية الأصل أوربية الاستخدام. وكذلك الإبقاء على الحروف الأبجدية اليونانية (الإغريقية) واللاتينية المستخدمة في الصيغ والمعادلات والجداول بشكلها الأصلي قدر الإمكان، وذلك حفاظا على الاتصال العلمي مع المراجع الأجنبية والتعود على ذلك. إلى جانب ما لهذه الأرقام من مزايا عدم الخلط بين بعضها البعض ووضوح الصفر وسهولة التعامل وإجراء الحساب بالحاسبات الالكترونية وما إلى ذلك من الوسائل المستحدثة في المعال الاستخدام التكنولوجي والعلمي للحصول على المعلومات، فضلا عما في ذلك من فائدة جمة في إثراء مادة الكتاب بعدد كبير من الحروف الغربية واليونانية التي لا يمكن الخلط بينها وبين الكتابة العربية أثناء القراءة.

وقد نشأت في هذا الصدد عدة صعوبات في التطبيق أهمها مشكلة التوفيق بين طريقة الكتابة العربية التي تقرأ من اليمين وبين كتابة الصيغ والمعادلات والأعداد وتمييزها بالإفرنجية والتي تقرأ من اليسار. وللتغلب على هذه الصعوبة رؤي أنه من الأفضل اتباع قاعدة ثابتة هي أن ما يقرأ بالعربية يكتب من اليمين إلى اليسار أما ما هو إفرنجي فيكتب من اليسار إلى اليمين حتى ولو اعترض أو ضمن جملة عربية . وقد يجد المرء صعوبة في أول الأمر إلا أن ذلك ما يلبث أن يتلاشى بحكم التعود. ولتكن هذه التجربة رائدة في مجال ربط العالم العربي بالتكنولوجيا الحديثة في الدول الأكثر تطورا.

ونظراً لأن هذا الكتاب مستند اساساً على المواصفات القياسية «DIN»، فقد اتفق على ترك الرموز الواردة به وغير المصنفة في النظام الدولي "SI" كما هي بأصل الكتاب الألماني.

ونأمل بتقديم هذا الكتاب للطالب والقارئ العربي، أن نكون قد خطونا خطوة إيجابية في سبيل تسهيل نقل الخبرة التكنولوجية الأوروبية المتطورة ووضعها رهن إشارة الفني العربي لتكون دعامة له على طريق تحقيق التطور والتقدم التكنولوجي في الأمة العربية لتصبح نداً يستوعب ويجاري وينافس التكنولوجيا الصناعية الأوروبية.

كلل الله كل الأعمال البناءة بالنجاح.

والله ولي التوفيق...

المناصر والمناود والحديد الفولاذ والحديد المادن غير الحديدية المواد الترليق ووحدات القياس الموقود والمعداد الأوية ووحدات القياس المقاونين الفيزيائية الأساسية الماد المعاونية والإضاءة المحالية وحدات الإضاءة والإضاءة والإضاءة والإضاءة والإضاءة والإضاءة والإضاءة المحالية المحالية وحدات الإضاءة والإضاءة والوساءة والإضاءة والوساءة والإضاءة والوساءة
خواص المواد الفولاذ والحديد المعادن غير الحديدية المعادن غير الحديدية المواد المازلة المواد الترليق المواد الترليق المواد الترليق المواد التراوية والأحداد المعاد الأسطح والأجسام والأجسام الموادة المواد المحيات المحيات المحيات المحيات المحيات المحيات المحيات والإضاءة المواد التركيات (التديدا مواد التركيات (التديدا إجراءات الوقاية مد خطوط التوصيل المحابيح ووحدات الإد

الجداول الفنية للكهرباء

المواد الحسابات الموصلات

وضع ألويس شيلو

	الموصلات		
		٧٨ ٧٧	مقاومة المواد
1.1			أنواع الإجهاد (التحميل) - إجهاد الشد
	أسلاك النحاس للمكنات والأجهزة الكهربائية		المسموح به
	عدد اللفات لكل سنتيمتر		مقاومة الشد والضغط
	عدد اللفات لكل سنتيمتر مربع		مقاومة القص والحني واللي - معاملات المقطع
	مواد التركيبات (القديدات) الكهربائية	۸۲ ۷۹	الكميات الكهربائية الأساسية
	خطوط التوصيل المعزولة للتيار الكهربائي العالي		الجهود (القولطيات) والجهود الإسمية وجهود
	مواسير التركيبات (التمديدات) وترتيب (تنسيق)		الخرج لمصادر الجهد
114	خطوط التوصيل الحد الأدنى لمساحات مقاطع خطوط التوصيل	79	السلسلة الكهروكيميائية للجهد
	جدول التحميل لخطوط التوصيل المعزولة	Α.	التيار الكهربائي - التيارات الإسمية ورموز
	المصاهر والفواصم الأوتوماتية وعناصر المصاهر	Λ.	التوصيل لأنواع التيار وأنواع التوصيل المختلفة
			أشكال بيانية ومخططات بيانية - العلاقة بين القدرة المعطاة (kW) والقدرة المستفادة (kW)
	تمديد خطوط التوصيل الكهربائية		القدرة المعطاة (KVV) والقدرة المستفادة (KVV) وبين الكيلوجول KV والكيلوواط ساعة
	تعليمات تمديد الخطوط الكهربائية وقاية خطوط التوصيل وتأمينها	٨١	وبين الحيدوجون لله والحيدوواط ساعة
	وقاية كهوك النوصين وناميها		التحميل المفاعل في دائرة التيار المتردد
	أحمال التوصيل والمعامل الآني وأحمال التوصيل		القوانين الأساسية للتيار المستمر
111	للأجهزة الكهربائية المنزلية	/// • • • ///	التيار الكهربائي - قانون أوم - كثافة التيار
	تعليمات اتحاد المهندسين الكهربائيين الألمان	۸۳	الكهربائي - مقاومة الموصل
	- تصنيف التجهيزات وأنواع الغرف وأنواع		المقاومة ودرجة الحرارة وهبوط الجهد
119	الموصلات وأنواع التركيبات (التمديدات)		توصيل المقاومات على التوالى
	جهد الخلل وتيار الخلل وجهود التلامس وأنواع		توصيل المقاومات على التوازي
14.	الخلل		الشغل الكهربائي والقدرة التهربائية
	تيار الفصل - المعامل ٢ - تعرض الإنسان	۲۸	حساب القدرة: المضخة والمروحة
171	للخطر – الوقاية من الحوادث (السلامة)		حساب القدرة من العداد - تكاليف الطاقة
	إجراءات الوقاية ضد جهد التلامس العالي	٨٧	الكهربائية
	العزل الوقائي والجهود الصغيرة		قانون فاراداي - الأوزان الكهروكيميائية
175	التعادل (التوصيل الصفري)	٨٧	المكافئة
	تأريض الوقاية	٨٧	التسخين بالكهرباء
	الفصل الوقائي	A A	مصادر الجهد: القوة الدافعة الكهربائية e.m.f.
	مجموعة خطوط الوقاية	M	e.m.r. والمقاومة الداخلية ودوائر التوصيل دوائر التوصيل القنطرية ومجزئات الجهد -
	دوائر الوقاية من جهد الخلل		دواتر التوصيل التحصرية وجروت اجهد تكافؤ التوصيلة النجمية Y
	توصيل أجهزة استهلاك الكهرباء المتنقلة	٨٩	والتوصيلة المثلثية ٥
	العزل الموضعي للتركيبات الكهربائية		التيار المتردد والتيار متعدد الأطوار
	التأريض		التيار المتردد
	التركيبات (التمديدات) الكهربائية في غرف		جمع التيارات المترددة
147	الحمام		التيار ثنائي الأطوار
147	العمل مع وجود جهد كهربائي وقواعد السلامة	98	التيار المترَّدد ثلاثي الأطوار (الدوّار)
1	تجهيزات الإقران ومفاتيح التركيبات (التمديدات)	94	المقاومات المفاعلة: الملف والمكثف
	الكهربائية	97	المغنطيسية
17.	أزمنة تنفيذ أعمال التركيبات (التمديدات) المعتادة	97	المحولات الكهربائية
	رموز خطوط التوصيل وخطط التركيبات		تقويم الجهود والتيارات المترددة
47 141	(القديدات) (القديدات)	1	القيم الضوئية والإضاءة
	رموز خطوط التوصيل وخطط التركيبات	1.71.4	حسابات خطوط التوصيل الكهربائية
171	(القديدات)		
1,44	رموز خطط التوصيل لأجهزة كبح		
	التيار (Ballast)		
111	رمور حطط التوصيل العامة		

14)	LW.
دوائر التوصيل	توصيلات الإضاءة
أجهزة تبديل التيار الكهربائي ١٨٢ ١٨٠ رموز خطط التوصيل	المصابيح ووحدات الإضاءة والإضاءة ١٣٧
رموز خطط التوصيل	الكابلات وخطوط التوصيل الهوائية ١٤٤٠٠٠١٤٠
الكهربائي ١٨٣	المكنات (الآلات) الكهربائية ١٤٠ الكامات
الحهرباني	رموز أطراف التوصيل ولوحات بيان القدرة ١٤٧ .
محولات أجهزة القياس ١٨٦ ١٨٦	أشكال التصميم ١٤٨
التسمية (الترميز) وتصنيف الرتب ١٨٦ رموز خطط التوصيل ودوائر التوصيل ١٨٧	طرق الوقاية ١٤٩
رموز حطط التوصيل ودوائر التوصيل ١٨٨	القيم الإسمية: القدرة - معامل القدرة -
عدادات الكهرباء ١٨٨ التسمية (الترميز) ورموز خطط التوصيل ١٨٨	الكفاية وسرعة الدوران - جهد الفرش -
توصيلات العدادات الكهربائية ١٨٩	شروط بدء الدوران وعزم الدوران
	جهود الاحببار الفرش - أطراف
أجهزة القياس	الأعمدة - ارتفاعات المحاور ١٥٢
الأشكال الرمزية - تصنيف الرتب - القيم الإسمية	أساليب التشغيل ١٥٣
رموز التوصيل ودوائر التوصيل ١٩١	منحنيات الخواص للمحركات الكهربائية
الأعمدة الابتدائية والثانوية ١٩٣٠ ١٩٦٠	والمفقودات (المفاقيد) ١٥٤
الخلايا الجلفانية - المزدوجات الحرارية ١٩٣	مصاهر محركات التيار المتردد ثلاثي الاطوار ١٥٤٠
المراكم الرصاصية ١٩٤	درجات الحرارة الحدّية الزائدة للمكنات
المراكم الفولاذية	الكهربائية
	رتب مقاومة مواد العزل للحرارة ١٥٥ بوادئ التشغيل ١٥٦
الأجهزة الحرارية الكهربائية ١٩٧٠	بوادئ الشعيل المسعيل المستعيل
عناصر التركيب (النبائط) الإلكترونية ١٩٨ . ٠٠٤	رموز التوصيل للمكنات الكهربائية ١٥٨
المقاومات الأومية ١٩٨	دوائر توصيل مولدات التيار المستمر ١٥٩
المكثّفات الكهربائية	دوائر توصيل محركات التيار المستمر ١٦١
عناصر التركيب الكهروضوئية ٢٠١٠٠٠٠٠٠	لفائف العضو الساكن بمحركات التيار المتردد
الصمامات الأنبوبية الإلكترونية ٢٠٢	ثلاثي الأطوار ١٦٤
الترانزستورات	دوائر توصيل محركات التيار المتردد ثلاثي الأطوار ١٦٥
الثايرستورات ٢٠٤	المحركات أحادية الطور ١٦٩
هندسة التحكم والتنظيم ٢٠٥ ٢٠٥	المحركات الكهربائية الصغيرة ١٧٠ معادلة الطور في المحركات ثلاثية الأطوار ١٧٠
جداول فنية عامة	
المسامير الملولبة واللوالب	أجهزة التشغيل الكهربائية ١٧١ ١٧٠ خطط (مخططات) توصيل للدوائر الكهربائية ١٧٦ ١٧٥
مسامير البرشام والأصابع (التيل) والخوابير	
والنوابض	المحولات الكهربائية ١٨١٠٠٠١٧٧
التشكيل بدون قطع ۲۱۳	المحولات الصغيرة ١٧٨
لوحة الرسم - مقاييس الرسم - الكتابة	وسائط التبريد والعزل
القياسية	الواح فلوب المفات واجسام المفات في المحولات
ملحق أبجدي للمصطلحات الفنية وتعاريف . ٢١٥ . ٢٤	رموز التوصيل
	J. J



العناصر أو المواد الأساسية

تسمى المواد التي تتركب من ذرات متشابهة ولا يمكن تحليلها بالطرق الكيميائية إلى مواد أبسط منها بالمواد الأساسية أو العناصر. وهناك 103 عناصر معروفة في الطبيعة.

الترتيب الدوري للعناصر

الدورة (العدد الذري)			OVER 1						المجموع							
(العدد الدري	0	I		П	III		IV		V		VI	V	Ш	VIII		
		а	b	a b	a	b	a	b	а	b	a b	a	b			
0	n	Н														
(01)																
1	He	Li		Be	В			С		N	0	A TOPE	F			
(2 9)																
2	Ne	Na		Mg	Al			Si		Р	S	No.	CI			
(10 17)																
3	Ar	K		Ca	Sc		Ti		٧		Cr	Mn		Fe Co Ni		
(18 35)			Cu	Zn		Ga		Ge		As	Se		Br			
4	Кг	Rb		Sr	Y		Zr		Nb		Mo	Tc		Ru Rh Pd		
(36 53)			Ag	Cd		In		Sn		Sb	Те		J			
5	X	Cs		Ba	(1		Hf		Та		W	Re		Os Ir Pt		
(54 85)			Au	Н		TI		Pb		Bi	Po		At			
6	Rn	Fr		Ra	ب)											
(86 102)																
				. الذري	ائي والعدد	لكيمي	الرمز ا	- III	موعة ه	- المج	الدورة 5	لنادرة)	يات اا	اللانثاليدات (التراي		
La	Ce	Pr	No	i II	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Н	o Er	Tm	Yb	Ср		
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		69	70	71		

ب) الأستينيدات - الدورة 6 - الجموعة III a - الرمز الكيميائي والعدد الذري Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

تصنّف العناصر في الخانات الأفقية بترتيب تصاعدي طبقا للوزن الذري. أما الخانات الرأسية فتضم العناصر المتقاربة كيميائيا (المجموعات الرئيسية «۵»، والجموعات الفرعية «۵»، والتي يمكن أن تحل محل بعضها في السبائك في أحوال كثيرة بسبب قرابتها الكيميائية. وبصفة عامة يكون للعناصر التابعة لمجموعة معينة - رئيسية أو فرعية - نفس التكافؤ.

Np

93

91

Pu


مثال: الحجموعة 0: غازات خاملة صفرية التكافؤ. (تستخدم للأنابيب الضوئية)

الجموعة I: أحادية التكافؤ والمجموعة II: ثنائية التكافؤ وهكذا حتى المجموعة VIII التي تكون ثمانية التكافؤ بالنسبة للأكسيجين. كذلك فإن هناك أيضا ترتيبات محددة لعناصر مجموعة معينة بالنسبة للهيدروجين.

						J. J. 100 U.	ايص ترييات حدد			
	الجزيء		الذرة مغر جزء في عنصر كيميائي لا يمكن تجزئته أو تفكيكه بطرق ميائية . تتكون الذرة من نواة وإلكترونات تدور حول النواة .							
فكيكه بوسائل غير متشابهة ويمكن	لا يمكن تصوّر تجزئته أو تا يء من ذرات متشابهة أو بائية .	أصغر جزء في جسم ما ميكانيكية . يتكون الجز تفكيكه إليها بطرق كيمي								
مكعب متمركز	مكعب متمركز	نوع المكعب				مثلة				
الجسم	الأوجه		الألومنيوم	الأكسيجين	الهليوم	الهيدروجين	ذرة			
M		تمثيل رمزي	13 2 III a	8 1 VI b	2 1 0	1 0 I	العدد الذري الدورة المجموعة			
غير منتظم	جزيئات ذات تركيب بنائي	لتكوين الجُنزيء وتوجد إلى جانب ذلك ·			•	•	الشكل الرمزي			
	جاج والشمع والغراء.	(غير متبلور) مثال ذلك جزيئات الز-								

				ب العناصر	تصنيف				
	The second section of the second seco	لا فلزات (ن (معادن)	فلزات	-	صنيف	ال	
ــائل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ثناء البروم الس	صلب أو غازي باست		ناء الزئبق السائل	, درجة حرارة الغر	حالة العنصر في درجة حرارة ال			
				ن حديدية	معاد				
		خفيفة	معادز	لمعادن	يلة	معادن ثق			
		0 <5 kg	/dm³	العادن	_ 0>	5 kg/dm ³			
				لا حديدية	iolea				
		لمهن	- () :		اصر - الكتلة	· 11 . f			
Rb	85,47					1			
Ru	101,07	رو بیدیوم روتینیوم	Cf K	(251)	كاليفورنيوم	Ac	(227)	لتنيوم	
Sm	150,35	رونينيوم ساماريوم	Ca	39,10	بوتاسيوم	Al	26,98	ومنيوم	
0	15,99	ڪ تاريوم أكسجين	Co	40,08	كالسيوم	Am	(243)	بر يكيوم	
S	32,06	، سببين كبريت	C	58,93	كو بلت	Sb	121,75	تيمو ن	
Se	78.96			12,011	کر بو ن	Ar	39,95	جون	
		سلنيوم	Kr	83,80	کر بتو ن	As	74,92	رنيخ	
Ag	107,87	فضة	Cu	63,55	نحاس	At	(210)	لتاتين	
Si	28,086	سليكون	La	138,91	لنثانوم	Ba	137,34	ريوم	
Sc	44,96	سكانديوم	Li	6,94	ليثيوم	Bk	(247)	كليوم	
N	14,01	نتروجين	Lu	174,97	لوتسيوم	Be	9,012	رليوم	
Sr	87,62	استرنشيوم	Mg	24,312	مغنسيوم	Pb	207,19	صاص	
Ta	180,95	تنتالم	Mn	54,94	منجنيز	В	10,81	ورون	
Тс	(99)	تكنتيوم	Mo	95,94	موليبدخ	Br	79.90		
Те	127,60	تيلوريوم	Na	22,99	صوديوم	CI	35,45	روم کلور	
Tb	158,9	تر بيوم	Nd	144,24	نيودميوم	Cr	51,99	مور گروم	
TI	204,37	ثاليوم	Ne	20,183	نيون	Cm	(247)		
Th	232,04	ثوريوم	Np	(237)	نبتونيوم	Dy	162,46	گوريوم -	
Гm	168,9	ثليوم	Ni	58,71	نيكل	Fe	55,85	. يسبر وسيوم	
Ti	47,90	تيتانيوم	Nb	92,91	نيوبيوم	Er	167,26	حديد	
U	238,03	يورانيوم	Os	190,2	أزميوم	Eu	152	ربيوم	
V	50,94	فانديوم	Pd	106,4				هيرو بيوم	
Н	1,008	هيدروجين	P	30,97	بلديوم ن ن	F	19	فلور	
Bi	208,98				فوسفور	Fr	(223)	فرنسيوم	
N	183,85	بزموت تنجستن (ولفرام)	Pt	195,09	بلاتين	Gd	157,25	جدولينيوم	
(e	131,30	زينون	Pu	(242)	بلوتونيوم	Ga	69,72	جاليوم	
			Ро	(210)	بولونيوم	Ge	72,6	جرمنيوم	
/b	173,04	يتر بيوم	Pr	140,9	براسوديميوم	Au	196,97	ذهب	
	88,91	يتريوم	Pm	(147)	بروميثيوم	Hf	178,5	هفنيوم	
Cs	132,91	سيزيوم	Pa	(231)	بروتكتنيوم	He	4,003	هليوم	
Ce	140,12	سريوم	Hg	200,6	زئبق	Но	164,93	هلميوم	
Zn	65,37	زنك	Ra	(226)	راديوم	In	114,82	انديوم	
Sn	118,69	قصدير	Rn	(222)	رادون	Ir	192,20	إريديوم	
Zr	91,22	زركونيوم	Re	186,2	رنيوم	J	126,90	بود يوم	
			Rh	102,91	روديوم	Cd	112,40	كادميوم	

البلورة هي الشكل الطبيعي للعنصر وتنشأ من تجمع أي عدد من ذرات العنصر تجمعا منتظا شاملا بشكل شبيكات فراغية. أمثلة لترابط وحدات بناء المادة (ذرات أو جزئيات).



١) في العناصر المشعة تعطي القيمة الموجودة بين قوسين الكتلة الذرية للنظير ذي العمر الإشعاعي الأطول



الكثافة

$\frac{m}{V}$ على الحجم V، أي $\frac{m}{V}$

		$\frac{m}{V}$	على الحجم ٧،	ادة و هي خارج قسمة الكتلة m	كثافة الم	
		(1	لعادن (kg/dm³	نافة المعادن النقية وأشباه الم	5	
2,4		سليكون	8,9	نحاس	2,7	منيوم
16,65		تنتالم	8,5	نحاس مصبوب	2,56	منيوم مصبوب
4,43		تيتانيوم	1,74	مغنسيوم	11,34	باص
19,0		يورانيوم	7,2	منجنيز	10,7	ساس سائل (350°C)
6,07		فانديوم	10,2	موليبدغ	6,92	وم
9,8		بر موت	8,9	نیکل	7,85	ديد
19,3		تنجستن	21,45	بلاتين	19,3	 ب
1,9		سيزيوم	13,55	زئبق	22,42	لديوم
7,14	N. Committee of the com	زنك	4,8	سلنيوم معدني	8,64	ميوم
7,28		قصدير	10,5	فضة	0,85	اسيوم
			(kg/	كثافة السبائك (dm³)		
≈ 7,8	بانيتي	فولاذ ري	8,8	کونستانتان کونستانتان	2,7	كة الألدري
8,6		ريوتان	8,1	کرو بین	≈ 8,0	بر الألومنيوم نز الألومنيوم
8,7	ونز المدافع الأحمر		710	سبيكة محامل	≈ 8,5	ونز والبرونز القصديري
≈ 2,6		سيلومين	7,59,8	 قصدير اللحام	≈ 8,6	ين دلتا
7,8		WM 13	≈ 8,4	منجنين	≈ 2,8	رالومين
8,7	1 10	WM 30	≈ 8,5	نحاس أصفر ، فضة ألمانية	≈ 7,7	راتومين ج المولدات
8,7	} معدن مقاومات	WM 43	≈ 8,8	نيكوليت	7,4	يد الزهر الرمادي
8,8		WM 50	8,3	فولاذ نیکل کروم	7,85	اذ الصب
8,5		WM 100	8,9	برونز فوسفوري	1,82	كترون
8,2		WM 110	8,6	سبيكة البرمالوي	8,7	ار
7,2		WM 140	21,6	البلاتين والإريديوم	8,0	الملين
			(kg/dm³)	كثافة المواد اللامعدنية		0,11.
≈ 2,25		صيني	≈ 1,35	نسيج مصلّد، ورق	≈ 2,5	بستوس
≈ 1,25	لفحم	قوالب ا	≈ 1,4	مركب مانع التسرب للكابلات	1,2	نون الأسبستوس
≈ 1,3		حشب	2,22	كربيد الكالسيوم	≈ 1,3	فلت
2,65		كوارتز	2,2	كاولين	≈ 1,2	
≈ 1,9	جات	فيم المعو	0,7	خشب التنوب	0,8	شب الزان
1,52	(كلوريد النشادر)		≈ 0,28	فلين	0,9	شب البلوط
2,8		أردواز	0,65	خشب اللارقس (اللاريس)	0,6	ب شب الصنوبر
≈ 2,75		خبث	≈ 2,8	رخام، مرمر	≈ 2,5	باج النوافذ عاج النوافذ
2,0		كبريت		ميكانيت (التدفئة وأعضاء توحيد	≈ 2,2	نجات الميكا
1,5	(جملكة)	شيلاك	2,5	التيار)	≈ 2,1	رافیت
1,6	التنوب	خشب ا	1,1	ورق	≈ 1,45	اط
1,4	لَّد	فبر مصا	0,9	صنوبر راتنجي (خشب عزيزي)	≈ 1,22	لاط مصلّد
			(kg/dm³) 18°C	كثافة المواد السائلة عند		
13,546	ىد درجة حرارة 20°C	زئبق عن	1,290	البوتاسا الكاوية بتركيز %30	0,79	عول
1,180	لكبريتيك 4250 ₄ بتركيز %25	حامضا	1,510	البوتاسا الكاوية بتركيز %50	0,72	
1,397	الكبريتيك بتركيز %50	حامض	1,108	كبريتات النحاسيك CuSO, بتركيز 10%	0,68	ين (خفيف)
1,671	الكبريتيك بتركيز %75		0,94	زيوت كتانية عند درجة حرارة °15°	حتى 0,72	ین رحیت) درجة حرارة 2°15
1,833	الكبريتيك بتركيز 100%		0,91	زیت معدنی (قیمة متوسطة)		
1,048	الهيدروكلوريك بتركيز 1000				0,88	ول
		-	0,76	نفط	1,26	لسرين
1,151	الهيدروكلوريك بتركيز %30		13,595	زئبق عند درجة حرارة °00	1,091	اسا كاوية KOH بتركيز 10%
	(1,01 bar;	به (0°C	روف القياس	ة بوحدة (kg/m³) تحت الظ	المواد الغازي	
0,09		هيدروج	0,49	غاز الاستصباح	0,771	ونياك (غاز النشادر)
0,816	اء	بخار الم	1,429	أكسيجين	1,171	يتيلين
			1,34	نتروجين	1,141	از المولدات

المقاومة النوعية - الموصلية - معامل درجة الحرارة

المقاومة النوعية لمادة ما هي مقاومة موصل طوله 1m ومساحة مقطعه 1mm² ويمكن اعطاء قيم المقاومة النوعية لدرجات حرارة مختلفة.

 $\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$: وحدة القياس

وحدة القياس للسوائل: $\frac{\Omega \cdot cm^2}{cm}$ أو $\Omega \cdot cm$ أو $\Omega \cdot cm$ وحدة القياس للمواد العازلة: $\frac{\Omega \cdot cm^2}{cm}$ أو $\Omega \cdot cm$ الموصلية (قدرة التوصيل): هي مقلوب المقاومة النوعية

 $\frac{S \cdot m}{mm^2}$ أو $\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ أو

وتقدر الموصلية عادة ايضا بالوحدات: $\frac{\text{mS·m}}{\text{mm}^2}$ أو $\frac{\text{mS·m}}{\text{mm}^2}$ ويعطي معامل درجة الحرارة مقدار تغير مقاومة مادة ما (بالزيادة أو النقصان) بالأوم لكل أوم، عند ارتفاع درجة حرارتها بمقدار $^{\circ}$ 1.

 $\frac{1}{K}$: وحدة القياس الرمز α

a

20

$\left(\frac{1}{K}\right) \alpha$	$\left(\frac{\mathbf{S} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{m} \mathbf{m}^2}\right) \varkappa$	$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right) \varrho$	لعدن	$\left(\frac{1}{K}\right)a$	$\left(\frac{S \cdot m}{mm^2}\right) \varkappa$	$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right) \varrho$	المعدن
0,0041	22,7	0,044	مغنسيوم		11011	m	0
0,0015	13,3	0,75	نحاس أصفر نحاس أصفر	0,0036	33	0,0303	1
0,0046	17,9	0,056	موليبدنوم		30	0,0303	ك ألومنيوم
0,006	14,3	0.07	نيكل		56	0,033	يكة الألدري
0,0042	9,5	0,105	أزميوم		50	0,02	س اس ساخن (للملفات)
0,004	9,25	0,108	بلاتين	0,0042	4.8	0.00	
0,0012	4	0,25	برعين سبيكة البلاتين والإريديوم	0,0042	4,8	0,22	ساس ،
0,0017	5	0,2	سبيكة البلاتين والروديوم			0,0208	ونز (برونز أبيض)
0,0003	4	0,25	سبيكة البلاتين والفضة	_	48	0,0208	لك برونزي 1
0,0009	1,04	0,958		_	36	0,028	لك برونزي 2
		5,555	زئبق	_	2,5	0,4	يوم
0,0044	21,3	0,047	روديوم	0.0067	40.00		
0,004	61,35	0,0163	فضة		13,33	0,075	ليوم
-	0,001	1000	سليكون	-	6,67	0,15	وم
0,0045	7,1	0,14	سلك فولاذي	0,0001	0,9	1,1	وميل
			(تعليات 8300 VDE)	0,005	10	0,1	ديد (قيمة متوسطة)
0,0033	7,7	0,13	تنتالم	no.	2,23	0,45	بيكة حديد مع سليكون
0,0042	2	0,5	تيتانوم				
0,0021	3,125	0,32	يورانيوم	0,0014	0,0011	890	
0,0035	5	0,2	فانديوم	0,004	41,67	0.024	نرمانيوم
0,0045	0,91	1,1	بز موت	0,0045	≈1,0	≈1,0	هب الدمال الماده
0,0048	18,8	0,055	تنحستن	0,002	1,33	0,75	يديد الزهر الرمادي يمكة الإنفار
					1,25	0,73	بيحه الإنفار
0,005	5	0,2	سيزيوم	0,0041	20	0,05	يديوم
0,0042	16,7	0,06	زنك	0,0042	14,71	0,068	دميوم
0,0046	9,1	0,11	قصدير	0,0042	22,3	0,047	السيوم
0,0044	2,44	0,41	زركونيوم	0,0066	17,5	0,057	وبلت
$(\frac{1}{K})$ α	(<u>S⋅m</u>) ×	$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right) \varrho$	الفحم	$(\frac{1}{K}) \alpha$	(<u>S-m</u>) и	$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right) \varrho$	الفحم
	0,033	30	فتيل كربوني في المصابيح المتوهجة في الحالة الباردة.		0,0286	35,0	
0,000 45			اصبع كربوني متجانس، في	0,000 45	0,0286		ربون نقي في درجة حرارة °00
قيمة متوس	0,0154	65	الحالة الباردة.	قيمة متوسطة	0,0476	21,0	ربون في درجة حرارة c
			فيم معوجات، في الحالة	اقيمه منوسف		8,0	عرافيت في درجة حرارة 0°c
	0.01	100	الناردة		0,115	8,7	عرافيت في درجة حرارة 1000°C



$(\frac{1}{K})$ α	(S-cm/cm²) ×	$\left(\frac{\Omega \text{ cm}^2}{\text{cm}}\right) \varrho$	التركيز	السوائل	$(\frac{1}{K})\alpha$	(S·cm/cm²) ×	$(\frac{\Omega \text{ cm}^2}{\text{cm}}) \varrho$	درجة الحرارة أو التركيز	السوائل
القيمة التوسطة	0,0109 0,0320 0,1969 0,256	91,75 31,25 5,08 3,91	2,5% 10% 5% 25%	كبريتات النحاس (الزاج الأزرق ₄cuso) صودا كاوية (NaOH)	القيمة التوم	1,6 ·10 ⁻⁸ 2,85·10 ⁻⁸ 1,89·10 ⁻⁷	6,3·10 ⁷ 3,5·10 ⁷ 5,3·10 ⁶	0°C +10°C +50°C	ماء نقي في درجة حرارة ماء نقي في درجة حرارة ماء نقي في درجة حرارة
طة لهذه الحاليل	0,3948 0,708 0,2085 0,3915	2,53 1,41 4,97 2,56	5% 25% 5% 10%	حامض الهيدروكلوريك (HCI) حامض الكبريتيك (H ₂ SO ₄)	طة لهذه الحاليل	0,0918 0,4025 0,0146 0,0430	10,89 2,48 68,5 23,26	5% 25% 5% 25%	کلورید النشادر (النشادر NH ₄ CI) کبریتات الکادمیوم (زاج الکادمیوم
مي 0.02	0,6527 0,6800 0,0191 0,0480	1,53 1,47 52,36 20,83	20% 40% 5% 25%	كبريتات الزنك (الزاج ، ZnSO)	0,02 ھي	0,24 0,54 0,067 0,2135	4,2 1,85 14,88 4,68	5% 25% 5% 25%	روع البوتاسا الكاوية (KOH) غلول ملح الطعام كلوريد الصوديوم (NaCl)

سبائك المقاومات (الأسماء التجارية)

درجة حرارة التشغيل القصوى °C	$(\frac{1}{K}) \alpha$	(S·m/mm²) x	$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right) \varrho$	التسمية	درجة حرارة التشغيل القصوى °C	$(\frac{1}{K}) \alpha$	$\left(\frac{\mathbf{S}\cdot\mathbf{m}}{\mathbf{m}\mathbf{m}^2}\right)$ ×	$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right) \varrho$	التسبية
300	علياً ٥	2,33	0,43	منجنين	1000	0,00003	10,83	1,01,2	نیکا، کوہ
1300	0,00004	0,71	1,4	ميجافير	400	علياً ٥	2	0,5	ایزابللین
300	0,0003	2,5	0,4	نيكلين	1300	0,00006	0,69	1,45	كانتال
250	0,00004	1,89	0,53	ريوتان	400	علياً ٥	2	0,5	کونستانتا <u>ن</u>

· النحاس للهندسة الكهربائية الكهربائية الكهربائية

	13"3		0			
$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right)$ ϱ 20	التسمية	$\left(\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}\right)$ ϱ 20	مية	التسمية		
1/36 = 0,02778	سلك ملدّن AI % 99,5	1/57 = 0,01754		سلك ملدّن		
1/36 = 0,02778 1/35,4 = 0,02825	E-AIF7 : اسلاك من E-AIF9	1/56 = 0,01786 1/55 = 0,01818	Ø ≧ 1,0 mm Ø < 1,0 mm	سلك مسحوب على البارد		
1/35,1 = 0,02849 1/34,8 = 0,02874	E-AI F 17	1/56,5=0,01770 1/55,5=0,01802	$\emptyset \ge 0.3 \text{ mm}$ $\emptyset < 0.3 \text{ mm}$	سلك ملدّن مطلي بالقصدير		
1/35,4=0,02825 1/34,8=0,02874	E-AIF7 دن: E-AIF9	1/54 = 0,01852	Ø < 0,1 mm	بانفصدير		
1/34,5 = 0,02898 1/34,2 = 0,02924	E-AI F 13 E-AI F 17	1/56 = 0,01786	متعددة الأسلاك (قيم حسابية)	ضفيرة خطوط التوصيل والكبلات وسلك ملدّن		
/33 =0,03030	خطوط توصيل معزولة وكابلات من 99,3 % ملدنة (قيم حسابية)	1/55,5=0,01818 1/54,5=0,01835 1/53=0,01887	Ø ≥ 0,3 mm Ø < 0,3 mm Ø < 0,1 mm	سلك ملدن مطلي بالقصدير ومعزول		

المقاومة النوعية - المقاومة السطحية - المتانة الكهربائية للعازل ومقاومة التسرب للمواد العازلة (قيم متوسطة، أو قيم صغرى للأغاط القياسية) المقاومة السطحية: هي المقاومة عند سطح مادة عازلة بين قطبين كهربائيين. (لسانان معدنيان يبعدان عن بعضهما 10 mm، لجهد اختبار كهربائي قدره νν 1000 أو ν 1000). وحدة القياس هي الأوم (Ω).

المتانة الكهربائية للعازل: هي القيمة الفعالة لجهد كهربائي متردد بشكل منحنى جيبي بين قطبين كهربائيين مفصولين عن بعضهما بواسطة عينة الاختبار ، التي ينهار عزلها عند هذه القيمة . ومتانة العازل (E) هي خارج قسمة الجهد الكهربائي الاختباري على سمك عينة الاختبار . وحدة القياس هي kV/cm أو kV/cm مقاومة التسرب: هي مقاومة مادة عازلة ضد تكون مسارات تسرب على سطحها . ووفقا للمواصفات القياسية 53 53 DIN يتحول سائل الكتروليتي الى قطرات بين قطبين كهربائيين موضوعين على عينة الاختبار ويبعدان عن بعضهما 4 mm ، عند وجود فرق جهد كهربائي متردد قدره 380 V . ويوضح الجدول الدرجات المختلفة لمقاومة التسرب في حالة وجود تجويف يصل عمقه إلى 1 mm .

<u> </u>	3.3		الدرجة		T 1	T2	Т3	Т4		T 5
			عدد ال	نطرات	3	410	1130	100	31	أكبر من 100
أمثلة للمواد العازلة التسميات التجارية	أرالديت	استرالون (PVC)	نسيج صلد طراز 2088،5	ورق صلد طراز 2062,8	ماكروفول	ماكرولون	توفودور	أوبانول 8 200	ترولين ۹	فير مفلكن كهرباق طراز 1200
المقاومة النوعية (Ω·cm)	10 ¹⁵	> 10 ¹⁵	1010	1012	10 ¹⁷	1016	> 1014	10 ¹⁵	1018	109
المقاومة السطحية (Ω)	1010	>1011	10 ¹⁰	5·10 ¹⁰	10 ¹⁵	10 ¹⁵	> 1011	> 1015	10 ¹⁶	> 108
متانة العازل الكهربائية (kV/mm)	40	18	7	13	140	>100	> 20	> 20	75	5,3
درجة مقاومة التسرب	Т5	T 4	T1	T1	T 2/3	T 2/3	T4	T 2/3	Т5	T 3/4

[•] طبقا لتعلمات VDE 0201 • طبقا لتعلمات VDE 0202

الصلادة - الانفعال

الصلادة: يقصد بالصلادة مقاومة جسم ما لاختراقه بواسطة جسم آخر. ويجري تحديد أرقام الصلادة تجريبيا. صلادة الخدش وفقا لمارتنز: يدل رقم الصلادة على مقدار التحميل بالنيوتن (N) الواقع على قطعة من الماس الذي ينتج عنه خدش عرضه 0,1 mm في المادة موضع الاختبار عندما تكون زاوية الرأس لقطعة الماس 120°.


صلادة برينل: يتم حساب رقم الصلادة بقسمة القوة المؤثرة على كرة من الفولاذ على مساحة النقرة بالمليمترات المربعة (mm²) الناتجة عن تأثير ضغط الكرة ويرمز لصلادة برينل بالرمز (HB).

وحدة القياس: daN/mm² على سبيل المثال.

صلادة روكويل: يضغط بمخروط ماسي زاوية رأسه °120 (لمواد التصنيع الصلدة) أو كرة فولاذية (لمواد التصنيع اللينة) على سطح المادة المراد اختبارها. ويجري حساب قيمة صلادة روكويل من عمق التغلغل.

صلادة فيكرز: يتم حساب رقم الصلادة بقسمة القوة المؤثرة على هرم ماسي زاوية رأسه °136 على مساحة النقرة المرمية الناتجة بالمليمترات المربعة (mm²) (قارن بصلادة برينل)

صلادة شور الارتدادية: يناظر رقم الصلادة قيمة الارتداد لثقل مزود بمقدمة حادة من الماس أو الفولاذ، يتم اسقاطه على المينة المختبرة من ارتفاع معين.



			للصلادة	قيم مقارنة			
	لصلادة	أرقام ا			HB بنل	صلادة بر	
صلادة فيكرز	روكو يىل	صلادة روكويل		معامل تحويل حسابي ^۱)	D = 10 mm قطر النقرة	F=30 kN	نوع الفولاذ
	بِكُرة فولا ذية	بهرم ماسي		1.7	بوحدة mm	بوحدة kN/mm²	- 0
-	61	-	-	0,34	5,65	1,07	St 37
Min	69	-	-	0,34	5,35	1,21	St 42
-	79	1	25	0,34	4,95	1,43	St 50
186	88	10	29	0,34	4,50	1,75	St 60
370	-	38	56	0,34	3,25	3,46	1,2 kN/mm ²

أرقام صلادة برينل (HB) مقدرة بوحدة daN/mm² المادة الصلادة المادة الصلادة

الصلادة	المادة	الصلادة	المادة	الصلادة	المادة
350	تنجستن (ولفرام)	90	نيكل ملدن	16	ألومنيوم
55	زنك مصلد بالتشغيل	50	بلاتين	50	نحاس
4	قصدير	20	فضة	3	رصاص

الاستطالة: هي تمدد قضيب تحت تأثير الشد في الاتجاه الطولي

الانفعال: هو نسبة التغير في الطول إلى الطول الأصلي آور الخارجي المسبب له . الانفعال المرن: هو الانفعال الذي يزول بعد زوال المؤثر الخارجي المسبب له .

إنفعال الكسر: هو الانفعال الذي تنكسر عنده المادة الواقعة تحت التحميل (وهو مقياس لمتانة المادة).

ثال: احسب انفعال الكسر لقضيب قطره mm وطوله 200 mm ينكسر عند استطالته إلى 240 mm .

_	الحسب الفعال المسر لقطيب	: Jun .		الانفعال	-
	$\delta = \frac{240 \text{ mm} - 200 \text{ mm}}{200 \text{ mm}} = \frac{20}{100} = 20\%$	الحل:	الانفعال الم ن		'نفعال 8
	194		0,5		-

δ %	المعدن	8 %	المعدن	δ %	المعدن
≈ 50	فضة ملدنة	≈24	نحاس أصفر	17	سبيكة الالدري
≈ 4	حديد الزهر الطروق الأبيض	≈40	نیکل ملدن	≈38	ألومنيوم ملدن
≈ 20	تنجستن (ولفرام) ملدن	≈45	بلاتين ملدن	≈60	رصاص
≈ 25	زنك ملدن	≈22	فولاذ إنشاءات	≈ 38	نحاس ملدن
≈ 40	قصدير ملدن	≈30	فولاذ برشام	≈ 5	مغنسيوم
		≈ 10	فولاذ عدة	≈50	نحاس أصفر Ms 72

١) تحسب مقاومة الشد بالتقريب من حاصل ضرب صلادة برينل في معامل التحويل الحسابي الموضح اعلاه



الحرارة

درجات حرارة انصهار معادن مختلفة بالدرجات المئوية

1770		1050	-11 - 51 -		.1
1773	بلاتين	1350	فولاذ الصب	658	ألومنيوم
1850	سبيكة البلاتين والإريديوم	958	جرمانيوم	1084	نحاس
950	سبيكة برونز المدافع	2454	إريديوم	900	برونز ألومنيومي
220	سلنيوم	1600	كونستانتان	900	برونز قصدير
960	فضة	657	مغنسيوم	327	رصاص
3380	تنجستن	1200	منجانين	950	سبيكة دلتا
350	معدن أبيض (قيمة متوسطة)	900	نحاس أصفر مدلفن	650	ديورالومين
419	زنك	1453	نيكل		الحديد والفولاذ:
393	زنك الصب بالحقن	2500	أزميوم	11501250	حدید زهر رمادي
232	قصدير			13501450	فولاذ لاسبائكي

سبائك ذات درجات حرارة انصهار منخفضة جدا

		تركيب السبيكة		درجة الانصبار °C	التسمية		
39,5 Na			60,5 Hg 21,5		الزئبق - الصوديوم		
12,5 Cd	12,5 Sn	25 Pb	50 Bi	70	سبيكة وود		
10 Cd	13,3 Sn	26,7 Pb	50 Bi	70	سبيكة ليبوفيتر		
20 Sn 30 Pb 25 Sn 25 Pb		30 Pb	50 Bi	92	سبيكة ليشتنبيرج		
		25 Pb	50 Bi	94	سبيكة روزيس		
21 C	d	26 Sn	53 Bi	103	سييكة نيوتن		

التمدد بالحرارة

معامل التمدد الطولي (α): هو الزيادة في الطول، مقدرة بوحدة μm، لقضيب طوله 1m، عند ارتفاع درجة حرارته بمقدار 1K. وبصفة عامة فإن التمدد الطولي يعتمد أساساً على درجة الحرارة. (القيم الآتية هي قيم متوسطة لحجال درجة حرارة بين 0 إلى 100°C).

 $\gamma = \frac{1}{Vo} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta T}$: وحدة القياس بمعامل التمدد الحجمي

$\alpha \left(\frac{\mu m}{Km}\right)$	المادة	$\alpha \left(\frac{\mu m}{Km}\right)$	المادة	$\alpha \left(\frac{\mu m}{Km}\right)$	المادة
12,2	فولاذ	1518	كونستانتان	23	ألومنيوم
19,5	فضة	1518	نيكلين، فضة ألمانية	17	نحاس
32,0	زنك	18,4	نحاس أصفر	17,5	برونز قصدیری
23,0	قصدير	13,0	نيكل	23,5	برونز قصديري ديورالومين
0,5	زجاج كوارتزي	80	ایجلیت (PCU)	101	سليولو يد
70	تروليتول III	80	زجاج لدائني	8	زجاج
25	فبر مفلكن	3	صيني	80	مطاط صلد

التمدد الطولى لثنائيات المعادن

ملاحظات		الطولي م دة <u>μm</u> في 200°C		ثنائي المعدن
ينسب التمدد الطولي إلى شريط عينة أبعاده 100×0,6×10.	_	24	12	الإنفار والفولاذ
الإنفار هو سبيكة من الحديد والنيكل ذات معامل تمدد طولي	44	35	16	الإنفار والنحاس
$(2\frac{\mu m}{Km}$ الى $\frac{\mu m}{Km}$ وين $\frac{\mu m}{Km}$ عنير جدا.	37	31	14	الإنفار والكونستانتان
	33	28	12	الإنفار والنيكل

مقادير الانكماش في الصب بالرمل

تعطي قيم الانكاش الطولي النسب المئوية لقصر مصبوبة عند تصلبها، بانخفاض حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.

1,0%	حديد الزهر الطروق الأسود	1,1%	رصاص	1,7%	ألومنيوم نقى
2,0%	حديد الزهر الطروق الأبيض	1,6%	برونز ، نحاس أصفر (قيمة متوسطة)	0,8%	نحاس
1,6%	زنك	1,0%	حديد الزهر الرمادي	1,9%	برونز الألومنيوم
0,8%	قصدير	2,0%	فولاذ صب	1,0%	سبيكة ألومنيوم

السعة الحرارية النوعية (الحرارة النوعية)

الحرارة النوعية هي كمية الحرارة - مقدرة بالجول (J) - التي يكتسبها 1g من المادة عند رفع درجة حرارتها بمقدار 1K. الرمز: c ووحدات القياس:

 $\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{g} \cdot \mathsf{K}'} \; \frac{\mathsf{Ws}}{\mathsf{g} \cdot \mathsf{K}} \; \left(\frac{\mathsf{cal}}{\mathsf{g} \cdot \mathsf{grd}} \right) \; \; 1 \frac{\mathsf{cal}}{\mathsf{g} \cdot \mathsf{grd}} \approx 4,187 \, \frac{\mathsf{J}}{\mathsf{g} \cdot \mathsf{K}}$

$1\left(\frac{\text{cal}}{\text{g}\cdot\text{grd}}\right)$	J g·K	المادة	$1\left(\frac{\text{cal}}{\text{g}\cdot\text{grd}}\right)$	J g·K	المادة	$1\left(\frac{\text{cal}}{\text{g}\cdot\text{grd}}\right)$	J g·K	المادة
0,20,3 0,056 0,33 0,12	≈ 1 0,13 1,38 0,5	فم المعوجات فضة حرير فولاذ	0,6 0,2 0,237 0,4	2,5 0,84 1 1,68	خشب (قيمة متوسطة) فم حجري بالقطعة هواء زيت مكتات	0,21 0,092 0,22 0,03	0,80 0,39 0,92 0,13	ألومنيوم نحاس أسفلت رصاص
0,035 0,04 0,092 0,09	4,19 0,15 0,17 0,39 0,38	ماء معدن أبيض سبيكة وود زنك زنك الصب بالحقن	0,092 0,1 0,03 0,25	0,42 0,42 0,13 ≈ 1	نحاس أصفر نيكلين، فضة ألمانية كونستنتان، منجنين بلاتين	0,22 0,5 0,250,40	0,92 2,1 ≈ 1,4	قار ثلج مواد التشكيل بالضغط في قوالب زجاج
0,053	0,22	قصدير	0,033	0,14	زئبق	0,2	0,84	رجع جرافیت مطاط صلد

لتسخين جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة، تلزم حرارة قدرها 4.2 ك، وهي تساوي 4.2 Ws. لتحويل جرام واحد من الماء في درجة ℃100 إلى بخار، تلزم كمية حرارة قدرها 2260 تحت ضغط 1 bar تقريبا. وتبلغ حرارة الانصهار للثلج J/g 335.

معامل التوصيل الحراري ومعامل الانتقال الحراري

lphaيعبر عن الموصليّة الحرارية بمعامل التوصيل الحراري lpha (قدرة التوصيل النوعية) أو بمعامل الانتقال الحراري

أ) معامل التوصيل الحراري λ هو كمية الحرارة مقدرة بالجول (J) ، التي تمر خلال سلك مقطعه 1 cm² وطوله 1 cm² في الثانية الواحدة عندما يكون الفرق في درجات الحرارة قدره درجة كلفن واحدة (1 K) .

$$\frac{\text{cal}}{\text{cm}\cdot \text{s}\cdot \text{grd}} \left(\frac{\text{cal}\cdot \text{cm}}{\text{cm}^2\cdot \text{s}\cdot \text{grd}}\right)$$
 : عليًا بأن وحدة القياس الجديدة : $\frac{\text{J}}{\text{cm}\cdot \text{K}} = \frac{\text{W}}{\text{cm}\cdot \text{K}} = \frac{\text{W}}{\text{cm}\cdot \text{K}}$ عليًا بأن وحدة القياس الجديدة : $\frac{\text{J}}{\text{cm}\cdot \text{S}\cdot \text{K}} = \frac{\text{W}}{\text{cm}\cdot \text{K}}$

ب) معامل الانتقال الحراري (α) هو كمية الحرارة مقدرة بالكيلوواط (kW)، التي تنتقل من مساحة قدرها 1m² إلى الجو المحيط بها في الساعة، عندما يكون الفرق في درجات الحرارة قدره درجة كلفن واحدة (1 K).

 $\frac{\text{keal}}{\text{m}^2 \cdot \textbf{h} \cdot \text{grd}}$: علما بأن وحدة القياس الجديدة ووحدة القياس القديمة علما بأن وحدة القياس الجديدة علم ووحدة القياس القديمة علما المساحة $\frac{\text{keal}}{\text{m}^2 \cdot \textbf{K}}$ المساحة $\frac{\text{keal}}{\text{m}^2 \cdot \textbf{K}}$ المساحة $\frac{\text{keal}}{\text{m}^2 \cdot \textbf{K}}$

أ) معامل التوصيل الحراري عند درجة 20°C

cal cm·s·grd	J cm·s·K	المادة	cal cm·s·grd	J cm·s·K	المادة	cal cm·s·grd	J cm·s·K	لادة
0,01	0,04	فولاذ الانشاءات	0,05	0,21	كونستنتان	0,50	2,09	لومنيوم
1	4,2	فضة	0,0123	0,43	هواء عند درجة 0°C	0,13	0,54	ولاد الألومنيوم
0,0014	0,005	ماء عند درجة ℃10 ماء	0,06	2,51	فضة ألمانية	0,94	3,94	نحاس
0,03	0,13	سبيكة وود	0,22	0,92	نحاس أصفر	0,08	0,33	وساص
0,3	1,26	زنك			(قيمة متوسطة)	0,01	0,42	رونز قصديري
0,15 0,	0,63	قصدير	0,18	0,75	نيكل (قيمة متوسطة)	0,37	1,55	رور ديورالومين
			0,02	0,08	زئبق			3 33

ب) معامل الانتقال الحراري عند درجة 20°C

kcal m²·h·grd	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	المادة العازلة للحرارة	kcal m²·h·grd	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	الممادة العازلة للحرارة	kcal m²·h·grd	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	المبادة العازلة للحرارة
0,2	0,23	میکانیت	0,032	0,037	صوف زجاجي	0,60	0,70	أسفلت
1,0	1,16	صيني	0,2	0,23	بلاستك	0,05	0,06	صوف أسبستوس
0,64	0,74	طفال (طفل) حراري	0,16	0,19	لينوليوم	0,31	0,36	خرسانة (قيمة متوسطة)
0,2	0,23	قوالب الطوب (قيمة متوسطة)	2,4	2,79	مرمر ، رخام	0,80	0,93	زجاج



نقل الموصلية الحرارية للمعادن النقية بارتفاع درجة الحرارة، كا أنها تتغير أيضًا بإضافة العناصر. وتزداد الموصلية الحرارية للسبانك بارتفاع درجة الحرارة.

حسابية	الموصلية اعرازية شهدره الليه ورساع الراب وتعالى المرازية شهدره الليه ورساع المرازية المهدرة المرازية المهدرة المرازية المهدرة
معامل الانتقال الحراري (α) معامل النفاذ الحراري (κ)	معامل التوصيل الحراري (٨)
$1 \frac{W}{m^2 \cdot K} \approx 0,86 \frac{\text{kcal}}{m^2 \cdot h \cdot \text{grd}} \approx 2,4 \cdot 10^{-5} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{grd}}$ $1 \frac{W}{\text{cm}^2 \cdot K} \approx 8588 \frac{\text{kcal}}{m^2 \cdot h \cdot \text{grd}} \approx 0,239 \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{grd}}$ $1 \frac{\text{kcal}}{m^2 \cdot h \cdot \text{grd}} = 2,78 \cdot 10^{-5} \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{grd}} \approx 1,16 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ $1 \frac{\text{cal}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{grd}} = 36 \cdot 10^3 \frac{\text{kcal}}{m^2 \cdot h \cdot \text{grd}} \approx 41870 \frac{W}{m^2 \cdot K}$	$1 \frac{W}{m \cdot K} \approx 0.86 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 2.4 \cdot 10^{-3} \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$ $1 \frac{W}{cm \cdot K} \approx 86 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 0.24 \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$ $1 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 2.78 \cdot 10^{-3} \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd} \approx 1.16 \frac{W}{m \cdot K}$ $1 \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd} = 360 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 418 \frac{W}{m \cdot K}$
$1 \frac{W}{m^2 \cdot K} = 1 \frac{J}{m^2 \cdot s \cdot K}$	$\left(1\frac{W\cdots\cdotcm}{cm^2\cdots\cdotK}\right) = \left(1\frac{J\cdotcm}{cm^2\cdots\cdotK}\right) - 1\frac{W}{cm\cdotK} = 1\frac{J}{cm\cdots\cdotK}$

معامل الإشعاع الحراري (c)

kcal m² h grd⁴	$\frac{W}{m^2 \cdot K^4}$	المادة	kcal m² h grd⁴	$\frac{W}{m^2 \cdot K^4}$	المادة	kcal m² h grd ⁴	$\frac{W}{m^2 \cdot K^4}$	المادة
3,70	4,30	طفال (طفل) حراري	3,77	4,38	نحاس خشن		0,41	الومنيوم خام
4,00	4,66	فولاذ مؤكسد	0,65	0,76	نحاس مصقول	0,19	0,22	لومنيوم مصقول
1,20	1,40	فولاذ لامع أملس	4,96	5,67	جسم أسود	4,00	4,66	حدید زهر خام

طبقا لتعليات 0302 VDE

مقاومة التوهج للمواد العازلة

مقاومة التوهج هي مقاومة مادة عازلة للتوهج، وتصنَّف إلى ستة رتب (درجات جودة). (يتم الضغط على العينة بقضيب متوهج عند درجة حرارة °950°، ويعتبر حاصل ضرب الفقد في الوزن بالمليجرام (mg) في انتشار اللهب بالسنتيمتر (cm) معيارا لمقاومة التوهج). وتختص درجة الجودة 0 بالمواد العازلة القابلة للاحتراق تماما ودرجة الجودة 5 بالمواد العازلة غير القابلة للاحتراق إطلاقا، ومن أمثلة ذلك:

درجة الجودة	المادة اللدائنية	درجة الجودة	المادة اللدائنية	درجة الجودة	المادة اللدائنية
23	نسيج صلد	23	مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من البوليستر		مواد تشكيل بالقوالب بالكبس
23	ورق صلد		مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من الإيبوكسيد:	4	من راتنج فينولي: من نوع 12
1	بولستيرول (تروليتول)	2	ذات مادة حشو عضوية	3	من نوع 31
0	سليولويد	4	ذات مادة حشو غير عضوية	3	مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من البولينا
		2	كلوريد البوليفينيل (PVC)		مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من راتنج
				34	ميلاميني

القيم داخل الأقواس للهادة المصلّدة بالتشغيل خواص النحاس والألومنيوم

التمدد الطولي	معامل التوصيل الحراري	الحرارة النوعية	درجة الانصهار	صلادة برينل	انفعال الكسر	مقاومة الشد	المعامل الحراري	الموصلية	المقاومة النوعية	الكثافة	
$\frac{mm}{m\cdot K}$	J cm·s·K	J g·K	°C	daN mm²	%	daN mm²	1 K	$\frac{S \cdot m}{mm^2}$	$\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$	kg/dm³	
0,017	3,94	0,39	1084	40 (90100)	> 38 (42)	2124 (4045)	0,0039	56	0,0178	8,9	نحاس
0,023	2,09	0,88	658	1525 (4060)	4530 (82)	710	0,0036	33	0,0303	2,7	ألومنيوم

أسلاك متماثلة الوزن، طول كل منها 1m.

أسلاك متماثلة المواصلة ، طول كل منها 1m.

مساحة مقطع سلك ألومنيوم =3,3× مساحة مقطع سلك نحاسي =1,8× قطر سلك نحاسي قطر سلك ألومنيوم

مواصلة سلك ألومنيوم = 2× مواصلة سلك نحاسي

مساحة مقطع سلك ألومنيوم =1,7× مساحة مقطع سلك نحاس

قطر سلك ألومنيوم = 1,3× قطر سلك نحاسي =0,5× وزن سلك نحاسي

وزن سلك ألومنيوم

لتعليمات استخدام النحاس في الهندسة الكهربائية، أنظر VDE 0201 وللألومنيوم أنظر VDE 0202 (انظر صفحة ٩).

يجري تمييز أنواع الفولاذ ومواد المصبوبات (الحديد) برموز مكونة من حروف أبجدية وأعداد. ويكون أساس التسمية الرمزية للمادة هو المجموعة التي تنتمي إليها (انظر العرض العام على صفحة ١٥).

وتستكمل التسمية الرمزية للادة كالآتي:

في الفولاذ: بكتابة الحروف الأبجدية التعريفية قبل أساس التسمية الرمزية (رمز المجموعة):

أ) للدلالة على طريقة الصهر (مثال ذلك T = فولاذ توماس)

ب) للدلالة على خواص مميزة (مثال ذلك A = لا يتأثر بالتعتيق (الإزمان)) أو بكتابة ما يلى خلف رمز المجموعة:

ج) الرقم المميز الدال على الخواص المضمونة (مثال ذلك 9. = ضمان كامل للخواص الكهربائية والمغنطيسية)


د) الحرف الأبجدي المميز الدال على نوع المعاملة الحرارية (مثال ذلك E = بتصليد غلافي)

في مواد المصبوبات تكتب الحروف الأبجدية التعريفية لنوع الصهر وللخواص الخاصة بعد رمز المصبوب (G-Gs) ويكتب الرقم المميز لطريقة الصهر والحروف الأبجدية المميزة لنوع المعاملة الحرارية في نهاية التسمية الرمزية .

									الميزة	بدية	الحروف الأبح					
			سبوب	ر المع	رمز				نوع المعاملة الحرارية يوضع الرمز بعد الرموز الرئيسية للتسمية)	.)	خواص مميزة مع الرمز قبل الرموز الرئيسية أو بعد رمز المصبوب مثل G-, GS)		سهر رموز الرئيسية رز المصبوب (G-, G)	أو بعد رم	وضع الر للتسمية	
	ر) د) ض) جائي	(عا. (أسو (أبيع رأبيع ركزي	ادي ت وق روق روق تبريد د الم	ر دم بوباد ر طر ر طر ر طر بالطر ، مرک	ره زه ره	حديد فولاذ فولاذ فولاذ حديد حديد حديد حديد حديد حديد حديد مصبور م	GG GF GTS STW	3	مطبّع ذو قابلية تشغيل ممتازة مصلّد غلافيا مصلّد مصلّد مصلّد سطحيا باللهب مصلّد سطحيا باللهب مشكل على البارد مراجع منترد مزال الإجهاد بالتلدين بدون معاملة حرارية	A B E G H HF HI K N NT S U V	اليتأثر بالتعتيق (الإزمان) سبة أكبر من الفوسفور أو الكبريت صف مختد المجريت المجريت المجريت المجريت المجريت المجريت المجريت المجريات المجر	G H K L L P Q I S U	كهربائي (بصفة كس ، الكهربائي ن الكهربائي ن	الفرن العا فرن الحث فرن القوس سيمنزمارتر التسويط لام توماس بوادق منقى بالهو	eele circle alor circle dele circle	B E F I LE M PP SS T TI W B Y
	برب	الض	عامل						عنصر السبيكة		دتها :	تب جو	غير السبائكي بر	فولاذ العدة	أنواع	تمييز
		100 10 4					AI, E	Be, B,	Ce, C, P, S, N Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr Cr, Co, Mn, Ni, Si, W		WS جودة خاصة	ة ثالثة			W 1 ودة أولى	ج
.1	.2	.3	مير 4	.5	الرق 6.	.7	.8	.9	مجال الضمان		صنيع السبائكية (الفولاذ ومواد					
+	+	+	+	+	+	+ +	+	+	الخضوع ببار الطي والإنبعاج ومة الصدم الثلمي ومة الحرارة أو الكلال اص كهرومغنطيسية	اخت مقار مقار	النسبة المفوية في عامل ضرب للميزة بالحرف x) ، يكون لا للواحد الصحيح (باستثناء	بة الخلم	بع السبائكية عالي	واد التصني ب لجيع	 حالة م	معين وفي عامل

أمثلة: ASt 42.1 = فولاذ لا يتأثر بالتعتيق (الإزمان) ذو مقاومة شد قدرها 42 daN/mm² ، بضمان لحد الخضوع . C15E = فولاذ مصلد غلافيا يحتوى على 0,15% كربون في الغلاف المصلد .

E 13 Cr V 5 3,8 = فولاذ فانديوم كروم كهرباني يحتوي على 0,13 C, 1,25 Cr, 0,3 V بضمان لمقاومة الحرارة.



			-		لبقا					¢ .	,	(الأنواع					
	صنعا				منته			1	11 212 1	1 1 1			کمیة				. 11 .	
. 1			ح ال		1 0	Las		رستخدام	وامتله لل	الخواص			لـكربون رە		σ ₈		رتبة الجودة	
-	7) 6) 5)	4)	3)	2)	-				111-		1 51	0/0	%	daN/mm²	3	2	1
	• •					•				متطلبات			-	18	3350		St 33-2	St 33-
1	_					9	م حدادي)	لساخن (لحا						27			USt 34-2	USt 34 -
	0 0				0		: 1.:1	ة كماش وأطواق ا	والأعد	المسامير	لصناعه	ويصلح	0,17	28	3442		RSt 34-2	RSt 34 -
+		1	+	-	-						84	1		-				
D		•	-	•	•	•		لتركيبات البر									USt 37 – 2	USt 37 -
			"")			")	ومسايد	هزة والمسامير		عه الشم ات الملح							RSt 37 – 2	RSt 37 -
+		-			•	-							0,20	25	3745			
1		-	-	•						اللثني وا							RQSt 37 – 2	
1	0 0	-						، عربات النق			0	7				QSt 37 - 3		
							التحويل)	ان (مقصات	عمل قضب		**						USt 42 - 2	US1 42
+	-	-	-	_	_						الحديدية	للسلك	0,25	22	4250		RSt 42 – 2	RSt 42
									لحنى	ا للثني وا	بة جيدة	ذو قابلي				QSt 42 - 3		
									77	**						St 46 - 3	RQSt 46-2	
T		T						للأجزاء المشغ									THE	St 50 -
							ات والأعدة	لأذرع والمرتك					0,30	20	5060			
										لكباسان							St 50 - 2	
							ضها	عال عند تعر										
1	0				•					تزاز المتو			0,20	22	5260	PSt 52 – 3		
1				•	•			F.,	-	ا للثني وا						QSt 52 – 3		
								لاستعمال في الأ	-								100	
1	• •			•	•		وس الدودية .						≈ 0,40	15	6072		St 60 – 2	St 60 -
							ن	بيعية وللدلاف					1					
	• •		_						غيل	عدد التش	ببات و	والإسطه	≈ 0,50	10	7085		St 70 – 2	
12,5	إلى	3 (ع مز	صاج	(5	12,5	ريض حتى 2,5 صب) حتى من 2,5 وفولا		اطع بسُم حتى 25	ولاذ مق من 12,5	12 4) ف ج أكبر	من 5, 6) صا	3 عالية	2 متوسطة متوفرة	1 صغيرة غير			جهادات
12,5 20	إلى ا من 12,5) 3 أكبر أكبر	ځ مز ريض اکبر	صاج ح ع ب)	(5 	12,5 د م يرة (صب) حتى من 2,5 وفولا ناطع بسُمك وت	ك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ••) فولاذ مة	اطع بسُم حتى 25 أخرى . بن 12,5	ولاذ مق من 12,5 صاج اا ن أكبر م	12 4) ف ج أكبر سات ال ``ذ قضبا	من 5,ا 6) صا 8) قيام •) فولا		متوسطة متوفرة بصورة محدودة	صغيرة غير متوفرة رديئة	على البارد	، بالإنصبار ن ضد الكسر كا	جهادات لمبة اللحا. عن الأما
12,5 20 St 5	إلى ا من 12,5 10-2	3 (اکبر من من	أ مر مر	صاح ح ع بب) ن ابن	(5) سطح (عص رعص	12,5 `ذ م يرة (يرة (صب) حتى من 2,5 وفولا	ك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ٠٠) فولاذ مف صب R (محما	اطع بسُم حتى 25 أخرى . ىن 12,5 ىلوب الع	ولاذ مقا من 12,5 صاج اا ن أكبر م خدم أس	12 4) ف ج أكبر سات ال ``ذ قضبا لذ: يست	من 5, 6) صار 8) قيا (*) فولا ملاحظ	عالية	متوسطة متوفرة بصورة	صغيرة غير متوفرة		، بالإنصبار ن ضد الكسر كا	
12,5 20 St 5	إلى ا من 12,5 0-2 ودة 3	، 3 أكبر من من الجو	ع مز ريض أكبر نداء رجة	صاح ح ع بب) د ابن ت د	5) سطح (عص بولاد ذاب	12,5 ذ م يرة (يرة (ولاذ	صب) حتى من 2,5 وفولا ناطع بسُمك وتر .) جميع أنواع لجميع أنواع الف	لك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ٠٠) فولاذ مف سب R (مخا بداً خاصاً)	اطع بسُم حتى 25 لأخرى . بن 12,5 لموب الع مخمد تخمي	ولاذ مقا من 12,5 صاح ال ن أكبر م خدم أس	12 4) فا ج أكبر سات الا د قضبا لمة: يست ب الصب	من 5, 6) صا- 8) قيامً •) فولا ملاحظ وأسلوب	عالية	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة	على البارد الساخن	، بالإنصهار ن ضد الكس كيل على على	جهادات بلية اللحا. دى الأما بلية التش
12,5 20 St 5	إلى ا 12,5 من 0-2 عودة ودة 3	، أكبر من من الجو	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ح ع بب) د ابن ت د	5) سطح (عص بولاد ذاب	12,5 ذ م يرة (يرة (ولاذ	صب) حتى من 2,5 وفولا ناطع بسُمك وتب للع أنواع ألميع أنواع	لك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ٠٠) فولاذ مف سب R (مخا بداً خاصاً)	اطع بسُم حتى 25 لأخرى . بن 12,5 لموب الع مخمد تخمي	ولاذ مقا من 12,5 صاح ال ن أكبر م خدم أس	12 4) فا ج أكبر سات الا د قضبا لمة: يست ب الصب	من 5, 6) صاء 8) قياء •) فولا ملاحظ وأسلوب ئكي بسُ	عالية متوفرة	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة	على البارد الساخن	، بالإنصبار ن ضد الكسر كا	جهادات يلية الخا. دى الأما يلية التش واح الم
12,5 20 St 5	الى ا 12,5 من 0-2 ع ودة 3 عة رق	، 3 أكبر من الجو الوح الرمز	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع	(5 سط ع (عص ولاد ذار دار	12,5 `ذ م يرة (يرة (الف ولاذ واصف	صب) حتى من 2,5 وفولا الطع بسُمك وته أنواع الفراع ا	ك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ١٠٠) فولاذ من سب R (مخم بدأ خاصاً)	اطع بسُم حتى 25 أخرى . أخرى الأوب الع للوب الع مخمد تخمي 3 mm	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من اكبر م الكبر م الكبر م الكبر م الكبر م الكبر من قل من قل من	12 4) فا (4 5) فا (5 4 5) فا (5 5) في الحال المال الم	من 5. منا 6. (6) صا- (8) قيام (9) فولا (9) فولا حظ (9) فولا حظ (9) فولا على الله (1) فولا على الله (1) فولا الله	عالية متوفرة بر السبا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو	على البارد الساخن ليق من أن	، بالإنصهار ن ضد الكس كيل على على على	جهادات لية الخا. في الأما للية التش واح الم
12,5 20 St 5	الى ا 12,5 من 10-2 و ودة 3 و حة رقا اصفة	، أكبر من الجو الجو المرمز الموا	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع	(5 سط ع (عص ولاد ذار دار	12,5 `ذ م يرة (يرة (الف ولاذ واصف	صب) حتى من 2,5 وفولا ناطع بسُمك وتر .) جميع أنواع لجميع أنواع الف	ك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ١٠٠) فولاذ من سب R (مخم بدأ خاصاً)	اطع بسُم حتى 25 لأخرى . بن 12,5 لموب الع مخمد تخمي	ولاذ مقا من 12,5 صاح ال ن أكبر م خدم أس	12 4) فا ج أكبر سات الا د قضبا لمة: يست ب الصب	من 5, 6) صاء 8) قياء •) فولا ملاحظ وأسلوب ئكي بسُ	عالية متوفرة بر السبا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو	على البارد الساخن	، بالإنصهار ن ضد الكس كيل على على على	جهادات للبة الخا. للبة التش واح الم الواح الصاح
12,5 20 St 5	الى ا 12,5 من 0-2 ع ودة 3 عة رق	, 3 , أكبر من الجو الرمز الموا	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع	(5 سط ع (عص ولاد ذاب ذاب	12,5 `ذ م يرة (يرة (الف ولاذ واصف	صب) حتى من 2,5 وفولا الطع بسمك وته أبواع الفاح الفاع الفاع الفاع الفه طبقا للم	ك وتيرة (ع 7) صاج أكبر ١٠٠ فولاذ من سب R (مخما بداً خاصاً) درجة ا-	اطع بسُم حتى 25 أخرى . أخرى . 12,5 للوب الع مدد تخمي 3 mm	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من اكبر م الكبر م أكبر م أكبر م الكبر RR (قل من الكبر	4 12 4) فا بيا المراب	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة بر السبا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي مقاور	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة فواع الفو	على البارد الساخن ليق من أذ إنجاز السطع	، بالإنصبار أن ضد الكند كيل على صحاح الرق	جهادات لية الخا. في الأما للية التش واح الم
12,5 20 St 5	الى ا 12,5 من 10-2 عددة ودة 3 عددة حة رقاطبة اصفة	3 ، أكبر ، أكبر ، من الجول الموال القول الموال القول	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع	العصمطع العصمولاذ العصم المعام المعام المعام العصم العصم العصم المعام المعام المع المعام المعام العام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام الصعيم المعام	12,5 (ذ م الذ م الدو (ولاذ واصف	صب) حتى من 2,5 وفولا الطع بسمك وته أبواع الفائد المجيع أنواع الفائد المجيع أنواع الفائد ومجال الا	ك وتيرة (ع (عرة المرة المراقبة المراقب	اطع بسُم حتى 25 أخرى . أخرى . 12,5 للوب الع مدد تخمي 3 mm	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من اكبر م الكبر م أكبر م أكبر م الكبر RR (قل من الكبر	4 12 4) فا بيا المراب	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة مة مة لد السبا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي مقاور	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة فواع الفو	على البارد الساخن ليق من أذ إنجاز السطح لدن في الصد	ر بالإنصهار ن ضد الكس كيل على على صاح الرق طريقة	جهادات لية الخام لية التش لية التش واح الم الواح الصاح الرقيق
12,5 20 St 5	الی ا 12,5 0-2 ودة 3 ودة 3 اصفة اصفة	3 ، أكبر ، أكبر ، من الجول الموال القول الموال القول	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع	رة المسطع المسط	12,5 (ذ م اذ م الفلاذ واصف واصف	صب) حتى من 2,5 وفولا المع بسمك وت المام ا	ك وتيرة (ع (عرة المرة المراقبة المراقب	اطع بسُم حتى 25 أخرى . بن 12,5 لكوب العوب العوب العدب العدب مخمد تخمي عمد تخمي	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من الحر م الدن الحر م الدن الحر م الدن الحر م الدن الدن الدن الدن الدن الدن الدن الدن	الم 12 هـ) فا الم 12 الم الم 12 الم	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة مة مة لد السبا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي الش الش	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو	على البارد الساخن ليق من أذ إنجاز السطح يدن في الصنا إجم	ر بالإنصهار ت ضد الكد كيل على على طريقة طريقة صاح مل	جهادات لية الخا. كى الأما لية التش الواح الوساج الرقيق الرقيق Si 1001
12,5 20 St 5	الی ا 12,5 0-2 ودة 3 ودة 3 اصفة اصفة	3 (أكبر من من من الجوم الحم الجوم	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح نولاذ ذاب ذاب دام	12,5 (ذ مرد (د مرد (و الله الله الله الله الله الله الله ال	صب) حتى من 2,5 وفولا الطع بسُمك وته أبواع الفا المحليم أبواع الفا المحليم الموادة ومجال الا المحليم ا	اك وتيرة (ع وتيرة (ع المرة ال	اطع بسُم حتى 25 أخرى . بن 12,5 لكوب العوب العوب العدب العدب مخمد تخمي عمد تخمي	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من الحر م الدن الحر م الدن الحر م الدن الحر م الدن الدن الدن الدن الدن الدن الدن الدن	الم 12 هـ) فا الم 12 الم الم 12 الم	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة مة مة لد السبا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي الش الش	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو الفواع الفو	على البارد الساحن انجاز السطح دن في الصد إجع الى من قشور	ر بالإنصبار ن ضد الكس كيل على على على صريقة طريقة طريقة على =01	جهادات لية الخا. لية التشالية واح الع الواح الواح الرقيق الم 1001 Sr 1002
12,5 20 St 5	الى	3 ، من أكبر من الجو الرمز القراعز 23 العو	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح نولاذ ذات ذات دام اللب	12,5 (ذ مرد (المرد () (المرد (المرد () () () () () () () ()	صب) حتى من 2,5 وفولا بسُمك وته أبواع الفه المحمد أنواع الفه المحمد المح	اك وتيرة (ع رائيرة (ع المرة ا	اطع بسُم حتى 25 أخرى . بن 12,5 لكوب العوب العوب العدب العدب مخمد تخمي عمد تخمي	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من الأبر م الأبر م الأبر م المن المن الأبر م المن المن المن المن المن المن المن ال	الم 12 هـ) فا 12 الم	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة مة د الخ السب ² daN	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي الش مقاو الش	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو الفواع الفو	على البارد الساخن أيق من أذ إنجاز السطح يجع الل من قشور الل من قشور	الإنصبار ت صد الكسا كيل على الرقا صلح الرقا صلح الرقا صل يقة صل يقال الكسار	جهادات الخار . ي الأما لية التش التش التش التش الواح الوقيق الوق
12,5 20 St 5	الی ا 12,5 من 12,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 ، من أكبر من الجو الرمز القراعز 23 العو	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	رعص المحلق نولاذ دار دار الب	12,5. 12,5 (° c a a a a a a a a a a a a a a a a a a	صب) حتى من 2,5 وفولا الطع بسمك وت الفاع ا	اك وتيرة (ع وتيرة (ع المرة ال	اطع بسُم حتى 25 أخرى . 12,5 نن 12,5 خد العوب العوب العدب مثد تخمي 3 mm 8	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من الحر م الدن الحر م الدن الحر م الدن الحر م الدن الدن الدن الدن الدن الدن الدن الدن	الم 12 هـ) فا الم 12 الم الم 12 الم	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة مة د الخ السب ² daN	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي الش الش	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو الفواع الفو	على البارد الساخن أيق من أذ إنجاز السطح الجع الل من قشور الل من قشور اللح محسن	الإنصهاد ت ضد الكد كيل على على الرق طريقة طريقة طريقة على =01 مد =02 خ =03 خ =03	جهادات الخام المية الخام المية التشار المية التشار المية ال
12,5 20 St 5	الى الله الله الله الله الله الله الله ا	3 ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	رة المسطح في المسطح ال	12,5 الذ م الدند ادند الدند اددد الدند اددد الدند الدند الدند اددد اددد ادددد ادددد اددددد ادددددددد	صب) حتى المنطق بسمك وته المنطق المنط	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحارة ا	اطع بسُم حتى 25 أخرى . 12,5 نن 12,5 كلوب العوب العدب العدب مثمد تخمي عثمد تخمي 8	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من الأبر م الأبر م الأبر م المن المن الأبر م المن المن المن المن المن المن المن ال	الم 12 هـ) فا 12 الم	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة مة د الخ السب ² daN	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي الش مقاو الش	صغيرة غير متوفرة بديئة مكنة نواع الفو اديق الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أن السطح ا	ي بالإنصهار ت ضد الكد كيل على على على طريقة طريقة طريقة = 02 = 03 = 03 = 04 = 05	جهادات لية الخا لية التشا واح الم الواح الواح الواح الرقيق الم 10 00 St 10 03 St 12 03 St 12 04 St 12 05
12,5 20 St 5	الى ا 12,5 12,5 10-2 3 قودة 3 قودة المحقة المحقة St III St V	3 ر من من من الجرمز الموا الم	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12.5 من الله الله الله الله الله الله الله الل	صب) حتى من 2,5 و و و و لا الطع بسمك و ته المحلي و ته الواح الف المحلي الواح الف المحلي الواح الف المحلي ا	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحاب ال	اطع بسُم حتى 25 خرى . 12,5 ب خوب الع عدد تخمي هذد تخمي 90 0,06	ولاذ مق من 12,5 من 12,5 ما کر ن أكبر م يخدم أس ها AR P %	د الكبر الك	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6) قيام 6 قيام ملاحظ ملاحل ملاحظ ملاحل ملاحظ مل	عالية متوفرة متوفرة ما السباد د الجاسباد د الجاسباد 28	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الش مقاور الش الش2	صغيرة غير متوفرة بديئة مكنة نواع الفو اديق الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أن السطح الساحة السطح السطح المتناز السطح السطح عتاز السطح عتاز السطح عتاز السطح عتاز الله من قشور الله الله من قشور الله الله الله الله الله الله الله الل	الإنصبار ت ضد الكسا كيل على الرقا على الرقا صدا ح الرقا طريقة صدا = 01 ح = 03 خ = 03 خ = 04 س = 05 خ = 03	جهادات لية الخا. ك الأما لية التش الواح الواح الوقق الرقيق St 10 03 St 10 03 St 12 03 St 12 04 St 12 05 St 13 03
12,5 20 St 5	الی ا 12,5 12,5 100-2 3 قصودة 3 قصودة	3 (أكبر من من الجواد المواد	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12,5 الفد مدرة (المدرة (المدرة (المدرة (المدرة (المدرة المدرة (المدرة ال	صب) حتى من 2,5 وفولا من 2,5 وفولا الطع بسُمك وته المحليع أنواع الفه طبقا للم وحال الا عالي الته المحلية الله المحلية ومجال الا المحلية الله المحلية المحلية المحلية الله المحلية المحلية الله المحلية المحل	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحاب المحب ال	اطع بسُم حتى 25 أخرى . 12,5 نن 12,5 كلوب العوب العدب العدب مثمد تخمي عثمد تخمي 8	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من الأبر م الأبر م الأبر م المن المن الأبر م المن المن المن المن المن المن المن ال	الم 12 هـ) فا 12 الم	من 5, ما 6) صا 6) صا 6) صا 6) صا 6 قياد ما 6	عالية متوفرة متوفرة ما السباد د الجاسباد د الجاسباد 28	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة لاذ غي الش مقاو الش	صغيرة غير متوفرة بديئة مكنة نواع الفو اديق الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن السطح الساحة السطح عسن السطح عسن السطح عسن السطح عسن السطح عسن	الإنصبار على	المحادات المحادات التشارط المحادات التشارط المحادة ال
12,5 20 St 5	الی ا 12,5	3 (من من من الجو الجو الجو الجو الكرمز الك	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12,5 الفد المداد المدا	صب) حتى من 2,5 و و و لا الطع بسمك و ته المحلي الواع الف المحلي الواع الف المحلي الواء الف المحلي ا	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحب الم	اطع بسُم حتى 25 خرى . 12,5 ب خوب الع عدد تخمي هذد تخمي 90 0,06	ولاذ مق من 12,5 من 12,5 ما کر ن أكبر م يخدم أس ها AR P %	د الكبر الك	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6) قيام 6 قيام ملاحظ ملاحل ملاحظ ملاحل ملاحظ مل	عالية متوفرة متوفرة ما السباد د الجاسباد د الجاسباد 28	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الش مقاور الش الش2	صغيرة غير متوفرة بديئة مكنة نواع الفو اديق الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن السطح السلم من قشور السطح عسن السلم عساز السطح عساز السلم عساز السلم عساز عساز السلم السلم عساز السلم	الإنصبار على	المن الله الله الله الله الله الله الله الل
12,5 20 St 5	الی ا 12,5 من 12,5 من 10–2 عقد رقا عقد رقا السفة رقا الما السفة الما الما الما الما الما الما الما الم	3 ر من من من الجوا الجوا الجوا الموا المو	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح دولاد دات دات دات دات دارم	12.5 مرة (أد مرة (صب) حتى المنطق بسُمك وت المنطق المنط	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحب الم	اطع بسُم حتى 25 خرى . 12,5 ب خدر الم شد تخمي شد تخمي م 0,06 0,05	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من المر ن أكبر م المر ن أكبر	د الكبر الك	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6) صاح 6) قیار مار حف و اللوب مار حف و اللوب مار حف مار حف مار حف مار حف مار	عالية متوفرة مة مة ما ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الش مقاو الش مقاو الش مقاو الش مقاو الش مقاو الش المسع	صغيرة غير متوفرة بديئة مكنة نواع الفو اديق الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن السطح الساحة السطح عسن السطح عسن السطح عسن السطح عسن السطح عسن	الإنصبار على	الم الله الله الله الله الله الله الله ا
12,5 20	الی ا 12,5	3 ر من من من الجوا الجوا الجوا الموا المو	ر من ريض أكبر نداء درجة رجة	صاح ع (بب) (ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابنا ابن	5) سطح دولاد دات دات دات دات دارم	12,5 الفد المداد المدا	صب) حتى المنطق بسُمك وت المنطق المنط	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحب الم	اطع بسُم حتى 25 خرى . 12,5 ب خوب الع عدد تخمي هذد تخمي 90 0,06	ولاذ مق من 12,5 من 12,5 ما کر ن أكبر م يخدم أس ها AR P %	د الكبر الك	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6) قيام 6 قيام ملاحظ ملاحل ملاحظ ملاحل ملاحظ مل	عالية متوفرة مة مة ما ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الش مقاور الش الش2	صغيرة غير متوفرة بديئة مكنة نواع الفو اديق الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن السطح السلم من قشور السطح عسن السلم عساز السطح عساز السلم عساز السلم عساز عساز السلم السلم عساز السلم	على الإنصبار على	المحادات الله الله الله الله الله الله الله ال
112,8 220 St 8	الی ا 12,5 ر من 12,5 ر من 10–2 3 قدرة 10–3 3 قدرة 11–3 كلية 12–3 كلية 13–4	3 ر من من من الحوا الحو) مرز ریضر اکبر نداء رجات	صاح (بب (ابن (ابن (623	5) سطح دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار	12.5 مرة (الأد مرة (الله مرة (الله مرة (الله مرة (الله مرة ا	صب) حتى المنطق بسُمك وت المنطق المنط	ك وتيرة (ع وتيرة (ع الله وتيرة (ع الله الله الله الله الله الله الله الل	اطع بسُم حتى 25 خرى . 12,5 ب خدر الم شد تخمي شد تخمي م 0,06 0,05	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من المر ن أكبر م المر ن أكبر	د الم	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6 قيام 6 قيام 6 قيام ملاحظ ملاحل ملاحظ ملاحل ملاحظ مل	عالية متوفرة مة السباب السبا السبا السبا السبا السبا السبا السباب السبا السبا السبا السبا الما السبا السبار الما السبار السبار السبار السبا السبار السبا السبا السبار السبا السبار السبا السبا السبار السبار السار السبار السبار السار ا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الش مقاو الش مقاو الش مقاو الش السم	صغيرة غير متوفرة رديئة مكنة نواع الفو الأكسيد الأكسيد الأكسيد	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن في الصن الساحن السطح متاز السطح الس	على الإنصبار على	جهادات الله الله الله الله الله الله الله ال
12,8 20 St 8	الی ا 12,5 ر من 12,5 ر من 10–2 3 قدرة 10–3 3 قدرة 11–3 كلية 12–3 كلية 13–4	3 روب من من من الحوال الموال) مرز ریضر اکبر نداء رجات	صاح (بب (ابن (ابن (623	5) سطح دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار	12.5 مرة (الأد مرة (الله مرة (الله مرة (الله مرة (الله مرة ا	صب) حتى المنطقة بسُمك وتر المنطقة الم	ك وتيرة (ع وتيرة (ع الله وتيرة (ع الله الله الله الله الله الله الله الل	اطع بسُم حتى 25 خرى . 12,5 ب خدر الم شد تخمي شد تخمي م 0,06 0,05	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من المر ن أكبر م المر ن أكبر	د الم	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6 قيام 6 قيام 6 قيام ملاحظ ملاحل ملاحظ ملاحل ملاحظ مل	عالية متوفرة ما السبا ما السبا ما السبا عالية عاله عاله عاله عاله عاله عاله عاله عاله	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الش مقاو الش مقاو الش مقاو الش السم	صغيرة غير متوفرة متوفرة مكنة مكنة مكنة الفواع الفو الأكسيد المسالة ال	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن الساحن السطح الساحن السطح ممتاز السطح السطح ممتاز السطح السط	على	جهادات الله الله الله الله الله الله الله ال
12,8 20 St 8	الی ا 12,5 00-2 23 قصودة 3 25 قصودة 3 3 قصودة	3 روب من من من الحوال الموال) مرز ریضر اکبر نداء رجات	صاح (بب (ابن (ابن (623	5) سطح دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار	12.5 مرة (الأد مرة (الله مرة (الله مرة (الله مرة (الله مرة ا	صب) حتى المنطقة بسُمك وتر المنطقة الم	ك وتيرة (ع وتيرة (ع الله وتيرة (ع الله الله الله الله الله الله الله الل	اطع بسُم حق 25 خرى . 12,5 بُ خرى . 3 mm هند تخمي 96 0,06	ولاذ مق 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من اکبر م الله الله الله الله الله الله الله ال	د الم	من 5. مار 6) صاح 6) صاح 6) صاح 6) قيام 6 قيام و المرحظ ملاحظ ملاحل ملاحظ ملاح	عالية متوفرة ما السبا ما السبا ما السبا عالية عاله عاله عاله عاله عاله عاله عاله عاله	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الشامقاو الشامة الشامة الشامة	صغيرة غير متوفرة متوفرة مكنة مكنة مكنة الفواع الفو الأكسيد المسالة ال	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن في الصن الساحن السطح متاز السطح الس	على	الم
12,8 20 St 8	الی ا 12,5 0 – 2 3 قصد 3 قصد 5 رق 5 الله 5 الم 5 ا	3 روب من من من الحوال) مرز ریضر اکبر نداء رجات	وصاب (ببب) (د. ابن 623	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12.5 مرة (الأد مرة (الأد مرة (الله و الله الله و الله الله الله و الله الله	صب) حتى المن وربي المن وربي المن وربي المن وربي المن وربي المن المن المن المن المن المن المن المن	ك وتيرة (ع وتيرة (ع المحب الم	اطع بسُم حق 25 خرى . الأخرى . الإب الع الوب الع المد تخمي المد تخمي المد تخمي المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد المد	ولاذ مة 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من الأبر م المحدم أس المحدم أس المحدد أس المحدد أس المحدد المح	الم	من 5. مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار حفا أو المر حفا وأسلوب مار حفا مار مار مار مار مار مار مار مار مار ما	عالية عالية متوفرة متوفرة السبا عالية متوفرة من السبا عالية	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الشامقاو الشامقاو الشامقاو الشامقاو المامة لا	صغيرة غير متوفرة متوفرة مكنة مكنة مكنة الفواع الفو الأكسيد المسالة ال	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن الساحن السطح الساحن السطح ممتاز السطح السطح ممتاز السطح السط	على	الم الله الله الله الله الله الله الله ا
12,8 20 St 8	الی ا 12,5 00-2 33 قصور 33 قصور 35 رقا 35 الا 35 الا 35 الا 35 الا 35 الا 36 ال 36 الا 36 ال 36 ا 36 ال 36 ال 36 ال 36 ا 36 ا 36 ا 36 ال 36 ا 36 ا 36 ا 36 ا 36 ا 36 ا 36 ا 36 ا	3 روب من من من الحوال) مرز ریضر اکبر نداء رجات	623 623	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12.5 مرة (الأد مرة (الأد مرة (الله و الله الله و الله الله الله و الله الله	صب) حتى المن وربي المن وربي المن وربي المن وربي المن وربي المن المن المن المن المن المن المن المن	لك وتيرة (ع وتيرة (ع الله وتيرة (ع الله الله الله الله الله الله الله الل	اطع بسُم عدد على الله عدد الله الله الله الله الله الله الله ال	ولاذ مة 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من اكبر م المحدم أس المحدد أس	الم	من 5. مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار حف الله قيار مار حف والسلوب مار حف مار	عالية عالية متوفرة متوفرة السبا عالية متوفرة من السبا عالية	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الشامقاو الشامة الشامة الشامة الشامة الشامة المامة المامة	صغيرة غير متوفرة متوفرة مكنة مكنة مكنة الفواع الفو الأكسيد المسالة ال	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن الساحن السطح الساحن السطح ممتاز السطح السطح ممتاز السطح السط	على على الأنصبار على المرقة على	جهادات الخار الحال التشار الخار التشار التش
12,8 20 St 8	الی ا 12,5	3 ر من من االحوا الرمز الرمز الاموا الاعوا الاعوا الاعوا الاعوا الع الموا الموا الموا الموا الما الما لاال الما الما الما الما الم) مرز ریضر اکبر نداء رجات	623 623	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12.5 مرة (الأد مرة (الأد مرة (الله و الله الله و الله الله الله و الله الله	صب) حتى المنطق بسُمك وتر المنطق المن	لك وتيرة (ع وتيرة (ع الله وتيرة (ع الله الله الله الله الله الله الله الل	اطع بسُم عدد على الله عدد الله الله الله الله الله الله الله ال	ولاذ مة 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من الأبر م الله الله الله الله الله الله الله ال	الله الله الله الله الله الله الله الله	رة من 5. مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار حف أو المر	عالية عالية متوفرة متوفرة السبا عالية متوفرة من السبا عالية	متوسطة متوفرة بصورة محدودة محدودة الشامقاو الشامقاو الشامقاو الشامقاو المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة	صغيرة غير متوفرة عير رديئة مكنة مكنة الفواع الفو الأكسيد الأك	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن الساحن السطح الساحن السطح ممتاز السطح السط	على على على الأنصبار على	الية الخار الية الخار الية الخار الية الخار الية التشار ال
St E	الی ا 12,5 0 – 2 3 قصد 3 قصد 5 رق 5 الله 5 الم 5 ا	3 ر من من من الجوار المرمز المرمز المرمز الموار ال) مرز ریضر اکبر نداء رجات	623 623	5) سطح نولاذ ذات ذات دام الب	12.5 مرة (الأد مرة (الأد مرة (الله و الله الله و الله الله الله و الله الله	صب) حتى المنطق بسُمك وتر المنطق المن	تورة (ع وتيرة (ع وتيرة (ع المحب المح	اطع بسُم عدد على الله عدد الله الله الله الله الله الله الله ال	ولاذ مة 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من 12,5 من اكبر م المحدم أس المحدد أس	الم	من 5. مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار 6 مار حف الله قيار مار حف والسلوب مار حف مار	عالية متوفرة متوفرة السبا عالية متوفرة ما السبا عالية ما السبا عالية عا	متوسطة متوفرة بصورة محدودة متوفرة الشامقاو الشامة الشامة الشامة الشامة الشامة المامة المامة	صغيرة غير متوفرة عير رديئة مكنة مكنة الفواع الفو الأكسيد الأك	على البارد الساحن أيق من أذ إنجاز السطح الساحن الساحن السطح الساحن السطح ممتاز السطح السطح ممتاز السطح السط	على	عبدادات الخار المنافقة التشافقة التشاف



				4	المغنطيسية	، الخواص	ت) ذات	سبوكار	ت (الم	المصبوبا	مواد			
DIN 16	فات 81	بقا للمواص	ط							(7,	افة 85 kg/dm³	ولاذ (الكث	ات الفو	مصبوب
-1		c .!!		(Te	B بوحدة (esla	المغنطيسي	الحد	5	فعال الكس	إز	مقاومة الشد	ىقا	لتجاري ط	الرمز ا
ام	لاستخد	النوع وا		B 100	B 50	B 25	B 12,5*		0/0		daN/mm²		ات 17006	
		ن قابل الح اصناعات		1,70	1,55	1,40	-		25 22		38 45		Gs - 38 Gs - 45	
		بقا للمواص								(724	لكثافة g/dm³	مادی ۱		
		وعية خاه								(7,2.5		ر ددي را	5-5-	
	هر بائية			0,95	0,80	0,60	0,40		-		10		GG-10	9
DIN 16	فات 92	بقا للمواص	ط							(7,4	كثافة kg/dm³	طروق (ا	الزهر ال	حدید
، للطر ف ن		ة عادية د زهر ممت		1,20	1,10	1,00	-		63		3436 3642		GTW - 35	
		ة عادية د زهر ممتا		1,35	1,25	1,15	-		12		35		GTS – 35	-9
									12,5 A	شدته A/cm	بحال مغنطيسي	نطیسی فی ا	الحث المغ	=B 12,
DIN 46	ىات 400	قا للمواصة	طية								والمحولات			
عبر عبر			-			incv :	مقادير الفق		 السُمك بوح		1	المواقدة ا		الواح ا
اف % پيا	المضا تقر	سي	ث المغنطي (تسلا)	دنى للحد حدة T	الحد الأ "بو	رحدة	المغنطة بر Watt/kg 10000	×I	السمك بوح (mm) طول اللوح ا عرضه ط	الكثافة		النوع		نوع الصاح
Si	С	B 200	B 100	B 50		V15	V10	(n	بوحدة (mm			1 11 1 2 1		
1,0	0,08	1,98	1,73	1,60		7,2	3,6			7,8 (7,85)		المولدات العا	_	I 3,6
1,7		1,94	1,70	1,58		6,3	2,6		0,5	7,75 (7,8)	<u>ص</u>	سبائكي منخف , السبائكية	العناص	11 3,0
2,3		1,93	1,69	1,57		5,6	2,3		1000×		1	ر سبائکی متوسد		III 2,6
2,7		1,90	1,67	1,55	5 1,45	4,9	2,0		2000	7,65 (7,7)		ر السبائكية	_	III 2,3 III 2,0
3,4	0,7					4,0	1,7			(7,6)**				IV 1,7
3,9						3,7	1,5			(7,0)				IV 1,5
3,4						3,6	1,45			(7,6)		سبائكي عالي		IV 1,45
3,9		1,85	1,65	1,58	5 1,43	3,3	1,3		0,35			ر السبائكية	العناص	IV 1,3
4,3						2,7	1,1		750x 1500	(7,55)			- 8	IV 1,1 IV 1,0
					الأكسيد.			= كثافة		القم سا	25 A/c	em . i	.: II.: L	
DIAL AL	204	1 11 10	1											
DIN 41	مات 301	قا للمواصة	طبا		• 7:1::N		(Audio tra	anstorn	ىيە (ners	ت السمع	ية للمحولا	المعنطيس	التصنيع	مواد
					لإنفاذية * ₂₀ 0 لب	ا ألواح الق		سماة	المقاومة	الكثافة	التركيب	الميز	s an	سنف
1	يز المصنه	رم		1	Ý.	1		اللو-			۱۶رسب	عدد		- Cerr
,			شريط	قلب	M 30M 102	M 20 M		mm)	النوعية $\left(\frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}\right)$			الخطوط	اللون	
			85	0	850	800	0.5	35 0,15	0,45	7,7		1		-
rafope	rm N1		80		_	_	0,0		0,45	7,7	من 2,5	,	أخضر	A 1
lyperm	1		-	-	≥ 700	-		35 0,2			إلى 4,5 Si	2	فاتح	A 2
			-	-	≥ 700	-	0,5	0,35 0,2	0,5	7,55	تقريباً	3		A 3
lyperm	3		μ ₅ ≧ '	700	≥ 1200		0,3	5 0,15	O.F.	7.55	من 3,5	2	- 1	C 2
lyperm	7		µ ₁₀ ≧	1400	≧ 1500		0,3	5	0,5	7,55	إلى 4,5 Si	3	ابيض	Ca
lyperm	36		2 00	0	2 000	1900)	0,05	0,65	8,15	من 36 إلى 40% Ni	1	أزرق	Di
ermen	orm 3601		≥ 17		≥ 1700	≥ 160		5 0,10	0,00	3,10	ابی ۱۸۱ 4090 تقریباً	2	فاتح	D 2
			≥ 16		≥ 1600	≥ 160		5 0,10			,			
lyperm	50		μ ₅ ≥ 2	500	-	-		0,05	0,45	8,25	≈ 50% Ni	-	-	F1
Mumeta	II/ Hyper	m 766	μ ₅ ≥ 16	000	$\begin{array}{l} \text{M 30} \\ \mu_{\text{B}} \geqq 9000 \\ \text{M 42M 012} \\ \mu_{\text{B}} \geqq 11000 \end{array}$	μ ₅ ≧8 0	00	5 0,20 0 0,05	0,45	8,6	≈75% Ni	1	أحمر فاتح	E 3

	المعادن اللاحديدية	
الاستخدام	الخواص	التسمية الرمز المحتصر
طبقا للمواصفات DIN 1708		نحاس (Cul) الكثافة 8,9 kg/dm ³
بوبات المعدنية ، ومنتجات الدلفنة		Contract Con
ببس والحدادة بالأسطمبات	لحني يتحمل الحرارة ويقاوم التآكل والك	
	كيُّميائي، ومقاوم للأحماض والقلويات. لا	س – D – Cu 99,75
	نأثر بالأملاح (باستثناء: كلوريد الأمونيوم	ت F – Cu 99,90 F – س
للاستخدامات ، عند طلب توافر		9 E C: 99.99
ة جيدة للتوصيل الكهربائي. النار وصناعة الأجهزة ومسامير المخانق		
يب، ومنتجات الدلفنة والكبس		
ادة بالإسطمبات، ٥= خال من		
يجين ،		س SD - Cu 99,8 SD - س SF - Cu 99,9 SF - س
للإستخدامات، عند طلب توافر	لنفس	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
ة جيدة للتوصيل الكهربائي.		SE - Cu 99,9 SE - w
يات الصهر بدرجات نقاوة عالية وخاصة		اس مبيط
اع ذات القابلية الجيدة للتوصيل الكهربائر	الأنو	ر الكتروليتي KE – Cu 99,9
طبقا للمواصفات DIN 1712	2,7 kg/dm³ ä	لألومنيوم (AIR) ، الألومنيوم النقي (AIR) الكثاف
صلات الكهربائية (خطوط التوصيل	- 10 3 - 3 - 3	
ئية وقضبان التجميع) والرقائق،		A 99,8 H
جهزة المنزلية ووصلات التركيبات		Al 99,7 H
ابيب وقضبان التشكيل والألواح وهياكل		Al 99,5 H
زة الراديو وعلب الحجب.		Al 98 H
بالثرميت .		AI 99,99 R
ضاء الإنتاج القفصية في محركات التيار		ومنيوم عالي النقاوة R R ومنيوم عالي النقاوة
ب الأطوار .		الومنيوم موصلات)
طبقا للمواصفات 1719 DIN		لرصاص (Pb) الكثافة 11.3 kg/dm³
اح المراكم والغلاف الرصاصي للكبلات		
نابيب، وموانع التسرب وأكسيد الرصاص		صاص نقى 99,985 (لألواح المراكم) Pb 99,985
قر وأكسيد الرصاص الأبيض وتكسية		بالإضافة إلى ذلك: تماسيح الرصاص
بيب بالرصاص ولعمل السبائك.		رصاص معاد صیره Pb 98,5
خدم في صناعة الأجهزة الكيميائية.		رصاص نحاسي نقي ا
طبقا للمواصفات 1704 DIN	JULIE	لقصدير (Sn) الكثافة ₹7.4 kg/dm
دير اللحام معدن هام للسبائك. ويستعمل		صدير 99,90 sn 99,90
مدرة الأسلاك وألواح الصاج (الصاج		صدير 99,75
بض)، ويورد على شكل رقائق القصدير	3 3	صدير 99,00 99,00
ت القصدير ويستخدم في صناعة		سدير 98,00 98,00
وات المنزلية والتحف الفنية .		MEG EL
طبقا للمواصفات DIN 1706	IN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	لزنك (Zn) الكثافة 7.1 kg/dm³ ≈
كترودات الخلايا الفولطائية، وبصورة		
ودة كموصل كهربائي، ويستعمل لجلفنة ك النحاس وحبال الفولاذ كا أنه معدن		0.
کی انتخاص وحیان اطور د به آب سیدن	*	
حي حاس الأصفر وسبيكة برونز المدافع الأحمر)		0. 0 3
عاس الا عنقر وسبيعة بروتر المداع الا الس	w)	نك معاد صهره مثل
MN 1701 - Ji al. II la la		رجة النقاوة: من 98,5 إلى 96,0 و Zn 97,5
طبقا للمواصفات DIN 1701 تخدم في صناعة المراكم (مراكم الحديد	SERVICE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	لنيكل الخام (Ni) الكثافة 8,8 kg/dm³ لنيكل الخام
لنيكل ومراكم (NC) والطلاء بالنيكل كا أنه		کل کر بونیلي
مدن هام للسبائك. يشترك في تكوين أهم		C - Ni 99,5 C - Ni 99,8
بائك المقاومات الكهربائية (النيكوليت	90 40	
لكونستنتان) وتصنع منه رقائق التكسية.		کل مستخلص بطریقة موند M - Ni 99,5 E - Ni 99,5
(July Comp	جاريا في صوره مسحوق أو كريات أو شرائط أو مكعبات أو أقراص مستديرة.	Maria de Caración
	شرائط او محبات او احراص مستديره.	كل إلكتروليتي E – Ni 99,8 كل مكعبات W – Ni 99



بير الحديدية DIN 1700	ر للمعادن غ	ب الرمز المختص	تركيد		
	أمثلة	بجدي المميز الأول	الحرف الأ	وز المعادن:	تبع التسلسل التالي لرم
AI=سبيكة ألومنيوم تحتوي على Mg Mg2 وأقل من Si %1	Mg 3 Si (سبوب (بصفة عامة			ولا: حرف أبجدي ب
-G = سبيكة ألومنيوم مصبوبة تحتوي على 3113,5% الم	Al Si 12	سبوب بالضغط سبوب مع التبريد ال		الاستخدام ب (رمز كيميائي +	التحضير ومجال نيا: رمز مميز للتركيد
G-Al Si سبيكة ألومنيوم مصبوبة تحتوي على 1,21,6% Cu 5 مصلدة بالتعتيق (الإزمان)	ي 5 Cu 1a و 5 6% Si	سبوب بالطرد المركزء دن محامل إنزلاقية	مع GZ عم GL	المئوية للوزن) ن الخواص الخاصة	رقم مميز للنسبة لثا: رمز مختصر لبيا
AI N= سبيكة ألومنيوم مطروقة ومة شد = 2nd daN/mm²	lg 3 F 17	يكة لحام صلد ورخو	L سب		(لحالة المعاملة ا الأدنى لمقاومة اا
التصنيف طبقا للمواصفات DIN 1718	النحاس	سبائك			
الله المواضفات DIN 1714 طبقاً للمواصفات DIN 1716	اصفات 17665/	لومنيومي طبقا للمو	برونز أ	واصفات DIN 1705	ونز قصديري طبقا للم
فأكثر سبيكة النحاس والرصاص (والقصدير) تحتوي على 14% هن فأكثر من النحاس وتصل نسبة الرصاص إلى 28% ونسبة القصدير إلى 10%، وهي سبيكة صب	تحتوي على %70 لومنيوم عادة إل	لنحاس والألومنيوم عاس وتصل نسبة الأ	دير سبيكة ا من النع	ر . تصل نسبة القص	يكة النحاس والقصدير با عادة إلى %20
سبيكة برونز المدافع Rg طبقا للمواصفات DIN 1705	So	الأصفر الخاص Ms	النحاس		حاس الأصفر Ms
ید	الألومنيوم والحد	ات DIN 1709 الطروقة طبقا صفر بإضافات من ز والنيكل، والسليكو إص معينة.	DIN السبائك ن نحاس أد لي والمنجني	تحتوي على أكثر مر نسبة الزنك عادة إ	مواصفات DIN 1709 مبائك الطروقة طبقا ائك النحاس والزنك 50 من النحاس وتصل 44 ونسبة الرصاص إل
و موصلية كهربانية جيدة (هي 21 24) غير مغنطيسي، لا يل المائية والغازية، ذو قابلية جيدة للتشغيل على البارد في اخن إذا كانت نسبة النحاس منخفضة، وإذا زادت نسبة ويقلل التسخين حتى التوهج من المقاومة.	ليل التاثر بالحال شكيل على الس قاومة والصلادة .ة النوابض .	ر المحمص ، كما انه ق ، ذا قابلية جيدة للذ عب العميق وتقل الم ة ، صلدة ، في صلاد	اخن والبخا رتفعة ، ويكور ، وقابلية السا ، نصف صلد	ئر بالماء البارد والد لة نسبة النحاس الم حاس يزداد الانفعال لات المادة: لدنة	نحاس الأصفر: يتأ: حا الن
ه الإضافات إلى تحسين خواص معينة للنحاس الأصفر بالمقارنه	%5، وتؤدي هذ	للنحاس إلى حوالي	اصر السبائك	تصل إضافات عا E-0 .	كثافة ≈ 8,9 kg/dm³ النحاس الكهربائي u
إرشادات عن الاستخدام والخواص	مقاومة الشد daN/mm²	الموصلية m Ω·mm²	%	الإضافات	الرمز المختصر
قضبان المبدلات الكهربائية ، ولفائف عضو الإنتاج والألواح والشرائط والأنابيب والقضبان والمقاطع الواجهية	_	>48		0,25 Ag وإضافات أخر	Cu Ag
خطوط التوصيل الهوائية وخطوط التوصيل الهوائية لحافلات التروللي (برونز 1). ذات تحمل أكبر لدرجات الحرارة المرتفعة	40 60	> 36 48		0,8 Cd وإضافات أخر	Cu Cd 0,7
للقضبان والكترودات مشغولات الحدادة بالإسطمبات اللحام والمقاطع الواجهية المشغلة بالبشق	40 60	> 36 48	1,1	1,1 Cd 1,5 Cd وإضافات أخرع	Cu Cd 1 Cu Cd 1,3
				0,8 Cd	


إرشادات عن الاستخدام والخواص	مقاومة الشد daN/mm²	الموصلية m Ω·mm²	الإضافات %	الرمز المختصر
قضبان المبدلات الكهربائية، ولفائف عضو الإنتاج والألواح والشرائط والأنابيب والقضبان والمقاطع الواجهية	-	>48	0,025 0,25 Ag وإضافات أخرى حتى 0,1	Cu Ag
خطوط التوصيل الهوائية وخطوط التوصيل الهوائية لحافلات التروللي (برونز 1). ذات تحمل أكبر لدرجات الحرارة المرتفعة	40 60	> 36 48	0,5 0,8 Cd وإضافات أخرى حتى 0,3	Cu Cd 0,7
للقضبان مشغولات الحدادة بالإسطمبات والكرودات والمقاطع الواجهية المشغلة بالبثق	40 60	>36 48	0.8 1,1 Cd 1,1 1,5 Cd وإضافات أخرى حتى 0,5	Cu Cd 1 Cu Cd 1,3
خطوط التوصيل الهوائية (برونز II)	40 60	> 36 48	0,2 0,8 Cd 0,2 0,8 Sn أو Mg أو	Cu Cd Sn Cu Mg 0,4
خطوط التوصيل الهوائية (برونز III)	> 60 100	12 36	0,5 0,8 Mg	Cu Mg 0,7
لمشغولات الخراطة تحتوي على الأكسجين		>48	0,4 1,1 Te	E-Cu Te
ذات قابلية جيدة للتشغيل بالقطع خالية من الأكسجين وقابلة للحام	_			SF-Cu Te
الألواح والقضبان والمطروقات والمقاومات كإلكترودات اللحام ذات تحمل عال لدرجة الحرارة المرتفعة.	40 60	>48	0,3 1,2 Cr	Cu Cr
البراغي والمسامير الملولبة وأجهزة التركيب لخطوط التوصيل الهوائية ، والشرائط والأنابيب والقضبان وكذلك مشغولات الحدادة بالإسطمبات	>60 100	12 36	1,6 2,6 Ni 0,8 1,3 Si	Cu Ni 2 Si
أمثلة من المواصفة القياسية DIN 17663		≈ 8,5 kg/dm³	السبائك الطروقة) الكتافة	فضة الألمانية (
على الساخن، كما أنه لا تتطلب معالجة خاصة لتشكيلها على	دة للكبس والطرق	ذات قابلية جي البارد .	45 49 Cu, 11 13 Ni, Zn والباقي	Ns 4712
ارد. تستعمل في صنع المشغولات المشكلة بالسحب العميق ية الفنية وللأعمال الداخلية للعهارة	دة للتشكيل على الب ولات الحرف اليدو	ذات قابلية جي والنوابض ومشغو	63 67 Cu, 11 13 Ni, Zn والباقي	Ns 6512
		للتشغيل بالقطع	مع 2,5 Pb	Ns 5712 Pb

أمثلة من المواصفات DIN 17660						g/dm³ ≈	الكثافة ،	سفر	نحاس الأو
	س	والخواه	الاستخدام	إرشادات عن	T	تركيب			الرمز الحنت
لح للتشكيل بالضغط والسك والطرق والتثقيب، ويستخدم سبيكة النحاس الأصفر Cu Zn 5 لصناعة الألواح لدة للذبذبات.					94 Zn 89 Z	96 Cu والباقي 91 Cu والباقي			Cu Zn 5 (Ms 95) Cu Zn 10 (Ms 90)
سحب العميق وبالضغط والفلطحة والدلفنة والسك والحني ، د والرخو . تستخدم لصناعة الألواح والأنابيب والقضبان	واللحام الصل	سار،	لحام بالانص غي.	كا أنها قابلة لا والأسلاك والمرا	63,5 62,0	65 Cu 64 Cu والباقي			Cu Zn 36 Cu Zn 37 (Ms 63)
لخارط الأوتوماتية وقابلة للتشكيل على الساخن والبارد.					7n 9	62 Cu 3 P والبا	b		u Zn 36 Pb 3 (Ms 63 Pb)
والبارد (النحاس الأصفر للحدادة وسبيكة مونتز). تصبح تشغيل بالقطع والتشكيل على الساخن.	، الساخن - جيدة ال	ئيل على ساص -	بيدة للتشك سافة الرص	ذات قابلية ج السبيكة – بإض	59,5 . Zn	. 61,5 Cı والباقي	1		Cu Zn 40 (Ms 40)
أمثلة من المواصفات DIN 17664					> 4% g Cu	> 50%	والنيكل	ماس,	سائك النح
		ىربائية .	دسة الكه	الأغراض الهن	لباقي Cu				CuNi 5
يما بعد.	ا بالفضة ف	طلاؤه	التي يجري	للمشغولات ا	لباقي Cu				CuNi 10
دم السبكة الخالية من الزنك لصناعة الأجزاء الداخلية مز	، كا تستخ	الدقيقة	لكم بائية	للمقاومات الا		ظر صف			CuNi 44 CuNi 30 Mn
أمثلة من المواصفات 17662/65						Cu	≥ 60% ح	سدير	لبرونز القع
					ئيسي	ئكي الرا	ينصر السبا	هاً للع	تم التسمية و
بيانات عن الاستخدام والخواص				کیب %	التر		ز المختصر	الره	التسمية
لمستعملة في نفس الوقت لتوصيل التيار الكهربائي والأنابيب	والنوابض ا.	البراغي		والباقي Cu	1 وحتى 0,1P	2 Sn	SnBz 2		ونز قصديري
الأنواع والأجزاء الانزلاقية والنسيج السلكي والأغشية.				o والباقي cu	7,5 حتى 4 4,0	9 Sn	SnBz 8		ونز قصديري
لحجلب المدلفنة (Sn Bz 4, Sn Bz 6, M Sn Bz 4, M Sn Bz)	، والأشرطة أخرى: 26	الألواح (أنواع			n, 3 5 Zn, 3 ا 0,1 والباقي u		MSnBz 4	Pb	ونز قصديري تعدد العناصر
ئية والتعدينية وصناعة البوتاسا الكاوية. وكثافته 8,2 kg/dm³ .	ت الكيميا بالأحماض	الصناعا لا يتأثر),8 Ni, 0,4 Fe, 0,4 As, والباق		AIBz 5		ونز ألومنيومي
دارة والمسامير الملولبة والبراغي، والأجزاء المعرضة للبل) مثل تروس تغيير السرعات والتروس الدودية وأجزاء المحامل ميل عال وألواح الطباعة والأجزاء الانزلاقية شديدة المقاوما والبلى الإحتكاكي والحرارة. وتبلغ كثافته نحو 7,4 kg/dm ³ .	کي (التآکل ر عليها تح	الاحتكا التي يؤثا	8 و 1 Fe	9	11 AI, 1 4 Fe 3,5 Mn, 0,4 Si, Cu	e, 1 Ni 0,5 Zn والباقي	AIBz 10 F (CuAl 10 F AIBz 9 M	Fe)	ونز ألومنيومي تعدد العناصر
أمثلة من المواصفات 1714, 1716, 1709, 1709, 1705							اللصب	حاس	سبائك النه
الخواص وإرشادات الاستخدام	HB ₁₀ daN/mm ²	δ ₅ %	σ ₈ daN/mm²	(%) ب	التركي	تصر	الرمز المخ		التسمية
مشغولات الصب في الرمل ذات موصلية كهربائية تتراوح بير 10 m/Ω · mm² إلى 14 m/Ω · mm² واللوحات وزواند التركيب	60	20	20	كميات قليلة	7 Cu, 1 3 Pb والباقي Zn مع من : Mn, Al	G-Ms		,	نحاس الأصف صب
الأجزاء الخاصة بالصناعة الكهربائية ذات الأسطح المعدني المصقولة إلى جانب لوحات التركيب.		4	35	كميات قليلة	64 Cu ، 64 Cu ، 64 Cu والباقي Zn مع من : Fe, Si ،	GD-Ms (GD-C	s 60 u 60 Zn)	,	نحاس الأصف صب بالضغط
مادة تصنيع تصلح لحالات التحميل الشاق ولا تصل للتحميل الدينامي .	220	10	80	حتى Mn 5	68 Cu ق 55 55 و و 55 و 55 و 56 و 56 و 56 و		/Is F 75 55 Zn Al 4)	J	نحاس الأصف لخاص للصب
مادة تصنيع صلدة للقم المحامل الانزلاقية ولوحات الإنزلا التي تؤثر عليها إجهادات عالية كا أنها لا تتأثر بماء البحر.	115	5	25	من :	u, 13 15 Sn کمیات قلیلة e, Zn, Pb, Ni	G-SnB (G-Cu		ري	برونز القصدي صب
مثل الحالة السابقة.	80	15	28	8,511 Sn 1	4 86,5 89 Cu .3 Zn 1 3 Zn	Rg 10 (G-Cus	Sn 10 Zn)		بيكة برونز
تلائم المصبوبات المعقدة رقيقة الجدران. قابلة للصب واللحام	70	18	24		Cu, 4 6 Sn Zn, 5,4 6 Pb	Rg 5 (G-CuS	Sn 5 ZnPb)		لدافع الأحمر
للمحامل المعرضة لضغط سطحي كبير ولكن ذات سرعام	70	12	22	75 79 C تی Ni وحتی	u, 13 17 Pb 7 9 Sn	G-SnPi	bBz 15 Pb 15 Sn)		لبرونز القصدي لرصاصي للص
دوران منخفضة ، لا يتأثر بالأحماض . تصلح للعجلات الدوارة والعجلات الدليلية لريش التوربينات					3 Zn				



الخواص المميزة: ذات مقاومة أعلى وصلادة أكبر بالقارنة بالألومنيوم النقي، كا أنها ذات كثافة صغيرة جدا بالقارنة بحديد الزهر الرمادي -GB، وفولاذ الصب -GB وحديد الزهر الطروق -GT. كا أن بعض أنواعها قابل للتصليد بالتعتيق (الإزمان)، ويمكن تصليدها بواسطة المعاملة الحرارية، إلا أن زيادة التصليد تؤدى غالبا إلى جعلها أكثر تعرضا للتآكل الكيميائي، وتزداد مقاومتها للتآكل الكيميائي بالمعالجة السطحية أو التكسية.

تؤدي العناصر السبائكية إلى تغيير المقاومة والصلادة والتعرض للتآكل الكيميائي بدرجة كبيرة. والسبائك الخالية من النحاس والزنك عالية المقاومة للتآكل الكيميائي. ويمكن تشكيل السبائك اللدنة بالدلفنة والسحب والكبس على البارد وعلى الساخن أيضا وتزداد المقاومة والصلادة بالتشكيل على البارد وبعض السبائك ذات قابلية جيدة للصب [مثل GAISi9 (Cu), GAISi5 Cu1 كا أنها ذات قابلية معتدلة للحام بصفة عامة.



	ختنه			7,000	میں بانظری انع	ئك الألومنيوم (للتشَّ
الاستخدام		الخوا	مقاومة الشد daN/mm²		التركيب %	التسمية الكثافة
مبيكة خاصة للموصلات	V	قابلة للتصليد با	17	0,50,6 Si	00.05.	- Parlamental
لكهربائية (خطوط التوصيل	0 12	(الإزمان) . وتق		0,50,6 51	0,30,5 Mg	E AlMgSi
لهوائية) .		الكيمياني وذات)	ϱ = 2,7 kg/dm ³
	تبلغ	كهربانية جيدة		,		سبيكة الألدري
		(30 m/Ω·mm²)		A	والباقي	ابيض – ابيض
تستخدم لإنتاج أجزاء	التعتيق، وذات	قابلة للتعمليد ب	لينة :			
التركيبات التي تتعرض لإجها		قابلية جيدة للت	1113	0,21,0 Mn		
میکانیکی متوسط مع ثبات		والأكسدة الأنود	مصلدة بالتعتيق:		0,61,6 Si	AlMgSi 1
تركيبها الكيمياني .		تقاوم التأكل الـ		00,3 Cr	0,61,4 Mg	$\varrho = 2.7 \text{ kg/dm}^3$
<u></u>	حيدة للتشكيل جيدة للتشكيل		2635			ديورالومين
						(AlMgSiPb)
	حتوت على	بالقطع اذا ما ا		Al	والباقي	أبيض
		الرصاص).				
تستخدم لإنتاج أجزاء		ذات مقاومة ع	لينة :	0	0,6 Mn,	AIMg 5
التركيبات التي تتطلب مقاوم		بتناقص المغنسير	3034	K	4,35,5 Mg	e−2,6 kg/dm³
شديدة للتآكل الكيميائي عند	واللحام والتلميع		صلدة:	00,3 Cr	\	(AIMg 7)
توفر مقاومة متوسطة أو عال		والأكسدة الأنوا	3438			
(الصناعات الكيميائية						الهيدروناليوم
والغذائية وبناء السفن) .				A1	äl II.	أخضر – أسود
تستخدم لانتاج أجزاء	- 1	-W 2 1 12 - 13	7 - 1		والباقي	
التركيبات المعرضة الإجهادان		ا ذات قابلية للت	لينة :	0,3	1 Mn	AlCuMg 1
البركيبات المعرضة في جهادات ميكانيكية عالية (مادة تصني	جه حراره	بالتعتيق في در	1622	0,41 Mg	0,20,8 Si	e=2,8 kg/dm ³
	مقاومة عالية		مصلدة بالتعتيق:			
متازة) . قابلة للتلميع .		جدا، قابلة لك	3448		3,54,7 Cu	(AlCuMgpl)
تستخدم في حالة المتطلبات		مقاومة شديدة				أحمر
العالية لمقاومة التآكل		الكيمياني بدر				
الكيميائي.		محتلفة ، كما أم			71.0	
	بالقطع .	جيدة للتشغيل		Al	والباقي	
تخب من مواصفات IN 1725					كيل بالصب	مبائك الألومنيوم للتش
الاستخدام	صلادة برينل	الانفعال	مقاومة الشد	ب	التركي	التسمية
	daN/mm²	0/0	daN/mm²		0/0	الكثافة
تصلح لجميع أنواع المصبوبات			صب في الرمل:	2,04,0 Si	3,06,0 Cu	G-AICu 5 Si 3
البسيطة التي لاتتعرض لإجه	75100	0,52	1620		1	(سبيكة قياسية رقم 223)
الصدمات .				\	,	(سبيعه فياسيه رقم 225)
				A1	ال اق	ϱ = 2.8 kg/dm ³
			المناهاة الماملة		والباقي	
تصلح للمصبوبات المعرضة			بدون معاملة		00,5 Mn,	G-AIMg 3
تصلح للمصبوبات المعرضة لإجهادات متوسطة وعالية	50.60	2 0	حرارية :		31	
تصلح للمصبوبات المعرضة لإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات	5060	38	حرارية : 1419		00,5 Mn,	G-AIMg 3
تصلح للمصبوبات المرضة لإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية ، والكيميائية ولوح			حرارية : 1419 مصلدة بالتعنيق	00,2 Ti,	00,5 Mn, 01,3 Si	G-AIMg 3
تصلح للمصبوبات المرضة لإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجه	5060 7090	38	حرارية : 1419		00,5 Mn,	G-AIMg 3
تصلح للمصبوبات المعرضة لإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجه تصلح لجميع أنواع المصبوبات			حرارية : 1419 مصلدة بالتعتيق 2128	00,2 Ti,	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu)
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجها تصلح لجميع أنواع المصبوبات المعقدة والمصبوبات رقيقة			حرارية : 1419 مصلدة بالتعنيق	00,2 Ti,	00,5 Mn, 01,3 Si	G-AIMg 3 Ω=2.7 kg/dm³
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجهات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات			حرارية : 1419 مصلدة بالتعتيق 2128	00,2 Ti,	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg	G-AIMg 3
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجها تصلح لجميع أنواع المصبوبات المعقدة والمصبوبات رقيقة	7090	28	حرارية : 1419 مصلدة بالتعتيق 2128	00,2 Ti, AI والباقي 00,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu)
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية ، والكيميائية ولوح التركيب ، وصناعات الأجهات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات	7090	28	حرارية : 1419 مصلدة بالتعتيق 2128	00,2 Ti,	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg	G-AIMg 3
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات النذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجهادات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات عالية ومحكمة لمنع تسرب السوائل.	7090	28	حرارية : 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 صب في الرمل : 1522	00,2 Ti, AI والباقي 00,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg	G-AIMg 3 و = 2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم و= 2,65 kg/dm³
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجها تصلح لجميع أنواع المصبوبات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات عالية ومحكة لمنع تسرب السوائل.	7090	28	حرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2828 صب في الرمل: 1522	والباقي AI والباقي AI والباقي AI م0,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1.0 حتى Cu	G-AIMg 3 ه – 2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم قياسية رقم 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu)
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات النذائية، والكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجهادات المعدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة لإجهادات عالية ومحكمة لمنع تسرب السوائل.	7090	28	حرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 صب في الرمل: 1522	00,2 Ti, AI والباقي 00,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم يودي 2,65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 قياسية رقم يودي)
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وستخدم في الصناعات التركيب، وصناعات الأجهادات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات السوائل . و كمة لمنع تسرب السوائل . و المصبوبات المعقدة والمصبوبات المعقدة والمحبوبات المعقدة المحبوبات المعقدة والمحبوبات المعقدة والمحبوبات المعقدة والمحبوبات المحبوبات المحبوبا	7090 5065	28	حرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 صب في الرمل: 1522 بدون معاملة حرارية:	والباقي AI والباقي AI والباقي AI م0,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1.0 حتى Cu	G-AIMg 3 ه – 2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم قياسية رقم 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu)
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وستخدم في الصناعات الأجه التركيب، وصناعات الأجه المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات السوائل. السوائل والمصبوبات المعقدة والمحبوبات المعقدة والمحبوبات المعقدة والمحبوبات المعقدة والمحبوبات المناثر بالذبذبات،	7090 5065	28	حرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 صب في الرمل: 1522 حرارية:	00,2 Ti, AI والباق 00,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1,0 حتى Cu	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم يودي 2,65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 قياسية رقم يودي)
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات التركيب، والمكيميائية ولوح التركيب، وصناعات الأجهادات المعددة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات السوائل. والمصبوبات المعقدة والمصبوبات المعقدة والمصبوبات المعقدة والمعرضة الإجهادات عالية وتستخد المصبوبات المعقدة والمعرضة الإجهادات عالية عالية وعلية المعادات عالية والمعرضة الإجهادات عالية وتستخد المصبوبات المعقدة والمعرضة الإجهادات عالية وتستخد المصبوبات المعقدة والمعرضة الإجهادات عالية وتستخد المصبوبات المعقدة المعادات عالية وتستخد المصبوبات المعتدات عالية والمعرضة المعادات	7090 5065 5565	28	حرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 صب في الرمل: 1522 بدون معاملة حرارية:	والباقي AI والباقي AI والباقي AI م0,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1.0 حتى Cu	G-AIMg 3 ه = 2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 مق قياسية قليس) ه = 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 مقياسية رقم 233 وياسية رقم 2.65 kg/dm²
تصلح للمصبوبات المعرضة لإجهادات متوسطة وعالية وستخدم في الصناعات الأجه التركيب، وصناعات الأجهادات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة لإجهادات عالية ومحكة لمنع تسرب السوائل. والمصبوبات رقيقة الجدران ويقت تصلح للمصبوبات المعقدة والمعرضة لإجهادات عالية والعرضة لإجهادات عالية والمعرضة لإجهادات عالية والمعرضة لإجهادات عالية والمعرضة لإجهادات عالية تستعمل لجميع أنواع	7090 5065 5565 80110	28 14 25	عرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 مصب في الرمل: 1522 مصلدة بالتعتيق: 2230	00,2 Ti, AI والباق 00,5 Mn	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1,0 حتى Cu	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم قياسية رقم 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 قياسية رقم 233 ياسية رقم 2-2.65 kg/dm²
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات التركيب، وصناعات الأجهادات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات السوائل. وللمصبوبات المعقدة والمصبوبات المعقدة والمصبوبات المعقدة والمعرضة الإجهادات عالية ولا المعرضة الإجهادات عالية والمعرضة الإجهادات عالية والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات المعقدة المحران عالية والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات المعقدة المصبوبات المعقدة المحمدة الإجهادات عالية والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات المصبوبات المصبوبات المعقدة المحمدة الإجهادات عالية والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات ا	7090 5065 5565	28	حرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 صب في الرمل: 1522 حرارية:	00,2 Ti, Al والباق 00,5 Mn Al والباق 00,5 Mn,	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1.0 ق Cu 0.20,4 Mg	G-AIMg 3 ه = 2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 مقياسية رقم قياسية وقريس) و = 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 مقياسية رقم 233 وياسية رقم 2.65 kg/dm²
تصلح للمصبوبات المعرضة الإجهادات متوسطة وعالية وتستخدم في الصناعات الأجه التركيب، وصناعات الأجهادات المعتدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة الإجهادات السوائل. والمي التتأثر بالذبذبات، والمعرضة الإجهادات عالية والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات المقبقة الجدران والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات المقتدة المحران علية والمعرضة الإجهادات عالية المصبوبات المقبوبات.	7090 5065 5565 80110	28 14 25	عرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 مصب في الرمل: 1522 مصلدة بالتعتيق: 2230	00,2 Ti, Al والباق 00,5 Mn Al والباق 00,5 Mn,	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1.0 ق Cu 0.20,4 Mg	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 قياسية رقم قياسية رقم 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 قياسية رقم 233 ياسية رقم 2-2.65 kg/dm²
تصلح للمصبوبات المعرضة لإجهادات متوسطة وعالية وستخدم في الصناعات الأجهر التركيب، وصناعات الأجهر المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة لإجهادات عالية ومحكة لمنع تسرب السوائل. والمصبوبات رقيقة الجدران والمحبوبات المعقدة والمعرضة لإجهادات عالية المعرضة لإجهادات عالية المعرضة لإجهادات عالية المعرضة لإجهادات عالية المعرضة ال	7090 5065 5565 80110	28 14 25	عرارية: 1419 مصلدة بالتعتيق 2128 مصب في الرمل: 1522 مصلدة بالتعتيق: 2230	00,2 Ti, Al والباق 00,5 Mn Al والباق 00,5 Mn,	00,5 Mn, 01,3 Si 24 Mg 1113 Si 1.0 ق Cu 0.20,4 Mg	G-AIMg 3 Q=2.7 kg/dm³ G-AISi 12 (Cu) (231 رقم قياسية قياسية وقم 2.65 kg/dm³ G-AISi 10 Mg (Cu) (233 رقم قياسية قيسي) Q=2.65 kg/dm³ GD-AIMg 9 (الصغط)



الخواص المميزة: للنيكل (Ni) قدرة شديدة على التلوين (يجعل السبائك بيضاء). كذلك يزيد النيكل من المقاومة الكهربائية لسبائك النحاس والنيكل ويقلل من معدل تغيرها بزيادة درجة الحرارة (ولذا يمكن استخدامها في المقاومات التي لا تتأثر بالحرارة، كالكونستانتان) وتصلح مواد التصنيع ذات النسبة العالية من النيكل للتشغيل في درجات حرارة عالية (أجهزة التسخين الكهربائية)، وبالإضافة إلى ذلك فإن لهذه السبائك مقاومة نوعية كبيرة. وبإضافة الكروم يمكن الحصول على أكبر قدر من مقاومة الحرارة والتآكل الكيميائي، كما أن خلط الحديد بالنيكل يرفع من مقاومة التآكل الكيميائي والصلادة والمقاومة الكهربائية والخواص المغنطيسية. يقلل التسخين من المواصلة الحرارية والتمدد الطولي لسبيكة البرمالوي في حدود معينة حتى تساوي صفرا بصفة علية (تحتوي سبيكة الأنفار 630 على 3600 من النيكل).

الاستخدام	الخواص المميزة: المقاومة (daN/am²)، انفعال الكسر %، صلادة برينل daN/mm²) HB)، المقاومة النوعية (Ω mm²/m).	التركيب %	التسمية الرمز المحتصر
للأقطاب الموجبة (المصعد) وغيرها من مكونات الصمامات الإلكترونية والمقاومات الكهربائية (وإلى حد كبير كطبقة تكسية للحديد) وللأجهزة الكيميائية.	لين: صلد: مقاومة الشد: 4045 75 الانفعال: 4545 180200 8090 : HB	حتى 0,5 Fe حتى 0,5 Fe حتى 0,5 Fe على الأقل حتى 1,5 Mn وعتى 98 Ni	نیکل 98 NI 98
للمزدوجات الحرارية وخطوط التعادل وشموع الاشعال.	Ni 88 Cr الجهود الحرارية بالازواج مع 0:mV 20 درجة 100 ≈ 3.22 100 ≈ 11.42 300 ≈ 24.12 600 ≈ 48.20 1200	0,5 Fe حتى حتى حتى حتى 0,21 Al حتى حتى حتى 0,1 Mg ما 1,5 Si, الأقل 96,5 Ni 12 Mn	سبيكة النيكل NiMn 2 NiMn 2
المزدوجات الحرارية وخطوط التعادل .	الجهود الحرارية بالإزواج مع NiMn 2 انظر ما سبق	0,52 Mn 0,5 Si حتى 912 Cr 0,5 Fe حتى 8789 Ni	سبيكة النيكل Ni 88 Cr Ni 88 Cr
لأسلاك المقاومات ذات قيم أومية عالية ، بأقطار أقل من 0,15 ، وأسلاك المقاومات المزججة ، بأقطار أقل من 0,3 وكذلك لأسلاك مصابيح النيون ، وكاويات الخام الكهربائية ، والأفران الكهربائية لدرجة حرارة أعلى من 1050° ، وموصلات التسخين للإجهادات الميكنيكة الخاصة .	المقاومة النوعية °C: 20 <u>Ω·mm²</u> : 1,1 1000 1,16 المقاوى الإستعال 1200°C هي درجة الحرارة القصوى للإستعال	7680 Ni 1820 Cr المحتى 1820 Cr المحتى 3 Fe حتى 1,5 Mn حتى 1,5 Si حتى 0,1C المحتى 1,5 Si عنى 1,5 Si ع	النيكا Ni 80 Cr Ni 80 Cr
للمقاومة الأومية العالية الملامسة للخزف، وموصلات التسخين بالمواصفات السابقة، ولكن لأقطار أقل من 3.1 المزججة بأقطار أقل من 1.	المقاومة النوعية C: 20 <u>Ω·mm²</u> : 1,11 1000 1.25 مي درجة الحرارة القصوى للإستعال	2 Mn حتى 1 Si حتى 0,2 C حتى 1520 Cr الله 5863 Ni 1723 Fe	سبيكة النيكل Ni 60 Cr Ni 60 Cr 15

سبائك النيكل لألواح المحولات

منتخب من 17745 DIN

الإستخدام ٢)	التركيب الوزني % ١)	الرمز المختصر
ألواح المحولات والملفات الخانقة ومحولات القياس والمرحلات والحواجب والمضخمات المغنطيسية .	78,5 Ni, 1417 Fe, 35 Mo 75,5 Ni, 1517 Fe, 46 Cu, 1,52,5 Cr	NiFe 15 Mo NiFe 16 Cu Cr
كالسابقة ، إلا أنها ذات خواص مغنطيسية أفضل ، أهمها ملاءمة أفضل لشدة المجال القهري .		NiFe 16 Cu Mo NiCu 14 Fe Mo
كالسابقة ، إلا أنه يفضل إستخدامها للقلوب الرقائقية ذات منحنيات مغنطة شديدة الانحدار .	على الأقل 46 Ni, 4953 Fe	Ni 48

- 1) تضم نسبة النيكل في السبائك نسبة من الكوبلت تصل الى 100. وبالإضافة إلى ذلك يسمح في جميع السبائك بإضافات تصل إلى 100. وبالإضافة ونسبة من الإضافات الأخرى مجتمعة تبلغ 0.03.
- ٢) جميع السبائك المذكورة عبارة عن مواد تصنيع ذات محتفظية مغنطيسية منخفضة وذات شدة مجال قهري صغيرة (أقل من 0,03 A/cm في بعض الأحيان)
 وإنفاذية ابتدائية عالية .

71N 17471 C	ب من مواصفاه	منتخ					سبائك المقاومات الكهربائية
5 Si 16	CuMn 2	CuNi 30 Mn	CuNi 44	CuMn 12 Ni Al	CuNi 20 Mn 10	CuMn 12 N	
7,6	8,8	8,8	8,9	8,2	8,5	8,4	كثافة بوحدة (kg/dm³)
0,52	0,125 (WM 13)	0,40	0,49 (WM 50)	0,49 (WM 50)	0,49 (WM 50)	0,43 (WM 43)	نوسط المقاومة النوعية وحدة Ω·mm²
1440	1040	1180	1280	1000	1030	960	رجة حرارة الإنصهار بوحدة °C
0,50	0,38	0,4	0,412	0,406	0,412	0,406	
12,5	16,5	14,5	13,5	17,5			لحرارة النوعية بوحدة J/g·K
40	15	20	20	15	20	18	قدد بالحرارة 106/K
4 Si والباقي e	2 Mn, 0,8 والباقي Cu	30 Ni, 3 Mn والباقي 20	44 Ni, 1 Mn Cu والباقي	12 Mn, 5 Ni Cu والباقي 1,2 Al	10 Mn, 20 Ni Cu والباق	20 12 Mn, 2 Ni دوالباقی ا	قاومة الشد بوحدة (daN/mm²) التركيب
						4.0	ا السبانك CuNi 44 و Ni 30 Mn
ات 17470 N	خب من المواصف	منت			<u> </u>		
liCr 80 20	NiCr 60 15	Sale Basel		110000			سبائك موصلات التسخين
1,4869	1,4867	NiCr 30 20	CrNi 25 20	CrAI 30 5	CrAI 20 5	CrAI 8 5	التسمية التجارية
< 0,15 C	< 0,15 C	< 0,2 C	< 0,2 C	< 0,1 C	1,4905 < 0,1 C	1,4903	رقم المادة
19 Cr	15 Cr	21 Cr	24 Cr	4,5 AI	4,5 AI	< 0,1 C 5,5 AI	متوسط النسبة المئوية للتركيب الكيميائي %
78 Ni	60 Ni	30 Ni	19 Ni	29 Cr	20 Cr	8 Cr	للرنيب الكيمياني 90
8,3	8,2	7,9		7,1	7,2	7,2	الكثافة بوحدة (kg/dm³)
1,09	1,11	1,04	0,95	1,44	1,37	1,25	المقاومة النوعية بوحدة 20
1,11	1,15	1,11	1,04	1,44	1,38	1,28	200 °C عند <u>Ω⋅mm²</u>
1,13	1,20	1,20	1,15	1,45	1,40	1,34	500
1,13	1,25	1,30	1,26	1,46	1,43	1,44	1000
1150	1075	1100	1050	1250	1150	950	درجة حرارة التشغيل بوحدة °(°C)
1400	1390	1390	1380	1500	1500	1500	نقطة الإنصهار بوحدة (c) مقربة
0,42	0,46	0.50	0,50	0,46	0,46	0,50	الحرارة عند 20°C عند 20°C
0,50	0,54	0,54	0,54	0,63	0,63	0,63	J/g·K بین 0°C و 100°C
0,147	0,134	0,130	0,130	0,126	0,126	0,126	معامل التوصيل الحراري بوحدة: J/cm·s·K عند 20°C
68	68	68	68	80	73	65	مقاومة الشد بوحدة (daN/mm²)
30	30	30	40	12	12	12	أقل انفعال للكسر %
	لا تتأثر		**)	كبيرة	كبيرة	متوسطة	الحساسية ضد الاهتزازات والصدمات عند الاستخدام في درجة حرارة الغرفة
ين)	دة لوصلات التسخر	جي (يفضل استخداما ا		، الأقطار الثخينة ل	. إعادة فرد الحني ل حتى £250°C فقع	حساسة ضد قابلة للتشكير	قابلية التشغيل
	جدا	كبيرة		متوسطة	متوسطة	ضئيلة	الصدأ
الأكسد ضئيا الاختر ضئيلة	الأكسدة: ضئيلة الاخترال: ضئيلة	الأكسدة : متوسطة الاخترال : ضئيلة	الأكسدة: متوسطة الاخترال: متوسطة		الأكسدة: كبيرة الاختزال: كب		المقاومة ضد: الغازات الكبريتية
	بيرة	Ş			ضئيلة		الغازات الحاوية على الأزوت وكمية ضئيلة من الاكسجين
	ضئيلة للغاية		متوسطة				

^{°)} القيم الخاصة بقطر 2 للاستخدام الدائم في الهواء. حالة انجاز السطح: مصقول (أملس) أو مؤكسد.حالة التشغيل: مسحوب أو مدلفن، لين. أشكال التوريد: بشكل لفائف أو حلقات. °°) حساسة عند درجة حرارة من ℃500 إلى ℃700 غير حساسة فوق ℃900.

كبيرة تقريبا

متوسطة

الكربنة السطحية



				(7,110,1 kg/d	كثافة : °m	بديري (ال	صاصي وقص	ن محامل بأساس رو
	نسبة	HB ئىل	ن اصلادة بريا	مجال درجان				التسمية
الإستخدام	الانكماش	(daN/mi	سار بوحدة (m ²	حرارة الانص		21		الرمز المختصر
اه, ستحدام	الطولي %	: 2	ب) عند درجة	(مجال الصد		گيب %	البرد	التسمية السابقة
		20°C	100°C	بوحدة (°C)				
يستخدم بصورة عامة في	0,40,6	18	8	254380	10,513		150	
تصميم المكنات في حالة						(5)	نتى 1,5 Cu	
الإجهاد العادي				(380550)	Sb,	(,	ىتى 1,5 As	
**					تى 0,3 Ni	> \	لباقي Pb	اوا
المحامل الانزلاقية عند	0,50,6	22	6	235370	4,55,5 S	n	0,51,5 0	معدن أبيض 5
المتطلبات العالية والتحميل				(420450)	14,516,5	M	77,579	Lg Pb Sn 5
العالي					Sb		Pb	WM 5
للمتطلبات القصوى للخواص	0,50,6	26	15	245420	57 S	n.	1416 S	معدن أبيض 6
الانزلاقية والتحميل العالى.				(480520)	0,81,2 C		0,61 0	
قابلة للحام الصلد والرخو				,	0,31 A	1000	0,20,6 M	
					رالباق Pb		0,20,6 1	Ni Lg Pb Sn 6 Cd
DIN 17640	As the billion of the life	diam's decision			راباقي ٢٥	9		
طبقا للمواصفات 17640 المبقا للمواصفات الم							ت '	اص المراكم والكبلا
لاستخدام				2				
		, K . 1		التركيب %			الرمز المختصر	التسمية
	ت المراكم العادي		91 91,3 Pb,		8,7 9 Sb	Pb St	9	رصاص صلد
	فصيرة ال	اللمراخ	وأثار من:			100		
(باستثناء الألواح الموجبة			Ag, As,	(V)				
حية الكبيرة).			Bi, Cu, Fe,		Sn, Zn, Ni			
رضة لإجهادات عادية	الكبلات المع	أغلفة	0,10,15 Sb	1	وآثار من:	Kb-I	Pb	رصاص الكبلات
			0,51,0 Sb			Kb-	Pb(Sb)	
عرضة لاهتزازات وصدمات	11 27511	أغافة	≥ 2,5 Sb		Ag, As, Bi,	Kb-F	Pb – Sb 2,5	
					Cu, Fe, Sn,		Pb/Sb 2,5	
	٠	شديدة	≥ 0,035 Te		Zn	1000	Pb Te 0,04	
طبقا لمواصفات IN 1707				(a	لحام الرخ	الله الله الا	مالقميلير	ائك لحام الرصاص
				13	7.6-		I MANAGER IN	
							, , , ,	1
الاستخدام		3	St	الأدنى	الحد	الكثافة		
الإستخدام		ة.	لم المكونات السبائكي	الأدنى ة حرارة أه	الحد لدرج		الرمز المختصر	التسمية
			,	الأدنى ة حرارة أه ييل (c°)	الحد لدرج	الكثافة		
الكهربائية	مدرة الموصلات	PI لقص	, 60 Sn, 3,3 والباقي ط	الأدنى ة حرارة أه ييل (°C)	الحد لدرج التشغ	الكثافة		التسمية
، الكهربائية الدقيقة	بات القصدير ا	PI لقص PI للحاما	,	الأدنى ة حرارة أه ييل (°C)	الحد لدرج التشغ	الكثافة (kg/dm³)	الرمز المختصر	التسمية كة قصدير 60 للحام
، الكهربائية الدقيقة		PI لقص PI للحاما	, 60 Sn, 3,3 والباقي ط	الأدنى ة حرارة أد ييل (°C) Sb 185 Sb 200	الحد لدرج التشغ	الكثافة (kg/dm³) 8,5	الرمز المختصر LISn 60	التسمية كة قصدير 60 للحام كة قصدير 50 للحام
، الكهربائية الدقيقة	بات القصدير ا بات القصدير ا	Pi لقص Pi للحاما	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3	الأدن ة حرارة ييل (°C) ييل (Sb 185 Sb 200 Pb 223	الحد لدرج التشغ	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3	الرمز المختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40	التسمية كة قصدير 60 لخام كة قصدير 50 لخام كة قصدير 40 لخام
، الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة واللحام باللهب فقط	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا	PI لقص القص القام	b والباقي 60 Sn, 3,3 50 Sn, 3,3 والباقي 60 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5	الأدنى ة حرارة ييل (°C) ييل (Sb 185 Sb 200 Pb 223	الحد لدرج التشغ	الكثانة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8	الرمز المختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25	التسبية كة قصدير 60 لخام كة قصدير 50 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام
، الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة واللحام باللهب فقط	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا مات الرصاص	PI لقصد PI للحام للحام للحام للحام	b والباقي 60 Sn, 3,3 والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57	الأدنى ة حرارة ييل (°C) ييل (Sb 185 Sb 200 Pb 223	الحد لدرج التشغ	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3	الرمز المختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40	التسمية كة قصدير 60 لخام كة قصدير 50 لخام كة قصدير 40 لخام
الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة واللحام باللهب فقط ل ذات المتطلبات البسيع	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا بات الرصاص واح المشع)	PI لقصم الخاما القصم الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الحماما الحماما الحماما الخاما الحماما الحمام	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5	الأدن ق حرارة ييل (°C) ييل (°C) Sb 185 Sb 200 Pb 223 Pb 320	الحد لدرج التشغ	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5	التسمية كة قصدير 60 لخام كة قصدير 60 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام كة رصاص 98.5 لخام
الكهربائية الدقيقة العامة والخام باللهب فقط ل ذات المتطلبات البسيع الدقيقة جداً	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا بات الرصاص واح المشع) بات القصدير	PI لقصم الخاما القصم الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الحماما الحماما الحماما الخاما الحماما الحمام	b والباقي 60 Sn, 3,3 50 Sn, 3,3 والباقي 60 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5	الأدن ق حرارة ييل (°C) ييل (°C) Sb 185 Sb 200 Pb 223 Pb 320	الحد لدرج التشغ	الكثانة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8	الرمز المختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25	التسمية قصدير 60 لخام كة قصدير 60 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام كة رصاص 98.5 لخام كة قصدير 90 لخام
الكهربائية الدقيقة العامة والخام باللهب فقط ل ذات المتطلبات البسيط الدقيقة جداً	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا بات الرصاص واح المشع) بات القصدير	PI لقصم الخاما القصم الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الحماما الحماما الحماما الخاما الحماما الحمام	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5	الأدن ق حرارة ييل (°C) ييل (°C) Sb 185 Sb 200 Pb 223 Pb 320	الحد الدرج التشغ	الكثانة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5	التسمية قصدير 60 لخام كة قصدير 60 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام كة رصاص 98.5 لخام كة قصدير 90 لخام
الكهربائية الدقيقة العامة والخام باللهب فقط ن ذات المتطلبات البسيط الدقيقة جداً نتخب من المواصفات ١٦٦٩ ١١	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا بات الرصاص واح المشع) مات القصدير ا	PI لقصم الخاما القصم الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الحماما الحماما الحماما الخاما الحماما الحمام	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5	الأدنى الأدنى أم حرارة أم (°C) ييل (°C) الله الله الله الله الله الله الله الل	الحدرج التشغ الأدن	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الحتصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسبية كة قصدير 60 لخام كة قصدير 50 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام
الكهربائية الدقيقة العامة والخام باللهب فقط ل ذات المتطلبات البسيع الدقيقة جداً	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا بات الرصاص واح المشع) مات القصدير ا	PI لقصم الخاما القصم الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الخاما الحماما الخاما الخاما الحماما الحماما الحماما الخاما الحماما الحمام	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5	الأدنى الأدنى أم حرارة أم (°C) ييل (°C) الله الله الله الله الله الله الله الل	الحد الدرج التشغ	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5	التسمية قصدير 60 لخام كة قصدير 60 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام كة رصاص 98.5 لخام كة قصدير 90 لخام
الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط المتحداً الدقيقة جداً المواصفات ١٦٦٩ الاستخدام	بات القصدير ا بات القصدير ا بات القصدير ا بات الرصاص واح المشع) مات القصدير	ا القصد الق	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5	الأدنى الأدنى أم حرارة أم (°C) ييل (°C) الله الله الله الله الله الله الله الل	الحدرج التشغ الأدن	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الحتصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسمية قصدير 60 لخام كة قصدير 60 لخام كة قصدير 40 لخام كة قصدير 25 لخام كة رصاص 98.5 لخام كة قصدير 90 لخام كام الفضة
الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً المواصفات ١٦٦٩ الاستخدام المواصفات ١٦٦٩ السميكة	ات القصدير القصدير القصدير القصدير القصدير المات الرصاح المات المات المات القصدير القصدير القصدير القصدير القط	القصد القصد القامات ا	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5	الأدني الأدني أم حرارة أم الأدني (°C) يبل (°C) الله 203 الله 203 الله 205 الله الله 205 الله الله 205 ال	الحدرج الدرج التشغ الأدني الأدني	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسمية قصدير 60 الخام كة قصدير 60 الخام كة قصدير 40 الخام كة قصدير 25 الخام كة وصاص 98.5 الخام كة قصدير 90 الخام الفضة التسمية
الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط المتحداً الدقيقة جداً المواصفات ١٦٦٩ الاستخدام	ات القصدير القصدير القصدير القصدير القصدير المات الرصاح المات المات المات القصدير القصدير القصدير القصدير القط	القصد القصد القامات ا	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4	الأدني الأدني أم الأدني الأدن	الحدرج الأدن التشغ الأدن حرارة يل (°c)	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسمية كلة قصدير 60 الخام كنة قصدير 60 الخام كنة قصدير 40 الخام كنة قصدير 25 الخام كنة قصدير 90 الخام الفضة النسمية
الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً المواصفات 1734 IN 1734 الإستخدام	بات القصدير المت القصدير القصدير القصدير المات الرصاص المات المت المات القصدير المات القصدير الفض	PI القصد القام القامات القاما	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 ات السبائكية السبائكية 25 والباقي Zn والباقي 22 والباقي 20 روالباقي	الأدني الأدني أم الأدني الأدن	الخدن التشغ التشغ ن حرارة يل (٢٠)	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز المختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسمية عصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.5 الحام كنة قصدير 99.5 الخام الفضة التسمية فضة 8 الحام كنة فضة 8 الحام كنة فضة 18 الحام كنة قصة 11 التسمية المحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 13 الحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 13 الحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 13 الحام كنة قضة 13 الحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 12 الحام كنة كنة قضة 13 الحام كنة
الكهربائية الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط البسيط الدقيقة جداً الدقيقة جداً الإستخدام المواصفات 1734 الإستخدام فنة للأجزاء السميكة فنة للأجزاء متوسطة السمك فنة للألواح الرقيقة	بات القصدير المنت القصدير المنت القصدير المات الرصاص المات الرصاص المات القصدير المات القصدير بالفط المات المايرة بالفط المات المايرة بالفط المايرة بالمايرة بالماير	القصال ا	b والباقي الم 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 المات السبانكية المات السبانكية المات 52 Cu لام 25 والباقي 25 Cu لام 25 والباقي 31	الأدني الأدني أد حرارة أد الأدني (°C) يبط (°C) المحتمد المحتم	الحدرج الأدني التثنة مرارة يل (°C) يل (86) 830	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسبية كنة قصدير 60 لخام كنة قصدير 60 لخام كنة قصدير 40 لخام كنة قصدير 40 لخام كنة وصاص 98.5 لخام الفضة النسبية فضة 8 لخام كنة فضة 12 لخام كنة فضة 20 لخام كنة فضة 20 لخام كنة فضة 20 لخام كنة قصدير 90 لخام كنة فضة 20 لخام كنة قصة 20 لخام كنة قصة 20 لخام كنة قصة 20 لخام
الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط العامة والخام المتطلبات البسيع الدقيقة جداً المواصفات 1734 N الإستخدام المراحة السميكة الشمك الشمك الشمك الشمك الشمك الشمك الشمك المسلكة الشمك المسلك ال	ات القصدير المت القصدير المات القصدير المات الرصاص المات المات المات المات القصدير المات القصدير الفط المات المات القصديرة بالفط المات ال	القصال ا	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 ات السبائكية السبائكية 25 والباقي Zn والباقي 22 والباقي 20 روالباقي	الأدني الأدني أد حرارة أد الأدني (°C) يبط (°C) المحتمد المحتم	الخدن التشغ التشغ ن حرارة يل (٢٠)	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز المختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90	التسمية عصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.5 الحام كنة قصدير 99.5 الخام الفضة التسمية فضة 8 الحام كنة فضة 8 الحام كنة فضة 18 الحام كنة قصة 11 التسمية المحام كنة قضة 12 الحام كنة قضة 12 المحام كنة قضة 12 المحام كنة قصة 12 المحام كنة كنة قصة 12 المحام كنة
الكهربائية الدقيقة الدقيقة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً المتخدم من المواصفات ١٦٦٩ الاستخدام فنة للأجزاء السميكة فنة للأجزاء الرقيقة للكانيكية للإكانيكية	الت القصدير المات القصدير المات القصدير الوصاص المات الرصاص المات المات المات القصدير الفض المات القصديرة بالفض المات المات القصديرة بالفض المات الما	ا القصد الخامات الله الواح الله الواح الله الواح الله المواحد	b والباقي الم 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 المات السبانكية المات السبانكية المات 52 Cu لام 25 والباقي 25 Cu لام 25 والباقي 31	الأدني الأدني أد حرارة أد الأدني (°C) يبط (°C) المحتمد المحتم	الحدرج الأدني التثنة مرارة يل (°C) يل (86) 830	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 الرمز المختصر L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25	التسبية كنة قصدير 60 لخام كنة قصدير 60 لخام كنة قصدير 40 لخام كنة قصدير 98 لخام كنة قصدير 99 لخام الفضة التسبية فضة 8 لخام كنة فضة 25 لخام كنة فضة 25 لخام كنة قضة 25 لخام كنة قضة 25 لخام كنة قصدير 90 لخام كنة قضة 25 لخام
الدقيقة الدقيقة الدقيقة الله الدقيقة الدقيقة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً الدقيقة جداً المواصفات 1734 الإستخدام المواصفات السميكة المأبواء متوسطة السمك المذاو الرقيقة الملك (بالأجهزة الميكانيكية المتخب من المواصفات 1733 الما المتخب من المواصفات 1733 الما المدال المتخب من المواصفات 1733 الميكانيكية المتخب الميكانيكية الميكا	الت القصدير المات القصدير القصدير القصدير المات الرصاص المات المات القصدير القصدير القصديرة بالقطات المات القصديرة بالقطات المات القطات القطات القطات القطات المات القطات المات القطات المات ال	الم القصد المات المات الدقيقة الدقيقة المات الدقيقة المات الدقيقة المات الدقيقة الدقي	b والباقي الم 60 Sn, 3,3 والباقي الم 50 Sn, 3,3 والباقي الم 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 الم الم الم الم الم 25 والباقي الم	الأدني الأدني قد حرارة أد حرارة أد حرارة أد كان الله الله الله الله الله الله الله ال	الأدنى التثغ التثغ ن حرارة يل (°C) يل (86) 86(83(75(الكثافة (kg/dm³) الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25	التسمية عصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.9 الحام كنة قصدير 99.5 الحام الفضة التسمية فضة 12 الحام كنة فضة 25 الحام الصلدة والماك الحام الماك الحام الصلدة والماك الحام الماك
الدقيقة الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً الدقيقة جداً المواصفات 10 1734 الإستخدام المواصفات السميكة المناوات الرقيقة المناوات المن	الت القصدير المات القصدير القصدير القصدير المات الرصاص المات المات القصدير القصدير القصديرة بالقطات المات القصديرة بالقطات المات القطات القطات القطات القطات المات القطات المات القطات المات ال	ام القصد الخامات الخامات الدقيقة اللأجهز المات الدقيقة اللأجهز المات ال	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 الت السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية السبانكية الم 43 Cu	الأدني الأدني قد حرارة أد الأدني الأدني الأدني القد القد القد القد القد القد القد القد	الحدرج الأدنى التشغ مرارة مرارة بيل (°C) بيل (°C) 860 831 750 780	الكثافة (kg/dm³) 8,5 8,8 9,3 9,8 11,2 7,5 11,2 7,5 11,2 7,5 11,2 7,5 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25 L Ms 85	التسية عصدير 60 الحام كة قصدير 60 الحام كة قصدير 40 الحام كة قصدير 25 الحام الفضة على المنطقة 8 الحام الفضة 12 الحام الفضة 12 الحام الفضة 20 الحام يكة فضة 25 الحام الصلدة و يكت خاس أصفر 85 الحام الصلدة و يكت خاس أصفر 85 الحام الصلدة و المحام الصلدة و الحام الصلدة و المحام المح
الدقيقة الدقيقة الدقيقة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط المدقيقة جداً الدقيقة جداً المواصفات 1734 المستخدام المراجزاء السميكة المناواح الرقيقة للأجزاء متوسطة السمك للاك (بالأجهزة الميكانيكية لتخب من المواصفات 1733 الما المحاسية والفولاذ	الت القصدير المات القصدير القصدير القصدير الوصاص التات الرصاص التات القصدير القصدير القط التات القصديرة بالفط التات القصديرة والأسلام المات القصديرة ومواد التصن	ا القصد القامات المقامات المقامة المق	b والباقي 60 Sn, 3,3 b والباقي 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 الت السبانكية 20 والباقي 20 Cu 43 Cu 21 والباقي 43 Cu 22 والباقي 43 Cu 30,3 Si, 13 Zn الأقل 0,3 Si, 35 Zn	الأدني الأدني قد حرارة أد الأدني الأ	الحدر المدرج المدرج المدرج التشغ التشغ التشغ التشغ المدرة التشغ المدرة المدرة المدرة المدر المد	الكثافة (kg/dm³) الكثافة (kg/dm³)	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25 L Ms 85 L Ms 85 L Ms 63	التسمية من قصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.6 الحام الفضة المناف الحام الفضة 12 الحام كنة فضة 12 الحام المناف 63 الحام المناف 68 الحام المناف 68 الحام المنام 68 الحام المناف
الدقيقة الدقيقة الدقيقة والخامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً المتخدام المواصفات 1734 المسيخدام المائة المرابعة المسيكة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والفولاذ المحاسية والفولاذ وبدلا	الت القصدير المات القصدير القصدير القصدير المات الرصاص المات المات القصدير القصدير القضديرة بالقط المات المات القصديرة والمواد التصنيرة ومواد التصنيرة وموا	الم القصد الخامات الخامات الخامات الخامات الدقيقة الأجهز المقابض المق	b والباقي ه 60 sn, 3,3 b والباقي 50 sn, 3,3 40 sn, 2,7 sb ~57 25 sn, 1,7 sb ~73,5 98,5 90 sn, 1,3 sb, ~8,4 الت السبائكية 25 والباقي 25 دو الباقي 25 دو الباقي 21 دو حتى 21 دو الباقي 21 دو الباقي 21 دو 21	الأدني ا	الحدرج الدرج التشغ التشغ مرارة مرارة ميل (°C) ييل (°C) 102 91 84	الكثافة (kg/dm³) الكثافة (kg/dm³)	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25 L Ms 85	التسمية من قصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.5 الحام الفضة المناف المناف الحام الفضة 12 الحام المناف 13 الحام المناف 15 الحام المن
الدقيقة الدقيقة العامة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط الدقيقة جداً الدقيقة جداً الماتخدام المراحة المسيكة الأجزاء السميكة الأجزاء السميكة الألواح الرقيقة الملك (بالأجهزة الميكانيكية المتخد من المواصفات ١٦٦٥ الماتيع النحاسية والفولاذ المحادات الإجهادات الإجهادات	الت القصدير المات القصدير القصدير القصدير المات الرصاص المات المات القصدير القصدير القصديرة بالفط التميزة ومواد التصنيرة ومواد التصنيرة ومواد التصنيرة القضة للحالية المناسة المات	الم القصد الم القصد الم القصد الم القصد الم	b والباقي ه 60 sn, 3,3 b والباقي 50 sn, 3,3 40 sn, 2,7 sb ~57 25 sn, 1,7 sb ~73,5 98,5 90 sn, 1,3 sb, ~8,4 الت السبائكية 25 والباقي 25 دو الباقي 25 دو الباقي 21 دو حتى 21 دو الباقي 21 دو الباقي 21 دو 21	الأدني الأدني قد حرارة أد الأدني الأ	الحدر المدرج المدرج المدرج التشغ التشغ التشغ التشغ المدرة التشغ المدرة المدرة المدرة المدر المد	الكثافة (kg/dm³) الكثافة (kg/dm³)	الرمز الختصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25 L Ms 85 L Ms 85 L Ms 63	التسمية من قصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.6 الحام الفضة المناف الحام الفضة 12 الحام كنة فضة 12 الحام المناف 63 الحام المناف 68 الحام المناف 68 الحام المنام 68 الحام المناف
الدقيقة الدقيقة الدقيقة والخام باللهب فقط العامة والخام باللهب فقط المدينة المسيط الدقيقة جداً المتخدام المواصفات 10 1734 المسيكة المنافية والفولاذ المنافية والفولاذ والمنافية والفولاذ وبدلا	الت القصدير المنت القصدير القصدير القصدير المنت الرصاص المنت الرصاص المنت القصدير القصدير القضة المنت القضة والأست ومواد التصنقة والمنت في ومواد التصنقة النفضة المنت في المنت القضة المنت في المنت القضة المنت في المنت القضة المنت في المن	الم القصد الم القصد الم القصد الم القصد الم	b والباقي الم 60 Sn, 3,3 والباقي الم 50 Sn, 3,3 40 Sn, 2,7 Sb ~57 98,5 98,5 98,5 90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 الم 10,3 Si, 13 Zn الم قل 13 Zn والباقي 13 Cu وحتى 13 Cu والباقي 14 Cu وحتى 13 Si, 13 Zn الم قل 13 Cu والباقي 15 Cu والباقي	الأدني ا	الحدرج الدرج التشغ التشغ مرارة مرارة ميل (°C) ييل (°C) 102 91 84	الكثافة (kg/dm³) الكثافة (kg/dm³)	الرمز الخنصر L Sn 60 L Sn 50 L Sn 40 L Sn 25 L Pb 98,5 L Sn 90 L Ag 8 L Ag 12 L Ag 20 L Ag 25 L Ms 85 L Ms 63 L Ms 42	التسمية من قصدير 60 الحام كنة قصدير 60 الحام كنة قصدير 40 الحام كنة قصدير 98.5 الحام الفضة المناف المناف الحام الفضة 12 الحام المناف 13 الحام المناف 15 الحام المن

سبائك المغنسيوم

الخواص الميزة:

ذات كثافة منخفضة (1,8 kg/dm⁰)، ودرجة انصهار منخفضة (من °400 إلى °600)، وذات قابلية جيدة للتشغيل بالقطع (يمكن استخدام أقصى سرعة قطع مكنة)، ومعامل مرونة صغير جدا (ولذا فإنها مخمدة للضوضاء)، وغير حساسة للتحميل الصدمي لا تتأثر بالقلويات المخففة، كما أنها حساسة للخزوز والخدوش السطحية وغير قابلة للحام الصلد والرخو إلا إنها قابلة للحام بصورة محدودة (بعض السبائك فقط) ولا يمكن تشكيلها إلا على الساخن، إلى جانب تأثرها بالأحماض والماء. جذاذات (رائش) المغنسيوم سهلة الإشعال (ولذا يجب الحذر عند تشغيلها بالقطع).

سبانك التشكيل بالطرق: Mg Mn2 (وألوانها المميزة هي أصفر - أسود - أحمر) ، والسبيكة Mg AI3Zn (وألوانها المميزة هي أصفر - أسود - أخضر) ، والسبيكة Mg AI6Zn (وألوانها المميزة هي أصفر - أسود - أبيض) ، والسبيكة Mg AI8Zn (وألوانها المميزة هي أصفر - أسود - أزرق) ، والسبيكة Mg Zn Zr (وألوانها المميزة هي أصفر - أسود - أصفر) . (وألوانها المميزة هي أصفر - أسود - أصفر) .

أشكال التوريد: ألواح وأنابيب وقضبان مصمتة ومقاطع واجهية ومواد كبس ومواد ومشغولات للحدادة.

سبائك التشكيل بالصب والتشكيل بالصب والضغط

G - Mg Al 9 Zn 2	G - Mg Al 9 Zn 1	G - Mg Al 8 Zn 1	G - Mg Al 6 Zn 3
أصفر - أخضر	أصفر - أسود	أصفر – أزرق	اصفر - أبيض

الأوزان والمقاسات

DIN 175, 668, 670 القياسية 270 DIN 175, 668, 670 القياسية 270 DIN 1014 الفولاذ المبروم طبقا للمواصفات القياسية 270 DIN 1014 الفولاذ مربع طبقا للمواصفات القياسية 270 DIN 1014

الوزن بالكيلوجرام لكل متر طولي - الكثافة = 7,85 kg/dm³ = فولاذ مسدس طبقا للمواصفات القياسية 7,85 kg/dm³

17	1	طبقا المواصلات	d (a)	44	/dm° = 49(5)	لكل متر طولي -	ر بالحيلوجرام d (a)
8,81	9,07 9,62 10,2	6,71 7,13 7,55 7,99	33 34 35 36	0,170 0,206 0,245 0,333	0,196* 0,283* 0,385*	0,154 0,222 0,302	(a) 5 5,5 6 7
	11,3	8,44 8,90 9,38	37 38 39	0,435 0,551 0,680	0,502 0,636 0,785	0,395 0,499 0,617	8 9 10
11,4	12,6 13,2* 13,9	9,87 10,4 10,9 11,4 11,9	40 41 42 43 44	0,823 1,33	0,950 1,13 1,33 1,54 1,77	0,746 0,888 1,04 1,21 1,39	11 12 13 14 15
14,4	15,9 16,6* 19,6	12,5 13,0 14,2 15,4	45 46 48 50	1,96 2,45	2,01 2,27 2,54 2,83 3,14	1,58 1,78 2,00 2,23 2,47	16 17 18 19 20
20,6	23,7	17,3 18,7 20,7	53 55 58	3,29	3,46 3,80 4,16	2,72 2,98 3,26	21 22 23
24,5 28,7	28,3	22,2 24,5 26,0	60 63 65		4,52 4,91	3,55 3,85	24 25
33,3	38,5 44,2	28,5 30,2 32,9 34,7	68 70 73 75	4,96	5,31 5,72 6,15 6,60 7,07	4,17 4,49 4,83 5,19 5,55	26 27 28 29 30
43,5	50,2	37,5 39,5	78 80	6,96	8,04	5,92 6,31	31 32
ىر من 210 mm ول إلى 5 أمتا		طول القضيب 3 8 m 3 6 m	السمك 120 170 mm 170 200 mm	طول القضيب 3 15 m 3 10 m	السمك 5 70 m 70120 m	nm	أطوال القضبار التوريد

أشكال قياسية أخرى: فولاذ مبروم حتى d=200 . فولاذ مربع حتى a=160 mm وفولاذ مسدس حتى a (إتساع فتحة المفتاح) = 100 مليمترا


[•] أشكال غير قياسية



طح	لاذ المس	الفو		/		//	13	12	وحدة (mm 11	نخانة) s ب 10	لسمك (الـٰ 8	6,5	5	هرض b
		1	/		/	/				وحدة g/m		0,5	9	حدة mm
	7,85 kg/dr	م الفة = 3	ااا ال لولي، الك	~ ~ (لكل متر ط	كيلوجرام	الوزن بال	1,63	1,51		0,942 1,10 1,18 1,26	0,754 0,879 0,942 1,01	0,816	0,471 0,550 0,589 0,628	12 14 15 16
60	50	40	خانة) s بو 30 حدة kg/m	سمك (الث 25 الوزن بو	20	15	1,84 2,04 2,25 2,55 2,86	1,70 1,88 2,07 2,36 2,64	1,90	1,41 1,57 1,73 1,96 2,20	1,13 1,26 1,38 1,57 1,76	0,918 1,02 1,12 1,28 1,43	0,707 0,785 0,864 0,981 1,10	18 20 22 28 28
			9,42	5,89 6,87 7,46 7,85	4,71 5,02 5,50 5,97 6,28	3,53 3,77 4,12 4,47 4,71	3,06 3,27 3,57 3,88 4,08	2,83 3,01 3,30 3,58 3,77	3,28	2,36 2,51 2,75 2,98 3,14	1,88 2,01 2,20 2,39 2,51	1,53 1,63 1,79 1,94 2,04	1,18 1,26 1,37 1,49 1,57	30 32 35 36 40
	23,6 25,5	15,7	10,6 11,8 13,0 14,1 15,3	8,83 9,81 11,8 12,8	7,07 7,85 8,64 9,42 10,2	5,30 5,89 6,48 7,07 7,65	4,59 5,10 5,61 6,12 6,63	4,24 4,71 5,18 5,65 6,12	4,32 4,75 5,18 5,61	3,53 3,93 4,32 4,71 5,10	2,83 3,14 3,45 3,77 4,08	2,30 2,55 2,81 3,06 3,32	1,77 1,96 2,16 2,36 2,55	45 50 55 60 65
37,7 42,4 47,1	27,5 31,4 35,3 39,3	22,0 25,1 28,3 31,4	16,5 18,8 21,2 23,6	13,7 15,7 17,7 19,6	11,0 12,6 14,1 15,7	8,24 9,42 10,6 11,8	7,14 8,16 9,18 10,2	6,59 7,54 8,48 9,42	6,04 6,91 7,77 8,64	5,50 6,28 7,07 7,85	4,40 5,02 5,65 6,28	3,57 4,08 4,59 5,10	2,75 3,14 3,53 3,93	70 80 90 100
51,8 56,5 70,7	47,1 58,9	34,5 37,7 40,8 44,0 47,1	25,9 28,3 30,6 33,0 35,3	21,6 23,6 25,5 27,5 29,4	17,3 18,8 20,4 22,0 23,6	13,0 14,1 15,3 16,5 17,7	11,2 12,2 13,3 14,3 15,3	10,4 11,3 12,3 13,2 14,1	9,50 10,4 11,2 12,1 13,0	8,64 9,42 10,2 11,0 11,8	6,91 7,54 8,16 8,79 9,42	5,61 6,12 6,63 7,14 7,65	4,32 4,71 5,10 5,50 5,89	110 120 130 140

الفولاذ الشريطي

الوزن بالكيلوجرام لكل متر طولي، الكثافة = 7,85 kg/dm3



العرض b				السو	مك s بوحدة ((mm)			
بوحدة	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
mm				الو	زن بوحدة (m/	(kg/			
10	0,063	0,079	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31	
12	0,075	0,094	0,14	0,19	0,24	0,28	0,33	0,38	
16	0,101	0,126	0,19	0,25	0,31	0,38	0,44	0,50	0,62
20	0,126	0,157	0,24	0,31	0,39	0,47	0,55	0,63	0,79
25	0,157	0,196	0,29	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,98
30	0,188	0,236	0,35	0,47	0,59	0,71	0,82	0,94	,18
35	0,220	0,275	0,41	0,55	0,69	0,82	0,96	1,10	1,37
40	0,251	0,314	0,47	0,63	0,79	0,94	1,10	1,26	1,57
50	0,314	0,393	0,59	0,79	0,98	1,18	1,37	1,57	,96
60			0,71	0,94	1,18	1,41	1,65	1,88	2,36
70				1,10	1,37	1,65	1,92	2,20	2,75
80				1,26	1,57	1,88	2,20	2,51	3,14
100						2,36	2,75	3,14	,93
120							3,30	3,77	,71
150							4,12	4,71	,89
ــات العرض المعتادة	60	100	170	350	400		00	50	

				4	لواح المعدني	٧١				
	110	11 0 00	()		التجارية للألو					
.51 2 : 51		ىن 0,38 إلى mm واح النحاس	د (صاح) ه	1 الواح الفولا	mm إلى 0,28	ذ (صاج) من	ألواح الفولا	0,1 إلى 1 mm	(صاج) من	ألواح الفولاذ
ولاذ بسُمك 2 mm	is 11. [m]	الرصاص والنحا	9						مك	صاج أبيض بـُـــ
	وم	لأصفر والألومنيو الزنك	9							یزید عن mm
1250 x		1000 x 2000	800 x	1600	700 x 1400	600	x 1200	F00 :: 100	0	
						000	X 1200	500 x 100	0 5	30 x 760
				~	^					
\								1		
3,125	m ²	2 m ²	1,28	3 m²	0,98 m ²	0,7	72 m ²	0,5 m ²		0,403 m ²
			•	1 mm كام ر	ع المعدنية ذات	أوزان الألوا-				,,403 III-
24,531	kg	15,7 kg	10,04		7,693 kg		52 kg	3,925 kg		3,162 kg
				دة (kg/m²)	ح المعدنية بوح			-,		,, 102 kg
0.70	T	T		1	7. 2	1				
2,73	8,65	8,5	8,9	11,34	7,18		8,5		7,85	الكثافة kg/dm³
ألواح الألومنيوم	ر الأصفر Ms 80	ألواح النحاس	ألواح	ألواح	ألواح الزنك		لأبيض	الصاح ا	ذ (صاج)	ألواح الفولا
10	IVIS 80	Ms 63	النحاس	الرصاص	- 5 65					T
						شُمك اللوح	الوزن	شمك اللوح	الوزن	سُمك اللوح
l / 0	Log social									
kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	kg/m²	mm	kg/m²	mm	kg/m²	mm
_	0,86	0,85 1,28	0,89 1,34	-	1,08	0,10	1,70	0,20	0,785	0,10
0,55	1,73	1,70	1,78	-	1,44	0,15 0,20	1,87 2,04	0,22 0,24	1,413 1,570	0,18 0,2
0,68	2,16	2,13	2,23	-	1,80	0,25	2,38	0,28	1,73	0,22
	2,60	2,55	2,67	3,40	2,15	0,30	2,72	0,32	1,88	0,24
0,96 1,09	3,03 3,46	2,98 3,40	3,12	-	2,51	0,35	3,15	0,37	2,20	0,28
1,23	3,89	3,83	3,56 4,01	4,54	2,87 3,23	0,40 0,45	3,57 3,91	0,42	2,51	0,32
1,37	4,32	4,25	4,45	5,67	3,59	0,50	4,42	0,46 0,52	2,98 3,45	0,38 0,44
-	4,76	4,68	4,90	-	3,95	0,55	4,93	0,58	3,93	0,44
1,64	5,19	5,10	5,34	6,80	4,31	0,60	5,44	0,64	4,40	0,56
1,91	5,62	5,53	5,79	-	4,67	0,65	5,95	0,70	4,95	0,63
-	6,06 6,49	5,95 6,38	6,23 6,68	7,94	5,03	0,70	6,80	0,80	5,88	0,75
2,18	6,92	6,80	7,12	9,07	5,38 5,74	0,75 0,80	7,56 8,50	0,90 1	6,91 7,85	0,88 1
-	7,35	7,23	7,57	-	-	0,85			8,87	
2,46	7,79	7,65	8,01	10,21	6,46	0,90	العلامة		9,81	1,13 1,25
2,73	8,65	8,50	8,90	11,34	7,18	1	التجارية		10,8	1,38
	9,52	9,35	9,79		-	1,10		<u> </u>	11,8	1,5
3,28 3,55	10,38 11,25	10,20	10,68 11,60	-	8,62	1,20	4/L	0,20	13,7	1,75
3,62	12,11	11,9	12,50	-	10,1	1,30 1,40	3/L 2/L	0,22 0,24	15,7 17,7	2 2,25
4,10	12,98	12,8	13,35	17,01	10,8	1,50	1/L	0,24	19,6	2,25
-	14,71	14,5	15,10	-	-	1,70	J/C	0,32	21,6	2,75
4,91	15,57	15,3	16,02	-	12,9	1,80	1/X	0,37	23,6	3
5,46 6,83	17,30 21,63	17,0 21,3	17,80 22,30	22,68	14,4	2	2/X	0,42	25,5	3,25
7,64				28,35	18	2,50	3/X	0,46	27,5	3,5
8,19	24,22 25,95	23,8 25,5	24,90 26,70	34,02	20,1 21,5	2,80 3	4/X 5/X	0,52 0,58	29,4	3,75
8,74	27,68	27,2	28,50	-	-	3,20	6/X	0,58	31,4 33,4	4 4,25
9,56	30,26	29,8	31,20	39,69	25,1	3,50	7/X	0,70	35,3	4,5
10,90	34,60	34,0	35,60	45,36	28,7	4	8/X	0,80	37,3	4,75



لول	1000 m من الط	بالكيلوجرام لكل	الوزن	القطر		10 من الطول	بالجرام لكل m 00	الوزن	القطر
النحاس الأصفر DIN 1757 a = 8,56	الفولاذ DIN 177 و = 7,8	الألومنيوم DIN 46425 و = 2,7	النحاس °) DIN 1766 و = 8,9	بوحدة mm Ø	النحاس الأصفر DIN 1757 و = 8,56	الفولاذ DIN 177 و = 7,8	الألومنيوم DIN 46425 و = 2,7	النحاس *) DIN 1766 و= 8,9	بعضر بوحدة mm Ø
1,08	0,98	0,340	1,12	0,40	2,69	2,45	0,848	2,80	0,02
1,36	1,24	0,429	1,42	0,45	6,05	5,51	1,91	6,29	0,03
1,68	1,53	0,530	1,75	0,50	10,8	9,80	3,40	11,18	0,04
2,03	1,85	0,642	2,11	0,55	16,8	15,3	5,30	17,48	0,05
2,42	2,21	0,764	2,52	0,60	24,2	22,1	7,64	25,16	0,06
2,84	2,59	0,896	2,95	0,65	32,9	30,0	10,4	34,25	0,07
3,29	3,00	1,04	3,43	0,70	43,0	39,2	13,6	44,74	0,08
3,78	3,45	1,19	3,93	0,75	54,5	49,6	17,2	56,62	0,09
4,30	3,92	1,36	4,47	0,80	67,2	61,3	21,2	69,90	0,10
4,86	4,43	1,53	5,05	0,85	96,8	88,2	30,5	100,7	0,12
5,45	4,96	1,72	5,66	0,90	151	138	47,8	157	0,15
6,07	5,53	1,91	6,31	0,95	218	199	68,6	226	0,18
6,72	6,13	2,12	6,99	1,00	269	245	84,8	280	0,20
9,68	8,82	3,05	10,06	1,20	225	297	103	338	0,22
15,1	13,8	4,78	15,73	1,50	420	383	133	437	0,25
21,8	19,9	6,86	22,65	1.80	527	480	167	548	0,28
26,9	24,5	8,48	27,96	2,00	605	551	191	629	0,30
42,0	38,3	13,25	43,69	2,50	688	627	217	716	0,32
60,5	55,1	19,09	62,91	3,00	824	750	260	856	0,35
81,8		25,98	85,63	3,50	971	885	306	1009	0,38

تناظر أوزان أسلاك الكونستانتان والنيكوليت مثيلاتها من أسلاك النحاس تقريبا تناظر أوزان أسلاك المنجنين والفضة الألمانية مثيلاتها من أسلاك النحاس الأصفر تقريبا.

أشكال التوريد: قضبان بأطوال من 2m إلى 4m. الكثافة 2,7 kg/dm³

*) سلك نحاس مستدير ومسحوب بدقة طبقا للمواصفات القياسية 184 DIN 46 431 لكنات ذوات الأوزان المتساوية ولكن بانحرافات صغيرة في الأقطار.
 وبالإضافة إلى ذلك الأسلاك طبقا للمواصفات القياسية 500 DIN 40 500 للإستخدامات الكهربائية. أسلاك مسطحة للآلات الكهربائية والأجهزة والمحولات طبقا للمواصفات القياسية 433 DIN 46 433

DIN 46	نات 431	ا للمواصة	طبق							(1000 m	جرام لكل	(بالكيلو	س	و النحا	أوزان أسلاا
10	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,8	4,5	4,2	4	3,8	طر mm
669	566	505	447	393	343	295	252	211	175	161	142	123	112	101	زن 🚹
DIN 17	سفات 69	بقا للمواص	ط										المسطح	ومنيوم	قضبان الأل
						(mm)	بوحدة	السُمك s							<i>a</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20	0	15		10		8		5		4		3		2	العرض (b) بوحدة
						(kg/	رحدة (m	الوزن بو							mm
_		-		-		-		-		0,054		0,041	0,	027	5
-						-		-		0,065		0,049	0,	033	6
-		-		-		-		0,11		0,086		0,065	0,	044	8
-				1		0,22		0,14		0,11		0,081	0,	054	10
=		-	l id			0,26		0,16	1	0,13	9	0,097	0,	065	12
-		****	- 4	0,41		0,32		0,20	1	(0,16)		0,122	0,	081	15
-		-		0,49		0,39		0,24			-			098	18
_		0,8		0,54		0,43	1	0,27		(0,22)		0,16)	0,	11	20
_		1,0		0,68		0,54	1	0,34		-		0,20		-	25
2,1		1,6:		- 0,81		(0,88)		0,41 (0,55)		(0,33)		0,24		-	30
-, 1	0	2,0		1,35		1,08		0,68		-		0,41)		-	40 50

				(m	s بوحدة (m	السُمك				لنحاس الم	T
20	15	12	10	8	7	6	5	4	3	2	رض b وحدة
				()	بوحدة (g/m	الوزن					(mm)
			(1,07) 1,34	0,71 0,85 1,07 (1,14)	(0,62) - (0,87)	(0,53) (0,64) - (0,80)	0,36 0,45 0,53 - 0,67	0,18 0,21 0,28 0,36 0,43 - (0,53)	0,13 0,16 0,21 0,27 0,32 - 0,40	0,09 0,11 0,14 0,18 0,21 - 0,27	5 6 8 10 12 14
6,23	2,67 3,34 4,01 4,67	(1,92) (2,13) (2,67) (3,21)	1,60 1,78 2,23 2,67 3,12	1,28 1,42 1,78 2,14 2,49	(1,25) (1,57) (1,87)	(0,96) (1,07) (1,34) (1,60)	0,80 0,89 1,11 1,34 1,56	(0,64) (0,71) (0,89) (1,07) (1,25)	(0,53) 0,67 0,80	0,32 0,36 (0,45) (0,53)	(16) 18 20 25 30 35
7,12 - 8,90 0,68	5,34 - 6,68 8,01	(4,27) - (5,34) (6,41)	3,56 (4,00) 4,45 5,34	2,85 - 3,56 4,27	(2,50) - (3,16) (3,74)	(2,14) - (2,67) (3,21)	1,78 - 2,23 2,67	(1,42) (2,00) (1,78) (2,14)	(1,07) - (1,34) -	(0,71) - - -	40 (45) 50
4,24 7,80 21,36	10,68 13,35 16,02		(6,23) 7,12 8,90 10,68	(5,00) 5,70 – –	(4,36) - - -		(3,12) - - -		(1,87) - - -	0 1 0 1	(70) 80 100 120
IN 59 470	ت القياسية	بقا للمواصفا		، الأقواس غ	لموجودة داخل	. 8,9 k				ريد: قضبان التسخين	

		عند 20°C	م لكل متر	ة (R) بالأو	الكهر بائيا	k والمقاومة	g/1000 m =	بوحد	الوزن (G)			مساحة	المساحة	
NiCr 60 15		NiCr 30 20		NiCr 25 20		CrAl 305		CrAl 205		CrAl 85		السطح لكل 1 m	A	القطر
kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/ km	Ω/m	kg/km	Ω/m	بوحدة cm²	mm²	mm
0,064 0,093 0,145	141 98,2 62,8	0,089	132 92	0,088		0,056 0,080	127		175 121	0,057 0,081	111	3,14 3,77	0,0078 0,0113	0,1 0,12
0,145	35,3	0,140 0,248	58,8 33,1	0,138	53,8 30,3	0,126			77,5 43,6	0,127	70,7 39,8	4,71 6,28	0,0177	0,15 0,20
0,402 0,579 0,789 1,03	22,6 15,7 11,5 8,83	0,388 0,559 0,760 0,995	21,2 14,7 10,8 8,27	0,383 0,551 0,750 0,983	19,3 13,4 9,87 7,56	0,348 0,502 0,683 0,895	29,3 20,4 15,0 11,4		27,9 19,4 14,2 10,9	0,354 0,509 0,693 0,907	25,5 17,7 13,0 9,92	7,85 9,42 11,0 12,6	0,0491 0,0707 0,0962 0,126	0,25 0,30 0,35 0,40
1,30 1,61 2,32 3,15	6,98 5,65 3,93 2,88	1,26 1,55 2,24 3,04	6,54 5,30 3,68 2,70	1,24 1,53 2,21 3,00	5,97 4,84 3,36 2,47	1,13 1,39 2,01 2,73	9,06 7,35 5,09 3,74		8,62 6,98 4,85 3,56	1,14 1,41 2,04 2,77	7,86 6,37 4,42 3,25	14,1 15,7 18,8 22,0	0,159 0,196 0,283 0,385	0,45 0,50 0,60 0,70
4,12 5,21 6,44 9,27	2,21 1,75 1,41 0,982	3,97 5,02 6,20 8,93	2,07 1,64 1,32 0,920	3,92 4,96 6,12 8,82	1,89 1,49 1,21 0,840	3,57 4,52 5,57 8,02	2,86 2,26 1,83 1,27		2,93 2,15 1,75 1,21	3,62 4,58 5,65 8,14	2,49 1,97 1,59 1,11	25,1 28,3 31,4 37,7	0,503 0,636 0,785 1,13	0,80 0,90 1,0 1,2
14,5 25,8 40,2 57,9	0,628 0,353 0,226 0,157	14,0 24,8 38,8 55,9	0,588 0,331 0,212 0,147	13,8 24,5 38,3 55,1	0,538 0,303 0,193 0,134	12,6 22,3 34,9 50,2	0,814 0,459 0,293 0,204		0,775 0,436 0,279 0,194	12,7 22,6 35,4 50,9	0,707 0,398 0,255 0,177	47,1 62,8 78,5 94,2	1,77 3,14 4,91 7,07	1,5 2,0 2,5 3,0
78,9 03 30 61	0,115 0,088 0,070 0,057	126	0,108 0,083 0,065 0,053		0,099 0,075 0,060 0,048		0,150 0,114 0,091 0,073		0,142 0,109 0,086 0,070	114	0,130 0,099 0,079 0,064	126 141	9,62 12,6 15,9 19,6	3,5 4,0 4,5 5
			. DIN 59	ياسية 470	صفات الق					,0 إلى 3 بُسُ , تقريبا الو				



منتخب من المواصفات القياسية DIN 46 460...62 الأسلاك المستديرة للمقاومات الكهربائية WM 120 WM 110 WM 100 WM 50 WM 43 WM 30 WM 13 سبيكة من Cr و Ni مع الحديد Fe أو سيكة من Cu سىكة من Fe سبيكة من Mn سبيكة من Cu و Ni Fe مقصدر أو مجلفن أو بدونه ومع معادن أخرى (مثل Ni g Cr gl & Ni g Ni o Cr of Ni o Ni o Cu o يسمح بإضافة Zn سبیکة من Cu و Mn بدون Fe أو Zn النيكل كروم) Fe o Ni o Cr ol (مثل: المنجنين) (مثل: الفضة (مثل: الألمانية) الكونستنتان) القاومة (Ω/m) عند 20°C Ø Ω/m 0 Ω/m Ø 20°C aic mm 20°C ≥ic mm mm 611 560 509 255 219 0,149 0.05 1,6 0,662 0,5 152 140 127 63,7 54,7 0,1 0,118 1,8 0,460 0.6 59.6 54,7 49,7 24.9 21.4 0,16 0.0954 2,0 0,259 0.8 38.2 35.0 31,8 15,9 13,7 0,2 0,0789 2,2 0,165 16.9 15,5 14,1 7,07 6,08 0,3 0,0612 2,5 0.115 1,2 6,11 5,60 5,09 2,55 2,19 0,5 0.0486 2.8 0.0844 1,4 1,52 1,40 1,27 0.637 0,548 1,0 0,0426 3.0 0.0646 1,6 0,382 0.350 0,318 0,159 0.137 2.0 3.3 0.0414 2 0,169 0.155 0,141 0,0707 (0.0608)3,0 0.0312 3,5 0.0265 2,5 0,0955 0,0876 0.0796 0.0398 0,0342 4,0 0,0239 4.0 0.0184 3 0.0425 0,0389 0.0354 0.0177 (0,0152)6,0 0,0105 4 0,0152 0.0140 0.0127 0,00637 (0,00548)10 طبقا للمواصفات القياسية DIN 59 470 موصلات التسخين والأشرطة الوزن G بالكيلوجرام لكل m 1000 من الطول والمقاومة (R) بالأوم لكل متر من الطول عند درجة ℃20. المساحة A المطحية Ni Cr 80 20 CrNi 25 20 Cr Al 30 5 CrAI85 الأسمية بوحدة (mm) kg/km Ω/m kg/km kg/km kg/km Ω/m Ω/m (cm²) mm 0.075 121 0.070 106 0.064 160 0.065 139 6,6 0,009 0.3×0.03 0,208 43.6 0,195 38.0 0.178 57.6 0,180 50,0 11,0 0,025 0.5×0.05 0,415 21,8 0.390 19,0 0,355 28.8 0,360 25.0 12,0 0,5 x 0,10 0.050 0.498 18,2 0.468 15,8 0,426 24,0 0.432 20,8 14.0 0,060 0,6x0,10 0.664 13.6 0,624 11,9 0,568 18,0 0,576 15,6 18.0 0,080 0,8×0,10 1.33 6,81 1,25 5,94 1,14 9,00 1.15 7,81 20,0 0,160 0.8×0.20 0.830 10,9 0,780 9.50 0,710 14,4 0.720 12,5 22,0 0,100 1,0x0,10 1,66 5,45 1,56 4,75 1,42 7.20 1,44 6,25 24,0 0,200 1,0x0,20 0.996 9.08 0,936 7,92 0,852 12.0 0.864 10,4 26,0 0.120 1,2 x 0,10 1.99 4,54 1.87 3,96 1,70 6.00 1,73 5,21 28,0 0,240 1.2 x 0.20 1,25 7,27 1,17 6,33 1,07 9,60 1,08 8.33 32,0 0,150 1,5 x 0,10 2.49 3,63 2,34 3,17 2,13 4,80 2,16 4,17 34,0 0.300 1,5 x 0,20 1,49 6.05 1,40 5,28 1,28 8,00 1,30 6.94 38.0 0,180 1,8x0,10 2,99 3.03 2.81 2.64 2,56 4,00 2,59 3.47 40,0 0.360 1,8x0,20 3,33 2,72 3.12 2,37 2,84 3,60 2,88 3.12 44,0 0.400 2,0×0,20 4.98 1,82 4.68 1,58 4,26 2,40 4,32 2,08 46.0 0,600 2,0x0,30 6.23 1,45 5.85 1,27 5,33 1.92 5,40 1.67 56.0 0,750 2,5 x 0,30 3.74 2,42 3,51 2.11 3,20 3.20 3,24 2.78 63,0 0.450 3,0×0,15 12,5 0,727 0,960 11,7 0,633 10.7 10.8 0,833 70.0 1,500 3,0x0,50 طبقا للمواصفات القياسية DIN 43 713 أسلاك وضفائر المعادلة للمردوجات الحرارية (1 a أشكال التوريد: المقاومة بوحدة (Ω/m) عند درجة 20°C الاستخدام 1 قطر 0,2 يورد على بكرات التوريد رمز المادة (ملاحظات) قطر 1,38 قطر 1 قطر 0,2 K قطر 1 وقطر 1,38 يوردان على شكل 0,00595 0,075 0.143 حلقات ذات قطر داخلی من 250 mm 3,57 يناظر Cu Ni 45 0,00002 0,330 0,640 16,00 کونستانتان۲) إلى 300 mm حتى وزن 25 kg النوع: لين أو مؤكسد أو مطلى أو لأجل Ni Cr موجب 0,00595 0,075 0,143 3,57 So Ni Cr مجلفن. تتكون الضفائر من أسلاك لأجل Ni - Ni Cr سالب 0.00025 0,167 0,318 7,95 SoNi لأجل Pt - Pt Rh موجب 0.00325 مجدولة ذات قطر 0,2 0,011 0.022 0,55 SoPtRh لأجل Pt - Pt Rh سألب 0.00260 0,017 0,032 0,80 SoPt في الحجال من 0°C إلى 200°C المادة التي تحمل نفس إسم الكونستانتان طبقا للمواصفات القياسية DIN 46 461 (WM 50) لا تصلح للاستعمال كأسلاك معادلة.



مواد التشكيل في القوالب (مواد القولبة أو مواد المقولبات)

التصنيف موجود منذ عام ١٩٢٨ (بالمانيا) . وتحمل المنتجات التي تجرى مراقبتها العلامات القياسية MPBD (مصلحة اختبار التصنيف والتوحيد القياسي: المواد ببرلين - دالم) .

الرموز النوعية (مثل 11 أو 31,5) مشتقة من نظام ترقيم المنتجات الألمـاني (مثال ذلك x 0011 أو x 0031,5). ويراعى في

التصنيف نوع الراتنج ومادة الحشو، والخواص.

وبذا تكون للأنواع التي تحتوي على الرقم 5 خلف العلامة العشرية خواص كهربائية خاصة (أنظر 31,5) . الأنواع من 11 إلى 502 باستثناء الأنواع 212, 214, 916, 917, 916

الأنواع 212 و 214

راتنج فينولي وراتنج بوليني وراتنج طبيعي وقار وراتنج اصطناعي.

عضوية: نشارة الخشب والسليولوز والقطن. من لات من أنواع مختلفة ومسحوق حجى ومسك

ومسحوق مجري وميه.	من أنواع محتلفه	غير عضويه: اسبستوس ومغزولات	
مادة الحشو	النوع	قوالب قابلة للتصليد (دوروبلاستيك)	ا مواد تشكيل بالكبس في
بأساس بوليني ، بمواد حشو عضوية	٣) لدائن أمينية	الحشو (للراتنج الصناعي)	النوع
خشب	130 130,5	غير عضوية	١) لدائن فينولية بمواد حشو
سليولوز	131 131,5	مسحوق حجري	
بأساس ميلاميني، بمواد حشو عضوية	٤) لدائن أمينية		12 15 16
نشارة خشب وسليولوز	150 152	ميكا	13 13,5 13,9
ألياف نسيجية	153 159,5 154	عضوية	٢) لدائن فينولية بمواد حشو
بأساس ميلاميني، بمواد حشو غير عضوية	ه) لدائن أمينية	الخشب (نشارة الخشب)	30 30,5 31
مسحوق حجري، أسبستوس، والنوع 157 به خشب بالإضافة إلى ذلك	155 157	احسب رساره احسب	31,5 31,9 32
بالكبس في قوالب تلين بالحرارة (ثرموبلاستيك)	۱۱) مواد تشكيل	سليولوز (ألياف ورقية)	(*52 51,5 51,9
مواد صب بالحقن CAB طبقا للمواصفات القاسية DIN 7743	411 412 413	وشرائح السليولوز	54 57
مواد صب بالحقن CA طبقا للمواصفات القياسية DIN 7742	431 435	ألياف وشرائح نسيجية والنوع 83 به	71; 71,8; 71,9; 74; 74,5
مواد صب بالحقن من البوليستيرول طبقا للمواصفات القياسية DIN 7741	501 502	خشب إلى جانب ذلك	
و قوالب على البارد - اللدائن الحرارية (الثرموبلاستيك)	شكيل بالكبس في	(الدوروبلاستيك) - مواد التنا	لدائن التصليد بالحرارة
راتنج طبيعي أو قار / أسبستوس	916 917 918	راتنج صناعي / حجر (الأسبستوس)	212 214
1 C 1 - 11 1 - 11 N 1 1 K 1 1 1 - 11	1.1. 1 7 11	1 1 - 511 7 1 - 7: 11 7 6 5	11. 154711 111 -1 11

لا تصلح مواد التشكيل بالكبس في قوالب بصفة عامة للأجزاء المعرضة الإجهادات عالية كا أنها لا تتحمل القوس الكهربائي ولا تصلح مواد التشكيل بالكبس في قوالب ذات مواد حشو عضوية كحوامل الأجزاء المتصلة بالجهد الكهربائي، عندما تكون معرضة لرطوبة الهواء بصفة دائمة. وتصلح مواد التشكيل بالكبس في قوالب ذات مواد حشو غير عضوية لمواجهة تأثير الرطوبة.

·) مادة الحشو: سليولوز مشرب بالراتنج

للكبس على الساخن:

للكبس على البارد:

الخامات:

مواد الحشو:



74,5

6 ... 10

6

51,5

1,4

1011

1010

T1

50

35

13

125

1,34

15 ... 30 × 10⁻⁴ 40 × 10

1,21

3

أمثلة:

31,5

15 ... 20

60

1,30

مواد التشكيل بالكبس في القوالب من راتنج فينولي طبقا للمواصفات القياسية DIN 7708

الخواص الفيزيائية

الأنواع القياسية

(kg/dm³) الكثافة

المقاومة النوعية (Ω cm)

القاومة السطحية (Ω)

مقاومة الحنى (kN/cm²)

مقاومة التوهج

مقاومة الصدم (Ncm/cm²)

ثبات الشكل وفقا لمارتنز (°C)

السعة الحرارية النوعية (J/gK)

الموصلية الحرارية (kJ/m·h·K)

معامل التمدد الحراري (1/K)

المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)

ثابت العازل الكهربائي (800 Hz)

المناعة ضد تسرب التيار الكهربائي

مقاومة الصدم للقضيب المحزز (Ncm/cm²)

الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm²)

معامل الفقد بالعازل الكهربائي (800 Hz) tan δ

الخواص المميزة:

ذات خواص ميكانيكية وكهربائية جيدة مع تحمل كاف للرطوبة حتى في درجات الحرارة العالية ، ومعدل ضئيل جدا لامتصاص الرطوبة . ذات مناعة ضد جميع المذيبات العضوية ، حتى في درجات الحرارة العالمية ، وكذلك للأحماض والقلويات المخففة .

مجالات الاستخدام:

الأنواع 11 و 11.5 و 12: تستخدم للأجزاء المعرضة للرطوبة حتى في باطن الأرض (جلب الكبلات) ، والأجزاء الخاصة بالمتطلبات الكهربائية المتوسطة المعرضة لإجهادات حرارية (مثل المقابس) تصلح الأنواع 13 و 13.5 للجهود الكهربائية العالية .

الأنواع 15 و 16: تصلح للإجهادات الميكانيكية العالية .

الأنواع 30 و 30.5: تصاح للجهود الكهربائية العالية. الأنواع 31 و 31.5: وهي أهم الأنواع وتصلح للإنتاج الكبي لجميع الأنواع (15: المجالة 15: ما الأنباء) والأحداد

الأنواع (الخوذات والأغطية وعلب المبيت والأزرار ، والآجزاء المشكلة في قوالب)

الأنواع 91,3 و 32: خالية من النشادر وتستعمل لتغليف المعادن. الأنواع 51 و 51,9 و 54 و 71 و 83: تستخدم عندما تتطلب ظروف الاستعمال صلابة عالية

الأنواع 74 و 74.5 و 77: تصلح للأجزاء عالية الصلابة وللمحامل

مواد التشكيل بالكبس في قوالب من لدائن أمينية (منتخب) طبقا للمواصفات القياسية 2708 DIN

أنواع مواد عمل القوالب بأساس بأساس بوليني نوع الراتنج ميلاميني 153,5 131,5 130,5 أمثلة: الأنواع القياسية 1,5 1,5 1.5 (kg/dm³) الكثافة 1011 1011 1011 المقاومة النوعية (Ω·cm) 1010 1010 المقاومة السطحية (Ω) بعد الغمر في الماء لمدة 24 h 8 ... 15 لمتانة الكهربائية للعازل (kV/mm) T 5 -لناعة ضد تسرب التيار الكهربائي 0,1 0,1 معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ) 6 ... 10 6...7 ثابت العازل الكهرباني (٤) 6 7 مقاومة الحنى (kN/cm²) 50 65 60 مقاومة الصدم (Ncm/cm²) 140 ثبات الشكل وفقا لمارتنز حتى درجة حرارة (°C) 3 مقاومة التوهج

الخواص المميزة:

عديمة اللون منفذة للضوء ويكن تلوينها بحيث لا تتأثر بالضوء أو الحرارة (ألوان فاتحة ومضيئة)، ذات مناعة ضد الرطوبة وتتحمل الماء الساخن جزئيا (ميلامين)، ومعظمها عديم الطعم والرائحة كا أنها لا تتأثر بجميع المواد والمركبات الكيميائية تقريبا باستثناء القلويات والأحماض المركزة، وتنكمش بشدة عند تعرضها للبرودة:

مجالات الاستخدام:

لأجزاء العزل الكهربائي بألوان فاتحة وأشكال غير معقدة. للأجزاء المانعة لتسرب التيار الكهربائي في الغرف المعرضة لخطر الحريق ولأدوات الطعام والشراب غير القابلة للكسر، والأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية في البضائع الحساسة للرائحة.

مواد التشكيل بالكبس في قوالب من البوليستيرول (منتخب) التسميات التجارية: الكريبول والسوبرابلاست، وهي غير قياسية

كر يبول	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:
1,7		(kg/dm³) الكثافة
1012		المقاومة النوعية ($\Omega\cdot cm$)
1012		المقاومة السطحية (Ω)
10 15		المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)
T 5		مقاومة تسرب التيار الكهربائي
0,03		معامل الفقد بالعازل (800 Hz) tan δ
3		ثابت العازل الكهربائي (٤)
10		مقاومة الحنى (kN/cm²)
400		مقاومة الصدم (Ncm/cm²)
20		الصلادة بالنقر بالكرة (kN/cm²)
2		مقاومة التوهج
135	(ثبات الشكل وفقا لمارتنز حتى درجة حرارة (°c

الخواص الميزة:

ذات خواص ميكانيكية وكهربائية جيدة ومقاومة مميزة لتسرب التيار الكهربائي وتحمّل جيد للحرارة وانكباش ضئيل عند انخفاض درجة الحرارة مع قابلية جيدة للتشغيل بالقطع. لا تتأثر بالأحماض والقلويات والبنزين كا أنها لا تتأثر بالبترول والنفط الخام إلا بدرجة محدودة.

بجالات الاستخدام: لصناديق المفاتيح الكهربائية وللخوذات والأغطية والمقابس (بريزة) والقوابس (فيشة) وأغلفة تجهيزات إقران توصيلات المصابيح البعيدة والتغليف للشحن.

نسبة الانكماش في الشكل %0,2 ونسبة الانكماش اللاحق: %0,1 ومعدل امتصاص الماء (باختبار الغلي): %0.4

كلوريد البوليفينيل PVC ، مادة للعزل الكهربائي طبقا لتعليات PVC مادة العزل الكهربائي طبقا لتعليات

هي مادة لداننية متعددة الاستخدام. ويمكن الحصول على كلوريد البوليفينيل الصلد بإضافة مواد حشو غير عضوية كا يمكن الحصول على كتل قوالب لينة بإضافة مُليّنات. وتقلل مواد الحشو من جودة الخواص الميكانيكية والكهربائية، إلا أنها ترفع من الجساءة وتحسن الخواص الكيميائية. وتتوقف مرونة كلوريد البوليفينيل اللين على نسبة كلوريد البوليفينيل إلى الملين، وكذلك على طريقة التشغيل (الإنجاز). وهنا تصبح الفلكنة غير ضرورية ولا تكون هناك حاجة إلى قصدرة لاحقة للموصلات وتتحمل عازلات الموصلات المصنوعة من PVC إجهادات حرارية دائمة حتى درجة 80°C. كا تتحمل الأجزاء المصنوعة من PVC ليونته تحت درجة 5°C.

T		عزل اا	لأسلاك
	الخواص الفيزيانية	القيم الإسمية	القيم الفعلية
٢.	الكثافة (kg/dm³)	-	1,21,44
U	المقاومة النوعية (Ω·cm) عند درجة حرارة:	2·10 ¹⁰	10 ¹² 10 ¹⁵
ي	60°C	2.10	10 ¹⁰ 10 ¹⁵
	بعد الغمر في الماء لمدة 24 h عند درجة حرارة: 20°C	-	10121015
1.1	قيمة العزل لكل كيلومتر (MΩ) عند درجة حرارة: 20°C	20	حتى 400
1	60°C	-	0,010,6
	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	210	210
	ثابت العازل الكهرباني (ε (50 Hz)	-	3,5
1	مقاومة الشد للغلاف (N/mm²)	10	1020
:	إنفعال الكسر (%)	120	180125
	تحمل الضغط حتى درجة (°C)		70
	معامل الليونة	458	458

الحواص المميزة:

مرن كالمطاط، لا يتأثر بالرطوبة، مقاوم للبلي مقاوم للتعتيق والتقلبات الجوية والنيران. لا يتأثر بالأحماض والمحاليل القلوية والزيت والبنزين والأوزون ويذوب في البنرول وكلوريد الهيدروجين.

اللون الطبيعي: شفاف عديم اللون إلى شفاف أصفر مائل للإحمرار. ويمكن تلوينه حسب الطلب.

مجالات الاستخدام:

لعزل الموصلات وتغليف خطوط التوصيل. فرع الكبل: YI والغلاف الداخلي: YII والغلاف الخارجي: YIII ، ولكبلات حتى XIO ، . للترددات المنخفضة فقط.

منتجات كلوريد البوليفينيل (PVC):

راتنجات للتشكيل الصلد (الأنابيب مثلا) وللتشكيل اللين (الخراطيم مثلا).

كتل التشكيل الصلدة: كتل الصب بالحرارة وعمل القوالب بالصدم (بالطرق) والحقن والصب بالحقن والأجزاء المقاومة للأحماض والقلويات (كأوعية المراكم) وذلك بدلا من المطاط الصلد (الميبولام الصلد والفيستوليت والفينول).

كتل التشكيل اللينة: كتل الصب بالحقن والبثق وعمل القوالب بالصدم (بالطرق) للأجزاء المشكلة بالكبس في قوالب (مثل المقابس وأطراف الكبلات والأعب والأدوات الهندسية والصناعية) والمنتجات نصف المصنعة ومواد العزل الكهربائي (الأسلاك والأغلفة وخراطيم العزل الخالية من الأنسجة) (الميبولام والكوروبلاست والفيستوليت) .

منتجات نصف مصنعة من كلوريد البوليفينيل (PVC) الصلد:

- أ) الأنابيب (طبقا للمواصفات القياسية DIN 8062) وأنابيب الماء والغاز والتوصيلات الكهربائية والأنابيب المستخدمة في الصناعات الكيميائية (الأسترالون والأسترادور والبراندور ودراكا كلوريد البوليفينيل والديسيليت والرينادور وغيرها).
 - ب) لوحات الأغراض الفنية (الديسيليت والرينادور وغيرها) والأغراض العامة (الأسترادور والرينولون وغيرهما).
 - ج) ألواح وأشرطة للأغراض العامة (الدينوبلاستك والمارليلوكس والرينوفول وغيرها)
 - د) رقائق التغليف والرقائق الدقيقة الأغراض الفنية (النيكولون والجوثادور) وللمواد الغذائية (الجينولون وغيره)

منتجات نصف مصنعة من PVC لين: (الكوروبلاستك والديسيليت والإيكاليت والكاوتكس والميبولام والبلاستيكانت وغيرها).

- أ) الخراطيم للأحماض والغازات والماء والمشروبات وخراطيم العزل الكهربائي والخراطيم المستخدمة للأغراض الطبية.
- ب) المقاطع الواجهية من جميع الأنواع للأغراض الفنية (ممسك درابزين السلم (كوبستة) وحواف الارتطام وموانع التسرب وغيرها).
- ج) الألواح والأشرطة وأغطية الأرضيات (بلاط الأرضية من اللدائن الاصطناعية والدوبلانا والفيبوليت والمارليفلور والبيجولان، والأرسوليوم وغيرها).
 - د) الحبال والدوبار (ذات مواد ليفية) والألواح والمقاطع الواجهية المغطاة بطبقة من كلوريد البوليفينيل.

الكاوتشوك الطبيعي والاصطناعي


	**								
	الخواص الفيزيائية :	مطاط	يونا ss	بر بونان					
4	أمثلة:	طبيعي	J.	0 9.3.					
1	الكثافة (kg/dm³)	1,4	1,2	1,2					
	المقاومة النوعية ($\Omega\cdot cm$)	10 ¹⁶	1015	10 ⁹					
	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)		1530						
	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ)	0,080,0	0,080,12	0,20,5					
	ثابت العازل الكهرباني (٤)	5	3,5	1525					
	مقاومة الشد (N/mm²)	تبعا لله	سلادة: من 7,5	إلى 15					
1 44	إنفعال الكسر (%)	200600							
4	إمتصاص الماء (%)	1	0,4	1					
	1°C) ca sall li= VI = 1 = 3-12	60	75	95					

الكاوتشوك الطبيعي: مادة عازلة كهربائية عادية ذات إنفعال كبير، إلا أنها لا تقاوم الأحماض والزيت والبنزين والبنزول وغير ثابتة الخواص مع التعتيق وتصلح للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة.

الكاوتشوك الاصطناعي: مثل الكاوتشوك الطبيعي إلا أنه ذو خواص كيميائية وحرارية محمنة، تتوقف على النوع. (يقاوم تأثير الزيوت والبنزين).

بجال الاستخدام: يستخدم في صناعة إطارات السيارات وسيور النقل والأجزاء المطاطية الاصطناعية وأدوات الاستعال المطاطية وتصلح الأنواع الحاوية على نسبة كبيرة من الأستيرول لتصنيع العوازل الكهربائية كا أن البربونان مقاوم جدا للبلى (للبري).

مواد الصب بالحقن من البوليستيرول (منتخب)



الخواص الميزة:

ذات خواص كهربائية ممتازة ومقاومة مطلقة للرطوبة ، كا أنها ثابتة المقاسات، لاتتغير مع القدم (الزمن) وجيدة التلوين بألوان فاتحة مضيئة ، إلا أن ثبات أشكالها ضئيل عند وجود الحرارة. وتنصير في درجة حرارة منخفضة نسبيا، ولذا فإن استخداما كمواد عازلة في هندسة الجهد العالى محدود للغاية . لا تتأثر بالكحوليات والأحماض ومحاليل القلويات ولا تقاوم البنزين والبنزول. الإستيرولات الحاوية البوتادين ذات مقاومة ممتازة للصدم (إنفعال الكسر كبير) إلا أنها تتغير مع الزمن وتصبح

قصفة بالحرارة والبرودة والضوء وهي عديمة الطعم والرائحة .

مجالات الاستخدام:

تستخدم في السلع المنتجة بالجملة ذات قابلية استطالة تختلف من صغيرة إلى كبيرة وبأشكال بسيطة إلى معقدة ، وفي هندسة الاتصالات اللاسلكية (أجسام الملفات للتردد العالى) وكبلات التردد العالى وصناديق أجهزة الراديو والمكثفات الكهربائية (ستيروفلكس) وأدوات الاستخدامات العامة.

الخواص الفديائية:	بوليستيرول	القيم الصغرى
الخواص الفيزيائية :	IV و III	للنوع 501
لأنواع القياسية 501 و 502		
(kg/dm³) كثافة	1,05	1,05
لقاومة النوعية ($\Omega \cdot cm$)	> 1016	> 1014
لقاومة السطحية بعد الغمر في الماء لمدة 24 h (Ω)	> 1014	1014
لمتانة الكهربائية للعازل (kV/cm)	> 1000	500
عامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ (106 Hz)	< 2 · 10 - 4	3 · 10 - 4
ابت العازل الكهربائي (10 ⁶ Hz) ε	2,5	2,5
بقاومة تسرب التيار الكهربائي	T 2T 4	T 2
بقاومة الحنى (kN/cm²)	10	9
عاومة الشدّ (kN/cm²)	5	4,5
نفعال الكسر (%)	1	-
يقاومة الصدم (Ncm/cm²)	200	170
يقاومة الضغط (kN/cm²)	10,5	10
لصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm²)	11	10
مقاومة تغير الشكل طبقا لمارتنز عند درجة (°c)	70	70
لتمدد الطولي بالحرارة (1/K)	80 · 10 - 6	80 · 10 - 6
متصاص الماء خلال الغمر فيه لمدة 7 أيام (%)	< 0,1	0,6
لموصلية الحرارية (kJ/m·h·K)		0,5

يمكن الحصول على الستيروفلكس مصبوبا بسُمك من 0,03 mm فأكثر ، وكرقائق بسمك من 0,01 mm فأكثر . وكألواح بسمك من 0,8 mm وكلفائف بسمك من 0,2 mm فأكثر.

مواد أخرى للصب بالحقن (منتخب)

زجاج أكريلي	بوليكر بونات	بولي أميدات و بولي يوريتانات	ألتراميد A و B و BM و S وديوريتان U و U 20 و U 50 يلي: بلكسجلاس وروها جلاس وريسارت جلاس	
عادي	ماكرولون	ألتراميد	الخواص الفيزيائية:	البولي أميد والبولي يوريتان
1,19	1,2	1,13	الكثافة (kg/dm³)	الخواص المميزة:
> 10 ¹⁵	10 ¹⁷ > 100	10 ¹⁵ > 50	المقاومة النوعية (Ω.cm) المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	ذات متانة وانفعال كبيرين ومقاومة ممتازة للبلى (للتآكل الاحتكاكي) والحت. لاتتأثر بالمذيبات
_	T 2/3	T 3/4	مقاومة تسرب التيار الكهربائي	العضوية وهي قابلة للاحتراق.
0,03 2,7	0,02 3	-	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan 8 (1 MHz) ثابت العازل الكهربائي (1 MHz) ع	
13,5 7,5	8,5 6,5	5 5.7	مقاومة الحني (kN/cm²)	مجالات الاستخدام:
4	-	170	مقاومة الشد (kN/cm²) إنفعال الكسر (%)	تستخدم في المحامل والتروس (لايحتاج الأمر
2040	200 9,5	200 7,2	مقاومة الصدم للقضيب المحزز (Ncm/cm²) الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm²)	للتشحيم) ، وكادة أساسية لسيور نقل الحركة
(1 _{10 g/m²}	0,36	7,5	امتصاص الماء (%)	والأحزمة والأنابيب القابلة للحني والأجزاء الكهربائية ثابتة المقاسات ولتكسية الأجزاء
90 (_{8·10-5}	135 6 · 10 ^{- 5}	100	درجة الحرارة الحدية العليا التمدد الطولى بالحرارة (١/k)	المعدنية الكبيرة .
1	-	1	مقاومة التوهج	

البوليكر بونات ، الخواص المميزة:

ذات خواص ميكانيكية جيدة ومقاومة تغير الشكل في الحرارة والبرودة. قابلة للتشكيل والكبس (قابلة للتشكيل بالطرق) على الساخن والبارد، لاتتأثر بالتقلبات الجوية والزيوت والشحوم والأحماض المحففة، لكنها تتأثر بالقلويات.

مجالات الاستخدام:

تستخدم في صناعة الأجهزة وهندسة الإضاءة والرقائق والأجزاء ذات المقاسات الثابتة في مواجهة الشروط الميكانيكية ومتطلبات العزل الكهربائي العالية في درجات الحرارة العالية. والأوعية الطعام والشراب وأدوات الزينة .

الزجاج الأكريلي، الخواص المميزة:

ذو خواص ميكانيكية جيدة وصلادة سطحية جيدة جدا. شفاف عديم اللون وقابل للتلوين لا يتأثر بالتقلبات الجوية والأحماض بتركيز يصل إلى 20% ، والحاليل القلوية والبنزين والبنزول وحرارته النوعية هي . λ =0,67 kJ/m·h·K ومعامل التوصيل الحراري له هو c=1,93 J/g·K

مجالات الاستخدام:

لجميع أنواع الزجاج المحنى والأغطية والتغليفات للمتطلبات الميكانيكية العالية ولزجاج الرؤية في صناعة الأجهزة والمصابيح ووحدات الإضاءة للأغراض الفنية والطبية.

البولى إثيلين والبولى بروبيلين

الأسماء التجارية: هوستالين ولوبولين ومارلكس وترولين وفستولين

			الأسماء البجارية: هوستانين وتوبونين ومارتحس وتروين وتستوين
بوليبرو بيلين	بولي إثيلين	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
0,91	0,010,94	الكثافة (kg/dm³)	بيضاء في لون اللبن، شبه شفافة تشبه البرافين مرنة وعديمة الطعم
10 ¹⁸	1018	المقاومة النوعية (Ω·cm)	والرائحة. ذات خواص كهربائية جيدة. لا تتأثر بالأحماض والمحاليل
10 ¹³	> 10 ¹³	المقاومة السطحية (Ω)	القلوية وذات صلادة سطحية صغيرة، كا يكن تشغيلها بسهولة.
حتى ١١٥٥)	حتى 100 ()	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	البولي بروبيلين والبولي إثيلين متشابهان. إلا أن الأول أكثر صلادة
5 · 10 - 4	≈3,5·10 ⁻⁴	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ (1 MHz	وجساءة ودرجة حرارة استخدامه أعلى.
22,3	2,3	ئابت العازل الكهربائي (MHz) ع	مجالات الاستخدام: تستخدم في صناعة مواد الصب بالحقن (أدوات
Т 5	T 5	مقاومة التسرب الكهربائي	الاستعال اليومي، وأجزاء التردد العالي). وتستخدم الرقائق الشفافة
L 4	L4	مقاومة القوس الكهربائي	للتغليف والألواح والأنابيب والمقاطع الواجهية .
3500	(Y 1000	مقاومة الشد (N/cm²)	كا تستخدم في عزل الكبلات وتغليفها.
650	300700	إنفعال الكسر (%)	
6300	(r ₁₃₀₀	الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (N/cm²)	١) تتوقف المتانة الكهربائية للعازل على سُمك الجدار وتقع قيمتها بين
100	(£ 85	درجة حرارة الاستعال القصوى (°C)	أقل من 100 kV/mm حتى 40 kV/mm
1	1	مقاومة التوهج	٢) بولي إثيلين صلد ذو مقاومة شد تصل إلى 3400 N/cm²
< 0,1	< 0,1	امتصاص الماء في 7 أيام (%)	 ٣) البولي إثيلين الصلد ذو صلادة بالنقر بالكرة حتى 5 000 N/cm² ٤) البولي إثيلين الصلد يتحمل درجة حرارة استعمال قصوى تصل إلى 120°C

السليكونات

تنتج السليكونات من السليكون وكلور الميثيل (من الغاز الطبيعي والكلور)

منتجات السليكونات؛ مواد التشكيل في قوالب بالكبس والصب، ومواد التغليف والتكسية (الكاوتشوك السليكوني) المرنة كالمطاط والمواد المفلكنة على الساخن أو البارد والراتنجات والزيوت والمعاجين وطلاءات اللك ووسائط التشريب.

الخواص المميزة تجميع السليكونات: ثبات الخواص في مجال واسع لدرجات الحرارة (من ℃100- إلى ℃200+، وبعض السليكونات حتى ℃300)، حتى مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة، كا أنها طاردة للماء وتتحمل التقلبات الجوية والتعتيق (الإزمان).

	الخواص الفيزيائية:	كاوتشوك	لك تشريب	زيت
,	أمثلة:	R 20	HE 5	Ak 100
	الكثافة (kg/dm³)	1,16	1,03	0,97
	مقاومة العزل (Ω·cm)	$5\cdot 10^{15}$	1017	10 ¹⁴
0	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	30	5060	1020
	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ (60 Hz)	5·10 ⁻³	≈ 10 ⁻³	10-3
	ثابت العازل الكهربائي (ε (60 Hz)	2,5	2,7	2,7
	مقاومة الشد (N/cm²)	750	-	-
ç	إنفعال الكسر (%)	220	-	-
	صلادة شور	3090	-	-
	مقاومة الحرارة حتى درجة (c)	180°	250	-
_	الموصلية الحرارية (J/cm·s·K)	-	1,05 · 10 - 3	1,55·10 ⁻³
	الحرارة النوعية (J/g·K)	-	-	1,43
_	نقطة الوميض عند درجة (c)	-	12	+450
	نقطة العقد عند درجة (°c)	-	-	-50
	امتصاص الماء بعد الغم 4 أيام (%)	-	0,2	-

الكاوتشوك السليكوني: ذو خواص كهربائية جيدة جداً. لا يتأثر بالحاليل المائية، لكن يتأثر بالأحماض والقلويات والبخار المحمص.

مجالات الاستخدام: يستخدم كأغلفة للموصلات وكادة صب عازلة للملفات وعناصر التركيب.

كادة حشو: شفاف ومرن كالمطاط.

المعاجين: طبقات عازلة للمجارى والأخاديد.

مواد التشكيل بالقوالب بالكبس والحقن: للتغليفات وأجزاء الكبس المرنة.

الراتنجات: ورنيش التشريب وللفراغات أيضا. مادة رابطة لرقائق الكبس من الميكا وألياف الأسبستوس والألياف الزجاجية ولب الورق ولشحوم التزليق المقاومة لدرجات الحرارة العالية للمحامل المعرضة للاحتكاك ولشحوم المحاس والصمامات. وكادة تشريب للمنسوجات والجلود ومواد البناء والطلاء.

راتنجات الصب للهندسة الكهربائية

هي راتنجات صناعية مختلفة التركيب، بمواد حشو غير عضوية أو بدونها. وعند معالجتها تضاف مصلدات ومعجلات.

واص المميزة:	الخواص الفيزيائية:	إيبوكسيد	بوليستر
تتأثر بالماء والتقلبات الجوية ولا يمكن إعادة تليينها	الكثافة (kg/dm²)	1,22	1,25
ديوروبلاستيك) ، عديمة اللون أو ملونة بألوان فاتحة وذات مقاومة	المقاومة النوعية (Ω·cm)	1016	1015
بدة لتسرب التيار الكهربائي وللقوس الكهربائي وتلتصق على	ثابت العازل الكهربائي (ε (50 Hz)	3,7	3,7
سطح الناعمة (المعدنية) وتقاوم تأثير المحاليل القلوية والأحماض	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (τan δ (50 Hz)	7 · 10 - 3	7 · 10 - 3
ففة.	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	30	-
	مقاومة الشد (kN/cm²)	≈7	5
سلد الراتنج الأيبوكسيدي عند درجة £120 في 14h وعند 200°C في	مقاومة الحنى (kN/cm²)	11	7
ة تتراوح من 1h إلى 2h ويتصلد الراتنج البوليستري عند درجة 25°C	مقاومة الصدّم (Nem/cm²)	≈ 150	50
فترة تتراوح من 5 min إلى 6 min	درجة حرارة الصب (°C)	≈ 135	25
لات الاستخدام:	ثبات الشكل طبقا لماتنز حتى درجة (°c)	≈120	180
	التمدد بالحرارة (μm/Km)	60	110
نجات الصب والتشريب لأطراف وجلب الكبلات والحلقات	الإنكماش الحجمي عند التصليد (%)	0,52,3	78
ليلية والعازلات والمواد المشكّلة في قوالب والنماذج والمكثفات.	امتصاص الماء بعد الغمر فيه لمدة 7 أيام (%)	≈0,13	≈ 0,45



طبقا للمواصفات القياسية DIN 7735

المواد الرقائقية المشكَّلة بالكبس من الورق المصلد والنسيج المصلد

أشرطة ورق سليلوزي مرتبة طبقة فوق أخرى ومعالجة براتنج طبيعي وراتنج فينولي ومكبوسة معا بين ألواح مستوية مسخنة. وتبلغ نسبة الراتنج فيها نحو 50%.

الورق الصلد اشرطة ورق سليلو (laminated paper) نسبة الراتنج فيا

التسميات التجارية: بيراكس، كارتا، هاريس، هوخفولط، برتيناكس، برستسل، ريبلييت، روفاتسل، تروليتاكس، فيروتسل. مثل الورق الصلد، إلا أنه يحتوي على نسيج قطني أو نسيج الصوف السليولوزي بدلا من الورق، وتبلغ نسبة الراتنج فيه نحو %50. التسميات التجارية: بيراتكس، كانفاس، كارتا، دوركوتون، ديترون، هارتكس، ليناكس، نوفوتكس، ريزيتكيس، روفاتكس، بونيتكس، فيروتسل.

النسيج الصلد (laminated)

نسيج مصلد	ورق مصلد	الخواص الفيزيائية:	لخواص المميزة:
2 083,5	2 061,5	أقل القيم طبقا للمواصفات القياسية	ذات مقاومة ميكانيكية عالية ويمكن تشكيلها بالقطع. لا تتأثر
1,31,4	1,31,4	الكثافة (kg/dm³)	بجميع المذيبات العضوية والأحماض والقلويات الضعيفة. يمكن
10 ⁹	1010	المقاومة النوعية (Ω·cm)	نني الألواح (حتى سُمك 1) بعد التسخين (لا يبقى أثر الحني)
108	10 ⁹	بعد 4 أيام في هواء رطب نسبيا	ويكن تخريمها حتى شكك 3.
10 ¹⁰	1012		وينال مريه على عدا من المنات الاستخدام: تستخدم في صناعة أجزاء المكنات من
10 ⁸	10 ⁹	بعد 4 أيام في هواء رطب نسبيا	
		الجهد الاختباري المحتمل لمدة 5 دقائق (kV) عند 20°C	والاهتزازات والعجلات الدوارة والمحامل وبطانات المحامل
25 (8) (40 (25) (. بوازاة الطبقات الرقائقية ، مع وجود مسافة 25 mm بين الإلكترودات .	والمامات القامة والأمان (وسامه النه) والسامه
20 (5) (1	60 (40) (عروبيا على الطبقات الرقائقية لعينة سُمكها 3 mm	الملولبة والمنتجات نصف المصنعة (الألواح والقضبان
0,3	0,1	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ (800 Hz	والأنابيب والمقاطع الواجهية) .
6	6-8	ثابت العازل الكهربائي (٤)	يصلح النوع (2081) 2061 للإجهادات الميكانيكية العالية
T 1	T 1	مقاومة التسرب الكهربائي	والمتطلبات الكهربائية والحرارية المتوسطة والنوع 2061,5
15 (1	13(1	مقاومة الحني (kN/cm²)	للمتطلبات الكهربائية والحرارية العالية والنوع 2061,6 لهندسة
350	250	مقاومة الصدم (Ncm/cm²)	الاتصالات، كما يصلح كل من النوعين 2083,5, 2062 لصناعة
10	10	مقاومة الشد (kN/cm²)	الأجزاء الملائمة للمناطق الحارة والمتعرضة للأحمال الكهربائية
20	10	مقاومة الانضغاط (kN/cm²)	
125	125	ثباتُ الشكل طبقا لمارتنز حتى درجة (c)	أشكال التوريد: ألواح بمقاسات عادية (1050×550) مكبوسة
2-3	2-3	درجة جودة مقاومة التوهج	ولامعة .
2,1%	8%	أمتصاص الماء بعد الغمر فيه لمدة 4 أيام	رد تنخه . الألوان : لون طبيعي (بني) وأصفر .

الفبر المفلكن الكهربائي طبقا للمواصفات القياسية 7737 DIN 7737

هي أشرطة ورقية مندمجة مع محلول كلوريد الزنك القلوي أو حامض الكبريتيك وملحومة معا تحت الضغط (الكبس) لتصبح كتلة صلبة (تصبح فواصل الطبقات غير مرئية). الأنواع القياسية 1212, 3120, 3121

القيم القياسية	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
1,21,5	الكثافة (kg/dm³)	أكثر اللدائن متانة في مقاومة الإجهادات الميكانيكية، ذات خواص
108	المقاومة النوعية (Ω·cm)	كهربائية جيدة نسبيا وذات قابلية جيدة للتشغيل وذات مقاومة جيدة
> 108	المقاومة السطحية (Ω)	لتسرب التيار الكهربائي، لا تتأثر بالبنزين أو البنزول، أو الكحول
1023	بعد الغمر في الماء لمدة 24h	أو الأحماض الضعيفة أو المحاليل القلوية الضعيفة.
	المتانة الكهرّبائية للعازل (kV/mm)	مجالات الاستخدام:
9 (8)	مقاومة الحنى في الاتجاه الطولي (في الاتجاه المستعرض) (kN/cm²)	رقائق تكسية لمناضد ولوحات التوصيل لأجهزة الهاتف والحواف الناتئة
6,5 (4,5)	مقاومة الشد في الاتجاه الطولي (في الاتجاه المستعرض) (kN/cm2)	ومقابض المفاتيح التحهر بائيه ودلا فين اجهزة التحكم والنروس وافراص التجليح
67(89)	الإنفعال في الاتجاه الطولي (في الاتجاه المستعرض) (%)	وأقراص منع التسرب (الإحكام) والأزرار والأجهزة والحقائب. أشكال التوريد: ألواح بشمك بتراوح من 0,1 mm إلى 50 mm أو لفائف
712	الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm²)	أشكال التوريد: ألواح بسُمك يتراوح من 0,1 mm إلى 50 أو لفائف بسُمك يتراوح من 0,1 mm إلى 0,6 أو قضبان مبرومة بأقطار تتراوح
≈10	نسبة الرطوبة (%)	بست يراوح من ۱۱۱۱۱ و إلى ۱۱۱۱۱ ما الله الله الله الله الله الله الله ا

البرسبان الكهر بائي: كرتون رقيق مصنوع من رقائق من الألياف السليولوزية المتازة المكبوسة فوق بعضها طبقا للمواصفات القياسية 2018 DIN 7733

يال %		ة الشد	مقاوم		kV/mm	ربائية للعزا	قاومة الكه	11			ألواح (T)
مثن		daN/		مدلفن		: (لسمك		الكثافة	الأنواع	لفائف (R)
عرضي	طوليا	عرضيا	طوليا	حتى 0,5	حتى 2,5	احتى 1,5	0,31,0	0,10,25	kg/dm ³	Psp	مجالات الاستخدام:
8	5,5	≈ 350	≈650	6,5	9	10	11	10	1,21,3	3010, 3011 3012 (T)	في الآلات والمفاتيح الكهربائية
6,5	2,5	350	650	6	-	-	10	8	11,2	3020, 3021 3022 (R)	وأجسام الملفات (برسبان الآلات)
	7	400 400	≈850 ≈700	8	11 -	12	13 10	11 8	≈1,3 ≈1,1	3030, 3032 (T) 3040, 3042 (R)	في عزل الحجاري (برسبان الحجاري)
8	6	≈500	≈750	-	10	11	12	10,5	≈1,25	3050 (T)	
10	8	300	500	-	8	9	-	-	≈1,0	3051 (T)	في المحولات الكهربائية (برسبان المحولات)
4	3	700	1000	-	11	12	-	-	≈1,23	3052 (T)	
	6	500	700	-	-	-	10,5	9,5	≈1,23	3055 (R)	
8		420	≈820	6,5	11	11	12	10,5	≈1,3	3060 (T)	في المكثفات الكهربائية (برسبان المكثفات)

١) القيم داخل الأقواس عند درجة ٥٠٠٥ ٢) لأنواع الورق المصلد والنسيج المصلد

حبال المانيلا السليولوز والخرق	0		ت	ولوز مُكَبْرَى	سل			کھ باڈ،	ورق العزل ال
الكهنة) للمكثفات		المكثفا	ت الاتصالات	الكلا		، الجهد العالى	-, 751		طبقا للمواصفات 1
الإلكتروليتية	ائية		كية واللاسلكية		لكبلات الجهد اا	عولات عولات		VDE 031	طبقا شهواصفات ا
P 5017, P 5117	P 531	9, P 5419	P 5249		5238, P 5338	P 5218, P	5318		الأنواع القياسية
P 5317, P 5117,1	P 551	9, P 5619	P 5349		5538	P 5518			الا تواح القياسية
0,550,85	0,7	61,15	0,661,05		0,661,05	0,661	.05		الكثافة (kg/dm³)
20004500 (8000	 3) 7500 في المتوسط 	3250)	8000 (3500)	8000 (35		بالت	مقاس الطول (أو العرض)
-		-	2 (4)		2 (4)	2 (4)			انفعال الكسر الطولي (العرم
0.40,9		0,4	1		1	0,6		, , , , ,	نسبة الرماد (%)
40		40	150		120	40		(115	موصلية المحلول المائي (S/cm
-		70 (٢	****		-	-			المتانة الكهربائية للعازل (m
42	V/μm الى 27	۲ V/μm : من	وق شُمك 16μm	سبر 0,8 μm	٢) حتى سُمك	من 0,105 mm	بسمك أكبر	يولوز P 45317	١) 7000 متر في حالة السل
نسيج حرير	رقيقة	رقيقة	رقيقة	رقيقة	رقيقة	شريط	6.		
الخلات	بوليستر	ريب بوليكر بونات	سليلولوز	بولي	PVC	عازل	باني	عزل الكهر	أشرطة اللصق واا
الإصطناعي		J.J J.	تريستر	إثيلين	لين	PVC			
0,23	0,05	0,075	0,065	0,20	0,20	0,15			الشمك (mm)
150	150	70	80	55	75	80		النبوتن (N)	مقاومة القطع لعرض 25 mm
18	40	80	25	500	200	150			إنفعال القطع (%)
2	6	6	5	10	8,5	7	(k	نيار العازل (V	الجهد الكهربائي السبب الإ
15 · 10 · 3	10·10·3	50 · 10 · 3	12·10 ³	10 ³	5 · 10 · 3	60 - 10 - 3		. 03 3 31	معامل الفقد (800 Hz) معامل
3	3	2,5	3,3	2,4	4	4,7		ε (800	ثابت العازل الكهربائي (Hz
1012	1013	10 ¹³	1014	1014	1012	1012		2 (230	المقاومة السطحية (Ω)
1013	1014	1014	1014	1014	1014	1011			المقاومة النوعية (Ω·cm)
1	1	1	1	1	1	1			تأكل النحاس الإلكتروليتي
Α	В	E	E	حتى 2°80	حتى 0°08	_			رتبة العازل
ولملفات المحولات	زل البيني،	وقلوبها والع	عزل الملفات		كهربائية وأطراه				
	100		والأربطة		مفائر الكبلات				مجالات الاستخدام
DIN 40621	ىجة) B	(بدون أنه		DIN		(ذات أنس		لة	الخراطيم العاز
			وعة المفضلة	المجم	اصة ٥	، N وجودة خ	جودة عادية		$\varrho = 1.3 \text{ g/cm}^3$
رمادي بنفسجي	أسود	خضر أحمر	را) ازرق ا	بني أصف	همر أخضر	- luec 1-	أصفرا)		
		ä.	عة الألوان الثانو		رجة مثل بني/أص				الألوان المميزة
		1							الرمز المختصر
ي ي	ض الونطبي	وردي أبيه	ي برتقالي	بخ	جيدة كهربائياً)				
1,2 0,8.	1 0,	50,7	0,4 0,2	5 1,5	1,0	0,7 0,5	0,25		لسُمك جدار (mm)
10 7		5	4 3	6	4,5	3,75 3	0,25	(1	متانة العازل الكهربائية (kV
8 عند درجة 20°C	بنسبة %00	في هواء رطب	حفظ لدة 24 h	بعد	200 MΩ : S	20 Mg وللنوع 6	للنوع N : 12	متر طولي	مقاومة العزل الصغرى لكل
	4 N	جة 90°C جة	1000، وعند در	ΜΩ			9	2.5	0 03 03
	8	0°C			95°	C (120°C	(حديثا حتى		أقصى درجة حرارة للتشغيل
	10	00%			≥1	0%			الإنفعال
				ندار 1,5 kV	تبة الجودة N مف	المقاسات لر	تحمله لجميع	الجهد المكن	١) اللون المعتاد ٢) يبلغ
									الميكا الخام والميكانيد
		. (على شكل كتا	اول تجاريا	إلى 0,4 mm ويت	ح من 0,3 mm	بسُمك يتراو-	يعي مشقوق	الميكا الخام: صخر طب
						رقيقة	إلى طبقات	ق كتل الميكا	الميكا المشقوق: تصنع بش
							N1 # 1	يكا الشقوق،	الميكانيت: رقائق الم
						صقة.	مع ماده لا	- 0 9	الميانيات، روس الم
ا نسج میکا	ا قائق مىك	7 mi	(9.10		، الصوغ ميكا				
	رقائق ميدً	نسیج میکانیتی	ورق میکانیتی	نیت		ت میکانیت	میکانید	میکانیت	التسمية
، في لَفائف	في لفائف	ميكانيتي	ميكانيتي	نيت ني		ت میکانیت	میکانید		التسمية
	في لفائف	ميكانيتي مني مع	میکانیتی ا	غي ا		ت میکانیت	میکانید	میکانیت	التسمية التركيب
في لفائف ئق الميكا مع	في لفائف	ميكانيتي ىني مع طبقة غطاء	ميكانيتي ميكانيت الط طبقة غطاء	غي ه	كيل) الخ	ت میکانیت بن (التش	ميكانيد	میکانیت	التسمية التركيب الكثافة : 2 kg/dm³
في لفائف نق الميكا مع	في لفائف رقائ	ميكانيتي سي مع طبقة غطاء سيجية شكها	ميكانيتي الح ميكانيت الح لبقة غطاء رقية شكها ذ	غي ه	كيل) الخ	ت میکانیت	ميكانيد	میکانیت	التسمية التركيب الكثافة : 2 kg/dm³ باستثناء ميكا التسخين
في لفائف ئق الميكا مع	في لفائف رقاء ورق ملص	ميكانيتي سي مع طبقة غطاء سيجية شمكها 0,1	ميكانيتي ميكانيت الط طبقة غطاء	غي ه	کیل) الح اصقة	ت میکانیت بن (التش	ميكانيد	میکانیت	التسمية التركيب الكثافة : 2 kg/dm باستثناء ميكا التسخين 2,5 kg/dm ³
و في آلفائف الله الله الله الله الله الله الله الل	في لفائف رقاء ورق ملص ورق ملص يت الحني	ميكانيتي يني مع طبقة غطاء سيجية شُكها 0.1 مثل ميكان	ميكانيتي الح ميكانيت الح لبقة غطاء رقية شكها ذ	غي ه	الح اصقة 75	ت میکانیت بن (التش یکا مع مادة ا	ميكانيد	میکانیت	التركيب الكثافة: 2 kg/dm³ باستثناء ميكا التسخين 2,5 kg/dm³ نسبة الميكا (%)
و في آلفائف نق الميكا مع ق السيج ملصق	في لفائف رقاء ورق ملص	ميكانيتي سي مع طبقة غطاء سيجية شمكها 0,1	ميكانيتي الح ميكانيت الح لبقة غطاء رقية شكها ذ	غي ه	الح اصقة 75	ت میکانیت بن (التش یکا مع مادة ا	ميكانيد التسخر	ميكانيت المبدلات	التسمية التركيب الكثافة : 2 kg/dm³ باستثناء ميكا التسخين 2,5 kg/dm³
في آلفائف تق الميكا مع ق السيج ملصق 0.	في لفانض رقاء ورق ملص يت الحني يت الحني 25 (4 kV (مُمكة 15.	ميكانيتي نني مع طبقة غطاء سيجية شكها 0,1 مثل ميكان 1535	میکانیت الح میکانیت الح لبقة غطاء رقیة شمکها د 0.03	غي 9 20.	الح دسقة 75 .28	ت میکانیت بن (التش بیکا مع مادة لا بیکا مع مادة لا	میکانید النسخ رقائق الا 97 0035	ميكانيت المبدلات 96 3035	التسمية التركيب الكتافة: 2 kg/dm³ باستثناء ميكا التسخين 2.5 kg/dm³ نسبة الميكا (%)
في آلفائف في الله الله الأسلاك في الفائف في الله الأسلاك في الأسلاك في الفائف في الفا	في لفائض رقاء ورق ملص يت الحني يت الحني 25 (4 kV رشكة 15.	ميكانيتي مني مع طبقة غطاء سيجية شمكها مثل ميكاني شل ميكانيت	میکانیت الح میکانیت الح لبقة غطاء رقیة شکها ن 0.03	غي 9 20. جوانب	كيل) الح دسقة 75	ت میکانیت بن (التش یکا مع مادة لا یکا مع مادة لا یکا مع مادة لا	ميكانيد التسخر رقائق الـ 97 1035	ميكانيت المبدلات 96 3035	التسمية التركيب الكتافة: 2 kg/dm³ باستثناء ميكا التسخين بيات 2.5 kg/dm³ نسبة الميكا (90) المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)
في آفائف نق الميكا مع ق ضيج ملصق 0.	في لفائض رقاء ورق ملص يت الحني يت الحني (شكة 15. عز وقضبان	ميكانيتي نني مع طبقة غطاء سيجية شكها 0,1 مثل ميكان 1535	میکانیت الح میکانیت الح لبقة غطاء رقیة شمکها د 0.03	غي 9 20.	الح الات الح الحقة الات الحية الحيات الحيا	سيكانيت بن (التش يكا مع مادة لا يكا مع الدة لا يكا مع الدة لا يكا مع الدة لا	میکانید النسخ رقائق الا 97 0035	ميكانيت المبدلات 96 3035	التسمية التركيب الكتافة: 2 kg/dm³ باستثناء ميكا التسخين 2.5 kg/dm³ نسبة الميكا (%)



" ":150 11			7	
الكثافة بوحدة kg/dm³	الخواص المميزة	نوع المادة	الحجموعة الأنواع	مجال الاستخدام
2,4	ذات خواص ميكانيكية وكهربائية جيدة ، مانعة للتسرب ويمكن استخدامها مع التسخين .	تحتوي على طفال غالبا	Ker 100 *110 111 120	اد العزل للجهد العالي والمنخفض ولتغطية جزاء الخشنة أيضا
2,62,8 Ker 240 1,92,1	صلدة من الناحية الميكانيكية وجيدة كهربائيا وذات قيمة صغيرة لمعامل الفقد الكهربائي 6 tan (باستثناء النوع 210 Ker 240 ويكن تشغيل النوع 400 Ker ويكن تشغيل النوع 400 Ker ويكن	تحتوي على سليكات المغنسيوم	Ker 200 210 220 221 240	جزاء العازلة للجهد المنخفض
Ker 310/11 ≈ 3,7 Ker 320 ≈ 3,1 Ker 330 ≈ 4,5 Ker 350/51 ≈ 5	ع متوسط الكبر إلى كبير جداً، tan 6 صغير إلى صغير جداً.	تحتوي على نسبة تيتانيوم عالية	Ker 300 310 311 320 330 331 340 350 351	د المكثفات (3000 د المنوع Ker 35 النوع (Ker 35 المنوب الترددات الترددات الية
2,12,2	ذات قدد حراري ضئيل وثابتة جدا لتغيرات درجة الحرارة.	مادة طفالية وتحتوي على سليكات المغنسيوم المائية	Ker 400 410	جزاء ذات أصغر تمدد حراري
1,92,1	ذات تحمل جيد لتغيرات درجة الحرارة. وبعضها ذات تمدد حراري صغير.	مادة طفالية مسامية تحتوي جزئياً على سليكات المغنسيوم المائية.	Ker 500 510 511 512 520 530	إمل موصلات التسخين في أجهزة مخين الكهربائية وأجزاء مصبوبة عب الشرر والقوس الكهربائي. للأفران كهربائية في الصناعة.
2,63,3	ذات درجة تحمل عالية للنار وذات خواص ميكانيكية جيدة وموصلية حرارية عالية.	تحتوي على نسبة عالية من أكسيد الألومنيوم	Ker 600 610	م أنواع أنابيب العزل وأنابيب الوقاية زدوجات الحرارية ولعازلات شموع شعال.
Ker 710≈3,8 Ker 720≈2,5 Ker 730≈5,4	على أعلى درجة تحمل للنيران، صلدة الى صلدة جدا، بعضها ذو موصلية حرارية كبيرة جدا، ذات مقاومة عالية للاحتراق.	أكاسيد نقية تقريبا (AI, Mg, Zr)	Ker 700 710 720 730	يب العزل وأنابيب الوقاية للمزدوجات الرية وأجزاء العزل للصمامات المفرغة

^{*} Ker 110 = مادة مستعملة بكثرة، مكونة من 50% كاولين (مادة طفلية) و 25% كوارتز و 25% فلدسبار (التركيب الكيميائي التقليدي للصيني العازل والصيني الصلد).

متوسطة)	– قيم	(مختارات	العازلة	للمواد	الكهربائية	الخواص
---------	-------	----------	---------	--------	------------	--------

المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	المقاومة السطحية (Ω)	المقاومة النوعية (Ω·cm)	التسمية	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	المقاومة السطحية (Ω)	المقاومة النوعية (Ω·cm)	التسمية
3035	> 10 ¹⁰	1011	الصيني العازل (قيمة متوسطة)	12	1010	1011	إسيتيل السليولوز
2,1		-	مجفف بالهواء	في المتوسط 13	10 ¹⁰	1012	مواد مشكّلة بالكبس في قوالب
>100	10 ¹⁵	10 ¹⁷	ماكرولون				من الراتنج الألكيدي
815	1010	1011	ميلامين (من نوع 152) على الأقل	1,5	-	6 - 1014	أسفلت
> 100	-	1014	نوفودور	18	> 1014	10 ¹⁵	إسترالون (PVC-MP)
23	_	1015	أو بانول B	على الأقل 3	108	-	قار (مواد تشكيل بالكبس في
815	10 ¹⁰	1011	مواد من الراتنج الفينولي				قوالب على البارد) من نوع 212.
7.7			للكبس (من نوع 31,5)	> 10	1014	1015	سليدور ٥
40100	10 ¹³	10 ¹⁶	بولي إثيلين صلد	15	1011	1013	راتنج صناعي نقي
911		1011	البرسبان	20	1010	1015	مواد من الراتنج الإيبوكسيدي
> 100	1014	10 ¹⁵	بوليستيرول متحمل للصدم				للكبس (محشوة بألياف زجاجية)
18	1014	> 1015	PVC لين (قيمة متوسطة)	1530	-	1016	مطاط (كاوتشوك طبيعي)
30	-	5·10 ¹⁵		3035	-	$5\cdot 10^{16}$	ميكا (قيمة متوسطة)
3545	> 10 ¹⁰	> 10 ¹³	كاوتشوك سليكوني	815	1011	10 ¹⁰	مواد للكبس من اليوريا
> 50	-	1018	استياتيت				من نوع 131,5 ، على الأقل
> 100	1014	10 ¹⁶	تفلون	25		1014	مطاط مصلد (ايبونيت)
> 100	10		تروليتول	7	1010	10 ⁹	نسيج مصلد
>50	-	> 1015	فستيرون HI	حتى 20	1012	1010	ورق مصلد
5,2	108	10 ⁸	فبر مفلكن (على الأقل)	100	_	1018	هوستافلون c

ال المنافر ال	1980 1980	يت بنيت (تشيكوسلوفا أيني (وسط ألماني ب المجينيت الخشب الكوك جري من إقليم الهجري من إقليم الهجري من إقليم المستقعات ، مجفق المستنقعات ، مجفة زيوت قطران من
المنافع المنا	المنافع المنا	نيت (تشيكوسلوفاً بنيت (وسط ألماني لليجينيت ب المحواء الخشب جري من إقليم المحري من إقليم الله المحري من إقليم الله المحري من إقليم الله المحري من إقليم الله المستنفعات، مجفف المستنفعات، محففا ريوت قطران من
عن البلوجيت التربي المنافعة	المرادرة والحاسل والمحادل المحادل الم	بنيت (وسط ألماني ب اليجينيت الخشب الكوك جري من إقليم ال جري من إقليم ال جري من إقليم ال ب الفحم الحجري المتنقعات، مجفف
12800 138	126018900 كان المستود كان كور كان المستود كان المستود كان المستود كان المستود كان كور كان المستود كان كور كان المستود كان كور كور كان كور كان كور كور كان كور كور كان كور كور كور كان كور كور كور كور كان كور كور كور كان كور	ب، مجفف بالهواء الخشب الكوك الكوك حجري من إقليم الاحجري من إقليم الاحجري من إقليم شالمت المجري الفحم الحجري والمستنفعات، مجفف ويوت قطران من
الكحوار المحكود المحك	11960 119	الخشب الكوك حجري من إقليم ال حجري من إقليم ال ب الفحم الحجري المستنقعات، مجففا زيوت قطران من
3880 3880	3480 3480	الـكوك جري من إقليم ال جري من إقليم ال جري من إقليم ال ب الفحم الحجري المستنقعات، مجفف زيوت قطران من
المروس الخير الروس المروس الم	1260016800 1260016800 1260016800 1260016800 1260016800 1260016800 1260016800 12600	حجري من إقليم ال حجري من إقليم ال حجري من إقليم ش ب الفحم الحجري المستنقعات، مجففا زيوت قطران من
1800 1900	1940117600 1940	حجري من إقليم ال حجري من إقليم ش ب الفحم الحجري المستنقعات، مجففا زيوت قطران من
28860 18900 189	29400415800 المواصفات القياسية المواصفات المعلق المعلق المواصفات المعلق المواصفات المعلق المواصفات المعلق المعل	حجري من إقليم ش ب الفحم الحجري المستنقعات، مجفف زيوت قطران من
13810 138	39480 المحينيت والفحر الحجري 39480	ب الفحم الحجري المستنقعات، مجفف زيوت قطران من
1880 1880	الليجينيت والفحم الحجري = \$13860 الكيجينيت والفحم الحجري = \$13860 \$138600 \$138600	المستنقعات، مجفف زيوت قطران من
ور تقطران من الليجينيت والنحم الحجري - 100 (37000 الكتاب - 100 (1000 الليجينيت والنحم الحجري - 100 (37000 الكتاب - 100 (1000 الليجينيت والنحم الحجري - 100 (1000 الليجينيت والنحم الحجري - 100 (1000 الليجينيت والنحم الليجين (ابيا اللهجية - 1000 (ابيات اللهجية - 100	الليجينيت والفحم الحجري = 10.86 kg/dm 10.87800 kJ/kg 10.37800 kJ/kg 10.378000 kJ/kg 10.37800 kJ/k	زيوت قطران من
- 16° 11° - 10° - 10° - 10° - 11	- 56*+10°C	11
- 15" - 44"C	# 44°C بالمنتصباح 360°C بالروال العنصباح 360°C بالروال العنصباح 350°C بالروال العنصباح 325°C ميثان 325°C غيرول العنصباح 325°C بالروال العنصباح 325°C بالروال العنصباح 300°C بالروال العنصباح 325°C بالروال العنصباح 300°C بالروال العنصباح 300°C بالروال العنصباح 300°C بالمنصوط 300°C بالروال العنصباح 300°C 325°C بالروال العنصباح 300°C ميثان العنصباح 300°C بالروال العنصباح 300°C ميثان العنصباح 300°C 325°C 300°C 300°	جة حرارة الا
180°C بالكريون المجاد الفليان 660°C بالكريون الفليان الفلي	-15°+47°C (انبلاقیة البسیطة البسیطفان البسیطال البسیطة البسیطة البسیطة البسیطة البسیطة البسیطة البسیطة البسیطة البسی	الخشب
12°C	# +25°C43°C	، حسب و ن
المناس	# 12°C (95% ميدروجين الخت التعريب العدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (1,0 mg) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (1,0 mg) التدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (1,0 mg) التدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (1,0 mg) القدرة الكيلوواط عند سرعة دوران (1,0 mg) النواح التعريب المناورة الم	وں ید الکربون
المورد المالة ا	### #################################	ي كوك
يوت الترليق طبقا ويت عادي N ويت تشجيع C.B.A : ويت الترليق طبقا المنافع DIN 51505 DIN 51505 DIN 51505 DIN 51505 DIN 51505 DIN 515001	ق طبقا زيوت آلات التبريد DIN 51503 DIN 51505 DIN 51504 N cycr آlin 1500 N cycr آlin 1500 DIN 51501 D	روكر بونيات ثقيلة
DIN 51503 DIN 51505 DIN 51504 DIN 51505 DIN 51504 DIN 51501 DIN	DIN 51503 DIN 51505 DIN 51501 DIN 5	
المناور المنا	C,B,A : المجاوعات المجاوع المجاوعات المجاوعات المجاوعات المجاوع المجاوعات المجاوع المجاو	
المرد المراد ا	4,510 4,510 180 4,510 180 4,510 180 140150 100200 100318 100318 1003	لمواصفات
المربية عند درجة كاله المربية	20°C عدد 20	واع
التعدد المرارة والحامل والأصلح التعاشيق التروس الحادة التصرية والدوارة والحامل والأصلح التعاشيق التروس الحادة التحرية المحاور وفي حالة عدم القدرة على التريد التراكية والمصلح التعاشيق التروس الحادة التحرية المحاور وفي حالة عدم القدرة على التريد والتراكية والمصلح التروس الحادة التحرية والمحادة التروس الحادة التحرية والندرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلواط بالمسلم القدرة بالكيلواط بالكيلواط بالكيلواط بالكيلواط بالكيلواط بالكيلواط بالكيلواط بالكيلول بال	- 1000 - 100318 - 100200 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10000 -	وجة (E) عند درج
التدرة الكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوال القدرة بالكيلوال القدرة بالكيلوال القدرة بالكيلول الكيلول القدرة بالكيلول القدرة بالكيلول القدرة بالكيلول القدرة بالكيلول الكيلول القدرة بالكيلول الكيلول ا	لتشجيم الأجزاء المتحركة والنسطة والأسطح والمتحركة والمتحركة والمتحركة والمتحركة والمتحركة والمتحادة والمتحادة والمتحدة والتروس المحدود وفي حالة عدم القدرة والمتحدة والتروس المحدود والمتحدة والتروس المحدود والمتحددة والمتحددة والمتحددة والتروس المحدود والمتحددة والمتحددة والمتحددة والتروس المحدود والمتحددة وا	لة الوميض °C
التدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) التجايخ المناسقة القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) التجايخ المناسقة القدرة بالكيلواط عند سرعة دوران (r.p.m.) التحاية ولا بالكيلواط عدد سرعة دوران (r.p.m.) التحاية ولا بالكيلواط بال	والدوارة والمحامل والأسطح ولمتطلبات أقل مما للنوع N المحاور وفي حالة عدم القدرة على التبريد الانزلاقية الازلاقية التروس الحازونية لتعاشيق التروس الحدلة والتروس المخروطية القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) النوع 250750 اكثر من 250 كانوع 250750 النوع 250750 النوع 2503675 kW N 36 0,73514,7 kW N 36 0,73514,7 kW	
القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) 2500 250750 100250 250250 100250 250250 100250 250250 100250 250250 100250 250250 100250 250250 100.	ن نوع N لتعاشيق التروس الحلزونية لتعاشيق التروس العدلة والتروس المخروطية (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) النوع 250750 اكثر من 250 كانسوع 7502500 100250 النوع 75 kW N 36 0,73514,7 kW -	
(r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) الكرة القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) الكرة التفريق الكرة الكر	القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.) من 500 من 500 من 500 من 750250 من 7502	
النداء من 250250 250750 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100250 250 100 250 250 100 250 2	100 250250 اكثر من 250 100250 النوع 250750 7502500 7502500 100250 اكثر من 250 80750 100250	
5 kW 0,7353,675 kW 0,7353,5 kW </td <td></td> <td></td>		
- 3.675 kW التداعية على التداع		- N4
Ni مواد التبريد والتزليق Ni مواد التبريد والتزليق Ni مواد التبريد والتزليق Ni Al GG Stg St Ni Ni Al GG Stg St Ni Ni Ni St St St St Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni		- N6
Ni Ni All GG Stg St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St		- N 9
الثقيل الله الله الله الله الله الله الله ال	73,5 kW اکثر من N 92 – 73,5 kW أکثر من N 92 – – – – – – – – – – – – – – – – – –	514,7 kW N 11
التخييل Pb, Sn, Zn Cu, Ms Mg فضية الحليف Al GG Stg St فضية الحليف S, B, tr B M, B, tr tr S, B, tr, Sp B, S, tr tr, B S, B, tr S, B, tr التخيير S, B, tr B, tr M, B, tr tr S, B, Sp, tr, M tr, B S, B, tr M M M S, B, tr Sp Sp, M Sp, M Sp, M Sp, M S, B, tr S, B, T B B, tr B B, Sw B, tr B B B, tr tr B B, Sw B, tr B B B1:60 M, tr B1:60 B1	0.00	
S, B, tr B M, B, tr tr S, B, tr, Sp B, S, tr tr, B S, B, tr M M M M M M S, B, tr S, B, T S,	11 a - a Ph Sp 7p Co. Ma Ma - % L + 3	نوع التشغيل
الثقب اللولب tr, M	S, B, tr B M, B, tr tr S, B, tr, Sp B, S, tr tr, B S, B, tr S, B, tr	
S, B, tr B, tr S, B, Sw, Sp, M Sp, M S, B, tr S, B, T S, B, T Sp, M Sp,	5, 5, ti, 11, 11, 5, 5, 11, 11, 5, 5, 11, 11, 11	التنعيم
S, B, tr B M, B, tr tr B, S B, S, Sw B, tr S, B S, B الثقب B, tr B B, tr B B, Sw B, tr B B B B B B B B B B B B B B B B B B	S, B, tr B, tr M, B, tr, tr S, B, Sw, S, B, Sw, B, tr S, B, T S, B, T	قطع اللولب
B, tr B B, tr tr B B, Sw B, tr B B B1:60 - B1:60 M, tr B1:60 B1:60 B1:60 B1:60 B1:60 +5% M M +5% +5%	S.R. tr. D. M.R.L.	
B1:60 - B1:60 M, tr B1:60 B1:	B, 5, 5 B, 5, B	· A 1.1
+5% M M +5% +5%	81.60 B1.60 B1.60	التفب
صودا صودا	+5% M M +5% +5% s L	
عاد على المائي	1.55	



			الحسابان			
		والوحدات	الصيغ الرياضية	رموز		
الوحدة	رمز الصيغة	التسمية	الوحدة	رمز الصيغة	التسمية	
ية 1301, DIN 1304,	لمواصفات القياس	م والزاوية طبقا ا	طول والمساحة والحج			
m ² , (dm ²	A, S	ساحة، ومساحة المقطع		1 1		
cm ² , mm ²)		_		h		ول «داء
°, gon, rad	α, β, γ	اوية المستوية	mm, cm, dm.	b		رتفاع
sr	Ω	روية زاوية الفراغية	,,,	r		رض د ۱۳۱۱
m³, dm³, cm³	V			d,D		ف القطر
m	λ	فجم ول الموجة	Ь	s		طر سافة
DIN 1304, 1344, 130	صفات القياسية 1	طبقا للموا	الزمن			
1/s	n	مدد الدورات (سرعة الدوران)				1
m/s	v, u	سرعة		t T		من أو المدة
rad/s	ω	سرعة الزاوية		τ		ن الدورة
m/s ²	a	تسارع		f		بت الزمني
m/s ²	g	سارع الجاذبية الأرضية	ت 1/s, Hz	fr		ر د د
О	φ	اوية التقدم أو التأخر (الطور)	1/s, Hz	Δf		ردد الحدي
		103_7 3 3 7 23.	1/s	ω		ق التردد
سية 1304, 1301	للمواصفات القيا	ن والضغط طبقا	الكتلة والقوة والوز			دد الزاوي
N/mm², N/cm²	σ Ι	ص والصنط جهاد الشد (إجهاد الضغط)				
V/mm²	τ	جهاد الشد (إجهاد الصعط) جهاد القص العمودي والمستعرض		m		كتلة
	E	جهاد الفص العمودي والمستعرض عامل المرونة		6		كثافة
	a	عامل المروك عامل الانفعال (1/E)		F		وة
2/0	ε	عامل الا تفعال (١/٤) لا نفعال		M		م القوة
	μ	عامل الاحتكاك		G	(= 1 1 1	زن 💮
	-	عامل ۱۱ حساد	IN/CM-	р	على المساحة)	
IN 1304, 1345, 4012	القياسية 1,1301	الحارة طيقا المواصفات	الحرارة ودرجة		(23)	نظر ص ١٤٣.
J	C					
g·K W		لسعة الحرارية النوعية		T,Θ	فن	جة حرارة كا
n⋅K W	λ	لموصلية الحرارية	°C	t,9	لزيوس (المئوية)	رجة حرارة س
m ² ·K	α	معامل الانتقال الحراري	K	ت الحرارة		
1 K	α	معامل التمدد الطولي	J,Ws	0	9.5	
1 K		**		Q.		ية الحرارة
K	α_{V}	معامل التمدد الحجمي	$\int_{1}^{1} J = 1 \frac{1 \text{ kg m}^2}{2} = \frac{3}{4}$	W,E تن متر = 1 واط ثانیا	ه حدة الطاقة: 1 نبو	طاقة
N 1304, 1344, 5483,	40121, 40110, 1301	ورة طبقا للمواصفات القياسية	الشغل والقا		J	(-1 0)
A, kVA	S, P	القدرة الظاهرية		w		C . C 11 1
V, kW	P, P _p , P _a	القدرة الفعالة		w		شغل الميكانيكي
ar, kvar	Q, P _q , P _r	القدرة المفاعلة		P	ي (تا ا	شغل الكهربا قدرة (بصفة
VA	P,	القيمة الزمنية للقدرة		P		هدره (بصفه قدرة الميكانيك
عدد مطلو	cosφ	معامل القدرة (معامل الفعالية P/S)		P		هدرة الميكانية قدرة الكهربا
عدد مطلو	sin φ	معامل المفاعلة (٥/٥)		n	سيد	هدره التهرب كفاية
الكهربائية حيث	في حالة الآلات	لة، و P و P رموزا إحتياطية، إلا		O DIN 40440 440		حفایه
		ا احتماطية.	ا و ۱ و ۱ رمورا سع	13 و DIN 40110 عمبر له لأول، بينما تعتبر الرمو	ت القياسية 5483 و 544	لبقا للمواصفا
باسية N 1304, 1301	ا للمواصفات القي	طية	الضوء الضوء	و ول ، بيها تعبر ،ربو	العام الم	ستعمل الرموز
ıx (lx)	E	شدة الإضاءة	Lumen (Im)	Φ	7	4 11 2 2
d/m², cd/cm²	L,	الكثافة الضوئية		I		لتدفق الضوئي
/s	c	سرعة الضوء	, ,	Q	اندیلا)	ندة الضوء (ك
			الضوء الضوء السروء السروء السروء السروغي			
القياسية 40121 N	طبقا للمواصفات	ة الكهربائية الميكانيكية			ب التوعي	لإشعاع الصول
		q عدد الحجاري لكل ق	واطيم النسبية مهدد			
				Ų.	عدد أزواج الأقطار	р
		k عدد طبقات المبدا		ية لكل طور	عدد الفروع المتواز	а
	(s التفويت (الانزلاق	.لات	ت لأعضاء إنتاج المبد		а
	(1	ع معامل اللف عامل اللف التنا			عدد أطوار اللف	m
	یل)	t, نسبة النقل (التحو			عدد اللفات	w
		ه النسبة المثلى لتراكد		,	عدد الموصلات	z
		β نسبة تغطّي الفرش		کل مجری (أخدود)	عدد الموصلات في	z _n
		معامل الحيز للحديد		لكل مجرى وكل طبقة	عدد جوانب الملف	u
/ 11 +	رى لنحاس: مساحة	معامل الحيز للمجر		خادید)	عدد المجاري (الأخ	N
	4 - 1 - 1					

طبقا للمواصفات 1357 DIN		الكهربائية	وحدات الكميات		
مايلي :	۱۹۷۸ . كذلك يتحدد ،	داء من أول يناير	۱) على المستوى الدولي ابت	لط (V) وأمبير (A 1 VAs	طبق الوحدات العملية المطلقة ڤو -1 Joule (J)=1 Ws=1 Nm= $\frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$
DIN 1304, 1344, 5483, 40110, 40121, 13	طبقاً للمواصفات: 301				لجهد الكهربائي والتيار الكهربائي
التيار الكهربائي (أمبير)	بربائي (ڤولط)	الجهد الكو			
-	E				وة الدافعة الكهربائية
I	U			(بصفة عامة)	هد الكهربائي والتيار الكهربائي (
T .	u				ليمة اللحظية (بصفة عامة)
$\hat{\mathbf{I}}$, \mathbf{I}_{max} , \mathbf{I}_{m}	Û, U _{max} ,	U _m			يمة العظمى (قيمة الذروة)
Ieff	U _{off}				يمة الفعالة ، إذا لزم تمييزها
Ī	Ū () – i		الزمن		يمة المتوسطة الخطية زمنيا، لكميا
i	يس اتا)	ا ا (ول		44 *	مة التقويم لكمية مترددة (المتوسط
$I_{ss}, I_{pp}, \Delta I$					ى تغير الموجة ، اتساع الذبذبة (
أعداد مطلقة "	U _{ss} , U _{pp} , U ~	Δ0		(6)	ظية الكبرى والقيمة اللحظية الصغر
*	<u>U~</u>				ج كمية مختلطة
I.	U _a				بهد الكهربائي الفعّال والتيار الكو المرابع الماليا الماليا التيار الكو
I,	U,				بهد الكهربائي المفاعل والتيار ال
-	u All III			الفعلي)	بوط في الجهد الكهربائي (الهبوط ق الجهد الكهربائي
J, S (A/mm ² , A/cm ²)	Δυ, υ,	aff			افة التيار الكهربائي
ملية	اختصار الوحدة العر		IVm	رموز الصيغ	التسمية
IN 1304, 40121, 1301		الكهربائية	المقاومة		
	Ω	أوم Ohm		R	ناومة الفعالة
	Ω	أوم Ohm		X	ناومة المفاعلة
	Ω	أوم Ohm		Z	اوقة أو المقاومة الظاهرية
	Ω	اوم Ohm		R _{ex}	ناومة الخارجية
	Ω $\Omega \cdot mm^2$	أوم Ohm	. 0	Ri	الومة الداخلية
	m	Ohm·mm² ~	أوم × ملليمتر مر	Q	اومة النوعية
		Siemens بمنز	متر	G	اصلة الفعالة
	S	بمنز Siemens		В	اصلة المفاعلة
	S S	بمنز Siemens		Y	امحة (المواصلة الظاهرية)
GF	$\frac{S \cdot m}{mm^2} \left(\frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \right)$	Siemens · m	سیمنز × متر		
	mm² \Ω·mm²/	Siemens·m mm²	المليمتر مريا	u	صلية
	Ω	أوم Ohm		Г,Z	اوقة التمورية (المميزة)
N 1304, 1301		الكهربائي	المجال		
	C, As	Coulomb لوم		Q	ة الكهرباء
	C/cm ²	(Coulomb/cm	كولوم لكل سذنيمتر مربع (²	D	فة الإزاحة الكهربائية
	V/m	Volt/m 1,602 · 10 ⁻¹⁹ C		E	ة الحجال الكهربائي حنة الأولية
	عدد مطلق	1,602-10		Θ ε	عمله ١٦ وبية ت العازل الكهربائي
J	F	فاراد Farad		C	عة الكهربائية
N 1304, 1357, 1301		المغنطيسي	المجال		
	Wb, Vs	Weber ويبر		Ф	فق المغنطيسي ث المغنطيسي (كثافة التدفق)
	Wb/m² , Vs/m² A/m	(Ampere/m)	ویبر لکی متر مربع أمبیر لکل متر	B H	ة المجال المغنطيسي
	A	Ampere مبير		V	بد المغنطيسي
	А	Ampere مبير		The second secon	لية التدفق الغنطيسية (الأمبير لفات : الحال الت
	A/cm Wb/cm ²		أمبير لاكل سنتمتر	H _e B	: الحجال القهري فظية
	Wb/cm²		ويبر لكل ستمتر مربع	B _r	ام
	Wb/Am		ويبر لكل أم بر. متر (m.	μ _o	ن الحث المغنطيسي
	عدد مطلق		1 **	ji.	عاذية ومة المغنطيسية
	1/H H	اري 1/Henry الأناء Henry	مقلوب ه	R _m Λ	ومه المغنطيسية صلة المغنطيسية
	Н	هنري Henry هنری Henry		L	<u>ت</u>
	Н	هنری Henry		M	ثة التبادلية
	عدد مطلق	كهر بائية : w	في صناعة المحركات ال	N	د اللفات



القياس طبقا للمواصفات 1301 DIN	وحدات
المساحة	الطول
ملیمتر مربع 1 mm²	میکرومتر 1μm
1 cm² = 100 mm² مربع	ملیمتر 1 mm = 1000 μm
1 dm² = 100 cm² ديسيمتر مربع	انتیمتر 1 cm = 10 mm
متر مربع = 100 dm²	1 dm = 10 cm
$1 a = 100 \text{ m}^2$	متر 1 m = 10 dm
مکتار ما 100 a	کیلومتر 1 km = 1000 m
1 km² = 100 ha کیلومتر صربع	يوصة 25,4 mm
بوصة مربعة = 6,45 cm²	ياردة = 0,914 m
اردة مربعة = 0,84 m²	میل بخری 1853 m
الفدان الإنجليزي = 40,5 a	میل = 1609 m
الأوزان	الأجسام (مقاييس الحجوم)
مليجرام 1 mg	ملیمتر مکعب mm³
عرام 1g = 1000 mg	1 cm³ = 1000 mm³ منتصر مکعب
المرام (المرام	1 dm ³ = 1000 cm ³
طن 1000 kg	متر مكب 1 m³ = 1000 dm³
أوقية = 28,35 g	لتر 11 = 1 dm ³
1 lbs = 0,454 kg	مکتولتر الله الله الله الله الله الله الله الل
ر العالم العام 1016 العام 1 = 1016 العام 1	بوصة مكعبة = 16,387 cm ³
طن أمريكي = 907 kg	عن تسجيلي = 2,832 m ³
	جالون 1 = 4,541
الزوايا	الزمن
الزاوية المحيطية الكاملة 2 π rad	1 ثانية 1
$1^{\circ} = \frac{\pi}{2} \operatorname{rad} \div 90 = \frac{\pi}{180} \operatorname{rad}$ الدرجة	1 min = 60 s
الدقيقة الدقيقة 1°/60	1 h = 60 m = 3 600 s
الثانية = 1'/60	1 d = 24 h = 86 400 s
1 gon = $90^{\circ}/100 = \frac{\pi}{200}$ rad	1 a = 365 d أو 366 d
1 dgon = 1/10 gon الديسيجون	في اقتصاديات الطاقة: (1a = 8 760 h (365,24 d)
السنتيجون 1 cgon = 1/100 gon	في حسابات البنوك : 1a = 360 d
O y - in the second of the sec	
	كن الرمز للدقيقة بالحرف m بدلا من min ، إذا لم يؤدي ذلك إلى حدوث
	تباس . تعبير عن فترة زمنية 3h = ثلاث ساعات
	تعبير عن لحظة زمنية ® 25°3 = الساعة الثالثة وخمس وعشرون دقيقة
القدرة	الشغل
(J_9) 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s = 1 kgm ² /s ³	جول (Ws) واط ثانية 1 = 1
(کیلو واط) 1 kW = 1000 W = 1 kJ/s = 1 kNm/s	1 kJ = 1/36 00 kWh = 1/3,6 Wh
1 kpm/s = 9,81 W = 9,81 Nm/s	1 Nm = 1 Ws = 1 $\frac{1}{3}$ = 1 kgm ² /s ²
1 W ≈ 0,102 kpm/s = 1 Nm/s	کیلو واط ساعة 1 kWh = 3,6 MJ = 3,6 MN
1 HP = $75 \text{ kpm/s} \approx 736 \text{ W} \approx 0,736 \text{ kW}$	1 cal = 4,186 J, 1 J = 0,239 cal (0,24)
1 kW = 102 kpm/s ≈ 1,36 HP	1 kpm = 9,81 J = 9,81 Ws = 9,81 Nm
1 kW ≈4/3 HP; 1 HP ≈ 3/4 kW	1 kcal ≈ 4,2 kJ; 1 kWh ≈ 860 kcal
الضغط الضغط المناط	القوة ، ا
لوحدات العملية المكافئة للضغط والإجهاد الميكانيكي (المقاومة)	هوة: وحدة القوة هي النيوتن (N) ويساوي النيوتن (N) القوة التي تحرك اا
$1 \text{ daN/mm}^2 \approx 1 \text{ kp/mm}^2 \approx \text{kN/cm}^2 = 1 \text{ hbar}$	عسما كتلته 1 kg بتسارع قدره 1 m/s² :1 m/s² بتسارع قدره
$1 \text{ daN/cm}^2 \approx 1 \text{ kp/cm}^2 \approx 1 \text{ at}$ = 1 bar	The state of the s
	ضغط: وحدة الضغط هي الباسكال (Pa) ويساوي الباسكال (1P) الضغط
	ذي يؤثر بالتساوي على مساحة ما، بقوة عمودية قدرها ١٨ لكل ١m²
$1 \text{ kp/mm}^2 \approx 1 \text{ daN/mm}^2 \approx 1 \text{ kN/cm}^2 \approx 1 \text{ hbar}$	ن المساحة.
$1 \text{ kp/cm}^2 = 1 \text{ at} \approx 1 \text{ daN/cm}^2 \approx 1 \text{ bar}$	1 Pa = 1 N/m ² [1 Pa = $\frac{1}{9.81}$ kp/m ² = 0,102 kp/m ²]
1 bar = 1 daN/cm ² \approx 1 kp/cm ² \approx 1 at	5,5
1 mbar = 1 cN/cm^2 = 100 N/m^2 $\approx 1 \text{ p/cm}^2$	$1 Pa = kg/ms^2$
$1 \mu bar = 1 dN/m^2 \approx 1/100 kp/m^2$	

atm kp/m² μbar	atm		o/m²	ALC 2	_	
			p/m² μbar bar	N/m²		-
0,99·10 ⁻⁵ 0,102 10				1	1 N/m ²	
0,99 1,02·10 ⁴ 10 ⁶				10 ⁵	1 bar	
0,99·10 ⁻⁶ 1,02·10 ⁻² 1				0,1	1 µba	ır
0,97·10 ⁻⁴ 1 98			1 98 0,98 · 10 - 4	9,81	1 kp/r	m ²
				1,013·10 ⁵	1 atm	
1,32 · 10 - 3 13,6 1333				133	1 Torr	r
	0,97			0,981 · 105	1 at	
الرموز الرياضية			الرموز الرياضية			
أكبر كثيرا من (طبقا للنظام الأوروبي) 🔻	ĀB	11	ح أكبر كثيرا من (طبقا للنا	زا <mark>ئد</mark> ، و		+
يناظر ĀВ	ÂB			ناقص ، أقل من		-
ما لا نهاية	rad			مضروبا في		
مواز				مضروبا في		×
مساو ومواز		**		مقسوما على		
متوازي وفي نفس الإتجاه (متسايرة) متوازي ومتضادة في الإتجاه (متغايرة)	la			مقسوما على		/
مواري ومنصاده في الإجاه (منعايره) اه عودي على ، متعامد مع				مقسوما على يساوي		_
زاوية /				يىت وي متطابق مع		~
مثلث				لا يساوي		-
الجذر التربيعي الجذر التربيعي	0/00		الجذرالتربيعي	يـــــاوي تقريبا، نحو		~
إلى (حتى) أ	f (x)			مماثل، متناسب	1	~
مجوع ، حاصل جمع	sin			أصغر من		<
تغير محدود (مثال ذلك ۵۱)	cos		ظام الأوروبي) 🛮 🛕 تغيّر محدود (مثال ذلك 🖎	أكبر من (طبقا لل		>
			99.0			
tan				امبر من اصغر كثيرا من		<<
tan		:4				
tan cot لحروف الأبجدية اليونانية	cot		الحروف الأبجدية اليون	اصغر کثیرا من		Æ.
لحروف الأبجدية اليونانية P Q i Jota	cot P g	ota	الحروف الأبجدية اليون ١ ١ عوتا	اصغر كثيرا من الفا	A	«
tan cot الأبجدية اليونانية P و i Jota يوتا Σ σ k Kappa	cot P	ota	الحروف الأبجدية اليون ١ ١ يوتا ٢ ٢ ١ كاپا	اصغر كثيرا من الفا بيتا	A B	«
لحروف الأبجدية اليونانية P Q i Jota	cot P	ota	الحروف الأبجدية اليون ١ ١ يوتا ٢ ٢ ١ كاپا	اصغر كثيرا من ألفا بيتا جاما	A	*
tan cot الأبجدية اليونانية P و i Jota يوتا Σ σ k Kappa	 cot P	ota app	الحروف الأبجدية اليون الحروف الأبجدية اليون ا ا يوتا ا ا يوتا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	اصغر كثيرا من الفا بيتا	A B	«
لل بجدية اليونانية اليونانية P و i Jota يوتا Σ σ k Kappa V كايا T τ i Lambda	Cot P	ota app aml	الحروف الأبجدية اليونا الحروف الأبجدية اليونا الله المحدية اليونا الله الله الله الله الله الله الله ال	اصغر كثيرا من ألفا بيتا جاما دلتا	A B	*
ل الأبجدية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية يوتا P و i Jota يوتا Σ σ k Kappa كاپا T τ i Lambda المدا Y υ m Mu ميو	Cot P	appambamb	الحروف الأبجدية اليون الحروف الأبجدية اليون العروف العروف الإبجادية اليون العروف الإبجادية الإبجادية الإبجادية الإبجادية اليون العروف الإبجادية اليون العروف الإبجادية اليون العروف الإبجادية الإبجادية الإبجادية اليون العروف الإبجادية الإبجادي	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا	А В Г	•
ل الأبجدية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية يوتا Ε و i Jota يوتا Σ σ k Kappa كا الأمدا Σ τ τ i Lambda المدا Υ υ m Mu ميو ميو م n Nu يو نيو المدا المدا به المدا به المدا به المدا	P Q Σ σ Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ	appamblu lu	الحروف الأبجدية اليون الحروف الأبجدية اليون المحروف الأبجدية اليون المحال المحال ا	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا إبسلون	A B C	
الأبجدية اليونانية اليونانية اليونانية يوتا الله المجدية اليونانية يوتا الله الله الله الله الله الله الله ال	Cot P	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليونا الله الله الله الله الله الله الله ال	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا إبسلون زيتا	A B Γ Δ E	
الأبجدية اليونانية اليونانية اليونانية يوتا الله البجدية اليونانية يوتا الله الله الله الله الله الله الله ال	Cot P	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليود الدية اليود الدي الدياء ا	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا ابسلون زيتا إيتا	А В Г А Е Е Z	
الأبجدية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية يوتا التي التي التي التي التي التي التي ال	Cot P	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليود المروف الأبجدية اليود اليود المروف الأبجدية اليود المرابع المرا	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا ابسلون زيتا إيتا	A B Γ A E Z H	
tan cot المروف الأبجدية اليونانية المروف الأبجدية اليونانية المراق ا	Cot P	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليون المروف الأبجدية اليون المروف الأبجدية اليون المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المرك ا	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا إبسلون زيتا ايتا ثيتا	A B Γ A E Z H	
tan cot Lambda الأجدية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية الإمدا المدا الم	Cot P	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليوذ الله الله الله الله الله الله الله الل	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا إبسلون زيتا ايتا ثيتا	А В Г А Е Z Н Ө	
الأرقام الرومانية العوالية العوالية العروف الأبجدية اليونانية العروف الأبجدية اليونانية العروف الأبجدية اليونانية العروف الأرقام الرومانية العروف ا	Cot P	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليوذ الحروف الأبجدية اليوذ الموذ الله المحل الم	اصغر كثيرا من الفا بيتا جاما دلتا إبسلون زيتا إيتا شيتا شيتا	А В Г А Е Z Н Ө	*
الأرقام الرومانية العوالية العوالية العروف الأبجدية اليونانية العروف الأبجدية اليونانية العروف الأبجدية اليونانية العروف الأرقام الرومانية العروف ا	P Q Σ σ Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ Ψ Ω ω VII = 7 VIII = 8 IX = 9 X = 10	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليود الله الله الله الله الله الله الله الل	اصغر كثيرا من الفا بيتا حاما دلتا البسلون زيتا البسلون ثيتا البتا شيتا السلام	А В Г А Е Z Н Ө	*
tan cot Lambda الأبجدية اليونانية P و i Jota Jo	P Q Σ σ Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ Ψ Ω ω VII = 7 VIII = 8 IX = 9 X = 10 XI = 11	appamblu (si	الحروف الأبجدية اليوذ الله اليوذ الله اليوذ الله الله الله الله الله الله الله الل	اصغر كثيرا من الفا بيتا حاما دلتا البسلون زيتا البسلون ثيتا البتا شيتا السلام	А В Г А Е Z Н Ө	*



قانون الوحدات في علم القياس الصادر في يونيو ١٩٦٩ بألمانيا الاتحادية (مقتطف)

وحدات النظام المترى الدولي

مادة ٣: الكيات الأساسية والوحدات الأساسية

- الكبية الأساسية للطول (١) ووحدتها الأساسية هي المتر (m). 1 m هو مقدار 763,73 1650 ضعفا من طول موجة أشعاع ذرات عنصر الكريبتون 86 (86 Kr) المنتشرة في حيز التفريغ عند الانتقال من المدار 5d₅ إلى المدار 2P10 .
- الكية الأساسية للكتلة (m) ووحدتها الأساسية الكيلو جرام ثانيا:

1 kg هي كتلة النموذج الأصلى الدولي للكيلوجرام.

الكية الأساسية للزمن (t) ووحدتها الأساسية هي الثانية (s). 1s تساوى مقدار 770 631 919 ضعفا من زمن دورة الإشعاع لذرات عنصر السيزيوم 133 (133Cs) عند الانتقال بين المدارين الأساسيين للبنية فوق الدقيقة.

رابعا: الكبة الأساسية لشدة التيار الكهرباني (١) ووحدتها الأساسية هي الأمبير (A).

1A هي شدة التيار الثابت الذي إذا مر خلال موصلين مستقيمين متوازيين لا نهائيي الطول موضوعين في الفراغ وكان مقطع كل منهما دائري الشكل وصغير بحيث يمكن إهماله ويبعد كل منهما عن الآخر مسافة متر واحد، فإنه تنتج بين هذين الموصلين قوة مقدارها 1/5 000 000 kg m/s² لكل متر من طول كل موصل بطريقة كهردينامية.

خامسا: الكبية الأساسية لدرجة الحرارة الدينامية (T) أو درجة حرارة كلفن ووحدتها الأساسية هي الكلفن (K).

ا الهو $\frac{1}{273.16}$ من درجة الحرارة الدينامية للنقطة الثلاثية للماء 1 K سادسا: الكية الأساسية لشدة الضوء ووحدتها الأساسية (١) هي

الكنديلا (cd).

1 cd هي شدة الضوء الصادر عموديا من سطح مساحته 1/600 000 m² من المساحة السطحية لجسم أسود مشع عند درجة تجمد البلاتين تحت ضغط . 101 325 kg/(ms2)

هادة 1: يمكن التعبير عن المضاعفات والأجزاء العشرية للوحدات، بإضافة بادئات قبل إسم أو رمز الوحدة. (للبادئات أنظر ص ١٢) ويطبق ذلك على الوحدات المشتقة أيضا.

> الوحدات القانونية المشتقة «المذكرة التفسيرية لقانون الوحدات في علم القياس الصادرة في ٢٦ يونيو ١٩٧٠ بألمانيا الاتحادية». والوحدات القانونية المشتقة هي «وحدات SI المشتقة» المسبوقة بالمعامل العددي 1 في معادلة الوحدات.

مادة ٥: الزاوية المستوية: Radiant

زاوية نقية (نصف قطرية) ورمز وحدتها rad. 1 rad هي الزاوية المركزية لدائرة نصف قطرها 1m ويقابلها قوس طوله 1 m ، وتساوي الزاوية المحيطية الكاملة 2·π rad .

مادة ٦: الزاوية المجتمة

زاوية نقية مجسمة ورمز وحدتها sr.

1 sr تساوى الزاوية المجسمة التي تقطع قطاعا كرويا مساحته 1 m² من سطح كرة نصف قطرها 1m، وينتج عن الزاوية الجسمة والقطاع الكروي معا مخروط قائم قاعدته هي القطاع الكروى ورأسه في مركز الكرة.

مادة ١٩: القوة

الوحدة نيوتن ورمزها N.

1 N يساوي القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته 1 kg فإنها تكسبه تسارعا مقداره 1 m/s² . وتعتبر وحدات القوة وحدات للوزن أيضا باعتباره كمية قوة وفقا لحاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية (قوة الوزن).

مادة ٢٠: الضغط والإجهاد الميكانيكي

الوحدة باسكال ورمزها Pa .

1 Pa يساوي الضغط الذي يؤثر على سطح ما بصورة متجانسة في الاتجاه العمودي عليه بقوة مقدارها 1 N لكل 1 m² من مساحة السطح. الإسم الخاص بقدار 106 باسكال هوبار 1 bar . ورمز وحدته : bar (1 bar = 105 Pa)

مادة ٢٢: الطاقة والشغل وكمنة الحرارة

الوحدة جول ورمزها لا.

11 يساوي الشغل المبذول نتيجة إزاحة نقطة تأثير القوة 1N بمقدار m في

ويمكن أيضا استعمال حاصل ضرب الوحدة القانونية للقوة في الوحدة القانونية للمسافة (مثل نيوتن متر Nm) وكذلك حاصل ضرب الوحدة القانونية للقدرة في الوحدة القانونية للزمن (مثل واط ثانية Ws) .

(أمثلة $\Omega = 1 \text{ As } = 1 \text{ N} = 1 \text{ kgm/s}^2$ و $\Omega = 1 \text{ V/A}$

مادة ٢٤: القدرة ومعدل تدفق الطاقة ومعدل تدفق الحرارة

الوحدة واط ورمزها W.

1w يساوي القدرة التي يتم بواسطتها تحويل طاقة قدرها 1 في ثانية

وتستخدم الرموز المشتقة VA للقدرة الظاهرية و var للقدرة المفاعلة (غير الفعالة).

مادة ٢٥: الجهد الكهربائي

الوحدة قولط ورمزها ٧.

١٧ يساوي الجهد الكهربائي أو فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين على سلك معدني موصل متجانس التركيب ودرجة الحرارة ، الذي إذا مر به تيار كهربائي ثابت زمنيا تبلغ شدته 1A نتجت قدرة مقدارها W1.

مادة ٢٦: المقاومة الكهر بائية

الوحدة أوم ورمزها Ω.

1Ω يساوى المقاومة الكهربائية بين نقطتين على سلك معدني موصل متجانس التركيب ودرجة الحرارة، يمر خلاله تيار ثابت زمنيا شدته ١٨، عند وجود فرق جهد كهربائي بين النقطتين مقداره ١٧.

مادة ٢٨: كمية الكهرباء أو الشحنة الكهربائية

الوحدة كولوم ورمزها c . c

1c يساوي كمية الكهرباء التي تمر خلال مقطع موصل ما في الثانية الواحدة عند مرور تيار كهربائي ثابت زمنيا شدته ١٨.

مادة ٢٩: السعة الكهربائية

الوحدة فاراد ورمزها F.

1F يساوى السعة الكهربائية للمكثف الذي إذا ما شحن بكمية كهرباء مقدارها ١٢ يكون فرق الجهد بين لوحيه ١٧.

مادة ٢٠: كثافة التدفق الكهربائي أو الإزاحة

الوحدة كولوم لكل متر مربع ورمزها C/m2.

1 C/m² هي كثافة التدفق الكهربائي بين لوحين متوازيين لا نهائيي الطول يبعدان عن بعضهما بمسافة 1m ، عند شخبهما بمقدار 1c لكل m² من المساحة.

مادة ٣١: شدة المجال الكهربائي: وحدتها: ڤولط/متر، ورمزها: ٧/m. ١٧/m تساوي شدة مجال كهربائي متجانس، فرق الجهد بين نقطتين فيه هو ١٧ عندما تبعد النقطتان عن بعضهما ١٣ في اتجاه المجال.

مادة ٢٣: التدفق المغنطيسي: وحدته: ويبر ورمزها: Wb و 1Wb يساوي التدفق المغنطيسي الذي إذا تلاشى بانتظام حتى ينعدم في زمن قدره 1s يولد أثناء ذلك جهدا كهربائيا مقداره 1vb = 1vb الملف الحيط به . 1wb = 1vs .

مادة ٣٣: كثافة التدفق المغنطيسي والحث: وحدتها: تسلا، ورمزها: ٢ مادة ٣٣: كثافة تدفق مغنطيسي قدره ١wb عندما يخترق مساحة ٢m² إختراقا عوديا.

مادة ٣٤: المحاثة: وحدتها: هنري، ورمزها: H و H تساوي محاثة لفيفة مقفلة إذا مر فيها تيار كهربائي شدته 1A أنتجت تدفقا مغنطيسيا قدره 1Wb في الوسط المفرغ تماما. 1H=1Wb/A.

مادة ٣٥: شدة الحجال المغنطيسي: وحدتها: أمبير / متر ، ورمزها: ١٨٥ و ١٨٨ يساوي شدة الحجال المغنطيسي التي يولدها تيار كهربائي شدته ١٨ إذا مر خلال موصل مستقيم لا نهائي الطول ، دائري المقطع على محيط دائرة طوله ١٣ متمركزة حول مقطع الموصل في وسط تام التفريغ .

مادة ٣٦: الإسم الخاص لدرجة حرارة كلفن (K) - عند إعطاء قيمة بمقياس المنابع صدرية حرارة منوية ورمز وحدتها °C.

مادة ٢٧: الكثافة الضوئية: وحدتها: الكنديلا/مترمربع، ورمزها: cd/m² و ٢٠ مترمربع أسود مشع عند و 1cd/m² يساوي 1/600 000 من الكثافة الضوئية لجسم أسود مشع عند درجة حرارة تجمد البلاتين تحت ضغط 101 325 Pa.

مادة ٣٨: التدفق الضوفي: وحدته: اللومن ورمزها: Im و Im يساوي التدفق الضوفي المنبعث بصورة منتظمة في جميع الاتجاهات بالزاوية المجسمة 1sr من مصدر ضوئي على شكل نقطة تبلغ شدته الضوئية 1cd.

مادة ٣٩: شدة الإستضاءة: ووحدتها: اللوكس، ورمزها: ١١ و ١١x يساوي شدة الإستضاءة السائدة فوق مساحة ما، عند توزع تدفق ضوئي قدره 1 Im بصور منتظمة على مساحة قدرها 1 m².

تعتبر جميع الوحدات الناتجة عن ضرب أو قسمة الوحدات القانونية وحدات مشتقة أيضا

الوحدات المشتقة الناتجة عن ضرب أو قسمة وحدات قانونية أو مشتقة.

القوة: N=1 J/m=1 kgm/s² القوة

الشغل والطاقة وكمية الحرارة:

 $1 J = 1 Ws = 1 Nm = 1 kgm^2/s^2$, 1 Wh = 3600 J, 1 kWh = 3,6 MJ

القدرة: 3 W=1 J/s=1 kgm²/s³

الدفع النبضى: Ns=Ws²/m=1 kgm/s الدفع

الضغط: 1 Pa=1 N/m²=10⁻⁵bar=1 kg/(ms²) الضغط: 1 N/mm²=1 M Pa : (المقاومة الميكانيكي (المقاومة A=1 Nm/(Vs)=1 kg m²/(Vs³) التيار الكهربائي:

1 V=1 Nm/(As)=1 kg m²/(As³) : الجهد الكهربائي

المقاومة الكهربائية : (A^2s) = 1 kg m²/(A^2s^3) المقاومة

DIN 5493

ثوابت الانتقال Decibel و Neper

(1 dB $=\frac{1}{10}$ Bel) Bel بدلا من البيل Decibel (dB) بدلا من البيل القدرة أو التيار أو الجهد. وعادة يستخدم الديسيبل Neper بدلا من البيل القدرة أو التيار أو الجهد.

 $U_1=60\,\mu V$ والقدرة الخارجة منه مثال $P_1=5\,mW$ والقدرة الخارجة منه مثال $P_2=500\,mW$

 $\frac{P_2}{P_1} = \frac{500 \text{ mW}}{5 \text{ mW}} = 100 = 20 \text{ dB} = 2.3 \text{ Np}$

العلاقة الرياضية: 1 dB=0,115 Np, 1 Np=8,686 dB التحليل إلى قيم جزئية:

0,5 dB=0,4 dB+0,1 dB=1,047·1,012 (U, I لأجل)

=1,096·1,024 (P リテリ)

 $U_1=60\,\mu V$ مثال ۲: الجهد الكهربائي الداخل $U_2=600\,\mu V$ والجهد الكهربائي الخارج $\frac{U_2}{U_1}=\frac{600\,\mu V}{60\,\mu V}=10=20~\text{dB}=2,3~\text{Np}$

1 dB = 20 lg $\frac{U_2}{U_1}$, 1 dB = 20 lg $\frac{I_2}{I_1}$, 1 dB = 10 lg $\frac{P_2}{P_1}$


1 Np = In $\frac{U_2}{I_1}$, 1 Np = In $\frac{I_2}{I_2}$, 1 Np = $\frac{I_2}{I_2}$

			Neper	نيب					Decibel	ديسبر				
P ₁ : P ₂	$U_1:U_2$ $I_1:I_2$	Np	P ₁ : P ₂	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	Np	P ₁ : P ₂	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	dB	P ₁ : P ₂	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	dB	P ₁ : P ₂	$U_1:U_2$ $I_1:I_2$	dB
54	7,4	2	1,020	1,010	0,01	158	12,59	22	5,01	2,24	7	1,024	1,012	0,1
149	12,2	2,5	1,105	1,051	0,05	251	15,85	24	5,62	2,37	7,5	1,047	1,023	0,2
403	20	3	1,22	1,10	0,1	398	19,95	26	6,31	2,51	8	1,096	1,047	0,4
1100	33	3,5	1,35	1,16	0,15	631	25,12	28	7,08	2,66	8,5	1,148	1,072	0,6
3000	55	4	1,49	1,22	0,2	1000	31,5	30	7,9	2,82	9	1,202	1,096	0,8
8100	90	4,5	1,82	1,35	0,3	3090	56	35	8,9	2,99	9,5	1,26	1,12	1
22000	148	5	2,23	1,49	0,4	104	100	40	10	3,16	10	1,42	1,19	1,5
59000	245	5,5	2,72	1,65	0,5	3 · 104	174	45	12,6	3,55	11	1,59	1,26	2
16 - 104	403	6	3,32	1,82	0,6	105	316	50	15,9	3,98	12	1,77	1,33	2,5
44 · 104	665	6,5	4,05	2,01	0,7	3 · 105	562	55	20,0	4,47	13	1,99	1,41	3
1,2 · 106	1100	7	4,95	2,23	0,8	106	1000	60	25,1	5,01	14	2,24	1,50	3,5
3,3 · 106	1800	7,5	6,05	2,46	0,9	3 · 106	1780	65	31,6	5,62	15	2,51	1,59	4
8,9 · 106	3000	8	7,39	2,72	1	107	3162	70	39,8	6,3	16	2,82	1,68	4,5
2,4 · 107	4900	8,5	11,02	3,32	1,2	3 · 107	5620	75	50,1	7,08	17	3,16	1,78	5
6,5 · 107	8100	9	16,4	4,06	1,4	108	10000	80	53,1	7,94	18	3,55	1,88	5,5
1,8 · 108	13340	9,5	24,5	4,95	1,6	3 · 108	17800	85	79,4	8,91	19	3,98	2,0	6
4,7 · 108	22000	10	36,6	6,05	1,8	109	31620	90	100	10	20	4,467	2,11	6,5



استخدام جداول الأعداد

تعطي جداول الأعداد قيمة محيط الدائرة ومساحة الدائرة والمربع والجذر التربيعي لأي عدد من 1 إلى 1000. ويرمز للعدد في حالة القيم الخاصة بالدوائر بالحرف d (القطر)، وفي حالة المربع والجذر التربيعي بالحرف n



كبر منه . ٢) تزاح الفاصلة العشرية بعدد الخانات المناظر لمعامل الخانة (الصف العددي الأعلى ١/١-2-١-2) . ويتم حساب ذلك بضرب معامل

الخانة في عدد الخانات العشرية التي يصغر بها العدد المطلوب عن العدد الأساسي (📵 و 🐧) .

EV

		يعي	والجذر الترب	ائرة والمربع	ومساحة الد	يط الدائرة و	ع		
		العدد إ		n			العدد ط		n
U = .τ d	$A = \frac{\pi \ d^2}{4}$	او م	n ²	√n	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	أو ¬	n ²	√ n
1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
3,142	0,7854	1	1	1,0000	160,22	2042,82	. 51	2601	7,1414
6,283	3,1416	2	4	1,4142	163,36	2123,72	52	2704	7,2111
9,425	7,0686	3	9	1,7321	166,50	2206,18	53	2809	7,2801
12,566	12,5664	4	16	2,0000	169,65	2290,22	54	2916	7,3485
15,708	19,6350	5	25	2,2361	172,79	2375,83	55	3025	7,4162
18,850	28,2743	6	36	2,4495	175,93	2463,01	56	3136	7,4833
21,991	38,4845	7	49	2,6458	179,07	2551,76	57	3249	7,5498
25,133	50,2655	8	64	2,8284	182,21	2642,08	58	3364	7,6158
28,274	63,6173	9	81	3,0000	185,35	2733,97	59	3481	7,6811
31,416	78,5398	10	100	3,1623	188,50	2827,43	60	3600	7,7460
34,558	95,0332	11	121	3,3166	191,64	2922,47	61	3721	7,8102
37,699	113,097	12	144	3,4641	194,78	3019,07	62	3844	7,8740
40,841	132,732	13	169	3,6056	197,92	3117,25	63	3969	7,9373
43,982	153,938	14	196	3,7417	201,06	3216,99	64	4096	8,0000
47,124	176,715	15	225	3,8730	204,20	3318,31	65	4225	8,0623
50,265	201,062	16	256	4,0000	207,35	3421,19	66	4356	8,1240
53,407	226,980	17	289	4,1231	210,49	3525,65	67	4489	8,1854
56,549	254,469	18	324	4,2426	213,63	3631,68	68	4624	8,2462
59,690	283,529	19	361	4,3589	216,77	3739,28	69	4761	8,3066
62,832	314,159	20	400	4,4721	219,91	3848,45	70	4900	8,3666
65,973	346,361	21	441	4,5826	223,05	3959,19	71	5041	8,4261
69,115	380,133	22	484	4,6904	226,19	4071,50	72	5184	8,4853
72,257	415,476	23	529	4,7958	229,34	4185,39	73	5329	8,5440
75,398	452,389	24	576	4,8990	232,48	4300,84	74	5476	8,6023
78,540	490,874	25	625	5,0000	235,62	4417,86	75	5625	8,6603
81,681	530,929	26	676	5,0990	238,76	4536,46	76	5776	8,7178
84,823	572,555	27	729	5,1962	241,90	4656,63	77	5929	8,7750
87,965	615,752	28	784	5,2915	245,04	4778,36	78	6084	8,8318
91,106	660,520	29	841	5,3852	248,19	4901,67	79	6241	8,8882
94,248	706,858	30	900	5,4772	251,33	5026,55	80	6400	8,9443
97,389	754,768	31	961	5,5678	254,47	5153,00	81	6561	9,0000
100,531	804,248	32	1024	5,6569	257,61	5281,02	82	6724	9,0554
103,673	855,299	33	1089	5,7446	260,75	5410,61	83	6889	9,1104
106,814 109,956	907,920 962,113	34	1156	5,8310	263,89	5541,77	84	7056	9,1652
		35	1225	5,9161	267,04	5674,50	85	7225	9,2195
113,097 116,239	1017,88 1075,21	36 37	1296	6,0000	270,18	5808,80	86	7396	9,2736
119,381	1134,11	38	1369 1444	6,0828 6,1644	273,32	5944,68	87	7569	9,3274
122,522	1194,59	39	1521	6,2450	276,46	6082,12	88	7744	9,3808
125,66	1256,64	40	1600	6,3246	279,60 282,74	6221,14 6361,73	89 90	7921 8100	9,4340 9,4868
120.01	1220.25	4.1	1004	0.400					
128,81 131,95	1320,25 1385,44	41 42	1681	6,4031	285,88	6503,88	91	8281	9,5394
131,95	1385,44	42	1764 1849	6,4807	289,03	6647,61	92	8464	9,5917
138,23	1520,53	43	1936	6,5574	292,17	6792,91	93	8649	9,6437
141,37	1590,43	45	2025	6,6332 6,7082	295,31 298,45	6939,78 7088,22	94 95	8836 9025	9,6954
144,51	1661,90	46	2116	6,7823					9,7468
147,65	1734,94	47	2209	6,7823	301,59 304,73	7238,23	96	9216	9,7980
150,80	1809,56	48	2304	6,9282	304,73	7389,81	97	9409	9,8489
153,94	1885,74	49	2401	7,0000	307,88	7542,96 7697,69	98	9604	9,8995
157,08	1963,50	50	2500	7,0000	314,16	7853,98	99 100	9801 10000	9,9499
,	.000,00	30	2000	7,0711	314,10	7000,00	100	10000	10,0000



C			العدد	FF .		T				
000			d		n - 7 -	0		لعدد <mark>d</mark>		7
	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi}{4}$	n	n ²	√n	U = .r o	$A = \frac{\pi}{4}$	أو <u>1</u>	n ²	√ n
	1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
	317,30 320,44	8011,85		10201	10,0499		17907,9	151	22801	12,2882
1	323,58	8171,28 8332,29	The state of the s	10404	10,0995		18145,8		23104	12,3288
- 1	326,73	8494,87	103 104	10609	10,1489		18385,4	153	23409	12,3693
	329,87	8659,01	105	10816 11025	10,1980		18626,5	154	23716	12,4097
	333,01	8824,73			10,2470		18869,2	155	24025	12,4499
	336,15	8992,02	106	11236	10,2956	490,09	19113,4	156	24336	12,4900
	339,29	9160,88	107	11449	10,3441	493,23	19359,3	157	24649	12,5300
	342,43	9331,32	108 109	11664	10,3923	,	19606,7	158	24964	12,5698
	345,58	9503,32	110	11881 12100	10,4403	499,51	19855,7	159	25281	12,6095
-				12100	10,4881	502,65	20106,2	160	25600	12,6491
	348,72	9676,89	111	12321	10,5357	505,80	20358,3	404		
	351,86	9852,03	112	12544	10,5830	508,94	20338,3	161 162	25921	12,6886
	355,00	10028,7	113	12769	10,6301	512,08	20867,2	163	26244	12,7279
	358,14 361,28	10207,0	114	12996	10,6771	515,22	21124,1	164	26569 26896	12,7671
		10386,9	115	13225	10,7238	518,36	21382,5	165	27225	12,8062
	364,42	10568,3	116	13456	10,7703	521,50	216424			12,8452
	367,57	10751,3	117	13689	10,8167	524,65	21642,4 21904,0	166	27556	12,8841
	370,71	10935,9	118	13924	10,8628	527,79	22167,1	167	27889	12,9228
	373,85	11122,0	119	14161	10,9087	530,93	22431,8	168 169	28224	12,9615
	376,99	11309,7	120	14400	10,9545	534,07	22698,0	170	28561 28900	13,0000
	380,13	111000	7.3						20900	13,0384
	383,27	11499,0	121	14641	11,0000	537,21	22965,8	171	29241	13,0767
	386,42	11882,3	122 123	14884	11,0454	540,35	23235,2	172	29584	13,1149
	389,56	12076,3	124	15129	11,0905	543,50	23506,2	173	29929	13,1529
	392,70	12271,8	125	15376 15625	11,1355	546,64	23778,7	174	30276	13,1909
	205.04		First Lat	15025	11,1803	549,78	24052,8	175	30625	13,2288
	395,84 398,98	12469,0	126	15876	11,2250	552,92	24328,5	176	30976	
	402,12	12667,7 12868,0	127	16129	11,2694	556,06	24605,7	177	31329	13,2665 13,3041
	405,27	13069,8	128 129	16384	11,3137	559,20	24884,6	178	31684	13,3417
	408,41	13273,2	130	16641	11,3578	562,35	25164,9	179	32041	13,3791
			130	16900	11,4018	565,49	25446,9	180	32400	13,4164
	411,55	13478,2	131	17161	11,4455	568,63	057004			
	414,69	13684,8	132	17424	11,4891	571,77	25730,4 26015,5	181	32761	13,4536
	417,83	13892,9	133	17689	11,5326	574,91	26302,2	182	33124	13,4907
	420,97	14102,6	134	17956	11,5758	578,05	26590,4	183 184	33489	13,5277
1	124,12	14313,9	135	18225	11,6190	581,19	26880,3	185	33856 34225	13,5647
	127,26	14526,7	136	18496	11,6619	584,34				13,6015
	130,40	14741,1	137	18769	11,7047	587,48	27171,6	186	34596	13,6382
	33,54	14957,1	138	19044	11,7473	590,62	27464,6 27759,1	187	34969	13,6748
	36,68	15174,7	139	19321	11,7898	593,76	28055,2	188 189	35344	13,7113
4	39,82	15393,8	140	19600	11,8322	596,90	28352,9	190	35721 36100	13,7477
4	42,96	15614,5	144					100	30100	13,7840
	46,11	15836,8	141 142	19881	11,8743	600,04	28652,1	191	36481	13,8203
	49,25	16060,6	142	20164 20449	11,9164	603,19	28952,9	192	36864	13,8564
	52,39	16286,0	144	20736	11,9583	606,33	29255,3	193	37249	13,8924
4	55,53	16513,0	145	21025	12,0000 12,0416	609,47	29559,2	194	37636	13,9284
1	58,67	16741,5				612,61	29864,8	195	38025	13,9642
	61,81	16971,7	146	21316	12,0830	615,75	30171,9	196	38416	14,0000
	64,96	17203,4	147 148	21609	12,1244	618,89	30480,5	197	38809	14,0000
	68,10	17436,6	148	21904	12,1655	622,04	30790,7	198	39204	14,0712
	71,24	17671,5	150	22201 22500	12,2066	625,18	31102,6	199	39601	14,1067
				22300	12,2474	628,32	31415,9	200	40000	14,1421
								Park Tille		

		العدد	(managed)				العدد		
		d	-7-	7			✓d	- 11-	n-
U = π d	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او ح	n ²	√ n	U = 11 d	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	أو _n	n ²	√n
1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
631,46	31730,9	201	40401	14,1774	788,54	49480,9	251	63001	15,8430
634,60	32047,4	202	40804	14,2127	791,68	49875,9	252	63504	15,8745
637,74	32365,5	203	41209	14,2478	794,82	50272,6	253	64009	15,9060
640,88	32685,1	204	41616	14,2829	797,96	50670,7	254	64516	15,9374
644,03	33006,4	205	42025	14,3178	801,11	51070,5	255	65025	15,9687
647,17	33329,2	206	42436	14,3527	804,25	51471,9	256	65536	16,0000
650,31	33653,5	207	42849	14,3875	807,39	51874,8	257	66049	16,0312
653,45	33979,5	208	43264	14,4222	810,53	52279,2	258	66564	16,0624
656,59	34307,0	209	43681	14,4568	813,67	52685,3	259	67081	16,0935
659,73	34636,1	210	44100	14,4914	816,81	53092,9	260	67600	16,1245
662,88	34966,7	211	44521	14,5258	819,96	53502,1	261	68121	16,1555
666,02	35298,9	212	44944	14,5602	823,10	53912,9	262	68644	16,1864
669,16	35632,7	213	45369	14,5945	826,24	54325,2	263	69169	16,2173
672,30 675,44	35968,1 36305,0	214 215	45796 46225	14,6287 14,6629	829,38 832,52	54739,1	264	69696	16,2481
			100000			55154,6	265	70225	16,2788
678,58 681,73	36643,5 36983,6	216 217	46656	14,6969	835,66	55571,6	266	70756	16,3095
684,87	37325,3	217	47089 47524	14,7309 14,7648	838,81 841,95	55990,2 56410,4	267 268	71289 71824	16,3401
688,01	37668,5	219	47961	14,7986	845,09	56832,2	269	72361	16,3707 16,4012
691,15	38013,3	220	48400	14,8324	848,23	57255,5	270	72900	16,4317
		A TABLE							
694,29	38359,6	221	48841	14,8661	851,37	57680,4	271	73441	16,4621
697,43 700,58	38707,6 39057,1	222 223	49284 49729	14,8997	854,51	58106,9	272	73984	16,4924
700,58	39408,1	223	50176	14,9332 14,9666	857,65 860,80	58534,9 58964,6	273 274	74529 75076	16,5227 16,5529
706,86	39760,8	225	50625	15,0000	863,94	59395,7	275	75625	16,5831
710,00	40115,0	226	51076	15,0333	867,08	59828,5	276	76176	16,6132
713,14	40470,8	227	51529	15,0665	870,22	60262,8	277	76729	16,6433
716,28	40828,1	228	51984	15,0997	873,36	60698,7	278	77284	16,6733
719,42	41187,1	229	52441	15,1327	876,50	61136,2	279	77841	16,7033
722,57	41547,6	230	52900	15,1658	879,65	61575,2	280	78400	16,7332
725,71	41909,6	231	53361	15,1987	882,79	62015,8	281	78961	16,7631
728,85	42273,3	232	53824	15,2315	885,93	62458,0	282	79524	16,7929
731,99	42638,5	233	54289	15,2643	889,07	62901,8	283	80089	16,8226
735,13	43005,3	234	54756	15,2971	892,21	63347,1	284	80656	16,8523
738,27	43373,6	235	55225	15,3297	895,35	63794,0	285	81225	16,8819
741,42	43743,5	236	55696	15,3623	898,50	64242,4	286	81796	16,9115
744,56	44115,0	237	56169	15,3948	901,64	64692,5	287	82369	16,9411
747,70	44488,1	238	56644	15,4272	904,78	65144,1	288	82944	16,9706
750,84	44862,7	239	57121	15,4596	907,92	65597,2	289	83521	17,0000
753,98	45238,9	240	57600	15,4919	911,06	66052,0	290	84100	17,0294
757,12	45616,7	241	58081	15,5242	914,20	66508,3	291	84681	17,0587
760,27	45996,1	242	58564	15,5563	917,35	66966,2	292	85264	17,0880
763,41	46377,0	243	59049	15,5885	920,49	67425,6	293	85849	17,1172
766,55	46759,5	244	59536	15,6205	923,63	67886,7	294	86436	17,1464
769,69	47143,5	245	60025	15,6525	926,77	68349,3	295	87025	17,1756
772,83	47529,2	246	60516	15,6844	929,91	68813,4	296	87616	17,2047
775,97	47916,4	247	61009	15,7162	933,05	69279,2	297	88209	17,2337
779,11	48305,1	248	61504	15,7480	936,19	69746,5	298	88804	17,2627
782,26 785,40	48695,5 49087,4	249 250	62001	15,7797	939,34	70215,4	299	89401	17,2916
765,40	43007,4	230	62500	15,8114	942,48	70685,8	300	90000	17,3205



100	C			٤	العد					T	1900				
100	° @)			d	//	n ? •	6)		رد (a	
	U == ;	r d	$A = \frac{\pi}{4}$	d ²	او >	n ²	\sqrt{n}	U =	πd	$A = \frac{\pi}{2}$	d ²	,1	n ²	√n	al.
	1	-	2			2	$\frac{1}{2}$	1		2	1		2	1/2	_
	945,6		71157,			601	17,3494	4 1102	7	06761		_		2	
	951,9		71631,			204	17,3781			96761, 97314,		,	3201	18,735	0
	955,0		72583,4			809	17,4069	1109	0,0	97867,			904	18,761	
	958,1		73061,7		2	416	17,4356		,1	98423,	200		609 316	18,788:	
	961,3	.				025	17,4642	1115	,3	98979,				18,8149	
	964,4		73541,5 74023,0		00.	636	17,4929		,4	99538,2	356				
	967,6		74506,0			249	17,5214	1121,		100098	10.00	120		18,8680	
	970,7		74990,6			364	17,5499		.7	100660		128		18,8944	
	973,89		75476,8		00-		17,5784			101223		1288		18,9209 18,9473	
		-			301	00	17,6068	1131,	0	101788	360	1296		18,9737	_
	977,04		75964,5	311	00,	21	17,6352	1134,	1	10005				,5,0,	4
	980,18 983,32		76453,8	312	0,0	44	17,6635	1134,		102354	361	1303		19,0000	
	986,46		76944,7 77437,1	313	0,0		17,6918	1140,4		102922	362	1310		19,0263	- 1
	989,60		7931,1	314	985	1	17,7200	1143,5	- 1	104062	363 364	1317		19,0526	
	992,74			315	992.	25	17,7482	1146,7	7	104635	365	1324 1332		19,0788	1
	995,88		8426,7	316	998	56 1	17,7764	1149,8		105209				19,1050	
	999,03		8923,9 9422,6	317	10048		7,8045	1153,0		105785	366 367	1339		19,1311	1
	1002,2		9922,9	318	10112		7,8326	1156,1		106362	368	13468		19,1572	
	1005,3		0424,8	319 320	10176		7,8606	1159,2		106941	369	13542 13616		19,1833	
		-		020	10240	1	7,8885	1162,4		107521	370	13690		19,2094 19,2354	
	1008,5		0928,2	321	10304	1 1	7,9165	1165,5	1				-	19,2394	1
	1011,6 1014,7		1433,2	322	10368		7,9444	1168,7		108103	371	13764	1	19,2614	1
1	1017,9		1939,8	323	10432	9 1	7,9722	1171,8		108687 109272	372	13838		19,2873	
1	1021,0		957,7	324	10497		8,0000	1175,0		109858	373 374	13912		19,3132	
	1024.2			325	10562	5 18	3,0278	1178,1		110447	375	13987 14062		19,3391	
	1024,2		469,0	326	106276	1	3,0555	1181,2		111036				19,3649	
1	1030,4		981,8 496,3	327	106929		3,0831	1184,4		111628	376 377	141376		19,3907	
1	1033,6		012,3	328 329	107584	1 .0	3,1108	1187,5		112221	378	142129		19,4165	
	1036,7		529,9	330	108241 108900	1	,1384	1190,7	1	112815	379	143641		19,4422 19,4679	
					100300	18	,1659	1193,8	1	113411	380	144400	- 1	19,4936	
	1039,9 1043,0		049,0	331	109561	18,	,1934	1196,9	1	111000			+		
	1046,2		69,7	332	110224		2209	1200,1		14608	381	145161	- 1	19,5192	
	1049,3		092,0 615,9	333	110889	, 0,	2483	1203,2		15209	382 383	145924		19,5448	
	1052,4	1	41,3	334 335	111556		2757	1206,4	1	15812	384	146689 147456		19,5704	
	1055,6				112225	18,	3030	1209,5		16416	385	148225		9,5959	
	1058,7		68,3 96,9	336	112896	18,:	3303	1212,7	1	17021	386				
	1061,9	897		337 338	113569		3576	1215,8	1	17628	387	148996		9,6469	
	1065,0	9025		339	114244 114921		3848	1218,9	1	18237	388	149769 150544		9,6723	
	1068,1	9079		340	115600		1120	1222,1	11	18847	389	151321		9,6977 9,7231	
	1074.0					10,4	391	1225,2	11	19459	390	152100		9,7484	
	1071,3 1074,4	9132	_	341	116281	18,4	662	1228,4	12	20070			+		
	1074,4	9186	_	342	116964	18,4		1231,5		20072 20687	391	152881	1	9,7737	
	1080,7	9240 9294		343	117649	18,5	203	1234,6	1	1304	392 393	153664		9,7990	
	1083,8	9348		344 345	118336	18,5		1237,8	1 2	1922	394	154449		9,8242	
	1087,0			2.3	119025	18,5	742	1240,9		2542	395	155236 156025		0,8494	
	1090,1	9402		346	119716	18,60		1244,1	12:	3163	396			,8746	
	1093,3	95114		347 348	120409	18,62		1247,2		3786	397	156816 157609		,8997	
	1096,4	95662		349	121104 121801	18,65		1250,4		4410	398	158404	1	,9249	
1	1099,6	96211		350	122500	18,68		1253,5		5036	399	159201		,9499 ,9750	
						18,70	003	1256,6	125	664	400	160000		.0000	

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c cccc} & \frac{1}{2} \\ \hline 201 & 21,2368 \\ 304 & 21,2603 \\ 209 & 21,2838 \\ 16 & 21,3073 \end{array} $
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c cccc} & \frac{1}{2} \\ & &$
1259,8 126293 401 160801 20,0250 1416,9 159751 451 2034 1262,9 126923 402 161604 20,0499 1420,0 160460 452 2043 1266,1 127556 403 162409 20,0749 1423,1 161171 453 2052 1269,2 128190 404 163216 20,0998 1426,3 161883 454 2061 1272,3 128825 405 164025 20,1246 1429,4 162597 455 2070 1275,5 129462 406 164836 20,1494 1432,6 163313 456 2079 1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	21,2368 304 21,2603 209 21,2838 16 21,3073
1262,9 126923 402 161604 20,0499 1420,0 160460 452 2043 1266,1 127556 403 162409 20,0749 1423,1 161171 453 2052 1269,2 128190 404 163216 20,0998 1426,3 161883 454 2061 1272,3 128825 405 164025 20,1246 1429,4 162597 455 2070 1275,5 129462 406 164836 20,1494 1432,6 163313 456 2079 1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	21,2603 209 21,2838 116 21,3073
1262,9 126923 402 161604 20,0499 1420,0 160460 452 2043 1266,1 127556 403 162409 20,0749 1423,1 161171 453 2052 1269,2 128190 404 163216 20,0998 1426,3 161883 454 2061 1272,3 128825 405 164025 20,1246 1429,4 162597 455 2070 1275,5 129462 406 164836 20,1494 1432,6 163313 456 2079 1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	209 21,2838 16 21,3073
1269,2 128190 404 163216 20,0998 1426,3 161883 454 2061 1272,3 128825 405 164025 20,1246 1429,4 162597 455 2070 1275,5 129462 406 164836 20,1494 1432,6 163313 456 2079 1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	16 21,3073
1272,3 128825 405 164025 20,1246 1429,4 162597 455 2070 1275,5 129462 406 164836 20,1494 1432,6 163313 456 2079 1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	
1275,5 129462 406 164836 20,1494 1432,6 163313 456 2079 1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	21,3307
1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	
1278,6 130100 407 165649 20,1742 1435,7 164030 457 2088 1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	21,3542
1281,8 130741 408 166464 20,1990 1438,8 164748 458 2097	
1288,1 132025 410 168100 20,2485 1445,1 166190 460 2116	
1291,2 132670 411 168921 20,2731 1448,3 166914 461 2125	
1294,3 133317 412 169744 20,2978 1451,4 167639 462 2134	
1297,5 133965 413 170569 20,3224 1454,6 168365 463 2143	
1300,6 134614 414 171396 20,3470 1457,7 169093 464 2152	CALL TO SERVICE
1303,8 135265 415 172225 20,3715 1460,8 169823 465 2162	225 21,5639
1306,9 135918 416 173056 20,3961 1464,0 170554 466 2171	156 21,5870
1310,0 136572 417 173889 20,4206 1467,1 171287 467 2180	21,6102
1313,2 137228 418 174724 20,4450 1470,3 172021 468 2190	21,6333
1316,3 137885 419 175561 20,4695 1473,4 172757 469 2198	21,6564
1319,5 138544 420 176400 20,4939 1476,5 173494 470 2209	21,6795
	04.7005
1322,6 139205 421 177241 20,5183 1479,7 174234 471 2218	
1325,6	
1320,3	
2005	
1555,2	21,7040
1338,3 142531 426 181476 20,6398 1495,4 177952 476 2269	
1341,5 143201 427 182329 20,6640 1498,5 178701 477 227	
1344,6 143872 428 183184 20,6882 1501,7 179451 478 228	
1347,7 144545 429 184041 20,7123 1504,8 180203 479 229	and the second second
1350,9 145220 430 184900 20,7364 1508,0 180956 480 230	400 21,9089
1354,0 145896 431 185761 20,7605 1511,1 181711 481 231	361 21,9317
1357,2 146574 432 186624 20,7846 1514,2 182467 482 232	
1360,3 147254 433 187489 20,8087 1517,4 183225 483 233	289 21,9773
1363,5 147934 434 188356 20,8327 1520,5 183984 484 234	256 22,0000
1366,6. 148617 435 189225 20,8567 1523,7 184745 485 235	22,0227
1369,7 149301 436 190096 20,8806 1526,8 185508 486 236	196 22,0454
1303,7	
1372,9 149987 437 190969 20,9045 1530,0 186272 487 237 1376,0 150674 438 191844 20,9284 1533,1 187038 488 238	
1379,2 151363 439 192721 20,9523 1536,2 187805 489 239	
1070,2	100 22,1359
1303,4	081 22,1585
1300,0 100400 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000	22,1811
1351,7	22,2036
1334,3 13433 405 245	036 22,2261 025 22,2486
1398,0 155528 445 198025 21,0950 1555,1 192442 495 245	
1401,2 150220 150510	22,2711
1404,3	22,2935
1407,4 137033	3004 22,3159
1410,0 130337	22,3383
1413,7 159043 450 202500 21,2132 1570,8 196350 500 250	22,3607



		العدد ط		à	0		العدد d		n ?
U = π d	$A = \frac{\pi d^2}{d^2}$	أو ح	n ²	√ n	U = л d	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	أو •	n ²	√n
1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
1573,9	197136	501	251001	22,3830	1731,0	238448	551	303601	23,4734
1577,1	197923	502	252004	22,4054	1734,2	239314	552	304704	23,4947
1580,2	198713	503	253009	22,4277	1737,3	240182	553	305809	23,5160
1583,4	199504	504	254016	22,4499	1740,4	241051	554	306916	23,5372
1586,5	200296	505	255025	22,4722	1743,6	241922	555	308025	23,5584
1589,6	201090	506	256036	22,4944	1746,7	242795	556	309136	23,5797
1592,8	201886	507	257049	22,5167	1749,9	243669	557	310249	23,6008
1595,9	202683	508	258064	22,5389	1753,0	244545	558	311364	23,6220
1599,1	203482	509	259081	22,5610	1756,2	245422	559	312481	23,6432
1602,2	204282	510	260100	22,5832	1759,3	246301	560	313600	23,6643
	000004		001101	22.0052	1762 4	247181	561	314721	23,6854
1605,4	205084	511	261121 262144	22,6053 22,6274	1762,4 1765,6	248063	562	315844	23,7065
1608,5 1611,6	205887	512 513	262144	22,6274	1768,7	248947	563	316969	23,7276
1614,8	207499	514	264196	22,6716	1771,9	249832	564	318096	23,7487
1617,9	208307	515	265225	22,6936	1775,0	250719	565	319225	23,7697
		640	200250	22,7156	1778,1	251607	566	320356	23,7908
1621,1	209117	516 517	266256 267289	22,7156	1776,1	252497	567	321489	23,8118
1624,2	209928	517	268324	22,7596	1784,4	253388	568	322624	23,8328
1627,3 1630,5	211556	519	269361	22,7816	1787,6	254281	569	323761	23,8537
1633,6	212372	520	270400	22,8035	1790,7	255176	570	324900	23,8747
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
1636,8	213189	521	271441	22,8254	1793,8	256072	571	326041	23,8956
1639,9	214008	522	272484	22,8473	1797,0	256970	572	327184	23,9165
1643,1	214829	523	273529	22,8692	1800,1	257869	573	328329	23,9374
1646,2	215651	524	274576	22,8910	1803,3	258770	574 575	329476 330625	23,9583 23,9792
1649,3	216475	525	275625	22,9129	1806,4	259672	5/5		1
1652,5	217301	526	276676	22,9347	1809,6	260576	576	331776	24,0000
1655,6	218128	527	277729	22,9565	1812,7	261482	577	332929	24,0208
1658,8	218956	528	278784	22,9783	1815,8	262389	578	334084	24,0416
1661,9	219787	529	279841	23,0000	1819,0	263298	579	335241	24,0624
1665,0	220618	530	280900	23,0217	1822,1	264208	580	336400	24,0832
1668,2	221452	531	281961	23,0434	1825,3	265120	581	337561	24,1039
1671,3	222287	532	283024	23,0651	1828,4	266033	582	338724	24,1247
1674,5	223123	533	284089	23,0868	1831,6	266948	583	339889	24,1454
1677,6	223961	534	285156	23,1084	1834,7	267865	584	341056	24,1661
1680,8	224801	535	286225	23,1301	1837,8	268783	585	342225	24,1868
1683,9	225642	536	287296	23,1517	1841,0	269703	586	343396	24,2074
1687,0	226484	537	288369	23,1733	1844,1	270624	587	344569	24,2281
1690,2	227329	538	289444	23,1948	1847,3	271547	588	345744	24,2487
1693,3	228175	539	290521	23,2164	1850,4	272471	589	346921	24,2693
1696,5	229022	540	291600	23,2379	1853,5	273397	590	348100	24,2899
1699,6	229871	541	292681	23,2594	1856,7	274325	591	349281	24,3105
1702,7	230722	542	293764	23,2809	1859,8	275254	592	350464	24,3311
1705,9	231574	543	294849	23,3024	1863,0	276184	593	351649	24,3516
1709,0	232428	544	295936	23,3238	1866,1	277117	594	352836	24,3721
1712,2	233283	545	297025	23,3452	1869,2	278051	595	354025	24,3926
1715,3	234140	546	298116	23,3666	1872,4	278986	596	355216	24,4131
1718,5	234998	547	299209	23,3880	1875,5	279923	597	356409	24,4336
1721,6	235858	548	300304	23,4094	1878,7	280862	598	357604	24,4540
1724,7	236720	549	301401	23,4307	1881,8	281802	599	358801	24,4745
1727,9	237583	550	302500	23,4521	1885,0	282743	600	360000	24,4949
				<u> </u>		4		-	

							Name of		
0		العدد <u>ط</u> أن	1)	n ? •	0		العدد ط أو		77.
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او _n_	n ²	√ n	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	n>	n ²	1√n
1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
1888,1	283687	601	361201	24,5153	2045,2	332853	651	423801	25,5147
1891,2	284631	602	362404	24,5357	2048,3	333876	652	425104	25,5343
1894,4	285578	603	363609	24,5561	2051,5	334901	653	426409	25,5539
1897,5	286526	604	364816	24,5764	2054,6	335927	654	427716	25,5734
1900,7	287475	605	366025	24,5967	2057,7	336955	655	429025	25,5930
1903,8	288426	606	367236	24,6171	2060,9	337985	656	430336	25,6125
1905,6	289379	607	368449	24,6374	2064,0	339016	657	431649	25,6320
1910,1	290333	608	369664	24,6577	2067,2	340049	658	432964	25,6515
1913,2	291289	609	370881	24,6779	2070,3	341084	659	434281	25,6710
1916,4	292247	610	372100	24,6982	2073,5	342119	660	435600	25,6905
1010/1									
1919,5	293206	611	373321	24,7184	2076,6	343157	661	436921	25,7099
1922,7	294166	612	374544	24,7386	2079,7	344196	662	438244	25,7294
1925,8	295128	613	375769	24,7588	2082,9	345237	663	439569	25,7488
1928,9	296092	614	376996	24,7790	2086,0	346279	664	440896	25,7682
1932,1	297057	615	378225	24,7992	2089,2	347323	665	442225	25,7876
1935,2	298024	616	379456	24,8193	2092,3	348368	666	443556	25,8070
1938,4	298992	617	380689	26,8395	2095,4	349415	667	444889	25,8263
1941,5	299962	618	381924	24,8596	2098,6	350464	668	446224	25,8457
1944,6	300934	619	383161	24,8797	2101,7	351514	669	447561	25,8650
1947,8	301907	620	384400	24,8998	2104,9	352565	670	448900	25,8844
							Date:		
1950,9	302882	621	385641	24,9199	2108,0	353618	671	450241	25,9037
1954,1	303858	622	386884	24,9399	2111,2	354673	672	451584	25,9230
1957,2	304836	623	388129	24,9600	2114,3	355730	673	452929	25,9422
1960,4	305815	624	389376	24,9800	2117,4	356788	674	454276	25,9615
1963,5	306796	625	390625	25,0000	2120,6	357847	675	455625	25,9808
1966,6	307779	626	391876	25,0200	2123,7	358908	676	456976	26,0000
1969,8	308763	627	393129	25,0400	2126,9	359971	677	458329	26,0192
1972,9	309748	628	394384	25,0599	2130,0	361035	678	459684	26,0384
1976,1	310736	629	395641	25,0799	2133,1	362101	679	461041	26,0576
1979,2	311725	630	396900	25,0998	2136,3	363168	680	462400	26,0768
		201	000101	05 1107	2120.4	264227	681	463761	26,0960
1982,3	312715	631	398161	25,1197	2139,4	364237	682	465124	26,1151
1985,5	313707	632	399424	25,1396 25,1595	2142,6 2145,7	365308 366380	683	466489	26,1343
1988,6	314700	633 634	400689 401956	25,1595	2145,7	367453	684	467856	26,1534
1991,8	315696 316692	634 635	401956	25,1794	2152,0	368528	685	469225	26,1725
1994,9	310092								
1998,1	317690	636	404496	25,2190	2155,1	369605	686	470596	26,1916
2001,2	318690	637	405769	25,2389	2158,3	370684	687	471969	26,2107
2004,3	319692	638	407044	25,2587	2161,4	371764	688	473344 474721	26,2298 26,2488
2007,5	320695	639	408321	25,2784	2164,6 2167,7	372845 373928	689 690	474721	26,2488
2010,6	321699	640	409600	25,2982	2107,7	373320	030	470100	20,2070
2013,8	322705	641	410881	25,3180	2170,8	375013	691	477481	26,2869
2016,9	323713	642	412164	25,3377	2174,0	376099	692	478864	26,3059
2020,0	324722	643	413449	25,3574	2177,1	377187	693	480249	26,3249
2023,2	325733	644	414736	25,3772	2180,3	378276	694	481636	26,3439
2026,3	326745	645	416025	25,3969	2183,4	379367	695	483025	26,3629
	327759	646	417316	25,4165	2186,5	380459	696	484416	26,3818
2029,5	327759	647	418609	25,4362	2189,7	381553	697	485809	26,4008
2032,6	329792	648	419904	25,4558	2192,8	382649	698	487204	26,4197
2035,8	330810	649	421201	25,4755	2196,0	383746	699	488601	26,4386
2042,0	331831	650	422500	25,4951	2199,1	384845	700	490000	26,4575
2042,0	30.30	MESSAGE IN					A 224 A		



	0		العدد <u>ط</u>	-0-	n ?+			العدد • أو		7-7-
	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او •	n ²	√ n	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او <u>n</u>	n²	√n
	1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
	2202,3	385945	701	491401	26,4764	2359,3	442965	751	564001	27,4044
	2205,4	387047	702	492804	26,4953	2362,5	444146	752	565504	27,4226
	2208,5	388151	703	494209	26,5141	2365,6	445328	753	567009	27,4408
	2211,7	389256	704	495616	26,5330	2368,8	446511	754	568516	27,4591
-	2214,8	390363	705	497025	26,5518	2371,9	447697	755	570025	27,4773
- 1	2218,0	391471	706	498436	26,5707	2375,0	448883	756	571536	27,4955
	2221,1	392580	707	499849	26,5895	2378,2	450072	757	573049	27,5136
	2224,2	393692	708	501264	26,6083	2381,3	451262	758	574564	27,5318
	2227,4	394805	709	502681	26,6271	2384,5	452453	759	576081	27,5500
	2230,5	395919	710	504100	26,6458	2387,6	453646	760	577600	27,5681
	2233,7	397035	711	505521	26,6646	2390,8	454841	761	579121	27,5862
	2236,8	398153	712	506944	26,6833	2393,9	456037	762	580644	27,6043
- 1	2240,0	399272	713	508369	26,7021	2397,0	457234	763	582169	27,6225
	2243,1	400393	714	509796	26,7208	2400,2	458434	764	583696	27,6405
-	2246,2	401515	715	511225	26,7395	2403,3	459635	765	585225	27,6586
	2249,4	402639	716	512656	26,7582	2406,5	460837	766	586756	27,6767
	2252,5	403765	717	514089	26,7769	2409,6	462041	767	588289	27,6948
	2255,7	404892	718	515524	26,7955	2412,7	463247	768	589824	27,7128
	2258,8	406020	719	516961	26,8142	2415,9	464454	769	591361	27,7308
	2261,9	407150	720	518400	26,8328	2419,0	465663	770	592900	27,7489
	2265,1	408282	721	519841	26,8514	2422,2	466873	771	594441	27,7669
	2268,2	409415	722	521284	26,8701	2425,3	468085	772	595984	27,7849
	2271,4	410550	723	522729	26,8887	2428,5	469298	773	597529	27,8029
- 1	2274,5	411687	724	524176	26,9072	2431,6	470513	774	599076	27,8209
	2277,7	412825	725	525625	26,9258	2434,7	471730	775	600625	27,8388
	2280,8	413965	726	527076	26,9444	2437,9	472948	776	602176	27,8568
	2283,9	415106	727	528529	26,9629	2441,0	474168	777	603729	27,8747
	2287,1	416248	728	529984	26,9815	2444,2	475389	778	605284	27,8927
- 1	2290,2	417393	729	531441	27,0000	2447,3	476612	779	606841	27,9106
ı	2293,4	418539	730	532900	27,0185	2450,4	477836	780	608400	27,9285
	2296,5	419686	731	534361	27,0370	2453,6	479062	781	609961	27,9464
-	2299,6	420835	732	535824	27,0555	2456,7	480290	782	611524	27,9643
	2302,8	421986	733	537289	27,0740	2459,9	481519	783	613089	27,9821
	2305,9	423138	734	538756	27,0924	2463,0	482750	784	614656	28,0000
	2309,1	424293	735	540225	27,1109	2466,2	483982	785	616225	28,0179
	2312,2	425447	736	541696	27,1293	2469,3	485216	786	617796	28,0357
- 1	2315,4	426604	737	543169	27,1477	2472,4	486451	787	619369	28,0535
	2318,5	427762	738	544644	27,1662	2475,6	487688	788	620944	28,0713
- 1	2321,6	428922	739	546121	27,1846	2478,7	488927	789	622521	28,0891
	2324,8	430084	740	547600	27,2029	2481,9	490167	790	624100	28,1069
	2327,9	431247	741	549081	27,2213	2485,0	491409	791	625681	28,1247
1	2331,1	432412	742	550564	27,2397	2488,1	492652	792	627264	28,1425
	2334,2	433587	743	552049	27,2580	2491,3	493897	793	628849	28,1603
	2337,3	434746	744	553536	27,2764	2494,4	495143	794	630436	28,1780
	2340,5	435916	745	555025	27,2947	2497,6	496391	795	632025	28,1957
	2343,6	437087	746	556516	27,3130	2500,7	497641	796	633616	28,2135
	2346,8	438259	747	558009	27,3313	2503,8	498892	797	635209	28,2312
	2349,9	439433	748	559504	27,3496	2507,0	500145	798	636804	28,2489
	2353,1	440609	749	561001	27,3679	2510,1	501399	799	638401	28,2666
	2356,2	441786	750	562500	27,3861	2513,3	502655	800	640000	28,2843


0		العدد ط		7			العدد ط أو	-1-	" ?-
U = π d	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او _n_	n ²	√ n	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او _n	n ²	√ n
1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
2516,4	503912	801	641601	28,3019	2673,5	568786	851	724201	29,1719
2519,6	505171	802	643204	28,3196	2676,6	570124	852	725904	29,1890
2522,7	506432	803	644809	28,3373	2679,8	571463	853	727609	29,2062
2525,8	507694	804	646416	28,3549	2682,9	572803	854	729316	29,2233
2529,0	508958	805	648025	28,3725	2686,1	574146	855	731025	29,2404
2532,1	510223	806	649636	28,3901	2689,2	575490	856	732736	29,2575
2535,3	510223	807	651249	28,4077	2692,3	576835	857	734449	29,2746
2538.4	512758	808	652864	28,4253	2695,5	578182	858	736164	29,2916
2541,5	514028	809	654481	28,4429	2698,6	579530	859	737881	29,3087
2544,7	515300	810	656100	28,4605	2701,8	580880	860	739600	29,3258
							44.5	744004	00.0400
2547,8	516573	811	657721	28,4781	2704,9	582232	861	741321 743044	29,3428 29,3598
2551,0	517848	812	659344	28,4956	2708,1	583585 584940	862 863	743044	29,3596
2554,1	519124	813 814	660969 662596	28,5132 28,5307	2711,2 2714,3	586297	864	746496	29,3939
2557,3 2560,4	520402 521681	814	664225	28,5482	2717,5	587655	865	748225	29,4109
						589014	866	749956	29,4279
2563,5	522962	816	665856 667489	28,5657 28,5832	2720,6 2723,8	590375	867	751689	29,4449
2566,7 2569,8	524245 525529	817 818	669124	28,6007	2726,9	591738	868	753424	29,4618
2573,0	526814	819	670761	28,6182	2730,0	593102	869	755161	29,4788
2576,1	528102	820	672400	28,6356	2733,2	594468	870	756900	29,4958
20.0//									
2579,2	529391	821	674041	28,6531	2736,3	595835	871	758641	29,5127
2582,4	530681	822	675684	28,6705	2739,5	597204	872	760384	29,5296
2585,5	531973	823	677329	28,6880	2742,6	598575 599947	873 874	762129 763876	29,5466 29,5635
2588,7	533267	824 825	678976 680625	28,7054 28,7228	2745,8 2748,9	601320	875	765625	29,5804
2591,8	534562								
2595,0	535858	826	682276	28,7402	2752,0	602696	876	767376	29,5973
2598,1	537157	827	683929	28,7576	2755,2	604073	877	769129 770884	29,6142 29,6311
2601,2	538456	828	685584	28,7750	2758,3 2761,5	605451	878 879	772641	29,6479
2604,4 2607,5	539758 541061	829 830	687241 688900	28,7924 28,8097	2764,6	608212	880	774400	29,6648
2007,5	341001			20,000,					
2610,7	542365	831	690561	28,8271	2767,7	609595	881	776161	29,6816
2613,8	543671	832	692224	28,8444	2770,9	610980	882	777924	29,6985
2616,9	544979	833	693889	28,8617	2774,0	612366	883	779689	29,7153
2620,1	546288	834	695556	28,8791	2777,2	613754 615143	884 885	781456 783225	29,7321 29,7489
2623,2	547599	835	697225	28,8964	2780,3				
2626,4	548912	836	698896	28,9137	2783,5	616534	886	784996	29,7658
2629,5	550226	837	700569	28,9310	2786,6	617927	887	786769	29,7825
2632,7	551541	838	702244	28,9482	2789,7	619321	888 889	788544 790321	29,7993 29,8161
2635,8	552858	839	703921 705600	28,9655 28,9828	2792,9 2796,0	620717	890	792100	29,8329
2638,9	554177	840	703000	20,3020	2,00,0	JEETT			
2642,1	555497	841	707281	29,0000	2799,2	623513	891	793881	29,8496
2645,2	556819	842	708964	29,0172	2802,3	624913	892	795664	29,8664
2648,4	558142	843	710649	29,0345	2805,4	626315	893	797449	29,8831 29,8998
2651,5	559467	844	712336	29,0517	2808,6 2811,7	627718	894 895	799236 801025	29,8998
2654,6	560794	845	714025	29,0689					
2657,8	562122	846	715716	29,0861	2814,9	630530	896	802816	29,9333
2660,9	563452	847	717409	29,1033	2818,0	631938	897	804609	29,9500
2664,1	564783	848	719104	29,1204	2821,2	633348	898 899	806404 808201	29,9666
2667,2	566116	849	720801	29,1376	2824,3 2827,4	634760 636173	900	810000	30,0000
2670,4	567450	850	722500	29,1548	2027,4	030173	300	0,0000	00,0000




	0		العدد d		-n			العدد ه أو		и 7
	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او _n	n ²	√n	U = π d	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	او _n	n²	√n
	1	2	1	2	1/2	1	2	1	2	1/2
	2830,6	637587	901	811801	30,0167	2987,7	710315	951	904401	30,8383
	2833,7	639003	902	813604	30,0333	2990,8	711809	952	906304	30,8545
	2836,9	640421	903	815409	30,0500	2993,9	713306	953	908209	30,8707
	2840,0	641840	904	817216	30,0666	2997,1	714803	954 955	910116 912025	30,8869 30,9031
	2843,1	643261	905	819025	30,0832	3000,2	716303			
	2846,3	644683	906	820836	30,0998	3003,4	717804	956	913936	30,9192
	2849,4	646107	907	822649	30,1164	3006,5	719306	957	915849	30,9354
	2852,6	647533	908	824464	30,1330	3009,6	720810	958	917764	30,9516
	2855,7	648960	909	826281	30,1496	3012,8	722316	959	919681	30,9677
	2858,8	650388	910	828100	30,1662	3015,9	723823	960	921600	30,9839
	2022.2	GE 1010	011	829921	30,1828	3019,1	725332	961	923521	31,0000
	2862,0 2865,1	651818	911 912	831744	30,1923	3019,1	726842	962	925444	31,0161
	2868,3	654684	913	833569	30,2159	3025,4	728354	963	927369	31,0322
	2871,4	656118	914	835396	30,2324	3028,5	729867	964	929296	31,0483
	2874,6	657555	915	837225	30,2490	3031,6	731382	965	931225	31,0644
		65,000	916	839056	30,2655	3034,8	732899	966	933156	31,0805
1	2877,7	658993 660433	916	840889	30,2820	3037,9	734417	967	935089	31,0966
	2880,8 2884,0	661874	918	842724	30,2985	3041,1	735937	968	937024	31,1127
	2887,1	663317	919	844561	30,3150	3044,2	737458	969	938961	31,1288
	2890,3	664761	920	846400	30,3315	3047,3	738981	970	940900	31,1448
-	2000,0									
	2893,4	666207	921	848241	30,3480	3050,5	740506	971	942841	31,1609
	2896,5	667654	922	850084	30,3645	3053,6	742032	972	944784	31,1769
	2899,7	669103	923	851929	30,3809	3056,8	743559	973	946729	31,1929
- 1	2902,8	670554	924	853776	30,3974	3059,9	745088	974	948676	31,2090 31,2250
	2906,0	672006	925	855625	30,4138	3063,1	746619	975	950625	
	2909,1	673460	926	857476	30,4302	3066,2	748151	976	952576	31,2410
	2912,3	674915	927	859329	30,4467	3069,3	749685	977	954529	31,2570
- 1	2915,4	676372	928	861184	30,4631	3072,5	751221	978	956484	31,2730
	2918,5	677831	929	863041	30,4795	3075,6	752758	979	958441	31,2890
	2921,7	679291	930	864900	30,4959	3078,8	754296	980	960400	31,3050
	2924,8	680752	931	866761	30,5123	3081,9	755837	981	962361	31,3209
	2928,0	682216	932	868624	30,5287	3085,0	757378	982	964324	31,3369
	2931,1	683680	933	870489	30,5450	3088,2	758922	983	966289	31,3528
	2934,2	685147	934	872356	30,5614	3091,3	760466	984	968256	31,3688
	2937,4	686615	935	874225	30,5778	3094,5	762013	985	970225	31,3847
	2940,5	688084	936	876096	30,5941	3097,6	763561	986	972196	31,4006
	2943,7	689555	937	877969	30,6105	3100,8	765111	987	974169	31,4166
	2946,8	691028	938	879844	30,6268	3103,9	766662	988	976144	31,4325
- 1	2950,0	692502	939	881721	30,6431	3107,0	768214	989	978121	31,4484
	2953,1	693978	940	883600	30,6594	3110,2	769769	990	980100	31,4643
	2956,2	695455	941	885481	30,6757	3113,3	771325	991	982081	31,4802
	2959,4	696934	942	887364	30,6920	3116,5	772882	992	984064	31,4960
	2962,5	698415	943	889249	30,7083	3119,6	774441	993	986049	31,5119
	2965,7	699897	944	891136	30,7246	3122,7	776002	994	988036	31,5278
	2968,8	701380	945	893025	30,7409	3125,9	777564	995	990025	31,5436
	2971,9	702865	946	894916	30,7571	3129,0	779128	996	992016	31,5595
	2975,1	704352	947	896809	30,7734	3132,2	780693	997	994009	31,5753
	2978,2	705840	948	898704	30,7896	3135,3	782260	998	996004	31,5911
	2981,4	707330	949	900601	30,8058	3138,5	783828	999	998001	31,6070
	2984,5	708822	950	902500	30,8221	3141,6	785398	1000	1000000	31,6228
L			17 17				1			

					دقىقة			
		ME I	50′	40′	30′	20′	10′	0'
	89	0,0175	0,0145	0,0116	0,0087	0,0058	0,0029	0,0000
	88	0,0349	0,0320	0,0291	0,0262	0,0233	0,0204	0,0175
a	87	0,0523	0,0494	0,0465	0,0436	0,0407	0,0378	0,0349
	86	0,0698	0,0669	0,0640	0,0610	0,0581	0,0552	0,0523
Ь	85	0,0872	0,0843	0,0814	0,0785	0,0756	0,0727	0,0698
	84	0,1045	0,1016	0,0987	0,0958	0,0929	0,0901	0,0872
	83	0,1219	0,1190	0,1161	0,1132	0,1103	0,1074	0,1045
	82	0,1392	0,1363	0,1334	0,1305	0,1276	0,1248	0,1219
$\sin \alpha = \frac{a}{c}$	81	0,1564	0,1536	0,1507	0,1478	0,1449	0,1421	0,1392
C	80	0,1736	0,1708	0,1679	0,1650	0,1622	0,1593	0,1564
$a = \sin \alpha \cdot c$	79	0,1908	0,1880	0,1851	0,1822	0,1794	0,1765	0,1736
	78	0,2079	0,2051	0,2022	0,1994	0,1965	0,1937	0,1908
$c = \frac{a}{\sin \alpha}$	77	0,2250	0,2221	0,2193	0,2164	0,2136	0,2108	0,2079
Sili u	76	0,2419	0,2391	0,2363	0,2334	0,2306	0,2278	0,2250
	75	0,2588	0,2560	0,2532	0,2504	0,2476	0,2447	0,2419
القابل القابل	74	0,2756	0,2728	0,2700	0,2672	0,2644	0,2616	0,2588
ب الزاوية (حا) =	73	0,2924	0,2896	0,2868	0,2840	0,2812	0,2784	0,2756
الوتر	72	0,3090	0,3062	0,3035	0,3007	0,2979	0,2952	0,2924
:	71	0,3256	0,3228	0,3201	0,3173	0,3145	0,3118	0,3090
	70	0,3420	0,3393	0,3365	0,3338	0,3311	0,3283	0,3256
$\sin\alpha = \frac{a}{c} = \frac{20}{36,1}$	69	0,3584	0,3557	0,3529	0,3502	0,3475	0,3448	0,3420
=0.554	68	0,3746	0,3337	0,3692	0,3665	0,3638	0,3611	0,3584
	67	0,3907	0,3881	0,3854	0,3827	0,3800	0,3773	0,3746
$\alpha = 33^{\circ}40'$	66	0,4067	0,4041	0,4014	0,3987	0,3961	0,3934	0,3907
	65	0,4226	0,4200	0,4173	0,4147	0,4120	0,4094	0,4067
	64	0,4384	0,4358	0,4331	0,4305	0,4279	0,4253	0,4226
$b = \cos \alpha \cdot c$	63	0,4540	0,4514	0,4488	0,4462	0,4436	0,4410	0,4384
$c = \frac{b}{\cos \alpha}$	62	0,4695	0,4669	0,4643	0,4617	0,4592	0,4566	0,4540
cos a	61	0,4848	0,4823	0,4797	0,4772	0,4746	0,4720	0,4695
	60	0,5000	0,4975	0,4950	0,4924	0,4899	0,4874	0,4848
$\cos \alpha = \frac{b}{c}$	59	0,5150	0,5125	0,5100	0,5075	0,5050	0,5025	0,5000
	58	0,5299	0,5275	0,5250	0,5225	0,5200	0,5175	0,5150
	57	0,5446	0,5422	0,5398	0,5373	0,5348	0,5324	0,5299
	56	0,5592	0,5568	0,5544	0,5519	0,5495	0,5471	0,5446
	55	0,5736	0,5712	0,5688	0,5664	0,5640	0,5616	0,5592
	54	0,5878	0,5854	0,5831	0,5807	0,5783	0,5760	0,5736
	53	0,6018	0,5995	0,5972	0,5948	0,5925	0,5901	0,5878
c	52	0,6157	0,6134	0,6111	0,6088	0,6065	0,6041	0,6018
	51	0,6293	0,6271	0,6248	0,6225	0,6202	0,6180	0,6157
6	50	0,6428	0,6406	0,6383	0,6361	0,6338	0,6316	0,6293
	49	0,6561	0,6539	0,6517	0,6494	0,6472	0,6450	0,6428
	48	0,6691	0,6670	0,6648	0,6626	0,6604	0,6583	0,6561
	47	0,6820	0,6799	0,6777	0,6756	0,6734	0,6713	0,6691
	46	0,6947	0,6926	0,6905	0,6884	0,6862	0,6841	0,6820
	45	0,7071	0,7050	0,7030	0,7009	0,6988	0,6967	0,6947
	SUS	0'	10′	20'	30′	40'	50'	
		11 1"	1 1		دقيقة			
	جيا	ب عام الز	وية (جتا)	ا من 45°	إلى 90°			

اع: ضلعا الفاعه (العدان يمودن حرريه)
 الضلع المقابل للزاوية α
 الضلع المجاور للزاوية α
 الضلع المجاور للزاوية القائمة وفي نفس الوقت أكبر الأضلاع في المثلث عند الوقت أكبر الأضلاع المقابل للزاوية القائمة وفي نفس الوقت أكبر الأضلاع إلى المين مثال: أنظر أعلاه إلى اليمين







 $a = \sin \alpha \cdot c$ $c = \frac{a}{\sin \alpha}$

 $\cos\alpha = \frac{b}{c} = \frac{30}{36,1}$ =0,833 $\alpha = 33^{\circ}40'$

> $b = \cos \alpha \cdot c$ $c = \frac{b}{\cos \alpha}$

cos a =



90°	من °45 إلى	ية (جا) ،	جيب الزاو	21				
2				دقيقة				
50,5%	O'	10'	20′	30′	40'	50′		
45	0,7071	0,7092	0,7112	0,7133	0,7153	0,7173	0,7193	44
46	0,7193	0,7214	0,7234	0,7254	0,7274	0,7294	0,7314	43
47	0,7314	0,7333	0,7353	0,7373	0,7392	0,7412	0,7431	42
48	0,7431	0,7451	0,7470	0,7490	0,7509	0,7528	0,7547	41
49	0,7547	0,7566	0,7585	0,7604	0,7623	0,7642	0,7660	40
50	0,7660	0,7679	0,7698	0,7716	0,7735	0,7753	0,7771	39
51	0,7771	0,7790	0,7808	0,7826	0,7844	0,7862	0,7880	38
52	0,7880	0,7898	0,7916	0,7934	0,7951	0,7969	0,7986	37
53	0,7986	0,8004	0,8021	0,8039	0,8056	0,8073	0,8090	36
54	0,8090	0,8107	0,8124	0,8141	0,8158	0,8175	0,8192	35
55	0,8192	0,8208	0,8225	0,8241	0,8258	0,8274	0,8290	34
56	0,8290	0,8307	0,8323	0,8339	0,8355	0,8371	0,8387	33
57	0,8387	0,8403	0,8418	0,8434	0,8450	0,8465	0,8480	32
58	0,8480	0,8496	0,8511	0,8526	0,8542	0,8557	0,8572	31
59	0,8572	0,8587	0,8601	0,8616	0,8631	0,8646	0,8660	30
60	0,8660	0,8675	0,8689	0,8704	0,8718	0,8732	0,8746	29
61	0,8746	0,8760	0,8774	0,8788	0,8802	0,8816	0,8829	28
62	0,8829	0,8843	0,8857	0,8870	0,8884	0,8897	0,8910	27
63	0,8910	0,8923	0,8936	0,8949	0,8962	0,8975	0,8988	26
64	0,8988	0,9001	0,9013	0,9026	0,9038	0,9051	0,9063	25
65	0,9063	0,9075	0,9088	0,9100	0,9112	0,9124	0,9135	24
66	0,9135	0,9147	0,9159	0,9171	0,9182	0,9194	0,9205	23
67	0,9205	0,9216	0,9228	0,9239	0,9250	0,9261	0,9272	22
68	0,9272	0,9283	0,9293	0,9304	0,9315 0,9377	0,9325 0,9387	0,9336 0,9397	21 20
69	0,9336	0,9346	0,9356	0,9367	0,9377	0,9367	0,3337	20
70	0,9397	0,9407	0,9417	0,9426	0,9436	0,9446	0,9455	19
71	0,9455	0,9465	0,9474	0,9483	0,9492	0,9502	0,9511	18
72	0,9511	0,9520	0,9528	0,9537	0,9546	0,9555	0,9563	17
73	0,9563	0,9572	0,9580	0,9588	0,9596	0,9605	0,9613	16
74	0,9613	0,9621	0,9628	0,9636	0,9644	0,9652	0,9659	15
75	0,9659	0,9667	0,9674	0,9681	0,9689	0,9696	0,9703	14
76	0,9703	0,9710	0,9717	0,9724	0,9730	0,9737	0,9744	13
77 78	0,9744	0,9750	0,9757 0,9793	0,9763 0,9799	0,9769 0,9805	0,9775 0,9811	0,9781 0,9816	12
79	0,9781 0,9816	0,9787 0,9822	0,9827	0,9833	0,9838	0,9843	0,9848	10
20	0.0010	0.0050	0.0050	0.0000	0.0000	0.0070	0.0077	
80	0,9848	0,9853	0,9858	0,9863	0,9868	0,9872	0,9877	9
81	0,9877	0,9881	0,9886	0,9890	0,9894	0,9899	0,9903	8 7
82 83	0,9903 0,9925	0,9907	0,9911	0,9914 0,9936	0,9918	0,9922	0,9925	6
84	0,9925	0,9929	0,9932	0,9936	0,9939	0,9942	0,9945	5
85	0,9945	0,9948	0,9951	0,9954	0,9937	0,9939	0,9976	4
86	0,9976	0,9978	0,9980	0,9981	0,9983	0,9985	0,9986	3
87	0,9986	0,9988	0,9989	0,9990	0,9992	0,9993	0,9994	2
88	0,9994	0,9995	0,9996	0,9997	0,9997	0,9998	0,99985	1
89	0,99985	0,99989	0,99993	0,99996	0,99998	0,99999	1,0000	0
		50'	40′	30′	20'	10'	0'	2
				دقيقة				·\$.
				45°	من °0 إل	بة (جتا)	عام الزاو	جيد

 $\alpha = 27^{\circ}14'$ مثال : cos α=?

رددول { (cos 27°10′ = 0,8897 cos 27°20′ = 0,8884 } من الجدول }

0,0013 = الفرق لقدار 10' 1′ الفرق لقدار /1 = 0,00013 4′=0,0005 - cos 27°10′=0,8897

cos 27°14′ = 0,8892


 $\alpha = 27^{\circ}14'$

مثال : ? = sin α = ?

حساب قيم الزوايا التي عسب قيم الزوايا التي من الجدول (ص ٥٦) { sin 27°20′=0,4566 } من الجدول (ص ٥٦) { sin 27°10′=0,4566 }

0,0026 = الفرق لقدار 10′ 0,00026 الفرق لمقدار 1′ 4' = 0,0010 + $\sin 27^{\circ}10' = 0,4566$ sin 27°14′ = 0,4576

				دقيقة					
	O'	10′	20′	30'	40'	50′			
	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89	
H	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	88	c
a	0,0349	0,0378	0,0407	0,0437	0,0466	0,0495	0,0524	87	
	0,0524	0,0553	0,0582	0,0612	0,0641	0,0670	0,0699	86	h
	0,0699	0,0729	0,0758	0,0787	0,0816	0,0846	0,0875	85	0
П	0,0875	0,0904	0,0934	0,0963	0,0992	0,1022	0,1051	84	
П	0,1051	0,1080	0,1110	0,1139	0,1169	0,1198	0,1228	83	
9	0,1228	0,1257	0,1287	0,1317	0,1346	0,1376	0,1405	82	
9	0,1405	0,1435	0,1465	0,1495	0,1524	0,1554	0,1584	81	
U	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1733	0,1763	80	
	0,1763	0,1793	0,1823	0,1853	0,1883	0,1914	0,1944	79	
	0,1944	0,1974	0,2004	0,2035	0,2065	0,2095	0,2126	78	
	0,2126	0,2156	0,2186	0,2217	0,2247	0,2278	0,2309	77	
	0,2309	0,2339	0,2370	0,2401	0,2432	0,2462	0,2493	76	
	0,2493	0,2524	0,2555	0,2586	0,2617	0,2648	0,2679	75	
	0,2679	0,2711	0,2742	0,2773	0,2805	0,2836	0,2867	74	, b
	0,2867	0,2899	0,2931	0,2962	0,2994	0,3026	0,3057	73	$\cot \alpha = \frac{b}{a}$
V	0,3057	0,3089	0,3121	0,3153	0,3185	0,3217	0,3249	72	
	0,3249	0,3281	0,3314	0,3346	0,3378	0,3411	0,3443	71	
	0,3443	0,3476	0,3508	0,3541	0,3574	0,3607	0,3640	70	a = tan α⋅b
A	0.3640	0,3673	0,3706	0,3739	0,3772	0,3805	0,3839	69	$b = \frac{a}{\tan \alpha}$
	0,3839	0,3872	0,3906	0,3939	0,3973	0,4006	0,4040	68	
	0,4040	0,4074	0,4108	0,4142	0,4176	0,4210	0,4245	67	المقابل المقابل
	0,4245	0,4279	0,4314	0,4348	0,4383	0,4417	0,4452	66	- 4.01.11
	0,4452	0,4487	0,4522	0,4557	0,4592	0,4628	0,4663	65	المجاور
	0,4663	0,4699	0,4734	0,4770	0,4806	0,4841	0,4877	64	ال :
	0,4877	0,4913	0,4950	0,4986	0,5022	0,5059	0,5095	63	
	0,5095	0,5132	0,5169	0,5206	0,5243	0,5280	0,5317	62	$\tan\alpha = \frac{a}{b} = \frac{20}{30}$
	0,5317	0,5354	0,5392	0,5430	0,5467	0,5505	0,5543	61	=0.666
	0,5543	0,5581	0,5619	0,5658	0,5696	0,5735	0,5774	60	
)	0,5774	0,5812	0,5851	0,5890	0,5930	0,5969	0,6009	59	$\alpha = 33^{\circ}40'$
1	0,6009	0,6048	0,6088	0,6128	0,6168	0,6208	0,6249	58	
2	0,6249	0,6289	0,6330	0,6371	0,6412	0,6453	0,6494	57	b=cot α·a
3	0,6494	0,6536	0,6577	0,6619	0,6661	0,6703	0,6745	56	b
1	0,6745	0,6787	0,6830	0,6873	0,6916	0,6959	0,7002	55	$a = \frac{1}{\cot \alpha}$
5	0,7002	0,7046	0,7089	0,7133	0,7177	0,7221	0,7265	54	
3	0,7265	0,7310	0,7355	0,7400	0,7445	0,7490	0,7536	53	
,	0,7536	0,7581	0,7627	0,7673	0,7720	0,7766	0,7813	52	$\cot \alpha = \frac{b}{a}$
3	0,7813	0,7860	0,7907	0,7954	0,8002	0,8050	0,8098	51	a
9	0,8098	0,8146	0,8195	0,8243	0,8292	0,8342	0,8391	50	
-	0,8391	0,8441	0,8491	0,8541	0,8591	0,8642	0,8693	49	
1	0,8391	0,8744	0,8491	0,8847	0,8899	0,8952	0,9004	48	
2	0,8693	0,9057	0,9110	0,9163	0,9217	0,9271	0,9325	47	
3	0,9004	0,9380	0,9435	0,9490	0,9545	0,9601	0,9657	46	
3 4	0,9325	0,9380	0,9770	0,9827	0,9884	0,9942	1,0000	45	
		50'	40'	30'	20'	10'	0'	2	b
				دقيقة	1			3,5	
				90°	ن °45 إلى	· (1:1:)	تمام الزاوية		



يكن قياس الزاوية في المثلث قائم الزاوية بدلالة النسبة بين ضلعين فيه $\frac{a}{c}$ أو $\frac{b}{c}$ أو $\frac{b}{c}$ أو $\frac{d}{c}$) وبالنسبة لزاوية معينة تبقى النسبة بين ضلعيها دائما ثابتة بغض النظر عن طولي الضلعين .

 $\frac{a}{b} = \frac{2}{3} = \frac{3}{4.5} = \frac{4}{6} = 0.666 \triangleq 33^{\circ}40'$: with


التسميات أنظر ص ٥٦



	45°	من °0 إلى	اویه (طا)	طل الز					
	3				دقيقة				
	13.	0′	10′	20′	30′	40′	50′		_
4	TO STATE	1,0000	1,0058	1,0117	1,0176	1,0235	1,0295	1,0355	4
	45	1,0000				1,0599	1,0661	1,0724	4
a	46	1,0355	1,0416	1,0477	1,0538	1,0977	1,1041	1,1106	4
	47	1,0724	1,0786	1,0850	1,1303	1,1369	1,1436	1,1504	4
b	48 49	1,1106 1,1504	1,1171	1,1237 1,1640	1,1708	1,1778	1,1847	1,1918	4
	115	4.4040	1 1000	1 2050	1,2131	1,2203	1,2276	1,2349	3
	50	1,1918	1,1988 1,2423	1,2059 1,2497	1,2131	1,2647	1,2723	1,2799	3
$\tan \alpha = \frac{a}{b}$	51	1,2349	1,2423	1,2954	1,3032	1,3111	1,3190	1,3270	
, D	52 53	1,2799 1,3270	1,3351	1,3432	1,3514	1,3597	1,3680	1,3764	
	54	1,3764	1,3848	1,3934	1,4019	1,4106	1,4193	1,4281	
$a = \tan \alpha \cdot b$	55	1,4281	1,4370	1,4460	1,4550	1,4641	1,4733	1,4826	:
	56	1,4281	1,4919	1,5013	1,5108	1,5204	1,5301	1,5399	
$b = \frac{a}{\tan \alpha}$	57	1,5399	1,5497	1,5597	1,5697	1,5798	1,5900	1,6003	
tan a	58	1,6003	1,6107	1,6213	1,6318	1,6426	1,6534	1,6643	3
	59	1,6643	1,6753	1,6864	1,6977	1,7090	1,7205	1,7321	3
	60	1,7321	1,7438	1,7556	1,7675	1,7796	1,7917	1,8041	
	61	1,8041	1,8165	1,8291	1,8418	1,8546	1,8676	1,8807	
ظل تمام الزاوية (ظتا)	62	1,8807	1,8940	1,9074	1,9210	1,9347	1,9486	1,9626	
(-)	63	1,9626	1,9768	1,9912	2,0057	2,0204	2,0353	2,0503	
. 1 .	64	2,0503	2,0655	2,0809	2,0965	2,1123	2,1283	2,1445	
المجاور	65	2,1445	2,1609	2,1775	2,1943	2,2113	2,2286	2,2460	
المجاور = المقابل	66	2,2460	2,2637	2,2817	2,2998	2,3183	2,3369	2,3558	
المقابر	67	2,3559	2,3750	2,3945	2,4142	2,4342	2,4545	2,4751	
	68	2,4751	2,4960	2,5172	2,5387	2,5605	2,5826	2,6051	
مثال:	69	2,6051	2,6279	2,6511	2,6746	2,6985	2,7228	2,7475	
$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{30}{20}$	70	2,7475	2,7725	2,7980	2,8239	2,8502	2,8770	2,9042	
	71	2,9042	2,9319	2,9600	2,9887	3,0178	3,0475	3,0777	
=1,500	72	3,0777	3,1084	3,1397	3,1716	3,2041	3,2371	3,2709	
$\alpha = 33^{\circ}40'$	73	3,2709	3,3052	3,3402	3,3759	3,4124	3,4495	3,4874	
h	74	3,4874	3,5261	3,5656	3,6059	3,6470	3,6891	3,7321	
$b = \cot \alpha \cdot a$	75	3,7321	3,7760	3,8208	3,8667	3,9136	3,9617	4,0108	
$a = \frac{b}{a + c}$	76	4,0108	4,0611	4,1126	4,1653	4,2193	4,2747	4,3315	١
cot a	77	4,3315	4,3897	4,4494	4,5107	4,5736	4,6383	4,7046	
$\cot \alpha = \frac{b}{a}$	78	4,7046	4,7729	4,8430	4,9152	4,9894	5,0658	5,1446	
a	79	5,1446	5,2257	5,3093	5,3955	5,4845	5,5764	5,6713	
	80	5,6713	5,7694	5,8708	5,9758	6,0844	6,1970	6,3138	T
	81	6,3138	6,4348	6,5605	6,6912	6,8269	6,9682	7,1154	
	82	7,1154	7,2687	7,4287	7,5958	7,7704	7,9530	8,1444	
	83	8,1444	8,3450	8,5556	8,7769	9,0098	9,2553	9,5144	
a	84	9,5144	9,7882	10,0780	10,3854	10,7119	11,0594	11,4301	
	85	11,4301	11,8262	12,2505	12,7062	13,1969	13,7267	14,3007	
	86	14,3007	14,9244	15,6048	16,3499	17,1693	18,0750	19,0811	
6	87	19,0811	20,2056	21,4704	22,9038	24,5418	26,4316	28,6363	
	88	28,6363	31,2416	34,3678	38,1885	42,9641	49,1039	57,2900	
	89	57,2900	68,7501	85,9398	114,5887	171,885	343,774	∞	
			50′	40′	30'	20'	10'	0'	-
					دقيقة	. +1	(1t.)	** 1 1 1 **	1
							(ظتا) مر		_
- :11 F . 0400		_2 . tia		1			التي تقع بين ة شال: ?=α		اب
= 1,9430 الفرق : = 0,0056 1,9486)				$0.5147 = \tan \alpha$ $0.5169 = \tan 2$			
	cot 27°20′					0,5132 = tan 2	7-10-)		
= الفرق لمقدار 0,0139	10'	-0,0056=	$=\frac{56\cdot10'}{139}=4'$		لقدار 0,0037		10' +0,00	$015 = \frac{15 \cdot 10'}{37} = 4'$	
	111				1 m2	m . 11	1 50		
= الفرق لمقدار 0,0001	10'	1,9486=	cot 27°10′		لقدار 0,0001	= الفرق	10' 37 0,51	32=tan 27°10′	

التردد وطول الموجة

المجال الطيفي للذبذبات الكهرمغنطيسية



ات DIN 40005	التردد الإسمي طبقا للمواصف	التحويل من طول الموجة إلى التردد
الاستخدامات في الصناعة المجموعة المجموعة	الإمداد بالطاقة ا	
60 50 120 100 180 150 240 200 360 250 540 300 (\bar{720} 400 1080 500 1440 (\bar{600} 2160 (\bar{750} 1000 (\bar{3420} 2000 4200 (\bar{3000} 4000	16²/₃ 25 50 60 (۱) يغضل تجنب استخدام هذه القيم	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
10000	الإمكان	10° 3×10° (גער פרי און



لحساب	قواعد ا-			
داد صحيحة	الحساب بأع			
الضرب القسمة	الطرح	الجمع		
15 معامل 375 المقسوم	352 المطروح منه	مضاف 352		
14. معامل 25÷ المقسوم عليه	43 - المطروح	+ 43 مضاف		
210 حاصل الضرب 15 خارج القسمة	عن الطرح عن الطرح عن الطرح			
	الحساب			
بالكسور العشرية	الإعتيادية	بالكسور		
	التحو			
تحويل كسر عشري إلى كسر اعتيادي	دي إلى كسر عشري			
$0.4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$	$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$			
$1,2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$	$2\frac{1}{4} = 2 + (1 \div 4)$	(4) = 2 + 0.25 = 2.25		
طح الطح	بلمع والجمع وال	I		
ترتب الأعداد بحيث تقع الفاصلات العشرية تحت بعضها	بسوط	وحد المقامات ثم تجمع أو تطرح الب		
12,45	-			
+ 3,755 16,205 - 3,755 - 8,695	$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15}{20} + \frac{8}{20}$	$\frac{3}{0} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$		
$\frac{3}{4} + 0.4 = 0.75$ $\frac{3}{4} - 0.4 = 0.75$				
+0.4 -0.4	$\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{12}{15} - \frac{5}{11}$	5 15		
1,15 0,35	$4 - \frac{2}{7} = 3\frac{7}{7} - \frac{2}{7} = 3\frac{5}{7}$			
ب	الضرد			
١) تضرب الأعداد في بعضها بصرف النظر عن موضع الفاصلة	قام	يضرب البسط في البسط والمقام في المنا		
العشرية في كل منها.				
٢) تحرك الفاصلة العشرية في النتيجة إلى اليسار، بعدد الخانات	1 6.1 6	,1		
العشرية التي تتضمنها الأعداد المضروبة مجتمعة والموجودة على	$6 \cdot \frac{1}{5} = \frac{6 \cdot 1}{5} = \frac{6}{5}$			
يين فاصلاتها العشرية.	$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5} = \frac{3}{11}$	30		
1,02·3,4 = 3,468 102·34 = 3468 (
2 + 1 = 3 = 3,468 (1				
	القسر			
يحول المقسوم عليه إلى عدد صحيح.		بقلب المقسوم عليه ثم تضرب الكسو -		
$0.4 \div 0.25 = 40 \div 25 = 1.6$	$\frac{1}{6} \div \frac{2}{5} = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{2} = \frac{1}$	<u>5</u>		
$0.063 \div 3 = 0.021$	$\frac{1}{6} \div 5 = \frac{1}{6} \div \frac{5}{1} = \frac{1}{6} \div $	$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1}=\frac{1}{20}$		
42÷0,07=4200÷7=600	6 6 1	6 5 30		
	حساب النسبة			
$\frac{1}{100}$ او $\frac{1}{100}$ او $\frac{1}{100}$		لنسبة المئوية		
القيمة الأساسية : 220 ، النسبة المئوية $\frac{1}{2}$ اي $\frac{1}{2}$ النسبة المئوية الأساسية الأساسية المؤلفة المؤلفة الأساسية المؤلفة المؤ	النسبة المثوية	القيمة الأساسية ×		
$\frac{220 \cdot 3.5}{100} = 7.7$ القيمة المثوية		قيمة المئوية =		
القيمة المنوية: 11، النسبة المنوية 5 أي 5%	20	القيمة المئوية × 100		
القيمة الأساسية 220 = 11.100 القيمة الأساسية	%	القيمة الأساسية = القيمة المنوية ×100 النسبة المنوية		
القيمة المثوية: 2,75 ، القيمة الأساسية: 110		القيمة المئوية × 100		
2,75·100 110 = 2,5 \approx 2,5% (%) النسبة المنوية (%)		لنسبة المثوية = القيمة الأساسية		

100+ النسبة المنوية	النسب المئوية فوق %100
مثال: القيمة الأساسية تناظر:	مقدار القيمة الأساسية هو : %100 + النسبة المئوية
100% + 15% = 115%	القيمة الأساسية ×النسبة المثوية
القيمة الأساسية: 250 والنسبة المئوية 15	القيمة المئوية = القيمة الأساسية ×النسبة المئوية = 100+النسبة المئوية
فتكون القيمة المئوية : 32,60= <u>250 · 115</u>	
النسبة المنوية مطروحة من 100	النسب المنوية تحت 100%
مثال: القيمة الأساسية تناظر:	قدار القيمة الأساسية هو : النسبة المنوية مطروحة من %100
100% - 20% = 80%	5 41 5 11 45 1 SH 5 5H
$\frac{64\cdot20}{80}$ = 16 : القيمة الأساسية : 64 والنسبة المنوية 20 ، فتكون القيمة الأساسية : 64 والنسبة المنوية 20	القيمة المئوية = القيمة الأساسية ×النسبة المئوية — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
اب الفائدة %	
أمثلة	
رأس المال : 5500 SR	n-w-a-n
سعر الفائدة: %3 عند 3% الفوائد: 412,50 عند 5500·3·5 الفوائد: 30 عند 3 عند 500·3 عند 500 عند 5	الفائدة - رأس المال × سعر الفائدة × الزمن الفائدة -
الزمن : $2\frac{1}{2}$ عام	100
سعر الفائدة: 4%	
$\frac{22,40\cdot360\cdot100}{72\cdot4} = 2800$: رأس المال : 2000 وماً رأس المال : 72 يوماً	الفوائد × 100 رأس المال = الزمن × سعر الفائدة
الفوائد: 22,40 SR	الزمن×سعر الفائدة
رأس المال: 2400 SR	
00.100.12 (1.00.12 عـ 30.58 عـ 2 عـ 2400.3 (1.00.3 عـ 2 عـ 2400.3 عـ 30.58 عـ 2 عـ 2400.3 عـ 30.58 عـ 30.58 عـ 2 عـ 2400.3 عـ 30.58 عـ 2 عـ 2400.3 عـ 2 عـ 2 عـ 2400.3 عـ 2 عـ 2 عـ 2400.3 عـ 2 عـ	الفوائد × 100 — الفوائد × 100 صعر الفائدة – رأس المال × الزمن
	رأس المال × الزمن
رأس المال: 2500 SR (أس المال: 300,100	الفوائد × 100
$\frac{300 \cdot 100}{2500 \cdot 4} = 3$ Iliquit 300 SR	الفوائد × 100 الزمن - أس المال × سعر الفائدة
سعر الفائدة: %4	
360 يومًا ، 1 شهر = 30 يومًا	الزمن: 1 سنة =
ں العشرية (قوى العشرة)	الحساب بالأسس
التحويل	
الأس العشري يساوي عدد أصفار العدد	
$100000 = 10, 10, 10, 10, 10 = 10^{9}$	
$100000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$	10-1
1 2 3 4 5	$\frac{1}{100000} = \frac{1}{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10} = \frac{1}{10^5}$
1 2 3 4 5 أصفار	
1 2 3 4 5	
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$	$\frac{18}{1000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$
ا عنار 5 أصفار 5 $\frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 1000} = \frac{1}{36 \cdot 10^4};$ مط إلى المقام والعكس	$\frac{8}{900} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ $2 \times 10^3 = \frac{4}{10^3}$ $2 \times 10^3 = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ $2 \times 10^3 = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$	$\frac{8}{900} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ $2 \times 10^3 = \frac{4}{10^3}$ $2 \times 10^3 = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ $2 \times 10^3 = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$
ا مفار 5 مغار 5 معار 5 مغار	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ يُجِب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البسادة $\frac{4}{10^5}$
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 5$ DIN 1301 $DIN 1301$	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس العشري عند نقله من البس المثات لتسمية مضاعفان
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 5$ $\frac{1}{10^{4}} = \frac{1}{10^{4}}; \frac{1}{10^{4}} = \frac{1}{10^{4}}; $	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس عند نقله من البس بادئات لتسمية مضاعفان ضاعف الوحدة
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 5$ $DIN 1301$ $DIN 1301$ $\frac{1}{10^{4}} = \frac{1}{10^{4}}; \frac{1}{10^{4}} = \frac{1}{10^{4}}; \frac{1}{10^{4}$	\frac{8}{900} = \frac{48}{12\cdot 10^3} = \frac{4}{10^3} \] عب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس 4\cdot 10^5 بادئات لتسمية مضاعفاد ضاعف الوحدة \text{da} = \text{Lu} = 10 = 10
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{3}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-5}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 5$ 0DIN 1301 $\frac{1}{100} \frac{1}{100} \frac{1}{1$	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس العشري مضاعفان $a = a = a = a$ المحتو $a = a = a = a$ $a = a = a = a = a$ $a = a = a = a = a = a = a = a = a = a $
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 5$ $DIN 1301$ $DIN 1301$ $\frac{1}{10^{4}} = \frac{1}{10^{4}}; \frac{1}{10^{4}} = \frac{1}{10^{4}}; \frac{1}{10^{4}$	\(\frac{8}{1000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3} \\ \text{2.10}
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 5$ $DIN 1301 \qquad \qquad$	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البس العشري مضاعفان $a = a = a = a$ المحتو $a = a = a = a$ $a = a = a = a = a$ $a = a = a = a = a = a = a = a = a = a $
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{3}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5 \cdot 4}{10^{-6}} = 5 \cdot 4 \cdot 10^{6} = 5$ $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $	8
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{4}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 50$ $\boxed{DIN 1301} \qquad \qquad \boxed{\qquad \qquad } \qquad \boxed{\qquad }$	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ بادگات العمري عند نقله من البس العمري عند نقله من البحث العمري عند نقله من العمري العمري عند نقله من العمري
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{3}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5 \cdot 4}{10^{-6}} = 5 \cdot 4 \cdot 10^{6} = 5$ 0DIN 1301 $0 \text{Example 2} \text{DIN 2} \text{DIN 3} \text{DIN 3} $	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ بادئات لتسمية مضاعفار $\frac{4 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^5}$ $\frac{10}{100} = \frac{10}{100}$ $\frac{10}{100} = \frac{10^2}{1000}$ $\frac{100}{100} = \frac{10^3}{1000}$ $\frac{100}{100} = \frac{10^3}{1000}$ $\frac{100}{100} = \frac{10^3}{1000}$ $\frac{100}{100} = \frac{10^9}{1000}$ $\frac{1000}{1000} = \frac{10^9}{1000}$ $\frac{1000}{1000} = \frac{10^{12}}{1000}$
$1 2 3 4 5$ $360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^{4}; \frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^{3}}; \frac{4}{120}$ $\frac{1}{10^{4}} = 10^{-4}; 10^{4} = \frac{1}{10^{-4}}; 5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^{3}}; \frac{5.4}{10^{-6}} = 5.4 \cdot 10^{6} = 50$ $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $	$\frac{8}{000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ where $\frac{4}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ where $\frac{4}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ where $\frac{4}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}$ $\frac{4 \cdot 10^5}{10^5}$ $\frac{4}{10^5} = \frac{1000}{10^5}$ $\frac{10}{10^5} = \frac{1000}{10^5}$ $\frac{10}{10^5} = \frac{1000}{10^5}$ $\frac{1000}{10^5} = \frac{1000}{10^5}$





					الضرب	
	$10^{-4} = 10^{5 + (-4)} = 10^{5 + (-4)} = 10^{5} \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 3 \cdot 10^{-$		60		: سين الأسس: 10 ⁵ ·10 ⁴ =10 ⁵ +4=10 ⁹ 3·10 ⁵ ·2·10 ⁴ =3·2·10 ⁵ +4=6·10 ⁹	· Co.
					القسمة	
3·1 2·10	$\frac{0^{5}}{0^{4}} = \frac{3}{2} \cdot 10^{5-4} = \frac{3}{2} \cdot 10^{5-4} = \frac{3}{2} \cdot 10^{5-(-4)} = \frac{0^{5}}{0^{4}} = \frac{3}{2 \cdot 10^{4+5}} = \frac{3}{2 \cdot 1$	$\frac{3}{2} \cdot 10^9$: حالة القسمة تطرح الأسس $\frac{10^5}{10^4} = (10^5 \div 10^4) = 10^{5-4} = 10^1 = 10$ $\frac{10^5}{10^{-4}} = 10^{5-(-4)} = 10^9$ $\frac{10^{-5}}{10^4} = \frac{1}{10^{4+5}} = \frac{1}{10^9} = 10^{-9}$. on.
					الأسس	
	$0^{5})^{2} - 4^{2} \cdot 10^{5 \cdot 2} = 16$ $10^{5})^{2} - 4^{10} \cdot 10^{10} = (4)$				حالة رفع الأسس تضرب الأسس : (10 ⁵) ² =10 ⁵ ·2=10 ¹⁰ 4·(10 ⁵) ² =4·10 ⁵ ·2=4·10 ¹⁰	٠. وي
				.ور	إستخراج الجد	
$\sqrt{\frac{1}{10}}$	$\frac{1}{10^{2}} = \frac{1}{10^{2}} = 10^{-2}$ $\frac{1}{10^{2}} = \frac{1}{10^{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{1}{100004} = \sqrt{4 \cdot 10^{-1}}$	$\frac{1}{10^2 \cdot 3,16}$ ⁸ =2 \cdot 10^{-3} = $\frac{2}{10}$	<u>.</u> 3		الة استخراج الجذر تقسم الأسس: $ \sqrt{10^4} = 10^2 $ $ \sqrt{10^5} = 10^2 \sqrt{10} = 10^2 \cdot 3,16 $ $ \sqrt{3 \cdot 10^4} = 10^2 \sqrt{3} = 10^2 \cdot 1,73 $ $ \sqrt{40000} = \sqrt{4 \cdot 10^4} = 2 \cdot 10^2 $	وم
				ثنائية	نظام الأعداد ا	
عدد الحدود	عدد عشري من الى	عدد الحدود	عدد ثنائي 0 1	عدد عشري 0 1	إستنتاج أي عدد في نظام الأعداد الثنائية من الرقم 2 مرفوعا إلى أسس. خدم هنا الرقمان 0 و 1 اللذان تتكون منهما الأعداد الثنائية.	بكن ريست
6	31	2	10 11 100	3 4		مثلة
7	63 64 127	3	101 110 111	5 6 7	$(2^{2}+0.2^{1}+1.2^{0})$ (عدد عشري) $= 4+0+1$ $= 1 0 1$	10
8	128 255		1000	8	$12 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$	10
9	256 511	4	1010 1011	10 11	$= 8 + 4 + 0 + 0$ $\triangleq 1 1 0 0$ $39 = 1 \cdot 2^{5} + 0 \cdot 2^{4} + 0 \cdot 2^{3} + 1 \cdot 2^{2} + 1 \cdot 2^{1} + 1 \cdot 2^{0}$	110
10	512 1023		1100 1101 1110 1111	12 13 14 15	= 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1	0011

	حساب المساحات	
شكل المقطع المستعرض ٥	قد يستخدم الحرف الأبجدي s بدلا من الحرف الأبجدي A لمساحة المقطع المستعرض	شكل القطاع A
	مساحات المقاطع (گالألواح مثلا) : الطول \times العرض مساحة مقاطع القضبان : مساحة مقاطع القضبان : $S = I \cdot b$ $S = I \cdot b$ $B = I $	
	$A = \frac{1 \cdot h}{2}$ مساحة المثلث: $\frac{deb}{2}$ مساحة المثلث: $\frac{1 \cdot h}{2}$ مثال: لوح من الألومنيوم، طوله 50 وارتفاعه 30. $\frac{1 \cdot h}{2}$ $A = \frac{1 \cdot h}{2}$ $A = \frac{50 \text{ mm} \cdot 30 \text{ mm}}{2} = 750 \text{ mm}^2$	
	$A = I_m \cdot h$ عساحة شبه المنحرف: طول الضلع المتوسط (متوسط طول القاعدتين) \times الارتفاع $M = I_m \cdot h$ المسلط المتوسط: طول الضلع المتوسط: طول الفاعدة الكبرى+طول القاعدة الصغرى	1 _m
8	A = 1,5 · s · SW A = 1,5 · s · SW det lie	SW - SW -
6	$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (مساحة مقطع السلك) $S = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (مساحة مقطع السلك) $S = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (مساحة مقطع $S = \pi \cdot d$ القطر $S = \pi \cdot d$ القطر $S = \pi \cdot d$ القطر $S = \pi \cdot d$ التحاس قطره $S = \pi \cdot d$ التحاس مساحة مقطعه $S = \pi \cdot d$	
6	مساحة الحلقة الدائرية: مساحة الدائرة الكبرى مطروحا منها مساحة الدائرة الصغرى مطروحا منها مساحة الدائرة الصغرى مساحة المقطع للأنابيب: $\pi \times (\text{Ind}_{q} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}) - \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $\Rightarrow \lambda$ القطر الخارجي $\pi \times (\text{Ind}_{q} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}) \times \pi$ القطر أو: $\pi \times (\text{Ind}_{q} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}) \times \pi$ الداخلي $\pi \times (\text{Ind}_{q} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}) \times \pi$ المنازع المبادات الأصفر $\pi \times (\text{Ind}_{q} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}) \times \pi$ المبادات الم	



π × القطر الأكبر × القطر الأصغر	_	مساحة القطع الناقص	
4		0-01	





مثال: قطع ناقص طول قطره الأكبر D=80 mm والقطر الأصغر d=60 mm.

أوجد مساحته وطول محيطه.		محيطه	وطول	ساحته	أوجد م
-------------------------	--	-------	------	-------	--------

الحل:

	0.44	80 mm · 60 mm	2700 2	
A =	3,14 ·	4	= 3/68 mm ²	

d : D =	60:80 = 3:4 = 0,75
U =	80 mm · 2,7637 = 221 mm

يتوقف طول المحيط على النسبة d:D						
D=U مضروبا في :	عند d : D	D=U مضروبا في :	عند d : D			
2,4221	0,5	2,9866	0,9			
2,3013	0,4	2,8361	0,8			
2,1930	0,3	2,6912	0,7			
2,1010	0,2	2,5527	0,6			

 $S = \pi \frac{D \cdot d}{}$

المحيط:

 $A = \pi \frac{D \cdot d}{d}$

 $U \approx \pi \frac{D+d}{r}$

شكل المقطع المستعرض s

مساحة قطاع دائري A



مساحة القطاع الدائري = طول القوس × نصف القطر طول القوس b هو جزء من محيط الدائرة ذات القطر d $A = \frac{b \cdot r}{}$ مثال: دائرة قطرها d=80 mm وزاوية قطاع دائري بها هي $\alpha=90^{\circ}$ أوجد مساحة القطاع الدائري .

$$b = \frac{3.14 \cdot 80 \text{ mm} \cdot 90^{\circ}}{360^{\circ}} = 62.8 \text{ mm}$$
 $b = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360}$

A =
$$\frac{62.8 \text{ mm} \cdot 40 \text{ mm}}{2}$$
 = 1256 mm² A = $\frac{\pi \cdot d^2 \cdot \alpha}{4 \cdot 360}$



مساحة القطعة الدائرية




$$A = \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$$

$$= \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$$

$$= \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$$

$$= \frac{2}{3} \cdot s \cdot h$$




تقسم المساحات غير المنتظمة إلى عدة مساحات جزئية سهلة الحساب، حيث يتم استنباط مساحة كل منها منفردة.

 $A = A_1 + A_2 + A_3 + \cdots$

المساحة الكلية لشكل غير منتظم = مجموع المساحات الجزئية:




حساب الأطوال المفرودة (طول الإفراد)



طول الإفراد يساوي الطول المتوسط الذي يمر خلال مراكز ثقل المقاطع المختلفة مثال: أوجد طول الإفراد (١) للقضيب المشكّل المبين بالرسم.

$$I_1 = 100 - 2 \cdot 5 = 90$$
 $I_2 = 50 - 5 = 45$
 $I_3 = 40 - 5 = 35$







نظرية فيثاغوراس مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعى القائمة في المثلث القائم الزاوية يساوى مساحة المربع المنشأ على الوتر. $c^2 = a^2 + b^2$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$
 وطول وطول أحد أضلاعه $a=3$ وطول الزاوية طول أحد أضلاعه $a=3$ وطول الوتر (c) . $b=4$. الضلع الآخر

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$
 $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25}$ $c = 5$









التمثيل البياني للقيم العددية الرسم البياني


الشرح:

مثال (١) : منحني درجة الحرارة لمريض بالحمي رقم اليوم: 6. 7. درجة الحرارة: 36,5 37,2 36,5 37,5 39 37,2 36,5 درجة الحرارة:





مادة التصنيع: GG Ag AL Zn Cu Fe 7,3 10,5 2,7 6,8 8,9 7,8 الكثافة :



50º/o

مثال (٣): استهلاك الخشب مقسما وفقا لمجالات

استخدامه: خشب الوقود

40

30 20 10

25% خشب البناء خشب المناجم 10%

السليولوز 10% أنواع أخرى 5%

مثال (٤): المخطط البياني للقدرة

القدرة المعطاة Pi=50 kW القدرة الستفادة P=41 kW

مقادير الفقد: الميكانيكية 5 ع الكهر بائية 4

وإذا كانت قيم النسب المنوية أهم من القيم المطلقة لها، يتم قثيلها بيانيا بتقسيم شكل هندسي (دائرة أو عود أو مساحة) إلى أجزاء متناظرة.

توقع درجات الحرارة المقاسة على المحور الرأسي، والأيام

المقابلة على الحور الأفقى. بوصل نقاط قيم درجات

وتمثل الحالات غير المتغيرة (كالخواص وما يماثلها) بيانيا

بأوضح ما يكن بواسطة أعدة (مستطيلات).

الحرارة ببعضها تتضح كيفية تغير القيم.

ويكن تمثيل القيم الجزئية المنسوبة إلى القيمة الكلية بنفس الطريقة (أنظر مثال ٤)

غثيل الكميات بالمتجهات

مثال (۱) : القوة: F = 30 N

1 mm 🚔 1 N

مثال (٢) : كميتان تؤثران في نفس الاتجاه

(متسایرتان)

F₁ = 14 N ≙ 14 mm F₂ = 10 N \(\text{\text{\text{\text{\$\text{\$P\$}}}}}\) 10 mm

مثال (٣): كميتان تؤثران في اتجاهين متضادين

(متغایرتان)

I₁ = 1,4 A 14 mm $I_2 = 0.9 A \triangleq 9 \text{ mm}$

I = 0,5 A 5 mm

مثال (٤) : كميتان تؤثران في اتجاهين متعامدين

 $U_2 = 15 \text{ V} \cong 7,5 \text{ mm}$

31 mm ≙ 62 V = U

مثال (٥) : كميتان تؤثران في اتجاهين بينهما زاوية ٩

 $I_1 = 3$ A $\triangleq 15$ mm

 $\phi = 30^{\circ}$


25 mm ≙ 5 A = I

يكن تمثيل كمية معينة (قوة أو جهد كهربائي أو تيار كهربائي) بيانيا على شكل خط ينتهي برأس سهم (متجه).

وإذا أريد تمثيل عدة كميات بيانيا، تعين رسمها بنفس مقياس الرسم.

ويناظر طول المتجه القيمة العددية للكمية ، كا يوضح رأس السهم اتجاه تأثيرها، أو حالة وضع الطور في الكهربائية.

ونحصل على المحصلة برسم المتجهات متسلسلة وراء بعضها، مع مراعاة اتجاه كل منها.






نحصل على المحصلة برسم المسافات التي تمثل المتجهات متسلسلة وراء بعضها ، مع مراعاة اتجاه

يكن تحليل المتجه OP إلى مركبتين (مثال

كل منها.

ذلك OA و OP)



مثال ٦: عدة كميات تؤثر في إتجاهات مختلفة


مثال:

OA OB

I₁ = 1 A ≤ 10 mm $I_2 = 1$ A $\triangleq 10$ mm $I_3 = 1$ A $\triangleq 10$ mm

I = 2,5 A 25 mm


تحليل كمية متجهة إلى مركبات (مستوى جاوس)





مثال: φ=30°, OP=26 mm الحل بالرسم: 1) اسقط عودا من P على المحور الأفقى x ٢) ارسم من P موازيا للمحور الأفقى x من نقط التقاطع تنتج المركبتان:


> $\overrightarrow{OB} = 12,7 \text{ mm}$ $\overrightarrow{OA} = 22,5 \text{ mm},$

معنى الدالة (قثيل الدوال)









تبين المعادلة: (J = f(U) (وهي تعني أن I دالة للكية U) أن شدة التيار I تتوقف على مقدار الجهد U، بافتراض أن المقاومة الكهربائية ثابتة (قانون أوم).

48	40	32	24	16	8	U (V)	مثال ۱:
6	5	4	3	2	1	I (A)	R = 8 Ω

700	600	500	400	300	200	100	F (Hz)	مثال ۲:
45	53	64	79	106	159	318	× (Ω)	C = 5 µF

تعين P₁ كنقطة تقاطع للمقاومة α18Ω التي تناظر 19 mm على المحور الرأسي γ مع التردد 100 Hz وتناظر 3 mm على الححور الأفقي ×. وتعين P₂ كّنقطة تقاطع للمقاومة 159Ω التّي تناظر 9,5 mm على المحور الرأسي y مع التردد 200 Hz التي تناظر 6 mm على المحور الأفقى x

مقاييس الرسم: 3 mm تناظر Σ 00 و 3 mm تناظر 100 Hz.

وإذا نتجت قيم عددية سالبة، توقع قيمها جهة اليسار من الحور الرأسي ٧. في نظام الإحداثيين المتعامدين (إحداثيات جاوس).

مثال ٣: المنحني الخصائصي لصمام إلكتروني

-6	-8	-10	-U _g (V)	U _a = 200 V
5,6	1,8	0,2	I _a (mA)	

وفي الحالات التي تتزايد فيها متوالية عددية بمعدل كبير للغاية، وأخرى بمعدل صغير للغاية، يستخدم مقياس رسم مقصّر، مثل مقياس الرسم اللوغاريقي، الذي تكون فيه المسافة من 1 إلى 10 مساوية لتلك التي من 10 إلى 100 أو من 100 إلى 1000 أو من 1000 إلى 10000 وهكذا.

مثال ٤: تتزايد مقاومة سلك نحاسي قطره ٥,1 mm بقدار صغير جدا بارتفاع تردد التيار (انظر الجدول):

10000	3000	1000	500	100	f (kHz)
1,5	1,2	1,01	1	1	Ζ (Ω)

-2

18,3

11,5

المكانيكا

الكتلة m: كتلة الجسم هي خاصية ذاتية غير متغيرة، تظهر بشكل قصور ذاتي يقاوم أي تغيير في حالة حركته. وهي ثابتة في جميع المواضع على سطح الكرة الأرضية. ووحدة الكتلة هي الكيلوجرام (kg).

وتحدد كتلة الجسم بمقارنتها بأجسام معروفة الكتلة.

 $G = m \cdot g$

الوزن G: يستخدم تعبير الوزن عوما بمعنيين مختلفين:

أولا: ككية من نوع القوة. وبهذا المفهوم يكون الوزن مساويا لحاصل ضرب الكتلة × تسارع الجاذبية الأرضية ويستحسن هنا استعال تعبير الثقل (قوة الوزن) بدلا من كلمة الوزن فقط.

وحدة قوة الوزن هي النيوتن (N).

الكيلوبوند (kp) هي وحدة قوة الوزن التي انتهى استخداما في ٧٨/١/١ في الهp=9,81 N

ثانيا: ككية من نوع كتلة . ويدل الوزن في الاستعال اللغوي العام على كمية تنتج من عملية الوزن . ويستحسن هنا استخدام لفظ الكتلة بدلا من لفظ الوزن . ويكن أن تسمى أوزانا نتيجة عملية الوزن عند رصد الكيات في قوائم الأجزاء والكتالوجات . وتكون وحدة الوزن بهذا المفهوم هي الكيلوجرام (kg) .

العلاقة بين الكتلة وقوة الوزن:

جسم كتلته g=9.81 m/s². فإذا كان تسارع الجاذبية الأرضية في مكان موضع الجسم هو g=9.81 m/s² تكون قوة وزنه (أي القوة المؤثرة على حامله هي:

 $F = 1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 9,81 \text{ N}$

تسارع الجاذبية الأرضية (و):

هو مقدار ازدياد السرعة في الثانية الواحدة لجسم ساقط سقوطا حرا، دون أن تؤثر عليه قوى أخرى. وتسمى بتسارع الجاذبية الأرضية الموضعي. وتتفاوت قيم تسارع الجاذبية الأرضية على سطح الأرض عن بعضها ببضعة أجزاء من الألف (حوالي 50% على الأكثر).


القيمة الموضعية المعتادة لتسارع الجاذبية الأرضية : g_=9,80665 m/s² . القيمة الحسابية : g=9,81 m/s²

قانون القصور الذاتي: تتسبب القوة F المؤثرة على جسم كتلته m في تحريكه بتسارع a.

القوة = الكتلة × التسارع F = m · a

مثال: إحسب القوة (F) اللازمة لتحريك الكتلة m=2 kg بتسارع قدره (F) ومثال:

		الحل : F=2 kg·2,5 m/s²=5 N
$v = \frac{s}{t}$ $s = v \cdot t$ $t = \frac{s}{v}$	السرعة: السرعة (v) = المسافة المقطوعة (s) مقسومة على الزمن (t) اللازم لقطع هذه المسافة المسافة (c) بالمتر (m) أو الكيلومتر (km) والزمن (t) بالثانية (s) أو الدقيقة (min) أو الساعة (h) والسرعة v بوحدة (m/s) أو بوحدة (km/h)	
$\mathbf{v_c} = \pi \cdot \mathbf{d} \cdot \mathbf{n}$ $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{v_c}}{\pi \cdot \mathbf{d}}$	السرعة المحيطية: (سرعة الحركة الأجسام الدوارة) السرعة المحيطية (ه) = المسافة (s) المقطوعة بواسطة نقطة على محيط دائرة، السرعة المحيطية (ه) المسافة على الزمن (t) اللازم لذلك. الوحدات: القطر (b) بالأمتار (m) سرعة الدوران (m) بمقلوب الثانية (1/8) أو دورة في الدقيقة (r.p.m.)، والسرعة بوحدة (m/s)	
$d = \frac{v_c}{\pi \cdot n}$	d=200 ∅, n=1500 r.p.m. : مثال: قرص تجلیخ v=3,14·0,2 m·1500 r.p.m. =15,7 m/s	
$a = \frac{v}{t}$ $v = a \cdot t$ $t = \frac{v}{a}$	التسارع: (الحركة بعجلة منتظمة) التسارع (a) = مقدار ازدياد السرعة في الثانية الواحدة. (تسارع الجاذبية الأرضية: انظر ما سبق) التقاصر أو العجلة التناقصية = العجلة السالبة = مقدار تناقص السرعة في الثانية الواحدة. الوحدات: السرعة (v) بوحدة (m/s) والزمن (t) بوحدة (s) والتسارع (a) بوحدة (m/s) والمسافة المقطوعة (s) بوحدة (m/s)	الثانية الأولى 1
$s = \frac{1}{2} at^2$	مثال: سيارة نقل تبلغ سرعتها بعد 20 s من بدء حركتها 72 km/h أوجد التسارع . $\frac{72\cdot1000}{3600}$ m/s $a=\frac{72\cdot1000}{20}$ m/s $a=\frac{72\cdot1000}{20}$ m/s	الثانية الثالثة <u>[]</u> خلالثا
$\widehat{\varphi} = 2 \cdot \pi \cdot \mathbf{n}$ $\omega = 2 \cdot \pi \cdot \mathbf{n}$	السرعة الزاوية : السرعة الزاوية : السرعة الزاوية : الناوية $\widehat{\phi}$ المقطوعة في وحدة الزمن ، مقاسة بالوحدات النقية . الزاوية $\widehat{\phi}$ بالوحدة النقية : الوحدات : سرعة الدوران (n) بوحدة $\left(\frac{1}{s}\right)$ أو بوحدة .m.a. والسرعة الزاوية ((ab)) مثال : قرص يدور بسرعة .120 r.p.m. الحسب سرعته الزاوية . (ab) مثال : قرص يدور بسرعة (ab) - (ab)	$\frac{\pi}{2}$ $\frac{\pi}{2}$ $\frac{\pi}{2}$ $\frac{3}{2}\pi$



ж	A ST	1
-		п
	1	
	-	

$M = F \cdot I$ $M = Q \cdot I$ $M = F \cdot r$ $F = \frac{M}{r}$ $r = \frac{M}{F}$	العزم (M) = حاصل ضرب القوة في ذراعها العزم (M) = حاصل ضرب القوة في ذراعها عزم القوة (M) = حاصل ضرب القوة في ذراعها عزم الحمل عزم الحمل ضرب المحل في ذراع الحمل عزم الدوران (M) = حاصل ضرب القوة المحيطية في نصف القطر . الوحدات: القوة (F) والحمل (Q) بالنيوتن (N) وذراع العزم a أو b أو ا أو ا أو ا بالمتر (m) ووحدة العزم M هي MM مثال: تؤثر قوة الشد N 120 على سير بكرة قطرها 200 أوجد العزم . الحل: M=120 N · 0,1 m=12 Nm	F G G
$F \cdot a = Q \cdot b$ $F = \frac{Q \cdot b}{a}$ $Q = \frac{F \cdot a}{b}$ $a = \frac{Q \cdot b}{F}$ $b = \frac{F \cdot a}{Q}$	الروافع الرافعة في حالة إتزان إذا تساوى عزم القوة مع عزم الحمل . ويكون ذراع العزم دامًا هو البعد العمودي على اتجاه القوة أو الحمل ، مقاسا من نقطة تأثير القوة (أو الحمل) إلى نقطة الدوران . مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال : احسب الحمل (۵) لرافعة زاوية ، حيث : a=30 cm مثال :	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
$F \cdot R = Q \cdot r$ $F = \frac{Q \cdot r}{R}$	الملفاف تناظر أنصاف الأقطار r, R أذرع الرافعة a و b في الرافعة ذات الذراعين	F
$F = Q$ $F = \frac{Q}{2}$ $Q = 2 F$ $S = 2 h$	البكرة الثابتة (١) يحدث الاتزان إذا منع الحمل (۵) من السقوط بواسطة القوة المضادة المساوية له (۴). ويتم تغيير اتجاه القوة المضادة بواسطة البكرة الثابتة. البكرة المتحركة (٢) يكون رفع الحمل (۵) بواسطة حبلين. ويناظر الشد (القوة المضادة) في كل حبل منهما مقدار نصف الحمل. ويكون طول الحبل (۵) مساويا لضعف مسافة الرفع (۱)	- T
$F = \frac{Q}{n}$ $Q = F \cdot n$ $S = n \cdot h$	البكارة (١) يتم تغيير اتجاهات القوة بواسطة البكرات الثابتة في كل حالة . كذلك يتم توزيع يتم تغيير اتجاهات القوة بواسطة البكرات المتحركة في كل حالة الحمل (α) على حبلين حاملين بواسطة البكرات المتحركة في كل حالة قوة الشد (α) مقسوما على عدد الحبال الحاملة (أو عدد البكرات) . مثال : احسب قوة الشد (α) لبكارة ذات ست بكرات إذا كان الحمل (α) (α) المحارة ذات ست بكرات إذا كان الحمل (α) (α) الحمل (α) المحارة ذات ست بكرات إذا كان الحمل (α) الحمل (α) المحارة ذات ست بكرات إذا كان الحمل (α)	
$F = \frac{Q}{2} \cdot \frac{R - r}{R}$ $Q = \frac{2 \cdot F \cdot R}{R - r}$	البكارة التفاضلية (۲) يتم توزيع الحمل على حبلين حاملين بواسطة البكرة الحرة. وينقل الشد الواقع على الحبل بواسطة الاسطوانة الرحوية وفقا لقوانين الروافع. مثال: إحسب قوة الشد (۴) إذا كانت: $Q=600 \text{ N}, R=160 \text{ mm}, r=80 \text{ mm}$ $I=000 \text{ N}, R=160 \text{ mm} = 150 \text{ N}$	(Y) (V)

$W = F \cdot s$ $F = \frac{W}{s}$ $s = \frac{W}{F}$	الشغل الميكانيكي الشغل الميكانيكي الشغل الميكانيكي = القوة × المسافة الوحدات: القوة (N) بالنيوتن متر (Nm) أو الموحدات: القوة (F) بالنيوتن (N) والمسافة (s) بالمتر (m) والشغل (W) بالنيوتن متر (Nm) أو الجول (U) الجول (U) الحول (U) الحول (U) الحول (D) الحول (
$P = \frac{W}{t}$ $W = P \cdot t$ $t = \frac{W}{P}$ $P = \frac{F \cdot s}{t}; s = \frac{P \cdot t}{F}$ $F = \frac{P \cdot t}{s}; t = \frac{F \cdot s}{P}$	القدرة الميكانيكية الشغل الميكانيكي المبذول في الثانية الواحدة القدرة الميكانيكية الشغل الميكانيكي المبذول في الثانية الواحدة الوحدات: الشغل (W) بالنيوتن متر (Nm/s)، القدرة (P) بالنيوتن متر/ ثانية (Nm/s) أو الواط (W) مثال: يعمل المكبس المذكور في المثال السابق بسرعة 500 شوط في الدقيقة، إحسب القدرة القدرة المحل المحرة الحل: P=\frac{500.12 \text{ Nm}}{60 \text{ s}} = 100 \text{ Nm/s} = 1 \text{ Nm/s} \\ 1 \text{ kW=1 kNm/s=1 kJ/s}	
$E_{p} = F \cdot s$ $E_{p} = F \cdot h$ $E_{p} = m \cdot g \cdot h$ $E_{k} = \frac{m \cdot v^{2}}{2}$ $\left(m = \frac{G}{g}\right)$ $(v^{2} = 2 \cdot g \cdot h)$	الطاقة الميكانيكية الساكن مقدرة معينة على الشغل (طاقة) تتوقف على كتلته، وهي تنطلق على هيئة شغل ميكانيكي، إذا ما ترك الجسم حالة السكون. هيئة شغل ميكانيكي، إذا ما ترك الجسم حالة السكون. طاقة الوضع (E_p) (الطاقة الكامنة) وهي حاصل ضرب القوة في المسافة التي يبعد بها الجسم عن وضع سكونه. طاقة الحركة (E_p) ((E_p)) (الطاقة الكينيتية): وهي حاصل ضرب نصف الكتلة في مربع سرعة الجسم. الوحدات: القوة (E_p) بوحدة (E_p) والارتفاع (E_p) بوحدة (E_p) بوحدة (E_p) بوحدة (E_p) والسرعة (E_p) وطاقتا الوضع والحركة (E_p) وزن مدك المطرقة والم 250 kg وعلو السقوط (E_p) وحسب طاقة الحركة للمدك. (E_p) وإن مدك المورة (E_p) و250 kg (E_p) والسةء الحركة المدك (E_p)	G
$\eta = \frac{P}{P_i}$ (عدد مطلق) $P = \eta \cdot P_i$ $P_i = \frac{P}{\eta}$	الكفاية: $\eta = \text{خارج}$ قسمة القدرة المتفادة (P) على القدرة المعطاة (P) وتعبّر الكفاية المصاغة في شكل كسر عشري عن النسبة المنوية المستفادة من القدرة المعطاة . الوحدات: القدرة (P) بوحدة (Nm/s) أو (W) أو (kW) والكفاية (η) = (عدد مطلق) مثال: تبلغ القدرة المعطاة لمحرك ξ	P _i P
$F_{c} \cdot r = F \cdot I$ $M = F_{c} \cdot r = F \cdot I$ $P = 2 \pi Mn$	القدرة الفرملية في حالة الإتزان يكون: عزم الفرملة (M) = نصف قطر بكرة السير (r) مضروبا في القوة الحيطية المؤثرة على السير (F) = ذراع العزم للفرملة (I) مضروبا في القوة المؤثرة عند نهاية الذراع (F) تتناسب القدرة (P) طرديا مع كل من عزم الكبح وسرعة دوران البكرة. الوحدات: القوة (F) بالنيوتن (N) وذراع العزم (I) بالمتر (m) وعزم الكبح (M) بالنيوتن متر الوحدات: القوة (F) بالنيوتن (N) وذراع العزم (I) بالمتر (m) وعزم الكبح (M) بالنيوتن متر المثال: عزم الكبح M = 50 Nm وسرعة الدوران .n=1400 r.p.m. إحسب القدرة P=2·3,14·50 Nm. 1400 f.p.m.	F _c

نقل القدرة

نقل الحركة السبط بالسبور


 $\frac{n_1}{n_2}$ نسبة النقل (i) $\frac{3}{2}$ عدد دورات البكرة المقودة $\frac{n_1}{n_2}$

قطر البكرة المقودة d2 قطر البكرة القائدة d,

> مثال: البكرة القائدة: d1=180 mm $n_1 = 1000 \text{ r.p.m.}$

البكرة المقودة: d₂=450 mm أوجد n.

 $n_2 = \frac{180 \text{ mm} \cdot 1000 \text{ r.p.m.}}{450 \text{ mm}} = 400 \text{ r.p.m.}$



$i_t = i_1 \cdot i_2$

 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_2}$

 n_2 d_1 $n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$

 $i = \frac{n_1}{n_2}$ $i = \frac{d_2}{d_2}$

 $d_1 = \frac{n_2 \cdot d_2}{n}, d_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n}$

 $n_1 = \frac{n_2 \cdot d_2}{d_1}, n_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{d_1}$

 d_1

$$i_t = \frac{n_1}{n_4}$$

 $\frac{n_1}{n_4} = \frac{d_2 \cdot d_4}{d_1 \cdot d_3}$

 $n_4 = \frac{n_1 \cdot d_1 \cdot d_3}{d_2 \cdot d_4}$

 $i = \frac{n_1}{n_2}$ $i = \frac{z_2}{n_2}$

 $\frac{n_1}{z_2} = \frac{z_2}{z_1}$ n_2 z_1

 $n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2$

 $a = \frac{d_1 + d_2}{}$

 $i_t = i_1 \cdot i_2$

 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2 \cdot z_4}{n_1}$ n_4 $z_1 \cdot z_3$

 $n_4 = \frac{n_1 \cdot z_1 \cdot z_3}{z_2 \cdot z_4}$

 $n_1 = \frac{n_2 \cdot z_2}{n_1}, n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{n_2}$

 $z_1 = \frac{n_2 \cdot z_2}{n_1}, z_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{n_2}$

نقل الحركة المركب بالسيور:


يمكن تحليل نقل الحركة المركب بالسيور إلى عمليتي نقل حركة بسيطة بالسيور، وتكون نسبة النقل الكلية في هذه الحالة:

عدد دورات البكرة القائدة الأولى (١٠١) عدد دورات البكرة المقودة الأخيرة (٨١)

 $i_1 = \frac{3.5}{1}$, $i_2 = \frac{2.7}{1}$: Jün

أوجد نسبة النقل الكلية.

 $i_t = \frac{3.5}{1} \cdot \frac{2.7}{1} = \frac{9.45}{1}$:



نقل الحركة البسيط بالتروس:

 $\frac{n_1}{n_2}$ عدد دورات الترس القائد معدد دورات الترس المقود عدد دورات الترس المقود

عدد أسنان الترس المقود 22 عدد أسنان الترس القائد 21

مثال: الترس القائد: z₁=20


الترس المقود: 2₂=50

 $n_2 = \frac{20.450 \text{ r.p.m}}{50} = 180 \text{ r.p.m.}$: البعد بين المحاور - محموع قطري دائرتي الخطوة



 $n_1 = 450 \text{ r.p.m.}$

أوجد n₂ . n




نقل الحركة المركب بالتروس

يمكن تحليل نظام تروس مزدوجة إلى نظامي نقل حركة بسيطين وتكون نسبة


عدد دورات الترس المقود الأخير (٨١)

 n_4 مثال $n_1 = 500 \, r.p.m., \, z_1 = 22, \, z_2 = 46, \, z_3 = 24, \, z_4 = 58$ مثال



عدد دورات الترس القائد الأول (n_1)

 $n_4 = \frac{500 \text{ r.p.m.} \cdot 22 \cdot 24}{46 \cdot 58} = 99 \text{ r.p.m.}$




أبعاد (مقاسات) الترس العدل

تنسب جميع الأبعاد إلى دائرة الخطوة للترس الخطوة (t)= المسافة بين سنين متتاليين + سُمك السن عند دائرة الخطوة. محيط دائرة الخطوة (U) = عدد الأسنان مضروبا في الخطوة

عدد الأسنان×الخطوة قطر دائرة الخطوة (d) = ____

الخطوة المقنن (الموديول m) = $\frac{| + | + |}{m}$

قطر دائرة الخطوة (d) = عدد الأسنان × المقنن



a - دائرة الرأس


b - دائرة الخطوة

o - دائرة الجذر



 $d = z \cdot m$

الإدارة بالترس الدودي والدودة



الدودة ذات الباب الواحد: يدار الترس الدودي عقدار سن واحد ، إذا دارت الدودة دورة واحدة.

acc دورات الدودة ns نسبة نقل الحركة (i) =-عدد دورات الترس الدودي الم

الدودة متعددة الأبواب: يدار الترس الدودي - في حالة الدودة ذات البابين ومتعددة الأبواب - بمقدار سنين أو أكثر على حسب عدد أبواب الدودة، إذا


> عدد أسنان الترس الدودي z فسبة نقل الحركة (i) عدد أبواب الدودة G

دارت الدودة دورة واحدة.



$$i = \frac{z}{G}$$

الاحتكاك



مقاومة الاحتكاك (F) هي القوة اللازمة للمحافظة على الحركة المنتظمة لجسم متحرك. ويتم الحصول على معامل الاحتكاك (u) بقسمة مقاومة الاحتكاك (F) على الحمل (G) المؤثر عموديا على السطح الحامل للجسم. ويتم تحديد معامل الاحتكاك (µ) عن طريق التجربة.

الوحدات: القوة (F) بوحدة (N) والحمل (G) بوحدة (kg) وتسارع الجاذبية الأرضية (m/s²) بوحدة (g)

F	= G ·	'n. a
,	$t = \frac{F}{G}$	
	F	

 $F \cdot s = G \cdot h \cdot g$

 $G = \frac{F \cdot s}{h \cdot g}$


 $F_H \cdot s_H = G \cdot h \cdot g$ $F_H = \frac{G \cdot h \cdot g}{}$

 $G = \frac{F_H \cdot s_H}{s_H}$

 $F = \frac{G \cdot h \cdot g}{}$

معامل الاحتكاك μ و μ		متوسط معامل الاحتكاك					
الأجسام المحتكة ببعضها	μ للسكون μ		μ, ن				
	جاف	مزلق	جاف	مزلق			
برونز قصديري مع برونز قصديري	0,20	0,06	_	0,10			
حديد زهر مع برونز قصديري	0,18	0,08	-	0,12			
فولاذ مع برونز قصديري	0,18	0,08	0,19	0,10			
حدید زهر مع حدید زهر	-	0,08	-	0,16			
فولاذ مع فولاذ (يتوقف على السرعة v)	-	0,08 0,03	0,15	0,11			
فولاذ مع معدن أبيض	0,10	0,06	-	-			
محمل الكريات ومحمل الأسيطينات	-	0,002	-	-			

المستوى المائل




أولا: القوة (٢) تؤثر في اتجاه مواز للمستوى المائل: حاصل ضرب القوة × المسافة يناظر حاصل ضرب الوزن × الارتفاع (مع إهمال مقاومة الاحتكاك)

الوحدات: القوة (F) بوحدة (N) والحمل (G) بوحدة (kg) وتسارع الجاذبية الأرضية (m/s²) بوحدة (g)


مثال: احسب القوة (F) إذا كانت: احسب القوة (F) إذا كانت: احسب القوة (F)


 $F = \frac{100 \text{ kg} \cdot 20 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{50 \text{ m}} = 392 \text{ kgm/s}^2 = 392 \text{ N}$: الحال



حاصل ضرب القوة الموازية للمستوى الأفقى × مسقط المافة على المستوى الأفقى يناظر حاصل ضرب الوزن × الارتفاع

مثال: احسب القوة (F) إذا كانت: G=100 kg, s_H=80 m, h=16 m $F = \frac{100 \text{ kg} \cdot 16 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{100 \text{ kgm/s}^2 = 196 \text{ kgm/s}^2} = 196 \text{ N}$





الحرارة



لتسخين مادة ما يلزم إضافة كمية من الحرارة (٥). وتبلغ كمية الحرارة اللازمة لتسخين كتلة 1 kg من الماء درجة مئوية واحدة (من 14,5°C إلى 15,5°C) مقدار 4,2 kJ أي أنه لتسخين 1g من الماء تلزم كمية الحرارة 4,2 J والتي تعادل 4,2 Ws.


الوحدات: الكتلة (m) بوحدة (kg) وكمية الحرارة (Q) بوحدة (kJ) أو (J) والزيادة في درجة الحرارة ۵۹ بوحدة K ودرجة الحرارة الابتدائية (٩١) بوحدة (c) ودرجة $kJ/kg \cdot K$ أو (J/gK) بوحدة $(\circ \circ)$ والحرارة النوعية $(\circ \circ)$ بوحدة (ϑ_2) أو مثال: المطلوب تسخين 31 من زيت المكنات (e=0,9 kg/dm³, c=1,7 J/g⋅K) من

10°C إلى 35°C إحسب كمية الحرارة اللازمة $Q = 3 \text{ dm}^3 \cdot 0.9 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot \frac{1.7 \text{ kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 25 \text{ K} = 115 \text{ kJ} : 1.5 \text{ kg} \cdot \text{K}$

 $Q = c \cdot m \cdot \Delta \vartheta$ $Q = c \cdot m (\vartheta_2 - \vartheta_1)$

 $\Delta \vartheta = \frac{Q}{c \cdot m}; m = \frac{Q}{c \cdot \Delta \vartheta}$





مقاومة المادة:

مقاومة الكسر ٥:

الإجهاد المسموح به اله اله اله اله (الإجهاد المسموح به

للشد أو الضغط أو . . . إلح)


هي المقاومة الداخلية لجزيئات المادة ضد تأثير القوى الخارجية (كالشد والضغط ... إلح)، وتعتمد على قوة ترابط

هى مقدار التحميل لكل 1mm² (بالشد أو الضغط . . . إلح) الذي تنكسر عنده عينة اختبار قياسية (وحدة مقاومة الشد α σ_{o} الضغط م σ_{o} هي (N/mm²).

هو مقدار التحميل لكل cm² (أو mm²) الذي لا يسبب - بصورة مؤكدة - تغيرا مستديا في شكل القطعة وتتراوح قيمة الإجهاد المسموح به - بحسب حالة التحميل ونوع الإجهاد ومتطلبات الأمان - من $\frac{1}{6}$ إلى $\frac{1}{15}$ من قيمة مقاومة الكسر.

الهوائية	إجهادات الشد المسموح بها للخطوط طبقا لتعليهات VDE 0210		(م موصی بها	ق) (daN/mm²	نهادات المسموح بها σall	الأخ	
σ _{all} (daN/mm²)		مادة التصنيع						
12	الخطوط النحاسية المصمتة	GS-38	GG – 26	St 50	St 34	حالة التحميل		
19	الحبال النحاسية	11	7	15	12	—	110	
35	الحبال البرونزية طراز III	8,5	5,5	10	7,5	4.00	11	شد
30	الحبال البرونزية طراز II	6	4	8	6	-	111	
24	الحبال البرونزية طراز I	11	10	15	12			
12	سبيكة الألدري	8,5	7,5	10	7,5		1	ضغط
11	حبال الفولاذ والألومنيوم	-	-	-			11	
8	حبال الألومنيوم					-	m	
لعزولة	مقاومة الشد لنحاس الموصلات للأسلاك ا	9	7	12	9,6	-===	1	
	بوحدة (daN/mm²)	7	5,5	7,2	6		Ш	ص مستعرض
	طبقاً للمواصفات القياسية DIN 40500	5	4	6	4,8	←=:=· →	.01	
32	للأقطار: من 0,03 mm إلى 0,09 mm	11	7,5	15	12	← I		
30	فوق mm 0,09 إلى 0,4 mm	9	6	9	7,5	√ T	11	حني
28-27	فو ق 0,4 mm إلى 6 mm	6,8	5	7,5	6	← T	311	

مقاومة الشد ومقاومة الضغط



تحدد مقاومة الشد بواسطة اختبار الشد على قضيب اختبار قياسي. ويتم حسابها بمعلومية القوة القصوى (F) اللازمة لكسر العينة أثناء الاختبار ، ومساحة المقطع (A) لقضيب العينة .

الوحدات: القوة (F) بوحدة (N) ومساحة المقطع (A) بوحدة (mm²) وإجهاد الشد وكذلك مقاومة الشد (σ) بوحدة (daN/mm²).

مثال: إحسب إجهاد الشد إذا كان التحميل اللازم للكسر هو:

F=110000 N, d=20 Ø


 $\sigma = \frac{110000 \text{ N}}{3000 \text{ N}} = 350 \text{ N/mm}^2$ $\frac{\pi \cdot 20^2}{4}$ mm²

 $\sigma = \frac{F}{A}$ $A = \frac{F}{\sigma}$ $F = A \cdot \sigma$


		, 10	مقاومة الق				
$\tau = \frac{F}{A}$ $F = A \cdot \tau$ $A = \frac{F}{\tau}$	دة (cm²) إجهاد القص	بها بمقدار 4/5 قيم إ- احة المقطع (A) بوح إ (N/cm²) أو (N/cm²) (برشام 16	ن اعتبار إجهادات القص المسموح . حدات: القوة (F) بوحدة (N) ومسالم المسموح به (τ) ووحداته هي المساحة مقطع مسمار البرشام الموجد القوة F . 600 daN/cm² · 2,27 cm² = 13,62 kN .	Ile			
		الحلي	1 409 (20)				
$M_{b} = F \cdot I$ $M_{b} = W \cdot \sigma_{b}$ $W = \frac{M_{b}}{\sigma_{b}}$ $\sigma_{b} = \frac{M_{b}}{W}$	حة المقطع (A) بوحدة	ره القطع معامل المقطع على المقطع المعامل المقطع على المقطع المعامل المقطع على المقطع على المقطع على المقطع على المقطع على المقطع معامل المقطع على المقطع على المقطع على المقطع مقدارا ثابتا للمقطع . (الموحدات: عزم الحني (M_b) بوحدة (M_b) وحدة (M_b) بوحدة (M_b					
$W = \frac{b h^2}{6}$	$\sigma_{all}\!=\!6000$ N/cm² $$ 2 F $\!=\!12$						
		معاملات المقطع	حساب ومقارنة				
(4)	h-	h d d	- b				
$\frac{\pi d^3}{32}$	h ³ 6	$\frac{b \cdot h^2}{6}$	$\frac{b \cdot h^2}{6}$	حساب معامل المقطع (W) بوحدة (cm³)			
d = 8 50	h = 7,07 57	b = 5 h = 10 83	b = 10 h = 5 42	لنفس مساحة المقطع A (A=50 cm²) W بوحدة cm³			
h, I	B I S	<u>b</u>	S				
$\frac{B \cdot H^3 + b \cdot h^3}{6 H}$		³ – b · h ³ 6 H	$\frac{D^4 - d^4}{10 D}$	حساب معامل المقطع (W) وحدة (cm²)			
(A=49,7	نعد الكرة I 25 قياسية .cm²	; ¿) 397	D = 25,4 s = 0,65 305	نفس مساحة المقطع A (A=50 cm²) ۷ بوحدة cm³			
			مقاومة ا				
$M_{t} = F \cdot I$ $M_{t} = W_{r}$ $r = \frac{M_{t}}{W}$		Nr أو Nom) ومعامل الم (N/cm) إع بالشكل المبين إذا W=12	دث إجهاد اللي نتيجة لتأثير عزم المحدات: عزم الدوران (M) بوحدة (m) بحدات: عزم المسموح به (τ) بوحدة (τ) المؤثرة على الذر (τ) المؤثرة على الذر (τ) محدود (τ) المؤثرة على الذر (τ) محدود (τ) المؤثرة على الذر (τ) محدود (τ) المؤثرة على الذر (τ) المؤثرة على المؤثرة على المؤثرة المؤثرة على المؤثرة المؤث	والود والم			
$W = \frac{M_t}{r}$			$F = \frac{72000 \text{ Ncm}}{30 \text{ cm}} = 2400 \text{ N}$	F			



الجهود الكهربائية (القولطيات) الجهد الإسمى: هو الجهد الذي يطلق على شبكة كهربائية أو جهاز تشغيل كهربائي. وتنسب إليه الخواص التشغيلية للجهاز الكهربائي. جهد التشغيل: يسمى الجهد الإسمى لجهاز كهربائي بجهد التشغيل أيضا. طبقا لتعلمات VDE 0175 الجهود الإسمية الأقل من ٧ 100 الجهود الإسمية لمجالات استخدام معينة VDF 0175 تجهيزات الإضاءة مغذّاة من مراكم أو مولدات أو محولات مغذاة من خلايا جافة 80 60 40 35 2.5 مستهلك التيار مغذى لعبة أطفال كهربائية محركات كهربائية صغيرة للأغراض المهنية من محولات الأجراس الكهربائية 40 24 20 2 تجهيزات الوقاية والتحكم الأجهزة الطسة الكهربائية أجهزة التسخين الكهربائية 8 6 4 3,5 2,5 تجهيزات الاتصالات الكنات الساعدة الم كنات العاملة بالمراكم العربات الكهربائية ومايشابهها العربات الكهربائية للمناجم والمعدات الكهربائية في السيارات والتحكم عن بعد 80 60 48 40 24 20 12 6 4 2 1,5 طبقا لتعلمات VDE 0175 الجهود الإسمية وجهود التوالي من ١٥٥٧ إلى 380 kV جهد التوالى: هو الجهد القياسي الذي يصمم عليه العزل الكهربائي في جهاز كهربائي 220 الجهد الإسمى (V) 2400 1500 1200 750 600 440 110 3000 تيار مستمر جهد التوالى (V) 110 3000 1500 1200 800 600 440 250 380 kV 3 10000 6000 5000 3000 500 380 220 125 100 الجهد الإسمى (V) تيار متردد وتيار ثلاثي جهد التوالي (V) الأطوار (دوّار) 50 Hz 380 kV J 6000 1500 500 3000 1000 750 250 125 380 110000 60000 15000 220 200 الجهد الإسمى (V) 6000 1000 100 تيار متردد أحادي الطور Hz الطور 16 أ 110 kV J 20000 15000 10000 6000 1000 جهد التوالى (V) تسرى الجهود الإسمية أيضا لأجهزة التشغيل الكهربائية التي يكن اعتبارها مستهلكة للتيار الكهربائي أيضا. الجهود الإسمية الأكبر من ١٥٥٧ للمكنات الكهربائية طبقا لتعلمات VDE 0530 $16\frac{2}{3}$ Hz تيار أحادي الطور تيار أحادي الطور وتيار ثلاثي الأطوار 50 Hz تيار مستمر مولدات لقطارات الحركات المحركات المولدات الحركات المولدات السكك الحديدية 220 V 6300 525 130 6000 500 125 1320 250 460 115 600 110 3150 3000 المولدات 10500 230 10000 220 1650 660 630 230 750 220 5250 5000 3300 16500 6600 440 معدل الخرج (قيم متوسطة) للجهد الكهربائي لبعض منابع الجهد بالقولط خلية ضوئية 0.003 ميكروفون بمكثف مع مضخم 0.05 الناقل البلوري للذبذبات الصوتية (في الجراموفون) ميكروفون شريطي 0,1 0.002 ناقل الذبذبات الصوتية (بالجراموفون) ميكروفون حبيبات الكربون 0.2...3 0.03 مزدوجة حرارية من الحديد والكونستنتان عند درجة 100°C ميكروفون بلوري بدون مضخ 0,00537 0,03 النقل السلكي منخفض التردد للبرامج الإذاعية السلسلة الكهركيميائية (الإلكتروليتية) للجهد N








كليا قلت الكفاية، زادت القدرة الكهربائية (kw) الواجب إدخالها للحصول على قدرة ميكانيكية معينة، وقلت القدرة الميكانيكية (kw) المستفادة.

مثال (۱) : عند η=1,0 تكون 3 kW ≘ 3 kW

مثال (۲) : عند 0,90 تكون η=0,90 عند (۲)

420 840 1260 1680 2100 2520 2940 3360 كلها قلت الكفاية ، نتجت كمية حرارة (kJ) أقل ، لنفس الشغل الكهربائي المبذول بالكيلوواط ساعة (κWh) مثال: عند π=0,90 تكون: π345 kWh

استهلاك التيار بالأمبير A لكل كيلوواط واحد (1 kW) من القدرة المستهلكة



استهلاك التيار بالأمبير (A) لكل 1kw من القدرة المستهلكة: التيار المتردد ثلاثي الأطوار موضح بالخط الكامل (—)، التيار المتردد أحادي الطور موضح بالخط المنقط (.....)، كلما صغرت cosp زاد استهلاك التيار مع ثبات جهد الخط الخارجي.

مثال: من المنحني نجد أن استهلاك التيار I=6,6A عندما يكون جهد الخط الخارجي V=125V ومعامل القدرة cosφ=0.70

660 V	440 V	220 V	110 V	
1,60 A	2,28 A	4.55 A	9.1 A	

التحميل المفاعل في دائرة التيار المتردد

القيم المفاعلة: تقع القيم المفاعلة على المحور الرأسي وهي:

الجزء المفاعل للتيار : I,=I·sinφ وهبوط الجهد على المقاومة المفاعلة : U,=I·X=U·sinφ والقدرة المفاعلة : α=S·sinφ والمفاعلة : α=S·sinφ والمواصلة الفاعلة: B=Y·sin φ

تقع على أنصاف الأقطار المرقمة من °0 إلى °90:


القيمة المقاسة للتيار I أو الجهد الكلي U

(الحجموع الهندسي للكميتين مل و U, و) ،

والقدرة الظاهرية s (المجموع الهندسي للكيتين P و Q) ،

والمعاوقة Z (المجموع الهندسي للكيتين R و X) ،

والمواصلة الظاهرية Y (المجموع الهندسي للكيتين G و B)



القيم الفعالة: تقع القيم الفعالة على الحور الأفقى وهي:

الجزء الفعال للتيار I,=I·cosφ وهبوط الجهد على المقاومة الأومية U,=I·R=U·cosφ والقدرة الفعالة P=S·cosφ والمقاومة الأومية R=Z·cosφ والمواصلة G=Y·cos φ قالغالة

مثال (١) : أوجد المعاوقة (z) إذا كانت :

 $R=4\Omega$

 $X=7\Omega$

: الحل $\varphi = 60^{\circ}$

۱ - P هي نقطة تقاطع کل من:

 $R=4\Omega$ $_{9}$ $X=7\Omega$

يرسم قوس قطره هو المسافة من 0 إلى P ومركزه ٥ ليتقاطع مع المحور الأفقى في

النقطة 8,1 .

Z=8,1 cm \(\perp \)8,1 \(\Omega \) - \(\nabla \)

مثال (٢) : أوجد كلِّ من القدرة الفعالة (٩) والقدرة المفاعلة (٥) إذا كانت:

S=10 k V A

: 141

ا - تؤخذ المسافة 10 kVA ≅ 10 cm (النقطة 'P' من نقطة 0 على نصف القطر الذي يصنع

زاوية °25 مع الأفقى

يسقط عود من نقطة P' على المحور الأفقى

لينتج أن: P=9,1 cm \(9,1 kW ؛

 ٣ يرسم من النقطة ٢ خط مواز للمحور الأفقي ليتقاطع مع المحور الرأسي فتكون:

الكثف:

 $X_c = \frac{1}{\Omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} (\Omega)$: it is a label in the label in the

 $B_c = \omega \cdot C = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C$ (S) المواصلة المفاعلة:

المقاومة المفاعلة: $X_1 = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L (\Omega)$

المواصلة المفاعلة:

 $B_{L} = \frac{1}{\omega \cdot L} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}$ (S)

الوحدات: التردد (f) بوحدة (Hz) والمحاثة (L) بوحدة (H) وسعة المكثف (C) بوحدة (F)

الملف:



 $=\frac{1,602}{10^{19}}$ C


 $Q = I \cdot t$

U = I.R

 $1C = \frac{10^{19}}{1.6} e = 6.25 \cdot 10^{18} e$

الهندسة الكهربائية - القوانين الأساسية





التيار الكهربائي:
يحمل الإلكترون أصغر كمية للشحنة الكهربائية يمكن الاستدلال على وجودها
(الشحنة الأولية) ، ويرمز له بالرمز e . أما وحدة الشحنة (كمية الكهرباء)
فهي الكولوم (C) وتوجد بين الكيتين العلاقة التالية :

شدة التيار ١= كمية الكهرباء (٥) التي تسري خلال مساحة معينة (خلال مقطع موصل) خلال وحدة الزمن (1s).

الوحدات

التيار 1: ويقاس بوحدة الأمبير (A) وكمية الكهرباء (Q) وتقاس بوحدة الكولوم (c) والزمن (t) ويقاس بالثانية (s).


مثال: تمر كمية كهرباء قدرها 6 C خلال موصل في ثانيتين، فتكون شدة التيار: $I = \frac{6 \text{ C}}{2 \text{ s}} = 3 \text{ A}$





الوحدات: التيار (I) ووحدته أمبير (A) والجهد (U) ووحدته ڤولط (V) والمقاومة (R) ووحدتها أوم (Ω) .

> مثال: وصلت المقاومة Ω 16 بجهد 4V إحسب شدة التيار (I). $I = \frac{4 \text{ V}}{16 \Omega} = 0.25 \text{ A}$ الحل:




كثافة التيار:

كثافة التيار = أمبير لكل 1 mm² من مساحة مقطع الموصل.

الوحدات: التيار (١) ووحدته أمبير (A) ومساحة مقطع الموصل (A) ووحدتها (mm²) ، كثافة التيار (S) ووحدتها أمبير لكل مليمتر مربع (A/mm²).

مثال: عر تيار شدته 18 A خلال سلك مساحة مقطعه 6 mm² أوجد كثافة التيار (s) :

 $S = \frac{18 \text{ A}}{6 \text{ mm}^2} = 3 \text{ A/mm}^2$:



1 m

2 m

1 m

2 m

مقاومة الموصل (R)

تتناسب طرديا مع الطول (١) ح تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع (A)


الوحدات: الطول (Ι) ووحدته متر (m) والمقاومة (R) ووحدتها أوم (Ω) والموصلية (١٤) ووحدتها:

 $\frac{\alpha \bar{\chi}}{\log \alpha \times \alpha \log \bar{\chi}} = \frac{\alpha \bar{\chi}}{\log \alpha \times \alpha \bar{\chi}}$

 $m/(\Omega \cdot mm^2) = S \cdot m/mm^2 : \frac{S \cdot m}{mm^2} \int m/\Omega \cdot mm^2$

المقاومة النوعية (و) ووحدتها أوم × مليمتر مربع / متر : ($\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$) .

ومساحة المقطع (A) وحدتها (mm²).



أو: 112 m \cdot 0,0178 $\frac{\Omega + mm^2}{}$ <u>m</u> = 0,2 !! 10 mm²




$$A = \frac{1}{R \cdot z}$$

$$R = \frac{1 \cdot \varrho}{A}$$

$$I = \frac{R \cdot A}{\varrho}$$

$$A = \frac{1 \cdot \varrho}{R}$$

2 R





 $R_E = \frac{R}{}$

 $R_1 \cdot R_2$

R1 + R2

R2 · RE $R_2 - R_F$

 $G = G_1 + G_2 + G_3 +$

 $G_1 = G - G_2 - G_3 - \dots$

 $G_2 = G - G_1 - G_3 - \dots$

 $R_2 = \frac{R_1 \cdot R_E}{R_1 - R_E}$

 $\frac{I_1}{I_1} = \frac{G_1}{I_1}$ G₂


I 1 R2 Rı

I 2

I 2

توصيل المقاومات على التوازي


يمكن اعتبار عدة مقاومات موصلة على التوازي (Ra, Ra, Rl) ، كأنها مقاومة واحدة ذات مقدار معين تسمى بالمقاومة المكافئة RE .




 ١ عندما تكون جميع المقاومات الموصلة على التوازي متساوية : المقاومة المكافئة - إحدى المقاومات مقسومة على عدد المقاومات الموصلة على




٢ - عندما تكون المقاومتان الموصلتان على التوازي مختلفتين في المقدار : المقاومة المكافئة = حاصل ضرب المقاومتين مقسوما على مجموعهما.



٣- المواصلة الكلية لأية دائرة تحتوي على مقاومات موصلة على التوازي تساوي



مجموع المواصلات الجزئية. ٤ - يتوزع التيار المار في دائرة تواز على الفروع المفردة بحسب مواصلة كل فرع.



$(G=\frac{1}{9})$ (S) بالسيمنز (G) المواصلة (G)

: (١) مثال

المقاومات Ω 24 وجد قيمة $R_3=12\,\Omega$, $R_2=6\,\Omega$, $R_1=4\,\Omega$ التوازى بالجهد $R_3=12\,\Omega$ $G = \frac{1}{4}S + \frac{1}{6}S + \frac{1}{12}S = \frac{1}{2}S, \quad R_E = 2\Omega \quad I = \frac{24 \text{ V}}{2\Omega} = 12 \text{ A}$

 $R_1=4\,\Omega$, $R_2=12\,\Omega$, $I=16\,A$: أوجد قيمة كل من I_2 و I_1 إذا كانت I_2 أوجد قيمة كل من I_3

 $I_1 = 16 A \frac{12 \Omega}{4 \Omega + 12 \Omega} = 12 A$; $J_2 = 16 A \frac{4 \Omega}{4 \Omega + 12 \Omega} = 4 A$

 $I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

 $I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

 $P = U \cdot I$

 $P = I^2 \cdot R$

 $R = \frac{P}{I^2}$

 $P = \frac{U^2}{}$

 $R = \frac{U^2}{P}$

 $I = \frac{P}{II}$ $U = \frac{P}{I}$

 $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$

 $U = \sqrt{P \cdot R}$


القدرة الكهربائية ٩

- ١ القدرة الكهربائية هي حاصل ضرب التيار في الجهد
- ٢ القدرة الكهربائية هيّ حاصل ضرب المقاومة في مربع شدة التيار
 - تتناسب طردیا مع مربع U تتناسب عکسیا مع R ₽




الوحدات:

- القدرة (P) بالواط (W) التيار (I) بالأمبير (A)
- الجهد (U) بالقولط (V)
- المقاومة (R) بالأوم (Ω)



- مثال (١) : يستهلك فرن تسخين تيارا شدته ١٥٨ إذا كان متصلا بجهد قدره ٧ 220٠. احسب القدرة الكهربائية. الحل: P=220 V·10 A=2200 W
- مثال (٢) : يمر تيار شدته 0,2 مخلال مقاومة مقدارها 500Ω. أوجد القدرة الكهربائية. P=(0,2 A)2.500 Ω=20 W :





الشغل الكهربائي:

الشغل الكهربائي هو حاصل ضرب القدرة الكهربائية في زمن تأثير القدرة.



 $W = P \cdot t$

 $W = U \cdot I \cdot t$

الوحدات: الشغل الكهربائي (W) بالجول (J) أو الواط ثانية (Ws)، أو بالواط ساعة (Wh) ، أو بالكيلوواط ساعة (Wh)

مثال: فرن كهربائي قدرته 1,5 kW يعمل لمدة 4h. إحسب الشغل الكهربائي المستهلك. $W = 1.5 \text{ kW} \cdot 4 \text{ h} = 6 \text{ kWh}$:

حساب القدرة

المضخات

بتناسب احتياج القدرة لمضخة طرديا مع:

أ) كمية تصريف الماء ٥

ب) الارتفاع المانومتري للتصريف H

الارتفاع المانومتري للتصريف (H) = الارتفاع الكلي للتصريف ,H + مقاومة الضخ HR التي يعبر عنها بارتفاع تصريف إضافي

ب كمية التصريف مع سرعة الدوران ولذا يتم التحكم في كمية التصريف سرعة الدوران.

AQ

رسم المنحني البياني H/O لضخة طرد مركزي

لقدرة معطاة P

مروحة طرد مركزي

6,52)

الدخول من أسفل الدخول من أعلى

كمية الماء المتصرفة في الثانية (Q) بوحدة (m³/s). إرتفاع التصريف (H) بوحدة (m) والقدرة المطلوبة (P) بُوحدة (W) وتسارع الجاذبية الأرضية هو g=9,81 m/s² والكثافة (e) بوحدة (kg/m³).

الكفاية: للمضخات الترددية: من 0,80 إلى 0,95 . لضخات الطرد المركزي: من 0,40 إلى 0,75

٠,٠٥ ٥,٠٥ متر تري							
الفقد الإضافي				نبوب فو			
0	(m)	بالأمتار	المنزلية)	ة المياه	(مضخ	بوصة	
١) تكافئ مقاومة الضخ لكوع		(I/s)	لتصريف	قدرة ا		طول	
مقاومة الضخ لأنبوب مستقيم طوله 5m.	3	2,5	2	1,5	1	لأنبوب (m)	
٢) للصمام مقاومة تكافئ مقاومة	1,9	1,3	0,9	0,5	0,3	25	
أنبوب يتراوح طوله من 20 m	3,8	2,6	1,7	1,0	0,5	50	
الى 30 m . أ	5,7	3,9	2,6	1,5	0,8	75	
	7,6	5,2	3,4	2,0	1,0	100	

مثال: مضخة مياه منزلية (مضخة طرد مركزي) تستخدم لسحب الماء من m 11 m تحت مستوى سطح الأرض ، وكان إرتفاع الخزان فوق سطح الأرض 2m ، وضغط بدء التشغيل للمفتاح الإنضغاطي 17 N/cm² فوق الضغط الجوي وطول خط الأنابيب 45 m وعدد المنحنيات (الأكواع) 3 وعدد الصمامات 2. فإذا علم أن ٥-2,5 الم و η=0,60 ، أوجد قدرة المحرك (P) اللازمة بالواط.

ارتفاع التصريف: H₁=11 m+2 m+17 m=30 m

مقاومة خطوط الانابيب: m+3.5 m+2.20 m=105 m $H_R=5.2$ (أنظر الجدول) H=30 m+5.2 m=35.2 m;

 $P = \frac{2.5 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 35.2 \text{ m} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3}{1450 \text{ W}} = 1450 \text{ W}$

مقارنة : البيانات المأخوذة من كتالوج الشركة هي : قدرة الحرك 1,6 kW وسرعة دورانه 140 r.p.m وارتفاع التصريف H = 35 m

 $\eta = \frac{0,14}{60} \text{ m}^3/\text{s} \cdot 35 \text{ m} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot \frac{1}{1600 \text{ kgm}^2/\text{s}^2} \cdot 9,81 \frac{m}{\text{s}^2} \approx 0,50$

المراوح: يتناسب إحتياج القدرة لمروحة طرديا مع كل من: أ) كمية الهواء (a) المدفوعة في وحدة الزمن.

ب) ضغط المواء (H) الذي يجب التغلب عليه.

بعبر عن مفقودات الاحتكاك بالضغط المضاد (H1).

الوحدات: كمية الهواء (a) المدفوعة في الثانية بوحدة (m³/s) وضغط الهواء (H) بوحدة (N/m²) والقدرة اللازمة (P) بوحدة (W) وسرعة الهواء (v) بوحدة (m/s) ومساحة مقطع المروحة (A) بوحدة (m²). جدول مقارنة

m/s	السرعة
0,5 3 2 4 4 6 612	ضنيلة منخفضة متوسطة عالية لتجهيزات الضخ المشغلة بالمواء المضغوط
نخص في الساعة	كمية الهواء الداخل لكل ش
	الغرف الممنوع التدخين فيه الغرف المسموح فيها بالتدخ
	0.5 3 2 4 4 6 612 30 حتى 30 خص في الساعة

مثال: إذا كانت بيانات مروحة مأخوذة من كتالوج الشركة هي: إستهلاك القدرة 45 W وسرعة الدوران 1200 r.p.m. وقطر عجلة الريش 400 mm (مساحة مقطع الأنبوب A=0,126 m²) ومعدل التصريف في مواجهة الضغط الجوي . Q=1600 m³/h=0,44 m³/s والمطلوب أن تكون كمية التصريف 30 m³/min يكن لهذه السرعة تشغيل ضغط كلى بما فيه الضغط اللازم

{ للتغلب على مقاومة الجهاز (مخارج الهواء)

ا بالقيمة : 40 N/m² = (عود ماء) H=4 mm WS

وتلزم جداول خاصة للحصول على قيمة H.

حسب السرعة (v) والقدرة (P) $v = \frac{0,44 \text{ m}^3/\text{s}}{0,126 \text{ m}^2} \approx 3,5 \text{ m/s}$: 15

 $P = \frac{0.44 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 40 \text{ N/m}^2}{35 \text{ W}} \approx 35 \text{ W}$

 $P = \frac{Q \cdot H \cdot g \cdot \varrho}{}$

 $H = H_t + H_R$

1 W = 1 Nm/s $= 1 \text{ kgm}^2/\text{s}^3$

 $v = \frac{Q}{\Delta}$

الخروج من أعلى



حساب القدرة من العداد



تحسب القدرة (P) من سرعة الدوران (n) لقرص العداد، والفترة الزمنية (t) المقروءة على ساعة توقيت، وثابت العداد (Cc).

الوحدات:

القدرة P بالكيلوواط (kW) والزمن (t) بالثواني (s) ، وثابت العداد :

كيلو واط ساعة (kWh) 220 V/20 A N · 24652/4 600 rev/kWh

مثال: عند قراءة عداد ثابته Cc=600 1/kWh لوحظ أن القرص الدوار قد دار 30 لفة في زمن قدره 90 s . إحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة .

> P= 3600·30 = 2 kW : الحل 90 - 600 1 kWh

تكاليف الطاقة الكهربائية

 $K = W \cdot k$ $K = P \cdot t \cdot k$

 $m = \alpha \cdot I \cdot t$

 $I = \frac{m}{\alpha \cdot t} \qquad t = \frac{m}{I \cdot \alpha}$

 $P = \frac{3600 \cdot n}{}$


 $t \cdot C_C$

تكاليف الشغل الكهربائي (الطاقة) = الشغل الكهربائي × التعريفة. الوحدات: الشغل بالكيلوواط ساعة (kWh) وتعريفة الكهرباء بالريال (SR) . 1 kWh JSJ

مثال: إذا كان الاستهلاك في شهر ما 32 kWh ، والتعريفة 0,10 SR/kWh . إحسب تكاليف الطاقة الكهربائية.

K=32 kWh·0,10 SR/kWh=3,20 SR : 」

قانون فاراداي



تتناسب كتلة المعدن المترسبة نتيجة لمرور التيار الكهربائي طرديا مع شدة التيار وزمن مروره.


الوحدات: كتلة المعدن المترسبة (m) بالجرام (g) والتيار (I) بالأمبير (A) والزمن (t) بالساعات (h) والمكافئ الكيميائي الكهربائي (α) بالجرام لكل أمبير ساعة (أنظر الجدول أسفل الصفحة). (أنظر الجدول أسفل الصفحة)

مثال: إذا مر تيار كهربائي شدته I=20 A لمدة قدرها t=10 h، في محلول فضة. وكان المكافىء الكيميائي الكهربائي للفضة هو α=4,025 g/Ah إحسب كمية المعدن المترسبة.

تتناسب كمية الحرارة a المولدة بالتيار الكهربائي طرديا مع القدرة الكهربائية

: الحل $m = 20 \text{ A} \cdot 10 \text{ h} \cdot 4,025 \frac{\text{g}}{\text{Ah}} = 805 \text{ g}$

التسخين بالكهرباء



(P) ، وزمن مرور التيار الكهربائي (t) . الوحدات: كمية الحرارة (a) بالجول (J) والقدرة (P) بالواط (W) والزمن (t)

بالثواني (s) α=c·m·Δ9 (راجع صفحة ٧٤).

القدرة الكهربائية اللازمة لتوليد كمية مطلوبة من الحرارة:

الوحدات: الحرارة النوعية (c) بوحدة (J/(kg·K) ، والكتلة (m) بوحدة (kg) وفرق درجة الحرارة (Δ9) بوحدة (K) والزمن (t) بوحدة (s) والقدرة (P) بوحدة (W).

مثال: وعاء طهو كهربائي سعته 21 مملوء بماء درجة حرارته °10 مثال المطلوب حساب القدرة الكهربائية اللازمة لرفع درجة حرارته إلى ℃100 في زمن قدره 15 min .

> 1 Ws = 1 J = 0.24 cal $P = \frac{4200 \text{ J/(kg · K)} \cdot 2 \text{ kg} \cdot 90 \text{ K}}{200 \times 100 \text{ M}} = 930 \text{ W}$ 1 kWh = 3,6 MJ ≈ 860 kcal

 $Q = P \cdot t \cdot \eta$



$$m = \frac{P \cdot t \cdot \eta}{c \cdot \Delta \vartheta}$$

الأوزان الكهروكيميائية المكافئة (α) (قيم مقربة)

						1.0	,			
المادة	Al	Pb	Cd	Cr	Cr	Fe	Fe	Au	Cu	Cu
التكافؤ	3	2	2	3	6	2	3	3	1	2
α بوحدة (g/Ah)	0,33	3,86	2,09	0,64	0,32	1,04	0,69	2,45	2,37	1,18
المادة	Mg	Ni	Ni	Ag	Zn	Sn	Sn	CI	0	Н
التكافؤ	2	2	3	1	2	2	4	1	2	1
α بوحدة (g/Ah)	0,45	1,09	0,72	4,02	1,2	2,1	1,1	1,32	0,29	0,037


تتراوح كفاية الاستغلال للتيار الكهربائي من 80% إلى 100% باستثناء الكروم (cr) فتكون نحو %55

المقاومة الداخلية لمصدر الجهد الكهربائي

- ١ لكل مصدر جهد مقاومة ذاتية (داخلية) ١٩
- ٢ تكون المقاومة الداخلية متصلة على التوالي مع المقاومة (أو المقاومات) الخارجية (Rex).
- <u>
 ح يكون هبوط الجهد الكهربائي (u) الناشئ عن المقاومة الداخلية متصلا</u> على التوالي مع الجهد الكهربائي عند طرفي مصدر الجهد.
 - U = الجهد الكهربائي عند أطراف مصدر الجهد بالقولط (V) u=I.R. هبوط الجهد الكهربائي داخل المصدر بالقولط (V)
- ى = الجهد الكهرباني للمصدر في حالة اللاحمل بالڤولط (٧) أو القوة الدافعة الكهر بائية «emf» لخلية كهر بائية بالقولط (V)

مثال: مقاومة مقدارها Βox=5,8Ω موصلة بخلية كهربائية جهدها الكهربائي U,=1,5 V ومقاومتها الداخلية R;=0,2 Ω . احسب شدة التيار (I) وجهد الأطراف

$$I = \frac{1.5 \text{ V}}{5.8 \Omega + 0.2 \Omega} = 0.25 \text{ A}$$
 . ($U = 1.5 \text{ V} - 0.25 \text{ A} \cdot 0.2 \Omega = 1.45 \text{ V}$



U₀₂

U01

Uo

U₀₁

U03

U₀₃

U02

 $U_{01} + U_{02}$

U03


U04

 $U = 1.5 \text{ V} - 0.25 \text{ A} \cdot 0.2 \Omega = 1.45 \text{ V}$

توصيل مصادر الجهد الكهربائي على التوالي

- التوصيل على التوالي المتساعد

- ١) القوة الدافعة الكهربائية الكلية = مجموع القوى الدافعة الكهربائية الجزئية ٢) الجهد الكلي للأطراف ١١= مجموع جهود الأطراف الجزئية
 - ٣) مقاومة البطارية Rb مجموع مقاومات خلاياها ، R n= عدد الخلايا ذات القوى الدافعة الكهربائية المتساوية
 - Rox عقاومة الحمل المتصل عصدر الجهد الكهربائي.



 $R_b = 0.2 \Omega \cdot 3 = 0.6 \Omega$: خل $U_{ob} = 1.5 \text{ V} \cdot 3 = 4.5 \text{ V}$ ب - التوصيل على التوالى المتعاكس



مثال: ثلاث خلايا، جهد كل منها عند اللاحمل U=2V موصلة على التوالى. وصلت إحداها في الاتجاه المضاد. والمطلوب حساب الجهد بين كل من A-C A-B 9

الحل: الجهد (U) بين النقطتين A-C بين النقطتين $U_o=2 V: A-B$ الجهد (U) بين النقطتين



 $U = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots$ $R_b = R_{i1} + R_{i2} + R_{i3} + \cdots$

$$I = \frac{n \cdot U_0}{n \cdot R_i + R_{ex}}$$

 $U_0 = U + u$ $U_0 = U + I \cdot R_i$

 $U = U_0 - I \cdot R_i$ $I = \frac{U_0 - U}{U_0}$

 $R = R_{ex} + R_{i}$

 $U_0 = I(R_{ex} + R_i)$

 $I = \frac{1}{R_{ex} + R_{i}}$ E

$$n = \frac{I \cdot R_{ex}}{U_0 - I \cdot R_i}$$

 $U_{0b} = U_{01} + U_{02}$ $+ (- U_{03}) + \cdots$

 $R_b = \frac{R_i}{}$

n Uo

 $I = \frac{1}{R_b + R_{ex}}$


 $U_0 = I(R_b + R_{ex})$

 $R_{ex} = \frac{U_0}{I} - R_b$

 $U = I \cdot R_{ex}$

 $U = U_0 - I \cdot R_b$


توصيل مصادر الجهد الكهربائي على التوازي



تزداد إمكانية التحميل (استهلاك التيار) بصورة طردية مع عدد الخلايا الموصلة على التوازي

مثال: إحسب المقاومة وشدة التيار لبطارية إذا كانت: $U_0 = 1.5 \text{ V}, \text{ n} = 6, \text{ R}_i = 0.9 \Omega, \text{ R}_{ex} = 4.85 \Omega.$

 $R_h = \frac{0.9 \Omega}{\Omega} = 0.15 \Omega$: 1,5 $I = \frac{1.5}{0.15 \Omega + 4.85 \Omega} = 0.3 A$





التوصيل المختلط (المركب) لمصادر الجهد الكهربائي


- يتحدد مقدار الجهد الكهربائي بعدد الخلايا الموصلة على التوالي ns
- تتحدد قابلية التحميل (استهلاك التيار) بعدد الخلايا الموصلة على
- ٢ يتم حساب المقاومة الداخلية للبطارية (Rb) بنفس الطريقة المتبعة في حالة التوصيل الختلط للمقاومات.


ى = جهد اللاحمل لخلية واحدة

R = المقاومة الداخلية لخلية واحدة

مثال: ثلاث مجموعات موصلة ببعضها على التوازي وموصلة بمقاومة خارجية ه فإذا تكونت كل مجموعة من أربع خلايا موصلة على التوالي بياناتها $R_{
m ex} = 9.2\,\Omega$ R_b من R_b من R_b احسب کلاً من R_b و R_b

 $R_{h} = \frac{4.0,6 \Omega}{2} = 0.8 \Omega$: 4·1,5 V $I = \frac{4.1,3 \text{ V}}{0.8 \Omega + 9.2 \Omega} = 0.6 \text{ A}$







التوصيل القنطري

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$


$$R_1 = R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_4}$$

في حالة الاتزان (التعادل) لا يوجد فرق في الجهد الكهربائي بين
$$A$$
 و B إذ يتساوى التأثير الناتج عن المقاومات في الفرع I_{A-B} والفرع (I_{A-B}). ويكون التيار : I_{A-B}

مثال: أوجد المقاومة المجهولة Rx إذا علمت أن:

$$R_2 = 50 \Omega$$
, $R_3 = 30 \Omega$, $R_4 = 60 \Omega$

$$R_x=R_1=\frac{50~\Omega\cdot30~\Omega}{60~\Omega}=25~\Omega$$
 : الحل



مجزئ الجهد

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{U}{U_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$\frac{U}{U_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$U_1 = \frac{U \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = \frac{U \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_1 = \frac{U \cdot R_1}{R_1 + R_2} - I \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U - I \cdot R_2)$$

$$I = \frac{U \frac{R_1}{R_1 + R_2} - U_1}{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$I = \frac{U \cdot R_1}{R_1 \cdot R_2 + R_{ex} (R_1 + R_2)}$$

المطلوب حساب شدة التيار 1 بمعلومية المقاومة الخارجية R_{ox}

١ - مجزئ الجهد غير المحمل

تتناسب الجهود الكهربائية الجزئية (الفرعية) مع قيم المقاومات التي توجد هذه الجهود بين أطرافها.

مثال: مقاومتان $\Omega_1=5$ و $\Omega_2=20$ موصلتان على التوالي بجهد قدره U_2 و U_3 الجهود الجزئية U_3


$$U_1 = \frac{50 \text{ V} \cdot 5 \Omega}{5 \Omega + 20 \Omega} = 10 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{50 \text{ V} \cdot 20 \Omega}{5 \Omega + 20 \Omega} = 40 \text{ V}$$

R₂ R₁ U₂ U₁ U

- بخزئ الجهد المحمل ا) بتوصيل المقاومة Rox وتثبيت الجهد الكلي U يهبط الجهد

الحل:




$$R_1 = 200 \, \Omega$$
, $R_2 = 300 \, \Omega$, $U = 100 \, V$
 $I = 100 \, \text{mA}$.
 $100 \, \text{V} \cdot 200 \, \Omega$ $200 \, \Omega \cdot 300 \, \Omega$

$$U_1 = \frac{100 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{200 \Omega + 300 \Omega} - 0.1 \text{ A} \frac{200 \Omega \cdot 300 \Omega}{200 \Omega + 300 \Omega} = 28 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{28 \text{ V}}{200 \Omega} = 0.14 \text{ A}, \quad I_2 = 0.1 \text{ A} + 0.14 \text{ A} = 0.24 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{72 \text{ V}}{300 \Omega} = 0.24 \text{ A}$$



تكافؤ التوصيلة النجمية γ والتوصيلة المثلثية ∆

Δ تکافئ ۲ (شکل ۲) ، إذا کانت :

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$R_2 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

مثال ۲: (شكل ۲) إحسب المقاومات R₁ و R₂ و R₃

$$R_{12}=4 \ \Omega, R_{13}=8 \ \Omega, R_{23}=6 \ \Omega$$
 إذا كان :

$$R_1 = \frac{4 \Omega \cdot 8 \Omega}{4 \Omega + 8 \Omega + 6 \Omega} = 1,77 \Omega$$

$$R_2 = \frac{6 \Omega \cdot 4 \Omega}{18 \Omega} = 1.33 \Omega$$

R₃ =
$$\frac{8 \Omega \cdot 6 \Omega}{18 \Omega}$$
 = 2,67 Ω

y تكافئ △ (شكل ۱) ، إذا كانت:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3} + R_1 + R_2$$

$$R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 + R_3$$


$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} + R_2 + R_3$$

عثال ۱: (شكل ۱) إحسب المقاومة R_{12} إذا كان : $R_1 = R_2 = R_3 = 2 \, \Omega$

$$R_{12} = \frac{2 \Omega \cdot 2 \Omega}{2 \Omega} + 2 \Omega + 2 \Omega = 6 \Omega$$
: الحل

: مثال ۲: (شكل ۲) إحسب المقاومة $R_{12} = R_{13} = R_{23} = 6 \, \Omega$

$$R_1 = \frac{6 \Omega \cdot 6 \Omega}{6 \Omega + 6 \Omega + 6 \Omega} = 2 \Omega$$
 الحل:



التيار المتردد

الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي متفقان (متحدان) في الطور


I و U = القيم الفعالة (جذر متوسط مربع القيم)

i و u = القيم الزمنية (القيم الخظية)

1 و û = القيم القصوى (القيم الذروية والقيم العظمي وسعة الموجات) (كا تستعمل أيضا "I و "U سعات الذبذبة)

T = زمن الدورة (الموجة)

T/2 = زمن تغير القطبية (موجب أو سالب)



تحميل أومى فقط (أي مقاومة فعالة).

مثال: أوجد القيمة العظمى لجهد كهربائي قيمته الفعالة ١٥٧. Û=10 V·1,41=14,1 V:

يكون الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي متفقين (متحدين) في الطور إذا بلغت قيمهما العظمى وقيمهما الصفرية في نفس الخظة. (يكون حاصل ضرب القيم الزمنية لهما موجبا دامًا).

القدرة P حاصل ضرب القيم الفعالة للجهد U والتيار I

مثال: مدفأة كهربائية موصلة بجهد كهربائي ~220 تستهلك 4,54 A إحسب القدرة الكهربائية المستهلكة.

الحل: P=220 V·4,54 A=1000 W

$I^2 = I_a^2 + I_r^2$

 $\hat{U} = 1.41 \cdot U$

 $\hat{I} = 1.41 \cdot I$

 $P = U \cdot I$

 $\Lambda = \frac{1}{b}$ $I = \frac{1}{b}$

 $U = 0.707 \hat{U}$

I = 0,7071

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

$$I_a = \sqrt{I^2 - I_r^2}$$

$$I_r = \sqrt{I^2 - I_a^2}$$

$$I_a = I \cdot \cos g$$

$$I_r = I \cdot \sin q$$

$$S = U \cdot I$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos g$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin q$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$P = U \cdot I_a$$


$$Q = U \cdot I_r$$

$$I = \frac{S}{U} = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$$


$$= \frac{Q}{U \cdot \sin \varphi}$$

$$\cos q = \frac{P}{U \cdot I} = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{U \cdot I} = \frac{Q}{S}$$



الإزاحة الطورية بين الجهد والتيار



التيار الفعال ([I] = التيار × معامل القدرة التيار المفاعل (١,) = التيار × معامل القدرة المفاعلة

القدرة الظاهرية (S) = الجهد × التيار القدرة الفعالة (P) = الجهد × التيار الفعال

القدرة المفاعلة (a) = الجهد × التيار المفاعل ويمكن تمثيل القدرات الثلاث بأضلاع مثلث قائم الزاوية

الوحدات:

القدرة الظاهرية (S) بالقولط أمبير (VA) القدرة الفعالة (P) بالواط (W)

القدرة المفاعلة (a) بالقار (Var) (أي قولط أمبير مفاعل) ويقاس كل من التيار الكلى والتيار الفعال والتيار المفاعل بالأمبير (A)

ب) التيار متقدم عن الجهد:

تطبق الصيغ السابقة كذلك في حالة التيار المتقدم عن الجهد.

مثال:

P=8 kW و α=6 kvar أوجد قيمة φ.


 $S = \sqrt{(8 \text{ kW})^2 + (6 \text{ kvar})^2} = 10 \text{ kVA}$:


 $\cos \phi = \frac{8 \text{ kW}}{10 \text{ kVA}} = 0.80, \quad \sin \phi = \frac{6 \text{ kvar}}{10 \text{ kVA}} = 0.60$


من الجدول: °37° من


الحل بالرسم:

ترسم P و Q متعامدتان بمقياس رسم مناسب ثم توصل النقطتان الطرفيتان A1 و A2 ببعضهما









 $i = i_1 + i_2$

 $I = I_1 + I_2$

 $\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2$

 $I^2 = I_1^2 + I_2^2$

 $I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$ $I_1 = \sqrt{I^2 - I_2^2}$ $I_2 = \sqrt{I^2 - I_1^2}$


جمع التيارات المترددة

أولا: التيارات متفقة (متحدة) في الطور:

تجمع القيم اللحظية:


يكون لجميع القيم اللحظية نفس الإتجاه في نفس اللحظة الزمنية. القيمة الفعالة الكلية = مجموع القيم الفعالة الجزئية


مثال: أوجد شدة التيار I والقيمة العظمى للتيار I إذا $I_1 = 8 A$, $I_2 = 12 A$ كانت:




الحل:

I=8 A+12 A=20 A $\hat{I} = 1.41 \cdot 8 \text{ A} + 1.41 \cdot 12 \text{ A} = 28.2 \text{ A}$









مثال: إحسب شدة التيار ١ إذا علمت أن:

 $I_1 = 2 A, I_2 = 1,5 A$

الحل: الحل بالرسم: 2.5 cm = 2.5 A cm ≥ 1,5 A






مثال: أوجد شدة التيار 1 إذا علمت أن: $I_1 = 4 A, I_2 = 5 A$

والتيار I_1 متقدم عن التيار I_2 بزاوية I_3 الحل: I_{1a} = 4 A · 0,866 = 3,46 A

 $I_{1r} = 4 A \cdot 0.5 = 2 A$

 $I = \sqrt{(5 A + 3,46 A)^2 + (2 A)^2} = 8,7 A$



 $\sin q' = \frac{I \operatorname{tr}}{I}$

 $I_1^2 = I_{1a}^2 + I_{1r}^2$

 $I_{1a} = I_1 \cdot \cos g$

 $I_{1r} = I_1 \cdot \sin q$ $I^2 = (I_2 + I_{1a})^2 + I_{1r}^2$

 $I = \sqrt{(I_2 + I_{1a})^2 + I_{1r}^2}$

 $\cos q' = \frac{I_2 + I_{1a}}{r}$

الحل بالرسم: يمثل التيار I2 بمستقيم أفقى طوله 5 ويرسم من نهايته التيار I1 بمستقيم طوله 4 يميل على الأفقى بزاوية °30. ويكون التيار I مناظرا للمستقيم الواصل من نهاية I, إلى بداية . 8,7 وطوله I2 . I فعلا المار فعلا I_2+I_{10} والتيار المار فعلا Φ

التيار ثنائي الأطوار

 $U = 1.41 \cdot U_{ph}$ $U_{ph} = \frac{U}{1.41}$

 $I_N = 1.41 \cdot I = 1.41 \cdot I_{ph}$


 $I_{ph} = \frac{I_N}{1,41}$

. (U_{V-V} أو U_{U-X} جهد الطور U_{U-V} (أو ب ويكون التيار في الموصل المتعادل $_{\rm N}=1$ \times تيار الخط أو تيار الطور Iph


تيار الخط = تيار الطور (الوجه) مثال: إحسب شدة التيار IN المار في الموصل المحايد علما

> $U = 1.41 \cdot 100 \text{ V} = 141 \text{ V}$ $I_N = 1.41.5 A = 7.05 A$


 $U_{V-Y} = 100 \text{ V}, I_{V-Y} = 5 \text{ A}$: j




التيار ثلاثي الأطوار (الدوّار) أولا: الجهد والتبار متوافقان (متحدان) في الطور $I_1 + I_2 + I_3 = 0$ مجموع تيارات الأطوار = صفر بشرط: أ) أن تكون الإزاحة °120 بين الأطوار ب) أن تتساوى قيم التيارات. $P = 3 \cdot P_{ph}$ القدرة ٩ لمستهلك التيار ثلاثي الأطوار = مجموع قدرات $P = P_{u-x} + P_{v-v} + P_{w-z}$ الأطوار P_{ph} قدرة الطور P_{ph} = جهد الطور P_{ph} تيار $P_{ph} = U_{ph} \cdot I_{ph}$ $P = U \cdot I \cdot 1,73$ القدرة P لمتهلك التيار الكهربائي = جهد الخط U × تيار $I = \frac{1}{U \cdot 1.73}, \ U = \frac{1}{I \cdot 1.73}$



التوصيلة النجمية: تيار الخط I = تيار الطور Iph جهد الخط U = جهد الطور × 1,73





-0 N

التوصيلة المثلثية (دلتا):

جهد الخط U = جهد الطور Uph تيار الخط I = تيار الطور 1,73×Ioh $I_{ph} = I_{u-x} = I_{v-y} = I_{w-z} =$ تيار الطور $I_{L1} = I_{L2} = I_{L3} = (4 + 1) = 1$ مثال: أوجد القدرة (P) بوحدة (W) على بأن:

 $U_{nh} = U_{n-x} = U_{v-y} = U_{w-z}$ = جهد الطور (الجهد النجمي) $U = U_{1,1_2} = U_{1,1_3} = U_{1,2_3}$ = $= + \sum_{k=1}^{\infty} (-k)^k = -k$

I = 15 A, U = 380 V
P = 380V · 15 A · 1,73 = 9883 W :
$$\frac{15 \text{ A}}{1,73} = 8,67 \text{ A}$$

P = 3 · 380 V · 8,67 A = 9883 W

$$U = U_{u-x} = U_{v-y} = U_{w-z}$$

$$U = U_{ph}$$

 $I = I_{u-x} = I_{v-y} = I_{w-z}$

 $I = I_{ph}$

 $U = 1.73 \cdot U_{ph}$

 $U_{ph} = \frac{U}{1.73}$

$$I = 1.73 \cdot I_{ph}$$

$$I_{ph} = \frac{I}{1.73}$$

 $S = U \cdot I \cdot 1,73$ $P = U \cdot I \cdot 1,73 \cdot \cos \varphi$

 $Q = U \cdot I \cdot 1,73 \cdot \sin \varphi$

 $P_2 = U \cdot I \cdot 1,73 \cdot \cos \varphi \cdot \eta$

 $I = \frac{S}{U \cdot 1.73}, \quad I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi \cdot 1.73}$

ثانيا: الجهد والتيار غير متوافقين (متحدين) في الطور

القدرة الظاهرية (s) = الجهد × التيار × معامل الطور

القدرة الفعالة (P) = الجهد × التيار × معامل الطور × معامل القدرة القدرة المفاعلة (a) = الجهد × التيار × معامل الطور × معامل القدرة المفاعلة

قدرة الخرج (P2) = الجهد × التيار × معامل الطور × معامل القدرة المفاعلة × الكفاية

مثال: مستهلك تيار ثلاثي الأطوار موصل على شكل ٧ وجهد ٧ 380 ، يستهلك A 20 بمعامل قدرة . $(\sin \varphi = 0.71)$ (فرمعامل قدرة مفاعلة) (0.71 = $(\cos \varphi)$

احسب S و P و α وجهد الطور Uph وتيار الطور Iph الطور Iph الطور

P = 13 148 VA · 0,71 = 9 335 W

Q = 13 148 VA · 0,71 = 9 335 var

 $U_{ph} = \frac{380 \text{ V}}{1,73} = 220 \text{ V}, \ I_{ph} = I = 20 \text{ A}$

 $I = \frac{\Box}{U \cdot \sin \varphi \cdot 1,73}$ $I = \frac{1}{U \cdot \cos \varphi \cdot \eta \cdot 1,73}$ $\cos q = \frac{P}{S}, \cos q = \frac{P_2}{U \cdot I \cdot \eta \cdot 1,73}$ $\sin q = \frac{Q}{S}, \sin q = \frac{Q}{U \cdot I \cdot 1,73}$ $\eta = \frac{P_2}{P}, \ \eta = \frac{P_2}{U \cdot I \cdot \cos g \cdot 1,73}$

ساب الإستهلاك للتيار المتردد أحادي الطور والتيار ثلاثي الأطوار

الإستبلاك (الشغل الكهرباني) (W)

= القدرة الفعالة (P) × الزمن (t)

الوحدات: الزمن بالساعات (h) أو الثواني (s) ،

واط ثانية (Ws) = جول (J)

القدرة بالواط (W) أو الكيلوواط (kW) الشغل الكهربائي بالواط ساعة (Wh) أو الكيلوواط ساعة (kWh).

للتيار ثلاثي الأطوار:

للتيار المتردد أحادي الطور:

 $W = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot 1,73 \cdot t$

 $W = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot t$

 $X = \omega L$ $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$

 $X = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$

 $L = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots$

 $L_1 = L - L_2 - L_3 - \cdots$ $U = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots$

 $U_1 = U - U_2 - U_3 \cdots$

 $U_1 = I \cdot \omega L_1;$ $U_2 = I \cdot \omega L_2$

 $\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots$

 $B = B_1 + B_2 + B_3 + \cdots$

 $L = \frac{L_1 \cdot L_2}{}$

للفين:

المقاومة المفاعلة في دائرة التيار المتردد

الملف

الملف عبارة عن مقاومة تتوقف قيمتها على تردد التيار
(مفاعلة) وتتناسب المفاعلة طرديا مع: أ) المحاثة (1)
ب) التردد (f)
الوحدات: المقاومة المفاعلة (x) بالأوم (Ω)
الححاثة (L) بالهنري (H)


التردد (f) بالهرتز (Hz) $(\frac{1}{6})$ التردد الزاوى عقلوب ثانية $(\frac{1}{6})$

مثال: ملف محاثته BH موصل بجهد تردده 50 Hz. إحسب مفاعلته (X).

X=2·3,14·50 Hz·5 H=1570 Ω : الحل

توصيل الملفات على التوالي الحاثة الكلية = محموع المحاثات الجزئية الجهد الكلى = مجموع الجهود الجزئية

مثال: أوجد المحاثة الكلية (١) للملفات الموصلة على التوالي إذا كانت محاثاتها هي: L₁=4 H, L₂=3 H, L₃=0,5 H الحل: L=4 H+3 H+0,5 H=7,5 H




توصيل الملفات على التوازي

تطبق هنا نفس القوانين الخاصة بتوصيل المقاومات الأومية على التوازي. ويساوي مقلوب المحاثة الكلية مجموع مقلوب المحاثات الجزئية.

المواصلة الكلية = مجموع المواصلات الجزئية. وحدة المواصلة المفاعلة (B) هي السيمنز (S).

التيار الكلي = مجموع التيارات الفرعية.





$I = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots$ $I_1 = I - I_2 - I_3 - \cdots$

توصيل ملف ومقاومة أومية على التوالي

يولد التيار المار بالدائرة:


أ) جهداً فعالاً (Ua) بين طرفي المقاومة الأومية ب) جهداً مفاعلاً (١٠) بين طرفي الملف

الجهد الكلي U = المجموع الهندسي للجهدين U, و U. المعاوقة الكلية z = المجموع الهندسي للمقاومة الفعالة R والمقاومة المفاعلة x.

z = المعاوقة أو مقاومة التيار المتردد.

یکن قثیل کل من U,, U,, U أو X, R, Z بأضلاع مثلث قائم

مثال: إحسب كلاً من Z و U و U و و U في الدائرة المبينة علما I=2 A, X=30 Ω, R=40 Ω : بأن



 $Z = \sqrt{(40 \Omega)^2 + (30 \Omega)^2} = 50 \Omega$: $U = 2 A \cdot 50 \Omega = 100 V$ $U_a = 2 A \cdot 40\Omega = 80 V$ $U_r = 2 A \cdot 30 \Omega = 60 V$

$U^2 = U_a^2 + U_r^2$ $U = \sqrt{U_a^2 + U_r^2}$ $Z^2 = R^2 + X^2$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X^2}$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2}$$


$$U = I \cdot Z$$
, $U_a = I \cdot R$,
 $U_r = I \cdot X$

$$I = \frac{U}{Z} \qquad \qquad I = \frac{U_a}{R} \qquad \qquad I = \frac{U_r}{X}$$

الملف (تكملة) توصيل الملف والمقاومة الأومية على التوازي يكون التيار المار خلال الملف متأخرا بزاوية 900 عن التيار المار خلال المقاومة الأومية. $I^2 = I^2 + I^2$ التيار الكلى I = المجموع الهندسي للتيارات الفرعية ،I و I. المواصلة الكلية (المسامحة) (٢) = المجموع الهندسي للمواصلتين $I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$ $Y^2 = G^2 + B^2$ الوحدات: G, Y, B بالسيمنز (S) الذي يناظر مقلوب الأوم $(\frac{1}{6})$ [المواصلة المفاعلة (B) والمواصلة الكلية (المسامحة) (Y) والمواصلة $Y = \sqrt{G^2 + B_1^2}$ مثال: إحسب المواصلة الكلية (المسامحة) (Y) والمعاوقة (Z) إذا $Z = \frac{1}{y}$ $Y = \frac{1}{z}$ R=6Ω, X=12Ω, I=2A: کانت $Y = \sqrt{\left(\frac{1}{6\Omega}\right)^2 + \left(\frac{1}{12\Omega}\right)^2} = \frac{1}{5.37\Omega} : \frac{1}{12\Omega}$ معاوقة الملف: $Z^2 = R^2 + X^2$ تسمى مقاومة التيار المتردد (القاومة الظاهرية) بالمعاوقة. المعاوقة (مقاومة التيار المتردد) z = المجموع الهندسي للمقاومة $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ الأومية والمفاعلة (جمع متجهات). درجة جودة الملف هي النسبة بين المقاومة المفاعلة إلى المقاومة $Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{X}{R}$ (عدد مطلق) الأومية عند تردد معين. مثال: أوجد درجة جودة الملف (a) إذا علمت أن: $Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{R}$ ωL=800 Ω, R=4 Ω $Q = \frac{800 \Omega}{4 \Omega} = 200$ الحل: المكثف الكهربائي المكثف الكهربائي هو مقاومة تتغير مع التردد (مفاعلة) وتتناسب المفاعلة عكسيا مع كل من: $X = \frac{1}{\omega C}$ i) السعة الكهربائية (c) ب) التردد (f) الوحدات: المقاومة المفاعلة (x) بالأوم (Ω) السعة الكهربائية (C) بالفاراد (F) التردد (f) بالهرتز (Hz) مثال: إحسب المقاومة المفاعلة (X) بوحدة (Ω) $C = \frac{1}{\omega X} \qquad f = \frac{1}{2 \cdot n \cdot X \cdot C}$ على بأن: C=0,5 µF, f=10 kHz $X = \frac{1}{2 \cdot 3.14 \cdot 10^4 \text{ Hz} \cdot 0.5 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 32 \Omega$: الحل توصيل المكثفات على التوالي $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots$ تتضاءل السعة الكهربائية الكلية عند توصيل المكثفات على C1 C2 C3 التوالى، وتكون السعة المكافئة أقل من أصغر السعات المفردة. $\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C} - \frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_3} - \cdots$ الجهد الكلي = مجموع الجهود الجزئية المكثف $U = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots$ 1236 مثال: أوجد السعة الكهربائية الكلية (c) للمكثفات الموضحة $C_1 = 2 \, \mu F$, $C_2 = 4 \, \mu F$, $C_3 = 6 \, \mu F$ إذا كانت إلى إلى بالرسم بوحدة (μF) $U_1 = U - U_2 - U_3 - \cdots$ $U_1 = \frac{I}{\omega C_1}$ $U_2 = \frac{I}{\omega C_2}$ $\frac{1}{C} = \frac{1}{2 \, \mu F} + \frac{1}{4 \, \mu F} + \frac{1}{6 \, \mu F} = \frac{11}{12 \, \mu F}$, $C = 1 \, \frac{1}{11} \, \mu F$: U $C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} : \text{obsides}$



المكثف الكهربائي (تكملة) توصيل المكثفات على التوازي $C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdot \cdot \cdot$ السعة الكلية = مجموع السعات الجزئية (الفرعية) $C_1 = C - C_2 - C_3 - \cdots$ التيار الكلى = مجموع التيارات الفرعية $I = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots$ مثال: إحسب السعة الكلية (c) إذا علمت أن: $I_1 = I - I_2 - I_3 - \cdots$ $C_1 = 2 \mu F$, $C_2 = 4 \mu F$, $C_3 = 6 \mu F$ المكثف المكافئ $C = 2 \mu F + 4 \mu F + 6 \mu F = 12 \mu F$ توصيل مكثف ومقاومة أومية على التوالي يولد التيار المار خلال المقاومات: $U^2 = U_a^2 + U_r^2$ أ) جهداً فعالاً مقداره ٤٠ بين طرفي المقاومة الأومية ب) جهداً مفاعلاً مقداره ، لا بين طرفي المكثف $U = \sqrt{U_a^2 + U_r^2}$ $Z^2 = R^2 + X^2$ الجهد الكلي (U) = المجموع الهندسي للجهدين B و U, و جمع $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ المقاومة الكلية Z = المجموع الهندسي للمقاومة الفعالة R $R = \sqrt{Z^2 - X^2}$ والمفاعلة x (جمع متجهات) . $X = \sqrt{Z^2 - R^2}$ $U = I \cdot Z$ $U_a = I \cdot R$, مثال: من المعطيات التالية ، إحسب كلاً من Z و ، U و U و U: $U_r = I \cdot X$ $R = 150 \Omega$, $X = 200 \Omega$, I = 0.3 A $I = \frac{U}{Z}$ $I = \frac{U_u}{R}$ $I = \frac{U_r}{Y}$ $Z = \sqrt{150^2 + 200^2} = 250 \Omega$ الحل: U(Z) $U_a = 0.3 \text{ A} \cdot 150 \Omega = 45 \text{ V}$ $U_r = 0.3 \text{ A} \cdot 200 \Omega = 60 \text{ V}$ $U = 0.3 \text{ A} \cdot 250 \Omega = 75 \text{ V}$ توصيل مكثف ومقاومة أومية على التوازي يكون التيار المـار خلال المكثف متقدما بزاوية °90 بالنسبة للتيار $I^2 = I_r^2 + I_a^2$ المار خلال المقاومة الأومية. $I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$ التيار الكلى I = 1لجموع الهندسي للتيارات الفرعية I_a و I_b (جمع $Y^2 = G^2 + B_c^2$ متجهات) . $Y = \sqrt{G^2 + B_c^2}$ المواصلة الكلية (المسامحة) (٢) = المجموع الهندسي للمواصلتين G و B_c (جمع متجهات) . $G = \sqrt{Y^2 - B_c^2}$ $B_c = \sqrt{Y^2 - G^2}$ مثال: أوجد قيمة كل من I و Z و R إذا كانت: I, (Bc) $I_a = 0.6 \text{ A}, I_c = 0.8 \text{ A}, U = 60 \text{ V}$ $I = \sqrt{(0.8 \text{ A})^2 + (0.6 \text{ A})^2} = 1 \text{ A}$ الحل: $Z = \frac{60 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 60 \text{ Ω}, \quad X = \frac{60 \text{ V}}{0.8 \text{ A}} = 75 \text{ Ω}$ $R = \frac{60 \text{ V}}{0.6 \text{ A}} = 100 \text{ Ω}$ زاوية الفقد لمكثف كهربائي معامل الفقد: d=tan δ = نسبة المقاومة الفعالة إلى المفاعلة (لتردد معين) . $\tan \delta = \frac{R}{X}$ (عدد مطلق) ملاحظة: ١) تجمع مقادير الفقد في مقاومة أومية واحدة. ٢) تعطى قيم tan δ على شكل أعداد مضروبة في المقدار 10-4. $\tan \delta = R \cdot \omega C$ $\tan \delta = R \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C$ $R=0,1\,\Omega,\;X=530\,\Omega$: إذا كانت $tan\,\delta$ مثال أوجد معامل الفقد $R = \frac{\tan \delta}{\delta}$. (600 kHz عند 500 pF) $\tan \delta = \frac{0.1 \Omega}{530 \Omega} = 1.9 \cdot 10^{-4}$: الحل



		1,25 10 45/1	, 000 00 10		
التحويلات	الوحدات المغنطيسية	التعبير بالوحدات الأساسية	دات SI المشتقة	وحا	الكية
1 Wb=10 ⁸ M	Maxwell (M) ماکسویل	1 Wb = 1Vs = 1 $\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2\text{A}}$	Weber (Wb)	ويبر	تدفق المغنطيسي (Φ)
$1 T = 10^4 G$, $1 G = 10^{-4} T$ = $10^{-4} Wb/m^2 = 10^{-4} Vs/m^2$	Gauss (G) جاوس 1 G=1 M/cm²	1 T = 1 Vs/m ² = 1 kg/(s ² ·A)	Tesla (T) Wb/m²; 1 Wb/m²=1 T	تسلا	ثثافة التدفق المغنطيسي (الحث) B
1 Oe = $\frac{10}{4\pi}$ A/cm \approx 80 A/m (20 mOe \approx 1,6 A/m)	Oersted (Oe) أورستيد	1 A/m = 10 ⁻² A/cm	Ampere/m (A/m)	أمبير امتر	دة الحال المغنطيسي (H)
1 A = 1,257 Oe · cm ≈1,25 Gb	Gilbert (Gb) جلبرت	أمبير (Ampere (A	بد المغنطيسي (V)	ىير لفات) Θ= الجه	صلية التدفق الكهرباني (الأم
ه شدة الحجال القهري A/cm 2	0,4 Br H 2 A/cm	0,40 +	سبيكة برمينورم 5000 z	0,8	100 140 180 A/cm (قانق الدينامو (عانق الدينامو (عانق الدينامو
ك ني التخلف المغنطيسي	10	الى 20 A/cm	2 0.6 A/cm 2 A/cm من H (أ 4 من A/cm	0,4	0.2 0.6 1.0 A/cm 8 10 12 14 16 18 20

المحولات الكهربائية

نسبة التحويل t = نسبة الجهد الكهربائي في اللفيفة (الملف) ذات العدد الأكبر من اللفات إلى الجهد الكهربائي في اللفيفة (الملف) ذات العدد الأصغر من اللفات في حالة اللاحمل

وتتساوى نسبة الجهد في حالة اللاحمل للمحولات الكهربائية مع نسبة عدد اللفات مع مراعاة نوع التوصيل، وذلك بدرجة مقبولة من الدقة.

- العدد الأكبر من اللفات ، $N_2 = N_3$ العدد الأصغر من اللفات N_1
- · U = الجهد الكهربائي الابتدائي الإسمى = الجهد الكهربائي المصمم عليه الملف الابتدائي. ى = الجهد الكهربائي الثانوي الإسمى = الجهد الكهربائي لحالة اللاحمل عبر أطراف الملف الثانوي إذا ظهر الجهد الكهربائي الإسمى عبر أطراف الملف الابتدائي.

وتساوي نسبة التيار الابتدائي إلى التيار الثانوي مقلوب النسبة بين عدد لفات اللفائف.

- I2 = التيار الثانوي الإسمى = تيار الحمل الكامل المصمم عليه الملف الثانوي للمحول I₁ = التيار الابتدائي الإسمى = التيار الناتج من ضرب التيار الثانوي الإسمى في نسبة الجهد الثانوي الإسمى إلى الجهد الابتدائي الإسمى (ولا يناظر هذا تماما قيمة التيار الابتدائي المار فعلا عند وجود الجهد الابتدائي الإسمى والجهد الثانوي الإسمى).
- s = القدرة الإسمية = "قدرة الطراز" = كمية حسابية ناتجة من حاصل ضرب الجهد الثانوي الإسمى والتيار الثانوي الإسمى ومعامل الطور. ولا تناظر القدرة الإسمية قدرة الخرج الظاهرية عند التشغيل بالتيارات والجهود الإسمية ، نظراً لأن قيمة الجهد عبر أطراف الملف الثانوي أقل من قيمته الإسمية.



- P2 = القدرة المستفادة = القدرة الفعالة عبر أطراف الملف الثانوي
- Ush = جهد دائرة القصر = الجهد عبر أطراف الملف الابتدائي إذا مر فيه التيار الابتدائي الإسمى عند قصر دائرة الملف الثانوي، أو الجهد عبر أطراف الملف الثانوي، إذا مر فيه التيار الثانوي الإسمى عند قصر دائرة الملف الابتدائي. وتعطى Ush كنسبة منوية.

المواءمة (رفع أو خفض المقاومة): وفقا للقانون العام للمواءمة تكون الكفاية في دائرة كهربائية أكبر ما يمكن، إذا تساوت المقاومة الداخلية لمصدر الجهد الكهربائي مع مقاومة المستهلك (الجهاز) الموصل بالدائرة. وعند المواءمة الصحيحة تكون نسبة المقاومات مساوية لمربع نسبة تحويل المحول.


> مثال (١): الجهد الابتدائي الإسمى V1=220 V، والتيار الابتدائي الإسمى U_1 "=5,5 V وجهد دائرة القصر I_1 =50 A $U_{sh} = \frac{5,5 \cdot 100}{220} = 2,5\%$

مثال (٢) : المقاومة الداخلية لميكروفون R_i=100Ω . يراد توصيلها بمضخّم مقاومة دخوله : احسب نسبة التحويل للمحول $R_{ox} = 4900 \, \Omega$

 $tr = \sqrt{\frac{4900}{100}} = \frac{7}{1}$:

عدد اللفات لمحولات الأجهزة للقدرات التي تصل إلى W 1000 وبتردد 50 Hz و B=1,2T.

الوحدات: التردد (f) بوحدة (Hz) والحث المغنطيسي في القلب الحديدي (B) بوحدة (T) والمقدار وحدة (F_o) ومساحة مقطع القلب الحديدي (القلب كله من الحديد) وعدة $(\frac{2\pi}{\sqrt{2}})$ بوحدة ، وإذا فرض أن معامل الملء 0.9 ، فإن $\frac{42}{A_{Fa}}$. ((em^2)) . ((em^2)) t = سُمك القلب الحديدي.





للمحول أحادي الطور:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

U2

 $t_r = \frac{U_1}{U_2} \quad t_r = \frac{N_1}{N_2}$

N2

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1}$$

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{N_1}{N_2}$$

للتيار أحادي الطور: $S = U_2 \cdot I_2 \cdot$

للتيار ثلاثي الأطوار:

 $S = U_2 \cdot I_2 \cdot 1,73$

 $P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1$

 $P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos g_2$

$$U_{Sh} = \frac{U_1^* \cdot 100}{U_1}$$

$$\eta = \frac{\mathsf{P}_2}{\mathsf{P}_2 + \mathsf{L}}$$

$$\frac{R_i}{R_{ex}} = t_r^2$$

$$t_r = \sqrt{\frac{R_i}{R_{ex}}}$$

$$R_i = R_{ex} \cdot t_r^2$$

$$R_{ex} = \frac{R_i}{t_r^2}$$

$$N = \frac{10^4 \cdot U}{4,44 \cdot f \cdot B \cdot A_{Fe}}$$

اللفات (N) لكل ڤولط = 37,5


اللفات (N) لكل قُولط = - 1

 $A_{Fe} = b \cdot t$



تقويم الجهود والتيارات المترددة بمقومات أشباه الموصلات

يجب التفرقة هنا بين حالة اللاحمل، والتحميل بمقاومة، والتحميل بجهد مضاد (عملية شحن بطارية أو مكثف كهربائي)، والتشغيل بملف خانق للتسوية التيار المستمر. في حالة التوصيل بالنقطة المركزية (FW) (لتقويم الموجة الكاملة) أو التوصيل القنطري (B).



	حميل بجهد مضاد (مكثف كهرباني)	ويم موجة كاملة FW، الت	توصيلة تق
			U2.0 NU2.21 N 2.0 N 4 1
$U_{dco} = \hat{U}$	لدائرة: تقع Ude ، محسب حجم المكثف وقيمة التيار		U _{dk} U _{den} z
$U_{dc} \approx U \sim$. وتتراوح قيمة التيار I ₂ المار خلال نصف اللفائف	. 1,17 · U _{eff} (U ₂) و ا	- A. A. A
$(U_{dc} \approx 1,17 U \sim)$		بين 1,4 I _{dc} و 1,2 I _{dc} بين	Alpha Ipiza A A A
$I_2 \approx 1.2 \cdot I_{dc}$		وتبلغ القدرة عبر لفائف	I _{dc}
$S_2 \approx 2 P_{dc}$	من منحنيات خواص الأداء (أنظر أسفل هذه	,	1
$S_1 \approx 1.1 S_2$	$n_b = \frac{2U}{\cdots} \left(\frac{2 \cdot U_2}{\cdots}\right)$:	الصفحة) عدد الواح أحد الفروع	100 Hz (>
$n = \frac{4 U \sim}{U_{mv}}$	اء للتحميل بقاومة (R) أو بمكثف (c):		شكل (١) توصيلة لتقويم موجة كاملة (٢٧)
$I_b = I_{pl} = \frac{I_{dc}}{2}$	سر خلال أحد الفروع:		أ) منحنى الجهد ب) نبضات شحن التيار
2	I _{pl} = تيار اللوح		ج) عَوِّج التيار المستمر
	قنطرية ، توصيلة جريتز)	توصيلة В (التوصيلة الن	1 2 I ₂ I _{pl}
			I _{dc} 3 4
$U_{dco} = 0.637 \hat{U}$	ستمر = المتوسط الحسابي.		1 2 X V U [Ru] U.
$U_{dco} = 0.9 U \sim$	الجهد المستمر يساوي جهد اللاحمل مطروحا منه		I _{pl}
U _{dc} ≈ 0,83 U ~	ة للجهد. وتبلغ قيمة التيار I2 المار خلال الملف		U ₂₋₀ U ₀₋₂
$I_2 = 1.11 I_{dc}$		الثانوي للمحول:	AAAAAA ()
$I_{dc} = 0.9 I_2$	علال أحد الفروع $I_b = I_{pl}$ ويساوي I_{pl} نصف التيار	مدام التا الله	$\begin{array}{c c} I & U_2 = U_{eff} \\ U = U_{conn} \end{array}$
$I_{pl} = \frac{I_{dc}}{2}$	عرل احد العروي اله- ١٥ ويت وي اله	المستمر	
$S_2 = 1,27 P_{dc}$		وتكون القدرة عبر لفائة	ASASASI
$S_1 = 1.23 P_{dc}$		والقدرة عبر لفائف الملا وقدرة الطراز المتوسطة:	U_{dc} $U = U_{dco}$
$S_T = 1,25 P_{dc}$		وقدرة الظرار الموسطة:	I _{pli} I _{plil}
			1 ₁₀ = (>
	انظر توصيلة HW وتوصيلة FW)		0,9·I ₂ شكل (۲) توصيلة قنطرية (B)
$U_{dco} = \hat{U}$	نف إلى القيمة العظمى:	عبد اللاحمل: سحن مد	أ) منحني الجهد
		1 41	ب) الجهد المستمر ج) التيار المستمر
U _{dc} ≈ U ~		توصيل مستهلك بالدائرة	0.2 CS-0/w
$(U_{dc} \approx 1.17 U \sim)$ $I_2 \approx 1.9 I_{dc}$	المستمر U _{dc} من U إلى ~1,17 U		U _{dc} ä
$S_2 \approx 1.6 P_{dc}$	خلال الملف الثانوي : ة عبر الملف الثانوي :		
02 1,01 dc	$n_0 = \frac{U}{U}$: قال فرع للتحميل الأومى والسعوي		AAAA
	$\Pi_b = \frac{1}{U_{inv}}$	عدد ۱۱ نواح ده	dc (-
$n = 4 \frac{U \sim}{U_{inv}}$	ـکلي :	ويكون العدد ال	شكل (٣) : أ) الجهود ب) نبضات تيار الشحن
يا عكثف ا	منحنيات التيار والجهد لتوصيلة HW عند التحم		المقوم الصمامي الثرميوني
350			للتوصيلات (FW, HW) فقط
TEST TO SEE	Case	ن المقاومات في دائرة	تطبق هنا نفس الصيغ الخاصة بالمقوم الجاف. وتكو
≥ 300	C=60 µF est of residence of contract of the co		المقوم أكبر وخاصة عند وجود مقاومة حماية للمهبط و
S 300	C=32 MF Lest Paid Paid		مسار الجهد (أنظر الرسم)
250	C=60 MF Co round rose		
	to colo	B مع ملف خانق	توصيلة FW مع ملف خانق
200 10 20		I I,	I _{pl}
قنطرة ثلاثية الأطوار	توصيلة نجمة توصيلة	U2 -	U ₂ U _{dc}
			U _{dc} V I ₂
صيل أنظر صفحة ١٨٤	لمخطط التوصيل أنظر صفحة ١٨٤ لمخطط التو		
$U_{deo} = 2,32 U \sim S_2 = 0$	= 1,05 P_{dc} U_{dco} = 1,15 $U \sim S_2$ = 1,51 P_{dc}	U _{dco} = 0,9 U ~ S ₂	$U_{deo} = 1.11 P_{de}$ $U_{deo} = 0.9 U \sim S_1 = 1.11 P_{de}$
U _{dc} ≈ 2,2 U ~ S ₁	= 1,05 P_{dc} $U_{dc} \approx U \sim S_1 = 1,23 P_{dc}$	U _{dc} ≈ 0,82 U ~ S	$_{1} = 1.11 P_{dc}$ $U_{dc} \approx 0.82 U \sim S_{T} = 1.34 P_{dc}$
	= 1,05 P_{dc} I_{dc} = 1,7 I_2 S_T = 1,37 P_{dc}		$I_{dc} = 1,11 P_{dc}$ $I_{dc} = 1,41 I_2$ $S_2 = 1,57 P_{dc}$
I _{pl} = 1/3 I _{dc}	$1_{\mathrm{pl}} = \frac{1}{3} 1_{\mathrm{dc}}$	I _{pl} = ½ I _{dc}	$I_{pl} = \frac{1}{2} I_{dc}$
≱pl 73 ådc	≱ρι → 1 _{de}	*pi /* *dc	-pi ···ue

القيم الضوئية

يقع تردد الضوء المحسوس للإنسان في نطاق يتراوح من حوالي 4·1014 Hz إلى 8·1014 أو من . 380 nm . . . 750 nm

شدة الضوء I: وحدة شدة الضوء هي الكنديلا (cd).

الوحدة الأساسية : 1 cd هي شدة الضوء الناتج من مساحة 1/60 cm² من سطح جسم أسود مشع مسخن إلى درجة حرارة X 2046 (درجة تجمد البلاتين) وذلك في الإتجاه العمودي على السطح.

التدفق الضوئي ⊕: وحدة التدفق الضوئي هي اللومن (Im).

1 lm يساوي التدفق الضوئي المرسل في جميع الاتجاهات بانتظام في الزاوية الفراغية Ω=1 sr من مصدر ضوئي - بشكل نقطة - شدته الضوئية 1 cd .

الزاوية المجسمة (الفراغية) Ω: وحدة الزاوية المجسمة (الفراغية) هي الستيراديانت (sr نقى جسم). sr يساوي الزاوية المجسمة التي تقطع قطاعا كرويا مساحته 1 m من سطح كرة نصف

وينتج عن الزاوية الحجسمة والقطاع الكروي معا مخروط قائم قاعدته هي القطاع الكروي ورأسه في مركز الدائرة.

مثال: مصدر ضوئي شدته الضوئية I=1 cd موضوع في مركز كرة نصف قطرها الوحدة، يبعث تدفقا ضوئيا (قدرة ضوئية) مقداره Ф=12,57 sr·1 cd=12,57 lm

.($A = 4 \cdot \pi r^2 = 12,56 \text{ m}^2$, $\Omega = 12,57 \text{ sr}$) : A مساحة سطح الكرة

وتعطى الشركات المنتجة للمصابيح المتوهجة ومثيلاتها من المصادر الضوئية قيم القدرة الضوئية لمنتجاتها من مصادر الضوء في نشرات وكتالوجات، الاستعانه بها في تخطيط وتصميم تجهيزات

مثال: التدفق الضوئي (القدرة الضوئية) لمصباح متوهج 220 V/40 W من الطراز D هو D =400 Im مثال:

كية الضوء ٥: هي حاصل ضرب التدفق الضوئي في زمن إنبعاثه

الوحدات : كمية الضوء (Ω) بوحدة (Imh) ، والتدفق الضوئي (Φ) بوحدة (Im) والزمن (t) بوحدة (h) .

وتؤخذ قيم شدة الضوء (I) بوحدة (cd) التي تنبعث في زاوية ، من منحنيات التوزيع الضوئي المستنبطة لصادر الضوء والمصابيح.

وتكون هذه المنحنيات في أغلب الأحوال منسوبة إلى قدرة ضوئية مقدارها Im 1000 اس Φ=1000.

مثال: نستدل من منحني التوزيع الضوئي لمصباح طراز D وقدرته 40W أنه يشع عوديا إلى أسفل (بزاوية °0) نحو 100 cd/1000 im. وتبلغ شدة الإضاءة المناظرة لقدرة ضوئية مقدارها 400 im (عند 40 W) نحو:

 $100 \text{ cd} \cdot \frac{400 \text{ Im}}{1000 \text{ Im}} = 40 \text{ cd}$

وتبلغ شدة الإضاءة على زاوية °90 نحو:

 $.70 \text{ cd} \cdot \frac{400 \text{ lm}}{1000 \text{ lm}} = 28 \text{ cd}$

الكثافة الضوئية L: وحدة الكثافة الضوئية هي الكنديلا لكل متر مربع (cd/m²). وتستخدم في الحسابات عادة الوحدة (cd/cm²) أيضا.

الكثافة الضوئية = كثافة الضوء الواقع على مساحة معينة.

A = المساحة المشعة (المضيئة) لمصدر ضوئي بوحدات m² أو cm² وتعتبر الكثافة الضوئية أيضا مقياسا للبهر المباشر.

كذلك فإنها تعتبر مقياسًا للحكم على قدرة عكس الأشعة لمساحة تسقط عليها الأشعة الضوئية.

E = شدة الإضاءة باللوكس (١x) (أنظر الصفحة التالية) . Q = معامل الإنعكاس (1/sr) (أنظر صفحة ١٤٢ و ١٤٣) .

كفاية الإضاءة (١١): هي التدفق الضوئي للمصباح لكل واط من استهلاك القدرة، وهي مقياس الاقتصادية أي منبع ضوئي كهربائي.

الوحدة : كفاية الإضاءة (π) بوحدة (Im/W) والتدفق الضوئي (Φ) بوحدة (Im) والقدرة (P) بوحدة (W) .

مقارنة:

10 lm/W

مصباح متوهج 220 V/15 W :

1 lm = 1 cd · sr


 $\Phi = I \cdot \Omega$

 $Q = \Phi \cdot t$

 $L = \frac{I}{A}$

 $L = E \cdot \varrho$

 $\eta = \frac{\Phi}{P}$



مصباح من طراز 220 V/78 W NL علف خانق : 46 Im/W عصباح من طراز 20 V/78 W NL $\Phi = 3600 \text{ Im}; \ \eta = \frac{3600 \text{ m}}{78 \text{ W}}$

13 lm/W

4

 $E = \frac{\Phi}{A}$

 $\Phi = E \cdot A$

 $E = \frac{I}{r^2} \cdot \cos \alpha$

 $(\eta_I = \eta_R \cdot \eta_L)$

 $\Phi = \frac{E \cdot A}{E \cdot A}$

 $A = \frac{\Phi}{E}$

قيم الإضاءة

شدة الإضاءة E = التدفق الضوئي (Φ) الساقط على وحدة المساحة A . ووحدة شدة الإضاءة (E) هي اللوكس (Ix) .

تبلغ شدة الإضاءة Lux عند سقوط تدفق ضوئي مقداره 1 Lumen على سطح مساحته 1 m².


وتتناسب شدة الإضاءة في إتجاه معين عكسيا مع:

أ) مربع البعد،

ب) زاوية ميل السطح الساقطة عليه الأشعة بالنسبة للحط العمودي عليها.

ولا يطبق قانون البعد التربيعي على الغرف المغلقة نتيجة لإنعكاس الضوء من الجدران والسقف وبسبب حجم وشكل المصابيح. وتؤخذ كفاية الإضاءة (n₁) في الاعتبار، عند حساب التدفق الضوئي (Φ) اللازم لتوفير إضاءة متوسطة كافية.

كفاية الإضاءة (η_1) هي حاصل ضرب كفاية الغرفة (η_n) في كفاية المصباح (η_n). وتؤخذ قيم كفاية الإضاءة من الجداول ، ويتوقف مقدارها على : نوع الإضاءة وحجم وارتفاع الغرفة ولون السقف والجدران وكفاية المصابيح وارتفاعها عن الأ.ف



إرتفاع الغرفة = h_B إرتفاع السقف فوق مستوى الإسناد (القياس) = h مستوى الإسناد (القياس) = 0,85 m

η_1 الكفاية الضرورية للإضاءة العامة الداخلية

باشرة محجوبة)	غير م (إضاءة	سنت ا	فلور،	ىباشرة ا	غير ه	ىباشرة	شبه ه	ة مباشرة الم	ذو غالبي	شرة م	مبا		
	0	η_=	100	η, -	0,70	η_=	0,80	η, =	16	$\eta_{L} =$	0,65		
فاتج بدرجة متوسطة	فاتح فاتح بدرجة	فائح بدرجة متوسطة	فاڅ فاڅ بدرجة	فاتج بدرجة متوسطة	فاتح فاتح بدرجة	فاتح بدرجة متوسطة	فاتح فاتح بدرجة	فاغ بدرجة متوسطة	فاتح فاتح بدرجة	فاقح بدرجة متوسطة	فاخ فاخ بدرجة		۱ - السقف ۲ - الجدران
معتم	متوسطة	معتم -	متوسطة	0,06	متوسطة 0,11	معتم 0,07	متوسطة 0,14	معتم	متوسطة	معتم -	متوسطة	0,6	مرض الغرفة b
		0,13 0,20	0,21 0,30	0,08	0,15 0,20	0,13 0,17	0,21 0,27	0,09	0,17 0,25	0,18 0,30	0,25 0,36	1,5	قسوما على رتفاع السقف (h)
0,10	0,15	0,27 0,37	0,39 0,45	0,16	0,26	0,24	0,35 —	0,23	0,33 0,41	0,40 0,47	0,44 0,51	2,5 4	وق مستوی لإسناد (القیاس) ۱)
		0,40 0,46	0,53 0,62	0,22	0,34 —	0,33	0,46 —	0,41	 0,53	0,54	- 0,58	5	

مستوى الإسناد (القياس) = 0,85 ه فوق الأرضية. ويستخدم الجدول لغرفة مربعة ومسافة بين المصابيح a تتراوح من 1 إلى 2 مضروبا في إرتفاع المصباح عن الأرض.

	لحساب التقريبي)	قيم موصى بها للإضاءة (الح	$\eta_i = \eta_b + \frac{1}{3} (\eta_i - \eta_b)$ غرف المستطيلة :				
مصباح	مضاءة به مصاءة به مصباح متوهج احوالي: Watt/m²	نوع الغرف	عرض الغرفة (b) عرض الغرفة $-V_1$ نسبة الغرفة $-V_2$ إرتفاع السقف فوق مستوى الإسناد ومنها نحصل على كفاية الإضاءة $-\eta_0$ من الجدول .				
6 8	15 22	مطبخ - غرفة معيشة	نسبة الغرفة V ₂ = إرتفاع السقف فوق مستوى الإسناد				
3 4	7 11	غرفة نوم - حمام - دهليز - سلم المنزل - ممات - غرفة الطعام	ومنها نحصل على كفاية الإضاءة (١٦) من الجدول.				

مثال: غرفة مكتب طولها 12,5 وعرضها 6m وارتفاعها 3,5 ساسقف أبيض اللون والجدران مطلية بلون أصفر فاتح والنوافذ مزودة بستائر بيضاء المطلوب توفير إضاءة متوسطة شدتها 0.00 بواسطة مصابيح متوهجة . 0.00 (من الجدول) تساوي نحو 0.00 0.00 0.00 0.00

 $v_1 = \frac{2.65}{2.65} \approx 2.3$, 0.38 من الجدول) نساوي محو $v_2 = \frac{12.5}{2.65} \approx 5$, 0.53 من الجدول) تساوي نحو $v_3 = \frac{12.5}{2.65} \approx 5$

 $v_2 = \frac{2,65}{2,65} \approx 3$, $v_3 \approx \frac{1}{3} \approx \frac{1}{3} = \frac$

ولذا تختار 16 مصباحا متوهجا من طراز NL 65 W ، تبعد عن بعضها 1500 mm . ويبلغ التدفق الضوئي لكل منها 3500 mm . شدة الإضاءة E=320 Ix .

دورات المياه - قبو - الغرف الأرضية 4... 6 1,5 ... 2 غرف التخزين والعمل: غرف الحليب 3 ... 4 7 ... 11 (اللبن) - غرف علف الماشية - المغاسل - المسانع الجراجات 1,5 ... 2 4... 6 الحظائر: حظائر الأبقار - منطقة حلب اللبن 7 ... 11 3 ... 4 الأماكن الأخرى 1.5 ... 2 4... 6

ارتفاع السقف n = المسافة بين مستوى الإسناد والسقف للإضاءة غير المباشرة أو ذات الغالبية غير المباشرة.
 المسافة بين مستوى الإسناد والسقف للأضاءة المباشرة أو ذات الغالبية المباشرة.

إضاءة الشوارع وأفنية المصانع

طريقة النقطة الضوئية


تستخدم هذه الطريقة عند امكان اعتبار المنبع الضوئي (۵) نقطة. بالنسبة لبعد الإضاءة (r) ويكون ذلك في الحالات التالية:

- أ) المنابع الضوئية المعتادة بعيدة الإضاءة، إذا زادت r عن حوالي 3 m.
- ب) المصابيح مستقيمة الشكل (مصابيح الفلورسنت) إذا زادت r عن نحو 6 m 6.
 - وتتوقف شدة الإضاءة (E) على:
 - أ) شدة الضوء (I_n) عند زاوية السقوط .
 - (r) البعد (r)
 - ج) زاوية السقوط (α)

وتقع القيمة الصغرى لشدة الإضاءة بين مصدرين للضوء. ويشترط في كل مصدر ضوئي توفير نصف القيمة الصغرى تقريبا لشدة


- ولعمل الحسابات نفترض أن:
- القيمة المتوسطة لشدة الإضاءة (المطلوبة) (E_m)
- ٢) القيمة الصغرى لشدة الإضاءة (Emin) المسموح بها.
 - ٣) درجة التجانس (٩)
 - ٤) ارتفاع المصابيح عن الأرض (h)
 - ه) البعد بين كل مصباحين (a)

ويتوقف كل من ارتفاع المصابيح عن الأرض والبعد بين كل مصباحين على الخواص الإشعاعية للمصابيح (منحني التوزيع الضوئي)



Emin

8





 $a = 3 \cdot \cdot \cdot 4 h$

 $\frac{h}{b} > \frac{1}{3}$

 $E = \frac{I\alpha \cdot \cos\alpha}{}$

 $E = \frac{I\alpha \cdot \cos^3\alpha}{}$

 $E \cdot h^2$

Emin

 $\cos^3 \alpha \cdot 2$

تجانس شدة الإضاءة (قیم صغری)

متوسط شدة الإضاءة الأفقية Em (قيم موصى بها)

طبقا للمواصفات DIN 5044

50	880
100	\$
125	
150	2,3
175	100
200 100 200	300 110
cd 0 10	Ф ≈ 1000 lm

منحنى توزيع الضوء للمثال الحسابي

	ض الطريق	على أرم				
$g_2 = \frac{E_{min}}{E_{max}}$	$g_1 = \frac{E_{min}}{E_m}$	(lux) E _m 16 8	لون أرضية الطريق قاتم فاتح	طريق سريع خلال المدينة شارع سريع شارع رئيسي لحركة المرور		
1:6	1:3	12 6	قاتم فاتح	شارع حركة سرور		
1:8	1:4	4 2	قام فانح	شــارع تجميع المرور (ملتقى الطرق)		
-	-	>1	-	زقاق (حارة)		
1:21:3	-	815 510	-	فناء مصنع مكان تخزين أو شونة		

مثال: شارع عرضه 20m مزدحم المرور وشدة الإضاءة الصغرى فيه 31x وارتفاع تعليق المصابيح المختار (فوق مستوى الإسناد) h=9m، والبعد بين المصابيح a=24m. من الرسم نحصل على قيمة α المناظرة للإرتفاع h=9m، وهي 53°. ووفقا لمنحنى توزيع الضوء فإن I=145 cd لكل 1000 lm من القدرة الضوئية. أثبت أن شدة الإضاءة كافية لإضاءة الشارع بما يساوي القيمة الصغرى لشدة الإضاءة

 $I = \frac{E_{min} \cdot h^2}{\cos^3 \alpha \cdot 2} = \frac{3 \cdot 81}{0.218 \cdot 2} = 560 \text{ cd}$

تكون القدرة الضوئية المطلوبة 1:


 $I = \frac{560 \cdot 1000}{3850} = 3850 \text{ Im}$

بذا يختار مصباح من طراز HWA 250 ، شدة إضاءته 4700 Im (أنظر جدول المصابيح) .

شدة الإضاءة الصغرى : $E_{nnin} = \frac{2 \cdot I_{53} \cdot \cos^3 53^{\circ}}{h^2} = \frac{2 \cdot 145 \cdot 4700 \cdot 0.218}{81.1000} = 3.7 \text{ Ix}$ 81 - 1000

ولزاوية $\alpha=0$ (في اتجاه رأسي أسفل مصدر الضوء) تكون شدة الضوء $\alpha=0$ (في اتجاه رأسي أسفل مصدر الضوء) تكون شدة الضوء $\alpha=0.3$ النصف الفلاقة $\alpha=0.3$ وشدة الإضاءة : $\alpha=0.3$ النصبة $\alpha=0.3$ وشدة الإضاءة : $\alpha=0.3$ النصبة المناسبة $\alpha=0.3$ النصبة أيضا الفلاقة $\alpha=0.3$ النصبة أيضا الفلاقة أقدى المناسبة $\alpha=0.3$ النصبة المناسبة ا

E _{max} . 5 C E ₀ , 10,2 . 81.1000														
70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	α°
0,04	0,075	0,125	0,188	0,265	0,35	0,450	0,550	0,649	0,744	0,829	0,901	0,955	0,988	cos ³ α



حسابات خطوط التوصيل الكهر بائية

الخطوط غير المتفرعة في شبكة التيار المستمر



$$u = \frac{2 \cdot I \cdot I}{\varkappa \cdot A}$$

$$u\% = \frac{u \cdot 100}{\dot{U}}$$

$$I = \frac{P_i}{U}$$

$$I = \frac{P_N}{U \cdot \eta}$$

$$I_{st} = 1.7 \cdot I$$

$$A = \frac{2 \cdot I \cdot P_i}{z \cdot u \cdot U}$$

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot P_i}{\varkappa \cdot A \cdot U}$$

$$u\% = \frac{200 \cdot I \cdot I}{\varkappa \cdot A \cdot U}$$

 $I = \frac{P_t}{}$

UL

 $A = \frac{2 \cdot I \cdot I}{}$

 $u = \frac{2 \cdot I \cdot I}{}$

 $P_1 = I^2 \cdot R$

 $p\% = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot 100}{}$

 $p\% = \frac{200 \cdot 1 \cdot P_i}{}$

 $\varkappa \cdot A \cdot U_L$

z · A · U₁2

× · u

z · A

فقد القدرة بالواط:

فقد القدرة كنسبة مئوية:

أ) نظام الموصلين

تحسب مساحة المقطع A عند اختيار الحد الأقصى المسموح به لهبوط الجهد الكهربائي من الصيغة الرياضية:

ويمكن حساب قيمة الهبوط في الجهد الكهربائي u من الصيغة :

تحوّل قيمة الهبوط في الجهد الكهربائي حسابياً من Volt إلى نسب منوية (w)). وينتج التيار I من مجموع كل القدرات المعطاة P مقسوما على الجهد الكهربائي U عند نهاية الخط. وفي حسابات المحركات تؤخذ الكفاية η في الاعتبار، عند التعويض في الصيغ الرياضية بالقدرات


ويراعى تيار البدء الم عند حساب هبوط الجهد الكهرباني ، على ألا تتجاوز قيمته 1,7 من التيار الإسمى.

مثال: محركان بيانات كل منهما هي 5,5 kW/220 V, η=0,8 ، موصلان عند نهاية خط طوله m 60 ويدوران في أن واحد.


احسب كلاً من I و I_{st} و u بوحدة (V) و كنسبة مئوية . $I = \frac{2.5500 \text{ W}}{220 \text{ V} \cdot 0.8} = 62.6 \text{ A};$ الحل:

 $I_{st} = 1.7 \cdot 62.5 A \approx 106 A$ $u = \frac{2.60 \text{ m} \cdot 106 \text{ A}}{2.60 \text{ m} \cdot 106 \text{ A}} \approx 4.5 \text{ V};$ $56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 50 \text{ mm}^2$

 $u\% = \frac{4.5 \text{ V} \cdot 100}{220 \text{ V}} \approx 2\%$



ب) نظام الثلاث موصلات



P = القدرة الكلية المأخوذة من كلا نصفي الشبكة


I = التيار المار في الموصل الخارجي. $U_{L} = 1$ الجهد بين الموصلين الخارجيين.

مثال: 20 مصباحاً متوهجاً، قدرة كل منها 200 W، موصلة بشبكة 220 V x ويبلغ طول خط التوصيل الأساسي m 35، والهبوط في الجهد الكهربائي (u=6,6 V (1,5%) . احسب شدة التيار اللازمة (I) ومساحة مقطع الموصل اللاغ (A).

الحل: u = 6.6 V (1.5%). $I = \frac{200 \text{ W} \cdot 20}{1} = 9.1 \text{ A}$ A=-2.35.9,1 A -= 1,7 mm² 56 m/Ω·mm²·6,6 V

وتختار هنا القيمة: 2,5 mm² خطوط التوصيل غير المتفرعة في دائرة التيار المتردد


أ) التحميل اللاحثي



ب) التحميل بجزء حثى

للحساب يعوض هنا بقيمة فرق الجهد. (ولا يجوز - طبقا للمواصفات القياسية DIN 40115 - استخدام كلمة «فقد الجهد» في دوائر التيار المتردد) ويقصد بفرق الجهد الكهربائي، الفرق الفعلى بين قيمتي الجهد في بداية خط التوصيل ونهايته.

مثال: محرك كهرباني بياناته هي: 4 kW/220 V, cos φ=0,8, η=0,82 موصل بخط توصيل طوله 50 m ويبلغ فرق الجهد Udiff = 6.6 V . احسب مساحة



الحل:

مقطع الموصل (A).

2 · 50 m · 4000 W —≈6 mm² $56 \frac{\mathsf{m}}{\Omega \cdot \mathsf{mm}^2} \cdot 6,6 \ \mathsf{V} \cdot 220 \ \mathsf{V} \cdot 0,82$

$A = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi}{}$ z · Udiff $U_{diff} = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi}{}$ z · A $A = \frac{2 \cdot 1 \cdot P_a}{}$

$$U_{diff} = \frac{2 \cdot I \cdot P_a}{z \cdot A \cdot U}$$

$$u\% = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot 100}{z \cdot A \cdot U}$$

$$p\% = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot 100}{x \cdot A \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

$$p\% = \frac{2 \cdot I \cdot P_a \cdot 100}{z \cdot A \cdot U \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi}$$

خطوط التوصيل غير المتفرعة في شبكة التيار المتردد (تكملة)

الوحدات:

طول الموصل (۱) بالمتر (m) طول خط التوصيل (2.1) بالمتر (m) مساحة مقطع الموصل (A) بالمليمتر المربع (mm²) التيار المار في الموصل (I) بالامبير (A) جهد المستملك (U) بالقولط (V) القدرة الإسمية للمستملك (P) بالواط (W)

القدرة المعطاة في شبكة التيار المستمر (P₁) بالواط (W) القدرة المعطاة في شبكة التيار المتردد (P₀) بالواط (W) هبوط الجهد (u) بالقولط (V) فرق الجهد (U_{diff}) بالقولط (V) النسبة المنوية لفرق الجهد (w) u_{ob} u_{ob} (%) النسبة المنوية لفقد القدرة P₀ (%)

خطوط التوصيل غير المتفرعة في شبكة التيار ثلاثي الأطوار

أ) التحميل اللاحثي




الكهربائية طبها المساوي عليه بيه الخصل على شدة التيار (I) في الموصل الرئيسي بدلالة القدرة الكلية (P) وجهد الخط U. وتطبق الصيغ الرياضية لكل من توصيلة النجمة والتوصيلة المثلثية .

[ويكون هبوط الجهد في سلك واحد هو:] مثال: 60 مصباحًا متوهجًا قدرة كل منها 100W موصلة بشبكة تيار

متردد 220/380 v . ويبلغ طول خط التوصيل الأساسي m 50 m والهبوط . A . المسموح به في الجهد هو 0.5×1.00 المسموح به في الجهد هو 0.5×1.00 المسموح به في الجهد هو 0.5×1.00 الحل: 0.5×1.000 0.5×1.000

· 5 V·380 V غتار القيمة 4 mm²



 $A = \frac{I \cdot P}{z \cdot u \cdot U_L}$

 $A = \frac{1,73 \cdot I \cdot I}{}$

 $u = \frac{1,73 \cdot I \cdot I}{}$

 $I = \frac{1}{1,73 \cdot U_L}$

 $u = \frac{I \cdot I}{z \cdot A}$

z · A


ب) التحميل بجزء حثى:





مثال: المطلوب نقل قدرة مقدارها 11 kw إلى شبكة تيار ثلاثي الأطوار بجهد 220 تقع على بعد 90 من بداية خط التوصيل. احسب مساحة مقطع الموصل A والفقد في القدرة بالنسبة

 $\cos\phi=0.8,\;u=5\%$. p_{9b} الثوية



$$I = \frac{11\ 000\ W}{220\ V \cdot 0.8 \cdot 1.73} = 36\ A,\ A = \frac{1.73 \cdot 90\ m \cdot 36\ A \cdot 0.8}{56\ m} = 7.2\ mm^2$$


$$A = \frac{90 \text{ m} \cdot 11\ 000\ W}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 11\ V \cdot 220\ V} = 7,2\ \text{mm}^2 : \text{ } \text{,}$$

تختار القيمة 10 mm²

فقد القدرة لمقطع 10 mm² فقد

 $p_{q_0} = \frac{100 \cdot 90 \text{ m} \cdot 11 000 \text{ VV}}{56 \frac{\text{m}}{\cdot \text{mm}^2} \cdot 10 \text{ mm}^2 \cdot 220 \text{ V} \cdot 220 \text{ V} \cdot 0,8 \cdot 0,8} = 5,6\%$

 $\rho_{96} = \frac{1,73 \cdot 90 \cdot 36 \text{ A} \cdot 100}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 10 \text{ mm}^2 \cdot 220 \text{ V} \cdot 0,8} = 5,6\% : 9$



$$U_{diff} = \frac{1,73 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi}{z \cdot A}$$

$$I = \frac{\sum P_a}{1,73 \cdot U_L \cos \varphi}$$

$$A = \frac{I \cdot P_a}{\varkappa \cdot U_L \cdot U_{diff}}$$

$$U_{diff} = \frac{I \cdot P_a}{z \cdot A \cdot U_L}$$

$$p \% = \frac{1,73 \cdot I \cdot I \cdot 100}{\varkappa \cdot A \cdot U_L \cdot \cos \varphi} (\%)$$

$$p \% = \frac{100 \cdot I \cdot P_a}{z \cdot A \cdot U_L \cdot U_L \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi} \%$$

$$A = \frac{1,73 \cdot I \cdot I \cdot 100}{z \cdot p \% \cdot U_L \cdot \cos \varphi}$$


$$A = \frac{100 \cdot I \cdot P \alpha}{z \cdot p \% \cdot U_L \cdot U_L \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi}$$

$$P_1 = \frac{3 \cdot I \cdot I^2}{x \cdot A}$$

ملاحظة: في حالة ظهور فرق ملحوظ في الجهد في خط التوصيل الممتد من نقطة التوزيع إلى أجهزة الاستهلاك، فيجب إضافة قيمته إلى فرق الجهد الناشئ عن الخط الرئيسي.



الخطوط المتفرعة في شبكات التيار المستمر وشبكات التيار المتردد في حالة التحميل اللاحثي (كالتوصيلات الصاعدة لتركيبات الإضاءة).



$$A = \frac{2}{z \cdot u} (I_1 \cdot I_1 + I_2 \cdot I_2 + \dots)$$

$$u = \frac{2}{\varkappa \cdot A} \Sigma (I \cdot I) (V)$$

$$I_{m} = \frac{\Sigma (I \cdot I)}{\Sigma I} (m)$$

$$I_{m} = \frac{I_{1} \cdot I_{1} + I_{2} \cdot I_{2} + I_{3} \cdot I_{3} + \cdots}{I_{1} + I_{2} + I_{3} + \cdots}$$

$$A = \frac{x \cdot I^{m} \cdot \sum I}{2 \cdot I^{m} \cdot \sum I}$$

$$u = \frac{2 \cdot I_m \Sigma I}{z \cdot A}$$

١ - الحساب بعزوم التيارات.

تكون الحسابات هنا بأسلوب عاثل حسابات خطوط التوصيل البسيطة ، إلا أنه يعوض في الصيغة الرياضية بدلا من عزم التيار ۱۰۱ بمجموع عزوم التيارات (ΣΙ·۱)

مثال: احسب مساحة مقطع السلك (٨) إذا كانت:

 $I_1 = 5 A$, $I_2 = 8 A$, $I_3 = 4 A$, $I_1 = 7 m$,

 $I_2 = 11,5 \text{ m}, I_3 = 16 \text{ m}, u = 1,1 \text{ V}$ الحل: (مساحة المقطع) $A = \frac{2}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 1.1 \text{ V}}$ (5 A · 7 m + 8 A · 11,5 m + 4 A · 16 m) = 6,1 mm²


تختار القيمة 6 mm²

٢- الحساب متوسط أطوال الأسلاك.

بقسمة مجموع عزوم التيارات على مجموع التيارات تنتج قيمة يمكن اعتبارها متوسط أطوال الأسلاك.

مثال: (من قيم المثال السابق) احسب طول ومساحة مقطع

 $1 = \frac{5 \text{ A} \cdot 7 \text{ m} + 8 \text{ A} \cdot 11,5 \text{ m} + 4 \text{ A} \cdot 16 \text{ m}}{1 + 1,24 \text{ m}} = 11,24 \text{ m}$ $I_{m} = \frac{5 \text{ A} + 8 \text{ A} + 4 \text{ A}}{5 \text{ A} + 8 \text{ A} + 4 \text{ A}} = 6,1 \text{ mm}^{2}$ تختار القيمة 6 mm²



$u_{I} = u_{II} = u_{III} = \frac{u}{n}$

$$A_{I} = \frac{2 \cdot I_{I} \cdot I_{I}}{\varkappa \cdot u_{I}}$$

$$A_{II} = \frac{2 \cdot I_{II} \cdot I_{II}}{\varkappa \cdot u_{II}}$$

وهكذا

ب) الخطوط ذات الهبوط المنتظم في الجهد الكهربائي، ولكن بمساحات مقاطع مختلفة (خطوط متدرجة في تناقص القطع).

هبوط الجهد موزع على حميع مسافات الأسلاك بانتظام.

تقسم قيمة هبوط الجهد المسموح به على عدد المسافات. (n = عدد المسافات) .

ويتم حساب مساحة المقطع لكل جزء من هبوط الجهد الكهربائي على حدة.

مثال: احسب مساحات مقاطع الأسلاك (٨١١ و ٨١١ و ٨١١) من البيانات التالية:

 $I_1 = 30 \text{ A}, I_2 = 20 \text{ A}, I_3 = 15 \text{ A}, I_1 = 10 \text{ m}$

 $I_{II} = 8 \text{ m}, I_{III} = 7 \text{ m}, u = 1,2 \text{ V}$

الحل: I1 = 30 A + 20 A + 15 A = 65 A


 $I_{II} = 20 A + 15 A = 35 A$

 $I_{III} = I_3 = 15 \text{ A}; \ u_I = u_{II} = u_{III} = \frac{1,2 \text{ V}}{2} = 0,4 \text{ V}$


A₁= 2 · 10 m · 65 A = 57 mm², 70 mm² تختار القيمة $56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 0.4 \text{ V}$

 $A_{II} = \frac{2 \cdot 8 \text{ m} \cdot 35 \text{ A}}{25 \text{ mm}^2} = 24,6 \text{ mm}^2$ څتار القيمة $56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 0.4 \text{ V}$

 $A_{III} = \frac{2 \cdot 7 \text{ m} \cdot 15 \text{ A}}{m} = 9,2 \text{ mm}^2$, 10 mm² تختار القيمة $\frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0.4 \text{ V}$



الحساب كا في الحالة (١)



مثال: من القيم الواردة في مثال (١) أوجد مساحات مقاطع الأسلاك.

 $u_{I}: u_{II}: u_{III} = I_{I}: I_{II}: I_{III}$

 $2 \cdot 7 \text{ m} \cdot 15 \text{ A} = 23 \text{ mm}^2$ $56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 0,16 \text{ V}$

 $A_{I} = 35 \text{ mm}^{2}$: تختار القيم

 $A_{II} = 35 \text{ mm}^2$

 $A_{\rm III} = 25 \, \text{mm}^2$

 $A_1 = \frac{2 \cdot 10 \text{ m} \cdot 65 \text{ A}}{35 \text{ mm}^2} = 35 \text{ mm}^2$ $56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 0,68 \text{ V}$

 $A_{II} = \frac{2 \cdot 8 \text{ m} \cdot 35 \text{ A}}{}$ $= 27.3 \text{ mm}^2$ $56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 0.36 \text{ V}$

 $I_{I}:I_{II}:I_{III}=65:35:15=13:7:3:$ 23 جزءا = 1.2 V ، فيكون الجزء الواحد:


 $\frac{1.2 \text{ V}}{23} = 0.052 \text{ V}$

 $u_1 = 13 \cdot 0.052 \, \text{V} = 0.68 \, \text{V}$

 $u_{II} = 7 \cdot 0.052 \,\text{V} = 0.36 \,\text{V}$

 $u_{III} = 3 \cdot 0.052 \,V = 0.16 \,V$

الخطوط المتفرعة في شبكة التيار المتردد عند التحميل بجزء حثى




 $2 \cdot (I_1 \cdot I_1 + I_2 \cdot I_2 + I_3 \cdot I_3 + \cdots) \cos \varphi$ z · Udiff

U_{diff} = 2 (I1 · I1 + I2 · I2 + I3 · I3 + · · ·) $\cos \varphi$ z · A

تتبع في الحساب - بصفة أساسية - جميع الخطوات المتبعة في حالة التحميل اللاحثي، فيما عدا أنه يجب تحديد فرق الجهد في كل حالة والتعويض بقيمته في الصيغة الرياضية. وتنتج في بعض الحسابات مساحات مقطع أكبر قليلا نتيجة للتعويض في الصيغة الرياضية بالمجموع الحسابي وليس بالمجموع الهندسي (بالمتجهات) للتيارات المارة فعلا. وبصفة عامة يكون الحساب بالمجموع الحسابي بطريقة تقريبية على درجة مقبولة من الصحة. ويستعاض عن معاملات القدرة للأسلاك المختلفة , cos φ2, cos φ2, cos φ2 متوسط هو: σος φ

> مثال: أوجد مساحة مقطع السلك اللازم إذا كانت: $I_1 = 20 \text{ A}, I_2 = 15 \text{ A}, I_3 = 10 \text{ A}, I_1 = 10 \text{ m}$ $I_2 = 18 \text{ m}, I_3 = 25 \text{ m}, \cos \phi_1 = 0.82$ $\cos \varphi_2 = 0.79$, $\cos \varphi_3 = 0.77 \cdot U_{diff} = 1.4 \text{ V}$

 $I_m = \frac{20 \text{ A} \cdot 10 \text{ m} + 15 \text{ A} \cdot 18 \text{ m} + 10 \text{ A} \cdot 25 \text{ m}}{20 \text{ A} + 15 \text{ A} + 10 \text{ A}} = 16 \text{ m}$: $I_m = \frac{20 \text{ A} \cdot 10 \text{ m} + 15 \text{ A} \cdot 10 \text{ A}}{15 \text{ A} \cdot 10 \text{ A}} = 16 \text{ m}$ تختار قيمة متوسطة هي: cos φ=0,80 (مساحة القطع) $A = \frac{2 \cdot 16 \text{ m} \cdot (20 \text{ A} + 15 \text{ A} + 10 \text{ A}) \cdot 0.8}{m} = 14,5 \text{ mm}^2$ تختار القيمة 16 mm²



خطوط التوصيل المتفرعة في شبكات التيار ثلاثي الأطوار باستخدام ثلاث أو أربع موصلات

عند توصيل مستهلكات للتيار ثلاثي الأطوار، تحمّل خطوط التوصيل الرئيسية الثلاثة بصورة متساوية. فإذا ما وصلت مستهلكات لتيار أحادي الطور (كمصابيح متوهجة مثلا) ، فإنه يفترض للحساب توزيع متساوٍ للحمل على الموصلات الرئيسية . وهو ما يراد بلوغه عمليا أيضا .

 أ) نظام الثلاثة خطوط للتوصل (التوصيلة المثلثية Δ). بدون حمل حثى. التيار المار في أحد الفروع: القدرة الكلية للفرع جهد الموصل × 1,73 ×

ويساوى التيار المار في المسافة (١٦) مجموع التيارات المارة في موصلات هذه المسافة. ويتم حساب مساحة مقطع الموصل الأساسي طبقا للصيغة الرياضية لعزم التيار (المذكورة سابقا) مع مراعاة معامل

ب) نظام الأربعة موصلات: (التوصيلة النجمية ٧) بدون جزء حثى. لا تقع مستهلكات التيار أحادي الطور (كالمصابيح المتوهجة مثلا) بصفة عامة تحت جهد الموصل الخارجي. إلا أنه يجب - بالرغم من ذلك - استخدام جهد الموصل في الصيغة الرياضية ، وذلك لا يجاد قيم تيارات الفروع.

ج) نظام الثلاثة موصلات ونظام الأربعة موصلات عند التحميل بجزء


لحساب مساحة مقطع الموصل الرئيسي وكذلك فرق الجهد يعوض في الصيغ الرياضية السابقة بقيمة متوسطة لمعامل القدرة (أنظر أعلاه)." $P_1 = 2.5 \text{ kW}, P_2 = 3 \text{ kW}, P_3 = 2 \text{ kW}$:

 $U = 220 \text{ V}, I_1 = 10 \text{ m}, I_2 = 16 \text{ m}, I_3 = 20 \text{ m}$

مى قيمة ولما المثال هى قيمة $\cos \phi = 0.80$, $U_{diff.} = 2.5 \, V$ $I_1 \approx 10 \text{ A}, I_2 \approx 12 \text{ A}, I_3 \approx 8 \text{ A}.$ A = 1,73 · 0,8 · (10 A · 10 m + 12 A · 16 m $+ 8 A \cdot 20 m) = 4.4 mm^2$ تختار القيمة 6 mm²

 $I_1 = \frac{P_1}{U_L \cdot 1,73}$ وهكذا $I_{r} = I_{1} + I_{2} + \cdots$ $A = \frac{1,73 (I_1 \cdot I_1 + I_2 \cdot I_2 + \cdots)}{}$ $u = \frac{1,73 (I_1 \cdot I_1 + I_2 \cdot I_2 + \cdots)}{1 \cdot I_2 \cdot I_2 + \cdots}$

 $1,73 (I_1 \cdot I_1 + I_2 \cdot I_2 + \cdots) \cos \varphi$ U_{diff} = $1,73 (I_1 \cdot I_1 + I_2 \cdot I_2 + \cdot \cdot \cdot) \cos \varphi$ z·A



الموصلات

أسلاك النحاس غير المعزولة للمكنات والأجهزة الكهربائية طبقا للمواصفات 46 431 DIN 46 431

0,751	0,420,7	0,26 0,4	0,110,25	0,07 0,1	0,030,06	القطر بوحدة mm
± 0,012	±0,009	±0,007	±0,005	±0,004	±0,003	التفاوت المسموح به بوحدة mm
4,26	3,1 4	2,33	1,75 2,2	1,45 1,7	1,05 1,4	القطر بوحدة mm
±0,05±0,06	± 0,04	±0,03	±0,025	±0,02	±0,016	التفاوت المسموح به بوحدة mm

أسلاك النحاس المعزولة - سُمك العزل (D - a) بالمليمترات طبقا للمواصفات DIN 46 435/36

– سليولوزي zz	مصفر بصوف 2	قطر القلب بوحدة mm	ير طبيعي \$S	مضفر ہ <i>جر</i> S	قطر القلب بوحدة mm	ش ۱	ورتي	قطر القلب بوحدة mm
0,22 0,26 0,3	0,13 0,16 -	0,31,5 1,53 34	0,07	0,035 0,04 -	0,03 0,2 0,2 0,8 0,8 1,5	0,0 0,0 0,0	15	0,03 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2
0,4 بالورق	مضفر	46	لقطن BB	مضفر با B	~	0,0 0,0 0,0	3	0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
0,22 0,26	0,12 0,15	0,31,5 1,53 34	0,16 0,22 0,26 0,3	0,1 0,12 0,15	0,10,3 0,31,5 1,53 34	0,0 0,0 0,0	5	0,50,7 0,71,0 1,02,0
0,30 0,35	0,20 0,20	46	0,3	-	46	0,0	7	2,03,0
ير نحاسيك ري KcKc	مضفر بحر تشاد لاد			مضفر بخریر ئلاؤ Kt		یر فسکوز KvKv	مضفر بحر Kv	
0,09 0,11 0,12	0,05 0,06 0,07	0,05 0,3 0,3 0,8 0,8 1,5	0,08 0,09 0,11	0,04 0,05 -	0,05 0,3 0,3 0,8 0,8 1,0	0,15 0,18 0,19	0,08 0,1 0,11	0,10,3 0,30,8 0,83,0

أتواع التوريد:

سلك مطلي بالورنيش، بدون تغطية بالنسيج أو تضفير، بأقطار من 0,03 إلى 3 وملفوف على بكرات أو سلك مغطى بالنسيج أو مضفر بأقطار من 0,03 إلى 0,03 ومطلي بالورنيش، بدون تغطية بالنسيج أو مضفر بأقطار من 320 N/mm² إلى 6 على بكرات أو في حلقات. وتتراوح مقاومة الشد للأسلاك المعزولة من 270 N/mm² إلى 6 على بكرات أو في حلقات. وتتراوح مقاومة الشد للأسلاك المعزولة من 270 N/mm² إلى 6 على بكرات أو في حلقات.

عدد اللفات لكل سنتيمتر من طول اللفيفة (ملف مفرد الطبقة)

1 cm		وصلات العارية	ت المفروض للم	من عدد اللفاء	كنسبة مئوية		قطر القلب)
	× 2 قطن	x 1 قطن	× 2 حرير	x 1 حرير	ورنيش + حرير	ورتيش	بوحدة mm
مثال: العدد النظري للفات على كل 1 cm (= 10 mm) من طول اللف لموصل غير معزول	-	-	28 38,5 50	42,5 50,5 65	35 46 55	61 70 74	0,03 0,05 0,08
قطره 0,05 هو :	36 46 51,5	47 56 62,5	55 63 69	69 75 79	60 66 72	78 80 82	0,1 0,15 0,2
عدد اللفات الممكن عمليا : 140 = <u>70 · 200</u> الفة موصل نحاسي معزول بالورنيش	57,5 61 64	67 70 72	73,5 76 80	81,5 83 85,5	73,5 76 78	83,8 85 86	0,25 0,3 0,4
$\frac{200 \cdot 46}{100} = 92$ لفة موصل نحاسي معزول بالورنيش والحرير	67 69,5 72	76 78 80,5	82,5 83 84	87 88 89	81 82 83	86,5 87 88	0,5 0,6 0,7
$\frac{200 \cdot 50,5}{100} = 101$ لفة موصل نحاسي معزول بالحرير	74 75,5 77	81,5 83 84	85,5 86,5 87	90 90 90	84 85 86	88,5 89 90	0,8 0,9 1

• يجب تقدير القيم البينية

			رنیش	نحاس مطلية بالو	اللف لأسلاك	مقطع حيز	ك لكل cm² من مساحة	عدد اللفات
عدد اللفات	قطر السلك	عدد اللفات		يدد اللفات		قطر الس	عدد اللفات	قطر السلك
1 cm² لكل	بوحدة (mm)	لكل 1 cm²	بوحدة (mm)	لكل 1 cm²	(mm	بوحدة (1 cm² لكل (بوحدة (mm
67 55 45 40 33	1,10 1,20 1,30 1,40 1,50	300 250 210 180 160	0,50 0,55 0,60 0,65 0,70	1 400 1 200 1 000 870 770		0,22 0,24 0,26 0,28 0,30	20 000 15 000 11 000 9 000 7 000	0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
28 24 20 17 14	1,60 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00	140 120 110 100 90 83	0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00	690 640 550 500 450 360	X	0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,45	6 000 4 400 3 200 2 500 2 000 1 650	0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
علمات DE 0250	طبقا لت				ائي العالى	ر الكهربا	صيل المعزولة للتيا	خطوط التو
		التمييز الخاص			00 00	العام	القييز	
	= أحبال سلكية = أحادي الفرع = متعدد الفروع = مسطح	vers : مثال e m	نوع الموصل: شكل الموصل:	ك واحد	ة (موصل بسا	شركة الصانع	لقياسي: مثال ذلك GA ساسية: الخيط المميز لل لاستيك مزود بعلامة ال	بالمطاط.) العلامة الأ
	= مبروم = 2,5 mm² = ألومنيوم	rd 2,5 : مثال : مثال Al : مثال	مساحة مقطع الموص مادة الموصل:	(1		حمر	ر سنیت شرود بعر شه اد ز لمنظمة VDE : أسود – أ : NSGA 16 Ale 6 kV خاص لخط توصیل ذو ف) الخيطُ الممي ثال للتعريف:
6 kV o	- نحاس - جهد اسمي قدر	Cu 6 kV : الشم	الجهد الإسمي : تضاف إلى الرمز الخ	(A	.0.1111		ادي الفرع وجهده الإسم	ألومنيوم . أح
عليات DE 0293/							لفروع	ألوان المميزة ا
الفروع		رك للمستهلكين المة موصل وقاية «٥»		ذات موصل	ل وقاية «٥»		الخطوط ا ت موصل وقاية «ل»	عدد لفروع ذا
J» gn ye/lbu :	بعزل مطاطي	bl/lbu			bl/lbu		gn ye/bl	2
»، وفرع بني	أو: O» Ibu/br	bl/lbu/br	gn ye/br/t	ш	bl/lbu/br		gn ye/bi/lbu	3
	واحد من الفر	bl/lbu/br/bl	gn ye/bl/ll	ou/br	bl/lbu/br/bl		gn ye/bl/lbu/br	4
	جميع الفروع ا	bi/lbu/br/bl/bl	gn ye/bl/ll				gn ye/bl/lbu/br/bl	5
التالية: gn أو	ذلك فلها نفس تستخدم الألوان ye أو الله أو r	رقام مطبوعة bi		بأرقام مطبوعاً : lbu رق فاتح و br ج	سود و Ibu= أز	صفر و bl = أ.	(P) والموصل الصفري: e وان: gnye= أخضر وأه وصيل معزولة الفروع ب	سير رموز الأل
	ستخدام وملاحظا	. VI	عدد	مساحة المقطع	مادة	الجهد	سمية	
			الأسلاك		التصنيع	الإسمي		
	ماكن الجافة ، للتم أو تحت الملام	**	أحادي السلك	1,516 2,525	Cu Al	1000 V (¹(750 V)	ع قياسي طى بالبلاستيك	
	عازلة فوق الملا	حول أجسام	متعدد الأسلاك		Cu			
	1 11 2 419 4		لا سر س	10500	7.00		-11 17	
لأماكن الرطبة	ذلك في العراء وا		متعدد الأسلاك		Cu		 قابل للثني ذه ألاا دققة 	
لأماكن الرطبة	ذلك في العراء وا ز التمديد داخل ا		دقيق الأسلاك	1,5500	Cu	ما خام ا	و أسلاك دقيقة	= F NYAF
لأماكن الرطبة لملاط مباشرة.	التمديد داخل ا	أيضا) . لا يجوز	دقيق الأسلاك }	1,5500 - أحادية الفرغ	Cu بن البلاستيك			= F NYAF
لأماكن الرطبة لملاط مباشرة. ت الثابتة على لأماكن الرطبة	ر التمديد داخل ا وتصلح للتمديدا، في العراء أو في اا	أيضا) . لا يجوز المسلم	دقيق الأسلاك إحادي السلك متعدد الأسلاك	1,5500 - أحادية الفرع 1,516 10500	Cu	مزل خاص م 1000 V ('(750 V)	و ذو أسلاك دقيقة رصيل معزولة الفروع بـ ع قياسي	F NYAF - خطوط التو NSYA فر
لأماكن الرطبة لللاط مباشرة. ت الثابتة على لأماكن الرطبة بلات مداخل	ر التمديد داخل ا و وتصلح للتمديداه في العراء أو في اا ول اليد . وكتوصي د الثابت المعزول	أيضا) . لا يجوز التوى ا	دقيق الأسلاك ع حادي السلك	1,5500 - أحادية الفرخ - 1,516 - 10500 - 1,5500	Cu بن البلاستيك	1000 V	و ذو أسلاك دقيقة يصيل معزولة الفروع بـ	F NYAF خطوط التو NSYA فرة خا
لأماكن الرطبة لللاط مباشرة. ت الثابتة على لأماكن الرطبة بلات مداخل	التمديد داخل المورداد المورداد المورداد أو في المورد وكتوصيد وكتوصيد الثابت المعزول	أيضا) . لا يجوز متناز بعزل أقوى الجسام عازلة بعيدا عن متناز	دقيق الأسلاك حادي السلك متعدد الأسلاك متعدد الأسلاك	1,5500 - أحادية الفرخ - 1,516 - 10500 - 1,5500	Cu البلاستيك Cu Cu Cu	1000 V (¹(750 V)	دو أسلاك دقيقة رصيل معزولة الفروع به ع قياسي ص مغطى	NSYA فرا فرا التو التو التو التو التو التو التو الت
لأماكن الرطبة لللاط مباشرة. ت الثابتة على لأماكن الرطبة يلات مداخل يلات مداخل	التمديد داخل المورداد المورداد المورداد أو في المورد وكتوصيد وكتوصيد الثابت المعزول	أيضا) . لا يجوز التوى ا	دقيق الأسلاك حادي السلك متعدد الأسلاك متعدد الأسلاك دقيق الأسلاك فرد	1,5500 الفرة الفرة المراة ا	رن البلاستيك Cu Cu Cu دية الفرع Cu	1000 V (1(750 V) حاً حاً حالط	دو أسلاك دقيقة وصيل معزولة الفروع به قياسي ص مغطى المستيك المستيك وصيل معزولة الفروع بالعاسي قياسي	F NYAF - خطوط التو NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA
لأماكن الرطبة لللاط مباشرة. لللاط مباشرة. لأماكن الرطبة على للأماكن الرطبة للأماكن الرطبة للات مداخل للات مداخل للات مداخل الله مكنات	التمديد داخل المورداد العراء أو في العراء أو في العراء أو موروب للتمديداد وكتوصيلها.	أيضا) . المجوز أقوى أحسام عازلة المستعدا عن متناو المباني، وللتمدي الورش وفي داخ	دقيق الأسلاك أحادي السلك متعدد الأسلاك تعدد الأسلاك دقيق الأسلاك لفرد لسلك تعدد	1,5500 1,516 10500 1,5500 1,5500 1,5500	دن البلاستيك Cu Cu Cu cu	1000 V (¹(750 V)	دو أسلاك دقيقة الفروع با قياسي معزولة الفروع بالمستيك المعزولة الفروع بالمستيك عقياسي عزولة الفروع بالمطاط	F NYAF - خطوط التو NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA NSYA
لأماكن الرطبة لللاط مباشرة. لللاط مباشرة. الثابتة على لأماكن الرطبة ليلات مداخل للا مكنات الى مكنات الله الله الله الله الله الله الله ال	التمديد داخل المورداد المورداد أو في العراء أو في المورد وكتوصيد الثابت المعزول المها.	أيضا) . المجوز أقوى أحسام عازلة المستعدا عن متناو المباني، وللتمدي الورش وفي داخ	دقيق الأسلاك حادي السلك متعدد الأسلاك دقيق الأسلاك فرد لسلك لسلك لتعدد لاسلاك	1,5500 1,516 10500 1,5500 1,5500 1,5500	البلاستيك Cu Cu Cu Cu Cu Cu Al Cu Al	1000 V (1(750 V) حاً حاً حالط	دو أسلاك دقيقة وصيل معزولة الفروع به عقياسي معطى المستيك وصيل معزولة الفروع بالطاط والماط وا	F NYAF - خطوط التو NSYA NS
لأماكن الرطبة لللاط مباشرة. لللاط مباشرة. لأماكن الرطبة على لأماكن الرطبة للات مداخل للات مداخل للات مداخل للات مداخل الله مكنات	التمديد داخل المورداد العراء أو في العراء أو في العراء أو موروب للتمديداد وكتوصيلها.	أيضا) . المجوز المتحدام مثل المتحدام المت	دقيق الأسلاك حادي السلك متعدد الأسلاك تعدد الأسلاك فرد لسلك لسلك لسلاك تعدد الأسلاك	1,5500 1,516 10500 1,5500 1,5500 1,525 10500 1,525 10500	البلاستيك Cu Cu Cu Cu Cu Cu Al Cu Al Cu Al Cu	1000 V (1(750 V) حاً حاً حالط	دو أسلاك دقيقة وصيل معزولة الفروع بالمسلك للشروع بالمسلك والمستبك والمستبك والمستبك والمستبك والمستبك والمستبك والمستبك والمسلك دقيقة	F NYAF - خطوط التو NSYA الخال NSYA NS
لأماكن الرطبة للاط مباشرة. للاط مباشرة. لأماكن الرطبة للات مداخل الى مكنات الى مكنات	التمديد داخل المورداد العراء أو في الوراء أو في الموروب المعروب المعر	أيضا) . المجوز المحاد المحاد المحاد المحاد المحدد	دقيق الأسلاك حادي السلك متعدد الأسلاك دقيق الأسلاك فرد لسلك لسلك لتعدد لاسلاك	1,5500 1,516 10500 1,5500 1,5500 1,525 10500 1,526 10500 1,5500	البلاستيك Cu Cu Cu Cu Cu Cu Al Cu Al	1000 V (1(750 V) حاً حاً حالط	دو أسلاك دقيقة وصيل معزولة الفروع به عقياسي معطى المستيك وصيل معزولة الفروع بالطاط والماط وا	F NYAF - خطوط التو NSYA NS

		100	
٠	V.		
1	8	8	
ł	H	-4	

الرمز	التسمية	الجهد الإسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع (mm²)		عدد الفروع مدد الأسلاك		الاستخدام وملاحظات			
- كبلات معزو	ولة الفروع عزلاً خاص	ساً بالمطاط	- أحادية ا	لفرع							
NSGA	فرع بعازل	2 ,3 ,6	Cu مجلفن	1,516	أحادي السلك	يستخدم لل	تمديدات الثابتة	في الأماكن الجافة، والتمديد			
	مطاط خاص	10 ,15	Al	2,525		المركبات ا	لتحركة على ق	ضبان وعربات التروللي. وع			
		kV	Cu مجلفن	10300	متعدد الأسلاك	استخدامها	لتمديدات الجهد	العالي على أجزاء مؤرضة د			
			AI	16300		ترك المساف	نات الفاصلة الم	سموح بها. وهي توفر عزلاً رَ			
NSGAB NSGABM	B = قابل للثني M = غلاف مطاطى		Cu مجلفن	1,5300	متعدد الأسلاك	للغاية .					
NSGAF NSGAFM			Cu مجلفن	1,5300	ذو أسلاك دقيقة						
	مة للتقلبات الجوية -	أحادية ا	e il								
	فرع قياسي بعازل من المطاط	1000 V	Cu	1,516	أحادي السلك			ب العراء وفي الأماكن الرطبة و			
NrGAVV	من المطاط مقاوم للتقلبات	(750 V)	Al	2,525	2.1.211			ن التي تصل اليها الأيادي بسهوا			
	الجوية		Cu	10500	متعدد الأسلاك			ل. وتصلح الأنواع NYW و W			
	رجو يہ		AI	16500			سافات تمدید -				
NGW	بعزل كبير		Cu	1,56	أحادي السلك			NFGV و NFGAW بحسب مقاط			
NFGW			Al	2,510		-		ا لتعليمات VDE 0210 .			
NYW	عزل بلاستيك		Cu	1035	متعدد الأسلاك	(تعلیمات ع	VD لخطوط التو	صيل الهوائية)			
NFYW			AI	1650							
	سيل الشريطية المزدوج	جة						the second secon			
NYIF	خط توصيل	380 V	Cu	1,54	أحادي السلك			نها، وبدون تكسية من الملاط			
NYIFY	مزدوج معزول			ا بفرعين أو		الأماكن المج	أماكن الحجوفة بالأسقف والجدران الخرسانية وما يشابهه				
	بالبلاستيك			ثلاثة فروع		وكذلك في	غرف الحمام داخ	خل الشقق. ولا يسمح باستخد			
						في البيوت	الخشبية والريفية	. 2			
NIFL(PR)	مطاط	380 V	Cu	2×1,5	ذو أسلاك دقيقة		**	بيح الإضاءة في العراء (تحم و يساوي 49N).			
- أسلاك المواسي -	,						يت ،حسر س	و يساوي ۹۹۱۱ .			
NYRAM	سلك مواسير قياسي	380 V	Cu	1,510	1,525		أحادي السلك	To latter the second			
	M = غلاف فولاذ	000 4	AI	2,516	من ثناني إلى رب	اع الفيء		يستخدم للتمديدات الثابتة الأماكن الجافة، سواء فو			
	z=غلاف زنك		Cu	1625	1,56	اعي اعتراق		الامادن الجافة، سواء فو الملاط أو داخله أو تحته.			
			AI		خماسي الفروع		متعدد الا سار ك				
NYRAMZ NYRAMA NRAMA	A=غلاف ألومنيوم				Ç.S. Q			يسمح باستخدامها في غرا الحمام.			
- أسلاك المواسي	المغلفة	.,									
NYRUZY	سلك مواسير	500 V	Cu	1,510	1,525		511 11 1 1				
	قیاسی مغلف قیاسی مغلف	300 0	Cu	1,010	من ثنائي إلى ربا.		أحادي السلك	يستعمل للتمديدات الثابتة الأماكن الرطبة، سواء فو			
	٧=غلاف			1625	من سابي إلى رب. 1,56		متعدد الأسلاك	الامادن الرطبه، سواء فو اللاط أو داخله أو تحت			
NRUY	لدائني				خماسي الفروع		متعدد الا سارات	ويمكن تركيبها في العراء عدا			
NYRUZ	2				سي الحرق	-		ويمن ترتيب في العراء عدا جوف الأرض. ولا يج			
NRUZ								الستخدام الأسلاك ذات الغلاف			
NYRUAY NRUAY		تستخدم اا	لأنواع н (مث	NHYRUZY J) في الأماكن ذات	، تجهيزات ال	نرددات العالية	المعدني في الحمامات.			
الكبلات المغ	لفة										
	موصل قياسي	500 V	Cu	1,56 e	أحادى الفرع		حادي السلك	يصلح للتمديدات الثابتة			
	مغلف	500 0	Cu	1,510	من ثنائي إلى خماء	1	حادي السنت	يصلح المحديدات النابية الأماكن الرطبة (H= للأماك			
	H= محجب ضد			1035	من ثنائي إلى خما.		51 1 11	المال الرقبة المالية التردداء			
	تداخل الترددات							العالية) سواء فوق الملاط			
	العالية .			1,56	أحادي الفرع		حادي السلك	عليه أو داخله أو تحته . يم			
				1,5	من ثنائي إلى رباء خماسي الفروع		متعدد الاسلاك مفرد أو متعدد لأسلاك	تمديده في العراء ولكن ليس جوف الأرض.			

					11		
الاستخدام ملاحظات	عدد الأسلاك	• عدد الفروع	مساحة المقطع	مادة التصنيع	الجهد الأسمى	التسمية	الرمز
مرحفات	ا المسر	C)		C	2	وصيل المغلفة بالرصاص	١٠ - خطوط الت
					T		NYBUY
اللتركيبات الثابتة في الأماكن الرطبة،	أحادي السلك	24	1,510	Cu	500 V	خط توصيل	
سواء فوق الملاط أو عليه مباشرة أو	متعدد الأسلاك		1035			قياسي بغلاف	NBUY
إتحته. مسموح استخدامه في العراء،						من الرصاص	NBU,NYBU
عدا في جوف الأرض، لا يصلح	أحادي السلك	5	1,56			E بدرع شریط	NBEU,
اللحامات داخل المساكن				1		فولا ذي	NYBEU
نواع H	الترددات العالية. أ	المحتوية على تجهيزات	ة للأماكن	ع صالح	H= انوا	ا H= للترددات	NHYBUY
	لتعادل أو التأريض.	خدامها في موصلات ا	يجوز است	ضافي لا	بسلك أو	العالية	NHBUY
						سيل الأنابيب الضوئية	١١ - خطوط توه
e at 1 to 1 control 1 control	4-1 (1)		1,5	Cu	3,75 kV	خط توصيل	NYL
اللتركيبات الثابتة داخل المواسير المرنة	متعدد الأسلاك	1	1,5	Cu		قياسى للأنابيب الضوئية.	1412
وداخل مواسير الفولاذ المبطنة وفوق						44	
أو تحت الملاط وفي المركبات الآلية.			1,54		3,75 kV	0=مقاوم لغاز	NLOY
						الأوزون	
اللتركيبات الثابتة فوق الملاط وفي			1,54		3,75 kV	z= زنك	NLORZY
العراء وفي الأماكن الرطبة.						A= غلاف ألومنيوم	NLORAY
في الأماكن المحتوية على تجهيزات		-		+	3,75 kV	c جديلة نحاسية	NYLRZY
الترددات العالمة.			1,5		7,5 kV	محجبة ضد تداخل	NYLRAY
الكرددات العالية .					7,5 KV	الترددات العالية.	
							NYLC
							۱۱ - فروع دوي
للتركيبات الثابتة داخل تجهيزات	ا ذو سلك مفرد أو	1	0,75	Cu	380	فرع قياسي	NFA
المصابيح أو الموصلة إليها	ذو أسلاك دقيقة					لدوي المصابيح	
42, 552, 7, 6		1.1.1.1.1				.fl مسطح	NFA fl.
	ذو أسلاك دقيقة	سلكان مسطحان أو				strd. مجدول	NFA strd
		مجدولان				z= نوع مزدوج	
لا يسمح باستخدامه لتوصيل الأجهزة		ثلاثة أسلاك مجدولة		1		0-5-0	NYFAZ
المتنقلة	أحادي السلك أو	1					
	ا ذو أسلاك دقيقة	24				موصلات مغلفة	N2GSA
						بالمطاط	
يصلح لدرجات حرارة حدية في						2G= ذات مقاومة	
الموصلات حتى c 185°C. ويصلح أيضاً	ذات أسلاك دقيقة	13	0,751,5			شديدة للحرارة	
لتوصيل الأجهزة الكهربائية المتنقلة							
						سيل المتدلية	١ – خطوط التوم
لخطوط التوصيل المتدلية والمشدودة						موصلات	NPL
للتركيبات الثابتة داخل تجهيزات	ذات أسلاك دقيقة	23	0,75	Cu	380 V	قياسية متدلية	
المصابيح أو الموصلة إليها.							
. 42,			1			بل بالأجهزة المتنقلة	ا = خطوط تور
للأجهزة اليدوية الخفيفة (آلة		2	0,75	Cu	380 V	خطوط توصيل مزدوجة	
الحلاقة) وأجهزة الراديو، ولا تصلح	دقيقة جداً	3				خطوط توصيل ثلاثية	NYD
لأجهزة الإشعاع الحراري				1			
في الأماكن الجافة وعند التعرض	ذات أسلاك	13	0,751,5			خطوط توصيل	NSA fl.rd.
		70	.,,.			فياسية مغلفة	
لإجهادات ميكانيكية صغيرة	دقيفه					ت القطع rd مستديرة المقطع	
ذو جدائل من الأسبستوس وتستعمل	ذات أسلاك	23	11,5	Cu	380 V	خطوط توصيل	
الأجهزة الصغيرة والمصابيح اليدوية						بقاومة للحرارة	
وعند الحاجة إلى الحماية ضد الإشعاع							
لحراري واللهب.							
		24	0,75	Cu	380 V	خطوط توصيل	- NLH
صلح للأجهزة الكهربائية الخفيفة		Z4	0,73	Ou	300 9	مغلفة بالمطاط	
(وللأجهزة الحرارية أيضا) المعرضة (المعرضة) المعرضة المعرفة المعرضة المعرفة المعرفة المعرفة المعرضة							
ا جهادات مياه يديه صعيرة فقط. استخدم النوع ٧ في الأجهزة الحرارية						لاصطناعي خفيفة	
صورة محدودة.							fl.
ستعمل في الأماكن الجافة والرطبة،			0,751.!	5 Cu	380 V	عطوط توصيل	NMH
(4.12 110 4913-1 :Sla XI , 2 , Lazin	7	1000	-	Cu			
		1 1 7	2,56		1000 V	غلفة بالمطاط	
لسطحات الطهى والتدفئة الكبيرة	ذات أسلاك دقيقة و	17				لاصطناعي متوسطة	
لسطحات الطهى والتدفئة الكبيرة	ذات أسلاك دقيقة				(750 V)	**	
لمسطحات الطهي والتدفئة الكبيرة الآلات الورش وكذلك للآلات	ذات أسلاك دقيقة		خدم نوع	يست	(750 V)	= مقاوم للزيت	
لمسطحات الطهي والتدفئة الكبيرة الآلات الورش وكذلك الآلات نزراعية المعرضة الإجهادات متوسطة.	ذات أسلاك دقيقة و و العراء، وبصورة اا	 NMH ou للتركيبات في	خدم نوع محدودة	يست	(750 V)	**	o NMHou
لمسطحات الطهي والتدفئة الكبيرة الآلات الورش وكذلك الآلات الزراعية المعرضة الإجهادات متوسطة. النوع ٢ شديد التأثر بالحرارة فوق 85°C	ذات أسلاك دقيقة و و العراء، وبصورة اا إنفجارات.	 NMH ou للتركيبات في في الأماكن المعرضة لل	محدودة			= مقاوم للزيت = غير قابلة للإشتعال	o NMHou
لمسطحات الطهي والتدفئة الكبيرة الآلات الورش وكذلك الآلات نرراعية المعرضة الإجهادات متوسطة. نوع ٧ شديد التأثر بالحرارة فوق 85°c ستخدم في الأماكن الرطبة وفي العراء،	ذات أسلاك دقيقة و و العراء، وبصورة ال إنفجارات. ذو أسلاك دقيقة ي	ا NMH ou للتركيبات في في الأماكن المعرضة لل	محدودة <u>(</u>	يست Cu	(750 V)	= مقاوم للزيت = غير قابلة للإشتعال تطوط توصيل	o NMHou u ≻ NMHVo
لمسطحات الطهي والتدفئة الكبيرة الآلات الورش وكذلك الآلات الزراعية المعرضة الإجهادات متوسطة. النوع ٢ شديد التأثر بالحرارة فوق 86°C	ذات أسلاك دقيقة و و العراء، وبصورة الو العراء، وبصورة الو النقط التعديد التعد	ا NMH ou للتركيبات في في الأماكن المعرضة لل	محدودة			= مقاوم للزيت = غير قابلة للإشتعال	o NMHou u NMHVo

1	r		
	Â		
1		9	P

		الجهد	مادة	مساحة	عدا	عدد عدد		الاستخدام
	سمية	الإسمي	التصنيع	القطع (mm²	الفرو	وع الأسلا		ملاحظات
NSH		1000 V	Cu	1,5400	1	1	تستخدم في اا	أماكن الرطبة والجافة، ولتركيبا
NSHu		(750 V)		1,5185	24	2. أذوأسلاك	قيقة الأجهزة الثقي	لمة المعرضة لإجهادات ميكانيكي
	طوط توصيل							ت القطارات والأجهزة والآلات
	ينة بخراطيم			156	-		الزراعية ،وكذ	لك للأماكن المعرضة لإنفجارات)
	زل من المطاط		تكون الأ	نواع c ذات ج	أئل حجب	، من نخاس مقصد	ر ،	
NSHCu			عند ضر	ررة الحجب ض	تداخل ال	لترددات العالية.	لتجهيزات الم	اجل ومثيلاتها .
NSHCo								
۱ - خطوط توه	بيل متينة ذات	خراطيم مط	اطية لأعمال	المناجم				
جهود إسمية حتى	ا 1000 من 1 إل	ى 24 فرع						
NSSH	فرع واحد:		خطوط تو	صيل متينة مغل	بالمطاط	لأعمال المناجم.		
NSSHC	من 1,5 mm² إلى	400 mm ²	كالسابقة ،	ولكن ذات مو	مل تحت ا	الغلاف الخارجي.		
NSSHCE	من 2 إلى 4 فرو	ع:	كالسابقة ،	ولكن ذات غ	ف موصل	ل فوق الفروع المف	. ة .	
NSSHCEC	من 1,5 mm² إلى	185 mm²				ل إضافي تحت الغ		
NSSHK	أكثر من 4 فرو	: 8		ولكن ذات ص				
NSSHKSt	من 1,5 mm² إلى	6 mm ²				ي في القلب وفي ،	وصلات التحكم.	
NSSHKFm							ِط الاتصالات اله	اتفية .
- خطوط توص	يل حمراء مقاوم	ا ة للتقلبات ا						
	سلات من النحا			_	مقاومة لك	لتقلبات الجوية		
	سلات من البرون		- , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a sugar	معتبات اجویه		The second second
	سلات من الألوه سلات من الألوه			11 1 1	и Т			من 1,5 mm² إلى 50 mm²
						لاتصالات الهاتف		أحادي الفرع أو متعدد الفروع
PLWAId	سلات من الألد	ري	DIN 48 300	ومنشات الضغط	العالي طبق	قا لمواصفات 301	DIN 4	
- خطوط توص	بل ذات غلاف	غير ملحوم	مقاومة لل	نقلبات الجوية				
LWUC موہ	ملات من النحا	س س	LWU = موص	لات مغلفة بغط	مقاوم للت	لتقلبات الجوية . ل	موصل غلاف غير	من 1,5 mm² إلى 50 mm²
	ملات من البرون		ملحوم من	خليط مطاطي	لي أساس	من البولي كلورو	ن د	أحادي الفرع أو متعدد
LWUA موم	ملات من الألوم	نيوم			0	333 03. 0 1	0	الفروع
	ملات من الألدر							المري
5		-						
	ل الموصلات الح	عايدة						
- خطوط توص NLC غیر	ملاغة للتركيب	(للتمديد) في	، باطن ا	حادي السلك		nm² 16 mm²	Cu: 1	
- خطوط توص NLC غير NLA الأر	ملاغة للتركيب ض C=Cu, A=Al	(للتمديد) في				nm² 16 mm² nm² 16 mm²		
- خطوط توص NLC غير NLA الأر NE	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=AI لة للتركيبات (لل	(للتمديد) في تمديدات) الا	لأرضية م	" نعدد الأسلاك			Al: 2,5	(الجهد الإسمى: 0V)
- خطوط توص NLC غير NLA NE NE NBE	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=Al نة للتركيبات (لل خط توصيل أرم	(للتمديد) في تمديدات) الا	لأرضية م أ-	" نعدد الأسلاك عادي السلك		nm² 16 mm²	Al: 2,5 ((الجهد الإسمي : ov)
- خطوط توص NLC غير NLA NE NE NBE	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=AI لة للتركيبات (لل	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي	لأرضية م أ-	" نعدد الأسلاك		nm² 16 mm² nm²120 mm²	Al: 2,5 i Al, Cu: 25 Al, Cu: 10	(الجهد الإسمي : 0V)
الأور المحلوط	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=Al له للتركيبات (لل خط توصيل أرم بغلاف رصاصح	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي يا الجهد	لأرضية م أ- مادة	نعدد الأسلاك عادي السلك نعدد الأسلاك مساحة	عدد	nm² 16 mm² nm²120 mm² nm² 25 mm² nm²500 mm²	Al: 2,5 i Al, Cu: 25 Al, Cu: 10 Al, Cu: 35	(الجهد الإسمي : 00) الإستخدام
- خطوط توص NLC NLA NE NBE NBE NAE	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=Al نه للتركيبات (لل خط توصيل أرم بغلاف رصاحم التسمية	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي	لأرضية م أ- مادة	" عادي الأسلاك عدد الأسلاك عدد الأسلاك	عدد	nm² 16 mm² nm²120 mm² nm² 25 mm² nm²500 mm²	Al: 2,5 i Al, Cu: 25 Al, Cu: 10 Al, Cu: 35	
- خطوط توص NLC NLA NE NBE NBE NAE الرمز	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=Al له للتركيبات (لل خط توصيل أره بغلاف رصاصم التسمية	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي يا الجهد	لأرضية م أ- مادة	نعدد الأسلاك عادي السلك نعدد الأسلاك مساحة		nm² 16 mm² nm²120 mm² nm² 25 mm² nm²500 mm²	Al: 2,5 i Al, Cu: 25 Al, Cu: 10 Al, Cu: 35	- الإستخدام
الأورمز NLC عبر NLA الأورمز NBE NAE NAE الرمز NSLF	ملائمة للتركيب ض C=Cu, A=Al نه للتركيبات (لله خط توصيل أره بغلاف رصاصه التسمية	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي الجهد الإسمي	لأرضية م الم مادة التصنيع	نعدد الأسلاك عادي السلك نعدد الأسلاك مساحة	فروع	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm²	Al: 2,5 i Al, Cu: 25 Al, Cu: 10 Al, Cu: 35	" الإستخدام ملاحظات
- خطوط توص NLC الأر NLA NE NBE = B NAE NAE الرمز - خطوط توصي	ملائمة للتركيب في المتركيب و C=Cu, A=Al التركيبات (لل المتحد التوصيل أرم بغلاف رصاص التسمية التسمية الموط توصيل الموط توصيل الموط المتحد التوصيل المتحدد التوصيل المتحدد التوصيل المتحدد التحدد التحد	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي يا الجهد	لأرضية م أ- مادة	نعدد الأسلاك عادي السلك نعدد الأسلاك مساحة	فروع ا	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² عدد الأسلاك دقيقة	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35	" الإستخدام ملاحظات
- خطوط توص NLC الأر NLA NE NBE B NAE NAE - خطوط توصید NSLF	ملاغة للتركيب و المراغة للتركيب له المتركيبات (المالة التركيبات (المالة المركبة الم	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي الجهد الإسمي	لأرضية م الم مادة التصنيع	تعدد الأسلاك عادي السلك تعدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع ا	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm²	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35	" الإستخدام ملاحظات هزة اللحام
- خطوط توص NLC الأر NLA NE NBE B NAE NAE - خطوط توصی	ملائمة للتركيب في المتركيب و C=Cu, A=Al التركيبات (لل المتحد التوصيل أرم بغلاف رصاص التسمية التسمية الموط توصيل الموط توصيل الموط المتحد التوصيل المتحدد التوصيل المتحدد التوصيل المتحدد التحدد التحد	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي الجهد الإسمي	لأرضية م الم مادة التصنيع	تعدد الأسلاك عادي السلك تعدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع ا	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² عدد الأسلاك دقيقة	Al: 2,5 ر Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35 طوط توصيل إلى أج	" الإستخدام ملاحظات هزة اللحام
الأرمز	ملاغة للتركيب و المراغة للتركيب له المتركيبات (المالة التركيبات (المالة المركبة الم	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي الجمد الإسمي	لأرضية م الم مادة التصنيع	تعدد الأسلاك عادي السلك تعدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع ا	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² عدد الأسلاك دقيقة	Al: 2,5 ر Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35 طوط توصيل إلى أج	" الإستخدام ملاحظات هزة اللحام
الأرمر الكرمر ا	ملاغة للتركيب في المتركيب في التركيبات (لل المتحدث المتركيبات (لل المتحدث الم	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي الجمد الإسمي	لأرضية م الم مادة التصنيع	عدد الأسلاك عادي السلك عدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع 1 ب	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² الأسلاك دقيقة	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35 طوط توصيل إلى أج = خطوط توصيل للح الحركة	الإستخدام ملاحظات هزة اللحام ام اليدوي، ذات قابلية كبيرة مزلية والصناعية. نوع NFL
الأور	ملاغة للتركيب في المتركيب في التركيبات (لل المتحدث المتركيبات (لل المتحدث الم	(للتمديد) في تمديدات) الا نبي الجمد الإسمي	لأرضية م الم مادة التصنيع	تعدد الأسلاك عادي السلك تعدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع 1 ب	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 25 mm² li الأسلاك دقيقة الأسلاك دقيقة جدا	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35 طوط توصيل إلى أج = خطوط توصيل للح الحركة	الإستخدام ملاحظات هزة اللحام ام اليدوي، ذات قابلية كبيرة
الأرمن NLC عبر NLA الأرام NE NBE NAE الرمن NAE NBE NAE الرمن NSLF NSLFF NSLF NSL	ملاغة للتركيب في المتركيب في التركيبات (لل المتحدث المتركيبات (لل المتحدث الم	(المتمديد) في تمديدات) الاسمي الجهد الرسمي 200 V	لأرضية م التصنيع التصنيع Cu	عدد الأسلاك عادي السلك عدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² الأسلاك دقيقة ودقيقة جدا	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35 طوط توصيل إلى أج = خطوط توصيل للح الحركة	الإستخدام ملاحظات هزة الخام ام اليدوي، ذات قابلية كبيرة مزلية والصناعية. نوع NFL
الأرمز	ملاغة للتركيب في المتركيب في التركيبات (لل المتحدث المتركيبات (لل المتحدث الم	(المتمديد) في تمديدات) الاسمي الجهد الرسمي 200 V عد 380 V	لأرضية م التصنيع التصنيع Cu	عدد الأسلاك عادي السلك عدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² الأسلاك دقيقة ودقيقة جدا	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35 Al, Cu: 35 طوط توصيل إلى أج خطوط توصيل لإ لاركة عهيزات المصاعد الم	الإستخدام ملاحظات هزة الخام ام اليدوي، ذات قابلية كبيرة مزلية والصناعية. نوع NFL
الأرمز	ملاغة للتركيب ش C=Cu, A=Al في التركيبات (لل المحلوب ا	(المتمديد) في تمديدات) الاسمي الجهد الرسمي 200 V عد 380 V	لأرضية م التصنيع التصنيع Cu	عدد الأسلاك عادي السلك عدد الأسلاك مساحة المقطع (mm²)	فروع	nm² 16 mm² nm² 120 mm² nm² 25 mm² nm² 500 mm² الأسلال الله الله الله الله الله الله الله	Al: 2,5 ا Al, Cu: 25 Al, Cu: 35	الإستخدام ملاحظات هزة اللحام ام اليدوي، ذات قابلية كبيرة مزلية والصناعية. نوع NFL

الأقطار الداخلية والخارجية لمواسير التركيبات مواسير الفولاذ (على الكبلات) المواسير مواسير بلاستيك ١) مواسير فولاذ مقواة DIN 49020 مواسير إيلاج العازلة المقاس إيلاج مقواة على DIN 49 000 ماسورة مقواة (أنبوب برشل) DIN 49020 مر زة الإسمى المقاس اللولب DIN 40430 شكل قضبان القطر القطر القطر القطر القطر القطر القطر القط (mm) القطر القطر القطر الإسمي القطر القطر الداخلي الخارجي الداخلي الخارجي الداخا الداخلي الحارجي الخارجي الداخلي الداخلي الخارجي الداخلي الخارجي الخارجي للولب (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 8 10 9 9 13 9 15,2 13.2 15.2 13 Pg 9 15,2 13,2 15.8 11 16,4 18,6 Pg 11 15,8 11,3 18,6 16,4 18,6 16,4 13,5 13,5 18.5 20,4 18 20,4 14,4 18,7 14,3 Pg 13,5 20,4 18 18 20,4 14 15,5 14,4 21,2 16 16 16,6 22,5 19,9 22.5 16 21,2 22,5 19,9 22,5 19,9 Pg 16 18 19,3 20,5 21 28,3 25,5 25,5 Pg 21 28,3 25,5 28,3 23 28,5 23 23,3 28,3 21,5 28,5 26 26,6 28 29 29 34,2 34,5 29 37 34.5 37 34,2 Pg 29 37 34,2 37 36 42,5 36,7 47 44 47 42,5 44 Pg 36 47 47 37 40 38 42 51 54 Pg 42 51 54 54,5 48 54,5 48,5 59,3 55,8

۱) من كلوريد البوليفنيل PVC الصلد (أنبوب مرن يورّد على شكل حلقات) ، غير قابل للاحتراق ولا يتأثر بالتاكل الكيمياني ، معامل تمدده الطولي » أكبر 8 مرات منه للفولاذ، ولذا يستخدم لأنابيب الإيلاج المقواة على شكل أكواع مرنة.

ترتيب خطوط التوصيل بالنسبة للأقطار المتوسطة للمواسير العازلة (1) ومواسير الفولاذ المقواة (5:)

Pg 48

55.8

59,3

59,3

				رط التوصيل	عدد خطو					2.1
	6	8	5	8	4	6	3	4	2	ساحة ع الموصل
c. 1		St	(1	ة للمواسير (mm St	لأقطار المتوسط ا	St		St	1	(mm
St		31		0.						
16,4	16	13,2	13,5	13,2	13,5	13,2	11	13,2	11	1,5
16,4	23	16,4	16	16,4	16	13,2	13,5	13,2	11	2,5
19,9	23	18	23	16,4	16	13,2	16	13,2	13,5	4
25,5	23	19,9	23	18	23	16,4	16	13,2	16	6
34,2	29	25,5	29	25,5	23	19,9	23	18	23	10
34,2	29	25,5	29	25,5	23	25,5	23	19,9	23	10
34,2	36	34,2	29	25,5	29	25,5	23	25,5	23	16
34,2	36	34,2	29	34,2	29	25,5	23	25,5	23	16
44	48	44	36	34,2	36	34,2	29	25,5	29	25
44	48	44	36	34,2	36	34,2	29	34,2	29	25
44	48	44	48	34,2	36	34,2	36	34,2	29	35
51	_	51	48	44	48	44	36	34,2	36	50
55,8	_	51	-	51	48	44	48	44	48	70
55,0		_	_	51	1	51	48	44	48	95
_	-	_	_	55,8	_	51	-	51	48	120
-	_				55,8	=	-	55,8	-	150

^{·)} يستعمل الجدول لأنواع NGA, NYA للتركيب فوق وتحت الملاط.

⁽ا = خطوط توصيل بسلك واحد (m = خطوط توصيل متعددة الأسلاك



				التوصيل	محطوط			د الأدني				
نة القطع A (mr	n ²)		1	1,116		طع	ساحة المق (mm²)				نوع الموصل وا	
Al	Cu		والا ستحدام	وع الموصل	,	A	l C	u			بل متحركة لأ-	
00 Fe	50		. 5	ن في باطن ا	ابقة ، ١٠ ك	72 -	- 0,1				بحد أقصى للطو بحد أقصى للطو	
UU Fe	50		لا رص	ا في باطن ا	ابعد، وحر		- 0,5	5		ة حق A 10 A	لمقابس الاجهز	- حتى 10 A
						-	- 0,7	نعددة 75	المقابس من		10 A لقابس	- أكبر من
		خطوط عارية					- 1				. 16 A	لداخل حتى
16	4	نقط التثبيت	اد البعد بين				- 0,	75			11 / 1 5 1 1	روع الدوي
				20 M	11 وبحد أقص		- 0,	5		اخليه:	اءة للأماكن الد الفدة	للاسل الإض بن المصابيح
-	-						- 0,	75		:	ممرده ضاءة والقابس	
16	6	سافات فاصلة	ىن V 1000 كې	لجهود أقل م	ط الهوائية -	2 الخطور	.5 1,	5			بتة ذات الوقايا	
						حتى	,5 1,	5	المواسير	دودة داخل	يل العارية الم	لخطوط التوص
25	10	الأخرى. من	ع الحالات	الهوائية لجمي	ل التوصيل	خطوط سبيكة		_		والتوزيع:	وحات التوصيل	ې منشأت ل
25	10	احة مقطع	Æ Al/St	والا تومنيوم	العود د	6 mm ²	0,	75				عتى 2 A
25 Fe	16		المياه.	د عدادات	القنطرة عن	لوصلة	1,				16 A	وق 2A وحتى وق 16A
			كلات:	ند جلب ال	القنطة عا	لوصلة						
	4	6 mm		د بعد احدة م			Fe 4	ببات ا			اية وخطوط ال	
	10			غساحة م			710 4			ة بسمك 2,5)	الأبنية (أشرط	اخل وخارج
	قلة أحاديا	التوصيل الهو التوصيل المتن ك عند مواضع	وخطوط	والموصلات	ة الفروع ، المغلفة والموصلات المتنقلة .	الموصلات	المواسير و المغلفة بال			رصيل بفرع	خطوط تو	المساحة الإسمية للمقطع A
	التيار ا للمصهر	(*(A)	التيار	الإسمى بر (A)	التيار للمصم	(*(A	التيار (التيار ا للمصهر	(*(A)	التيار	(mm²)
Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	
-	16	-	16	-	10	-	13	-	-	-	12	0,75 1
	20 25	-	20 25	_	16 20	_	16 20	1	10 16	_	16	1,5
05				20	25	21	27	16	20	16	21	2,5
25 35	35	27 35	34 45	25	35	29	36	20	25	21	27	4
50	63	45	57	35	50	37	47	25	35	27	35	6
63	80	61	78	50	63	51	65	35	50	38	48	10
80	100	82	104	63	80	68	87	50	63	51	65	16
100	125	107	137	80	100	90	115	63	80	69	88	25
125	160	132	168	100	125	112	143	80	100	86	110	35 50
160 200	200	165 205	210 260	125 160	160 224	140 173	178	100	125 160	110	140	70
									200		210	95
250 300	300 355	245 285	310 365	224 250	250 300	210 245	265 310	_	250	_	250	120
355	425	330	415	300	355	280	355	_	-	-	-	150
، (CO) خ	مة القصوى لتشغيل الدا	ي التيار لل	قاومة للحرار. المعامل الذ		بها لخطوط (°C) لخطوط	مرارة المكان	درجة ح	ولة عند		لخطوط الت ن 25°C وحتى	المسموح بها محيطة أعلى مر	
	م قيم الجداو	الستخدم	تضرب فيا			وصيل ذات		رب فيه	ل الذي تض	المعامر	درجة الحرارة	
	حرارة محيط ا 25°C. وتك		قيم الجداوا		درجة حرار حدّنة 80°C	ارة 10	درجة حر حدية °C		قيم الجداول		الحيطة	
	ا 25°0 و28 نحميل المس		1,0		5 145		5 65	بلاستيك	لمي بعزل	بعزل مطاه	(°C)	
	الهوائية للتب		0,92		5 150		5 70	0,94		0,92	25 30	
ريبا	مساوية تقر	المتردد	0,85	15	0 155	70) 75	0,88		0,85	30 35	
	داول . يجب (١١ - تـ) ا		0,75		55 160	1	5 80 0 85	0,82 0,75		0,75 0,65	35 40 40 45	
	(المعتق) ا- التيار الأة		0,65		55 170		590	0,75	- 1	0,53	4550	
		للتشغيل	0,38		0175)95	0,58		0,38	5055	

ختبار)	تيار الا	أزمنة فصل المصاهر بالثانية عند تيار قدره: 3 I _N 2.5 I _N							الألوان الميزة	شدة التيار					
کبیر	صغير	بئة على الأكثر	بط. على الأقل	يعة على الأكثر	سر. على الأقل	يئة على الأكثر	بط على ا الأقل	يعة على الأكثر	سر على الأقل	يئة على الأكثر	بط على الأقل	يعة على الأكثر	سر على الأقل	لمحددات القياس ومنبّه الفصل	يار الإحمية
Α	Α	الا دبر	الإقل	الا در	الا قل	الا دبر	- 1	الا تار	-	- 1	4	-	0,1	وردي	
,1 · I _N		_	_	-		_	_	-	-	-	5	-	0,2	بني	
, 110	1,5 · I _N	2,5	0,6	0,3	0,02	20	3	1,6	0,08	120	15	7	0,2	أخضر	
1,9 I _N		3,6	0,9	0,55	0,04	23	3,5	2,2	0,12	120	16	8,5	0,3	أحير	9
		4	1,1	0,55	0,05	25	4	2,5	0,14	120	17	9	0,35	رمادي	1
,75 I _N	1,4 · I _N	4,5	1,3	0,8	0,07	28	6	2,8	0,15	130	19	10	0,35	أزرق	6
		6,1	1,8	1,1	0,10	34	8	3,5	0,25	140	22	12	0,6	أصفر	
		6,1	2	1,4	0,13	34	8	5,6	0,40	150	25	16	1	أسود	
		9	3	1,8	0,18	40	10	7	0,5	150	25	20	1,2	أبيض	4
- 4		9	3	2	0,2	40	10	8	0,6	150	25	24	1,5	المحاسي	
		11	3,6	2,5	0,25	-	-	-	-	180	35	34	2,5	فضي	
,6 ·I _N	1,3 ·I _N	13	4	3	0,3	-		-	-	210	41	40	3	احر	1
		15	4,8	4	0,4	-	-	-	-	250	48	46	4	أصفر	1
		18	5,5	4,5	0,5		-	- 1	-	300	57	55	5	انحاسي	1
		19	6,3	5	0,55	_	-	-	_	360	67	65	6,5	أزرق	2

دواة مصهر من نوع ٥-١٥ (نظام ديازيد) للجهود ٥٥٥٧ و 75٥٧

لتجنب التركيب الخطأ لمصهر مكان آخر تستعمل قواعد تركيب بتجاويف ذات أقطار مختلفة لعنصر المصهر .

القواعد العامة للمصاهر: طبقا للمواصفات 49320 DIN 49320 حتى 23 ومن 25 إلى 27 تستعمل لأجل A 200 ، 200 و 63 A ،

قواعد لوحات التحويل والتوزيع: ذات لولب تثبيت مولج، طبقا للمواصفات 200 A حتى 13 و 16 حتى 17 تستعمل لتيار حتى 200 A و 500 و 500 . قواعد التركيب طبقا للمواصفات 200 A و 20 و 25 و 25 و 25 لوحة رقم 2، تستعمل لتيار حتى 200 A و 500 و 500 للتركيب في لوحات العدادات ومجموعات وصناديق التوزيع.

وسيلة تجنب التركيب الخطأ	مقطع لموصلات بوحدة (mm²) Cu		لولب حامل المصهر	التيار الإسمي للمصهر (A)	قاعدة مصهر لتيار شدته (A)
محددات قياس حلقية غير موصلة للتيار	6	10	E 14	225	25
محددات قياس حلقية أو			E 27	225	
براغي <mark>إ</mark> قران 3/16	16	25	E 33	10 63	63
جلب تحديد قياس غير	35	50	R 1 1/4"	35 100 (من 35 إلى 63 بصمولة بينية)	100
موصلة للتيار	95	120	R 2"	80 200 (80 و 100 بصمولة بينية)	200
- سيمنز رمز المصهر البطيء محمد التيار الكبرى في كل حالة الماتني: الماتني:	س الحلقي ضروريا لق ن: عصر ل لتجهيزات الاتصا	لا يكون محدد القيا. (63 A و 25 A) موز خطط التوصيا	64D -	-o//	(○ — €10A (○ — €16A (○ — €20A (○ — €25A (○ — €35A (○ — €50A (○ — €50A (○ — €50A

) يشترط أن يتحمل عنصر المصهر تيار الاختبار لمدة لا تقل عن ساعة إذا كان التيار الإسمي لا يزيد عن 63A، ولمدة ساعتين إذا كان التيار الإسمي يزيد عن ذلك. أما إذا كان تيار الاختبار كبيرا، لوجب انصهار المصهر خلال ساعة واحدة إذا بلغت شدة التيار حتى 63A، وخلال ساعتين إذا زاد التيار عن 63A.




تيارات الاختبار وأزمنة الفصل لفواصم وقاية خطوط التوصيل الأوتوماتية (نوع L ونوع H) حتى A 25 و V 440 V طبقاً لتعليات VDE 0641

ذاتية الفصل	للتشغيل اليدوي	ط: فواصم تلقائية صغيرة	فواصم وقاية الخطو
أكثر من	حتى A 10	التيار الإسمى In:	7 11

				دانيه الفصل	منسعين أبيدوي	و . قواصم سفانية صغيرة	
القيم التالية	تطبق	طريقة الفصل	زمن الفصل	أكثر من 10A	حتى A 10	التيار الإسمي In:	الطراز
غییرها: تیار اختبار صغیر		حراري	أكبر من ساعة واحدة أقل من ساعة واحدة	1,4 · I _N 1,75 · I _N	1,5 ⋅ I _N 1,9 ⋅ I _N	تیار اختبار صغیر : تیار اختبار کبیر *) :	H 9 L
10A 14A	(**6A 10A	حراري	من 1s إلى 5 min من 0,2 s إلى 40 s		2 · I _N 3,5 · I _N	تيارات الاختبار	ا متعدد الأقطاب ا متعدد الأقطاب
20A 25A	16A 20A	مغنطيسي	≦ 0,2 s	إختبار تيار مستمر	5 · I _N 8 · I _N	عند درجات حرارة ابتدائية من °0 إلى °40:	L≃ L
30A	25A	مغنطيسي	≦ 0,1 s	إختبار تيار مستمر	3 · I _N 4,5 · I _N		H H≃

*) 1.1 من تيار الاختبار الكبير للفواصم الأوتوماتية ثنائية القطب و 1,2 للفواصم ثلاثية ورباعية الأقطاب لوقاية خطوط التوصيل . • *) نوع H ابتداء من 10A




أكبر من 16	10 16	حتى 6	التيار الإسمي In بوحدة (A)
	1,5 6		أطراف التوصيل لمقاطع الموصلات بوحدة (mm²)


فاصم أتوماتي من نوع L: لوقاية خطوط التوصيل من الحمل الزائد ودوائر القصر فاصم أتوماتي من نوع H: لدوائر التيار المنزلية غالبًا. النوع H أسرع من النوع L يتولى الفاصم الأتوماتي H أيضا مهمة الوقاية ضد خلل التلامس إذا ما كان:


أ) لشبكة التغذية موصل محايد (N) متصل بالأرض.


 $\frac{65\,\mathrm{V}}{2.5\,\mathrm{I_N}}$: ب) مقاومة التأريض (R) للجهاز المتصل بالأرض أصغر من أو تساوي:


فاصم وقاية ملولب لخطوط التوصيل (مصهر أوتوماتي) طراز 27














تيار متردد	~	تيار مستمر	
لتيارات:	لجهود:	لتيارات:	لجهود:
	125 V		110 V
من 25 A بتدرج	220 V	من A 25 بتدرج	220 V
حتى A 1000 A	380 V	حتى A 1000	440 V
	500 V		600 V

- النحنيات الخصائصية لمهر ١٥٨، فاصم أوتوماتي لوقاية خطوط التوصيل بقدرة تحمّل 16A طراز 1,5 NYA Cu
- II: المنحنيات الخصائصية لمصاهر LH طبقا للمواصفات DIN 43620

2.0		-) A -	25 LP لوقاية التوصيل	و HLP خطوط	10/ ₁₆ 1500 A 10 kA	بطيء		عنصر ال		1
			LP الوقاية	فاحہ و HLP	1500 A	سريع	نصبر:	عنصر ا		التوه
-	-	-	25	20	10/16	10	-	-	(A) (LP) صيل	- 1
100	80	63	50	35	25	20	16	10	بر سريع وبطيء (A) م لوقاية خطوط	
125	100	80	63	50	35	25	20	16		سهر خط بطيء (A)
-	÷	-	25	20	10/16	10	-	-		لوقا
50	35	25	20	16	10	6	_	-	ہر بطيء (A)	ائد مص
80	63	50	35	25	20	16	10	6	ہر سریع (A)	صر الوقاية ضد التيار مص
1	50 - 125	80 63 50 35 	80 63 50 50 35 25 	80 63 50 35 50 35 25 20 25 125 100 80 63	80 63 50 35 25 50 35 25 20 16 25 20 125 100 80 63 50	80 63 50 35 25 20 50 35 25 20 16 10 25 20 $^{10}/_{16}$ 125 100 80 63 50 35	80 63 50 35 25 20 16 10 6 25 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	80 63 50 35 25 20 16 10 6 25 20 10/ ₁₆ 10 - 125 100 80 63 50 35 25 20	80 63 50 35 25 20 16 10 6 25 20 16 10	80 63 50 35 25 20 16 10 6 (A) جر سريع (A) 35 25 20 16 10 6 — (A) جر بطيء (A) عضط أوتوماتي (LP) المحتاج (LP) بم خط أوتوماتي (LP) بم خط أوتوماتي (A) عن خط أوتوماتي (B) 80 63 50 35 25 20 16 (A) عضل التوصيل (A) عضل التوصيل (B) 80 63 50 35 25 20 16

التعلمات العامة لتركيبات الخطوط

- ١ لا يجوز تمديد الخطوط معزولة الفروع بالمطاط أو البلاستيك إلا في المواسير أو في أجسام عازلة مناسبة. ويكون البعد عن الجدار عند التركيب على أجسام عازلة: في العراء (2 cm)، وداخل المباني (cm) الماني (cm)
 - ٢ قد خطوط التوصيل العارية غير المؤرضة على أجسام عازلة فقط، مع ترك بعد كافٍ عن الأبنية والهياكل الحديدية كالآتي:
 أقل بعد بالسنتيمتر (cm) عن الأبنية (الأجسام): 5 10 5 15 20 عند مسافة بين نقاط التثبيت بالمتر (m): 2 2 5 6 ح


ويسمح باتخاذ مسافات أصغر عند استخدام قضبان أو أسلاك نحاسية متينة، وإذا قل البعد عن 1m بين نقط التثبيت على لوحات التوزيع وكذلك لخطوط توصيل فواصم الخلايا الكهربائية وخطوط التغذية والتوزيع والخطوط الصاعدة المتوازية.

- ٣ يجوز تمديد الخطوط المؤرضة قريباً من الجدران.
- ٤- تكون الخطوط الممدودة تحت الأرض بشكل كبلات فقط.
- عجب وقاية خطوط التركيبات الثابتة من الأضرار الميكانيكية.
 (أي يستخدم غطاء خاص مثل ماسورة فولاذ أو ماسورة بلاستيك مثلا، عندما تكون الخطوط في متناول اليد). يعتبر الغلاف الخارجي للخطوط المقاومة للتقلبات الجوية مثل NYW (PR) كوقاية ميكانيكية كافية.
- ٦- تعتبر خطوط التوصيل في العراء (غير الخطوط الهوائية) جزءا من تركيبات الجهاز المستهلك (أنظر إرشادات الاستخدام للتجهيزات) ويجب تمديدها بعيداً عن متناول الأيدي (أنظر ص ١٢٠) باستثناء النوع NYM. وهنا تلزم فواصم متعددة الأقطاب. ويجب أن يثبت الفاصم جيداً في مكان ظاهر.
 - ٧- يجب وضع الكبلات على عمق ٥,6 m على الأقل. أما عند مدها تحت أسطح الطرق، فيكون العمق ٥,8 m على الأقل.
- ٨- يجب وضع جميع خطوط التوصيل الخاصة بدائرة كهربائية معينة يمر فيها تيار أحادي الطور أو متعدد الأطوار داخل نفس الماسورة (غلاف حديدي) ، إذا كان من المتوقع حدوث سخونة عند تمديدها منفردة.
 - ٩- يجب تمديد خطوط التوصيل التابعة لدوائر كهربائية مختلفة (عدا دائرة تيار التحكم) في مواسير منفصلة.
 - ١٠ تستخدم خطوط التوصيل متعددة الفروع في دائرة كهربائية واحدة فقط.
 - ١١- لا يجوز استخدام الأرض كموصل رجوع للتيار ، حيث يلزم له دامًا خط توصيل مستقل كموصل رجوع .
 - ١٢- لا يسمح باستخدام مواسير الميتالين أو الأغلفة المعدنية للموصلات المعزولة كموصلات رجوع أو موصلات محايدة أو موصلات وقاية .
- ١٢- توصل خطوط التوصيل ببعضها باللحام، أو بالبراغي أو بأطراف توصيل طبقا لتعليمات VDE (مثال ذلك مشابك كونكس)، أو بوصلات محززة أو مبرشمة. ولا يجوز استخدام مشابك التوصيل كوسيلة وصل لخطوط التوصيل الثابتة.
 - ١٤- توصل خطوط التوصيل بقضبان التوصيل والمكنات وغيرها من مستهلكات التيار بالبراغي فقط.
- ١٥- توصل الموصلات متعددة الأسلاك حتى 6 mm²، والموصلات الثخينة حتى 16 mm² بواسطة عروات، أما لما هو أكبر من ذلك فتستخدم أحذية كبلات. ويلحم كل سلك في العروة عند نهايته.
 - ١٦ عند مواضع وصل كبل بآخر ، يجب وصل المؤرض المعدني وأغلفة الوقاية في أماكن التوصيل بشكل جيد.

وقاية خطوط التوصيل وتأمينها

تتم وقاية خطوط التوصيل والكبلات ضد السخونة الزائدة بفواصم أوتوماتية تعمل بتأثير التيار الكهربائي أو درجة الحرارة. وتوفر هذه التجهيزات أيضا وقاية ضد زيادة الحمل والخلل نتيجة دوائر القصر.

يتم تحديد سعات مصاهر الوقاية وفواصم حماية خطوط التوصيل (فواصم لوقاية خطوط التوصيل الأوتوماتية) بما يتناسب مع مساحات مقاطع خطوط



كموصل تعادل (موصل صفري) .

التعليمات الفنية لشركات الكهرباء

تصدر شركات الكهرباء، الشروط الفنية التي يجب على القائمين بالتركيبات مراعاتها عند توصيل التركيبات الكهربائية. وتقوم مؤسسة الكهرباء المختصة بتقديم المشورة الفنية والتصديق على المنشآت الكهربائية واختبارها واستلامها.

وفيا يلي مقتطفات من شروط التوصيل الفنية الصادرة من إحدى مؤسسات الكهرباء:

جميع التجهيزات الناقلة لتيار كهربائي قبل عدادات الكهرباء - مثل التوصيلات في المنازل ولوحات العدادات وصناديق العدادات - يجب أن تكون مزودة بختم رصاص. وتتم علية الختم هذه بواسطة مفوضي شركات الكهرباء. وتكون إزالتها أمرا محظورا ويكون الحد الأدنى لمساحات مقاطع الموصلات الرئيسية (الصاعدة) قبل العداد كالآتي:

للوحدات السكنية لأسرة واحدة وحتى وحدتين سكنيتين 4×10 mm² Cu, NYM (وأيضا NYY) .

. (NYY وأيضا 4×16 mm² Cu, NYM

لكل 3 (أو 4) وحدات سكنية

ويستخدم أنبوب فارغ قطره 29 لكل 6 وحدات سكنية على الأكثر.

تضم خطوط التوصيل الرئيسية 4 موصلات دامًا. ويجب مد خط التأريض العمومي في حالة دوائر خلل التيار منفصلا، إما في أنبوب أو بشكل فرع واحد من نوع (NYM (NYY).

ويطبق ذلك أيضا على موصل معادلة (موازنة) الجهد.

أما في حالة المنشآت متعددة الأسلاك فيجب توزيع الحمل على الأسلاك الخارجية بالتساوي بقدر الإمكان.

هبوط الجهد المقبول مع مراعاة الزيادة المستقبلة في عدد الأجهزة الموصلة :

0,5% في الخطوط الممتدة من توصيلة المنزل إلى العدادات.

1,5% في الخطوط الممتدة من العدادات إلى أجهزة الاستهلاك الكهربائي.

3% في الخطوط الممتدة من العدادات إلى الحركات والأجهزة المزودة بدوائر كهربائية مستقلة.

لا توصل أجهزة التدفئة المنزلية التي تزيد قدرتها عن 2kw إلا بتصريح من شركة الكهرباء. ولا يجوز توصيل أجهزة التسخين الكهربائي التي تزيد قدرتها عن 4,4kw إلا بتيار ثلاثي أالأطوار.

يجب تزويد مسخنات مياه التدفق المستمر ذات التحكم الحراري، التي تزيد قدرتها عن 6kW بانع إعادة توصيل.

من الضروري معادلة القدرة المفاعلة في الحالات التالية:

- أ) مصابيح الفلورسنت: يجب أن تُقع قيمة cos φ بين cos φ المتجمعة حتى 14 لكل مصباح، وقدرة كلية مقدارها 130 لكل موصل خارجي).
- ب) المحركات الكهربائية بقدرة أكبر من 6kW أو عدة محركات بقدرة إسمية كلية مقدارها 10kW ، على ألا تقل قدرة المكثف عن 40% ولا تزيد عن 50% من القدرة الإسمية للمحرك .

حمل التوصيل ومعامل التزامن (التوصيل الآني)

تستعمل القيم التالية لحساب الهبوط في الجهد الكهربائي نتيجة للاستهلاك الكهربائي المنزلي الكلي (باستثناء التدفئة الكهربائية للغرف) لجهد كهربائي 220 V/380 V

الحمل الكهربائي الكلي الموصل بحسب حجم المسخن الكهربائي للماء:

من 20 kW إلى 30 kW تقريبا، إذا وصل فعلا 80% من الحمل الكلي في نفس الوقت، أي حوالي من 16 kW إلى 24 kW تكون القيمة الحسابية من 24 A إلى 35 A. الحمل الكهربائي لعدة مساكن بدون تدفئة كهربائية

عدد الشقق		2 4	6	8	10		12	14	16
الحمل الفعلي	(A)	39,5	44	48,5	53		57,5	62,5	67
U = 380 V	(kW)	26	29	32	35		38	41	44
عدد الخطوط الصاعدة	1	2	3	4	5	6	7	8	9
معامل التزامن للموصل. (خط التوصيل الرئيسي للتوزيع بالمنزل)	1,0	0,80	0,70	0,63	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54


أحمال التوصيل للأجهزة الكهربائية المنزلية

الحمل الموصل W	الجهاز	الحمل الموصل W	الجهاز	الحمل الموصل w	الجهاز
400 450/	سخان میاه 30۱	2000 4000	موقد کهربائي بمسطحي (قرصي) تسخين	200 700	مكنة تنظيف الأرضية
4000 6000		5500 8400	موقد كهربائي بثلاثة مسطحات تسخين	2000	غلاية : 51
800 1000/	60 1, 80 1	9000 9700	موقد كهربائي بأربعة مسطحات تسخين	2000 4000	15 (
400 6000		1000 1500	مشع الأشعة دون الحمراء	3000 6000	80 1, 60 1
1500/6000	120 (40 125	طاحونة بن	700 1500	فرن كهربائي
7500		600 700	وعاء طهي كهربائي ١,١١ ، ١,١١	400 500	محمصة الخبز
600 1000	مسخن غاطس	1200 2000	21	450 1000	مكواة كهربائية
2000	للأغراض الصناعية	100 160	ثلاجة كهربائية	150 450	جهاز تليفزيون
2000		17 25	مروحة صغيرة	1200 2000	شواية كهربائية
300	غسالة كهربائية بدون تسخين	45 100	مروحة عادية	300 550	مجفف الشعر
2300 6400	بتسخين	50 100	مذياع	1500	مكنة كي كهربائية
100 150	عصارة بالطرد المركزي	2000	سخان میاه ا 5۱, ۱۵۱	60	وسادة كهربائية
200 500	مكنسة كهربائية	3000 4000	151	1000 2000	مدفأة





") يسمى الموصل المحايد بالموصل الصفري إذا تم تأريضه واستخدامه لجهد الصفر





تيار الفصل IBr والمعامل k


تيار الفصل I_{Br} : هو أقل تيار دائرة قصر يستجيب له عنصر المصهر الموصل بخط التوصيل في الحال I_{Br} المعامل I_{Br} : المعامل I_{Br} : المعامل I_{Br} : المعامل I_{Br}

المعامل k لنشأت المتهلكات

k 1,25	فواصم وقاية ")	فواصم وقاية لخط التوصيل		فواصم لوقاية خطوط الجهد العالي	k	مصاهر قابلة للانصهار
1,25	1,25=I _{er} × تيار الضبط لفصل الفاصم عند حدوث دائرة قصر .	حتى A 25 A	2,5	حتى A 25 A يجب تمييزه عن ⇔		سریع بطیء I _N ≥ 50 A
				LP e	5	I _N ≥ 63 A

شبكة التوزيع (الخطوط الهوائية والكبلات ووصلات المنازل): k=2.5 *) بفصل سريع.

أمثلة لتعرض الإنسان للخطر بفعل التيار الكهربائي



اتصال بالأرض خلال موضع الوقوف. يسري تيار خلال الإنسان اللامس للشبكة المؤرضة (خط الصفر مؤرض).




يمر تيار خلال جسم الإنسان اللامس، عند لمسه لسلكين موصلين في آن واحد.



اتصال بالأرض خلال موضع الوقوف. يسري تيار خلال الإنسان اللامس نتيجة خطأ في عزل الشبكة غير المؤرضة.



ير تيار خلال جسم الإنسان اللامس، عند انقطاع الموصل المحايد N أو موصل الوقاية مع اتصال جسم الإنسان بالجهاز أو عند وجود أرضية موصلة.



اتصال بالأرض خلال موضع الوقوف، يمري تيار خلال الإنسان اللامس نتيجة تيار الأرض السعوى في الشبكة غير المؤرضة.



يم تيار خلال الإنسان اللامس، عند انقطاع موصل الوقاية من جراء وصل الجسم مع جسم الجهاز المكهرب أو عند لمس الإنسان الواقف فوق أرضية عازلة لأجزاء معدنية متصلة بالأرض.

الكهربائية أو المنشآت الكهروكيمياتية وما عائلها) ، تتم وقاية أجزاء المنشآت بوسائل خاصة (كإحكام إغلاقها أو استخدام ترتيبات وقاية فاصلة وما شابه ذلك) .

٢- ينبغي - إلى جانب عزل منشأت التشغيل - اتخاذ إجراءات إضافية للوقاية ضد جهد التلامس العالي.

٣ - تعتبر جهود التلامس عالية عندما تزيد عن ٥٥٧ بالنسبة للأرض (القيمة المؤثرة للتيار المتردد). (بخصوص التعليمات المشددة أنظر الجهد المنخفض على الصفحة التالية).

٤ - يجب في جميع الحالات اتخاذ إجراءات وقاية ضد جهود التلامس العالية في المنشآت ذات جهود إسمية أعلى من 250 بالنسبة للأرض، باستثناء ما هو وارد في بند (٥ - ثالثا) .

٥- لا تكون إجراءات الوقاية ضرورية للمنشآت ووسائل التشغيل التي تعمل على الآتي:

أولاً: جهود حتى 65 V بالنسبة للأرض، للاستثناءات أنظر «الجهد المنخفض» على الصفحة التالية.

ثانياً: جهود حتى ٧ 250 بالنسبة للأرض في الحالات الآتية:

ب الصاديق التوزيع المربية والمصادات المحراءات وقائية الموحات وصناديق العدادات وتجهيزات توزيع الكابلات) .

ثالثاً؛ الجهد المتردد حتى ١٥٥٥٧ والجهد المستمر حتى ١٥٥٥٧ لمواسير خطوط التوصيل والأغلفة المعدنية ودروع حماية الكبلات، والمقابس (البرايز) المركبة تحت الملاط. وبالإضافة إلى ذلك الأعمدة حاملة خطوط التوصيل الكهربائية من الفولاذ أو من الخرسانة المسلحة وأعمدة الأسقف في شبكات التوزيع.

- في التجهيزات ذات جهود حتى 42V يمكن الاستغناء عن وقاية الأجزاء الواقعة تحت جهد كهربائي ضد التلامس بالصدفة، حتى في متناول اليد. ويشترط أن يكون الجهد مولدًا طبقًا لتعليمات الوقاية، ولا يوجد أي خطر.

إجراءات الوقاية ضد جهد التلامس العالى

طيقا لتعلمات VDE 0100

بدون موصل وقاية: وتشمل على عزل وقائي أو جهد منخفض أو فصل وقائي.

بموصل وقاية :

وتشمل على تأريض وقاية وتوصيل تعادل (موصل صفري) بجهد صفر ومجموعة موصلات وقاية ضد جهد الخلل (FU) ودائرة وقاية ضد تيار الخلل (FI)

العزل الوقائي

في حالة العزل الوقائي يلزم وجود عزل إضافي إلى جانب العزل التشغيلي بحيث لا يقع أي جسم موصل - معرض للبس من جهاز تشغيل كهربائي وغير تابع لدائرة التشغيل - تحت تأثير جهد كهربائي أو يكون معزولا من الخارج لتأمين العزل عند تلف العزل التشغيلي.


التعليمات: لا يجوز أن يكون لأي جهاز معزول عزلا وقائيا طرف توصيل خاص بموصل وقاية. يكون الخط دائم الاتصال بدون موصل وقاية إلا أنه يزود بقوابس (برايز) ذوات ملامسات وقاية.

ويستخدم قابس (فيشة)بدون ملامس وقاية مؤرض إذا كونت المقابس – المعزولة بالمطاط أو البلاستيك الحراري – مع الخط والجهاز المعزول وقائيا وحدة متكاملة، على أن يكون

القابس ملاعًا لإيلاجه في مقبس ذي ملامس وقاية . لا تعتبر طبقة اللك أو المينا والطبقات الأكسيدية والتغليفات الليفية عزلا وقائيا، حتى ولو كانت مشربة (باستثناء خطوط التوصيل في الأماكن الرطبة).

ومن أمثلة أجهزة التشغيل المعزولة وقائيا:

الأجهزة الكهربائية المنزلية المغلفة بالبلاستيك والعدد الكهربائية والطارات المدارة يدويا وموصلات الأماكن الرطبة (مثل NBU).



الجهد المنخفض

محولات وقاية


الجهود الكهربائية حتى 42٧، وفي بعض الأحيان حتى 24٧ أو 12٧. تعليمات لأجهزة توليد الجهود الصغيرة.

مولد ومحرك





محول وقاية





محولات الوقاية: وفيها تكون جميع دوائر الجهود الصغيرة معزولة عن باقي الدوائر الكهربائية.

المحولات الثابتة: ولها طرفان أو عدة أطراف للتوصيل الثابت من الجانب الابتدائي ووصلة متفرعة من الجانب الثانوي (٧ 42 أو ٧ 42 مثلا) ، بدون مفتاح

المحولات المتنقلة: تضم توصيلة مثبتة في الجانب الابتدائي (نوع NMH على الأقل) وعدة مقابس مثبتة في الجانب الثانوي. ويكون نوع الوقاية P20 على

يجب أن تتحمل محولات الوقاية دوائر القصر، وتحمل علامة تدل على ذلك.

(K) تتحمل خلل دائرة القصر بصورة عامة


(W) تتحمل الحرارة

محول لعب الأطفال

وقابل للضبط.

🖨 تتحمل خلل دائرة القصر بصورة محدودة مزودة بمصهر داخلي أو فاصم ذاتي يعمل عند زيادة التيار.

بطارية



أنواع محولات الجهد المنخفض

معول الجرس الكهرباني حول المجرس المحمر بابي 200 VA : تفرعات الخرج: 3, 5, 8 V عتى 24 V عتى 24 V عتى 200 VA

0,5; 1; 1,5; 2 A : I2 U: حتى ٧ 250 (220 V) بدون وصلة تفرع عند

الخرج.

مسموح به للنوع (الفقط .

(220 V,125 V) 250 V عتى U, بدون وصلة تفرع عند الخرج - يجب أن تكون الأنواع (كم)أو ﴿ معزولة وقائيا ۞ بقدر الإمكان ولا تجوز إمكانية فتحها بعدد أو ألات حادة.



مصابيح يدوية مثبتة في أماكن ضيقة جيدة التوصيل (مثل المراجل) ، ومصابيح أفران الخبز.

معزولة (إختياريا) أو وقائيان: العدد الكهربائية للتيار المتردد وتلك المستخدمة داخل المراجل وما شابه ذلك وأجهزة التسخين الخاصة بمعالجة البشرة أو الشعر.

أو محول فصل 🙎 : في مواقع البناء ومكنات التجليخ اليدوي المبلل ، والمدكات وخلاطات الخرسانة ومثيلاتها .

أو محول فصل ﴿ أُولَ مصابيح مثبتة بصفة مؤقتة في المراجل ومثيلاتها (لأعمال التنظيف مثلا).

لعب الأطفال المدارة بمحركات كهربائية (كأفران الطهي للأطفال، والمكواة الكهربائية حتى V/6 A (250 V/6 A) في معامل الألبان؛ مصابيح كهربائية يدوية وأجهزة المراقبة لتجهيزات تسخين الحليب وما يماثلها. كا يوصي باستخدامها في أجهزة الحلب أو تنظيف الماشية.

24 ≥ : أو عزل وقاني وسيط: في أجهزة معالجة البشرة والشعر المدارة بمحركات كهربائية.


تستخدم قواس خاصة لأجهزة الجهد المنخفض غير المؤرضة (يجب ألا تكون القوابس قابلة للإيلاج في مقابس لجهد ٧ 220). جهد التوالي لمواد التركيبات والموصلات هو ٧٥٥٧ للمواد التي تعمل على ٧٥٥٧ (باستثناء لعب الأطفال وأجهزة الاتصالات أو الهاتف).

التعادل (التوصيل الصفري Neutralization)

التعادل (التوصيل الصفري) هو توصيل كهربائي بين أجزاء معدنية غير تابعة لدائرة التيار (مثل جسم محرك كهرباني) وبين الموصل المحايد أو موصل نقطة التفرع النجمي الموصلة بالأرض وفقا لشروط التشنيل ويسمى الموصل لذلك بموصل التعادل (الموصل الصفري). الغرض من توصيل التعادل: هو منع وجود جهد تلامس عال يصل إلى درجة الخطورة.

١ - توصيل الجزء المراد وقايته بموصل الصفر مباشرة.

٢ - توصيل الجزء المراد وقايته بموصلات وقاية متصلة بدورها بموصل الصفر عبر موصلات وقاية عمومية عند نقطة التوزيع (وتشترط ذلك بعض شركات الإمداد بالكهرباء كا أنه يستخدم عادة في الورش الصناعية).



الشروط والتعليات العامة:

١ ـ عند حدوث دائرة قصر بالكامل في أي موضع من المنشأة أو الشبكة الكهربائية بين موصل خارجي والموصل الصفري، يجب أن يمر التيار ١٥٠ على الأقل في أول جهاز للوقاية موجود قبل هذا الموضع مباشرة . وإها حاصل ضرب المعامل (k) في التيار الإسمي (IN) لجهاز الوقاية (I_{Br}=k·I_N) . وإذا لم يتيسر تحقيق هذا الشرط في تركيبات المستهلك، يكون بالإمكان إجراء التوصيل المتعادل إذا كان خطّ الصفر مراقباً بواسطة فاصم وقاية (فاصم FU مثلا).

٢ - يجب أن تكون مساحة مقطع الموصل الصفري حتى 16 mm² مساوية لمساحة مقطع الموصل الخارجي، وإذا زادت عن ذلك تؤخذ قيم مساحة المقطع للموصل الصفري (mm²) من الجدول التالى:

400	300	240	185	150	120	95	70	50	35	25	مساحة مقطع الموصل الخارجي (mm²)
185	150	120	95	70	70	50	35	25	16	16	الموصل الصفري في أنبوب. خط متعدد الفروع، كبل
185	150	120	95	70	70	50	50	50	35	25	الموصل الصفري في الخطوط الهوانية، أو في الخطوط المكشوفة وفي
											داخل الماني

٣- يجب تمديد الموصل الصفري بكامل طوله بنفس عناية تمديد الموصل الخارجي. ويكون الموصل الصفري معزولا كا يوضع في حالة التمديد في المواسير داخل غلاف مشترك مع الموصلات الخارجية. ويميز الموصل الصفري بلون أصفر أخضر.

٤ - لا يجوز تأمين الموصل الصفري بمصهر مثلا ولا يجوز أن يكون قابلا للفصل عن الدائرة.

٥ - تنجز وصلات الموصل الصفري بعناية فائقة بواسطة اللحام الرخو أو لحام الإنصهار أو بواسطة ربطها بوصلة ملولبة مؤمّنة.

1 - يحظر التوصيل الوقائي مع الأرض بطريقة مباشرة أي دون التوصيل بالموصل الصفري في الشبكات ذات التوصيل الصفري. ويجرى عمل وصلة الأرض مع شبكة أنابيب المياه إذا كان الموصل الصفري متصلا بنفس شبكة الأنابيب

مثلاً: NYM - يجب أن تكون الأجزاء الموصلة كهربائيا - في الأجهزة ذات الاتصال بالماء (مثل المضخات أو سخانات الماء) -

متصلة بالموصل الصفري (في حالة عدم حدوث ذلك تكون وقايتها بواسطة فاصم الوقاية FU أو FI) ٨ - توصل الأجزاء الموصلة للكهرباء ببعضها البعض بأنبوب المياه في الأماكن الأكثر تعرضا للخطر.

التأريض في الشبكات ذات توصيل التعادل (الموصل الصفري) كإجراء وقائي:

٩ - يتم توصيل الموصل الصفري بالأرض في المحول (أو المولد الكهربائي).

١٠ - يكرر التأريض في شبكات الخطوط الهوائية بقدر الإمكان، وعلى الأقل عند أطراف الشبكة (أنظم الشكل)


١١ - في التركيبات الهوائية (مثل خطوط التوصيل الممدودة بمفردها إلى مخزن) يجب عمل تأريض . للموصل الصفري عند نهايته ، إذا زاد طول الخط عن 200 m (تأريض جهاز التشغيل) ، وتكون مقاومة التأريضٌ 50 أو أقل كما يجب ألا تزيد مقاومة التأريض الكلية عن 20 .

١٢ - تبلغ مساحة مقطع التأريض:

فوق الأرض: 16 mm² على الأقل، إذا كانت من النحاس، 25 mm² إذا كانت من الفولاذ ،

2,5 x 20 mm إذا كانت من شرائط الفولاذ

تحت الأرض: 25 mm² على الأقل إذا كانت سلكا من النحاس 95 mm² على الأقل إذا كانت سلكا من الفولاذ، 100 mm² على الأقل إذا كانت أشرطة من الفولاذ



تأريض الوقاية

هو التوصيل المباشر بالأرض لجزء معدني من منشأة كهربائية غير تابع للدائرة وذلك لحماية الإنسان من جهد التلامس العالى.

شروط فاعلية التأريض الوقائي:

۱ – یجب أن یکتمل مسار العودة لتیار المؤرض خلال جوف الأرض ویجب ألا تزید مقاومة تأریض الوقایة عن: $rac{65\,
m V}{
m I_{
m Byr}}$

. (۱۲۱ منظر ص ۱۲۱) منظر س ۱۲۱) . (۱۲۱ انظر ص ۱۲۱) .

IN التيار الإسمى للمصهر المسبق للجهاز.

ويجب استخدام فواصم أوتوماتية لوقاية خطوط توصيل الجهد العالي بقدر الإمكان نظرا لصغر قيمة المعامل k.

7 – يكتمل مسار العودة لتيار المؤرض في أنابيب المياه؛ في الشبكات ذات موصل محايد مؤرض، أو ذات موصل خارجي مؤرض، يجب توصيل المؤرض بأكبر عدد ممكن من المواضع، أو على الأقل بالأنابيب الرئيسية أو مدخل وصلة شبكة أنابيب المياه $R_1 = \frac{U_E}{I_{Br}}$ عن: $R_1 = \frac{U_E}{I_{Br}}$


-R₁ محموع مقاومات تأريض التشغيل وتأريض الوقاية والموصلات (المقاومات في مسار تيار دائرة الخلل)


. $U_E = V_E$


تتساوى مساحة المقطع لكل من موصل الوقاية المعزول والموصل الخارجي لمساحات مقاطع حتى 16 mm².

الحد الأدنى لمساحات مقاطع الموصلات العارية المصنوعة من النحاس والمستخدمة للوقاية .

16	10	6	4	2,5	1,5	موصل خارجي (mm²)
10	6	4	2,5	1,5	1,5	موصل وقاية PE (mm²) عصي
10	6	4	4	4	4	غير محمي







لمعرفة أنواع وشروط التأريض، انظر موضوع التأريض.

الفصل الوقائي

الفصل الوقائي هو الفصل الكهربائي لأحد أجهزة استهلاك التيار الكهربائي من شبكة التغذية باستخدام محول فصل (أو وحدة محرك / مولد) وقد تكون المحولات ثابتة أو متنقلة :

> > لتفسير الرموز أنظر «الجهد المنخفض» (صفحة ١٢٢).

ويجب أن يكون للمحول الثابت طرف توصيل ﴿ (تأريض)


وللمحول المتنقل 🛘 (عزل وقاني) .

ولا يجوز تأريض دائرة الملف الثانوي للمحول أو وصلها بأجزاء معدنية ، كا يكون المقبس المركب داخل الجهاز غير مزود بملامس وقاية .


إذا ما كان U_2 أكبر من V_3 ، فإنه يسمح بتوصيل مستهلك واحد للتيار فقط .

يجب أن تكون خطوط توصيل المستهلكات من طراز NMH على الأقل، وفي المراجل من طراز NSH. توضع المحولات خارج المراجل وما يماثلها.

في حالات الخطر الشديد (المراجل وما يماثلها) ، يتم توصيل الجهاز غير المعزول وقائيا بالأجزاء المعدنية للمنشأت بواسطة موصل وقاية من النحاس قطره 4 mm على الأقل (أنظر الشكل) .



مجموعة خطوط الوقاية



يجري توصيل جميع أجزاء التركيبات المعدنية التي لا تدخل في دائرة التيار ببعضها وبالهيكل الحديدي للمعدات وما شابه ذلك، ومع المؤرضات. ويسمح بذلك فقط في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كانت مولدات التيار الخاصة أو محولات التيار الخاصة ذات لفائف

ب) في حالة وجود مولدات التيار المتنقلة (أطقم مولدات الطوارئ) لإمداد الستيلكات المتنقلة بالطاقة كل على حدة في حدود 25 kVA, 380 V . 25 الستيلكات

الشروط: أ) التركيبات الثابتة:

١- لا يسمح بتوصيل نقطة الشبكة بالأرض إلا بتوصيل مكشوف فقط.

٢- يحتاج الأمر لجهاز مراقبة لاختبار حالة العزل بالمعدات، وذلك بأن يعطى إشارات ضوئية أو صوتية إذا انخفضت قيمة العزل بالمعدات عن الحد اللازم."

٣ - يجب ألا تزيد مقاومة تأريض المنشأة كلها عن 20Ω.

ب) التركيبات المتنقلة:

١ - يمكن الاستغناء عن جهاز المراقبة المذكور أنفا.


٢ - يجب ألا تزيد مقاومة التأريض لمجموعة خطوط الوقاية عن Ω 100.

موصل الوقاية: إما أن يكون معزولا مميزا بلون أصفر أخضر أو موصلا نحاسيا عار ومنفصل.

						_	1					_	,				_			3 3 3 3 3 3
400	300	240	185	150	120	90	70	50	35	25	16	10	6	4	2,5	1,5	1	0,75	0,5	مساحة مقطع الموصل الخارجي (mm²)
185	150	120	95	70	70	50	35	25	16	16	16	10	6	4	2,5	1,5	1	0,75	0,5	مساحة مقطع موصل وقاية خطوط الجهد العالي المعزولة (mm²) (PE)
			50				35	25	16	16	10	6	4	2,5	1,5	1,5	-	-	-	مساحة مقطع موصل الوقاية العاري (PE) المحمي mm²
			50				35	25	16	16	10	6	4	4	4	4	-	-	-	مساحة مقطع موصل الوقاية العاري غير المحمي mm²

· تستخدم مساحات مقاطع موصلات الوقاية (PE) كذلك للكبلات 0.6/1 kV ذات أربعة موصلات.

دائرة الوقاية من تيار الخلل (دائرة الوقاية FI)



مفاتيح الوقاية FI المتداولة تجاريا مقاومة التأريض القصوى (Ω) R_E 1 A 0,5 A 0,3 A 0,03 A نمار الفصل (١١١) 8 24 V جهد التلامس الأقصى 65 130 217 2100 65 V

يفصل مفتاح FI الدائرة إذا سرى تيار خلل أكبر من تيار الفصل للمفتاح في الأجزاء المعدنية المتصلة بالأرض في المنشآت والتي لا تتبع دائرة التيار الكهربائي.

0,25 زمن الفصل: أصغر من أو يساوي Re = $\frac{24 \, V}{I_H}$ أو Re = $\frac{65 \, V}{I_H}$

II = تيار الخلل الحدي = تيار الفصل للمفتاح

يجب مد جميع الخطوط بما في ذلك الموصل المحايد N خلال مفتاح وقاية FI. ويتم فصل التيار عن جميع الخطوط بما فيها الموصل المحايد N.

٢ - يجب تأريض جميع الأجهزة بالأرض (بتوصيلها بموصل الوقاية) .

٣- في شبكات الكبلات (ليس في شبكات الخطوط الهوائية) يكن التوصيل بالموصل الصفري قبل مفتاح الوقاية (FI)، إذا تحققت شروط توصيل التعادل (أنظر الشكل).

٤- عند تركيب مفتاح الوقاية FI لاحقا يجب مراعاة ترك الموصل الصفري غير متصل بالأرض (وقد يستدعي الأمر إزالة التعادل (الموصل الصفري) عند المستهلك).


ومن الواجب اختبار مدى توفر الوقاية على النحو التالي: اختبار الأداء: يضغط على الزر P (يشغل) للتحقق من عمل تركيبة

الوصل والفصل للمفتاح.

ب) تغير قيمة المقاومة الانزلاقية R حتى يفصل المفتاح FI.

ويجب أن يكون التيار المقروء في الأمبيرمتر A أصغر من أو يساوي ويساوى الجهد ($U_F = U_E - U_{E1}$) أصغر من أو يساوى 65 V كا يجب أن يكون الجهد أو 24 V . أي أن $U_{E1} \! \ge \! 196$ أو $U_{E1} \! \ge \! 196$ (عند $U_{E} \! = \! 220$ ويوصى باستخدام مفتاح وقاية FI بوجه خاص في مواقع إنشاء المباني (55 N باستخدام .(VDE 0100) وفي الأماكن المعرضة لخطر الحريق (VDE 0100 حتى 15 A أو 1٨) ، وفي المنشآت الزراعية (قانون وقاية الحيوانات، المادة IFN: 56 N و يجب تركيب وسائل وقاية (مصاهر) من دوائر القصر قبل المفتاح FI.


IFN = تيار الخلل الإسمى .



دائرة الوقاية من جهد الخلل (FU)







يفصل مفتاح الوقاية FU الدائرة إذا حدث جهد تلامس مرتفع جدا بين الأجزاء الموصلة غير الداخلة في دائرة التيار، وبين المؤرض المساعد. ويوصل ملف المفتاح FU مثل الفولطمتر بين K و Rea . زمن الفصل أصغر من أو يساوي 0,2s (يتم فصل التيار عن جميع الموصلات بما في ذلك الموصل المحايد N).


تيارات الفصل لأنواع المفاتيح المتداولة تجاريا من 40 mA إلى 50 mA.

 R_{os} ≤800 Ω :65 V في حدود $U_{cont.}$ مقاومة التأريض المساعد عندما يكون

عندما يكون U_{cont} في حدود 24 V : 22 200 Ω.

يجب ألا تقع المقاومة .. R في قع (مخروط) الجهد للمقاومة .R من 10 m إلى 20 m (أنظر الشكل) . وتستخدم عادة مؤرضات مساعدة من نوع خاص. ولا تستخدم شبكات المياه للتأريض إلا في حالة عدم وجود توصيل معدني لأي من الأجهزة بأنابيب المياه (لتحاشي خطر تخطى

يمدد المؤرض المساعد معزولا عن الجهاز والأجزاء الموصلة للكهرباء المتصلة بالجهاز ويجب أن يكون التوصيل بالمؤرض المساعد مرتفعا m 1,50 فوق منسوب الأرض على الأقل (أنظر الشكل).



الحد الأدني لمقاسات المؤرضات المساعدة أنبوب أ على عمق A,5 m لوح 0.5×0.5 m بنساك 3 شريط مؤرض 30 × 3,5 mm طوله 10 m


يمدد موصل الوقاية PE معزولا . وتبلغ مساحة مقطعه عادة عند التمديد المحمى 1,5 mm² Cu . أنواعه : فروع بلون أخضر / أصفر للموصل متعدد الفروع أو سلك أخضر / أصفر في أنبوب مع الموصلات الخارجية أو موصل مغلف أحادي الفرع. وعند توصيل عدة أجهزة بمفتاح وقاية FU بحيث يكون أحدها مؤرضا تأريضا جيدا، ولكي يمكن اعتباره مزودا بمؤرض وقاية، فإنه يجب ألا تقلّ مساحة مقطع موصل الوقاية عن نصف مساحة مقطع موصل التغذية للجهاز المزود بأكبر قدر ممكن من الوقاية. لمساحات مقاطع موصلات الوقاية PE (أنظر صفحة ١٢٥).

يمكن استخدام مفاتيح الوقاية FU سواء في الشبكات المؤرضة أو غير المؤرضة، كا يمكن استخدامها في الشبكات ذات التوصيل الصفري لمراقبة الموصل المحايد. ويتحتم إجراء فحص لاختبار سلامة استجابة

أ) إضغط الزر P للتحقق من أداء ترتيبة المفتاح.

ب) صل المقاومة المتغيرة R والڤلطمتر كما هو موضح بالرسم. ويجب أن يفصل المفتاح قبل: $U_F = U_E - U_{E1} = 65 \text{ V}$ 24 V

(U_E=220 V أو U_{E1} ≥ 196 V وذلك عند : U_{E1} ≥ 155 V





توصيل اجهزة استهلاك التيار المتنقلة

- ١) يجب أن تضم الخطوط المتنقلة لتغذية أجهزة استهلاك التيار موصل وقاية مميز باللون الأصفر / الأخضر داخل الغلاف المشترك (الإستثناءات أنظر العزل الوقائي والجهد المنخفض والفصل الوقائي).
 - ٢) يوصل موصل الوقاية بطرف التوصيل ﴿ (الأرضى) للجهاز، أو ملامس الوقاية للقابس أو المقبس القارن، أو مقبس الجهاز (الإستثناءات أنظر العزل الوقائي).
 - ٣) يجب ألا يقع موصل الوقاية عند تمديده تحت إجهاد شد. ويجب أن تنقطع الموصلات الناقلة للتيار تحت تأثير الشد قبل أن ينقطع موصل الوقاية.

كا يجب تجنب اللي أو الثني الحاد (لم يعد مسموحا باستخدام حلزونيات معدنية).

- ٤) لم يعد مسموحا باستخدام قوابس متعددة الرؤوس حتى لو كانت مزودة بملامس وقاية ، أو تجهيزات إقران بالقبس خاصة بالمصابيح، إلا أنه يسمح باستخدام مقبس قارن متعدد الرؤوس.
 - ٥) يوصل ملامس الوقاية في مقبس الحائط سواء بالموصل المتعادل NL أو بموصل الوقاية القادم من شبكة التوزيع (أنظر الشكل).
 - ٦) يجب توصيل موصل الوقاية بملامس الوقاية عند استخدام مقابس بملامسات وقاية ، بغض النظر عن نوع المكان.
 - ٧) لا يجوز إبطال فاعلية إجراءات الوقاية (بعمل توصيلات إطالة بدون موصل وقاية أو التوصيل بمقبس وسيط لا يحتوى على ملامس وقاية) .





توصيل أجهزة الإستهلاك المتنقلة باستخدام خطوط متحركة.



خط تغذية لجهاز مزود بموصل وقاية (PE) .



وجهد الخلل FU ومجموعة

موصلات الوقاية.

العزل الموضعي كتدبير للوقاية

لا يسمح به سوى في المنشآت الثابتة فقط. ويجب تغطية الأرضية والأجزاء الموصلة للكهرباء الموجودة في متناول اليد والمتصلة بالأرض. كما يجب أن يكون الغطاء كبيرا بحيث يسمح بلمس الأجزاء الحاملة للجهد من الموضع المعزول فقط.

ويجِب تثبيت الأغطية بإحكام، وأن تكون قادرة على تحمل الإجهادات الميكانيكية. كا يجِب أن تكون جميع الأجزاء الموصلة للكهرباء – التي لا تتبع دائرة التيار - موصلة ببعضها إتصالاً كهربائياً جيدا.


التأريض

تعريف التأريض:

أ) هو توصيل نقطة في دائرة تيار التشغيل الكهربائي بجوف الأرض ويسمى ذلك بتأريض التشغيل. ومقاومة مؤرض التشغيل هي ،R.

ب) توصيل جزء موصل للكهرباء غير تابع لدائرة التيار بالأرض ويسمى ذلك بتأريض ا**لوقاية** . ومقاومة مؤرض الوقاية هي R_p والمؤرضات عبارة عن موصلات عارية مدفونة في جوف الأرض بغرض التأريض.

أنواع المؤرضات



نحاس بسُمك 2 وشريط نحاسي 50 mm² بسُمك أكبر من أو يساوي 2 وحبل موصل نحاسي 35 mm² (غير دقيق الأسلاك) .

المقاومة النوعية لجوف الأرض ϱ بوحدة (Ω ·m) ومقاومة انتشار التيار بوحدة (Ω)

	100 Ω·m λ	بوحدة (Ω)، عن	دة (m Ω)	القيم المتوسطة للمقاومة النوعية β بوح				
ماسورة المياه		ألواح تأريض	لأنابيب	الأشرطة والحبال القضبان والأنابيب			30	أرض مستنقعات
	6	العليا على ع	R (Ω)	الطول	R (Ω)	الطول	100	تربة جيرية أو طينية أو زراعية
24.00		تقریبا من سطح	70	1 m	20	10 m	200	رمل رطب
0,12 Ω	R	المقاس:	40	2 m	10	25 m	500	حصباء رطبة
	35	0,5 × 1 m	30	2 m	5	50 m	1000	رمل وحصباء جافة
	25	1 ×1 m	20	5 m	3	100 m	3000	تربة حجرية

في حالة المؤرضات الموصلة على التوازي، يكون تثبيت المؤرضات خارج المنطقة المحظورة، كأن تكون المسافة الفاصلة بين مواسير المؤرضات مساوية تقريبا لطولها الرئيسي.

مثال ذلك يجب أن تكون المسافة الفاصلة 2m لماسورة مؤرض طولها 2m.

المنطقة المحظورة: هي المنطقة المحيطة بالمؤرض التي تتولد في نطاقها فروق جهد كبيرة (قع الجهد).

المقاومة النوعية لجوف الأرض = مقاومة كمية تربة متجانسة طولها 1m ومساحة مقطعها 1m2. مقاومة انتشار التيار = مقاومة التربة الموجودة بين المؤرض والأرض الإسنادية (للأرض الإسنادية، انظر صفحة ١٢٠).

خط التأريض: هو خط التوصيل بين جزء في المعدات الكهربائية والمؤرض.

التركيب: تمدد خطوط التوصيل محمية أو غير محمية خارج التربة، إلا أنه يجب عزلها عند مدها داخل التربة.

الحد الأدنى لمساحات مقاطع خطوط التأريض


توصيلة تخطى (عبور) عند عداد المياه: في حالة التركيب (التمديد) الثابت بوقاية ميكانيكية: في حالة التركيب (التمديد) الثابت بدون وقاية: حبل Cu مساحة مقطعه أكبر من أو تساوى مساحة مقطع من النحاس أكبر من أو 25 mm² أو شريط فولاذي مجلفن بسمك لا يقل تساوي 4 mm² أو شريط فولاذي مجلفن سمكه 2,5 مساحة مقطعه 50 mm²

مساحة مقطع من النحاس أكبر من أو تساوي 1,5 mm² ومن الألومنيوم أكبر من أو تساوي

يمكن استخدام الغلاف المعدني للكبلات المغلفة بالرصاص والممدودة في الأرض مباشرة كمؤرض، إذا بلغت مساحة مقطع موصل التخطي (العبور) عند جلب التوصيل 4 mm² Cu للموصلات التي لا تزيد مساحة مقطعها عن 6 mm² وتكون 10 mm² Cu فيما زاد على ذلك.

ويتم وصل موصل التخطى للمؤرضات بمشابك (ببراغي M 10 على الأقل) أو باللحام، مع مراعاة توفير الوقاية ضد التأكل الكيميائي.

التركيبات (القديدات) الكهربائية في غرف الحمام بالمنازل والفنادق



الموصلات: تستخدم فقط موصلات بدون غلاف معدني (تستعمل الأنواع NYIF أو NYA أو NYA في مواسير بلاستيك).

التركيبات (التمديد): داخل الملاط أو تحته، رأسيا أو أفقيا فقط، وخارج النطاق المنصوص عليه في شكل (٣).

ويستثنى من ذلك خط التوصيل المركب عموديا والداخل مباشرة إلى سخان الماء. ويسمح بتركيب موصلات NYM فوق الملاط، حتى في الأركان المركبة بها الأدشاش. إلا إنه لا يسمح باستخدام ما يسمى بالموصلات الخارجية.

المفاتيح والمقابس: لا يسمح بركيبها داخل النطاق المنصوص عليه في شكل (١) و (٢) ، كا يحظر تركيبها في غرف وكبائن الأدشاش الركنية. ويسمح فقط باستخدام مقابس ذات ملامس وقاية (باستثناء مقبس الحلاقة المزود بمحول فصل ويحمل الرمز %).

المصابيح: تركب عند أركان الأدشاش ويجب على الأقل وقايتها من رذاذ الماء. ويعني الرمز ∆التوصية بعمل عزل وقاني.

أجهزة استهلاك التيار الكهربائي: يجب أن تشملها إجراءات الوقاية، سواء كانت ثابتة أو متحركة.

معادلة الجهد: يجب أن توصل كل من فوهة تصريف الماء في حوض الاستحام (البانيو) المعدني، وتوصيلات الإمداد بالماء العذب المصنوعة من الميتالين، وكذلك جميع أنابيب الغاز والتدفئة الموجودة في متناول اليد بعضها ببعض توصيلا موصلاً للكهرباء (شكل ٤). ويوصل كذلك موصل الوقاية (عند التوصيل بجهد الصفر ومؤرض الوقاية) ، بموصل معادلة الجهد وتستخدم موصلات معادلة الجهد كذلك في غرفة الحمام في حالة عدم وجود معدات كهربائية.

وتبلغ مساحة مقطع موصل معادلة الجهد 4 mm² Cu على الأقل أو أن يكون من شريط فولاذي مجلفن مقاساته: 2.5×20 mm

العمل مع وجود جهد كهربائي

تحظر أساسا جميع الأعمال المتصلة بأجزاء المعدات الكهربائية الواقعة تحت جهد كهربائي. ويسمح بذلك فقط في بعض الحالات الاستثنائية، بعد اتخاذ إجراءات وقائية خاصة (كاستخدام أغطية عازلة وعزل موقع الوقوف وتثبيته، وتوفير ظروف رؤية جيدة واستعال أدوات وقفازات عازلة، وارتداء ملابس ضيقة ووقاية للوجه). ولا يسمح بإنجاز الأعمال إلا لأشخاص مدربين.

في حدود جهد تشغيلي V 1000	في محطات الكهرباء حتى V 500 V	حتى V 250 بالنسبة للأرض	نوع المنشأة
في الحالات الطارنة مع وجود شخص مختص	ولة	عند تعذر فصل التيار لأسباب مقب	الورش الكهربائية
منوع منوع		في الظروف الاستثنائية وبمحذر شديد	الأماكن الرطبة والمبللة وما يشابهها
	منوع		الغرف المعرضة لخطر الحريق أو الإنفجار
منوع		عند عدم وجوب فصل التيار لأسباب مقبولة.	خط هوائي
مع مراعاة إجراءات الوقاية المكنة.	ين للمسؤولية وبعرفون مصادر الخط	تنفذ بواسطة أشخاص مدربين مقدر	المختبرات والمعامل
ع حوده إجراءات الوقاية المحلية .	مسموح به		المراكم
	. 0		

قواعد السلامة عند تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية:

- ١ يفصل التيار الكهرباني عن التركيبات بجميع موصلاتها. ويعني ذلك فصل التيار عن جميع الخطوط الخارجية الحاملة للجهد، باستثناء موصل الوقاية.
 - ٢ تؤمن التركيبات ضد إعادة الوصل المفاجئ.
- وذلك حسب الظروف بإحكام ربط أو إغلاق مقبض التشغيل وهذا ما يجب عمله بالنسبة لمفاتيح موصلات الحركة في الأوناش طبقا للتعلمات.
- ٣ يجب الفحص والتأكد من عدم وجود جهد كهربائي في المعدات قبل بدء العمل، باستخدام أجهزة اختبار الجهد المزودة بمصابيح وامضة وقولطمترات، ويحظر استخدام مصابيح التجربة أو إصبع اليد لهذا
- ٤ يجب تأريض الموصلات ووصلها معا بدائرة قصر ويستخدم لذلك مؤرض ودائرة قصر مشتركة طبقا للتعليمات. ويحظر استخدام سلسلة أو سلك منحني لدائرة القصر.
- يجب تغطية الموصلات المجاورة الحاملة للجهد، إذا كان فصل التيار عنها أمرا متعذرا. كما يجب إجراء التغطية بطريقة تضمن استمرار بقاء الغطاء في موضعه.





لوحات التحذير طبقا لتعليمات VDE

(والية حد الماد) (المحتود المحتود ا	طبقا لتعليمات 0620e/4.25 و VDE 0620				750 V/	حتى 110 A	ں والمقبس	ران بالقابس
(المور وقاية شد الماره المورد وقاية الماره وماره وقاية الماره وقاية وقاية الماره وقاية وقاية وقاية الماره وقاية الماره وقاية الماره وقاية وقاية وقاية وقاي	الوقاية الخاصة	الرمز المختوم			الطراز			أنواع الوقاية
المنافر المن	-	=				(بدر		A
را المنافع الم		0		، الماء)	نوع بوقاية بة من قطرات	(وقام		B
الكتاب (الاحمد الله الله الله الله الله الله الله الل	والجهود الأكبر من 250 يجب أز	00				. 27		-
	تزود بملامس وقایه .	000		المضغوط	محكم ضد الماء	نوع ہے		
المابس مقبس بسيط مقبس براحس وقاية التبار ثلاثي مثلا) مقبس مردوج بعلاس وقاية التبار ثلاثي مثلا) مقبس المعرواني (مع المذياع) الأطوار مقبس المعرواني (مع المذياع) الأطوار مقتاح مقبس المعرواني (مع المذياع) المنابع التصليم المعرواني (مع المذياع) مقتاح مقبس المعرواني (مع المذياع) مقتاح مقبس المعرواني (مع المذياع) مقتاح مقبل المعرواني مقتاح مقبل المعرواني مقتاح مقبل المعرواني مقتاح المعرواني المعروانية المعرواني المعروانية ال	ين (الميزة بالحرف T) هي 10A.	و 10A و 15A و 25A و س الأوناش وأجهزة التسخ ب أن تصنع المقابس على	ي المجهود A 6 د إقران لمقاب ويجد	فقط مجهيزات	ا 250 ستخدم	الاكر من ا	380 V	1 220/3
مقيس بسيط مقيس بردوج بملاس وقاية للتبار ثلاثي مقيس مردوج بملاس وقاية للتبار ثلاثي مقيس مردوج بملاس وقاية للتبار ثلاثي مقيس مانده المفاول (مع المذياع) الأطوار المفاول (مع المذياع) الأطوار المفاول (مع المذياع) المفاول (مع المذياع) مفاتيح الفصل مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح مفتاح القطب المفاولة المفاولة المفاولة القطب المفاولة	طبقا لتعليمات DE 0717/							وز المقابس
عقيس مزدوج علاس وقاية التيار ثلاثي مثلا) مقاتيح التوصيل الكهربائية حتى 750 √60 A و مقات ولكن عاسك مفتاح وقار أو قلاب أو مفتاح وزر أو	🏊 قابس	وقاية	قبس بملامس					
مقيس متعدد (ثلاثي مثلا) هفاتيح التوصيل الكهربائية حمى 750 V/60 A مفتانع الفصل التعليات 1500 هفتاح دور الوقلاب أو مفتاح دور الوقلاب أو مفتاح دور الوقلاب أو مفتاح دور الوقلاب أو مفتاح القطب أو مقال على المفاتح المائة المتادة المنابع القطب القطب القطب القطب القطب القطب القطب التعلق على المفاتح المنابع	م قابس بملامس وقاية	بملامس وقاية	لقبس مزدوج	· ~				
مقاتيح التوصيل النهربائية حتى 750 V/60 A طبقا لتعليات 250 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	مقبس قابل للفصل		ىقىس بىلامس	3		لاثي مثلا)		
عفاتيح النصل الكهربائية حتى 750 V/60 A طبقا لتعليات كوربائية حتى 750 V/60 A الطراز : عفتاح مفتاح الفصل عاكس مفتاح التطب التطب التطب القطب القط	كالسابق ولكن بماسك	(مع المذياع)						
مفاتيح الفصل القطب القط	طبقا لتعليات DE 0632	حتى V/60 A حتى	_ كهر بائية	التوصيل ال	مفاتيح			
الجهود الإسمية: الجهود الإسمية: الجهود الإسمية: الإسمية العادية: التيارات الإسماءة) التيارات الإسماءة) التيارات الإسماءة) التيارات الإسماءة الانضاءة) التيار المترابة المقطب أو ثنا المسماءة الانضاءة الانضاءة الانضاءة الانضاءة الانضاءة الانضاطية الإضاءة الانضاطية الإضاءة الانضاطية التيار المسماءة الانضاطية الاضاءة الانضاطية الاضاءة الانضاطية التيار المسماءة الانضاطية الاضاءة الانسار التيار المسماءة الانضاطية الاضاءة الانسار التيار التيارات التيارات الانسار التيارات التيارات التيارات الإسماءة الانسارات التيارات ال	مفتاح دوّار أو قلاب أو مفتاح زر مفتاح شد أو مفتاح ضغط للإضاء	عاكس تصالب مفرد أحادي القطب القطب	توال أحادي القطب	جاعي أحادي القطب		ثنائي	أحادي	التسمية
الأشكال الرمزية المعتادة الأزرار الكهربائية على 10 و 10	250 v (على الأقل) ، 500 v (ينع كذلك على الجهد 550 v (380 v, (550 v	Xx	8	\(\frac{4}{1}\)	1/3	1/2	1/1	رقع رموز التوصيل
و 63 (القيمة الصغرى لمفاتيح التركير الية 63 ، لا تنطبق على المفاتيح التركير الية 63 ، لا تنطبق على المفاتيح المنطبقة للإضاءة) . الانضغاطية للإضاءة المقطب أو ثنا المحل بالتيار المترد وبالتيار المترد وبالتيار المترد وبالتيار المتحد أوضاع الانضغاطية الإضاءة الانضغاطية الأشكال الرمزية المعتادة للأزرار الكهربائية على 250 V, 10 A فقط . الاشكال الرمزية المعتادة للأزرار الكهربائية وصل الدائرة ، 1 = وصل الدائرة								رازي جاتان
على أن تكون صحح قلاب المستور	و 63 (القيمة الصغرى لمفاتيح التركير الكهربائية 63، لا تنطبق على المف الانضغاطية للإضاءة).		30			T	(§\$0)	
الأشكال الرمزية المعتادة للأزرار الكهربائية المفتادة للأزرار الكهربائية أوضاع التشغيل: أوضاع التشغيل:	حتى V 250 V ، على أن تكون ص للعمل بالتيار المتردد وبالتيار المستم مفاتيح الإضاءة الانضغاطية		() () () () () () () () () () () () () (()				ىفتاح قلاب
0 = فصل الدائرة ، 1 = وصل الدا			كهر بائية	ا دة للأزرار ال	الرمزية المعتا	الأشكال		
		(2)		3	A			1
		4	(2	7)	(4)	-)		

أزمنة تنفيذ أعمال التركيبات المعتادة

يبين الجدول التالي أزمنة التنفيذ اللازمة لتمديد الأسلاك المعزولة من نوع NYA ونوع NGA في أنابيب فولاذية مقواة، فوق الملاط أو تحته، مع استخدام مشابك تثبيت ببراغي وتبعد عن بعضها بمسافة 8cm. وتكون جاهزة للتشغيل بعد التركيب.

				مقاس:	من المواسي	متر طولي	دقائق لكل	الزمن بال					لك	الس
23 21 St			Pb St				PI	1	3 S	t	7/11 Pb	العدد	A	
s	С	s	С	S	С	S	С	S	С	S	С	S	30001	mm
				33	38	66	55	28 29 32	30 33 36	50 58 62	45 48 52	25	2 3 4	1.
40	40	68	68	36 38	37 38	62 64	60 62	33 35	34 36	53 57	50 54		2 3 4	2,
44	44	86	79	33 39	34 39	56 60	58 62					على الملاط تحت الملاء	2 3 4	4
38 45 51	38 45 51	72 73 75	66 73 75	38	38	60	62			لمالاط: فطة في ويؤخذ	عمال الجل م الجدولية	للتصديد تدخل أ نطاق القيم	2 3 4	6
44 53	39 53	73 75	74 75							. إسقاط	ه القيم عند ل الجلفطة	أزمنة أعمار	2 3	10
4 P	8 b	4		P	b	6 S	t	P	Pb Li	29	St	Pb		
S	С	S	С	S	С	S	С	S	С	S	С	S		
								55	55	78	80		4	10
				72	72	90	95	53 61	53 61	75 85	76 85	50	2 3 4	1
				70 83	70 83	95 105	95 105	63	63	84	86		2 3 4	2
85	85	125	125	65 71	65 71	103 115	103 115						2 3 4	3
72 90	65 80 95	115 135	114 135										2 3 4	5

أزمنة التركيب للموصلات الشريطية المزدوجة نوع NJF ونوع NYJF ، الممدودة في الملاط

عدد الفروع والموصلات 2 x 2.5 3 x 1.5 2 x 2.5 الفروع والموصلات 16 14 14 12 الزمن بالدقائق لكل متر طولي 16 14


أزمنة التنفيذ لتمديد أسلاك المواسير من نوع NRA باستخدام مشابك (قفزان) مثبتة ببراغي ومن نوع NRU بمشابك خلوص، ويكون التركيب فوق الملاط. الزمن بالدقائق لكل متر.


	6		7	4			2,5			1,5		مساحة المقطع (A (mm²)
4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	عدد الأسلاك
53 69	46 62	39 55	45 62	40 56	34 50	39 55	35 50	30 45	35 50	31 45	27 41	NRA NRU


أزمنة التنفيذ:

		10 بالدقائق	وصيل مقابس	تركيب وتو	تركيب مفتاح أحادي القطب ١٥٨ بالدقائق						
بثلاثة أقطاب وملامس وقاية	بثلاثة أقطاب	بقطبين وملامس للوقاية	مفتاح ثنائي القطب	نوع التمديد	مفتاح تصالب	مفتاح تناوب	مفتاح توال	مفتاح فصل	نوع التمديد		
20 23	17 20	17 20	15 18	على الملاط تحت الملاط	18 20	17 19	17 19	16 18	على الملاط تحت الملاط		


الملاط = التلييس










يجري تمييز أجهزة بدء التشغيل بحروف أبجدية وأرقام. وتعني الحروف الأبجدية عند قراءتها من اليسار إلى اليمين: الحرف المميز للجهاز، والنوع طبقا للمواصفات DIN 49865 الوحة 2، والطراز (0 = مكشوف، A = الملف مغطى، 6 = محكم الغلق، ٧ = بغلاف مصبوب)، درجة المعادلة (تحسين معامل القدرة) (٢ = معادل، Lwok 2/30/90 عير معادل حثيا، 2 = غير معادل سعويا) وتعني الأرقام: عدد دوائر المصابيح والقدرة بالواط وطول المصباح بالسنتيمتر.







°) d (* د الأماكن الجافة ما h (* على خارجي أو أرضي = c (* على خارجي أو أرضي














		العالى	ة للعد	الإضاء	أناس			
		**		أنابيب أوسرا				
ER 200	ER 150	100				النوع		الألوان:
				ا في ذلك:	حدة (W) ب	القدرة بو-		أبيض كالمصباح المتوهج GIW
50	40	32			ل لتيار mA			أبيض متلألئ MW
1150	915	610	(تقریبیة (Im)				أبيض عيل إلى الأحمر RW
2227	2025	1721	.,	ىدة (Im/W)				أبيض كضوء النهار TW
		ن) لكل مير ا					لانابيب اا	الجهد اللازم لمحولات ال
الاخرى	الأنابيب ذات الألوان		ر	الضوء الأحم	بيب ذات	וציט		
75 100	50 75	25 35	50.	75	25.	35		تيار الأنبوب بوحدة (mA)
22	17 22	10 13	17	22	10	13		قطر الأنبوب بوحدة (mm)
300	460 370 400 320	700 580	700	580	1000	850	في الداخل في الخارج	الجهد لكل متر بوحدة (۷)
	260			30	0			الجهد الإضافي لكل أنبوب بوحدة (٧)
			ضوء	توزيع اا				
غير مباشرة	ذو غالبية غير مباشرة	منتظمة		لبية مباشرة	ذو غا	شرة	مبا	نوع الإضاءة
	(0				1		أنواع وحدات الإضاءة (المشكاة)
100%	70%		50%		30%		0%	في النصف العلوي للحجرة
0%	30%	5	50%		70%		100%	توزيع الضوء (رسم تخطيطي) في النصف السفلي للحجرة
			_		/		1	توزيع الضوء على مستوى الإسناد
	منحنيات توزيع فلورسا			اِت)	۽ (مختار	زيع الضو	أشكال تور	
0	000	ة) وتعطي يّه الضوئية	ىدة (المشك متوهج قدر	داخل الوح ابيا لمصباح	سع المصباح عولت حس	إضاءة ووض cd التي ح	ئل وحدة الإ التالية قيم	يتوقف توزيع الضوء على شكا المنحنيات المبينة في الأشكال 1000 Im
	90°	000 PM	300	is 7	300	0° 38		مقع عريض
في مستوى بامتداد اءة أسفل مصباح	خور المصباح توزيع الضوء b	18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	300 7500	600000000000000000000000000000000000000	300	00 SE	06	MANAM





لتعيين شدة الإضاءة يجب التفريق بين درجتين هما:

الدرجة «٨»: ظروف رؤية وعمل مناسبة . ويعني ذلك توفر تباين ضوئي مناسب وإضاءة ساطعة لموضع العمل مع تجانس في الإضاءة موضعيا وزمنيا دون بهر للنظر . كا يكن استخدام درجة الإضاءة «٨» في تنفيذ عمل يتطلب وقتا قصيراً إذا كان يتم تنفيذ ذلك بجانب عمل مستمر يحتاج إلى إضاءة أقل .

الدرجة «B»: ظروف رؤية وعمل صعبة بسبب اللون أو التباين أو الانعكاس من المشغولات وسرعة الإنجاز، وخاصة للأعمال المستمرة وكذلك عند عدم

وط تنعلق يستوى الرويه ؛ المراب المر			الا	قيم الموصى بها	لشدة الإض	اءة ا				
	رط تتعلق بمستوى الرؤ	ية :		ضئي	بلة جدا	ضئيلة	معتدلة	عالية	عالية جدا	غير عادية
القيم الموسى المسلم ورجة وهو الإضاءة الأقتية الموسى بها لشدة الإضاءة في غرف المعيشة (ها) القيم الموسى بها لشدة الإضاءة الأقتية القيم الموسى بها لشدة الإضاءة والكتابة والأشغال المدرسية (ها) و جانبية (علم الميشة وغرف النوم (ها الميسة وغرف النيم الموسى بها لشدة الإضاءة (ها الميسة الميسة وغرف التدليك والملاح بالأشعة الميسة وغرف التدليك والملاح بالأشعة (ها الميسة وغرف الميسة وغرف الاعتسال وغرف الميسة وغرف										-
المعادة العامة . متوسط الإنساءة الأفقية المعادة . وأعال المطبخ وحلاقة اللاشاءة الأفقية . والمعادة وعرف النوم و المعادة وعرف النوم و المعادة وعرف النوم و المعادة والمعادة وال	اءة موضع العمل				-	-				4000 حتى 8000
ق جانيية وغرف النوم و النواء و الكتابة والأثنان الدرسية (القراءة و الكتابة والأثنان الدرسية (النواءة و الخيثة وغرف النوم (النواءة و الخيثة (النواءة الذقن والترين (النواءة الأفقية) (النواءة النواءة) (النواءة)		1	لقيم الموصى	بها لشدة الإن	ساءة في	غرف المعيش	(Ix) 4			
ق جانبية وغرف النوم المعاري والمعاري والمعاري والمعاري والمعاري والأغلال المعرب وحلاقة الذقن والترين والترين والترين والترين والترين والترين والترين والترين والترين والمعاري	ضاءة العامة . متوسط	. الإضاءة الأفقية			إضاءة ا	موضعية للأع	الله الآتية:			
ق الفنادق والمطاعم القيم الموسى بها لشدة الإضاءة (١١) (متوسط الإضاءة الأفقية) قاعات الثقافة والإجتماعات في المستشفيات المرض السيفاني ما	ف جانبية ف المعيشة وغرف الن			60120	وأعمال الم	طبخ وحلاة				250 500 5001000
القيم الموسى بيا لشدة الإضاءة (١٥) (متوسط الإضاءة الأفقية) عات العرض السيخاني على المنتفيات في المستشفيات العرض السيخاني على المنتفيات المرض السيخاني على المنتفيات على المنتفيات العرض السيخاني وطرازها المعاري والمداخل والردهات والدهات الموسيقى وغرف المرضي والحامات وغرف التدليك والعلاج بالأشعة المنتفي وعدل الابس عند وجود والمنتفية الأجنبحة العرض. والمنتفية الأجنبحة العرض. و و و قاعات المعارض المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية المنتفية ومنافية المنتفية والمنتفية عنفية المنتفية والمنتفية والمنتفي				60120						
المدرف العيفا في العاري والمداخل والردهات والمداخل والردهات المعرض العيفا في المرض العيفا في التدليك والعلاج بالأشعة المداخل والمداخل والردهات والمداخل والردهات والمداخل والردهات والمداخل وال		القيم ا	الموصى بها ل	شدة الإضاءة	(۱x) (متو	سط الإضاء	رة الأفقية)			
المسارح وقاعات الموسيقي والمداخل والردهات وغرف المرضي والمحامات وغرف التدليك والعلاج بالأشعة وغرف تغيير الملابس وغرف المناقل وغرف تغيير الملابس وغرف المناقلة المعاري والمداخل والردهات في المسارح وقاعات الموسيقي و وغرف التضميد وأشعة رونتجن وكذلك غرف النقاهة و وقد المنقبة المرض والردهات في المسارح والمناقلة المسارح و و و و و و و و و و التضميد وأشعة رونتجن وكذلك غرف النقاهة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	قاعات الثقافة والإج	تماعات			في المست	شفيات				
المسارح وقاعات الموسيقى المسارح وقاعات المعاري والمداخل والردهات وغرف المرضى والمحامات وغرف التدليك والعلاج بالأشعة وغرف تغيير الملابس وغرف المسارح وقاعات المعارض عند وجود عرف المسارح وقاعات المعارض المسارح والمستقلة الأجنحة العرض. وهود عرف التضميد وأشعة رونتجن وكذلك غرف النقاهة وعرف النقاهة وقلام المسارح والمسارح وعمارض الصور والمسارح والمسا				3060	الغرف ا	لجانبية				3060
فضاءة خركة الجمهور في قاعات المعارض عند وجود عرف التضميد وأشعة رونتجن وكذلك غرف النقاهة عات العرض والردهات في المسارح 60250 عات الإحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور 120250 عات الإحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور 120250 عات الإحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور 250500 في المعارض والأبجنعة عدية الإضاءة (على المعروضات) 250500 القيم الموصى بها لشدة الإضاءة في مناطق المرور (متوسط الإضاءة الأفقية) مرات داخل الورش ذات الحركة الضئيلة جدا . المعارض والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المعارض وقاعات المعارض وقاعات العرض . اخل والدهاليز والسلالم والسلالم المتحركة والمصاعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات المعارض وقاعات العرض . شرف الجانبية ضئيلة جدا غرف الدراسة خيرات الفيزياء والكيمياء عالية معتدلة إلى عالية ضئيلة بدا ضئيلة بدا ضئيلة بدا ضئيلة بدا ضئيلة بعار المنادق تغيير الملابس	اجد بحسب مكانتها		والردهات	60120				التدليك وال	علاج بالأشعة	60120
العرض والردهات في المسارح (60250 عرف الاستقبال والفحص العلمي واشعة رونتجن وكذلك غرف النقاهة (50500 عرف الاستقبال والفحص العلمي (50500 عات الارحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور (50500 عات الارحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور (50500 عرف العمليات وغرف التشريخ (متوسط الإضاءة الأفقية) (50500 القيم الموسى بها لشدة الإضاءة في مناطق المرور (متوسط الإضاءة الأفقية) (50 ماليز وبيوت السلالم في المنازل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعال (50 ماليز وبيوت السلالم والسلالم المتحركة والمساعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات العارض وقاعات العرض (50 وأكثر معتدلة إلى عالية معتدلة إلى عالية المتير الملابس وفي المنازل والسلالم المتحركة والمساعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات العارض وقاعات العرض عالية معتدلة إلى عالية المنازية وفي المنازية والكيمياء عالية عالية المنيداء والكيمياء عالية عالية المنيدا المنزياء والكيمياء عالية عالية المنيدا المنزياء والكيمياء عالية عنير الملابس			جود		دورات	المياه وغرف	, الاغتسال			60250
عات الإحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور 120250 معامل التحاليل والصيدليات ومعارض الصور (على المعروضات) 250500 غرف العمليات وغرف النشريج (على المعروضات) 250500 غرف العمليات وغرف النشريج (متوسط الإضاءة الأفقية) القيم الموسى بها لشدة الإضاءة في مناطق المرور (متوسط الإضاءة الأفقية) ما المنافر وبيوت السلالم في المتبازل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعال 120 المنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المنافرة والمساجد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات المعارض وقاعات العرض معتدلة إلى عالية عرف الدراسة معتدلة إلى عالية معتدلة إلى عالية عنير الملابس ضنيلة جدا غرف الدراسة عالية عالية عنير الملابس				60120	غرف ا	تضميد وأث	نة رونتجن و	كذلك غرف	، النقاهة	120250
ف المعارض والأجنحة عديمة الإضاءة (على المعروضات) 250500 غرف العمليات وغرف التشريخ (متوسط الإضاءة الأفقية) القيم الموصى بها لشدة الإضاءة في مناطق المرور (متوسط الإضاءة الأفقية) مرات داخل الورش ذات الحركة الضئيلة جدا . هاليز وبيوت السلالم في المبنازل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعمال المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المساعد والمساعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات المعارض وقاعات العرض . مرف الجانبية معتدلة إلى عالية علية عرف الدراسة عليه علية علية عنير الملابس ضئيلة جدا غرف الدراسة عالية علية عنيرات الفيزياء والكيمياء عالية علية عنير الملابس				60250	-					250500
القيم الموصى بها لشدة الإضاءة في مناطق المرور (متوسط الإضاءة الأفقية) مرات داخل الورش ذات الحركة الضئيلة جدا . هاليز وبيوت السلالم في المبازل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعال			_							6001000
مرات داخل الورش ذات الحركة الضئيلة جدا . هاليز وبيوت السلالم في المبازل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعال . المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المساعد والمسائيز والسلالم والسلالم المتحركة والمصاعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات المعارض وقاعات العرض . شروط الإضاءة في غرف الدراسة معتدلة إلى عالية معتدلة إلى عالية عنير الملابس ضئيلة جدا غرف الدراسة عالية علية علية علية علية علية علية علية ع	ف المعارض والأجنح							(= -1		0001000
رات داخل الورش دات الحرفة الصنيلة جدا . هاليز وبيوت السلالم في المنازِل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعال المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المدارس وقاعات العارض وقاعات العرض . المدارس والمسارخ والسلالم المتحركة والمصاعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات المعارض وقاعات العرض . الشروط الإضاءة في غرف الدراسة المعتدلة إلى عالية معتدلة إلى عالية المنابس ضنيلة جدا المغرباء والكيمياء عالية علية علية الملابس		القيم الموصي	بها لشدة ا	لإضاءة في من	ناطق المرور	(متوسط	الإضاءة الا	فقية)	T	
المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد المدارسة وقاعات المعارض وقاعات العرض . والكثر المتحركة والمصاعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات العارض وقاعات العرض . شروط الإضاءة في غرف الدراسة معتدلة إلى عالية معتدلة إلى عالية في غرف الدراسة علية علية علية علية في غرف الدراسة عالية علية علية علية علية علية علية علية ع										1030
المدارس والمسارح والفنادق ومباي الإدارات وامام المصاعد المناصد المدارس والمسارح والفنادق ومباي الإدارات وامام المصاعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات العرض. المراسة شروط الإضاءة في غرف الدراسة معتدلة إلى عالية في غرف الدراسة معتدلة إلى عالية في غير الملابس ضنيلة جدا غرف الدراسة عالية علية الملابس					(3060
رف الجانبية معدلة الله علية عدا علية عدا علية على الدراسة معدلة إلى عالية علية علية على الدراسة علية علية علية علية علية علية علية علي	المدارس والمسارح وا	لفنادق ومباني الإدارات وأ	مام المصاعد							60120
رف الجانبية ضنيلة جدا غرف الدراسة معتدلة إلى عالية ف تغيير الملابس ضنيلة علية عالية	داخل والدهاليز والسا	زلم والسلالم المتحركة والمص	اعد في المتا	جر وقاعات ال	لرياضة وقا	عات المعارض	ں وقاعات ال	عرض .		120 وأكثر من
رف الجنبية علية المراب عنير المراب الفيزياء والكيمياء عالية علية عالية المراب الفيزياء والكيمياء عالية			شر	روط الإضاءة	في غرف	الدراسة				
	رف الجانبية		,		مختبر	ت الفيزياء			عالية	إلى عالية
رات المياه وغرف الاغتسال وقاعات الموسيقى ضنيلة إلى معتدلة طرف مارسة الهوايات عالية عالية المعتدلة عادلة المعتدلة	ف تغيير الملابس	المياه وغرف الاغتسال وقاعات الموسيقى ض ت الألات وصالات الرياضة البدنية .					إيات		-	la a the


تنسيق الغرف والأعمال في مختلف الفروع المهنية وفقا لشروط الإضاءة: أنظر المواصفة القياسية 5035 DIN 5035

غرف الدراسة: أنظر المواصفات القياسية 18031 DIN («الشروط الصحية في المباني التعليمية» .

121

		ية	لإنات التجار	عاية والإعا	أغراض الد	الإضاءة ا		
			مدة الاضاءة المع	1				اللوحات المعدنية والمسطحار
		1 4 5	الكتافة الض	(cd/m ²)				كثافة الضوء المطلوبة : لامب
		(lx)	=E قابلية عكس ال	3201300	0		جاج أوپال .	لحروف مضيئة بغطاء من ز
		زم:	التدفق الضوئي اللا	20 10	0			لمسطحات المضاءة.
			$\Phi = \frac{E \cdot A}{\eta} \text{ (Im)}$				داخا.:	لمسطحات المضاءة من ال
180 cd/m² ، وهو	ح مضاء هي	ء المطلوبة لسطح	مثال: كثافة الضو	25 13				ئتابة داكنة على خلفية فاتح
، اوجد E و Φ:	مساحتها 5 m ²	لون ازرق فاع 18 _ L _ 18	عبارة عن لوحة بـ 0 cd/m² =400 lx	320100			كنة	ئتابة بيضاء على خلفية دا
		$\Phi = \frac{e}{n} = \frac{4}{n}$	$\frac{0.45}{0.01 \times .5 \text{ m}^2} = 8000 \text{ Im}$			0 إلى 0,25	لعدنية : من 2	لفاية الإضاءة π للوحات ا
			لعكس الضوء	ة اللوحات	يبية لقابليا	القيم التقر		
1			الجدران وغيرها	ألوان ورق			ألوان الطلاء	
0,670,70	ول	ألومنيوم مصق	0,50	سفر فاتح	4.	رتقالي		يض رصاصي
0,550,60		ألومنيوم مطفأ	0,44	سفر داکن			0,55 أزرق	صفر کرومي خضر (داکن)
0,660,70		مينا بيضاء	0,12	عمر مضر		**	0,48 أخضر 0,45 رمادي	فضر (دان) رق فاتح
0,60		نحاس أصفر م نحاس أصفر م	0,10	فصر رق لازوردي			0,43 أحمر ف	ي طيني
0,54 0,530,55		عاس اصفر م نیکل مصقول	0,75	ری د روردي ق رسم أبيض			0,48 أحمر د	ي مادي
0,480,52		نيكل مطفأ	يض 0,55	رير أو كتان أب	0,11		0,38 أزرق	<u>ح</u>
			ك متوسط 0,25			سوداء	0,25 خلفية	سفر رملي
			لها.	بيح وقواعد				
بوبي (اصبعي) 8 19	مصباح أنب S 15	رين B 22	مىما E 15	E 40	.يسون) E 27	لولب (إد E 14	E 10	دواة أو القاعدة
0.0	25			250, 5	00, 750	250	جهد صغير	(V) الجهد
2	2	4	2	(r ₃₀	(r ₄	2	0,5	تيار الاسمي (۱ _(A) ون مفتاح
0,752	2,5	0,752,5	0,751	1,56	0,752,5	0,751	0,50,75	ساحة مقطع وصل (mm²)
وبية (إصبعية)	مصابيح أنب		المرات والم وجود اه	لأجل 3002000 W	لأجل 15200 W		لصابيح الصغير لأنواع مابيح الصغيرة	ال الاستخدام
					ا 125 يكون التي	ر يتعدى الجهد ٧ 7) فوق /	ر إسمي 2A ولا 500 ك إلى 500 V	دواة بمفتاح كهربائي لتيا 2A في حالة الجهود من
BA 15s	-1525	BA 15d	15,25	9s DIN 49715	BA 7s DIN 497	E14	39 %	(ملولبة) 11 E 1
					BA 20d			55 E 27
BA 24s		B 22s Q	BA 2 IN 49740		OIN 49730		E 40 DIN 49625	DIN 49620
		لجهد	تيجة لتغير ا					
(%	عمر التشغيل (قصر	(%)	متواصل التأثير	اظر جهدا زائدا	ينا	(%) جهد	التغير المنتظم في ا 0 ±
	0 5,2			0,4				± 2,5
	19			1,5				± 5,0
	50			5,0				± 10,0





كبلات بلاستيك تستعمل للطاقة الكهربائية لجهد من 0,6 kV إلى 1 kV وأعلى من ذلك

مدلولات الرموز:

- N كبل قياسي
- c = مقوى بشريط فولاذي
 - B = موصل متحد المركز
- F = مقوى بأسلاك فولاذية مسطحة
- Gb = حلزون متعاكس من شريط فولاذي
 - H = طبقة موصلة على العازل
 - K = غلاف رصاص
 - R = مقوى بأسلاك فولاذية ميرومة
 - T = الحبل الحامل للكبل الهوائي
 - Y = بلاستيك ولدائن «PVC»
 - re موصلات مستديرة أحادية السلك
- rm = موصلات مستديرة متعددة الأسلاك se = موصل أحادى السلك بشكل قطاع
- sm = موصل متعدد الأسلاك بشكل قطاع

- NYY: بمقاطع ، s, r أحادي الفرع من 4 mm² إلى 16 mm² re ، متعدد الفروع من 1,5 mm² إلى 300 mm² ومن 25 mm² إلى mm² rm ومن 25/16 mm² إلى 25/16 mm² كبل ذو سعر مناسب. يفضل تمديده في القنوات والخنادق، إلا أنه لا يصلح للأماكن المعرضة للأخطار الميكانيكية.
- NYCY مثل NYY إلا أن له غلافا إضافيا متمركزا من أسلاك نحاس بين الغلاف الداخلي والغلاف الخارجي. وتستخدم أسلاك النحاس كمؤرضات حماية PE أو كموصلات محايدة N. أحادي الفرع أو متعدد الفروع بمقاسات مثل موصلات NYY ، أو رباعي الفروع حتى 185/95 mm² .
 - NYCWY: مثل NYCY إلا أنه بموصلات متمركزة من أسلاّك ممددة بشكل أعمدة (سياندر Ceander) مساحات المقاطع: من 35/35 mm² إلى 3×35/35 mm² مساحات
- NYKY مثل NYY إلا أنه بغلاف رصاص (K) بين أغلفة البلاستيك. الاستخدام: تحت سطح الماء أو في الأماكن شديدة الرطوبة، ولا يجوز تعريضه للإجهادات الميكانيكية. مقاساته من 2×1,5 re mm² إلى 2×1,5 re mm²
- NYFGb: مثل NYY إلا أنه مقوى بأسلاك فولاذية بين أغلفة كلوريد البوليفينيل، يتحمل الإجهادات الميكانيكية ، وبمساحة مقطع مثل NYY .

كبلات الكهرباء المشبعة بالعازل تستعمل بجهد من 0,6 kV إلى 1 kV وأعلى من ذلك

مدلولات الرموز:

- A = غلاف خارجي ، مزدوج AA
 - B = مقوى بشريط فولاذي
 - D = حلزون واق من الضغط
- E = كبل بثلاثة أغلفة (NEKBA)
- F = مغلق ومقوى بأسلاك فولاذية مسطحة
- G = حلزون متعاكس من سلك فولاذي مسطح
 - Gb = حلزون متعاكس من شريط فولاذي
 - K = كبل بغلاف رصاص
 - R = مغلق ومقوى بسلك فولاذي مبروم
 - s = كبل قابل للتمدد للإنحدارات بالمناجم
 - Y = بلاستيك ولدائن «PVC»
 - z = مقوى بسلك فولاذي على شكل z

NK, NKA, NKY: بفروع معزولة بالورق المشرب بالعازل ، NK بغلاف من الرصاص غير محمى ، NKA بغلاف رصاصي ومعزول بالجوت ، NKY بغلاف رصاصي ومعزول بالبلاستيك للأماكن الجافة. لا يتحمل الإجهادات الميكانيكية وبمقاطع مثل NYY حتى 300 mm².


- NKBA, NKB: للتركيب أنظر الشكل صفحة ١٤٤ NKB بدون غلاف خارجي ويستعاض عنه في أحوال كثيرة بكبل مغلف بالبلاستيك. ويستخدم في حالات التعرض للأخطار الميكانيكية.
- NYY, NYCY, NYFGbY: يستخدم ككبل تحكم ويكون رباعي الفروع. JZ . وقاية بلون أخضر أصفر . المقاطع حتى 61 × 1,5 re, 61 × 2,5 re, 40 × 6 re, 10 × 10 re mm² وللكبلات الهوائية ذاتية الدعم NYTY: 4×16 mm² (وللألومنيوم المسموح به للنحاس: 50 N/mm² وللألومنيوم
 - مثال ذلك : *NYY 3 × 95/50 mm
 - $F_{max} = (3.95 \text{ mm}^2 + 50 \text{ mm}^2) \cdot 50 \text{ N/mm}^2 = 16750 \text{ N}$

الألوان المميزة لفروع الكبلات متعددة الفروع لتيار الجهد العالي

كبل بعازل ورقي مشرب:	بموصل متحدد المركز	کبل من نوع «٥»	کبل من نوع «د»	عدد الفروع
تستخدم الأسلاك ذات الألوان الطبيعية (شبه عديمة اللون)	bl/lbu	bl/lbu	-	2
كبديل للأسلاك بنية اللون. يستخدم السلك أخضر اللون مع	bl/lbu/br	bl/lbu/br	gn ye/bl/lbu	3
الأسلاك ذات الألوان الطبيعية كأنه سلك بلون أخضر أصفر.	bl/lbu/br/bl	bl/lbu/br/bl	gn ye/bl/lbu/br	4
في الفط «له» يكون الموصل الأخضر والأصفر أقل ثخانة من غيره.	_	bl/lbu/br/bl/bl	gn ye/bi/ibu/br/bi	5
عند وجود موصل متحد المركز يكون الموصل الأخضر / الأصفر	بأرقام مطبوعة ы	بأرقام مطبوعة bl	بأرقام مطبوعة gn ye/bl	6
أقل ثخانة من غيره.				

الرمز الأصلي	الرمز طبقا لتعليمات ٧٥٤	
خيط ملون مميز للشركة	الخيط المميز أسود – أحمر	كبل رصاص مغلف بالبلاستيك
شريط من الورق مميز ببيانات متتالية للمنتج	العلامة «/VDE 0255» مطبوعة على شريط من الورق	كبل رصاص مغلف بالورق

أنواع الكبلات الرصاصية المغطاة بالورق لتيار الجهد العالى



كبل بحزام عازل NKBA لجهد من 1kV إلى 10kV

كبل متعدد الأغلفة NHEKBA لجهد من 15 kV إلى 30 kV تكون الكبلات حتى 16 mm² أحادية السلك ومستديرة، وابتداء من 25 mm² تكون بشكل قطاع ومتعددة الأسلاك.

التحميل ا ماحة (mm²)		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50			
: 41	Cu	25	35	AF					30	50	70	90	120
الارض	- Cu	20	35	45	60	80	110	135	165	200	245	295	340
	Al	-	-	36	48	64	88	110	130	160	195	235	0770
.1.11	Cu	20	28	36	40						190	235	270
اهواء		20	20	30	48	64	88	110	130	160	195	235	270
	Al	-	-	29	38	51	70	88	105	130	155	190	215

gnye = أخضر وأصفر، bl = أسود، lbu = أزرق فاتح، br = بني

طبقا لتعليات VDE 0255	درة تحميل الكبلات بالتيار (A))	ق
-----------------------	--------------------------------	---

مساحة			الجهود ح	ىتى 1 kV			مساحة			الجهود ح	ىتى 1 kV		
المقطع	أحادي	الموصل	ثنائي ا	لموصل	ثلاثي أو رباع	ي الموصلات	المقطع (4 (mm²)	أحادي	الموصل	ثنائي ا	لموصل	ثلاثي أو رباء	عي الموصلات
A (mm²)	Cu	(A	Cu	Al	Cu	Al		Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
1,5 2,5 4 6	35 50 65 85	- - 50 70	30 40 50 65	- 40 50	25 35 45 60	- 35 45	50 70 95 120	310 380 460 535	250 305 370 430	235 280 335 380	190 225 270 305	200 245 295 340	160 195 235 370
10 16 25 35	110 155 200 250	90 125 160 200	90 120 155 185	70 95 125 150	80 110 135 165	65 90 110 130	150 185 240	610 685 800	490 550 640	435 490 570	350 390 455	390 445 515	310 355 410

١) أنظر الجداول التالية أيضا

قدرة تحميل الكبلات بالتيار المستمر للكبلات أحادية الموصل والمتعددة الموصلات عند تمديدها في الأرض

10	8	6	5	4	3	2	عدد الكبلات في الحفرة الواحدة
0,60	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	معامل التحميل ١)

قدرة تحميل الكبلات أحادية الموصل في دوائر التيار ثلاثي الأطوار عند تمديدها في الأرض

4	3	2	عدد المجموعات في الحفرة الواحدة
0,70	0,75	0,80	معامل التحميل ١)

ا) معامل التحميل هو العدد الذي تضرب فيه القيم الجدولية للحصول على التحميل المسموح به . المسافة الفاصلة بين الكبلات 7 cm (أي ما يساوي سمك قالب من الطوب)

قدرة التحميل بالأمبير لكبلات الرصاص المغلفة بالمطاط أو البلاستيك عند وضعها حرة في الهواء طبقا لتعليات DE 0265

مساحة المقطع (mm²)		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
	Cu')	29	40	53	68	95	125	160	200	250	300	370	420	490	550	640
كبل أحادي الموصل	AI')	_	31	42	53	72	95	125	155	195	235	285	330	380	430	500
	Cu	23	32	42	53	72	95	125	150	185	225	265	300	350	390	
كبل ثنائي الموصل 🛑 🥛	Al	_	25	33	42	56	75	95	115	145	175	205	235	270	300	
كبل ثلاثي أو	Cu	20	27	36	46	62	82	105	135	165	200	240	275	315	360	
كبل ثلاثي او رباعي الموصلات 🜎 🕳	Al	Acres	21	28	35	48	65	85	105	125	155	185	215	245	280	

١) تستعمل هذه القيم لكبلات التيار المتردد

تمديد الكبلات الموضوعة بجانب بعضها حرة في الهواء

معامل التحد	المسافة الفاصلة بين الكبلات
3 פֿער־	
0,95	مساوية لقطر الكبل
0,85	كبلات متلامسة (أي بدون مسافات فاصلة)
	3 کبلات (0,95

العلاقة بين التحميل ودرجة الحرارة المحيطة

35	30	25	20	15	10	5	رجة الحرارة المحيطة (°C)
0,76	0,85	0,93	1,0	1,07	1,13	1.2	هامل التحميل ٢)

٢) معامل التحميل هو المعامل الذي تضرب فيه قيم الجداول.

خطوط التوصيل الهوائية

مادة التصنيع: موصلات أحادية السلك من Cu أو Bz أو Staku (سلك فولاذي مغطى بطبقة نحاس) تصل مساحة مقطعها إلى 16 mm². تصنع الحبال السلكية من Cu أو Staku أو من Al وسبائكه أو الفولاذ (المقصدر) أو فولاذ مع ألومنيوم

اد الحدية للتعليق (m)	الأبع	رط به (daN/mm²)	إجهاد الشد المسمو	(mm²)	الحد الأدنى للمساحة
Cu 10 mm² 16 mm³ AI 25 mm² 35 mm² 50 mm² ومواد التصنيع الأخرى أنظر	100 160 60 80 110 – نساحات المقاطع VDE 0210 تعلیات	Al/St Stoku I II III YY و Bz أنظر ص Al	110120 250 350 380 للحبال السلكية من Cu و	10 16 25 16/2.5 ن الحمل الإسمي	الحبال السلكية من Cu و Bz St فولاذ (مقصدر) Al وسبائكه Al/St تحسب مساحة مقطع Staku مر (الحمل الإسمي الأدنى 3800 N

الوزن النوعي ومعامل التمدد الحراري ومقاومة الشد المستمر والموصلية الكهربائية

مادة الموصل	Cu	Bz I	Bz II	Bz III	AI	الألدري	St I	St II	St III	St IV	AI/St 6	AI/St 4	AI/St 3
الكثافة (kg/dm³)	8,9	8,9	8,65	8,65	2,7	2,7	7,8	7,8	7,8	7,8	3,45	3,65	3,98
$\alpha (10^{-5}/K)$	1,7	1,7	1,66	1,66	2,3	2,3	1,23	1,1	1,1	1,1	1,95	1,76	1,66
σ _B (daN/mm²)	30	40	50	62	12	24	32	56	90	110	<i>∞\$</i> .	ب نسبة St	A1/:
$\varkappa \left(\frac{S \cdot m}{mm^2}\right)$	56	48	36	18	34,6	30		7			_	-	-

تحميل التيار المسموح به لخطوط التوصيل الهوائية بالأمبير

ملاحظات	120	95	70	50	35	25	16	10	مساحة القطع (mm²) A
نحاس صلد مسحوب	411	357	282	234	174	151	115	70	Cu
ألومنيوم مسحوب	329	282	226	187	149	121	92		Al
نسبة المقاطع (Al/St=6:1)	345	290	235	170	145	125	90	-	AI/St 6
(يتعادل في التحميل مع حبل النحاس المناظر له في مساحة المقطع)	505	440	355	300	200	165	130	-	Al/St 4
(المقطع الحقيقي AI+St)	(262)	(212)	(154)	(116)	(74,4)	(56,5)	(35,6)	-	
(يتعادل في التحميل مع حبل النحاس المناظر له في مساحة المقطع)	395	345	300	250	175	150	-	-	Al/St 3
(المقطع الحقيقي AI+St)	(161)	(128)	(93,5)	(66,7)	(46,8)	(33,5)	-	-	
القيم داخل الأقواس خاصة بالأسلاك المصمتة	154	135	115	93	75	61	45 (35)	36 (24)	St
	313	269	215	176	142	115	88	-	سبيكة ألدري (Aldrey)

قدرة تحميل حبال البرونز بالتيار المسموح بها، بالأمبير:

برونز I: 92% من مساحة مقطع النحاس المناظر

برونز II: 80% من مساحة مقطع النحاس المناظر برونز III: \$60% من مساحة مقطع النحاس المناظر

تستعمل قيم قدرة التحميل بالتيار لزيادة مسموح بها في درجة الحرارة حتى 40°C

				5
VDE 0100,	0101	0210		100
VUE UTOU,	UIUI,	0210	- Cur	-


الحد الأدنى للمسافات البينية للموصلات العارية

ن 20 m	لدة أكبر م	خطوط هوائية بمسافات بين الأع	. 1000	، لجهود أقل من ١٧ أو في العراء		الخطو
	ج تخت 1000 V	الحد الأدنى للمسافات البينية (m)	على الجانب الخارجي	في الأجزاء الداخلية	الحد الأدنى للبعد المسافة بين المسافة بين الكبلات	المسافة بين الأعمدة (m)
6 7 7 7 3 12 2,5	(\frac{15}{6}, \) 7 7 2,5 12 1,25 1,25	من الأرض من الطرق من الطرق من مسارات طرق المرور من الحافة العليا للقضبان عند تقاطع من الأسقف من الأسقف ذات تغطية غير مقاومة للنيران (يسمح باستخدام حبال سلكية فقط) على جانب الأشجار والمباني على جانب الخدار شديد	للمبنی 5 5 5 5	للمبغى 5 5 5 5	5 10 15 20 35	حتى 2 24 46 620 فو ق 20

) يبلغ الحد الأدنى للمسافة البينية 2,5m عندما تكون المسافة بين الأعمدة 20m



			المكنات (الآلات) الكهربائية								
		5	تشغيل وأجهزة التح	للمكنات وبوادئ ال	لوحات التوصير	یل علی	طراف التوص	رموز أ			
		المتردد	مكنات التيار				ر المستمر	مكنات التيا			
	الملف الثانوي	الملف الابتدائي			A - B				الإنتاج	لفائف عضو	
	w, v, u u - x, v - y	U, V, W U – X, V – Y	موحدة غير موحدة	تيار ثلاثي الأطوار	C D			الذاتية)	ب (الإستثارة	لفائف التوازي	
	w - z	W-Z	3.		E – F J – K					لفائف التوالي	
ľ	u, xy, v	U, XY, V	موحدان		у — К G − Н		sio la	ما قاماء،		لفائف الإثارة لفائف قطب	
	u – x, v – y	U - X, V - Y	غير موحدين	تيار ثنائي الطور				9, ~300	بوحيد بس	نفاهی قطب	
		U – V	لفائف مساعدة (بصفة عامة)	تيار أحادي الطور	GW – HW		ب توحید	لفائف قط		لفائف قطب	
		W – Z	(بعت معن)	سار احادي الطور	GK – HK		د لة	لفائف معا	ة منفصلة	ولفانف معادل	
	u	N	ة أو نجمية	نقطة متوسط		'ذاعی	التداخل الإ		اللفائف		
		U8	ائف ذات أقطاب	أطراف توصيل للف	EA – FA	Ť	ف التوصيل ا			لفائف توال ل	
				قابلة للتبديل. وتد	EB - FB		ف التوصيل			المحرك جهة ال	
	U40	QW4		بالأحرف على عدد							
			ين 8 ا و ٧٧ ا	الترتيب: ٧4 يقع ب	GA – HA		ف التوصيل		توحيد	لفائف قطب	
	W ₈	V ₄ V ₈									
		تيار المستمر	وحدة التحكم بال			٣	بالتيار المستم	التشغيل التشغيل	باد		
	t		الإنتاج (أو الشبكة)	طرف توصيل عضو	L					طرف توصيل	
1	S			طرف توصیل ملف	R				عضو الإنتا	طرف توصيل	
+	q	1	صر على ملف الحجال	طرف لعمل دائرة ف	M			ي	, ملف التواز	طرف توصيل	
1		قاً لتعليمات 0530 E	,							ختم البيانات	
-			نات طبقا للقيم المأخ				أخوذة من ال			الرقم	
			عة الدوران الإسمية مثا مع الاسم مثال ذلك				، ~ 3 لتيار ثا			1	
		عند الضرورة)	دد الإسمي، مثال ذلك التوصيل للاستثارة (14 التر 16 نوع		= محرك	، ذلك Mot =			2	
	ركات اللاتزامنية		عمل مصطلح العضو					ج (رقم المص .قـــال كتاله-		.3	
			له السكون للعضو الد		(النوع أو رقم الكتالوج نوع التوصيل، مثال ذلك ٧ (للتيار المتردد					
			العضو الدوار					سمي ، مثال ه		6	
1		د الضرورة)	حظات إضافية (عن	ا ملا			63 كان	سمى ، مثال ،	التيار الإ	7	
ı								إسمية ، مثال		e	
ı					0	00 611:		kV أو kVA أو		9	
					0,	88 203	الک د cos φ مثال	فدرة الإسمي نيل، مثال ذ		10	
L							ن فقط →			12	
		ا أو إسم المصنع	ضاف علامة الشركة	علاوة على ذلك ت				0 033			
				شغيل	أسلوب الت			لتيار	نوع ا		
	•		-	Gen		مولد	-			تيار مستمر	
	Typ	2 Nr. 4	3	Mot		محرك	1 ~		الطور	تيار أحادي	
	5.11	6 V β 9 cosφ	7 A	BI. M.	قدرة مفاعلة		2 ~			تيار ثنائي ال	
	12	13 r.p.m	14 Hz	U		محقول	3 ~			تيار ثلاثي الا	
ı	•	19	-				6 ~		الا طوار	تيار سداسي تيار متموج	
							→			دوران ميني	
L							-			دوران يسار	
-				التوصيل	نوع						
	7	نجمة متصلة بالخارج	له نجمية ذات نقطة		1).	أحادي الطو	
	***			ستة أطوار بتوصيلة	1			ساعد	ر مع طور م		
	*			ستة أطوار بتوصيلة	L					طوران موحا	
	in			ستة أطوار بتوصيلة						طوران غير	
	111			n من الأطوار مفتر توصيلة ثلاثية الأط	Δ Υ				بتوصيلة مثل		
			نواز معنوب	توصیله در سه ۱۰ -	1			غي	بتوصيلة نجم	ثلاثة اطوار	



أمثلة:

- 83- محرك بمحملين مقويين ومبيت ذي قوام وعود بطرف حر. ويصلح طرف العمود الحر لتركيب بكرة سير أو ترس بنيون صغير أو أحد نصفي قارنة مرنة أو جاسئة ويكون التركيب على قاعدة أساس أو على قضبان أو قاعدة حديدية أو عوارض خشبية.
 - B5 محرك ذو شفة ربط، بمحملين ومبيت بدون قوائم وعمود بطرف حر.
 - ٧٧= محرك بمحملين دليليين وعمود بطرف حر متجه إلى أعلى. شفة التثبيت عند المحمل المقوى السفلي.
 - ٧٥= مثل ٧2، إلا أن الطرف الحر للعمود متجه إلى أسفل. المبيت بقوائم لتثبيته على الجدار.

رموز أنواع الوقاية لمعدات التشغيل طبقا للمواصفات DIN 40050

معدات التشغيل هي المكتات الكهربائية والمحولات ومبدلات التيار وأجهزة التوصيل والتركيبات. ويتكون الرمز الدال على نوع الوقاية من الحرف P ورقمي تمييز. وإذا تطلب الأمر تضاف إليه رموز مميزة إضافية.

الرمز

	الإضافة (إذا احتاج الأمر)	رقم المميز الثاني 80	الر	06	الرقم المميز الأول	Р	الحرف المميز				
	وقاية خاصة:				نوع الوقاية ضد:	وتسرب	لوقاية ضد التلامس	نوع ا			
	حروف أبجدية لاتينية كبيرة	لوقاية ضد تسرب الماء	نوع ا		أ) التلامس		سام الغريبة والماء				
	أو صغيرة مع عدد			يبة	ب) تسرب الاجسام الغر						
	ميز الثاني	الرقم الم			الرقم المميز الأول						
قديا٩	ضد الماء	الوقاية ٠		قديا ٩	والأجسام الغريبة	الوقاية ض					
0		بدون وقاية	0	0			بدون وقاية	0			
1		وقاية ضد قطرات الماء الساقع	1	1	لصلبة ذات قطر أكبر من 50	ا الذ	حقالة خديد بالأحد	1			
	بة في حدود °15 بالنسبة للإتجاه	كالسابقة ولكن الساقطة بزاوي	2					'			
1 S		الرأسي .		1/2	لصلبة ذات قطر أكبر من12	امالغريبةا	وقاية ضدتسرب الأجس	2			
	بة في حدود °60 بالنسبة للإتجاه	كالسابقة ولكن الساقطة بزاو	3	2	2,5	قطر أكبر من	كالسابقة ولكن ذات	3			
~2		الرأسي									
3		الوقاية ضد رذاذا الماء من جمي	4	3	م الصلبة ذات قطر أكبر من 1	تالاجسا	كالسابقة ولكن لحبيبا	4			
4	فورة من جميع الاتجاهات.	وقاية ضد المـاء الخارج بشكل نا	5	4	كم الأتربة بكثرة	اية ضد ترا	كالسابقة ولكن بوقا	5			
4 S		وقاية ضد الغمر المؤقت	6								
5		وقاية كاملة ضد الماء عند الغم	7	5		ب الاتربه	وقاية كاملة ضد تسر	6			
	مر لأية فترة زمنية تحت ضغط	وقاية كاملة ضد الماء عند الغم	8								
5		بحدد .									

عند التوسع في نوع الوقاية يضاف الحرف الأبجدي R (توصيل أنبوي أو تبريد المكنات بالهواء البارد) أو الحرف الأبجدي W (وقاية ضد التقلبات الجوية) أو الحرف h مضاف إليه رقم مميز (القيم المفضلة: 0,05 و 0,10 و 0,0 و 10 و و 7) ويعني الحرف الأبجدي h الملحق به رقم مميز ، العلو المسموح به للماء بالأمتار فوق معدات التشغيل (عمق الغمر تحت الماء) . مثال ذلك 3 m = P68 h من عمود الماء فوق تجهيزة التشغيل . وقتد الوقاية للمكنات الكهربائية بصفة عامة حتى أنواع P33 و P65 ، وللمحولات حتى P66 ، ولأجهزة التوصيل وأجهزة التركيبات حتى P68 ، ولمقومات التيار بأشباه الموصلات حتى P44 . وقد يكون لبعض أجزاء من جهاز معين أنواع وقاية مختلفة ، مثال ذلك : P21 وأطراف توصيل P44

الوقاية الإضافية طبقا لتعليمات ٥١٦٥/٥١٢١/٥١٤٥/٥٦١٥

	أنواع الوقاية للمصابيح	ئدة	درجة أمان زا		الوقاية ضد اللهب	(Sch)
△ P 21	وقاية ضد قطرات الماء	درجة الحرارة	درجة حرارة	مجموعة	الوقاية ضد الانفجار	(Ex)
≏ P 22	وقاية ضد الأمطار	الحدية المسموح بها°	°C الإشتعال	الإشعال	درجة أمان زائدة	(Sch) e
≙ P 34	ه وقاية ضد رذاذ الماء	360	فو ق 450	G 1	درجه امان رانده ، محكم مقاوم للضغط	(Ex) e
ورة P45 ≙	🛕 🛕 وقاية ضد الماء الخارج بشكل ناف	240	300450	G 2	خارجية	
	♦ ♦ محكم ضد تسرب الماء	160	200300	G 3	محكمة بالغمر في الزيت	ه وقاية
P 68 ≙ محکم ضد تسرب	AX	110	135200	G 4	محكمة بألواح	p وقاية
الأتربة	ر	80	100135	G 5	وقاية خاصة	
			محموعات الاشعال		1.1-2:	VI GI.I

أمثلة: P12 وقاية ضد التلامس بمساحات كبيرة وضد تسرب الأجسام الغريبة الصلبة ذات قطر أكبر من 50 ووقاية ضد رذاذ الماء 1 (Sch) e - P33 - وقاية ضد اللهب ودرجة أمان زائدة ووقاية ضد التلامس مع أدوات التشغيل، ووقاية ضد الأتربة الخشنة ذات قطر أكبر من 1 ومن ماء الطرطشة.

.2 العمل متحمل للضغط مناسب لدرجة انفجار 3c (Ex)d 3c G2 ومجموعة إشعال 2.

·) يضاف الحرف الأبجدي n..., b, a إلى العدد 3 ويدل الحرف على نوع الغاز.

	لتعليمات					نات ال								
ا من c	موصى به	قيم			110 k	حتى ٧٧:	نر ۱۵	ه المح						
7,5	5,5		4	3	2,2	1,5	5	1,1	0,75	0,55	0,37	0,25	0,18	kW
	110		90	75	55	45	5	37	30	22	18,5	15	11	kW
		1500 r.	إن .p.m.	عة دور	ار بسر	ثي الأطو	يار ثلا	ات الت	بة لمحرك	ت الإسمي	للتيارات	المتوسطة	القيم	
د جهد:	حرك عند	(A) للت	ي التقريبي	لتيار الإسم	حرك ا	لإسمية للمح	القدرة ا	جهد:	نرك عند	, (A) للمح	ي التقريبي	التيار الإس	ة للمحرك	لقدرة الإسمي
500 V	380	o V	220 V	125 V		kW		500 V	/ 38	30 V	220 V	125 V		kW
9,1	1	12	21	36		5,5		0,3	0	,4	0,69	1,22	0	,125
12,2	1	16	28	49		7,5		0,42	0	,55	0,95	1,67	0	,18
17,5	1 2	23	40	70		11		0,56	0	,74	1,28	2,3		,25
23	1	31	53	93		15		0,8	1	,05	1,82	3,2	0	,37
33	1	14	76	135		22		1,13	1	,48	2,6	4,5		,55
45	Ę	59	100	-		30		1,58		.,1	3,6	6,3		,8
56	1 9	74	130	-		38		2,1		.,7	4,7	8,2		,1
72	9	95	165	_		50		2,7		3,6	6,2	10,9		,5
89	12	20	200	'A -		63		3,8	5		8,7	15,2		,2
110	1 !	50	255	-		80		5,1		5,7	11,6	20	3	
140	19	90	325	-		100		6,6	8	3,7	15,1	26	4	
		وعة	بات متن	اة بكفاي	ة المعط	ن القدرة	kW م	ت لكل	محركان	لواط لل	القدرة با	استهلاك		
94	92	90	89	88 8	37	86 85	5 84	4 83	82	81	80	79	77	75 η%
065	1088	1111	1125 11	138 115	50 11	65 1178	B 1190	1205	1220	1235	1250	1270	1300 13	35 W/k\
705	1000		1120 1	130 110	30 11	00 1176	1 1100	1200	1220	1200	1800	1010	111	
					LaK II	1211	:c .",	K - 1	ا الله	الة ال	S 11			
						د اکمل								
			ئية .									ت باختلاف	اية في المحركا	تلف الكف
			ئية .				، أو محكم		،) ونوعه	رك (قدرته	عجم المح			
حتى 100	- 50	حتى	ئية . حتى 22	دوران الإس	سرعة الن		، أو محكم ك (kW)	(مكشوف	،) ونوعه		عجم المح		>	وع المحرك
			حتى 22	دوران الإس نتى 11	سرعة الد	إ الغلق) و	اً أو محكم إك (kW) حتى 5,5	(مكشوف قدرة المحر	·) ونوعه ا حتی	رك (قدرته حتى 1.5	حتى 0,7	تى 0,25	و تيار	وع المحرك
		حتی ا		دوران الإس عنى 11 838	سرعة الد 7 34 82	إ الغلق) و	، أو محكم ك (kW)	(مكشوف قدرة المحر 3	،) ونوعه حق 80 7	رك (قدرته حتى 1.5 2577	حتى 0.7 أ	قى 0,25 . 6	و تيار . 88	وع المحرك ار مستمر حادي الطور
3991	1 87.		حتى 22	دوران الإس نتى 11	سرعة الد 7 34 82	الغلق) و حتى 5.	اً أو محكم إك (kW) حتى 5,5	(مكشوف قدرة المحر ، 3 -	،) ونوعه حق 80 7	رك (قدرته حتى 1.5	حتى 0,7	قى 0,25 . 6	و تيار . 88	وع المحرك ار مستمر حادي الطور
991	1 87.	89	حتى 22 85…86 86…88	دوران الإس عتى 11 838	7. 34 82 37 84	الغلق) و حتى 5 83,5	ك أو محكم وك (kW) حتى 5.5 8182	(مكشوف قدرة المحر 3 . 78 81	د ونوعه حق 80 .80 .7	رك (قدرته حتی 1,5 7577 7881	حتى 0.7 حتى 6974 7578	0,25 6 596	و تيار . 88	وع المحرك ار مستمر حادي الطور
991	1 87.	89	حتى 22 85…86 86…88	دوران الإس عتى 11 838	7. 34 82 37 84	الغلق) و حتى 5. 83.5 في الأطو	ك أو محكم حق 5,5 8182 8485	(مكثوف قدرة الحر 3 78 81	ر ونوعه 80 7 .80 4 محر کا	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881	حتى 0.7 حتى 0.7 6974 7578	ی 0,25 596 677	و تيار . 88	رع المحرك ار مستمر حادي الطور ار ثلاثي الأ
991	1 87. 1 88.	89	حتى 22 8586 8688 الكامل	دوران الإس غنى 11 838 858	رعة الد 7. 84 82 84 84 الر عند	الغلق) و حتى 5. 83,5 في الأطو	رك (kw) حتى 5,5 8182 8485 بار ثلا يار ثلا دلا سية	(مكثوف قدرة الحر ، 78. ع. 81. ت اللي رعة دوران	ر. 80 مونوعه 80 م 1 ماريد 1 م اي 1 م 1 م اي 1 م 1 م ا 1 م 1 م ا 1 م 1 م ا 1 م 1	رك (قدرته حتى 1.5 7777 المتوسط المحرك (ق	حتى 0.7 حتى 0.7 أو 6974 ما	ق 0.25 596 677 معامر	و تيار 68 طوار 2/ طقدرة للمح	ع المحرك ر مستمر حادي الطور ر ثلاثي الأ لف معامل عة الدوران
9991 0091 حتى 000	1 87.	89 90	حتى 22 8586 8688 الكامل	دوران الإس عتى 11 838 858 د الحمل	رعة الد 34 82 37 84 ار عند	الغلق) و حتى 5. 83.5 86 ثي الأطو حتى 7.5	ية (kw) حتى 5,5 8182 8485 يار ثلا يار ثلا دك kw	رمکشوف قدرة الحر 78 81 ت التي رعة دوران قدرة الحر	ر) ونوعه 7 80. 7 84 7 لط لمحركا درته) وس	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881 الحرك (ق	حتى 0.7 الح 6974 7578 ل القدرة لإف جم	ق 0.25 596 677 معاما حرکات باخت	و تيار 68 طوار 72 طقدرة للمح دي 0,25	وع المحرك المحادي الطور المحادي الطور المحادي الأثي الألث الألث المحادث المحا
991 091 محتی 00	1 87.1 88.	89 90	22 حتى 85 86 86 88 الـكامل حتى 22	دوران الإس عتى 11 838 858 د الحمل د الحمل	رعة الد 34 82 37 84 ار عند 89	الغلق) و حتى 5. 83.5 86 ثي الأطو حتى 7.5	ية (kw) حتى 5,5 8182 8485 يار ثلا يار ثلا دك kw	ر (مكثوف قدرة الحر 78 2 81 3 ت التي رعة دوران قدرة الحر 89.	ر ونوعه 2 - 30 3 - 34 4 - كاركا 4 - كاركا 4 - كاركا 5 - كارته) وسعد 6 - كارته) وسعد 7 - كارته)	رك (قدرته حتى 1.5 7577 1881 الحرك (ق الحرك (ق	حتى 0.7 الح 6974 7578 القدرة لاف جم لاف جم	ر 0,25 ق 596 677 معاما حرکات باخت	و تيار 68 22 أطوار القدرة للمح 0,25 حتى 0,79	رع الحرك و مستمر الطور
9991 0091 حتى 0,91 0,90	1 87.1 88.	89 90	22 عتى 85 8586 8688 الكامل 22 عتى 22 0,90 0,88	دوران الإس عتى 11 838 858 د الحمل 0,	رعة الد 34 82 37 84 ار عند 89 87	الغلق) و حتى 5. 86 ثي الأطو روعى روعى روعى	او محكة 5,5 حتى 8182 8485 بار ثلا نه الإسمية دك 5,5	ر (مكثوف قدرة الحر ، 3 - ، 3 - ، 81 - ن التي رعة دوران قدرة الحر ، 89 -	ر ونوعه 3.80 7 4.84 7 4 محر کا درته) وسمد 5.88 0.88	رك (قدرته حتى 1.5 7777 المتوسط المحرك (ق المحرك (ق المحرك (ق	حتى 0.7 الح 6974 7578 ال القدرة لاف جم الاف جم	0,25 ق 596 677 معاما درکات باخت 0,84 0,78	و تيار 88 22 أطوار القدرة للمح دى 0,25 0,79 0,72	رع الحرك حادي الطور ار ثلاثي الأ لف معامل كة الدوران (r.p.m.) 1500
9991 0091 0,91 0,90 0,89	50	89 90	22 عن 22 الكامل 22 عن 22 عن 0,90 0,88 0,86	الله الله الله الله الله الله الله الله	رعة الد 34 82 84 84 ار عند 89 87 85	الغلق) و حتى 5. 86 ثي الأطو حتى 7.5 حتى 7.5 0,89 0,87 0,85	او محكم 5,5 حق 8182 8485 بار ثلا يار ثلا دك wwة 0,0	ر (مكثوف قدرة الحر 3 78 81 ت التي رعة دوران قدرة الحر 88, 88, 88,	رته) ونوعه .80 7 .84 7 .84 الحركا درته) وسحق درته) وسحق درته) وسحق درته) وسحق درته) وسحق	رك (قدرته حتى 1.5 7777 المحرك (قالم المحرك (قالم المح	حتى 0.7 حتى 0.7 أو ما أ	ر 0,25 596 677 معاما حرکات باخت مرکات باخت 0,84 0,78 0,73	و تيار 88 المحافظ 22 المحافظ 22 المحافظ 20	رع الحرك حادي الطور ار ثلاثي الأ لف معامل عة الدوران مدوران مدوران مدوران مدوران مدوران مدوران مدوران
991 091 0,91 0,90 0,89 0,90	50	89 90	22 حتى 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87	الإسكان الولد الإسكان الإسكان الإسكان الولد الإسكان الولد الولد الولد الولد الولد الولد الولد الولد ا	رعة الد 4 82 84 84 ار عند 89 87 85 85	الغلق) و حتى 5. 86 يُن الأطو تي الأطو 7.5 0,89 0,87 0,85 0,84	او محكم 5,5 حق 8182 8485 بار ثلا يار ثلا دك wwة 0,0	ر (مكثوف قدرة الحر ، 3 - ، 3 - ، 81 - ن التي رعة دوران قدرة الحر ، 89 -	ر ونوعه 3.80 7 4.84 7 4 محر کا درته) وسمد 5.88 0.88	رك (قدرته حتى 1.5 7777 المحرك (قالم المحرك (قالم المح	حتى 0.7 الح 6974 7578 ال القدرة لاف جم الاف جم	0,25 ق 596 677 معاما درکات باخت 0,84 0,78	و تيار 88 22 أطوار القدرة للمح دى 0,25 0,79 0,72	رع الحُرك حادي الطور ار ثلاثي الأ لف معامل الم. (r.p.m.) 3000 1500 750
991 091 0,91 0,90 0,89	50	89 90	22 عن 22 الكامل 22 عن 22 عن 0,90 0,88 0,86	الإسكان الولد الإسكان الإسكان الإسكان الولد الإسكان الولد الولد الولد الولد الولد الولد الولد الولد ا	رعة الد 34 82 84 84 ار عند 89 87 85	الغلق) و حتى 5. 86 86 يُّي الأطو ر89 ر89 0,87 0,85 0,84 0,84	او محكر 5,5 حتى 8182 8485 بار ثلا دلا الإسمية kW في 5,5 0,0	ر (مكثوف قدرة الحر 3 78 181 15 15 16 17 18	.80 7 .84 7 .84 كحركا درته) وسحق 0,88 0,85 0,80	رك (قدرته حتى 1.5 7777 المتوسط المحرك (ق المحرك المحرك المتوسط المحرك الق المحرك الم	حتى 0.7 حتى 0.7 الح 6974 7578 لاف جم لاف جم 86 82 77 77	0,25 ق 596 677 معامر وركات باخة مركات باخة 0,84 0,78 0,73 0,71	و تيار القدرة للمح القدرة للمح القدرة للمح المح المح المح القدرة المح المح المح المح المح المح المح المح	رع الحرك ار مستمر ادي الطور ار ثلاثي الأ عة الدوران عة الدوران عة الدوران 1000 1500 1000 600
9991 0091 0,91 0,90 0,89 0,90	50	89 90	22 حتى 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87 0,86	الإسكان الوكان الإسكان الوكان الإسكان الوكان الإسكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان	رعة الد 34 82 37 84 الر عند 89 87 85 85 85	الغلق) و	او محكم (kw) كو الله (kw) كو الله الله الله الله الله الله الله الل	ر (مكثوف الحرة الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر	رته) ونوعه .80 7 .84 7 .84 7 .80 .85 .80 .85 .80 .80 .80 .80	رك (قدرته حتى 1.5 7777 الحرك (قالم المحرك (قالم المحرك (قالم المحرك (قدرته المحرك المحرك (قدرته المحرك المحركة	حتى 0.7 حتى 0.7 ما الحدود 1.5	0,25 ق 596 677 معامر حرکات باخت حرکات باخت 0,84 0,78 0,73 0,71 –	و تيار 88 المحافظ 22 المحافظ 22 المحافظ 20	رع الحرك ار مستمر ادي الطور ار ثلاثي الأ عة الدوران عة الدوران عة الدوران 1000 1500 1000 600
9991 0091 0,91 0,90 0,89 0,90	50	89 90	22 حتى 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87 0,86	الإسكان الوكان الإسكان الوكان الإسكان الوكان الإسكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان	رعة الله 34 82 37 84 ار عند 89 .87 .85 .85 .85	الغلق) و	او محكم (kw) على الله الله الله الله الله الله الله ال	ر (مكثوف الحرة الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر	ر ونوعه	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881 الحرك (ق الحرك (ق الحرك (ق العرك (ق العرك العرب العرب العرب ا	حتى 7.0 ا حتى 7474 7578 ال القدرة القدرة القدرة 86 82 77 77 11 الكهر	ركات باخة معامرا معامرا معامرا معامرا معامرا معامرا معامرا حق 7.7 0,84 0,78 0,73 0,71 –	و تيار القدرة للمح القدرة للمح القدرة للمح المح المح المح القدرة المح المح المح المح المح المح المح المح	رع الحرك حادي الطور ار ثلاثي الأ لف معامل عدة الدوران (۲.p.m.) 3000 1000 750 600
ري91 0091 0,91 0,90 0,89 0,90 0,90	50	89 90	22 على 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87 0,86	الإسكان الوكان الإسكان الوكان الإسكان الوكان الإسكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان الوكان	رعة الد 34 82 37 84 الر عند 89 87 85 85 85	الغلق) و	او محكم (kw) كو الله (kw) كو الله الله الله الله الله الله الله الل	ر (مكثوف الحرة الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر	رته) ونوعه .80 7 .84 7 .84 7 .80 .85 .80 .85 .80 .80 .80 .80	رك (قدرته حتى 1.5 7777 الحرك (قالم المحرك (قالم المحرك (قالم المحرك (قدرته المحرك المحرك (قدرته المحرك المحركة	حتى 0.7 حتى 0.7 ما الحدود 1.5	0,25 ق 596 677 معامر حرکات باخت حرکات باخت 0,84 0,78 0,73 0,71 –	و تيار 88 المحافظ الم	وع الحرك ار مستمر حادي الطور ار ثلاثي الأ عة الدوران عة الدوران 3000 1500 1000 750 600
وي91 0091 0,91 0,90 0,89 0,90 0,90	1 87.	89 90 0,90 0,90 0,88 0,89 0,88	22 عق 85 86 86 88 الـكامل 0,90 0,88 0,86 0,86	الله الله الله الله الله الله الله الله	رعة الله 34 82 37 84 ار عند 89 .87 .85 .85 .85	الغلق) و	او محكم (kw) على الله الله الله الله الله الله الله ال	ر (مكثوف الحرة الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر	ر ونوعه	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881 الحرك (ق الحرك (ق الحرك (ق العرك (ق العرك العرب العرب العرب ا	حتى 7.0 ا حتى 7474 7578 ال القدرة القدرة القدرة 86 82 77 77 11 الكهر	ركات باخة معامرا معامرا معامرا معامرا معامرا معامرا معامرا حق 7.7 0,84 0,78 0,73 0,71 –	و تيار القدرة للمح القدرة للمح مروب م	وع الحرك الر مستمر الر مستمر الطور الطور الشي الأثي الأثي الأربي الأربي الأربي الأربي المربي
0091 0091 0,91 0,90 0,89 0,90 0,90	1 87.	89 90 0,90 0,90 0,88 0,88	22 عق 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87 0,86 (*	الإسطة) 8 83 8 85 8 85 8 0,0,0,0	رعة الد 34 82 37 84 ار عند 89 87 85 85 85 85 98,5	الغلق) و	او محكم (kw) على المحتمد المح	ر (مكثوف قدرة الحر 78 81 ت التي قدرة الحر قدرة الحر 88 89 86 82 82 82 82 82 84 40 88 88	رته) ونوعه .80 7 .84 7 .84 7 .84 8 .85 0,80 0,80 0,80 1.80 0,80 القدرة	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881 الحرك (ق الحرك (ق الحرك (ق العرك (ق الع الع الع الع الع الع الع الع الع الع	حتى 0.7 حتى الح 6974 7578 أل القدرة القدرة 86 82 77 77 10 الت الكهر	0.25 ق 596 677 معاما حركات باخت 0.84 0.78 0.73 0.71 العالی العالی العا	و تيار القدرة للمح القدرة للمح مروب م	رم مستمر ار مستمر ار مستمر الله الطور الله الطور الله الله الله الله الله الله الله الل
0,90 0,89 0,90 0,90	1 87.	89 90 0,90 0,90 0,88 0,88	22 عق 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87 0,86 (*	الإسطة) 8 83 8 85 8 85 8 0,0,0,0	رعة الد 34 82 37 84 ار عند 89 87 85 85 85 85 98,5	ر الغلق) و حتى 5.5 86 86 86 89 89 85 85 86 89 85 85 86	او محكم (kw) على المحتمد المح	ر (مكثوف الحرة الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر	رته) ونوعه .80 7 .84 7 .84 7 .84 8 .85 0,80 0,80 0,80 1.80 0,80 القدرة	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881 الحرك (ق الحرك (ق الحرك (ق العرك (ق الع الع الع الع الع الع الع الع الع الع	حتى 0.7 حتى الح 6974 7578 أل القدرة القدرة 86 82 77 77 10 الت الكهر	0.25 ق 596 677 معاما حركات باخت 0.84 0.78 0.73 0.71 العالی العالی العا	و تيار 88 القدرة للمح القدرة للمح حتى 5,79 0,72 0,65 0,64 العاملات العاملات العاملات العاملات العاملات العلم	وع الحرك الر مستمر الر مستمر الر مستمر الطور المدوران الأثي الأربي الأربي الأربي الأربي المدوران المد
0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	1 87.	89 90 0,90 0,90 0,88 0,89 0,88	22 عدى 85 86 86 88 الكامل 0,90 0,88 0,86 0,87 0,86	الله الله الله الله الله الله الله الله	رعة الله 34 82 37 84 ار عند 89 87 85 85 85 85 85 85 85	ر الغلق) و	او محكر 5.5 حتى 5.5 81 82 84 85 ابار ثلا أ الاسمية الاسمة المسمة	ر (مكثوف الحرة الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر الحر	رية) ونوعه .80 7 .84 7 .84 7 .87 2 .80 2 .80 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 القدرة القدرة .81 81	رك (قدرته حتى 1.5 7777 1881 الحرك (ق الحرك (ق الحرك (ق العرك (ق العرك (ق العرك (ق العرك (ق العرك العرك (ق العرك العرك ا	مجم الح	ركات باخة معاما م	و تيار 68 68 62 62 63 65 65 65 65 65 65 65	وع الحرك حادي الطور ار ثلاثي الأ لف معامل عة الدوران (۲.p.m.) 3000 1500 1000 750 600




ة الدوران	كات التيار		2000		150	1200	1000	0	7	T	600	T	00	!												
: اللاحمل(تقريباً ب سرعة	r.p.m				140	1150	50		700	1	550	1	0													
ران .r.p.m	850	2	2000		146	1170	975		7,5	+	575 6	+	.75 5													
ل القدرة kW	25 5,5	1	0,2	5	0,1	14	125 125		10		80		64													
لمتيار ثلاثي الأط عة الدوران	أيضا			(الانزلا		كات التي	ر ثلاثي ا	طوار				,	^	3												
عة دوران ال الدوّار .r.p.m		000 150			375 50		قدرة المح (kW)		0,8	2,2	5,5	11	22	50												
دد أقطاب	2		8 6	10	16 1	20	لتفويت لحال الكامل % (7	5,5	5,2	4,2	3	2												
ورك لترددات القب			1	ا لشبكات	التغذية أ-	حادية الطور فهي 16 ² 3 Hz					1															
	جهود	الفرش	لمحركات	ن التيار	ثلاثي ا	لأطوار ا	كشوفة ذار	حلقان	الا	نزلاق	į															
القدرة الإسمية (kW)	(V) (k		0	لقدرة الإ- (kW)	ية	جهد ا (/		القدرة (W			ج.	ہد الف (V)														
1,1		47 85		7,5	100	230							118													
1,5	100	55100 67122 79142		11			64 أو 153	30 40				346														
2,2				15		153278 77116		50				40					10					40	240		10	
4	182325 92166		2166 4		92166		32325 92166		182325 92166		182325 92166		64 90				28									
5,5 7,5	97196 او 97395 او 97395 او 75395				97144 22 108196		00		1		36															
.,-				شروط	بدء ال	دوران لل	حركات																			
		حمل خفي	ىفىف				إسمي	-			حمل ثق		_	21												
	حمل خفيف أ) محرك بمفتاح توصيل نجم ب) محرك بعضو دوّار ذي ح		دوّار ذي حلقات انزلاق مباش		مباشر و	تشغيل بسيط	فصي، توص لعكس اتجاه برعة العالية)	دوران ال	فيل وران الية)	دقیق بصعو با	المراحل ة (يفصا	يتم ل قبل	عدس بلوغ	انج لسر												
أمثلة	امثلة ب) محرك بعضو دوّار ذي مع بادئ تشغيل مع بادئ تشغيل على التعار مع بادئ التعار مع بادئ التعار مع بادئ التعار				(ينطس)	. .																				
أمثلة منحنى التيار ومنحنى سرعة الدوران	مع بادئ	تشغیل 	N. S.		- n			Is.	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	,-n	,,,			I I I												
منحني التيار ومنحني سرعة	مع بادئ المحادث المحاد	تشغیل	سير الإحمي		n - n - ≅ - قد الو	صل:	تيار الإسمي نيار الإسمي	I _{st} = 6		n			سمي × سمي ×													
منحنى التيار ومنحنى سرعة الدوران	مع بادئ المحادث المحاد	تشغیل ا	يار الإسمي	I _{Br} =1 ×	م ش شار الو تيار الف	صل :	تيار الإسمي	I _{st} = 6			التي	ار الإ		=6												
منحنى التيار ومنحنى سرعة الدوران لحركات التيار الم لحركات الخية لأنواع الخاصة	مع بادئ مع بادئ مع بادئ مع بادئ	تشغيل التيار ال	يار الإسمي نيار الإسمي 1,5 M _N 1,6 M _N 1,5 M _N	الحد الأدفر المحركات المحركات ا محركات ا محركات ب	م- الله الله الله الله الله الله الله الله	صل : صل : صل : 50 kW أو تساوي يل رN 3.3 M	لمركة لحركة 50 kk	$I_{st} = 6$ $I_{\alpha_t} = 1$: فصل اهصل	التي	ار الإ لتعليما ولا تق	سمي × ت 30 ل عن	= 6 E 0												
منحني التيار ومنحني سرعة	مع بادئ مع بادئ مع بادئ مع بادئ	تشغيل التيار ال	يار الإسمي نيار الإسمي 1,5 M _N 1,6 M _N 1,5 M _N	الحد الأدفر المحركات المحركات ا محركات ا محركات ب	م- الله الله الله الله الله الله الله الله	صل : صل : صل : 50 kW أو تساوي يل رN 3.3 M	تبيار الإسمي للحركة 50 kl	$I_{st} = 6$ $I_{\alpha_t} = 1$: فصل اهصل	التي طبقا 0,5 M،	ار الإ لتعليما ولا تق	سمي × ت 30 ل عن	E O												
منحنى التيار ومنحنى سرعة الدوران الحد الأدنى لعزم محركات التيار الم لحركات الخثية لأنواع الخاصة	مع بادئ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تشغيل التيار ال	يار الإسمي نيار الإسمي نيار الإسمي 1,5 M _N 1,5 M _N 1,5 M _N	الحد الأدفر المحركات المحركات ا محركات ا محركات ب	م- الله الله الله الله الله الله الله الله	صل : صل : صل : 50 kW أو تساوي يل رN 3.3 M	لمركة لحركة 50 kk	$I_{st} = 6$ $I_{\alpha_t} = 1$		st	التي طبقا 0,5 M،	ار الإ لتعليما ولا تق ولا تق	سمي × ت 30 ل عن	= 6 E 0												

نوع الملف							-			جهزة ال			1		لتعليمات	0000
		2014											جهد ا	لاختبار		
المكنات ال	دوارة :	00 V 000 V	$U_{N} < 10$ $U_{N} < 10$ $< U_{N} \le 6$ $< U_{N} \le 17$ $< U_{N}$		kVA); MVA);	(S< 1 (S> 1 (S≥10	1 kW	P _N > 1					(ولكن	1500 على	الأقل) ه	$2 \times U (^{1} + 5)$ $2 \times U + 1000$ $2.5 \times U$ $2 \times U + 300$
كالسابق،	مو الدوّا. إلا أنه	زار ذو · عکن ع	نارجية . حلقات نكس الحج	لكنات انزلاق	التيار الم (يمكن عا	کس اتج	ه الد	وران في -	نالة السك	رن فقط) .			(ولكن	1500 على	00	$2 \times U + 100$ $4 \times U + 100$
ملفات الح	ال للمك	كنات الم	تزامنة				e							الأقل و ٧	3,5 k على	الأكثر)
				مقا	اسات	الفرة	λ (فطاب '	وحيد	التيار وح	تلقات	الانزلاف	i	طبقا للم	واصفات	OIN 42900
	بوحدة		1			. 1	1	1	ض m) b	1 1						- 1
nm)	2	3		4	5	,4		8	10	12,5	16	20	25	32	40	50
							_	مساحة ا	قطع 🗆	(cm ²)						
7/0/2	-1		لأعضا	ء التوح	ىيد (المبد	(ت۷.					لحلقا	ت الانزلا	ق			
4 5		,12 ,15	_	0,2	-			-	-	-	_	-	-	-	-	-
6,4		-	_	0,26	0,32	_		0,512	0,64	0,8	1,02	-	_	_	_	_
8 0		-		-	0,4	512		-	0,8	-	1,28	1,6	2	-	-	-
	- 12,5 - 16 - 20 - 25			_	0,5	64	0	0,8	1,25	1,25	1,6	2 2,5	2,5	4	5	-
				-	0,8	02		1,28	1,6	2	-	3,2	4	5,12	6,4	_
				_	1,25	28	1	1,6	2,5	2,5	3,2	5	5	6,4	8	-
2				-	1,6		2	2,56	3,2	4	5,12	6,4	8	8	10	12,5
0		2		-	2	56		3,2	4	5	6,4	8	-	-	-	_
	· · · · ·				2,5	2	3	4	5	6,25		area		-	-	-
	1	1.7					_		النحاس	-	l of			طبقا للمو	اصفات 8	DIN 4643
قطر بوحدة	_	0,7	1	1,5	1,9	2,4	+	-	5 4	_ يكون	التيار : ح قطر السلا	ى المفرد	0,05 وذلك	حتی مس	احة مقط	ع 1 mm²
لساحة m²		0,25	0,5	1	1,5	2,5		4	0 6	1 وابتداء	من مسا	حة مقط	1,5 mm ²	يكون القع	ىر 0,07	
طرف العم للمكنات ا		ئية		0	-	1 -	-	1	خ	بور متوازي DIN 6885	ارتفاع للمكناد	المحور ت		1	1	1
طبقا للموا	صفات			4	+		\vdash	0	*		الكهر	بائية بوح	(mm) 6	1 4	Ψ-	4.
DIN 42946							_	4	2		طبقا لل	مواصفات		70	Nix.	
القطر	مجال	التفاوت		1				ي المسموح	4	-b-	DIN 747		-	1 1	J . L	
بوحدة (mm)	748	موح به DIN 74	1	mm	به في		تشغي ا	لّ المتواصل Nm	مسا	حة المقطع: b×h		المتوالية 4			h (mm)	
14				30	,29			2,8		5x5	50	_	100	236		475
16				40	,46	0		4,5		5x5	53		112	250		500
19				40	,85			8,3		6x6	56	- !	125	265		530
22 24				50	,4 ,9			14 18,6		6x6 8x7	60		140 150	280		560
28	6	k 6		60	,2			31,5		8x7	57		160	300 315		630
32				80	,1			50		10x8	71		170	325		670
38 42				110	,5			93		10x8	75		180	355		710
48			-			13	-	125		12x8	80	_	190	375)	750
55				110		21 35		206 340		14x9 16x10	85 90	1	200 212	400 425		800 850
60				140	1	46		450		18x1	95		225	450		900
65	6	m 6		140	1	62		600		18x1	اه ال حا	نب هذه	المتوالية تو	1111 1-		
75				140		102		1000								

ا) U = جهد التشغيل بوحدة(V). الطريقة: يمكن بدء التشغيل بمفتاح كهربائي مباشر حتى 500% من قيمة جهد الاختبار، ويتم زيادة الجهد الباقي بصورة متواصلة خلال 10s على الأقل. وتكون مدة الاختبار دقيقة واحدة بجهد الاختبار.



لتعليات 0530 VDE	طبقا	تشغيل المكنات الكهربائية	أساليب	
أمثلة للإستخدام	قيم قياسية الملاحظات المدونة على لوحة القدرة	توضيحات	منحتيا <mark>ت القدرة</mark> منحنيات الحرارة	مز أسلوب التشغيل
محرك نول النسيج، محرك الضاغط	- لاتوجد	تعمل المكنة بالقدرة الإسمية حتى بلوغ حالة الاستقرار الحراري .	P	تغیل مستمر S 1
محركات المكابس وألات التقطيع ومحركات مضخات المياه المنزلية	قیم موصی بها: 10 min, 30 min, 60 min, 90 min مثال ذلك: S 2 – 30 min	يتكرر التشغيل بالقدرة الإسمية لفترات قصيرة تليها حالة السكون بالتبادل. ولا يتم بلوغ حالة الإتزان. وتستمر فترة التوقف لحين التبريد إلى درجة حرارة وسيط التبريد.	ع المرادة وسيط (سائل) التبريد = ع و	شغيل لفترة قصيرة 2 S
محرك المصعد محرك المرفاع (الونش)	OF* = 15%, 25% 40%, 60% : مثال ذلك S 3 - 25%	مثل حالة التشغيل 82 إلا أن فترة التوقف لا تكفي للتبريد إلى درجة حرارة وسيط التبريد . فترة الدورة: $t_c = 10 \text{min}$ عند عدم تحديد قيمة أخرى لذلك . $t_c = t_L + t_s$. $t_c = t_L + t_s$. $t_c = t_L + t_s$.	D _c t _c t _l t _l	غيل متناوب دون ثير بدء الدوران لمي درجة الحرارة 3 s
	OF* = 15%, 25% 40%, 60% : مثال ذلك S 4 - 25% - 120 c/h - F I 2**	مثل حالة التشغيل 33 ، إلا أنه يتم بقدرة بدء أكبر $t_c = t_{st} + t_L + t_s$. $t_c = t_{st} + t_L + t_s$ 10 min) عند عدم تحديد قيمة أخرى) . $t_c = c/h$	9 to to to to to	شغيل متناوب مع أثير بدء الدوران على درجة الحرارة S 4
محركات الوصل والفصل	OF* = 15%, 25% 40% , 60% : مثال ذلك S 5 - 25% - 150 c/h - F I 4**	مثل حالة التثغيل 54، إلا أن الفرملة تتم بقدرة فرملية إضافية (فرملة كهربائية تعمل بواسطة تيار عكسي مثلا) $t_c = t_{st} + t_L + t_{br} + t_s$ قيمة أخرى لذلك) . $t_b = t_{br}$ ومن الفرملة .	P t _{st} t _l t _{Br} t _s 9 _c 1	نغيل متناوب مع أثير بدء الدوران الفرملة على درجة لحرارة S 5
محركات المكابس وآلات التخريم	OF* = 15%, 25% 40%, 60% مثال ذلك: \$ 6 - 20 min - 40%	تتكرر حالتا اللاحمل والتحميل بالقدرة الإسمية بالتبادل. إلا أن فترة التوقف $_{0}^{+}$ لا تكفي للتبريد إلى درجة حرارة وسيط التبريد $_{1}^{+}$ to min) $_{1}^{+}$ = $_{1}^{+}$ ومن اللاحمل. $_{2}^{+}$	P So P I to I to I	نغیل مستمر نحمیل متقطع S 6
محركات التحكم والتنظيم	- مثال ذلك : S 7 – 500 c/h – F I 2**	يتكرر كل من التحميل بالقدرة الإسمية والفرملة (كهربائيا) ثم بدء الدوران بالتبادل دون انقطاع ولا توجد حالة سكون أوحمل . $t_{c}=t_{st}+t_{L}+t_{Br}$	De tar te te	نغيل غير متقطع ع بدءالدوران وفرملة 7 \$
الحركات ذات أقطاب قابلة للتبديل	- مثال ذلك : S 8 — 30 c/h — F 1 30 ** – 25 kW — 740 r.p.m. —	یتکرر التحمیل بصفة دوریة عند سرعات دوران مختلفة ، وتقع بینها أزمنة بدء دوران وفرملة $t_c = t_{L1} + t_{st} + t_{L2} + t_{sr}$	9 tor t _{L1} t _o t _{L2}	نغيل غير متقطع ع تبديل الأقطاب 8 8



⁾ تعتبر مفاتيح وقاية المحرك هي الوسيلة المضمونة الوحيدة لحماية المحرك ضد الحمل الزائد.

المفقودات عند التحميل

المفقودات في حالة دوران اللاحمل المفقودات في حالة دوران اللاحمل

المفقودات في حالة الحمل وملفات التوالى ، وكذلك فقد التلامس في الفرش الناقلة للتيار وأنواع الفقد الأخرى.

المفقودات في حالة الاستثارة المفقودات الحرارية للتيار في دوائر التوازي للاستثارة الفقد الحراري للتيار في ملفات عضو الإنتاج ودوائر الإثارة الخارجية وكذلك فقد التلامس في حلقات الاستثارة الانزلاقية.

المفقودات في الحديد فقد الاحتكاك (المفقودات بسبب الاحتكاك الناجم عن التهوية والمحامل والفرش)

المنحنيات الخصائصية للمفقودات في محرك 4 kW/380 V

نواع الفقد في حالة اللاحمل:


Lcu1 = الفقد في العضو الساكن

L_{cu2} = الفقد في العضو الدوار

(Pi 0,5% أنواع الفقد الأخرى (حوالي الفقد المخرى المحروبة)

الفقد بالاحتكاك = W 80 (قيمة ثابتة) على الفقد بالاحتكاك

LFe الفقد في الحديد = 450 W (قيمة ثابتة)



المفقودات في حالة الحمل:

يستخدم مقياس الرسم $(\frac{U}{100})^2$ ، حيث ينتج عن ذلك منحنى بامتداد كبير

 $\sum \mathsf{L}$ 6000 المفقودات بالاحتكاك والحديد تنتج عن قياسات اللاحمل 5000 4000 L_{Cu1} 3000 III LFO 2000 -3 L, 1000 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

3000 Watt المفقودات في حالة اللاحمل $P_0 = \sum L_{Cu1} + L_{Fe} + L_F$ 2500 2000 1500 1000 500

طبقاً لتعلمات VDE 0530

درجات الحرارة الحدية الزائدة للمكنات الكهر بائية بوحدة (c) ال

	Н	F	В	E	A	لفائف مزودة بعزل طبقا لرتب المواد العازلة	الرقع
.3 =	125	100	80	75	60	لفائف معزولة مقصرة الدائرة بصورة مستدية .	- 1
مقاسة القاومة	125	100	80	75	60	لفائف مجال متعددة الطبقات (لفائف رئيسية ولفائف معادلة)	- ٢
0	135	110	90	80	65	لفائف حرة من طبقة واحدة بأسطح عارية	- 7
7 3	125	110	90	80	65	لفائف مجال للعضو الدوار ذي الأقطاب الكاملة مع استثارة بتيار مستمر	- £
طريقة ربائية						أ لفائف عضو الإنتاج لمكنات التيار المستمر والتيار المتردد.	- 0
*	125	100	80	70	60	ب - لفائف مجال لمكنات التيار المستمر والتيار المتردد مع استثارة بتيار مستمر باستثناء	- 0
						اللفائف المذكورة في (٢) و (٤) .	
3 :3.	125	100	80	75	60	القلوب الحديدية وأجزاء أخرى ذات لفائف	- 7
الم ع	80	80	80	70	60	مبدلات التيار والحلقات الانزلاقية	- Y
1.5							

المحامل الانزلاقية والتدحرجية : 5°C ، والمحامل التدحرجية المزلقة بشحم خاص 60°C .

وا حرارة اللفيفة البادرة $9_2 = 0$ درجة حرارة اللفيفة الساخنة 9_1 - R2 مقاومة اللفيفة الساخنة

.9 = درجة حرارة الهواء في نهاية الاختبار ، R1 = مقاومة اللفيفة الباردة $^{*}\theta_{2} - \theta_{a} = \theta_{over} = \frac{R_{2} - R_{1}}{R_{1}} (235^{\circ}C + \theta_{1}) + (\theta_{1} - \theta_{a})$

1°C) La zandi acumilia del mila de la più di al di mila

		لديمه المسموح بها (١٠٠)	لدرجات الحراره المس	لحرارة والحد الاقصى	واد العازلة لدرجات ا	رتب قدرة محمل الم
С	Н	F	В	E	A (۵۸ تحت الزيت)	Υ
>180°C	180°C	155°C	130°C	120°C	105°C (120°C)	90°C
> 225°C	ألياف زجاجية	ألياف زجاجية	ألياف زجاجية	لكات الأسلاك بأسس	مواد عازلة مثل نوع Y	طن غير مشرب
الميكا والصيني، وغيره من	وأسبستوس براتنج	وأسبستوس والأسبستوس	وأسبستوس (أو	من راتنجات خلات	إلا أنها مطلية باللك	حرير طبيعي وصوف
المواد الخزفية والزجاج	سليكوني (وأسبستوس رقائقي أيضا) والياف	المعالج باللك ورقائق الميكا وألياف بولي	الأسبستوس المعالج باللك أيضا)	البوليفنيل أو راتنجات إيبوكسيد البولي	أو مشربة بلكُ	لليولوزي وحرير
والكوارتز بمواد رابطة غير عضوية أو بدونها	ورقائق البولي أميد	أميدية والمواد اللاصقة:	ومنتجات الميكا	إيبونسيد البولي يوريثان، أو راتنجات	أسفلتي وراتنجات اصطناعية أو	سطناعي وألياف بولي سدية
	وكاوتشوك سليكوني من	راتنجات الألكيد	المخلوطة بالشيلاك أو	بوليسترية ورقائق خلات	طبيعية (الشيلاك	میدید ورق وبرسبان وفبر
أنسجة الألياف الزجاجية والأسبستوس المعالج	البولي تترافلور إثيلين.	والإيبوكسيد والبوليستير	الأسفلت أو المواد		والكوبال). وزيت	فلكن وخشب
والأسبستوس ومنتجات	لكات الأسلاك	أو راتنجات بولي يوريتانية أو من	اللاصقة أو لكات الراتنجي الاصطناعي		عازل وسوائل عازلة	الراتنجات الصناعية
الميكا وجميع البولي تترافلور	بأساس بولي أميدي	· - 1 11 - 1311	ورقائق بوليكر بونات	الأسيتوبوتيرات والمواد الرقائقية القطنية	اصطناعية وراتنجات بوليسترية وراتنجات	رُنيلين والبولينا الفورمالدهيد
إثيلينات مع راتنجات	خالص .	ولكات الأسلاك	الترفتالات أو بولي	والورقية	أسيتات السليولوز	القلفونية الاصطناعية
سليكونية		(بأساس من البوليستر	إثيلين الترفتالات،	خلات الإيثيلين والفينيل	وزيت اللك	لمطاط الطبيعي المفلكن
		الأميدي أو البوليمونوتر	وكذلك الأنسجة أو	0.1) 0.1	الاصطناعي	والبولي أكريلات والبولي
		يفلور إئيلين الأميدي.	أصواف الخراف.		وخلات القلفونية.	ثيلين والبوليستيرول
					ايلاستوميرات	وكلوريد البوليقنيل
					(بوليکورو برن	(PVC)
					و بوتادين - نتريت الأكريل)	

التيار المستمر: بوادئ التشغيل القرصية والأسطوانية لبدء دوران بالحمل الكامل، ذات تبريد هوائي أو زيتي، للجهود: ١١٥٧ و 220٧ و 440٠.

بالحمل الكامل عل (درجات) احل	زمن البدء	= t = J = ا = ا = ا	ر البدء المتوسط 11. الإسمية للم درة المعطاة للم	$\frac{\overline{I_2}}{I_2}$ الق	الذروي	= التيار الإس = تيار التشغ = تيار البدء = تيار البدء	I ₂	1 2 1 2 1	1	
I ₂ :I ₁	I, : I	I ₂ : I	n _{pre}	n _{st}	t (s)	P _m (kW)	جود على تشغيل بالزيت	الحتم المو- بادئ ال بالهواء	P _i (kW)	e حتى (kW)
1,38 1,38 1,38	1,11 1,11 1,11	1,53 1,53 1,53		4 4 4	6 7 7	2,6 3,6 5,2	GO .3,1	GA. 1,5 GA. 2,2 GA. 3,1	2 2,8 4	1,5 2,2 3,1
1,29 1,29 1,28	1,14 1,14 1,14	1,47 1,47 1,47	1 1 1	6 6 7	8 9 10	7,4 10,1 14,2	GO .6,2	GA. 4,4 GA. 6,2 GA. 8,8	5,7 7,8 10,9	4,4 6,2 8,8
1,28 1,28 1,28	1,14 1,14 1,14	1,47 1,46 1,46	1 2 2	7 8 8	11 12 14	19,6 27,3 38,4	GO .12,5 GO .25	GA. 12,5 GA. 17,5 GA. 25	15,1 21 29,5	12,5 17,5 25
1,26 1,26	1,15 1,15	1,45 1,45	3	6	16 18	53 74	GO .50	GA. 35 GA. 50	40,7 57	35 50

التيار ثلاثي الأطوار: بوادئ التشغيل العادية للأعضاء الدوّارة للبدء بالحمل الكامل مع تبريد بالهواء أو بالزيت، بمسارات قرصية أو اسطوانية.

	الدوار	العضو	الساكن	العضوا									
$I_{A2}:I_{A1}$	I _{A2} : A	I _{A2} :I _A	I ₂ : I ₁	I ₁ :I	I ₂ : I								
1,8	1,02	1,84	1,47	1,01	1,47	-	3 x 2	6	2,6		DL. 1,5	1,95	1,5
1,8	1,02	1,84	1,49	1,02	1,49	-	3 x 2	7	3,6		DL. 2,2	2,8	2,2
1,8	1,02	1,84	1,52	1,02	1,52	-	3 x 2	7	5,2	DOe. 3,1	DL. 3,1	3,9	3,1
1,6	1,04	1,66	1	1,03	1,43	3 x 1	3 x 3	8	7,4		DL. 4,4	5,4	4,4
1,6	1,04	1,66	1	1,03	1,45	3 x 1	3 x 3	9	10,1	DOe. 6,2	DL. 6,2	7,4	6,2
1,53	1,06	1,62	0,9	1,04	1,43	3 x 1	3 x 4	10	14,2		DL. 8,8	10,5	8,8
1,53	1,06	1,62	0,9	1,04	1,43	3 x 1	3 x 4	11	19,6	DOe. 12,5	DL. 12,5	14,9	12,5
1,46	1,08	1,58	0,8	1,06	1,40	3 x 1	3 x 5	12	27,3		DL. 17,5	20,4	17,5
1,46	1,08	1,58	0,8	1,06	1,41	3 x 1	3 x 5	14	38,4	DOe. 25	DL. 25	29	25
1,39	1,12	1,56	0,7	1,09	1,41	3 x 2	3 x 6	16	53		DL. 35	40	35
1,39	1,12	1,56	0,7	1,09	1,42	3 x 2	3 x 6	18	74,1	DOe. 50	DL. 50	56	50

القيم القياسية لدرجة صعوبة البدء •)

 $P_{m} = 1.3 \times P_{i}, \ t = 4 + 2\sqrt{P} \ (kW$ يوحدة P), $U_{A} \cdot I_{A} = \frac{1.05 \cdot 1000 \ P}{\sqrt{3}} = 606 \ P$


 $U_{A} = -4$ العضو الدوار ، $U_{A} = -1$ العضو الدوار ، $U_{A} = -1$

$\frac{U \cdot I_m}{U \cdot I} = \frac{I_m}{I} = \frac{I_m}{I}$	بدء s	بدء ٧	بدء h	نوع بادئ التشغيل
h = بدء بنصف حمل	1,7	1,3	0,65	بوادئ تشغيل قرصية أو اسطوانية المسارات
v = بدء بحمل کامل s = بدء بحمل زائد	2,0	1,5	0,75	بوادئ تشغيل ذوات سوائل وبوادئ تشغيل ذوات مجار تدحرجية

منظم سرعة الدوران ومجالات التنظيم عند ثبات عزم الدوران أو ثبات القدرة طبقا لتعليات 0650 VDE


	خفض وزيادة سرء (بادئ تشغيل لتنظيم التيار وبا	((ة الدوران برعة الدوراز	زيادة سرع لم الحجال لس			بض سرعة الدورا ل توال / تواز لت	
+15%25%	+ 50%25%	+200%	+100%	+50%	+15%	-75%	-50%	-25%
+ 15% 25% + 15% 25%	+ 100 % 50 % + 200 % 75 %	لمی أو	سية حتى أع	وران الأسا.	ن سرعة الد	لدوران ابتداء م	هو مجال سرعة ا إن حديّة .	مجال التنظيم: أدنى سرعة دور
+15% -50%	- 25% - 10%	عادية	ات تنظیم ا	لتالية كمجاا	عمل القيم اا	عة الدوران، تست الحجال:	دوران بزيادة سر الرئيسي ومنظات	إذا زاد عزم ال لمنظهات التيار







طبقا لمواصفات DIN 40715	ربائية	كنات الكه	رموز التوصيل للم		
لمختصر رمز التوصيل	حظات الرمز ا	التسمية وملا	التسمية وملاحظات	رمز التوصيل	الرمز المختصر
ا) عضو دواربحلقات انزلاق، ذو مقصر للدائرة و الركانية ورافع للفرش، ب) ، ج) عضر دوار بعاكس للتبار الفرش ثابتة ج) الفرش قابلة للتحريك المولدات (بصفة عامة) ه) مولدات التيار			لفائف العضو الساكن	()	0
ر و) المحركات (بصفة عامة) ز) محركات المستمر ح) مولد أحادي الطور مولد تيار ثلاثي الأطوار ي) محرك أحادي ك عرك ثلاثي الأطوار (تشيل عام) مولد محرك م) محول دوار (محرك مولد) إنتاج واحد.	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		السمالسما رمز اختياري	0
محرك توال كمحرك عام		M N	لفيفة معادلة ، بنسبة جوانب (أضلاع) 1:2 لفيفة قطب توحيد بنسبة جوانب (أضلاع) 1:1	ر رمز اختیاري) او ر رمز اختیاري)	
محرك تنافري بطقم فرش بسيط. محرك تنافري بطقم فرش بسيط. يتم ضبط سرعة الدوران بإزاحة الفرش.			نسبة حجم العضو الدوار إلى العضو الساكن 1:2 عضو دوار بأقطاب بارزة		0
محرك تواز ثلاثي الأطوار مغذى من خلال العضو الدوار . يتم ضبط سرعة الدوران بإزاحة الفرش			بلفيفتين منفصلتين محرك بعضو دوار قفصي، العضو الساكن بتوصيلة		- M
أ) محرك بدء حركة أحادي الطور . ببدء حركة ذاقي بلفائف بدء حركة		M /~	نجمة كالسابق، إلا أن جميع الملفات ذات أطراف		3~
أ) محرك أحادي الطور بلفيفة مساعدة ومكتف تشغيل بالسابق ولكن بمفتاح طرد مركزي ومكتف بدء		M.	خارجية ، لتوصيلات نجمة / دلتا مثلا . محرك بعضو دوار ثنائي الطور ذي حلقات إنزلاق . العضو الساكن ذو توصيلة	M	M 3~
محرك ثلاثي الأطوار بعضو دوار قفصي، أحادي الطور موصل مع مكثف.	<u></u>	*	 ٧. حرك بعضو دوار ذي حلقات انزلاق ثلاثي الأطوار، ومقصّر للدائرة، ورافع للفرش بتشغيل يدوي، 		
مولد تزامني أحادي الطور بأقطاب بارزة وقفص مخمد .		(G) -#	ومفتاح كهربائي مساعد. عرك بأقطاب قابلة للتغيير بتوصيلة دالاندر (Dahlender)	8/4 P	
مولد تزامني أحادي الطور بأقطاب بارزة في العضو الساكن وتخميد مجالي مستعرض (مكنة بأقطاب خارجية).		(G) -*	بورعيد محرك ذو ثلاث سرعات		M 3~ 8/4 P
مولد تزامني لتيار ثلاثي الأطوار بأقطاب بارزة (مكنة بأقطاب داخلية) .		3~A	دوران ، بأقطاب 8/4 بتوصيلة دالاندر ، وملف منفصل سداسي الأقطاب بتوصيلة نجمة (٢)	8/4 P M 6 P	M 3~ 8/4+6P






















الأشكال الأساسية للفائف العضو الساكن لمحركات التيار ثلاثي الأطوار



مثال للفيفة العضو الساكن لمحرك التيار ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب








تمثيل أحادي القطب بمحول بدء التشغيل

بمفتاح عاكس


قثيل أحادي القطب

محرك التيار ثلاثي الأطوار بعضو دوار مقصر الدائرة


بدء الدوران بتوصيلة نجمة / دلتا




محركات بأقطاب قابلة للتبديل







· الواقى = قاطع تلقائي = مفتاح ملامس



1~50, Hz 220V


محرك بلفيفة مساعدة

وفاصم بالطرد المركزي


16A

1,5Cu


المحركات أحادية الطور



لفيفة العضو الساكن لحرك ثنائي القطب بلفيفة مساعدة للبدء (رسم تخطيطي)




التوصيلتان الداخلية والخارجية أ) مجهد عال ب) مجهد منخفض





لفيفة العضو الساكن لمحرك بدء ثنائي القطب (رسم تخطيطي). (اتجاه الدوران = اتجاه بدء الدوران)

محركات ذات لفيفة مساعدة مع وسائل بدء مزيحة للطور



٠) يكن كذلك توصيل مقاومة أومية بين طرفي التوصيل 1 و 2





أجهزة التشغيل (المفاتيح) الكهربائية


	النحو التالي:	نزاء منها وتصنف أجهزة التشغيل على	يقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية أو أج	تستخدم المفاتيح الكهربائية لتشغيل وا
بائي	أسلوب إخماد القوس الكهرب	قابلية التوصيل	غرض الاستخدام	طريقة التشغيل
	مفتاح هوائي مفتاح زيتي مفتاح بغاز مضغوط مفتاح تفريغ	مفتاح لاحمل مفتاح حمل مفتاح محرك مفتاح قدرة	مفتاح وقاية أو مفتاح فصل أو مفتاح مساعد	تشغيل باليد تشغيل بالقدم تشغيل آلي تشغيل عن بعد
				رموز التوصيل التسم
	سلي (سابقا ٥٠٠). ث التباس.	يد. ج) لايعود ذاتيا إلى وضعه الأه تتناء عن √ عند ضمان عدم حدود	وصل الدائرة: مفتاح وصل - إختياريا القوة المسببة للتشغيل (سابقا ﴿) العالم لزر الضغط: أ) ، د) تشغيل باليه مفتاح وصل ثنائي القطب. ويمكن الاس	زوال التشير التشير ال) (ب) (ج) (د)
	شغيل ذاتيا إلى وضعه الأصلي بعد	. (ج) ، (د) رموز اختيارية .	فصل الدائرة: مفتاح فصل. (أ) . (القوة المسببة للتشغيل (سابقا ﷺ) . عضو التشغيل ذاتيا إلى وضعه الأصلي	(i) (i) (i) (i) (i)
			التحويل: مفتاح تحويل. (أ) ، (ب) ، (د) رموز اختيارية. مفتاح التحويا	(ج) د) (ج) (ج)
(ر (ج) ، (ج) ، (د) (د) (د) (د)	ماسحات الزجاج .	وصل الدائرة: مفتاح وصل بسكتين و باء تشغيل لفترات قصيرة، مثل تشغيل ه التلامس في اتجاه السهم. د) التلا	ا ' ا ' ا اعض
1	رز اختيارية ج) مفتاح الفصل		و (ب) مفتاح وصل. المفتاح 1 يوص قبل المفتاح 2 دم الأرقام 2.1 للتوضيح فقط، ولا تعت	ا أ ا المال الما
			مفتاح فصل مزدوج . مفتاح وصل مزدوج .	
	عود المفتاح إلى وضعه الأصلي بتعو		مفتاح فصل يفصل بتعويق مفتاح وصل يوصل بتعويق مفتاح فصل يوصل بتعويق	$(1) \begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow $
	سين 1 و 3 بينها يكون الملامسان	اع هنا. في الوضع 1: يتم قنطرة الملاه	مفتاح متعدد الأوضاع، ذو ستة أوض يكون الملامس 5 مفصولا. مفتاح متعدد الأوضاع، بأربعة أوضا مفصولين. (في الوضع 2: يتم قنطرة الم	1234 123456



وفقا لإمكانية التوصيل طبقا للمواصفات ١١٨ ٥٦١٦	التصنيف		
مفتاح يفصل أجزاء التركيبات لجعلها خالية من الجهد الكهربائي بعد فصل التيار عنها مسبقا	سل سل. مفتاح اللاحمل سل المصهر	اً) موضع فع فع الله الله الله الله الله الله الله الل	T + T(1
مفتاح يفصل المستهلك اللاحثي أو ضئيل الحث الواقع تحت حمل (حمل إسمي تقريباً). (نظرا لعدم عودة المفتاح ذاتيا، فإنه يجري حذف الرمز الدال على ذلك، حيث أن هذا المفتاح غير مزود بنظام العودة الذاتية للوضع الأصلي).		ا) مفتاح الج الجاب) مفتاح فع	
مفتاح للوقاية من التيارات الزائدة ودوائر القصر . (نظرا لعدم عودة المفتاح ذاتيا ، فإنه يجري حذف الرمز الدال على ذلك ، حيث أن هذا المفتاح غير مزود بنظام العودة الذاتية للوضع الأصلي) .	ندرة سل القدرة	ا) مفتاح الة	ر الله الله
كهرومغنطيسية ومفاتيح التلامس والمرحلات والمعتقات	بروميكانيكية وال	ات التشغيل الكو	تجهيز
سلي بعد زوال القوة المؤثرة. (صغير غالبا).	د ذاتياً إلى الوضع الأه طاقة بواسطة تيار تحكم	ح للتشغيل عن بعد يعو تجهيزة لتشغيل جهاز الا ح (بالحرارة أو التيار أ	ىفتاح ملامس: مفتار لمرحل (الريلاي):
ى كهروميكانيكية أو مفتاح ملامس أو مفتاح بصورة عامة. وجود لفائف فعّالة. ين في نفس الإتجاه د) مثل (ج) ولكن تتشيل اختياري آخر.	اً) تجهيزات تشغيراً اب) مع إشارة إلى		1 1
كانيكي بلفيفتين مؤثرتين في اتجاهين متضادين ئن بتمثيل اختياري آخر . ح) مع الإشارة إلى مقاومة التيار المستمر (Ω 500 في الرسم)	ه) تشغیل کهرومیکا و) مثل (ه) ولک ز) فعّال کواطمتر	500	\
	ي) تشغيل كهروميك ك) بتأخير البدء وا	(3)	1 1
	م) مرحل (ريلاي ن) مرحل (ريلاي	M ()	1(, 1()
كهروميكانيكي بوضعي توصيل يعمل بنبضات التيار كن بتثيل اختياري أخر أوضاع توصيل. (العودة إلى الوضع الأصلي يتم باليد أو مغنطيسيا أو بنفس التشغيل) التيار.	س) مرحل تشغیل ع) مثل (س) وك ف) مرحل بثلاث يعمل بنبضات	3 \	ξ ξ (υ
ذات إمكانية القياس	المعتقات		
	التسمية	لتوصيل الشكل ٢	رموز ا الشكل ١
	معتق بالتيار الزائد	[>	-
	معتق بالتيار الناقص	T.	
	معتق بالتيار العكسي	1-	-
	معتق بتيار الخلل	11>	
	معتق بالجهد الزائد	U >	0
	معتق بالجهد الناقص	UC	
	معتق بجهد الخلل	⊣ \$>	10-1
	معتق بالتيار الزائد ذو	X 1 >	→
	معتق بالجهد الزائد ذو	U <	
بالتيار الزائد، مثل معتق المزدوجة المعدنية عنلف عن التمثيل المعتاد:		<u> </u>	774
صحنف عن العبيل المعناد؛ ستثارة. ب) مفتاح وصل مع إمكانية العودة الذاتية إلى وضع التشغيل. عند م مفتاح الوصل المشغل مفصولا، ومفتاح الفصل المشغل موصلا.	أ) تجهيزة التشغيل م	1 7	1 -







المنظومين يعمل بدائر التصريف المنتاح وقاية الحمولة الكهرباني للتيار المتردد: قبسة الضبط: من الله المراد من الم 18 المراد التعمل المراد المنطقة المنظرة المنظر
قایة ضد التیار الزائد بتعویق ستقل بتعویق ستقل بتعویق ستعلق باتیار اعضاء الاستثارة الرمز المختصر رمز التوصیل الرمز المختصر رمز التوصیل معتق ابتداني ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ معتق ثانوي ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ معتق ابتداني ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ معتق ابتداني ۱۱۰ ۱
اعضاء الاستثارة الرمز الختصر رمز التوصيل الرمز الختصر مربع الفصل رمز التوصيل الرمز الختصر رمز التوصيل معتق ابتداني الرمز الختصر رمز التوصيل الرمز الختصر رمز التوصيل الرمز الختصر مربع الفصل معتق ثانوي المحافظ المحا
ستق ابتدائي الله الله الله الله الله الله الله الله
عل (ريلاي) ابتداني (بالله الله الله الله الله الله الله الله
عل (ريلاي) ثانوي النصل
معتق التعالى معتق ثانوي معتق ثانوي المفصل معتق ثانوي المفصل المعتق ثانوي المفصل المعتق ثانوي المفصل المعتق ثانوي المعتق ث
ستق تانوي منتق تانوي منتق تانوي
Ţ Ţ
عل (ريلاي) ابتداني المجاني ال
مل (ريلاي) ثانوي الله الله الله الله الله الله الله الل
مفتاح حمل ذو معتقین ابتدائیین مفتاح حمل بثلاثة معتقات ثانویة فی دائرة تیار التشغیل.



خطط (مخططات) التوصيل للدوائر الكهربائية

الخطة الرمزية (الخطة العامة): تمثيل مبسط بقطب واحد لدائرة التوصيل بدون خطوط توصيل مساعدة. والغرض منه بيان ترتيب الأجهزة ومسار التيار وإمكانيات التوصيل.

الخطة التنفيذية: تمثيل شامل للدائرة مع خطوط التوصيل المساعدة وأطراف التوصيل الخاصة بها، وكذلك التوزيع المكاني للأجهزة بصورة جزئية. والغرض منها إعطاء صورة واضحة عن التنسيق وأسلوب التشغيل ومسارات التيار في الدائرة.

خطة مسار التيار: ويتم فيها تمثيل الدائرة مفصلة إلى مسارات التيار وخطوط التوصيل المساعدة بأطراف توصيلها ومواضع لحامها.

خطة توصيل الأجهزة: وتمثل فيها خطوط التوصيل ومواضع التوصيل بداخل جهاز معين أو بين أجهزة مجموعة معينة . وتمثل الأجهزة أو أجزاؤها في الوضع الصحيح لتوصيلها . وتعتبر خطة توصيل الأجهزة من مستندات الإنتاج لتركيب الأجهزة وتجميعها .

خطة التركيب: ويتم فيها عادة رسم تركيبات خطوط التوصيل الخاصة بوحدات الإضاءة أو القوى الكهربائية أو الهاتف في مبنى أو رسومات المباني في الوضع الصحيح لتمديدها طبقا للمواصفات القياسية (DIN 40717).

تسمية المعدات في خطط توصيل الدوائر الكهربائية طبقا للمواصفات القياسية (DIN 40719)

تتكون تسمية المكنات والأجهزة وأجزاؤها من:

- حرف أبجدي صغير يدل على نوع الجهاز (أنظر الجدول أسفله)

- رقم مسلسل للترتيب (أنظر شرح خطة مسار التيار)

تثبت لوحة البيانات الفنية مثل الجهد أو التيار أو القدرة أو مجال القياس . . . إلخ بوحداتها مثل VA, W, A, kV, V إلخ على جانب الجهاز ويجب تسمية أطراف التوصيل للأجهزة طبقا لتعليات VDE مثل VD . وتعطى أطراف التوصيل المتوالية أرقاما مسلسلة ويرمز لأطراف التوصيل بالحرف x مضافا إليه رقم مسلسل ، مثال ذلك : X x

يرمز للموصلات عند مواضع الوصل لأطراف التوصيل برمز يبين موضع أطرافها، ويشتمل على تسمية طرف التوصيل للجانب الآخر الذي سوف يوصل به، مثال ذلك 41 (K (ويعني ذلك أن الموصل يؤدي إلى طرف التوصيل رقم 21 على لوحة أطراف التوصيل رقم 4) أو K 1. 4 (الموصل يؤدي إلى طرف التوصيل 4 للواقي K 1). أنظر شرح الخطة التنفيذية.

يمكن في خطة مسار التيار إضافة رقم إلى الموصلات الممتدة بين مواضع الوصل أو الأجهزة (أنظر شرح خطة مسار التيار).

الحروف الأبجدية الدالة على أنواع الأجهزة

a = مفتاح كهر بائي (مفتاح فصل ومفتاح حمل ومفتاح محرك ومفتاح قدرة ومفتاح وقاية الحرك ومفتاح ذاتي التشغيل) .

s = مفتاح مساعد (مفتاح تنفيذ ومفتاح تحكم ومفتاح بزر ضغط ومفتاح انتقائي ومفتاح تركيبات وتجهيزات الإقران (بالقابس والمقبس).

K = مفتاح ملامس (وقاية القدرة) .

KA = مفتاح ملامس مساعد (جهاز وقاية مساعد، مرحل (ريلاي) مساعد أو زمني ومفتاح مساعد يعمل من بعد).

F = تجهيزات الوقاية (مصاهر وفواصم قياس ومتحكم أتوماتي وفاصم يعمل بالطرد المركزي) .

B = محولات القياس (محولات القياس ومقاومة تواز ومزدوجة حرارية) .

P = أجهزة القياس (الأمبيرمترات والقولطمترات والواطمترات . . . إلخ والعدادات)

H = المنبات البصرية والسمعية (مصباح إشارة ومنبه ونفير)


c = المكثفات والملفات الخانقة


M = المكنات والمحولات.

٧ = الصمامات الالكرونية والمضخات.

المقاومات والمنظات السريعة (مقاومات التوالي ومقاومات الوقاية والبدء والحجال ومقاومات الفرملة).
 ع اجهزة ميكانيكية أخرى (مغنطيس رفع الأحمال وقابض (كلتش) مغنطيسي وجهاز معتق الفرملة والمفاتيح المتدرجة).

E = التجهيزات المستقلة بذاتها التي لا تضمها البنود من Q إلى Y (مثل المصابيح وتجهيزات التحكم وتجهيزات النداء) .





× F2 يستخدم في لوحات التوصيل بين N. K ، أما في الحالات الأخرى فقبل S1

محولات القدرة الكهربائية

الأنواع: محولات أحادية الطور أو متعددة الأطوار، أو محولات ذات قلوب حديدية أو محولات ذات الدائرة المغنطيسية المحيطة (shell-type transformer)

المحول ذو الدائرة المغنطيسية المحيطة: القلب (حامل الأقطاب) وسيقان العودة (returnleg) تحيط بلفائف ساق أو

لحول ذو القلب الحديدى: عدة سيقان (شراع) متوازية موصلة مغنطيسيا ببعضها بواسطة القلب (حامل الأقطاب) .

عدة سيقان تقع في نفس المحور.

رسم تخطيطي طبقالتعليات لجنة الكهرباء الدولية (IEC)

- s = تبريد ذاتي بتيار هواء وإشعاع طبيعيين .
- F = تبريد خارجي باستخدام مروحة تابعة للمحول.

فإذا كانت دورة الزيت إجبارية يتم ذلك بواسطة المضخة:

- SU = تبريد ذاتي مع دورة الزيت. يتم تبريد الزيت المدفوع بتيار هواء وإشعاع طبيعيين
- FU = تبريد خارجي مع دورة الزيت. يتم تبريد الزيت المدفوع بمروحة تابعة للمحول.

wu = تبريد بالماء مع دوران الزيت. يتم تبريد الزيت المدفوع في مبرد مائي خارج وعاء الزيت.

أساليب التشغيل: 51 و 52 (أنظر ص ١٥٣).


أساليب الوقاية: أنظر ص ١٤٩، وللتسخين الحدي أنظر ص ١٥٥

لجهود الإسمية القياسية: أنظر ص ٧٧

لقدرات الإسمية القياسية (KVA) ، لتيار ثلاثي الأطوار بتردد HZ 50 HZ 100 75 50 5

جهد القصر : Ush من 4% إلى 6%





مجموعة التوصيل:

المؤشر الصغير:

(V(HV) يشير إلى الساعة صفر أي المؤشر الكبير:

الثانية عشرة ليلا

v(LV) يشير إلى الساعة الخامسة

 $\frac{\sqrt{3} N_1}{N_2}$

دول التمو المحمولة الدواز

125

160

وهكذا

				5	وعات الدواد	يل وجم	لر النوص	دواة					
	31	التوصيل المفض	1 -10 -2			سيل	ت التوم	مجموعا	الرقم المميز	الشكل الرمزي	فة LV	اللفي HV	دائرة التيار ثلاثي الأطوار
Yz 5	Yd 5	Dy 5	Yy 0		مجموعة	الأطوار Dz 0	ار ثلاثي ۲۷ 0	محول التي	0	1,111	i,iii	1,111	مفتوحة دلتا
UPP	UVW	U F W	0 1 11	HV	التوصيل	Yz 5 Dz 6	Yd 5 Yy 6	Dy 5	5	人	у	D Y	دى نجمة
	M				الدائرة	Yz 11	Yd 11	Dy 11 ول أحاد:	11	4	Z	z	متعرجة
47 v7 w4	an and in						ي الطور	ول احاد	0		17	1, 6, 5, 0	الأرقام المميزة:

محول ذاتي

محول إضافي

Y O

Illy 0

5

10

يبين الرقم المميز عدد مضاعفات الزاوية 30 التي يتأخر بها متجه الجهد المنخفض ١٧ عن متجه الجهد العالى Н۷ الذي يحمل نفس تسمية طرف التوصيل (أنظر الرسم

 $5.30^{\circ} = 150^{\circ}$

WU

مثال:

		الدائرة	Dz 6 Yz 11	1
△ ' ≺ .	人人	الشكل الرمزي لك		
$\frac{N_1}{\sqrt{3} N_2}$	$\frac{N_1}{N_2}$	نسبة التحويل : t _{r1} : t _{r2}	- Illd 11	

٧٧٥ : عند وجود تمدد صغير في التجهيزة وإذا كان الموصل الحجايد N في

الملف الثانوي محمل بصورة ضعيفة.

Dy 5: للمحولات الكبيرة ، إذا كان الموصل المحايد N محمل بحمل كبير . · Yd 5 كمحول رئيسي في محطات القوى .

Yz 5 : كمحول صغير مع تحميل للموصل الحايد N .

لشروط العامة لتشغيل المحولات على التوازي

يجب أن تكون مجموعات التوصيل بنفس الرقم المميز (التشغيل على التوازي للمجموعة 5 مع المجموعة 11 ممكن أيضا. مثال للتوصيل أنظر أسفل الصفحة).

يجبُّ اختيَّار نسبة تحويل مماثلة بقدر الإمكان في المحولين.

يجب اختيار نفس جهد دائرة القصر تقريبا لكلا المحولين (م نسة القدرة الاسمية

للمحولات يجب ألا تتعدى نسبة 3:1 .

	محول جاف			الزائد %		
90%	75%	50%	90%	75%	50%	
45 ^m	55 ^m	60 ^m	1 ^h	2 ^h	3 h	10
16 ^m	23 ^m	30 ^m	0,5 ^h	1 ^h	1,5 ^h	20
10 ^m	15 ^m	20 ^m	15 ^m	0,5 ^h	1 ^h	30
7 ^m	11 ^m	15 ^m	8 ^m	15 ^m	30 ^m	40
5 ^m	9 ^m	12 ^m	4 ^m	8 ^m	15 ^m	50
لعزل مر	يم الجداول	تستخدم ق	زيت	ة حرارة الز	درج	أسلوب
م الجداول	وتخفض قيم	درجة A.		الابتدائية		التبريد
، درجة	11 للعزل من	عقدار ‰	78°	68°	55°	S,F
جة B	يزل من در	و 15% للع	600	600	400	SU,FU

المدة المسموح بها للتحميل الزائد

رازات AEG	طر				زجهزة)	لات لل	يرة (محو	ن الصغ	المحولات					
الكفاية	تياراللاحمل كنسبة منوية من التيار	وزن النحاس	كثافة التيار العظمى	عدد اللفات لكل	الحيط المتوسط للفيفة	مساحة مقطع الحديد	وزن الحديد	لألواح 0,35	عدد ا	السمك	ن حزمة ا الارتفاع		القدرة (VA)	المقطع القياسي للصاح
η%	الإسمي	kg	A/mm ²	ڤولط	m	cm ²	kg	mm	mm	С	Y	X		
-	-	0,003	-		0,036	0,24	0,011		-	5,5	20	20	-	M 20
-	-	0,012	-	-	0,05	0,45	0,032	-	-	7,6	30	30	-	M 30
65	31,1	0,045	6	21,6	0,089	1,69	0,135	41	29	15,7	42	42	4	M 42
76	25,7	0,085	4,5	11,25	0,116	3,32	0,33	58	39	21,7	55	55	12	M 55
80	22	0,16	3,5	7,44	0,138	5,00	0,63	72	50	27,8	65	65	25	M 65
85	17,3	0,29	3,2	5,45	0,162	6,93	0,91	85	60	33,5	74	74	50	M 74
86	16,7	0,37	3	4,3	0,171	8,74	1,32	85	60	33,5	85	85	70	M 85
88	15,6	0,57	3	3,36	0,198	11,17	2,04	95	67	36,5	102	102	120	M 102
89	16,8	0,63	2,8	2,27	0,233	16,52	2,99	138	97	54			175	
83	22	0,22	2,9	10,42	0,14	3,32	0,347	58	39	21,7	70	55	25	E/J 70
89	16	0,59	2,65	5,02	0,19	6,93	0,98	85	60	33,5	92	74	95	E/J 92
90	16,6	0,69	2,55	3,98	0,202	8,74	1,42	85	60	33,5	106	85	125	E/J 106
91	14,5	1,7	2,2	2,92	0,243	9,82	2,35	97	68	37,7			250	
92	12	2,0	2,1	2,31	0,263	13,2	3,01	107	75	41,7	130	105	320	E/J 130
91	13,1	2,9	1,8	2,31	0,282	15,0	3,49	124	87	47,7			370	
93	14,4	3,2	1,7	1,86	0,302	18,6	4,37	134	94	51,7	150	120	450	E/J 150
93	14,1	3,5	1,6	1,56	0,322	22,2	5,21	160	112	61,7			550	(3)
94	14,6	5,0	1,5	1,28	0,36	27,0	7,30	172	120	66,7	170	140	750	E/J 170
94	14,1	5,6	1,4	1,113	0,38	31,1	8,39	197	138	76,7			850	
94	14,3	7,0	1,35	1,212	0,37	28,6	9,36	146	102	57,7	195	180	1000	E/J 19!
94	14,1	7,9	1,25	0,99	0,395	35,0	11,48	180	126	70,7			1250	136 8
95	14,3	8,7	1,15	0,815	0,425	42,4	14,0	219	153	85,7			1500	
95	12,6	11,5	1,10	0,918	0,423	37,9	14,8	167	117	64,7	231	209	1750	E/J 23
95	13,9	12,2	1,05	0,733	0,455	47,2	18,45	209	146	80,7			2000	
95	13,8	14.5	1,0	5,95	0.495	58.3	22,74	258	180	99,7			2500	1 75.5

طبقا للمواصفات القياسية 41302/3/4 DIN 41302/3/4 الأنواع: 84 .60, 66, 78, 84

الفقد في الحديد لكل kg من وزنه لحث مغنطيسي مقداره Rg من 12000 (3 الفقد في حالة صاح المولدات III بسمك 0,5 mm


2.4 W في حالة صاج المولدات IV بسمك

1,8 W في حالة صاج المولدات IV بسمك 0,35 mm

في حالة 1VA يحتاج الأمر إلى: قلب حديدي حجمه 3,3 cm³ حيث أن الحديد النقي حجمه 3,0 cm³ أو يبلغ وزنه 25g


وسائط التبريد والعزل للمحولات والمفاتيح الكهربائية


الكميات المميزة للحواص الطبيعية (قيم متوسطة)		زیت			كلوفين	
الكثافة g/cm³ عند 15°C		881	0,877 0,			1,565
الكثافة g/cm³ عند g/cm³		830	0,825 0,			1,475
اللون	شفاف	، خفیف	الإصفرار		شفاف ع	بديم اللون
الإنكاش عند هبوط درجة الحرارة من ℃100 إلى ℃15			6,5 %			6 %
معامل التمدد الحراري بوحدة (١/K) (من 15,5°C إلى 100°C)			0,00076			0,0007
الموصلية الحرارية بوحدة (m·s·K) عند درجة ℃45			43			34,8
السعة الحرارية النوعية بوحدة (J/kg·K) عند درجة 20°C			1,96			1,06
نقطة العقد (°C)			- 54 45	- 35		-35
نقطة الوميض (°C)		156 165			-	
معامل التعادل (زيت KOH/g)		للزيت الجديد ٥				< 0,01
نسبة امتصاص الماء عند الغمر تحت الماء لمدة 14 يوماً		,012	0,005 0			0,014
ثابت العزل النسبي عند ℃18		;	2,3 2,45			4,5
جهد انهيار العازل بوحدة (kV) طبقا لتعليمات VDE 0370			50			50
(مقاسا بمسافة 2,5 mm بين الإلكترودات)						
رجة عزل الزيت المستعمل طبقا لتعليمات VDE 0370	المحولات و	محولات أج	هزة القياس	مجموعة	المفاتيح ال	كهر بائية
عهد التوالي بوحدة (kV)	30	110	220	20	60	فوق 0
تهد انهيار العازل بوحدة kV/2,5 mm	20	30	35	10	15	20




طبقا للمواصفات DIN 40714	ورموز التوصيل للمحولات والملفات الخانقة	الرموز المختصرة
التسمية	رمز التوصيل	رمز التوصيل المختصر
 أ) ملف خانق، تمثيل عام ب) قابل للضبط بصفة مستمرة 	رمز اختیاري کې کې او	D D (
محول ذاتي: أ) رمز عام، ب) قابل للضبط بصفة مستمرة		
محول أحادي الطور بلفائف منفصلة أ) رمز عام ب قابل للتغيير على مراحل (في غير وقت التشغيل) ج) قابل للضبط		
أمثلة: محول أحادي الطور أ) ذو موصل محايد جهد دائرة القصر = 7.5% ب) بثلاث لفائف ۱10/15/6 kV بن 7,5% U _{sh}	110 kV 6 kV 10 MVA 100 kVA 50 Hz 7,5% 7,5% 2 x 200 V 6 kV (110 kV 10 MVA 50 Hz 7,5% 15 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
أمثلة: محول ذاتي أ) أحادي الطور لقدرة محولة تبلغ 200 kVA ب) لتيار ثلاثي الأطوار، قابل لضبط على مراحل، لقدرة محولة تبلغ 1000 kVA بتوصيلة	6000 6 kV 1000 kVA 200 kVA 50 Hz 50 Hz	6000 ± 10 x 100 V 1000 kVA 50 Hz 6000 V 6 kV 200 kVA 50 Hz
أ) محول ثنائي الطور . بطورين موحدين / بطورين غير موحدين ب) محول تيار ثلاثي الأطوار التوصيلة Yd 5	60 kV 15 kV 100 kVA 50 Hz Yd5 15 kV (231 V (60 kV 15000 V 6300 kVA 50 Hz 50 Hz Yd5 231 V
محول تيار ثلاثي الأطوار أ) توصيلة دلتا / نجمة مضاعفة *Δ/ بجهد طور 400 V ب) التوصيلة Yz5 بجهد عالي اللفيفة قابلة للضبط	15 kV ± 4% 100 kVA Yz5 400/231 V 15 kV 100 kVA 50 Hz 400 V	15 kV ± 4% 100 kVA Yz5 400/231 V 15 kV 100 kVA 50 Hz 400 V
محول التيار ثلاثي الأطوار أ) بلفائف منفصلة بتوصيلة نجمة. ب) بلفائف موصلة نجمة. توصيلة محول ذاتي.		

















	ال للمقوّمات	وسط) شائعة الاستع	ت نقطة التفرع (ال	توصيلاه
نجمة / شعبة	دلتا / نجمة	نجمة / متعرجة	ثنائية الطور (أحادية الطور بتقويم موجة كاملة)	اسم التوصيلة
F 3	Dy 5 (C 1)	Yz 5 (C 3)		مجموعة التوصيل
人		人	U1 -	صيلة ب الشبكة
A.	U2	Also	-U2-	ب المقوم
1,35	1,17	1.17	0,9	د المستمر في حالة اللاحمل ١ _{٠٠٠}) الجهد الثانوي ل
2,15	1,24	2,15	1	$\frac{I_{dc}}{U_1}$ عند: 1= $\frac{I_{dc}}{U_1}$
4,4	18	18	48	ع في الجهد المستمر (%) مستمر بدون تحكم)
دلتا / نجمة مزدوج	دلتا / نجمة مزدوجة مع ملف توازن	نجمة / نجمة مزدوجة ، مع ملف توازن	دلتا / شعبة	اسم التوصيلة
F 1	G 2	F 2	G 3	مجموعة التوصيل
	A	Į ^s	À	صيلة ب الشبكة
***************************************	- Juz	Y As	HIS"	ب المقوم
1,35	1,17	1,17	1,35	يد المستمر في حالة اللاحمل الم ¹ U _{de}) الجهد الثانوي ال
1,22	1,41	2,45	1,24	$\frac{U_2}{U_1}$ =1 : عند $\frac{I_{de}}{U_1}$ عند المتبرد للشبكة
4,4	4,4	4,4	4,4	ج في الجهد المستمر (%)

يجب مراعاة هبوط الجهد u في المقوم (أنظر أسفل الصفحة) عند حساب جهد الطور الثانوي U2.


. Yz 5 : ونوع التوصيلة و u=20 V هو (6%) هو الجهد المتوقف على التيار (6%) هو $U_{dc}=\frac{460+20}{0.94}=510$ V ، $U_{2}=\frac{510}{1.17}=436$ V


ا) الجهد المستمر في حالة اللاحمل = من 1,06 إلى 1,08 × الجهد المستمر في حالة الحمل الإسمي ١) بخانق تسوية


AEG	(m	بقاسات (m	(A) ذات ألواح	لنيوم بوحدة	بل مقوّمات الس	تحم	
DB	dSS	dS	التوصيلة S	В	FW	HW	قاس اللوح
0,18	0,36	0,3	0,18	0,12	0,12	0,06	20 ø
0,37	0,75	0,6	0,37	0,25	0,25	0,12	25 Ø
0,75	1,5	1,2	0,75	0,50	0,50	0,25	32 □
1,5	3,0	2,5	1,5	1,0	1,0	0,50	45 □
2,2	4,5	3,7	2,2	1,5	1,5	0,75	60 □
4,5	9,0	7,5	4,5	3,0	3,0	1,5	75 □
7,5	15	12	7,5	5,0	5,0	2,5	100 □
15	30	25	15	10	10	5,0	100 x 200
22,5	45	37,5	22,5	15	15	7,5	100 x 300
45	90	75	45	30	30	15,0	200 x 300













بتوصيل مباشر (توصيلة رقم 600a)

بمحولات تيار وجهد (توصيلة رقم 402)

			القياس	مهزة	أج					
طبقا لت						اریج	على التد	لقياس والكتابة	ية لأجهزة ا	لأشكال الرمز
الأجزاء المكونة		ييس	ياس للنسبة بمغنط	جهاز ق متحرك	1	8	س دائم	متحرك بمغنطي	جهاز بملف	
محول حراري	~	ىين	جهاز بسلك تسخين				متحرك	س النسبة بملف	جهاز قياء	
محول حرار	¥		جهاز حثي			•		ي.	قلب حديد	
مقر	->-				1					
جهاز بحاجب حديدي (رمز الحاجب)			لف متحرك مع	جهاز بما حراري						
		وم قياس	عِلف متحرك عقر	جهاز			Ç	، دينامي كهرباؤ ف حديدي	جهاز قياس للنسبة بغلا	
نبيطة (تجهيزة) ض الصفر للمؤشر	0	.نية	لهاز بمزدوجة معد	?	=	>				\$
	\triangle		جهاز كهروستاتي		=	<u>T</u>		، للنسبة ذو قلب حرك	جهاز قیاس حدیدی مت	\$ \$
الجهاز غير مطابق يختص بالجهد الاخ	4		جهاز اهتزاز		-	\checkmark		ز بإبرة حديدية	جها	
احترس. جهد عالم بالجهاز	V						<u>.s</u>	بمغنطيس متحرا	جهاز	
رستخدام في الصن	مهزة القياس لا	-1	0.5	س الدقيو	زة القيا. مو	اجه	0.1		-	نبة
				-		-		(±	، للمؤشر (%	
				التوازي	قاومات	دقة م			- 3 -	
0,2	0,1	0,05		= -			لرتبة	1		
0,2	0,1	0,05	(±)	ة الإسمية	بة للقيمة			-	ف المسموح	الانحرا
لوضع الاستعال	شكل رمزي					اري	د الاختبا	نجمة الجه		
		_	لجهود التشغيل (٧)			لنجمة	1	لجهود التشغيل (٧)	جهد `ختبار (۷)	لنجمة الا
		<u>/30°</u>	أعلى من 3000	20 0	00	207		حتى 40	500	
			حتى 6000	30 0	100			أعلى من 40 حتى 650	2000	②
		*	حتى 000 10						3000	愈
اس بتركيبتي قياس	أجهزة قي	*	حتى 000 15					حتى 1500	5000	愈
اس بثلاثة تركيبات	أجهزة قي	≋		2000 V	قياس			اعلى من 1500 حتى 3000	10000	⑩
		تتابة	باس مع الك	بهزة قي	۽ لأج	أمثلن				
المعنى			الكتابة (البي							كتابة (البيا
الآستعمال المائل (لل للموصلات الخا	.يدي ، لوضع طوار لأي تحمي	رة الأراد الأراد			0,5	ار	رأسي للتيا	ضع الاستعمال الر	_ لو٠	⊥ <u>∩</u>
	عول حراري عول حراري المحارة الحاجب حمارة الحاجب) جهاز بحاجب كه الموشر الموشر الموشر الموسلة (تجهيزة) خواس المحارة الم	الأجزاء المكونة الم المحزاء المكونة الم المحول حراري عول حرار حهاز بحاجب حهاد (رمز الحاجب) جهاز بحاجب كه الميطة (تجهيزة) خالي المؤشر المؤشر المؤشر المؤشر المؤشر المؤشر المؤشر المجهد الاخالية المجهاز المحيات المجهاز المحيات	الأجزاء المكونة الإن المواقد	النسية بغنطيس الأجراء المكونة التجان سلك تسخين الأجراء المكونة القياس حتي للنسبة المحال المح	جهاز قياس النسبة بمغنطيس جهاز بسلك تسخين جهاز بسلك تسخين جهاز بسلك تسخين جهاز بسلك تسخين جهاز بلف متحرك مع خول جهاز بلف متحرك مع خول جهاز بلف متحرك بقوم قياس جهاز بلف متحرك بقوم قياس جهاز بملخ متحرك بقوم قياس جهاز بملخ متحرك بقوم قياس جهاز المنجوب كه النبه (اتبع تعليات القيار المنافر (ابيع تعليات المنجوب المهود المؤثر مطابق المنجوب كه المنجوب المنتواز	جهاز بسلك تسخين جهاز بسلك تسخين جهاز بسلك تسخين جهاز بسلك تسخين جهاز بلك تسخين جهاز بلك متحرك مغوم قياس جهاز بلك متحرك بغوم قياس جهاز المتراز توالمات التوازي والتوالي القابلة للتغيير عرب الاستمال الموسطات التعال الموسطات المتحرز الوضع الاستمال المائل الموسطات المتحرز المتراز المتراز الألموار المع بيا وضع الاستمال المائل الموسطات المتحرز المتحرز قياس بتركيبة قياس بتركيبة قياس بتركيبة قياس المتحرد السياتات المتحرد السياتات المتحرد السياتات المتحرد المتحرد السياتات المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد المتحرد السياتات المتحرد ا	ارخ جهاز قباس النسبة بمنطيس الأجراء الكونة الأجراء الكونة حمال قباد بهنا الته المحالة		النبية بعند المتحدال النبية يعتطيس والكتابة على التداوع المتحدال الأجراء المكونة النبية يعتطيس والم النبية بعنطيس والم النبية المتحدال الأجراء المكونة النبية بعنطيس والمحدال النبية بعند المتحدال النبية بعند المتحدال النبية بعند المتحدال النبية المتحدال النبية المتحدال النبية المتحدال المتح	جَهَا وَ الْعَنِي وَ الْحَجِورَةُ الْقَيْلُ وَ الْكَالِيّةُ عَلَى التَّذَرَجُ عَلَى النّبَا وَ الْكَانَةُ عَلَى النّبَا وَ الْعَنِي الْعَنِي عَلَى الْعَنْ وَالْمَ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِلْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِلْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِمُ وَلِي وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلِلْمُ وَالْمُولِلُولُولُ وَالْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُول








الخلايا الحلفانية والبطاريات

يرمز للخلايا والبطاريات برموز مختصرة مكونة من حروف أبجدية وأرقام

طبقا للمواصفات DIN 40855

مثال للرمز





شكل الخلية أو البطارية عدد الخلايا الموصلة (R = خلية دائرية المقطع) على التوالى

(القطر = 32)

عدد الخلايا الموصلة رقم مميز للمقاس على التوازي (2)

مدلولات الحروف الأبجدية: R = خلية دائرية المقطع، F = خلية (بطارية) مسطحة

s = خلية (بطارية) مربعة أو مستطيلة المقطع

A = خلية بأكسجين الهواء (تكتب كحرف إضافي قبل الحروف الدالة على الشكل، مثال ذلك: AS6

الخلايا دائرية المقطع 1,5 للإضاءة الصغيرة (S)، ولأجهزة السمع (H) وأجهزة الترانزستور (T) وكشافات التصوير (FI)

R 20/40866 34×61.5	R 14/40865 26 × 50	R 9/40864 15.5×6.1	R 6/40863 14,5 × 50,5	R 3/40862 14,5 × 25	R 1/40861	R 03/40860	ا رقم المواصفة OIN
S. T. FI	S T	13,3 × 0,1	S, H, T, FI	14,5 × 25	12 × 30	10,5 × 44,5	المقاسات: القطر × الارتفاع
0, 1, 11	0, 1	"	3, H, I, FI	п	Н, 1	S, H, T	عالات الاستخدام

لأجهزة أسوار المراعى ٧٧ بطاريات ذات خلايا دائرية المقطع للإضاءة الصغيرة 686 6 6AS6 6 S 4 9 6 A S 4 رمز المواصفة DIN رقير المواصفة DIN 4 R 25/40870 3 R 20/40869 3 R 12/40868 2 R 10/40867 $192 \times 128 \times 162$ 168 × 113 × 114 67×67×102 $102 \times 36 \times 76$ $62 \times 22 \times 67$ Ø 21,5×74 المقاسات Hxbxh DIN 40873 6 V 4,5 V 4,5 V لجهد الاحمى للبطارية

بطارية مستطيلة أو مربعة المقطع لأجهزة السمع (H) وكشافات التصوير (FI).

والبطاريات صغيرة الأنود طبقا للمواصفات DIN 40871 لوحات رقم من 1 إلى 5 ورقم 8.

20 F 20	15 F 20	10 F 20	4 F 16	15 F 15	10 F 15	رمز المواصفة DIN
$27\times16\times65$	27 × 16 × 51	27 × 16 × 37	(\16×16×20	(116×15×51	(\16 × 15 × 35	القاسات ۱×b×h
30 V	22,5 V	15 V	6 V	22,5 V	15 V	الحهد الإسمى للنظارية

١) مكن اختيار الطراز المستدير أيضا بقطر 16

بطاريات لأجهزة الترانزستور بجهد إسمى 90 طبقا للمواصفات DIN 40871 لوحات رقم 6 و 7 و 11 و 12.

3 R 12	DIN 40868, 4,5 V	6 F 100	6 F 50 – 2	6 F 25	6 F 22	رمز المواصفة DIN
	62 × 22 × 67	66 × 52 × 81	34,5 × 36 × 70	25,5 × 25,5 × 50	26,5 × 17,5 × 48	المقاسات Ixbxh
				151/ 6	el	1 \$11 11 2 1.51

علايا تجهيزات الهاتف والأجراس والإشارات مجهد إسمي 1,50

40859 40889 40858 40857 40856 40872 DIN 3	AR 40 e AR 40	S 12 و S 12	S 10 و S 10	AS 8 و S 8	S4 9 AS4	S2 9 AS2	ومز المواصفة DIN
(3 67 - 179 100 - 100 140 - 140 140	40859	40889	40858	40857	40856	40872	رقر المواصفة DIN
85 X X X 172 100 X 100 X 200 110 X 110 X 210 85 X 85 X 200 5/ X 5/ X 125 40 X 40 X 110 1 X 4 X	Ø 67×172	168 × 168 × 200	110×110×210	83 × 83 × 200	57 × 57 × 125	40×40×110	رام المقاعات I×d×h

الخلية: وحدة مكونة من إلكترود موجب وإلكترود سالب وإلكتروليت وتحفظ في وعاء إذا استدعى الأمر ذلك (أنظر الخلايا الجلفانية أيضا) العمود: خلية جلفانية. ١ - خلية في وعاء ٢ - تسمية شاملة الخلايا الإبتدائية والثانوية (المراكم)

البطارية: وحدة مكونة من عدة خلايا موصلة على التوالي أو على التوازي أو على التوالي والتوازي.

طبقا للمواصفات DIN 43710

المزدوجات الحرارية

متوسط الجهد الناتج بين 100°C حتى 200°C (mV/K)	الجهد الناتج عند درجة حرارة القياس القصوى (mV)	درجة حرارة القياس القصوى (°C)	الجهد الناتج عند درجة الحرارة الحدية (mV)	درجة الحرارة الحدية (°C) في حالة القياس المستمر	الجهد الناتج عند ℃100 بوحدة بوحدة (mV)	اللون	رمز المزدوجة الحرارية
0,050	34,30	600	21,0	400	4,25	بني	cu-کونستانتان
0,056	53,15	900	39,72	700	5,37	أزرق	Fe-کونستانتان -
0,041	52,46	1300	41,3	1000	4,10	أخضر	Ni Cr-Ni
0,008	16,72	1600	13,14	1300	0,64	أبيض	Pt Rh-Pt

في الرمز المختصر، يعني رمز المعدن المذكور قبل الشرطة الجانب الموجب، وإلى يسار الشرطة الجانب السالب للمزدوجة

النوع بلوح موجب كبير المساحة بألواح ، الرمز Gis Gro	شبكية	امال	n L e
Cic		7.	ح مقواة
القياسي	Gi	PzS	Pz
المناواح المناوق سالب الوح مندوق سالب الوح المرفي سالب الوح المناوية المنا	ت مسام دقیقة ح شبکي)		الب على الب على الب على الب على الب على الب على الله الله الله الله الله الله الله ال
المسام (فاصلات ميبور) المسام (فاصلات ميبور) المسام (فاصلات ميبور) الراحة المسام في السوف الراحة الحامض في المستحونة	زجاج <i>ي</i> Gi S و 1,26	الوح مطاملي ذو مسام دقيقة Pz 1,26 g/cm ³ 5 g/cm ³	PzS 1,27 g/cm ³
مامل الشحن ١) 1,10 (١)	1,151,17	20	1,20
سعة الابتدائية منسوبة طبقا لتعليات المواصفات: طبقا لتعليات المواصفات: حرارة الالكترو حرارة الالكترو وغ السعة الجدولية	: 65% إذا بلغت درجة	طبقا لتعليمات المواصفات	90% ن : 85%، إذا بلغت درج تتروليت ¢30°د
بقا للكتالوج بعد: 8080 علية	ة تفريغ ٢)	نحو 10 عملياً	ات تفریغ ۲)
ر التشغيل ا) 300350 1000 وح الموجب علية تفريغ علية تفريغ علية تفريغ ي 9001050 20003000 وح السالب علية تفريغ علية تفريغ علية تفريغ	600700 عملية تفريغ 12001400 عملية تفريغ		1400 تفریخ
kg/kWh ≈100 kg/kWh (° مامل الوزن) dm³/kWh ≈33 dm³/kWh	≈ 36 kg	≈53 kg/kWh ≈19 dm³/kWh	≈35 kg/kWh ≈12 dm³/kWh
ستخدام البطاريات ثابتة في العربات عديمة القضبان	ن (العربات الكهربالية يرة)	تداولها أخذ في التضاؤل	في العربات الكهربائية الصغيرة والمرفاع (الونش

- ا) معامل الشحن: عدد الأمبير ساعة (Ah) اللازمة للشحن مقسوما على عدد الأمبير ساعة اللازمة لعملية التفريغ.
- ٢) السعة الجدولية طبقا للكتالوج: سعة التفريغ لتيار تفريغ أو زمن تفريغ معين. ٢) توقف عملية التفريغ بعد أخذ 80% من سعة التفريغ.
 - عند التفريغ وفقا لتعليمات المواصفات القياسية . ٥) قيم متوسطة .


خواص التشغيل للمراكم الرصاصية:


- ١ قيمة السعة غير ثابتة، إذ إنها تكون كبيرة لتيارات التفريغ الصغيرة وصغيرة لتيارات التفريغ الكبيرة (أنظر الرسم البياني على الصفحة التالية)
 - ٢ تزداد السعة مع تكرار إيقاف عملية التفريغ وكلها طالت مدة إيقاف التفريغ.
- عند انخفاض درجة الحرارة عن درجة حرارة التشغيل (٥٠٥٥)، ينخفض كل من الجهد المتوسط للأطراف (بصورة ضئيلة) والسعة. وتزداد السعة مع زيادة درجة الحرارة. علاقة تقريبية: تتغير السعة بقدار ١٠٥٠ عند تغير درجة الحرارة بقدار ١٠٥٠.
 - ٤ ينخفض جهد الأطراف قليلا مع ارتفاع تيار التفريغ.

الشحن العادي: مثال لخلية تكفي سعبًا لتفريغ مدته 5. ويبدأ الشحن بمقدار تيار التفريغ لمدة 5 ساعات ثم ينخفض التيار إلى 40% من قيمة تيار التفريغ لمدة 5 ساعات بمجرد بدء تصاعد الغازات (حوالي 2.4۷)، ثم يقل بنحو من 20% إلى 10% من هذا التيار في نهاية عملية الشحن. وتتطلب تجهيزات شحن خاصة مع مراعاة تعليمات الشحن في كل الأحوال.

Gro = ألواح موجبة كبيرة المساحة Gi = ألواح شبكية Gis = ألواح شبكية مربعة Pz = ألواح مقواة Pzs = ألواح مقواة مربعة

قيم التشغيل لخلية رصاصية





نسب تركيب حامض المركم

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	حامض الكبريتيك بتركيز %96 باللتر
74,50	75,48	76,46	77,44	78,42	79,40	80,38	81,36	82,34	83,32	84,30	ماء مقطر باللتر
1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	كثافة الحامض g/cm³
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	درجة بوميه (Beaumé)

كثافة الحامض اللازمة للاستعال في البطارية حوالي 1,18 g/cm3

وتساوي كثافة الحامض تقريبا جهد السكون للخلية مطروحا منه 0,84 (جهد السكون هو الجهد عند الأقطاب المفتوحة) التفريغ الذاتي نحو 10 يوميا

تكون المقاومة الداخلية للخلية الواحدة من 0,1 Ω/Ah إلى 0,2 Ω/Ah

رون المفاومة الداخلية تحليه الواحدة من المهربة الماء الما

درجة تجمد الحامض: عند كثافة 1,26 g/cm³ (بعد الشحن) : 256°C عند كثافة 1,12 g/cm³ (بعد التفريغ) : 12°C

وجبة	لألواح الكبيرة الم	الخلايا ذات ا			DIN	ت 40731	مواصفا	طبقا لا	المساحة	الألواح الموجبة كبيرة	
(Ah) بوحدة (Ah)	عدد الألواح الكبيرة	مقاس اللوح	رقم الطراز	التفريغ ٧3	نند نهایة V5	الجهود ع V10	Кз	لسعات K5	K10	المقاسات b x h x s	الرمز
72216 2881008	26 414	Gro 36 Gro 72	4 11	1,79	1,81	1,83	27 54	31 62	36 72	169 x 170 x 12 169 x 332 x 12	Gro 36 Gro 72
864 2880	6 20 Gro 72 : DIN 40737	Gro 144 المبسط: خلية	15 مثال للرمز	1,76	1,79	1,81	108 216	124 248	144 248	355 x 360 x 10,3 355 x 712 x 10,3	Gro 144 Gro 288

المراكم الرصاصية: هي الخلايا ذات التركيب المغلق بألواح موجبة كبيرة المساحة خلمة ٧٤ صندوق بلاستيك المستيك المستيك المستيك المستديد المستيك المستيك المستيك المستيك المستيك المستيك المستيك المستيك المستعدد المستع

	الوزن بو- الرصـاص	المقاسات a x b x h	الرمز	1	الوزن بو- الرصـاص	1	عات (۱ K5	ال ا K10	المقاسات a x b x h	الرمز
10,2	5,4	325 x 118 x 240	12 V 1 Gro 6,5	1,39	0,86	4,8	5,5	6,5	47 x 78 x 220	1 Gro 6,5
15,3	8,43	492 x 118 x 240	12 V 2 Gro 13	2,19	1,35	9,6	11	13	75 x 78 x 205	2 Gro 13
20,9	11,5	672 x 118 x 240	12 V 3 Gro 19,5	2,92	1,86	14,5	16,5	19,5	104 x 78 x 205	3 Gro 19,5
13,1	6,7	315 x 118 x 245	12 V 1 Gro Q 6,5	1,85	1,08	4,8	5,5	6,5	47 x 117 x 200	1 Gro Q 6,5
20,2	10,0	500 x 118 x 245	12 V 2 Gro Q 13	2,96	1,68	9,6	11	13	76 x 117 x 200	2 Gro Q 13
28,3	14,0	675 x 118 x 245	12 V 3 Gro Q 19,5	3,94	2,28	14,4	16,5	19,5	104 x 117 x 200	3 Gro Q 19,5

*) للسعات ، K10, K5, K3 أنظر البيانات الخاصة بالخلية ٧ دات صندوق بلاستيك

خلايا 2v ذات ألواح شبكية موجبة Gi لأزمنة تفريغ قصيرة

42	28	14	السعة الإسمية K ₁₀ بالأمبير ساعة
125 x 115 x 232	125 x 85 x 232	125 x 55 x 232	المقاسات (أكبر مقاسات)
			1 3.7

خلية 2v بلوح إطاري لتجهيزات الإنذار، لتفريغ مدته 1000 وسعته 40 Ah بالمقاسات 225×88×88

بطاريات الرصاص للسيارات وبطاريات بدء التشغيل وسعات ٢٥٥

عال	اءة والإش	للإض				J	اءة والإشعا	غيل والإض	لبدء التش			
16	8	4,5	88 ·	77	66	180	112	98	84	70	56	6 V K20
			54	45	36	180	135	105	84	70	56	12 V K20

تيار الشحن العادي ($I_{ch1} \approx 0.9 \cdot K_{20}$). تيار الشحن السريع $I_{ch2} \approx 10 \, I_{ch1} \cdot K_{20}$ وتعطي السعة لتفريغ مدته 20 h . تيار الاختبار عند درجات الحرارة المنخفضة $I_{ch2} \approx I_{ch3} + I_{ch4}$. عند الإختبار في $I_{ch3} \approx I_{ch4}$. عند الإختبار في $I_{ch4} \approx I_{ch4}$. تيار الشحن الحريم عند المحتبار عند درجات الحرارة المنخفضة المحتبار عند المحتبار عند

المراكم الفولاذية (المجمعات القلوية) طبقا للمواصفات DIN 40751/52/53/54/55 المركم الفولاذي الأنواع: مراكم حديد - نيكل، أو مراكم نيكل - كادميوم. المادة الفعالة للوح الموجب: مركب من 1 - اللوح الموجب النيكل والأكسجين، واللوح السالب: مركب من الحديد والأكسجين أو الكادميوم والأكسجين أو مزيج منهما. أشكال الألواح: ألواح أنبوبية أو ألواح مجوفة. 2 - اللوح السالب 3 - القطب الموجب والقطب السالب الحرف الأبجدي الحرف الأبجدي الألواح الأنبوبية الألواح المجوفة 4 - فاصل متعرج سالب في حالة الكادميوم للتفريغ العادي (كادميوم) 5 - عازل صندوقي للتفريغ السريع (كادميوم) سالب في حالة الحديد 6 - صندوق الخلايا خلايا بغلاف عازل سالب في حالة الحديد TKE TNE LR (LRE) 7 - مانع التسرب للقطب A, C, D مختلفة الأنواع LTN (LTNE) بغلاف عازل 8 - سدادة الخلية 9 - نتوءات لحرف H في نهاية بيانات السعة يعني وعاءا عاليا للمركم (مثال ذلك TN 35 H) قيم التشغيل بألواح أنبوبية الخلايا بألواح مجوفة Ni - Cd Ni - Fe Ni - Cd Ni - Fe متوسط جهد التفريغ بوحدة (V) 1,16 ... 1,14 1.2...1.25 1,21 ... 1,19 1 21 الجهد في نهاية التفريغ بوحدة (٧) 0.95 1,00 ... 1,10 1,00 1,00 متوسط جهد الشحن بوحدة (V) 1,64 ... 1,62 1,70 1,54 ... 1,49 1.75 ... 1.73 جهد الشحن الأقصى بوحدة (V) 1,74 ... 1,71 1.82 1.83 نيار الشحن المعتاد بوحدة (A) السعة حسب جدول الكتالوج مقسومة على 5 (ويقل التيار الحدى في بعض الأنواع بمقدار %35 من تیار تفریغ خمس ساعات) (للأنواع ذات مدة تفريغ (5h)) معامل الشحن ١) عم التشغيل ٢) 4000 عملية تفريغ 3000 ... 3000 علية تفريغ معامل الوزن 39 ... 37 kg/kWh 44 ... 40 kg/kWh معامل الحجم 18,5 ... 17 l/kWh 20 ... 18 l/kWh درجة حرارة التجمد: -70°C كثافة القلوى: 1,20 ... 1.18 g/cm³ درجة الحرارة الحدية: حوالي 45°C وتتكون بلورات ثلجية عند 28°c −28°c (21%) تنقص السعة بصفة دائمة عند التعدى المتكرر لدرجة الحرارة الحدية. $R_1 = \frac{0.1}{20} = 0.005 \Omega$ المقاومة الداخلية: لخلية $\frac{0.2}{Ah}$: TN ولخلية TK مثال: خلية TK بسعة الداخلية: لخلية TK ولخلية الداخلية ا كفاية الأمبير ساعة (Ah) حوالي 0,72 وكفاية الواط ساعة لخلية TN حوالي 0,51 ولخلية TN حوالي 0,56 ولخلية R حوالي 5 ويبلغ التفريغ الذاتي عند درجة حرارة محيطة قدرها ℃20 لمدة أسبوع واحد حوالي 15% ولمدة شهر حوالي %25 ولمدة عام حوالي %45 العلاقة بين قيم وشروط التشغيل كثافة القلوى تيار التفريغ درجة الحرارة متوسط جهد التفريغ تيار التفريغ $I = I_N$ 1,20 g/cm3 +20°C 100% 100% $I = I_N$ +10°C 93% $I = 2I_N$ 1,205 g/cm³ $I = 2I_N$ 95% 0°C I = 3 I 1.21 g/cm³ تناقص معتدل بالمقارنة بالمجمعات الرصاصية 1,22 g/cm3 -20°C تناقص كبير بالمقارنة بالمجمعات الرصاصية شدة تيار التفريغ السعة كنسبة مئوية زمن التفريغ متوسط جهد التفريغ الجهد عند نهاية التفريغ كنسية مئوية من IN بالساعات (Ah) بوحدة (V) بوحدة (V) TK TN TN TN TK TK 1.24 1.24 104 1.12 1.03 103 103 1.23 1,02 1 23 100 100 100 100 1,00 1,22 1.20 1,10 4 3 2 1 123 1,21 1,19 99 98 124 1,09 162 157 97 94 1,07 1,20 1,17 93 233 1.17 1.04 83 415 1.97 1,10 1.00 67 المراكم الرصاصية ذات خلايا NC لمصانع كولون للمراكم (منتخب) نوع الخلية الرمز القياسي 8H (* 69 H 58 H 46 H 35 H 7,5 5 stdg. (** 58 35 69 46 السعة (Ah) 31,2 22.9 59 47 23,2 15,8 11,6 7,9 10 stdg 36.5 31.6 72 60 48 4,4 2,2 1,5 5 stdg. 14 11.5 9.2 6 3 شدة تيار التفريغ بوحدة (A) 8 stdg 4,5 3,9 7.5 0,8 10 stdg. 4.8 3,6 3.1

7 stdq

3

1,35 ... 1,80

شدة تيار الشحن العادية بوحدة (A)

جهد الشحن بوحدة (V) (قابل للتنظيم من/إلى)

6

١) ينتج بقسمة عدد الأمبير ساعة للشحن على عدد الأمبير ساعة للتفريغ ٢) لا تتغير بصورة كبيرة بالشحن المتقطع أو فترات توقف التفريغ الطويلة ") 8 H و مركم بسعة 8 Ah ذو وعاءٍ عال (high case or box) "* stdg. (**



الأجهزة الحرارية الكهربائية

يجب أن تطابق الأجهزة الحرارية الكهربائية تعليمات VDE 0720 أما الأجهزة المرنة اللينة (كوسادات التسخين مثلا) فيجب أن تطابق تعليمات VDE 0720 ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتأريض أو لتوصيل التعادل (التصفير) لوقاية جميع الأجزاء المعدنية المعرضة للمس والتي قد تحمل جهدا بالنسبة الأرض عند حدوث خلل وذلك إذا لم تكن هذه الأجهزة مخصصة للتشغيل بجهود صغمة.

ويستخدم الفرع الأخضر والأصفر كموصل وقاية أو موصل صفري. ويجب أن تساوي مساحة مقطع موصل الوقاية مساحات مقاطع خطوط التوصيل وذلك لمساحات مقاطع حتى 4 mm².

اختبار الأجهزة بعد الإصلاح:

- ١ يجري اختبار جميع الأجهزة من حيث تحملها للقدرة الإسمية.
- ٢- يجب أن تتحمل الأجزاء الحاملة للجهد جهداً مقداره ٧ 1000 بالنسبة لجسم الجهاز لمدة ثانية واحدة على الأقل في درجة الحرارة المحيطة.

المواقد الكهربائية

ن	دد الاسحام	ت الطهي وع	عدد مسطحا			كهر بائي	اقة لموقد	شهري للط	الإستهلاك ال
أكثر من 8	48	14	عدد الأشخاص	6	5 4	4	3	2	عدد الاشخاص
4	3	2	عدد مسطحات الموقد						الاستهلاك اليومى لكل
7600	5800	4500	القدرة المتهلكة (W)	0,65	0,7	0,75	0,8	1	شخص بوحدة (kWh)

مسطحات الطهى والقدور

ح الطهي بالواط (W)	درجات التشغيل لمط	300	220	180	145	قطر مسطح الطهي بوحدة (mm)
1500/1200/240	1000/750/200	320	240	200	160	قطر الوعاء بوحدة (mm)
1800/1420/300	1200/800/240	2500	1800	1200/1500	1000	القدرة القصوى لمطح الطهي بالواط (W)

احتياج المنازل للهاء الساخن

8	7	6	5	4	3	2	عدد الأشخاص
40	36	32	28	24	20	16	الاحتياج اليومي للهاء عند (50°C) بوحدة (۱)
20	18	16	14	12	10	8	الاحتياج اليومي للماء عند (85°C) بوحدة (١)
2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	الاستهلاك اليومي للكهرباء بوحدة (kWh)

احتياج الحمامات والأدشاش للماء - درجة حرارة ماء الاستحام نحو 37°c

			حجم حوض الا.	ستحام (البانيو)	
	الدش	صغير جدا	صغير	متوسط	کبیر
تياج اليومي التقريبي للياء بوحدة (١)	1530	120	150	180	240
اك الطاقة بوحدة (kW)	0,51,0	4,00	5,00	6,00	8,00

أجهزة الماء الساخن (الغلايات والخزانات) - مختارات درجة الحرارة الحدية 85°C

					تشغيل	خاري.						ىشغىل	ليني.	
السعة بوحدة (١)	10	3	0	5		80			120		30	50	80	120
القدرة المتهلكة (kW)	4,5	6	4,5	6	4,5	6	7,5	4,5	6	7,5	0,45	0,6	1	1,5
مدة التسخين بالدقيقة	45	30	60	45	105	75	60	150	120	90	390	480	480	480

قيم التوصيل التقريبية للتدفئة الكهربائية بالمنازل

ملاحظات	القدرة المستهلكة لكل متر مكعب (w/m³)	حجم الغرفة (m³)
تستخدم القيم بالجداول لفرق درجات حرارة مقداره C (درجة الحرارة الداخلية C +20°C +،	80	1050
ودرجة الحرارة الخارجية 20°C -) . يضاف حتى 30% في حالة مدة التسخين القصيرة	8060	50100
(1,5 h) أو الرياح الشديدة أو في حالة الغرف عالية السقف .	6040	100150

التهوية بطرد الهواء

عدد مرات تغيير الهواء لكل ساعة	نوع المكان	عدد مرات تغيير المواء لكل ساعة	نوع الغرفة
610	الورش	810	الطاعم
36	المسارح	510	المكاتب
10 وأكثر	الماغ	510	المدارس

[·] نظام التشغيل النهاري والليلي غير معمول به في المملكة العربية السعودية

عناصر التركيب (النبائط) الإلكترونية وهندسة التحكم والتنظيم

المقاومة الأومية

المقاومات السلكية: تخصص معادن الأسلاك (انظر ص ٢٤ وكذلك ص ٣١) ، لأحمال إسمية من 0.5 W إلى عدة منات من الواط. وتتراوح قيم المقاومة من 0.1 Ω إلى عدة منات من الواط. وتتراوح قيم المقاومة من 0.1 Ω إلى نحو Ω 10° .

حوامل اللفائف: تصنع من الخزف الصيني الصلد، أما للمقاومات المتغيرة فيستخدم ورق صلد أو مواد بلاستيك أخرى بسطح مطلي أو مغطى بالأسمنت أو بالزجاج أو اللك. ويمكن أيضا استخدام فتائل من ألياف زجاجية مع ملف داخل أنبوب خزفي، مما يتيح تصريفا جيدا للحرارة ومتانة عزل كهربائية عالية (أكبر من 2kW). ويمكن تثبيتها على المعدن تثبيتا محكا. وتختلف درجة الحرارة النوب خزفي، مما يتيح تصريفا جيدا للحرارة ومتانة عزل كهربائية عالية (أكبر من 2kW). ويمكن تثبيتها على المعدن تثبيتا محكا. وتختلف درجة الحرارة الرئدة والمحل الإسمى بحسب الطراز وقيمة المقاومة والمحمل الإسمى. أمثلة:

250	100	50	35	20	10	4	1	الحمل الإسمي بوحدة (W)
36 · 104	12 · 104	6 ⋅ 10⁴	5 · 10 ⁴	3 ⋅ 10⁴	3 · 104	104	13 · 10 ³	المقاومة بوحدة (Ω)
								درجة الحرارة الزائدة عند الحمل الإسمي
310	310	295	275	260	230	180	100	بوحدة (°C)

درجة الحرارة الابتدائية ℃25 أو ℃40. ويتوقف المعامل الحراري (قيم TC) على مادة الصنع حيث أن:

RW 110 و 100° RW 100 في النطاق من 20° C و 100° RW 100 و 100° RW 100 و 100° RW $100^{$

المقاومات الطبقية: تتم كسوة الحامل إما بطبقة من الفحم الصلد أو طبقة معدنية أو طبقة من أكسيد معدني.

مقاومات طبقة الكربون: رخيصة الثمن وتكفى لمواجهة المتطلبات العامة للتحميل الضنيل (من 0,05W إلى 5W ونادر إلى 20W).

وتصل قيم المقاومة إلى Ω°10 ولها محاثة ذاتية صغيرة، ومقاساتها كبيرة نسبيا، والمعامل الحراري لها (α) كبير ويتناسب طرديا مع قيمة المقاومة، ولا تتأثر (α) كثيرا بدرجة الحرارة السطحية.

مقاومات الطبقة المعدنية: للمقاومات الدقيقة ذات التحميل الضئيل (حتى ١ω) ، تصل قيمة المقاومة إلى ١٥١٥ بتفاوتات صغيرة وليس لها محاثة ذاتية . كما أن المعامل الحراري صغير ولا يتوقف على قيمة المقاومة ، كما لا يتغير كثيرا بزيادة درجة الحرارة .

مقاومات طبقة الأكسيد المعدني: للأحمال الإسمية العالية، ويفضل أن تكون بأشكال كبيرة (طبقا للمواصفات 0922, 0933, DIN 0617, 0922) ولا يتوقف المعامل الحراري على قيمة المقاومة إلا أنه يتغير بشدة عند ارتفاع درجة الحرارة.

ومن الكميات الميزة لقاومة طبقية مايلى:

- أ) المقاومة الحرارية A_{th} مقاسة بوحدة C/W°. وتتوقف على شكلها (طرازها)
 أمثلة: طراز 8_{th}=380°C/W :0934 طراز 8_{th}=380°C/W
- ب) درجة الحرارة السطحية القصوى المسموح بها (°C) وتتوقف على نوع مادة الصنع. أنظر الجدول.
 - $P=\frac{1}{R_{th}}$ ($\theta_{max}-\theta_{a}$) : قابلية التحمل وصيغتها الرياضية هي (ج

 $R_{th} = 140^{\circ}\text{C/W}, \ \vartheta_{max} = 155^{\circ}\text{C}, \ \vartheta_{o} = 40^{\circ}\text{C}. \ P = \frac{1}{140^{\circ}\text{C/W}} \ (155^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}) = 0.80 \ W$ 0414 0416 as a satisfied a satisfied as $\vartheta_{o} = 3.0 \ \Omega_{o} = 3.0 \ \Omega_{$

- د) تغير المقاومة AR عند التحميل لمدة طويلة (يكون التغير أصغر مايكن لمقاومة ذات طبقة معدنية وأكبر ما يكن لمقاومة ذات طبقة من أكسيد معدني)
 - $\mathfrak{g}_{\mathsf{max}}$ غلاقة المعامل الحراري بقيمة المقاومة ودرجة حرارة السطح

	0933	0922	0617	0414	0309	0207	0204		الشكل (الطراز)
المعامل الحراري α	50	60	80	140	190	220	380	بوحدة (°C/W)	المقاومة الحرارية Rth
$\alpha \approx -300 \cdot 10^{-6} / \mathrm{K}, \ 3 \cdot 10^4 \ \Omega$ کر بون حتی		9 _{max} .	ا (W) عند	نصوی max	لتحمل الف	قدرة ا		9 _{max}	الطبقة
$\alpha \approx -500 \cdot 10^{-6} / \text{K}$, $5 \cdot 10^{5} \Omega$	1,7	1,4	1,0	0,60	0,50	0,40	0,22	125°C	کر بو ن
$\alpha \approx + 10 \cdot 10^{-6} / K$ معدن	2,3	1,9	1,4	0,80	0,60	0,50	0,30	155°C	معدن
ا أكسيد معدني : تقع قيمة α بين +50+200·10 ⁻⁶ /K	2,3	1,9	1,4	0,80	0,60	0,50	0,30	155°C	أكسيد معدني
و 50−200·10 ⁻⁶ /K	4,2	3,5	2,6	1,5	1,1	0,90	0,50	250°C	أكسيد معدني

القيم القياسية والمجموعات الدولية للمقاومات والمكثفات الثابتة

لقد اختيرت القيم القياسية على شكل مجوعات، تشتمل كل منها على عشرة قيم، إذا ما أخذ الإنحراف الحتمي - في قيمها الإسمية والناتج عن التصنيع في الاعتبار وتضرب القيم في 10° أو 10° أو 10°...ألخ

20%	5	7		6	,8			4	,7			3	,3			2	,2			1	,5			1	,0		6/10	E 6
10%	:9	3	8	,2	6	,8	5	,6	4	,7	3	,9	3	,3	2	,7	2	,2	1	,8	1	,5	1.	,2	1	,0	12/10	E 12
5%	:)	3.	9,1	8,2	7,5	6,8	6,2	5,6	5,1	4,7	4,3	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	21/10	E 24

القيم القياسية ومجموعات DIN للمقاومات والمكثفات الثابتة

																		-				
= :	7 .4		6,	30			4,	00			2,	50			1,	60			1,	00		R 5 ⁵ /10
فأور	N C	1	3,00	6,	30	5,	00	4,	00	3,	15	2,	50	2,	00	1,	60	1,	25	1,	00	R 10 10 10
.)	3. 4	9,00	8,00	7,10	6,30	5,60	5,00	4,50	4,00	3,55	3,15	2,80	2,50	2,24	2,00	1,80	1,60	1,40	1,25	1,72	1,0	R 20 ²⁰ √10

الحموعة II:

- للإقران (دوائر متقارنة) وفض الإقران بتغير

الاخطى للسعة مع درجة الحرارة والجهد.

- الفقد أكبر بالمقارنة بالمجموعة I

- مقاومة عزل عالية (نحو 10¹⁰Ω)

- محاثة ذاتية صغيرة



المكثفات الخزفية:

الجموعة 1:

تستعمل للدوائر المحددة للتردد

ثبات كبير للسعة

تفاوت صغير مسموح به في السعة (حتى % 0,5 +)

غير متعلقة بالجهد

الفقد ضئيل حتى عند الترددات العالية مقاومة عزل عالية (نحو $\Omega^{10}\Omega$)

محاثة ذاتية صغيرة جدا

المكثفات الإلكتروليتية:

مكثفات الجهد العالي والمنخفض. ويحدد جهد التشغيل حجم المكثف. وهي ذات سعة كبيرة بمقاسات صغيرة ومحددة الأقطاب وذات فقد كبير نسبيا وتيار متبق عال. وتصلح مكثفات الألومنيوم لحال محدود من درجات الحرارة من C 25°C إلى 70°C + وتصلح مكثفات التنتالم لحجال أعلى من درجات الحرارة (حتى 200°C) ولما محاثة ذاتية كبيرة كا أنها تصلح الخلل ذاتيا عند انهيار العزل.

المكثفات المعدنية الورقية:

معتدلة الثمن وذات قيم كهربائية جيدة بصفة عامة، ومقاسات كبيرة نسبيا، ذات محاثة ذاتية كبيرة. وتصلح الخلل ذاتيا عند انهيار العزل.

مكثفات البوليكر بونات والبوليستر والإستيروفلكس:

تفوق في خواصها الكهربائية المكثفات المعدنية الورقية وهي ذات سعة ثابتة إلى حد كبير عند تغير درجة الحرارة. بدون محاثة تقريبا وذات مقاومة عزل عالية ومقاومة فائقة للإنهيار . تتغير تغيرا طفيفا مع الزمن وتتأثر بالرطوبة ، وذات مقاسات صغيرة نسبيا للجهود العالية . وتصلح مكثفات البوليكرونات والبوليستر الخلل ذاتيا عند انهيار العزل.

مكثفات اللك المعدني:

ذات مقاسات صغيرة للغاية وتصلح لجهود التشغيل المنخفضة والأجهزة الصغيرة. كا أن لها قيم كهربائية جيدة بصفة عامة ومحاثة متوسطة، وتصلح الخلل ذاتيا عند انهيار العزل.

المكثفات الورقية:

رخيصة الثمن وذات مقاسات كبيرة نسبيا، وهي كبيرة الفقد، ولها محاثة ذاتية كبيرة. لاتصلح الخلل ذاتيا عند انهيار العزل، وتستخدم في حالة المتطلبات النخفضة للجودة.

نسبة السعة إلى الحجم	مجال درجة الحرارة (°C)	جهد التشغيل (V)	المعامل الحراري α (۱/K)	معامل الفقد tan δ	مجال السعة	النوع
كبيرة	-25 + 85 -60 + 100	30500 16 000	10015·10 ⁻⁸ 10 ⁻³ 8·10 ⁻³	0,30,6·10 ⁻³ × 2030·10 ⁻³ ×	0,5 pF50 nF	كَثْفَ خَرْفِي مِجْوَعَةَ ا مجموعة اا
كبيرة جدا	-40 + 85 ⁽¹⁾ -25 + 75 ⁽¹⁾	370 300450	-	0,10,3 xx	0,5μF10 ⁴ μF 0,5 μF200 μF	كثف الكتروليتي الجهد المنخفض الجهد العالي
صغيرة كبيرة	-40 + 85 -55 + 125	130600 1005 000	10 ⁻³	10 ⁻² x 3·10 ⁻³ xx	0,150μF 1 nF18μF	كثفات اللف: كثف معدني ورقي كثف بوليكر بوناتي
كبيرة متوسطة	-55 +100 -10 + 70	100500 25620	10 ⁻³ -10·10 ⁻⁶	7,5·10 ⁻³ xx	0,1 nF 1μF 2 pF50 μF	كثف بوليستر كثف إستيروفلكس
كبيرة جدا صغيرة	- 35 + 75 - 55 + 100	160	10 ⁻³ 3·10 ⁻³	20·10 ⁻³ x 610·10 ⁻³ xx	0,1 μF200μF 0,1 nF1μF	كثف اللك معدني كثف ورقى

رموز (شفرة) الألوان الدولية للمقاومات والمكثفات

بدون	فضي	ذهبي	أبيض	رمادي	بنفسجي	أزرق	أخضر	أصفر	برتقالي	أحمر	بني	أسود	اللون
علامة			9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	الحلقة أو النقطة الأولى = الرقم الأول
ميزة	-	-	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	لحلقة أو النقطة الثانية = الرقم الثاني
			-	-	-	000000	00000	0000	000	00	0		لحلقة أو النقطة الثالثة = عدد الأصفار
20%	10%	5%								± 2%	±1%		خلقة أو النقطة الرابعة = التفاوت المسموح به
500	2000	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100		الحلقة الخامسة في حالة المكثف = جهد التشغيل (٧)

سانات المكثف: جهد التشغيل V 600 V 00 PF 10% 5 6 0 0 PF ازرق ا أزرق فضي ا أزرق قضي

مثال: الحلقة الأولى تكون الأقرب إلى الحافة

المقاومات ذات المعامل الحراري السالب (NTC) وذات المعامل الحراري الموجب (PTC) والمقاومات المتعلقة بالجهد(VDR)

الموصل الساخن (مقاومة NTC): مقاومة ذات معامل حراري الب كبير. وتقل المقاومة (R) بزيادة درجة الحرارة.

الأشكال: على شكل أقراص أو قضبان أو كرات

مواد الصنع: بلورات مختلفة من Fe3O4 مع ZnTiO4 أو مع ، Mg Cr2 O مع Fe2 O مع Li2O مع NiO ومواد أخرى القيم الإسمية للمقاومة: Β₂₆ (عند 25°C) يتراوح من 2Ω إلى 2ΜΩ القيم الإسمية للحمل: من 20 mW إلى 10 W

المعامل الحراري n: يتراوح من حوالي 3.10-21/K إلى 1/K -6.10-2 المعامل В: ثابت تنظيم يتوقف على الشكل ومادة الصنع ويقاس بوحدة كلفن (K).

ويستخدم بدلا من المعامل الحراري α.

مثلة لقاومة NTC على شكل قضبان (ماركة Valvo):

B lbalab	I عند	Raic	P _{max}	R 25
(K)	(mA) P _{max}	(Ω) P _{max}	(W)	(kΩ)
3200	130	160	2,3	4,7
3550	80	380	2,3	15
4000	42	800	1,5	47
4150	27	2100	1,5	150

الموصل البارد (مقاومة PTC) : مقاومة ذات معامل حراري موجب كبير . تزداد المقاومة (R) بزيادة درجة الحرارة .

الأشكال: أقراص وقضبان ومجسّات إبرية.

مادة الصنع: تيتانات الباريوم الملبدة (Ba Ti O3)، بإضافات من اكاسيد وأملاح معدنية.

القيم الإسمية للمقاومة: R25 تتراوح من حوالي 30Ω إلى 60Ω التفاوت المسموح به: عند 25°C : من ±15% إلى 30%.

القيم الإسمية للحمل: حتى 3W

المعامل الحراري »: يتراوح من حوالي 0,061/K إلى 0,751/K درجة حرارة الاستجابة م (نقطة الانقلاب) وهي درجة الحرارة التي تزداد $R_N = 2 \cdot R_{25}$: لقاومة عندها إلى

أمثلة لمقاومات (PTC) قرصية (ماركة Valvo):

U _{max}	R _h	9 _N	α	R ₂₅
(V)	(kΩ)	(°C)	(1/K)	(Ω)
50	أكبر من 10 عند 100°C	≈ 40	0,16	30 ± 15
50	أكبر من 10 عند 100°C	≈ 80	0,18	50 ± 15
25	حتى 1200 عند 150°C	≈ 105	0,40	50 ± 15
50	أكبر من 10 عند 130°C	≈ 110	0,75	40 ± 15

المقاومات المتعلقة بالحهد

(مقاومات VDR أو فاريستور أي المقاومة المتغيرة بالقولطية): تصبح المقاومة أصغر بصورة أسية ومتصلة بزيادة الجهد.

الشكل: قرص بثقب مركزي أو بأسلاك.

مادة الصنع: مسحوق كربيد السليكون (Sic) مضغوط وملبد عادة خزفية رابطة.

قيم الجهد: من 6 إلى 600 V وللأنواع الخاصة حتى 25 kV

لتيار: يتناسب التيار I أسيا مع الجهد U في مجال التنظيم ، بأس يتراوح بين الأسين الرابع والسادس.

قدرة التحمل: من 0,05 W إلى 6 W وللأنواع الخاصة حتى 15 W

درجة حرارة التشغيل القصوى: من 100°C إلى 150°C


المعامل B أو C: يتوقف على أسلوب الصنع والشكل الهندسي للمقاومة وتبلغ: من 60 إلى 1800 بتفاوت قدره 20% ±


وتكون ثوابت مواد الصنع للإنتاج ماركة (Conradty) هي n وتتراوح بين حوالي 1,05 إلى 7، وللإنتاج ماركة (Valvo) هي B وتتراوح بين حوالي 0,14 إلى 0,14

		1							
С	β	V	mA	ماركة Valvo	n	В	V	mA	ماركة Conradty
21	0,250,40	12	100	01201	2	25	10	100	125 S 25/2
300	0,140,21	82	1	03401	3	60	15	10	250 SD 60/3
750	0,140,21	220	1	03501	6	550	250	10	610 SB 550/6

	103	$R = f(\Omega)$
منحنى المقاومة لمقاومات مختلفة من نوع NTC بقيم B	10 ²	ع ابت B = عابت
محتلفة المار و	101	
رمز التوصيل لمقاومة	100 R (Ω)	
من نوع NTC	10-1	θ (°C)
	-20 0 20	1 100 140








لقاومة VDR


مقاومات من نوع VDR بقيم مختلفة لكل من B و n



С	β	V	mA	ماركة Valvo	n	В	V	mA	ماركة Conradty
21	0,250,40	12	100	01201	2	25	10	100	125 S 25/2
300	0,140,21	82	1	03401	3	60	15	10	250 SD 60/3
750	0,140,21	220	1	03501	6	550	250	10	610 SB 550/6



عناصر التركيب الكهروضوئية المقاومة الكهر وضوئية: 105 R = f(E)Q هي المقاومة التي تصغر قيمتها عند تعرضها للإضاءة. وفي نطاق التحكم تكون E . I ~ E يتناسب الجهد (U) بين $U_h = 10 \text{ V}$ 104 طرقي المقاومة مع شدة الإضاءة (E) ، ولا تتأثر المقاومة باتجاه تدفق التيار . وتصنع من كبريتيد الكادميوم امدالة السانات الخصائصية: مقاومات لحهد قدره ١٥٧ 103 35 kΩ المقاومة عند x ا 50 ، تكون درجة حرارة اللون: 2700 K 10 mA التيار عند x ا 50 ، تكون درجة حرارة اللون: 2700 K 102 $> 100 M\Omega$ المقاومة في الظلام <70 µA التيار في الظلام 300 V ويكون الجهد بين طرفي المقاومة الكهروضوئية: 102 10 103 lx 0,2 μA/Ix 17 µA/Ix الحساسية عند 10 V و 2700 K و x الحساسة الطيفية القصوى: 575 nm 575 nm رمز التوصيل 1.0 W 100 mW أقصى فقد للقدرة عند درجة 25°C -5 $< 5 \cdot 10^{-3} \, 1/K$ المعامل الحراري α الصمامات الثنائية الكهر وضوئية (من أشباه الموصلات): I = f(E)هي شبه موصل من سليكون أو جرمانيوم تتغير مقاومته عند تعرضه للضوء. 50- $U_b = 20 \text{ V}$ بتناسب تيار الصمام الثنائي ،I طرديا مع E، ويتأثر الصمام الثنائي باتجاه سريان التيار (منحازا عكسيا). السانات الخصائصية: أمثلة لصمامات ثنائية من السليكون 10 ≈ 12 الساحة الفعالة (mm²) 0,5 nA $U_b = 10 \, V$ أو $U_b = 20 \, V$ التيار في الظلام عند < 1 uA 7,5 μΑ > 40 µA التيار في الضوء عند E = 1000 Ix 800 nm ≈ 920 nm نصل الحساسية الطيفية إلى قيمتها القصوى عند: الحساسة على بعد nm 900 (نانومتر = nm) 0,25 μΑ/ μW 102 1031x > 10 MHz التردد الحدى 0.5 ns 2 ns $U_R = 10 \text{ V}$ of $U_R = 20 \text{ V}$ are jumple of رمن التوصيل 0.6 ns $U_R = 10 V$ aic land $P_{t} = 500 \text{ mW}$ أو $P_{t} = 30 \text{ mW}$ ، $U_{b} = 100 \text{ V}$ أو $U_{b} = 50 \text{ V}$ أو 1000 الوحدة الكهر وضوئية: (الفوتوفولاتيك Photovolatic) mV $I_{nh} = f(E)$ mA منبع جهد: ينتج التيار الضوئي الساقط على الوحدة الكهروضوئية جهدا مستمرا. 800 - 8 = f (F) خلايا من سليكون أو سلنيوم ويتناسب تيار القصر (Ish) مع شدة الإضاءة (E). 6 1 أمثلة 600 السانات الخصائصة U, $1.5 \, \mathrm{cm}^2$ 2,8 cm2 الساحة الفعالة 4 32 μΑ ≥0.4 mA تيار دائرة القصر عند: x 500 أو x E=2 000 أو ≥ 10 mA 160 uA E=10 000 lx, 2 700 K. 2 200 0,35 μΑ $\theta_a = 25^{\circ}C$ و $U_b = 1 V$ التيار في الظلام عند E 30 LLA $\theta_a = 75^{\circ}C$ 2000 6000 10000 lx ≥ 0,05 V E = 500 lxجهد اللاحمل عند: ≥ 0,44 V E = 10 000 lx 850 nm القيمة القصوى لخساسية الطيفية 800 nm من التوصيل ≥ 2,5 mW القيمة القصوى للقدرة المستفادة (N 000 Ix) القيمة البانات الحدية: مثال (١) I=10 mA, البانات الحدية: مثال الخلية الكهر وضوئية: $I_0 = f(E)$ uA هي خلية بتفريغ عال أو مملوءة بالغاز، تتأثر باتجاه سريان التيار. وتصل إلى حساسيتها I الطيفية القصوى عند تعرضها لألوان ضوئية مختلفة (بأطوال موجات مختلفة). مملوءة بالغاز مفرغة السانات الخصائصة: جهد التغذية بالقولط 90 50 0,1 90 90 100 250 جهد التغذية الأقصى بالقولط < 0,1 < 0.1 < 0.05 < 1 التيار في الظلام بوحدة (AA) 2,1 3.0 7,1 3,0 المساحة الفعالة للمهبط بوحدة (cm²) 1,25 0.65 5 3,3 الكثافة القصوى لتيار المهبط بوحدة (μ A/cm²) 104 lx 102 125 60 الحساسة الطيفية عند 2850 K يوحدة (µ A/Im) 20 مز التوصيل 70 درجة الحرارة القصوى الحيطة بوحدة (°C) 800 400 800 الحساسة الطيفية القصوى على بعد (nm) خلية مملوءة بالغاز خلية مفرغة ت الحماء زرقاء



الترانز ستورات

يتكون رمز النوع من حرفين أبجديين أو ثلاثة حروف مضافا إليها عدد، مثال: BU 105, ASY 77

الحرف الأبجدي الثاني

الحرف الأبجدي الأول

D = ترانزستور قدرة للترددات المنخفضة

c = ترانزستور الترددات المنخفضة

A = ترانزستور جرمانیوم (Ge)

L = ترانزستور قدرة للترددات العالية U = ترانزستور قدرة للوصل والفصل F = ترانزستور الترددات العالية s = ترانزستور الوصل والفصل


B = ترانزستور سليكون (Si)

بضاف حرف أبجدى ثالث للدلالة على نوع الاستخدام المهنى .

وتستخدم الأعداد كأرقام مسلسلة للتمييز . الأنواع القياسية تستخدم الأعداد من 100 إلى 999 .

BD 115 : ترانزستور قدرة سليكون للترددات المنخفضة لمراحل الخرج.

أمثلة: AC 127: ترانزستور جرمانيوم للترددات المنخفضة




أهم كميات التيار المستمر:


معامل تضخيم التيار المستمر B: هو خارج قسمة تيار الحجمع (Ic) على تيار القاعدة (IB) عند ثبات B=I_C/I_B : هو خارج قسمة تيار الحجمع (Ic) على تيار القاعدة (IB) عند ثبات على التيار المستمر $P_c = U_{CE} \times I_c$ فقد القدرة للتيار المستمر P_c : فقد القدرة في المجمّع : حاصل ضرب U_{CE} و P_c

الكيات الخصائصية الدينامية (البارامترات الدينامية) : مقاومة الدخل لدائرة الخرج مقصورة : $\frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$

تضخيم التيار لدائرة الخرج مقصورة:

 U_{CE} تبات $h_{21} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_C}$






- 10

mA

-8

- 6

- 2



مواصلة الخرج لدائرة الدخل مفتوحة:

رد فعل الجهد لدائرة الدخل مفتوحة:

0,1 0,2 0,3 0,4 V المنحني الخصائصي للتحكم في الجهد

CE أكبر تضخيم للترددات المنخفضة

CB في الترددات العالية جدا يكون

التضخيم أقل منه لدائرة الباعث

ويكون التضخيم ضئيلا $(r_i \gg r_o)$

العالية

الشترك (CE) cc يستخدم كمحول للمعاوقة


 $r_i = bildrel{r_i}$

مقاومة الخرج = ٥٠

تضخيم التيار = Ai


والنطاق المنخفض للترددات

UCE = 3 V



المنحني الخصائصي للتحكم في التيار


توصيلة الحجمع المشترك cc





التوصيلات الأساسية توصيلة الباعث المشترك CE


توصيلة القاعدة المشتركة СВ



100 kΩ ... 1 MΩ 10 Ω ... 1000 Ω

(ضعفاً) - 150 ... - 10


< 1



10 Ω ... 100 Ω

<1 (ضعفاً) - 1500 ... - 100

(ضعفاً) -1000 (ضعفاً)



r; :10 Ω ... 10 kΩ


r_o:10 kΩ ... 100 kΩ

A: 10- ... 200- (ضعفاً)

A_v:100 - ... 1000 - (ضعفاً)


(ضعفاً) - A₀:100 ... 10 000

تضخيم الجهد = A تضخيم القدرة = ٨



المكونات الأساسية للأجهزة الرقمية للتحكم والتنظيم والعد

تستخدم في الأساليب الرقمية حالتين لإشارة نبضية في دائرة كهربائية. وهاتان الحالتان هما: حالة «الصفر» (يكون فيها المفتاح منفصلا)؛ وحالة «الواحد» (يكون فيها المفتاح متصلا). كذلك يكن أن تكون حالتا الفصل والوصل قيما «منخفضة» و «عالية» للإشارة النبضية.




وتسمى الدوائر التي يتم فيها استخدام قيمتين (حالتين) لإشارة نبضية بالدوائر الثنائية. ويكن التعبير عن الحالتين بالكليات YES أو RIGHT ، و NO أو WRONG . ويتطابق مستوى الإشارة النبضية عند المدخل والخرج. ولذا تسمى هذه التوصيلات بالدوائر المنطقية أو «دوائر الارتباط».

الرموز: (1) 1 للتعبيرات «ON» أو «HIGH» أو «RIGHT» ، و O(0) للتعبيرات «OFF» أو «LOW» أو «WRONG»


تركيب الترتيب الرقمي

دائرة AND المنطقية: تكون إشارة الخرج موجودة عند وجود قيم الإشارات المحدودة عند جميع المداخل (في المثال يكون الشرط: R1, R2 ∞ R2, R3 ∞ R4, R4 كالمرط: AND المنطقية:





أ) دائرة شبكة ثنائية ب) الدائرة الداخلية للشكة




-0+

O output

دائرة «OR» المنطقية: تكون إشارة الخرج موجودة عند توافر القيمة المحددة للإشارة المنطقية عند أحد مداخل الدائرة أو أي عدد منها.




	نيقة	ل الحق	جدو	عند :	الجهد	وضع	
	0	X ₂	Х,	المخرج	المدخل	المفتاح	
t	0	Ō	0	صفر	X ₁ صفر X ₂	۱ - مفصول ۲ - مفصول	а
	1	0	1	مرتفع	X ₁ مرتفع X ₂ صفر	۱ – موصول ۲ – مفصول	b
	1	1	0	مرتفع	X ₁ صفر X ₂ مرتفع	۱ – مفصول ۲ – موصول	С
	1	1	1	مرتفع	X ₁ ,X ₂ مرتفع	اومموصولان	d




ب) الدائرة الداخلية للشبكة

 $U_o = U_{CE}$


دائرة «NOT» المنطقية: تكون إشارة الخرج موجودة عند انعدام إشارة الدخل وبالعكس.







تنشأ دائرة «NAND» المنطقية من دمج دائرتی «AND» و «NOT» المنطقيتين



مثال: دائرة «NAND» المنطقية


مثال: دائرة «OR» المنطقية

عند أحد الداخا	(11011 6 :)	al al al	(= : 5 - 1) - 11 =	دائرة «NOR» المنطقية: تنعدم إشار
. 0-1211 221	(موجبه في المال)	سد توافر إساره معينه	ه احرج (او تحون صغيره)	داره «NOH» المنطقية: تتعدم إسار

	سقه	ل الحه	جدو	. عند :	الجهد	وضع	
الرمز الرقبي	0	X_2	X ₁	المخرج	المدخل	المفتآح	
NOT NOR	1	0	0	مرتفع	صفر	۱ - مفصول ۲ - مفصول	а
	0	0	1	منخفض	مرتفع	۱ - موصول ۲ - مفصول	b
تنشأ دائرة «NOR» ا. من دمج دائرتي «OR» و «OT	0	1	0	منخفض	مرتفع	۱ - مفصول ۲ - موصول	С

1






NO» النطقيتين

هندسة التحكم والتنظيم

يتم التحكم في طاقة (كبيرة غالبا) - بواسطة التحكم والتنظيم - باستخدام طاقة أخرى (صغيرة غالبا)

التحكم:

مثال للتحكم: يوصل جهد (متغير الدخل w) بمحول تحكم (وحدة تحكم) ثم يمرر بعد تغيره (متغير التحكم v) إلى مجموعة من المصابيح (مرحلة التحكم). وتكون تقلبات جهد الشبكة (متغير التشويش z) هي السبب في عدم ثبات وضع المحول. وتكون درجة سطوع ضوء المصابيح هي متغير الخرج x.




جهذا التعريف يكون التحكم هو دائرة تأثير مفتوحة ، أي أن متغير الخرج الموجه x لا يؤثر على متغير الدخل w ، وينشأ ما يسمى بانعدام التغذية المرتدة .

التنظم:

مثال للتنظيم: يتم في فرن التلدين استشعار درجة الحرارة بمزدوجة حرارية (مجس) وتمريرها على شكل جهود حرارية خلال مضخم (محول إشارات) وتحويلها إلى تيار كهربائي (شدته من 4mA إلى 20mA إلى 20mA أثم مقارنتها بتيار محدد القيمة باستخدام مفرق أي بوتنسيومتر (لضبط القيمة النظرية) ثم تمريرها بعد ذلك إلى محرك ضبط (تجهيزة ضبط) عبر مضخم. ويقوم محرك الضبط بتحريك صمام الغاز (وحدة الضبط) في توصيلة الغاز إلى فرن التلدين.

دائرة تنظيم



التنظيم: يتم استشعار (قياس) متغير التنظيم (متغير الخرج x) بصورة مستمرة ثم مقارنته بكية أخرى (متغير الدخل w). وتبعا لنتيجة المقارنة، يتم التنظيم: يتم التنظيم عيث يتعادل مع متغير الدخل. وتتم العملية في دائرة مقفلة تسمى بدائرة التنظيم ، ويسمى ذلك بالتأثير التنظيمي المقفل.

تجهيزة التحكم والتنظيم: هي جزء مسار الفعالية الذي يؤثر على مرحلة التحكم أو التنظيم (باختصار: مرحلة). وتحتوي على جميع أجهزة استشعار متغير التنظيم × ومقارنته بالدخل w وتكوين متغير الضبط v.

المرحلة: هو ذلك المجال من مسار الفعالية الذي يتم التأثير عليه (مجموعة مصابيح، فرن التلدين كا هو مذكور أعلاه). وتكون متغيرات الدخل له هي متغير الضبط ٧ ومتغير التشويش z.

ناتج التحكم أو التنظيم: متغير الخرج هو متغير التنظيم x.

المقادير الحامه:

متغير الدخل w: هو الكية التي يجري إدخالها من الخارج إلى تجهيزة التحكم أو التنظيم ويجب أن يتبعه متغير الخرج x بالعلاقة المحددة مسبقا. القيمة النظرية: هي القيمة التي يجب أن تبلغها الكية المراد أن تكون موضع التحكم أو التنظيم (متغير الخرج). القيمة الفعلية: هي القيمة الفعلية لمتغير الخرج x في اللحظة الزمنية موضع الاعتبار (مثال ذلك حرارة الفرن).

متغير التنظيم x: هي كمية يتم استشعارها في المرحلة بغرض التنظيم (مثال ذلك: جهد الحبس).

الانحراف التنظيمي wx: هو الفرق بين متغير التنظيم x ومتغير الدخل الإسنادي w (xw=x-w) w

متغير الضبط ٧: هو متغير الخرج لتجهيزة التحكم أو التنظيم وهو في نفس الوقت متغير الدخل للمرحلة، ويقوم بنقل تأثير التحكم إلى المرحلة. متغير التشويش 2: وهو الكية التي تضر وتنقص من تأثير التحكم أو التنظيم (مثل تذبذب مقدار التسخين).

مصطلحات مكونات تجهيزات التحكم والتنظيم

في مسائل الأجهزة يجري استخدام تعبير «المكونات». وفيما يختص بالأداء يستخدم تعبير «عضو التراسل» أي عضو نقل الإشارات.

ضابط القيمة النظرية: هو عضو لضبط الدخل w (كَيفْرَق مثلا)

محول الإشارات: عضو يحول إشارة الدخل إلى إشارة خرج مناسبة القيمة ومتماثلة فيزيائيا (مثال ذلك محول التيار أو محول الجهد).

مجس الإستشعار؛ عضو يستشعر الكبية المطلوب قياسها ويحولها إلى كهية فيزيائية مناسبة (مثال ذلك مزدوجة حرارية).

مضخم الإشارات: عضو لتضخيم القدرة (لتضخيم جهد الإشارات الصغيرة لحول الإشارات، لتوجيه محرك ضبط مثلا).

المقارن أو الجامع: عضو تتم فيه مقارنة متغير التنظيم بمتغير الدخل (بالجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة).

عضو توقيت: يتم به تغيير التتابع الزمني لإشارة معينة (كابطاء تزايد الجهد مثلا).

المنظم: يقصد به جهاز في تجهيزة التنظيم يقوم بعدة مهام (كاستشعار متغير التنظيم أو ضبط القيمة النظرية أو المقارنة والتضخيم على سبيل المثال). عضو الضبط: عضو في مدخل مرحلة تحكم أو تنظيم يؤثر على التيار أو الطاقة المتدفقة (مثال ذلك صمام توصيل الغاز).

تجهيزة الضبط: تجهيزة لتعديل وضع الضبط (كمحرك الضبط للصمام مثلا).

جهاز ضبط: ينشأ عن دمج عضو الضبط وتجهيزة الضبط معا في وحدة واحدة.

السلوك الزمني لمكونات التحكم:

يبين السلوك الزمني العلاقة بين إشارة الخرج (¸x) وإشارة دخل متغيرة (ˌx) على مدار الزمن .

ويكون المنظم منصلاً إذا سبب أي تغير في إشارة الدخل (x) تغيرا مناظرا (x) في إشارة الخرج داخل مجال الضبط.


الاستجابة لدرجة الجهد أو الدالة الانتقالية هي المسار الزمني لإشارة الخرج (٥٠)

نتيجة لدرجة جهد إشارة الدخل (١٠) (أنظر الشكل)

تقسيم المجموعات الرئيسية لتجهيزات (ومكونات) التنظيم المتصلة وفقا لسلوكها الزمني

وصف السلوك الزمني (الاستجابة لدرجة الجهد)	شكل الاستجابة لدرجة الجهد	نوع العضو	وصف السلوك الزمني (الاستجابة لدرجة الجهد)	شكل الاستجابة لدرجة الجهد	نوع العضو
دمج عملية التناسب P وعملية التكامل I. تحكم سريع بعملية التناسب ، ويمنع تكون «الانحراف المستديم» بعملية التكامل.	***	عضو PI : عضو تناسب - تكامل	«x تتبع x بصورة تناسبية دون تخلف	x _o	نضو - P: نضو تناسب
إدماج لعملية التناسب P وعملية التفاضل D تتزايد ملام عبيل شديد أولا ، ثم تتبع ،x بصورة تناسبية .	X ₀	عضو PD: عضو تناسب - تفاضل	«× تتبع ،× بتخلف وفقا لمعادلة أسية .	x ₀	نضو - PT ₁ : نضو تناسب مع فلف من الدرجة لأول
تناظر « حاصل جمع متغيرات الخرج الأعضاء التناسب والتفاضل والتكامل (وهو أحسن عضو تحكم)	1	عضو PID: عضو تناسب - تكامل وتفاضل.	يتزايد «x بمعدل خطي متصل بالنسبة للزمن عند تغير «x بشكل درجة جهد.	X _o	نضو - ۱: نضو تكامل
يكون المسار الزمني للخرج «x مزاحا بالنسبة للمسار الزمني للدخل « بمسافة T, التي تمثل الزمن الخامد: [«=x.	x _o x _i x _o t	عضو ،T: عضو الوقت الخامد	يتبع مد التغير في السرعة x إلى ما لا نهاية	Ax _o	عضو - D : عضو تفاضل


خطة التوصيل: أمثلة لمكونات التنظيم والتحكم




المسامير الملولبة واللوالب

اللولب المتري







	الأكر للولب	القطر ا			t ₁ = 0,6495 · h R = 0,1082 · h = $\frac{t}{8}$							
(الوردة)	الحلقة		الصمولة			المسمار والصمولة						
السمك	القطر الأكبر للولب	البعد بين الأركان	اتساع فتحة المفتاح	ارتفاع الصمولة	ارتفاع الرأس	الخطوة	مساحة مقطع القلب القلب السلام	القطر الأصغر للولب (قطر القلب) مه	قطر اللولب			
s - -	d _s - -	e - -	SW		- - -	0,25 0,25 0,3	0,36 0,60 0,80	0,676 0,876 1,010	1 1,2 1,4			
0,3	4,5	4	3,5	1,4	1,2	0,35	1,22	1,246	1,7			
0,3	5	4,6	4	1,6	1,4	0,4	1,72	1,480	2			
0,5	6	5,2	4,5	1,8	1,6	0,45	2,49	1,780	2,3			
0,5	7	5,8	5	2	1,8	0,45	3,19	2,016	2,6			
0,5	7	6,4	5,5	2,4	2	0,5	4,34	2,350	3			
0,5	8	6,9	6	2,8	2,4	0,6	5,81	2,720	3,5			
0,8	9	8,1	7	3,2	2,8	0,7	7,50	3,090	4			
1	10	8,9	8	4	3,5	0,8	12,3	3,96	5			
1,6	12,5	11,5	10	5	4	1	17,3	4,70	6			
1,6	17	14,4	13	6,5	5,5	1,25	31,9	6,376	8			
2	21	19,6	17	8	7	1,5	50,9	8,052	10			
2,5	24	21,9	19	10	8	1,75	74,3	9,726	12			
2,5	28	25,4	22	11	9	2	102	11,402	14			
3	30	27,7	24	13	10	2	141	13,402	16			
3	34	31,2	27	15	12	2,5	171	14,752	18			
3	37	34,6	30	16	13	2,5	220	16,752	20			
3	39	36,9	32	18	14	2,5	276	18,752	22			
4	44	41,6	36	19	15	3	317	20,102	24			
4	50	47,3	41	22	17	3	419	23,102	27			
4	56	53,1	46	24	19	3,5	509	25,454	30			
5	60	57,7	50	26	21	3,5	636	28,454	33			
5	66	63,5	55	29	23	4	745	30,804	36			
6	72	69,3	60	31	25	4	897	33,804	39			
7	78	75,0	65	34	26	4,5	1027	36,154	42			
7	85	80,8	70	36	28	4,5	1204	39,154	45			
8	92	86,5	75	38	30	5	1353	41,504	48			
8	98	92,4	80	42	32	5	1626	45,504	52			

المواصفات القياسية: اللولب المتري DIN 13 اللوحة الأولى، البراغي مسدسة الرأس 931 DIN 93 ، الصواميل المسدسة 20 DIN 934 حلقات (وردات) البراغي مسدسة الرأس: DIN 125 تسمية لولب متري قطره الخارجي 20 mm هي: 20 M . القطر الأصغر للولب = قطر القلب



								-	J .	5	-: 79	احوال المواعد	
	للولب	عق ثقب ا		نهاية اللولب						طول اللولب			
	M												
1	17	- 11		77		1						d-	
				1/		1/			A		7	I PART	
	1/		Щ	1/		1/	→		T		7		
1	1	A		4	4	K	1		- 9				
		4	1			11	a		1		1		
		+ /				11	0/1						
1				1		4				4		7770	
1				11		11				3	K		
	JAL!	1/1	1,	11	1 1	11		1		7	K	(
11	1111	1//	11,	11	11 1	11	/ //	11/		/11	IV.		
	ب t لأجل	عمق ثقب اللول			جل	· ja	نهاية اللولب			اللولب	طول		
		حدید زهر	فولاذ					: N i				القطر الإسمي	
ألومنيوم	معدن لدن	رمادی	برونزي	ومنيوم	لدن أل	معدن	حدید زهر رمادی	فولاذ		ة واحدة	لصمول	للولب	
			2333.	≈ 2 · (4 ~ 0	2,5 · d	≈ 1,25 · d	رونزي ۱۰ ≈	•				
9		7	6	6						V	b	d	
12		8	7,5	8		8	4 5	3 4		2,9	10	M 3 M 4	
15	16	10	9	10		13	6,5	5		4,6	12	M 5	
18	19	12	10,5	12		15	7,5	6		6	15	M 6	
24	25	15	13	16		20	10	8		7,5	18	M 8	
28	32	19	15	20		25	12	10		9	22	M 10	
32	40	25	18	24		32	15	12	1	0,5	25	M 12	
38	42	28	20	28		35	18	14		2	25	M 14	
40 45	50 55	30 32	22 27	32		40	20	16		5	30	M 16	
50	60	35	28	36 40		45 50	22 25	18		7 8	35 35	M 18	
54	65				_					-		M 20	
58	70	38 42	30 32	44		55 60	28	22	1		40	M 22	
65	75	45	33	55		65	35	25	2	2	40 45	M 24 M 27	
70	88	50	38	60		75	38	30	2		50	M 30	
75	92	55	40	65		80	42	32	2	8	55	M 33	
82	105	60	45	70		90	45	35	3		60	M 36	
92	110	65	50	78		95	50	38	3		65	M 39	
100	120	70	52	85		05	52	42	3		65	M 42	
105	125	75	55	90	1	10	58	45	3	8	70	M 45	
DIN 336	طبقا للمواصفات	ىر) .	نقطر الأصغ	لب (۱۱	وب الق	D وثق	ت 69 IN	لمواصفا	طبقا ا	النافذة	للثقوب ا	قطر المثقب	
ا القطر	لب للوالب اللولب		اللولب	ذ خشن	ثقب الناف متوسط	ال		اللوا		النافذ	الثقب	1.10	
8,5	M 10	0,75	M 1	12	11	يق 10	Name and Address of the Owner, where	-	خشن	نوسط ا		The state of the s	
9,5	M 11	0,75	M 1,2	15	14	13		10 12	1,3 1,5	1,2 1,4		M 1 M 1,2	
10,2	M 12		M 1,4	17	16	15	100000	14	1,8	1,6		M 1,4	
12	M 14	1,25	M 1,6	19	18	17	1000	16	2,0	1,8		M 1,6	
14	M 16	1,45	M 1,8	21	20	19	М	18	2,2	1,9	1,8	M 1,7	
15,5	M 18	1,6	M 2	24	22	21	1000	100	2,6	2,4		M 2	
17,5	M 20		M 2,2	26	24	23	M	22	2,9	2,7		M 2,3	
19,5	M 22	2,05	M 2,5	28	26	25	М	24	3,1	2,9	2,7	M 2,5	
21	M 24		M 3	32	30	28	M	27	3,2	3	2,8	M 2,6	
24	M 27		M 3,5	35	33	31			3,6	3,4	3,2	М3	
26,5 29,5	M 30 M 33		M 4	38	36	34		45000	4,1	3,9	3,7	M 3,5	
			M 4,5	42	39	37	200		4,8	4,5	4,3	M 4	
32	M 36		M 5	45	42	40			5,8	5,5	5,3	M 5	
35 37,5	M 39 M 42		M 6 M 7	48 52	45	43			7	6,6	6,4	M 6	
40,5	M 45		M 8	56	48 52	46 50	M ·		8	7,6 9	7,4	M 7	
						1 30	141		10	J	8,4	M 8	

لولب ويتوورث للمواسير (بدون خلوص لقمة السن) - القطر الأكبر للولب D -R 1/2" تسمية اللولب - القطر الأصغر للولب D_c -طبقا للمواصفات القياسية 259 DIN $P = \frac{25,4}{z}$ r = 0,137 · P $t = 0.960 \cdot P$ عدد المسمار والصمولة المسمار والصمولة عدد القطر القطر الخطوات الخطوة الخطوات الخطوة القطر الأصغر الإسمي القطر الأصغر الإسمي قطر اللولب قطر اللولب في البوصة في البوصة (قطر القلب) (قط القلب) بوصة بوصة P Do Llebu D P للولب D D 11 2,31 56,66 59,62 R2 28 0,91 8,57 9,73 R Va 11 2,31 62,76 65,71 (R 2 1/4) 19 1,34 11,45 13,16 R 1/4 11 2,31 72,23 75,19 R 2 1/2 14,95 19 1,34 16,66 R 3/8 11 2,31 78,58 81,54 (R 2 3/4) 14 1,81 18,63 R 1/2 20,96 11 2,31 84,93 87,89 R3 14 1,81 20,59 22,91 (R %) 11 2,31 91,03 93,98 (R 3 1/4) 14 1,81 24,12 26,44 R 3/4 2,31 97,37 11 100,33 R 3 1/2 27,88 (R 3/8) 14 1,81 30,20 2,31 (R 3 3/4) 11 103,73 106,68 11 2,31 30,29 33,25 R1 11 2,31 110,08 113,03 R4 11 2,31 38,95 41,91 R 1 1/4 11 2,31 122,78 125,74 (R 4 1/2) 11 2,31 44,85 47,81 R 1 1/2 11 2,31 135,48 138,44 11 2,31 50,79 53,75 (R 1 3/4) تسميات البراغي برغي مشغل برأس مسدس برغي برأس مسدس من برغي برأس برغي مشغل برأس مسدس برغى مشغل برأس مربع برغي براس **DIN 931** أسطواني الداخل (آلن) مطرقة DIN 261 ذو طوق DIN 478 عرتكز DIN 561 وبرغي غفل برأس مسدس DIN 84 DIN 912 DIN 601 m_{min} mمسمار برأس رحوي برغى برأس عدسي برغى برأس غاطس مسمار جاويط برغى برأس برأس غاطس عدسي نصف کروي DIN 938, 939 **DIN 85 DIN 404 DIN 87** (كذلك بشق تصالى) **DIN** 88 **DIN 86** مسمار قطع ذاتي برأس مسمار قطع مسمار قطع مسمار قطع برغى برأس حلقى ، برغى برأس نصف کروي ذاتي برأس ذاتی براس ذاتي برأس ذو تجويف وعروة مجنح غاطس طبقا لمواصفات 7513 DIN أسطواني DIN 580 DIN 316 **B** شكل شكل A شكل ٥ شکل c annonnament. صمولة مسدسة صمولة مشقوقة صمولة برجية مسمار إحكام بمرتكز غير مشغلة DIN 555 برغي برأس **DIN 546** صمولة مجنحة DIN 935 عال مخرش DIN 934 DIN 417 DIN 315 الم 934 مشغلة مشغلة **DIN 464** $(h \approx 0.8 \cdot d)$ بنهاية مديبة صمولة ذات ثقبين DIN 547 DIN 936 DIN 553 مسطحة $(h \approx 0.5 \cdot d)$



مسامير البرشام والأصابع (التيل)

مسامير البرشام بقطر أقل من 10 mm (برشام الالواح)

مسمار برشام مجوف DIN 7331	مسمار برشام للسيور DIN 675	مسمار برشام برأس مفلطح الاستدارة DIN 674	مسمار برشام برأس عدسی DIN 662	مسیار برشام برأس غاطس DIN 661	مسمار برشام برأس
St VII 23	Al Cu مبيكة	Cu Ms Al سبيكة	St 34 Cu Ms Al Al مبيكة	St 34 Cu Ms Al	صف کروي DIN 660 St 34 Cu Ms Al مبيكة
D	D	D	D X	D	D a
0 ≈ 2 · d c ≈ 0,4 · d	$D \approx 2.8 \cdot d$ $k \approx 0.3 \cdot d$	$D \approx 2.3 \cdot d$ $k \approx 0.5 \cdot d$	$D \approx 2 \cdot d$ k $\approx 0.5 \cdot d$	D ≈ 1,75 · d k ≈ 0,5 · d	$D \approx 1,75 \cdot d$ $k \approx 0,6 \cdot d$
f = 3 4 5 6	d = 3 3,5 4 4,5	d = 1 1,4 2 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8	d = 1,7 2 2,6 3 3,5 4,5 6 7 8	d = 1 1,4 1,7 3,5 4 5 6	2 2,6 3 7 8 9


مسامير البرشام بأقطار من 10 mm إلى 36 mm للإنشاءات الفولاذية وصناعة المراجل

أس	مسمار برشام عديم الرأس DIN 7341			مسیار برشام برأس غاطس DIN 302				مسمار برشام برأس نصف كروي للإنشاءات الفولاذية DIN 124			مسمار برشام برأس نصف كروي لأشغال المراجل كروي الأشغال المراجل كالكنات			
يعطى التفاوت h9 أو h11	8 50, Ms 58, B ≈ 120° 120°	A كرك الم	4		St 34	> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			St 34	X		St 34	7 7	قطر مسمار برشام غیر مشغل (خام)
t1	d ₂	القطر الإسمي a,	α	R	W	k	D	R	k	D	R	k	D	d
-	2	2 2,5	75	27 41	1	3 4	14,5 18	8 9,5	6,5 7,5	16 19	9,5 11	7 9	18 22	10 12
1,5 2 2,5	2 2,5 3,5	3 4 5	E	58 85 113	1 1 1	5 6,5 8	21,5 26 30	11 13 14,5	9 10 11,5	22 25 28	13 14,5 16,5	10 11,5 13	25 28 32	14 16 18
3 4 5 6	4,5 6,5 8 10	6 8 10 12	T'	124,5 75,5 91 111	1 2 2 2	10 11 12 13,5	31,5 34,5 38 42	16,5 18,5 20,5 22	13 14 16 17	32 36 40 43	18,5 20,5 22 24,5	14 16 17 19	36 40 43 48	20 22 24 27
6 7 8	11 12 13	(13) 14 16		114 136 164	2 2 2	15 16,5 18	42,5 46,5 51	24,5 27 30	19 21 23	48 53 58	27 30 33	21 23 25	53 58 64	30 33 36

تسمية برشام نصف كروي وقطر البرشام غير المشغل 16 mm وطوله 38 mm : 124 38 mm نصف كروي. قطر ثقب البرشمة لمسامير برشام بقطر أكبر من 10 mm = قطر مسمار البرشام غير المشغل + 11 mm .

طول مسمار البرشام ١

الطول التقريبي لممار البرشاء لل برشمة نصف كروي d_1 قطر ثقب البرشمة d_1 قطر ثقب البرشمة d_2 d_3 d_4 d_5 d_5 d_5 d_6 $d_$





التشكيل بدون قطع

نصف قطر الحني

المقاس الأصغر لعرض الحني: b=5·S



تؤخذ القيم الدقيقة طبقا للمواصفات القياسية DIN 6935

	شحُك اللوح (mm)								مادة الصنع						
6	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1,2	1	0,75	0,6	0,5	0,4	0,3	
10	6	6	4	4	4	2,5	2,5	1,5	1,5	1	1	0,6	0,6	0,6	St Cu Ms Al
15	15	10	10	10	6	6	4	4	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1	AI-Cu-Mg AI-Mg-Si
						10	6	4	4	4	2,5	2,5	1,5	1,5	Mg-Al

القيم المعتادة لنصف قطر الحني (r(mm)

قيم تقريبية: للفولاذ: R=3·s : Al-Cu-Mg وللسبيكة R=4·s : Mg-Al وللسبيكة ا

الأطوال المفرودة

الطول المفرود (طول الإفراد) للوح محنى = طول الطبقة المتعادلة.

ويكون الفرق بين المقاسات الخارجية وطول الطبقة المتعادلة هو التقصير V عدد الحنيات الطول المفرود L=1 + L=1 + L=1


الطبقة المتعادلة

ويتوقف مقدار التقصير على سُمك اللوح ونصف قطر الحني، ويتم حسابه وفقا للصيغة التالية:

 $V = 0.43 \cdot R + 1.482 \cdot s$

اللوح (mm) مُحك اللوح							نصف قطر الحني								
6	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1.2	1	0,75	0,6	0,5	0,4	0,3	R (mm)
9,2	7,7	6,2	5,5	4,7	3,5	3,2	2,5	2	1,7	1,4	1,2	1	0,9	0,7	0,6
9,3	7,8	6,4	5,6	4,9	4,1	3,4	2,7	2,2	1,9	1,5	1,3	1,2	1	0,9	1
9,5	8,1	6,6	5,8	5,1	4,4	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1	1,5
10	8,5	7	6,3	5,5	4,8	4	3,3	2,9	2,6	2,2	2	1,8	1,7	1,5	2,5
10,6	9,1	7,7	6,9	6,2	5,4	4,7	3,9	3,5	3,2	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	4
11,5	10	8,5	7,8	7	6,3	5,5	4,8	4,4	4,1	3,7	3,5	3,3	3,2	3	6
13	11,7	10,2	9,5	8,8	8	7,3	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	5	4,9	4,7	10
15,5	13,9	12,4	11,6	10,9	10,2	9,4	8,7	8,2	8	7,6	7,3	7,2	7	6,9	15
17,5	16	14,5	13,8	13	12,3	11,6	10,8	10,4	10	9,7	9,5	9,3	9,2	9	20

التقصير V بوحدة (mm)



b = 60, h = 30, f = 19


R = 6, s = 3,5

من الجدول: V=7.8

L = b + 2h + 2f - 4V

 $=60 \text{ mm} + 2 \cdot 30 \text{ mm} + 2 \cdot 19 \text{ mm}$

-4.7,8 mm = 126,8 mm



b = 50, h = 25


R = 4, s = 2,5

من الجدول: V=5.4

 $L = b + 2 h - 2 \cdot V$

=50 mm + 2.25 mm - 2.5,4 mm

=89,2 mm



 $I_1 = 60, I_2 = 40$

R = 6, s = 5

من الجدول: V=10

 $L = I_1 + I_2 - V$

=60 mm+40 mm-10 mm

=90 mm

مقاسات لوحات الرسم ومقاييس الرسم طبقا للمواصفات DIN 823 مقاس اللوحة الهامش اللوحة غير المقطوعة المطبوعة بعد القطع مقاس اللوحة a (لوحة جاهزة) مقاس قطع اللوحة المطبوعة 1720 × 2420 1682 × 2378 4 A O (اللوحة الجاهزة) 1230×1720 1189 × 1682 2 A 0 880 × 1230 841 × 1189 A O 10 - مقاس اللوحة قبل القطع 594 × 841 A1 625 × 880 10 A2 330 × 450 A3 الجدول 10 297 × 420 قاغة الأجزاء 210 × 297 A4 165 × 240 148× 210 A 5

105× 148

يسمح بترك هامش خارجي عرضه mm في لوحات الرسم الصغيرة نما يقلل من المساحة المستعملة في اللوحة الجاهزة. ويمكن استخدام اللوحات من جميع المقاسات في الوضع الرأسي أو الوضع الأفقى.

مقياس الرسم: المقاس الطبيعي: 1:1

للتصغير: 1:25 1:15 1:10 1:10 1:50 1:50 (ترسم الإنشاءات الفولاذية بمقياس رسم 1:15 أيضا)

يكتب مقياس الرسم الرئيسي للرسم في جدول البيانات بخط كبير، بينها تكتب مقاييس الرسم الأخرى بخط صغير. وتعاد كتابة الأخيرة بجانب المساقط التابعة لها مرة أخرى.

DIN 15	لمواصفات	طبقا ا		الخطوط	
عرض الخطوط للمجموعة 1			عرض	الاستخدام	أنواع الخطوط
0,7	0,5	0,35	0,25	الحواف الظاهرة	ا) خط تخین کامل
0,35	0,25	0,18	0,13	خطوط الأبعاد والإسقاط والخطوط المساعدة	ب) — خط رفیع کامل
0,5	0,35	0,25	0,18	الحواف المحتفية	ج) ـــ خط متقطع
0,7	0,5	0,35	0,25	لتحديد مسار القطع	:) خط څخين من شرط ونقط
					(عريض وأقصر من ه)
0,35	0,25	0,18	0,13	خطوط المحاور	ه)ه خط رفيع من شرط ونقط
0,35	0,25	0,18	0,13	خطوط الكسر	ر) - خط يدوي حر

للرسومات المدرسية العادية ، تصلح مجموعات الخطوط : 0.25 - 0.35 - 0.5 و يكن بلوغ ثخانات الخطوط المعطاة في المخطط بأجهزة الكتابة والرسم بالحبر الشيني أنظر المواصفات القياسية DIN 6775

أقلام الرسم: للرسم الأولى: صلادة كاستل 2H

للرسم النهاني: صلادة كاستل HB أو F

للكتابة على الرسم: صلادة كاستل B أو HB

 120×165

طبقا للمواصفات DIN 16

الكتابة القياسية المائلة للرسومات، كتابة متوسطة



مقاسات الكتابة: 1,8 2,5 2,5 1,8 تفضل المقاسات من 2,5 حتى 7.

ارتفاع الحروف الأبجدية اللاتينية الكبيرة = 10/10 h والمسافة الصغرى بين الحروف = 2/10 · h وتخانة الخط للكتابة طبقا لمواصفات 1/10 h ≈ DIN 15 ارتفاع الحروف الأبجدية اللاتينية الصغيرة = 7/10·h والمسافة الصغرى بين السطور = 16/10·h.

			«Ť»
119	VDE, abbreviation for «Verband Deutscher Elektrotechniker» (Association of German Electrotechnicians). Products marked with the VDE-sign conform with specifications issued by the Association	VDE, Kurzzeichen für Verband Deutscher Elektrotechniker. Erzeugnisse mit dem VDE- Zeichen entsprechen den Vorschriften, die der Verband herausgegeben hat	إتحاد الفنيين الكهربائيين الألمان VDE تطابق المنتجات التي تحمل علامة VDE التعليمات واللوائح الصادرة عن الاتحاد المذكور
17.	short circuit to ground	Erdschluß	إتصال أرضي (نتيجة خلل)
177	protective measures against excessive contact voltage	Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung	إجراءات الوقاية ضد جهد التلامس العالي
177	ignitron, single-anode mercury- vapor rectifier, used as switching valve	Ignitron, einanodige Quecksilber- dampfgleichrichterröhre, die als Schaltröhre ver- wendet wird	إجنيترون صمام مقوّم وحيد المصعد، ممتلئ ببخار الزئبق ويستخدم كصمام وصل وفصل
٧٧	tensile stress for overhead lines	Zugspannung für Freileitungen	إجهاد الشد للخطوط الهوائية
19.	measuring instruments	Meßgeräte	أجهزة القياس
1,17	current converters, collective designation for rectifiers, inverters and static frequency converters	Stromrichter, Sammelbezeichnung für Gleichrichter, Wechsel- richter und Umrichter	أجهزة تبديل التيار الكهربائي تسمية جماعية لمقومات التيار ومبدلات التيار المستمر ومحولات الذبذبة
177	starting stages (ballasts) for fluorescent lamps	Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen	أجهزة كبح التيار لمصابيح الفلورسنت
ΓV	friction	Reibung	إحتكاك
111	connected loads of domestic appliances	Anschlußwerte elektrischer Haushaltsgeräte	أحمال التوصيل للأجهزة الكهربائية المنزلية
77	worm and worm gear drive	Schneckentrieb	إدارة (نقل الحركة) بالترس الدودي والدودة
Vo	gear drive	Zahnradtrieb	إدارة (نقل الحركة) بالتروس
Vo	belt drive	Riementrieb	إدارة (نقل الحركة) بالسيور
107	axis height of electric machines	Achshöhe von elektrischen Maschinen	إرتفاع المحور للمكنات الكهربائية
69. 691 97	phase shift, phenomenon by a.c. with inductive or capacitive loading, where current and voltage do not have the same direction	Phasenverschiebung, Erscheinung bei Wechselstrom mit induktiver oder kapazi- tiver Belastung, wobei Strom und Spannung nicht die gleiche Richtung haben	إزاحة طورية (إزاحة الطور) ظاهرة موجودة في التيار المتردد عند التحميل الحثي أو السعوي حيث يختلف اتجاها التيار والجهد

	decarburization of steels, extraction of carbon (mostly limited to surface zones)	Entkohlung von Stählen, Kohlenstoffentzug (meist auf Randzonen beschränkt)	إزالة الكربنة من الفولاذ تخليص الفولاذ من الكربون (مقصورة غالبا على الطبقة السطحية)
108	operational modes of electric machines	Betriebsarten elektrischer Maschinen	أساليب تشغيل المكنات الكهربائية
44	asbestos, fibrous mineral, fire-proof, acid-proof, used for heat protection and heat insulation	Asbest, faseriges Mineral, feuerfest, säurefest, dient als Wärmeschutz und Wärmeisolation	أسبستوس مادة تعدينية ليفية مقاومة للنيران والأحماض ، تستخدم للوقاية من الحرارة وللعزل الحراري
178	external excitation, excitation of a machine by an external power source (not including the coupled exciter)	Fremderregung, Erregung einer Maschine durch eine fremde Strom- quelle (die gekuppelte Erregermaschine nicht eingeschlossen)	إستثارة خارجية إستثارة مكنة كهربائية باستخدام مصدر كهربائي خارجي (لا يدخل في ذلك آلة الاستثارة المقرنة مع المكنة)
184	self-excitation, excitation of a machine by a self-generated current with the aid of remanence	Selbsterregung, Erregung einer Maschine durch einen von ihr selbst erzeugten Strom mit Hilfe der Remanenz	إستثارة ذاتية إستثارة لمكنة بتيار كهربائي مولّد منها بالاستعانة بالمحتفظية
	intrinsic excitation, excitation of a machine by a coupled exciter serving only for excitation	Eigenerregung, Erregung einer Maschine durch eine mit ihr gekoppelte Erregermaschine, die nur der Erregung dient	إستثارة مستقلة إستثارة مكنة كهربائية بواسطة آلة استثارة مقرنة معها، مهمتها الاستثارة فقط
١.	elongation (strain)	Dehnung	إستطالة (انفعال)
97	three-phase current consumption	Drehstromverbrauch	إستهلاك التيار المتردد ثلاثي الأطوار
10-	power consumption of motors	Leistungsaufnahme von Motoren	إستهلاك القدرة في المحركات
706 78	powers (mathematics)	Potenzen	أسس
7.5	powers of ten	Zehnerpotenzen	أسس عشرية (قوى العشرة)
۱۸۳	semiconductors, 1. materials of neither good nor bad con- ductivity	Halbleiter, 1. Stoffe mit weder guter noch schlechter Leitfähigkeit	أشباه الموصلات ١ - مواد ذات موصلية متوسطة الجودة
	 materials which provide high electric resis- tance in one direction (inverse direction) after special treatment 	 Stoffe, die durch besondere Behandlung in einer Richtung (Sperr- richtung) hohen elektri- schen Widerstand aufweisen 	 ٢ - مواد تظهر مقاومة كهربائية عالية جدا في اتجاه معين (إتجاه الحجز أي إتجاه منع تدفق التيار الكهربائي) بعد معالجة خاصة
121	design types of electric machines	Bauformen elektrischer Maschinen	أشكال تصميم المكنات الكهربائية
711	pin	Stift	أصبع (تيلة)
717	cylindrical pin	Zylinderstift	أصبع (تيلة) أسطواني
717	taper pin	Kegelstift	أصبع (تيلة) مستدق

السلسلة الكهروكيميائية

77	synthesis, artificial composition of chemical compounds made of simple sub-	Synthese, künstlicher Aufbau che- mischer Verbindungen aus einfachen Stoffen oder	اصطناع، تحضير: إنتاج اصطناعي للمركبات الكيميائية من المواد أو العناصر الأولية
	stances or elements	Grundstoffen	
1.1 4 1	illumination	Beleuchtung	إضاءة - إستضاءة
131			
	trip-free release, device between operating element and switch mechanism allowing the switch to release even if the operating element is held after the contact (VDE 0641, para.9)	Freiauslösung, Vorrichtung zwischen Bedienungselement und Schaltwerk, die es gestattet, daß der Schalter auch dann auslösen kann, wenn nach erfolgter Kontaktgabe das Bedienungselement (Schaltergriff) festgehalten wird (VDE 0641, § 9)	إعتاق حر: جهاز موجود بين عنصر التشغيل وجهاز التشغيل، يسمح بإعتاق المفتاح الكهربائي حتى عند إعاقة عنصر التشغيل (مقبض الإدارة) عن الحركة لحظة الوصل. (VDE 0641) فقرة 9)
	dimming,		
	diminishing, intensity	Dimmern, vermindern, Hellig-	إعتام:
	(brilliance) control of	keitssteuerung einer	تقليل أو تحكم في سطوع إضاءة
	artificial lighting	künstlichen Beleuchtung	اصطناعية
111	diameters of	Durchmesser der	أقطار أنابيب (مواسير) التركيبات
	conduits	Installationsrohre	الكهربائية
71	oxide,	Oxid,	ا تهر با تيه
	compound of an element	Verbindung eines Grund-	اکسید
	with oxygen	stoffes mit Sauerstoff	ينتج عن اتحاد عنصر ما مع الأكسيجين
	polarization,	Polarisation,	الاستقطاب: عليات تحدث عند
	processes take place	Vorgänge an Elektroden	أقطاب الخلايا تتسبب في تغيير جهد
	at cell electrodes,	von Elementen, die bei	
	leading to electric potential changes	Stromdurchgang bewirken,	الأقطاب عند مرور التيار.
	during current flow	daß sich das Elektroden- potential ändert	
1	light flux	Lichtstrom	التدفق الضوئي
175	neutralization	Nullung	التعادل (التوصيل الصفري)
114	technical regulations		
	of the power supply companies	Technische Bestimmungen der EVU	التعليمات الفنية لشركات الكهرباء
177	distribution	Verteilung	التوزيع (نظم توزيع التيار الكهربائي)
117	minimum cross sections	Mindestquerschnitte	الحد الأدني لمساحات مقاطع خطوط
	of lines	der Leitungen	التوصيل
79	electrical properties of insulating materials	elektrische Eigenschaften der Isolierstoffe	الخواص الكهربائية للمواد العازلة
6 1. 4 V	Aldrey,	Aldrey,	ألدري، سبيكة ألومنيوم للموصلات
77 3 531	aluminium alloy for	Al-Legierung für	الكهربائية (خطوط التوصيل
	electric conductors (overhead lines)	elektrische Leiter (Freileitungen)	الحهربانية (حصوط الموصين
۲٠٥	logical circuits	Logik-Schaltungen	الدوائر المنطقية
140	Or more than the same of the s		. 33

elektrolytische

Spannungsreihe

44

electrochemical

voltage series

171

fluorescent tube,

discharge lamp with

high voltage. It contains

a luminescent material.

cold electrodes for

The light originates

147	live installation	Arbeiten unter Spannung	العمل مع وجود جهد كهربائي
100	losses in electric machines	Verluste in elektrischen Maschinen	الفقد في المكنات الكهربائية
٧٩	electrolyte	Elektrolyt,	الكتروليت (محلول الكتروليتي)
**	conductor of ions (e.g. sulpheric acid) between electrodes	Ionenleiter (z.B. Schwefel- säure) zwischen Elektroden	موصل للأيونات بين الأقطاب الكهريتيك) الكهربائية (مثل جامض الكبريتيك)
۸۳	electron	Elektron	إلكترون
	electronvolt (eV), 1 eV is the energy gained by an electron when accelerated through an electric field of 1 V	Elektronvolt (eV), 1 eV ist die Energie, die 1 Elektron erhält, wenn es in einem elek- trischen Feld von 1 V beschleunigt wird	إلكترون ڤولط (ev). 1eV هو الطاقة التي يكتسبها إلكترون واحد عند تسارعه في مجال كهربائي قدره 1V
177	prohibited area	Sperrfläche	المنطقة المحظورة
14	dynamo sheets	Dynamobleche	ألواح صاج المولدات الكهربائية
179 6 17	transformers' sheets	Transformatorenbleche	ألواح صاج المحولات
79	flat aluminium	Flachaluminium	ألومنيوم مسطح
٤٥	ampere (A), basic unit, unit of measure of electric current 1. 1 A is the current which precipitates 1.118 mg of silver from a solution of silver nitrate in one second (old definition) 2. 1 A=1 coulomb per second	 Ampere (A), Basiseinheit, Maßeinheit für den elektrischen Strom 1. 1 A ist diejenige Stromstärke, die aus einer Silbernitratlösung in einer Sekunde 1,118 mg Silber ausscheidet (überholt) 2. 1 A=1 Coulomb je Sekunde 	أمبير (A)، وحدة أساسية: وحدة (قياس) التيار الكهربائي ا – 1 هو شدة التيار التي تتسبب في فصل 1,118 mg من الفضة عن محلول نترات الفضة بالتحليل الكهربائي في الثانية الواحدة (تعريف سابق) ا – 1 = 1 كولوم (C) لكل ثانية
	absorption, sucking up of rays (waves). Weakening of light (mostly transfor- mation into heat)	Absorption, Aufsaugung von Strahlen (Wellen). Schwächung von Licht (Umwandlung meist in Wärme)	امتصاص امتصاص الأشعة (الموجات) . إضعاف شدة الضوء (بتحويله غالبا إلى حرارة)
189	high-voltage low-pressure discharge lamps	Hochspannungsleucht- röhren	أنابيب إضاءة للجهد العالي
۷ ۱۳۸	fluorescent lamp,	Leuchtröhre,	أنبوب ضيائي (مصباح فلورسنتي)
146	discharge lamp for high- voltage with cold elec- trodes, known as the neon tube. The filling consists of an inert gas or of a mixture with Hg-vapor	Entladungslampe für Hoch- spannung mit kalten Elek- troden, bekannt unter dem Namen Neonröhre. Die Füllung besteht aus einem Edelgas oder aus einem Gemisch mit Hg-Dampf	مصباح تفريغي للجهد العالي، ذو أقطاب باردة أي غير متوهجة، يعرف باسم أنبوب النيون ويعبأ بغاز خامل أو خليط مع بخار الزئبق.

Leuchtstoffröhre,

Entladungslampe mit kalten

Sie enthält einen fluores-

Das Licht geht in der

Elektroden für Hochspannung.

zierenden Stoff (Leuchtstoff).

البوب فلورسدي . مصباح تفريغي بأقطاب باردة للجهد الكهربائي العالي ، يحتوي على مادة فلورسنتية (ضيائية) . وتنتج الإضاءة بصورة رئيسية من المادة الضيائية التي

رقم الصفحة	إنجليزي	ألماني	عربي
	mainly from the lumines-	Hauptsache vom Leuchtstoff	ستثار بواسطة الأشعة فوق البنفسجية
	cent material, excited	aus, der durch die ultravio-	3. 3
	by the ultraviolet rays of the discharge	letten Strahlen der Entladung angeregt wird	لناشئة عن التفريغ .
731	reflection,	Reflexion,	نعكاس :
	rejection of rays	Zurückwerfung von Strahlen	عادة إرسال الأشعة (الموجات)
	(waves), a reradiation	(Wellen), Rückstrahlung	شعاع عكسي
97	permeability, μ	Permeabilität, μ	
	quotient of magnetic	Quotient aus magnetischer	إنفاذية μ: خارج قسمة كثافة التدفق
	flux density B and	Flußdichte B und magnetischer	المغنطيسي B على شدة
	magnetic field intensity H	Feldstärke H	المجال المغنطيسي H.
	inversion,	Inversion,	انقلاب أو عكس. في هندسة التحكم
	reversing. In digital	Umkehrung. In der digitalen	
	control and regulation	Steuerungs- und Regelungs-	والتنظيم الرقيين، يتم بواسطة
	technology a larger input signal is converted into	technik wird in einem Inverter	المقومات العكسية تحويل إشارة نبضية
	a smaller output signal	(Umkehrer) aus einem großen	كبرة عند المدخل إلى إشارة نبضية
	(or vice versa) in	Eingangssignal ein kleines	صغيرة عند المخرج والعكس.
	inverters	Ausgangssignal gemacht oder umgekehrt	مايرت مند رين والمارين
14.	types of faults in	Fehlerarten in	أنواع الخلل (العطل) في التجهيزات
	electric installations	elektrischen Anlagen	الكهربائية
119	types of rooms	Raumarten	أنواع الغرف
177	types of earth electrodes	Erderarten	أنواع المؤرضات
119	types of conductors	Leiterarten	أنواع الموصلات
189	kinds of protection	Schutzarten	أنواع الوقاية (لمعدات التشغيل الكهر بائية)
٨٧	electrochemical	elektrochemische	
	equivalent weights	Äquivalentgewichte	أوزان كهروكيميائية مكافئة (مكافئات كهروكيميائية)
80	ohm (Ω)	Ohm (Ω)	† وم $^{(\Omega)}$
٧٠	oscillation,	Schwingung,	اهتزاز ، ذبذبة ،
	to-and fro motion of	eine Hin-und Herbewegung	
	a body over a point	eines Körpers um einen	الحركة الترددية لجسم حول نقطة
	of rest. In electro-	Ruhepunkt. In der Elektro-	سكون. في الهندسة الكهربائية:
	technics: periodic change of an electric or	technik: periodische Änderung	التغير الدوري لكمية كهربائية أو
	magnetic quantity.	einer elektrischen oder	مغنطيسة
	1 oscillation = 1 cycle	magnetischen Größe. 1 Schwingung = 1 Periode	ذبذبة واحدة = دورة واحدة
			« ب))
177	starter (igniter),	Starter (70nda-)	
	gadget which affects the	Starter (Zünder), Vorrichtung, die das Zünden	بادئ (الإشعال)

starter (igniter),
gadget which affects the
ignition of a fluorescent lamp after a short
preheating of the electrodes

107 starter

٤٤، ٤٣ bar, unit of pressure

۲۰۸ metric screws and threads

Starter (Zünder),
Vorrichtung, die das Zünden
einer Leuchtstofflampe nach
kurzzeitiger Vorheizung der
Elektroden bewirkt

Anlasser

bar, Druckeinheit

metrische Schrauben und Gewinde بادئ (الإشعال) جهاز لإشعال مصباح فلورسنتي بعد تسخين الأقطاب مسبقا لمدة قصيرة

بادئ التشغيل

بار (bar)، وحدة الضغط براغي ولوالب مترية

7.	۸-	screw	Schraube	برغي - مسمار ملولب
7	۳۷	presspahn	Preßspan	برسبان ، مادة ليفية عازلة
			Niet	برشام (مسمار البرشام)
7	11	rivet		برمالوي :
	Y	permalloy,	Permalloy, Eisen-Nickellegierung	الاسم التجاري لسبيكة من الحديد
		iron-nickel alloy with	mit guten magnetischen	
		good magnetic properties (for transformer sheets)	Eigenschaften (für	والنيكل ذات خواص مغنطيسية جيدة
		(101 Hallstofffer sheets)	Übertragerbleche)	(تستخدم في صناعة ألواح النواقل)
			Proton,	بروتون:
		proton, positively-charged	positiv geladener Kern-	لبنة بنائية لنواة الذرة تحمل شحنة
		nucleon	baustein eines Atoms	موجبة
		nucleon		41
7.6	19	bronze	Bronze	برونز
	19	gun metal	Rotguß	برونز المدافع (سبيكة النحاس الأحمر)
	٧٣	tackle	Flaschenzug	بگارة
	٧٣	fixed or movable pulley	feste oder lose Rolle	بكرة ثابتة أو متحركة
			Bel	بل (bel)
	27	bel		بلّورة
	٦	crystal	Kristall	
77.	. 77	polyethylene	Polyäthylen	بولي إثيلين
	77			
	WV	To a second seco	Polyamid	بولي أميد
70.		polyamide		بولي بروبيلين
770	£ 44	polypropylene	Polypropylen	بوليستر
71	& Mh	polyester	Polyester	
40	٠ ٣٢	polystyrene	Polystyrol	بوليستيرول
70	÷ ۳۲	polycarbonate	Polycarbonat	بوليكر بونات
	71			
				بونا (كتل كاوتشوك اصطناعي مبلمر)
37	6 47	buna	Buna	رد رس دوسود الصافي تبلمن
				1000
				((ت))
	177	earthing	Erdung	تأريض
				تأريض وقاية
	371	protective earthing	Schutzerdung	تأكل كيميائي: تحلل خامات التصنيع
	71	corrosion,	Korrosion,	_
		decomposition of	Zersetzung von Werkstoffen infolge chemischer Ver-	ابتداء من السطح ، نتيجة لعمليات
		materials in consequence of chemical combinations,	bindungen, von der Ober-	الاتحاد الكيميائي .
		starting from the surface	fläche ausgehend	
	1400		Selbstkühlung,	تبرید ذاتی :
	144	self-cooling, the cooling air is	die Kühlluft wird ohne	يتم فيه تحريك هواء التبريد بدون
		moved without the help	Zuhilfename eines besonderen	
		of a ventilator	Lüfters bewegt	استخدام جهاز تهوية إضافي
				(مروحة)
	119	electrical installation	elektrische Anlage	تجهيزة كهربائية (منشأة كهربائية)
		(plant)		څ څ
			2:	55

Steuerung

control

3.7	thyristor control	Thyristorsteuerung	تحكّم باستخدام ثايرستور
7.0	digital control	digitale Steuerung	تحكّم رقمي
714	electrolysis,	Elektrolyse,	تحليل كهربائي:
	separation of chemical	Trennung von in Flüssig-	فصل المركبات الكيميائية الذائبة في
	compounds dissolved in	keiten gelösten chemischen	
	fluids by means of the	Verbindungen durch den	المحاليل بواسطة التيار الكهربائي
	electric current	elektrischen Strom	
٨٢	reactive loading in an	Blindbelastung im	تحميل مفاعل في دائرة التيار المتردد
	a.c. circuit	Wechselstromkreis	
197	space heating	Raumheizung	تدفئة الغرف
7.7	transistor	Transistor	ترانزستور
117	coordination of the	Zuordnung der Leitungen	
, , ,	wires according to the	zu Rohrweiten	ترتيب خطوط التوصيل بالنسبة
	mean diameters of	zu nomweiten	للأقطار المتوسطة للمواسير
	pipes		
77	frequency,	Frequenz,	تردّد:
	number of cycles	Anzahl der Perioden	عدد الذبذبات في الثانية الواحدة
	(oscillations) per	(Schwingungen) je Sekunde	عدد الدبدبات في الثانية الواحدة
	second		
77	acceleration	Beschleunigung	تسارع
77	gravitational	Fallbeschleunigung	تسارع الجاذبية الأرضية
	acceleration		. ,
1946 AV	electric heating	Elektrowärme	تسخين بالكهرباء
18	quenching,	Abschrecken,	نسفية:
	quick cooling of a	rasches Abkühlen eines	تبريد فجائي للمشغولة
	workpiece	Werkstückes	تبريد جاي شمسعوله
101	inching,	Tippbetrieb,	تشغيل دقيق المراحل (تقلقل):
	operational inter-	betriebsmäßiges Abschalten	فصل تيار السكون لمحرك كهربائي وفقا
	rupting of motor	des Motorstillstandsstromes	
	stalling current		لتتابع التشغيل
15	case hardening,	Einsatzhärten,	تصليد غلافي :
	hardening after prece-	Härten nach vorhergegangenem	تصليد بعد كربنة مسبقة (للسطح)
	ding carburization (of surface)	Aufkohlen (der Oberfläche)	
Y 4 1/2	resistance variation	Widerstandsänderung	2 à .:- 2- 2- 1-1 - 2-
	as a result of tempera-	infolge Temperaturänderung	تغيّر المقاومة نتيجة التغير في درجة
	ture change	and the political and the	الحرارة
λ٤	current branching	Stromverzweigung	تفرع التيار
9.1	rectification of a.c.	Gleichrichtung von	تقويم الجهود الكهربائية المترددة
	voltages	Wechselspannungen	تقويم اجهود المهربانية المرددة
VA	costs of electric	Stromkosten	تكاليف الطاقة الكهربائية
	energy		
	condensation,	Kondensation,	تكثيف
	in chemistry: consolida-	in der Chemie: Vereinigung	في الكيمياء: إتحاد الجزيئات العضوية
	tion of organic mole-	von organischen Molekülen	**
	cules by carbon bonds	durch Kohlenstoffbindungen	بواسطة روابط كربونية.

17.

fault current

	adhesion, adhering force (molecu- lar force), clinging of	Adhäsion, Anhangskraft (Molekular- kraft). Das Haften von Stoffen	تلاصق : قوة الترابط (قوة جزيئية) :
	materials (e.g. of thin plates) to each other	aneinander (z.B. von dünnen Blechen)	التصاق المواد ببعضها، (كالألواح المعدنية الرقيقة مثلا)
۲	sintering, heating up of materials to the beginning of melting so that they agglomerate	Sintern, Stoffe bis zum beginnenden Schmelzen erhitzen, so daß sie zusammenbacken	تلبيد: تسخين المواد حتى بداية الانصهار مجيث تتكتل معا
	cohesion, internal molecular binding force of molecules (molecular force)	Kohäsion, innere Zusammenhangskraft der Moleküle (Molekularkraft)	تماسك: قوة الترابط الداخلية للجزينات (القوة الجزيئية)
11	thermal expansion	Wärmeausdehnung	تمدد بالحرارة
11	linear expansion	Längenausdehnung	تمدد طولي
711	lines installation	Leitungsverlegung	تمديد خطوط التوصيل
77	proportion	Proportion	تناسب، نسبة
7.7	regulation	Regelung, Regeln	تنظيم
197	ventilation	Entlüftung	تهوية بطرد الهواء
144	forced ventilation, coolant is moved by a device with its own driving motor	Fremdlüftung, das Kühlmittel wird durch ein Gerät mit eigenem Antriebsmotor bewegt	تهوية جبرية: يتم تحريك وسيط التبريد بجهاز مستقل ذي محرك إدارة خاص به
	induced ventilation, cooling air is produced by a ventilator fixed to the rotor or driven by it	Eigenlüftung, die Kühlluft wird durch einen am Läufer angebrachten oder von ihm selbst ange- triebenen Lüfter bewegt	تهوية ذاتية (تهوية حثية) يتم تحريك هواء التبريد بواسطة مروحة مركبة على عضو الإنتاج أو مدارة بواسطته
177	connection of non-stationary current consumers	Anschluß beweglicher Stromverbrauchsgeräte	توصيل أجهزة استهلاك التيار المتنقلة
٨٩	bridge connection	Brückenschaltung	توصيلة (دائرة توصيل) قنطرية
97	delta connection	Dreieckschaltung	توصيلة مثلثية (توصيلة دلتا)
97	star connection	Sternschaltung	توصيلة نجمية
10.	nominal currents of three-phase motors	Nennströme von Drehstrommotoren	تيارات كهربائية إسمية للمحركات ثلاثية الأطوار
٩	leakage current, current developing between live parts owing to impurities on the surface of a material which insulates well while dry and clean	Kriechstrom, Strom, der sich zwischen unter Spannung stehenden Teilen auf der Oberfläche eines im trockenen, saube- ren Zustand gut isolieren- den Stoffes infolge von Verunreinigungen bildet	تيار التسرب: التيار الكهربائي الذي ينشأ بين الأجزاء الواقعة تحت جهد كهربائي، والموجودة على سطح مادة جيدة العزل عندما تكون جافة ونظيفة، وذلك بسبب الشوائب أو التلوث.

Fehlerstrom

تيار الخلل

171	breaking current	Abschaltstrom	تيار الفصل، تيار إبطال التشغيل
97	three-phase current, current resulting from three interlinked (interconnected) alter- nating currents, mutually shifted by 120°	Drehstrom, Dreiphasen- Wechselstrom. Drei gegen- seitig um 120° verschobene Wechselströme, die mitein- ander verkettet (zusammenge- schaltet) sind	تيار ثلاثي الأطوار (تيار دوّار) تيار متردد ثلاثي الأطوار: هو التيار الناتج عن التوصيل الموحد (التعاقبي) لثلاث تيارات كهربائية مترددة، مزاحة طوريا بالنسبة لبعضها بزاوية قدرها 120°.
91	two-phase current	Zweiphasenstrom	تيار ثنائي الطور
٧.	sinusoidal current	Sinusstrom	تيار جيبي
۸۳۵ ۸۰	electric current	elektrischer Strom	تيار کھربائی تيار کھربائی
٧.	nominal current	Nennstrom	تيار كهربائي إسمي
٨٠	beating current	Schwebungsstrom	تيار كهرباني تضاربي
٨٠	mixed (compound) current	Mischstrom	تيار كهربائي مختلط
٨٠	frequency-modulated current	frequenzmodulierter Strom	تيار كهربائي مضمن التردد
٨٠	amplitude-modulated current	amplitudenmodulierter Strom	تيار كهربائي مضمن سعة الذبذبة
۹۰6 ۸۰	alternating current (a.c.)	Wechselstrom	تیار متردد (تیار متغیر)
٨٠	direct current (d.c.)	Gleichstrom	تیار مستمر
hohe	dielectric constant ϵ , coefficient of an insulating material, stating how many times is the capacity of a capacitor larger, if this insulating material is used instead of air	Dielektrizitätskonstante ε, Zahl für einen Isolier- stoff, die angibt, um wievielmal größer die Kapazität eines Kondensa- tors ist, wenn der Isolier- stoff an Stelle von Luft verwendet wird	«ث» ثابت العازل الكهربائي ع، معامل خاص بادة عازلة معينة، يعطي مقدار زيادة سعة المكثف الكهربائي عند استخدام المادة العازلة بدلا من الهواء.
1916 AY	counter constant	Zählerkonstante	ثابت العداد
	thyratron, grid-controlled recti- fier tube (gas or mercury vapor) suitable for current regulation	Thyratron, gittergesteuerte Gleich- richterröhre (Gas oder Hg-Dampf), die sich zur Stromregelung eignet	ثايراترون، صمام مقوّم بتحكم شبكي (غاز أو بخار الزئبق) يصلح لتنظيم التيار
hh	dimensional stability according to Martens, ability of a substance exposed to heat under static bending stress to keep its shape ex- tensively up to a cer- tain temperature. Unit of measurement: °C	Formbeständigkeit nach Martens, die Fähigkeit eines der Wärme ausgesetzten Stoffes, unter ruhender Biegebean- spruchung seine Form bis zu einer bestimmten Temperatur weitgehend zu wahren. Maßeinheit: °C	ثبات الشكل طبقا لمارتنز: هو مقياس لمقدرة مادة ما، معرضة للحرارة ومحملة بإجهاد حني إستاتي، على الاحتفاظ بشكلها، حتى درجة حرارة معينة. وحدة القياس: °C

Maßeinheit: °C

power meter, wattmeter

1976 191

	thermostat, temperature regulator for keeping the	Thermostat, Temperaturregler zum Konstanthalten der	ثرموستات ، مثبت أتوماتي لدرجة الحرارة :
	temperature constant, in most cases by means of a bimetallic strip, which opens or closes a circuit with temperature changes	Temperatur, meistens mit einem Bimetallstreifen, der bei Temperaturänderung einen Stromkreis öffnet oder schließt	منظم لدرجة الحرارة يستخدم لتثبيتها، مزود في أغلب الأحوال بشريط ثنائي المعدن يفصل أو يوصل دائرة التيار الكهربائي عند تغير درجة الحرارة.
70	binary, consisting of two units, two-piece, dual	binär, aus zwei Einheiten bestehend oder zweiteilig, dual	ثنائي : مكون من وحدتين أو شطرين ، مزدوج
11	bimetallic, metal strip, consisting of two metal ribbons welded together. The ribbons have different thermal expansion	Bimetall, Metallstreifen aus zwei mit- einander verschweißten Metall- bändern mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung	ثنائي المعدن شريطين شريحة معدنية مكونة من شريطين معدنيين ملحومين معا ذوي معاملي تمدد حراري مختلفين.
414	folding	Abkanten	ثني
			« _₹ »
97	Gauss (G)	Gauß (G)	جاوس (G)
107	copper cables for brushes	Kupferseile für Bürsten	جدائل النحاس للفرش
٤٧	numerical table	Zahlentafel	جدول الأعداد
٥٨	sine table	Sinus-Tabelle	جدول جيوب الزوايا
٥٨	cosine table	Cosinus-Tabelle	جدول جيوب قام الزوايا
7.	tangent table	Tangens-Tabelle	جدول ظلال الزوايا
7.	cotangent table	Cotangens-Tabelle	جدول ظلال تمام الزوايا
0	molecule	Molekül	جزيء
179	coil spool	Spulenkörper	جسم الملف
	galvanometer, measuring instrument for small electric currents	Galvanometer, Meßgerät zur Messung kleiner elektrischer Ströme	جلفانومتر: جهاز لقياس التيارات الكهربائية الصغيرة
141	switchgear	Schaltgerät	جهاز التشغيل (الوصل) الكهربائي
۲۰٦٤ ١٦٣	control unit, switchgear which serves to change or influence operating values, e.g. of resistors (starters, regulating units)	Steuergerät, Schaltgerät, das zur Änderung oder Beeinflussung von Be- triebsgrößen (z.B. Wider- ständen) dient (Anlasser, Steller)	جهاز تحكم جهاز تشغيل يستخدم في تغيير كميات التشغيل (مثل المقاومات) أو التأثير عليها. (مثل بوادئ التشغيل ووحدات التنظيم)
198	frequency meter	Frequenzmesser	جهاز قياس التردد

Leistungsmesser

جهاز قياس القدرة، واطمتر

198	power factor meter	Leistungsfaktormesser	جهاز قياس معامل القدرة
107	test voltage of windings	Prüfspannung von Wicklungen	جهد اختبار الملفات
٧٩	operating voltage	Betriebsspannung	جهد التشغيل
17.	contact voltage	Berührungsspannung	جهد التلامس
79	series voltage	Reihenspannung	جهد التوالي
٩٨	inverse voltage, effective value of a.c. voltage which a rectifier can withstand in reverse direction	Sperrspannung, Effektivwert der Wechsel- spannung, mit der ein Gleichrichter in Sperr- richtung beansprucht werden darf	جهد الحجز (عكسي) القيمة الفعالة للجهد الكهربائي المتردد التي يتحملها مقوّم في اتجاه الحجز (الاتجاه العكسي)
14.	step voltage	Schrittspannung	جهد الخطوة (الخطوة ≈ 1m)
17.	fault voltage	Fehlerspannung	جهد الخلل
101	brushes voltage of three-phase motors	Bürstenspannung von Drehstrommotoren	جهد الفرش في محركات التيار ثلاثي الأطوار
14.	ground-rod potential	Erderspannung	جهد المؤرض
97	short-circuit voltage in transformers	Kurzschlußspannung bei Transformatoren	جهد دائرة القصر في المحولات
٧٩	voltage (electric potential)	elektrische Spannung	جهد كهربائي
٧٩	nominal voltage	Nennspannung	جهد كهربائي إسمي
	diametral voltage, double star-voltage (to neutral) by n-phase system	Durchmesserspannung, doppelte Sternspannung beim n-Phasensystem	جهد كهربائي قطري: ضعف الجهد الكهربائي النجمي (بالنسبة إلى خط التعادل) في نظام توصيل نوني الأطوار .
177	low voltage	Kleinspannung	جهد منخفض
			((_))
7	state of aggregation, condition of matter (solid, liquid or gaseous)	Aggregatzustand, Zustandsform eines Stoffes (fest, flüssig oder gasförmig)	حالة تجمعية حالة المادة (صلبة أو سائلة أو غازية)
97	induction, phenomenon of generating a voltage between the ends of a conductor, when magnetic-field variations occur in the conductor. Lines of flux must intersect the conductor	Induktion, die Erscheinung, daß zwischen den Enden eines Leiters eine elektrische Spannung entsteht, wenn am Leiter magnetische Feldänderung auftritt. Feld- linien müssen den Leiter schneiden	حث: هو ظاهرة تولد جهد كهربائي بين طرفي موصل، عند حدوث تغير في المجال المغنطيسي الموجود فيه الموصل، بشرط أن تقطع خطوط المجال المغنطيسي الموصل المذكور.

			51° .
	self-induction,	Selbstinduktion,	حث ذاتي :
	phenomenon of generating	die Erscheinung, daß durch	هو ظاهرة تولد جهد كهربائي بين
	a voltage between the	Stromänderung in einem	نهايتي موصل نتيجة لتغير التيار
	ends of a conductor due	Leiter zwischen dessen Enden	الكهربائي المار فيه. ويتوقف اتجاه
	to current change, such	eine Spannung entsteht, die	
	that the voltage adds	sich je nach der Richtung	جهد الحث بالنسبة لاتجاه الجهد
	to the original voltage	der Änderung auf die ur-	الكهربائي الأصلي على اتجاه تغير
	or opposes it according	sprüngliche Spannung auf-	التيار الكهربائي.
	to the direction of the	baut oder ihr entgegen-	العيار الصهراوي .
	change	wirkt	
17	told wains	Streckgrenze,	حد الخضوع:
18	yield point,	Quotient aus der Kraft,	خارج قسمة القوة التي يبدأ عندها
	quotient of the force	bei der eine bleibende	
	under which a permanent	Dehnung des Probestabes	حدوث انفعال دائم لقضيب
	elongation of the spe- cimen sets in and the	einsetzt und dem Anfangs-	الإختبار، على مساحة المقطع
		querschnitt der Probe	الابتدائي له .
	original cross section	queiscimit del 11000	. من زيان يا
	of the specimen		
146 106 12	gray cast iron	Grauguß	حدید زهر رمادي
.,.			
146 10	malleable cast iron	Temperguß	حدید زهر طروق
110	mandado de la companya de la company		حدید زهر مصلد
106 18	chilled (cast) iron	Hartguß	حديد رهر مصند
			حرارة
11 254 244	heat	Wärme	33
		0.1	حرارة الانصبار:
17	heat of fusion,	Schmelzwärme, die Wärmemenge, die erfor-	
	quantity of heat	derlich ist, um 1 kg eines	كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1kg من
	required to turn 1 kg	festen Körpers bei der	جسم صلب في درجة حرارة
	of a solid substance at	Schmelztemperatur in den	الانصهار، إلى الحالة السائلة
	the melting temperature	flüssigen Zustand zu über-	O. 3 V
	into the liquid state	führen	
		Tullien	
18	specific heat	Einheitswärme	حرارة نوعية
VF	developed length	Berechnung der	حساب الطول المفرود
	calculation	gestreckten Länge	
	- Indiana	1	حساب القدرة الكهربائية من العداد
VA	power calculation	Leistungsermittlung	عدب العدرة العهربانية من العداد
	from the counter	am Zähler	
٦٨	calculations of bodies	Körper-Berechnungen	حسابات الأجسام
W	Calculations of Dodles		
97	transformer calculations	Transformator-Berechnungen	حسابات المحول
			100 × 110 ×
986 98	calculations of coil	Spulen-Berechnungen	حسابات الملف
		0.2	حسابات خطوط التوصيل
1.4	calculations of lines	Leitungs-Berechnungen	
114	connection load and	Anschlußwert und Gleich-	حمل التوصيل ومعامل التزامن
117	simultaneousness factor	zeitigkeitsfaktor	
	Jilliana January 1		
141	convection,	Konvektion,	حمل الحرارة
	heat transfer (thermal	Wärmemitführung (durch	(حمل الطاقة الحرارية من موضع
	energy is carried on	bewegte flüssige oder	(حمل الطاقة الحرارية من موضع لآخر بواسطة جسيمات سائلة أو
	through moved fluid or	gasförmige Teilchen wird	ه حر بواسطه جسیات ساید او
	gaseous particles)	Wärmeenergie weiterge-	غازية متدفقة)

tragen)

717	key	2.	((÷))
111	кеу	Keil	خابور
717	Woodruff key	Scheibenfeder	خابور وودراف
٣٨	insulating hoses	Isolierschläuche	خراطيم عازلة
177	earth line	Erdleitung	خط التأريض
1774 170	circuit diagrams	Schaltpläne	خطط التوصيل للدوائر الكهربائية
١-٨	insulated high current lines	isolierte Starkstrom- leitungen	خطوط التوصيل المعزولة للتيار الكهربائي العالي
127	overhead lines	Freileitungen	خطوط توصيل هوائية
140	plan of installation	Installationsplan	خطة التركيب
1416 140	effective diagram	Wirkschaltplan	خطة التنفيذ
1776 140	diagram of wiring layout	Bauschaltplan	خطة توصيل الأجهزة
1774 170	current flow diagram	Stromlaufschaltplan	حطة مسار التيار (رسم بياني للتوصيلات الكهربائية)
17-	body contact	Körperschluß	خلل (عطل) تلامسي، تسرب کهربائي تلامسي
	mixture, loose substances mixed in any possible weight- ratio, keeping their characteristics	Gemenge, lose, in beliebigen Gewichts- verhältnissen mögliche Durch- einanderverlagerung von Stoffen, die ihre Eigenschaften beibehalten	خليط: إندماج عشوائي غير مترابط لمواد متعددة بنسب وزنية اختيارية، تحتفظ فيه كل مادة بخواصها الذاتية.
198	galvanic cell	Galvanisches Element	خلية جلفانية (عمود جلفاني)
114	selenium cell, a cell made of the element selenium which is mostly non-conductive in the darkness. When exposed to light the con- ductivity rises sharply	Selenzelle, Zelle aus dem Grundstoff Selen, das im Dunkeln fast nichtleitend ist. Bei Be- lichtung nimmt die Leitfähig- keit stark zu	خلية سلنيومية خلية من عنصر السلنيوم غير موصّلة غالبا في الظلام، وتزداد الموصلية بشدة عند تعريضها للضوء.
			« c »
17.	short circuit	Kurzschluß	دائرة القصر
177	protection circuit (with a contactor)	Schützenschaltung	دائرة وقاية (عفتاح ملامس)
170	fault-current protective circuit	Fehlerstrom- Schutzschaltung	دائرة وقاية من تيار الخلل
771	fault-voltage protective circuit	Fehlerspannungs- Schutzschaltung	دائرة وقاية من جهد الخلل
٧١	function	Funktion	دالة
100	limiting over-temperature for electric machines	Grenzübertemperatur für elektrische Maschinen	درجة الحرارة الحدية الزائدة للمكنات الكهربائية

98	quality of coil	Spulengüte	درجة جودة الملف
11	melting temperature	Schmelztemperatur	درجة حرارة الانصهار
1706 178	lighting circuitries	Lichtschaltungen	دوائر التوصيل للإضاءة
119	counters' circuitries	Schaltungen elektrischer Zähler	دوائر توصيل العدادات الكهربائية
141	transformers' circuitries	Transformatoren- Schaltungen	دوائر توصيل المحولات
171	circuitries of direct-current motors	Gleichstrommotoren- Schaltungen	دوائر توصيل محركات التيار المستمر
170	circuitries of three-phase motors	Drehstrommotoren- Schaltungen	دوائر توصيل محركات التيار ثلاثي الأطوار
٨٨	circuitries of voltage sources	Spannungsquellen- Schaltungen	دوائر توصيل مصادر الجهد الكهربائي
371	circuitries of installation switches	Schaltungen für Installationsschalter	دوائر توصيل مفاتيح التركيبات الكهربائية
1876 187	lamp socket	Lampenfassung	دواة المصباح
٤٦	decibel	Dezibel	ديسيبل
7.7	diode, unidirectional rectifier, especially semiconductor rectifier	Diode, Einweggleichrichter, insbesondere Halbleiter- gleichrichter	ديود، صمام ثنائي: مقوم مفرد الاتجاه، خاصة المقوم شبه الموصل.
			((¿))
0	atom	Atom	ۮٚڒۊ
			« _C »
			") "

770 77 casting resin

> urea formaldehyde resin, resulting from condensation of formaldehyde and urea (formaldehyde is obtained from coal and water - water gas - , urea is obtained from carbon oxide and ammonia)

phenolic resin, resulting from condensation of formaldehyde and phenol (formaldehyde is obtained from coal and water - water gas -, phenol is a product of coking) Gießharz

Harnstoffharz, durch Kondensation von Formaldehyd und Harnstoff entstanden (Formaldehyd entsteht aus Kohle und Wasser (Wassergas), Harnstoff wird aus Kohlenoxid und Ammoniak gewonnen)

Phenolharz, durch Kondensation von Formaldehyd und Phenol entstanden (Formaldehyd entsteht aus Kohle und Wasser (Wassergas), Phenol ist ein Produkt der Verkokung)

راتنج الصب

راتنج بوليني (فورمالدهايد) : ينتج من تكثيف الفورمالدهايدوالبولينا. (ينتج الفورمالدهايد من الفحم والماء «غاز الماء» ، كا تستخلص البولينا من أكسيد الكربون والنشادر).

راتنج فينولي ينتج من تكثيف الفورمالدهايد والفينول. وينتج الفورمالدهايد من اتحاد الفحم والماء (غاز الماء) ، أما الفينول فينتج من عملية التكويك.

44	melamin resin, resulting from conden- sation of formaldehyde and melamine (formalde- hyde is obtained from coal and water - water gas - , melamine is ob- tained from calcium cyanamide)	Melaminharz, durch Kondensation von Formaldehyd und Melamin entstanden (Formaldehyd entsteht aus Kohle und Wasser (Wassergas), Melamin wird aus Kalkstickstoff gewonnen)	راتنج ميلاميني: ينتج من تكثيف الفورمالدهايد والميلامين. ينتج الفورمالدهايد من الفحم والماء (غاز الماء) أما الميلامين فيستخلص من سياناميد الكالسيوم).
100	heat resistivity classification of insulating materials	Temperaturbeständigkeits- klassen der Isolierstoffe	رتب مقاومة المواد العازلة لدرجات الحرارة
70	cable lead	Kabelblei	رصاص الكبلات
40	accumulator lead	Sammlerblei	رصاص المراكم
187	terminal markings of electric machines	Klemmenbezeichnungen elektrischer Maschinen	رموز أطراف التوصيل للمكنات الكهربائية
1716 17.	graphical symbols, graphical representation of facilities (e.g. generators, transformers) with simplified internal wiring	Schaltzeichen, Darstellung von Betriebs- mitteln (z.B. Generatoren, Umspanner) mit vereinfachter Innenschaltung	رموز التوصيل تمثيل وسائل التشغيل (مثل المولدات الكهربائية ومحولات الجهد الكهربائي) مع رسم مبسط لدوائر التوصيل الداخلية لها.
199	colour code for resistances and condensers	Farbencode für Widerstände und Kondensatoren	رموز الألوان للمقاومات والمكثفات الكهربائية
171	general graphical symbols	allgemeine Schaltzeichen	رموز التوصيل العامة
14.	simplified graphical symbols, symbols of facilities (e.g. switches, motors) without internal wiring	Schaltkurzzeichen, Kurzdarstellung von Be- triebsmitteln (z.B. Schalter, Motoren) ohne Innenschaltung	رموز التوصيل المختصرة تمثيل مختصر لوسائل التشغيل (مثل المفاتيح والمحركات) بدون بيان دوائر التوصيل الداخلية لها.
١٨٧	graphical symbols of measuring devices	Schaltzeichen der Meßgeräte	رموز التوصيل لأجهزة القياس
١٨٢	graphical symbols of static converters	Schaltzeichen der Stromrichter	رموز التوصيل لأجهزة تبديل التيار الكهربائي
٨-	graphical symbols of kinds of current and wiring	Schaltzeichen der Strom- und Schaltarten	رموز التوصيل لأنواع التيار والمفاتيح الكهربائية
187	graphical symbols of connecting modes for electric machines	Schaltzeichen der Schaltarten von elektrischen Maschinen	رموز التوصيل لأنواع توصيل المكنات الكهربائية
141	graphical symbols of installation plans	Schaltzeichen der Installationspläne	رموز التوصيل لخطط التركيبات الكهربائية
۱۸۹۵ ۱۸۸	graphical symbols of counters	Schaltzeichen der Zähler	رموز التوصيل للعدادات
١٧٠	graphical symbols of transformers	Schaltzeichen der Transformatoren	رموز التوصيل للمحولات
1876 189	graphical symbols of switches	Schaltzeichen der Schalter	رموز التوصيل للمفاتيح الكهربائية

ألماني

عربي

171	graphical symbols of switchgears	Schaltzeichen der Schaltgeräte	رموز التوصيل للمفاتيح الكهربائية (وملحقاتها)
۸٥٨	graphical symbols of electric machines	Schaltzeichen der elektrischen Maschinen	رموز التوصيل للمكنات الكهربائية
١٨٠	graphical symbols of choke coils	 Schaltzeichen der Drosselspulen 	رموز التوصيل للملفات الخانقة
YAY	graphical symbols of voltage transformers	Schaltzeichen der Spannungswandler	رموز التوصيل لمحولات الجهد الكهربائي
ra <i>l</i>	graphical symbols of measuring transformers	Schaltzeichen der Meßwandler	رموز التوصيل لمحولات القياس
179	graphical symbols of plug-in devices	Schaltzeichen der Steckverbindungen	رموز التوصيل لمعدات القبس
٤١	symbols of formulas	Formelzeichen	رموز الصيغ الرياضية
19	symbols of non-ferrous metals	Kurzzeichen für Nichteisenmetalle	رموز المعادن غير الحديدية
٤٤	mathematical symbols	mathematische Zeichen	رموز رياضية
184	resonance, in electrical engineering, if the natural frequency of a system capable of oscillation (resonant circuit) harmonizes with the frequency of a power source exciting it	Resonanz, Mitschwingen. In der Elektrotechnik, wenn die Eigenschwingungen eines schwingungsfähigen Gebildes (Schwingkreises) mit der Schwingungzahl einer es anregenden Spannungsquelle übereinstimmt	رنين: التذبذب الآني. يحدث في الكهرباء الذبذب الآني. للخبيعي لنظام قابل للذبذبة (دائرة التذبذب) مع تردد ذبذبات منبع الجهد الكهربائي المسبب لذبذبة هذا النظام.
٩	rheotane, resistance metal for the manufacture of resistors	Rheotan, Widerstandmetall zur Her- stellung elektrischerr Wider- stände	ريوتان معدن مقاوم، يستخدم في صناعة المقاومات الكهربائية.
			(j »
90	loss angle of a capacitor	Verlustwinkel eines Kondensators	زاوية الفقد لمكثف كهربائي
1	solid angle	Raumwinkel	زاوية فراغية
70 ¢ 77	acrylic glass	Acrylglas	زجاج أكريلي
108	relative operating time	Einschaltdauer	زمن التشغيل النسبي
1106 118	disconnecting time of fuse	Abschaltzeit der Sicherung	زمن الفصل للمصهر
14.	installation time for standard work	Bauzeit für Regelleistungen	زمن تنفيذ أعمال التركيبات العادية
1VV	transformer oil	Transformatorenöl	زيت المحولات

Isolieröl

YVA insulating oil

زيت عازل

Xenon (Xe),

xenon (Xe),

760

زينون (Xe)

	inort are for the	Xenon (Xe),	زينون (Xe)
	inert gas for the	Edelgas zur Füllung von	
	filling of xenon high-	Xenon-Hochdrucklampen	غاز خامل يستخدم لتعبئة مصابيح
	pressure lamps (lamps	(Lampen sehr hoher Leucht-	الزينون عالية الضغط، (مصابيح
	of extremely high	dichte und tageslichtähn-	ذات كثافة ضوئية عالية ومجال طيفي
	luminance and a light	lichem Lichtspektrum)	
	spectrum similar to	Liontopektium)	ضوئي يشبه ضوء النهار) .
	daylight)		
			((س))
776 71	aluminium alloys	Aluminium-Legierungen	سبائك الألومنيوم
70	soft solders	Weichlote	سبائك اللحام الرخو
70	hard solders	Hartlote	سبائك اللحام الصلد (لحام المونة)
70	hard and soft solders	Lote	سبائك للحام (الصلد والرخو)
77	magnesium alloys	Magnesium-Legierungen	سبائك المغنسيوم
78. 9	resistance alloys	Widerstandslegierungen	سبائك المقاومات
19	copper alloys	Kupferlegierungen	سبائك النحاس
7-	cast-copper alloys	Kupfergußlegierungen	سبائك النحاس للصب
74	nickel alloys for transformers	Nickellegierungen für Übertragerbleche	سبائك النيكل لألواح المحولات
70	lead solders	Bleilote	سبائك لحام الرصاص
70	silver solders	Silberlote	سبائك لحام الفضة
70	tin solders	Zinnlote	سبائك لحام القصدير
37	heating conductor alloys	Heizleiterlegierungen	سبائك موصّلات التسخين
11	alloy,	Legierung,	سىكة:
	resulting from melting	entsteht durch Zusammen-	
	together or joint	schmelzen oder gemeinsames	تنتج بواسطة صهر أو تلبيد المعادن
	sintering of metals	Sintern von Metallen	معا .
10	casting alloy,	Gullarianua	سىكة صب (سبيكة مصبوبات)
	alloy, especially fit	Gußlegierung,	
	for casting	Legierung, besonders zum Vergießen geeignet	سبيكة صالحة بصورة خاصة للصب
776 716 19	malleable alloy,	Knetlegierung,	سبكة لدنة (سبيكة طروقة):
	wrought non-ferrous	Nichteisenlegierung,	
	alloy which can be	die durch Walzen, Ziehen,	سبيكة غير حديدية قابلة للتشكيل
	formed, hot or cold,	Pressen warm oder kalt	بالدلفنة أو السحب أو الكبس على
	by rolling, drawing or pressing	verformbar ist	الساخن أو البارد.
197	continuous flow heater	Durchlauferhitzer	سخان التدفّق المستمر
197	water heater	Heißwasserbereiter	سخان ماء
YY	velocity	Geschwindigkeit	سرعة
101	rotation speed of motor	Drehzahl des Motors	سرعة دوران المحرك (الكهربائي)
YY	angular velocity	Winkelgeschwindigkeit	سرعة زاوية

6 946 80	capacitance, capacity	Kapazität, Fassungsvermögen	: äen
198	1. of a condenser	1. eines Kondensators	١ - المكثف الكهربائي
	2. of an accumulator	2. eines Sammlers	٢ - المركم
٩.	amplitude,	Amplitude,	سعة الذبذبة ،
	peak value of alter-	Spitzenwert des	القيمة العظمى للتيار المتردد
	nating current	Wechselstromes	J. G
17	specific heat capacity	spezifische Wärmekapazität	سعة حرارية نوعية
71	resistance wire	Widerstandsdraht	سلك المقاومات الكهربائية
79	aluminium wire	Aluminiumdraht	سلك ألومنيوم
79	steel wire	Stahldraht	سلك فولاذ
w1	tion wire	Ausgleichsdraht,	سلك معادلة
41	compensation wire,	Ausgleichsdrähte für	أسلاك معادلة للمزدوجات الحرارية
	for thermocouples	Thermoelemente	اسرك معادله ممردوجات احراريه
79	copper wire	Kupferdraht	سلك نحاس
79	brass wire	Messingdraht	سلك نحاس أصفر
) · Y	copper wire for	Kupferdraht für Maschinen	سلك نحاس للمكنات والأجهزة
	machines and appliances	und Apparate	
476 47	silicones	Silikone	سليكونات
27	siemens (S),	Siemens (S),	سیمنز (S) :
	unit of measure of	Maßeinheit des elektrischen	وحدة قياس المواصلة الكهربائية
	electric conductance.	Leitwertes. Kehrwert der Maß-	وتساوى مقلوب وحدة قياس المقاومة
	Reciprocal value of	einheit des elektrischen	الكهربائية ، $\frac{1}{9}$ = 1 الكهربائية ،
	electric resistance's unit of measure, $1 S = \frac{1}{O}$	Widerstandes, $1 \text{ S} = \frac{1}{\Omega}$	Ω . $\tilde{\pi}$: \mathcal{M}_{σ}
	26		
			(ش))
1.161	illuminance	Beleuchtungsstärke	شدة الإضاءة
18-			
1	light intensity	Lichtstärke	شدة الضوء
97	coercive field intensity,	Koerzitivfeldstärke.	شدة الحجال القهري
* 1	the current coverage	derjenige Strombelag (A/cm)	درجة التغطية بالتيار (A/cm) لملف
		siese Caula mit Figankarn	الرجم المحقية وتعدا المالم المحتال محت

(A/cm) of a coil with iron core, necessary to overcome the residual magnetization

electrical field intensity, electric pressure resp. pull to which the unit of electric charge is exposed at a certain position in the electric field

starting conditions 101 of motors

insulating tape

einer Spule mit Eisenkern, der zur Überwindung der Remanenz erforderlich ist

elektrische Feldstärke, elektrischer Druck bzw. Zug, den die elektrische Ladeeinheit an einer bestimmten Stelle im elektrischen Feld erfährt

Anlaufbedingungen von Motoren

Isolierband

ذي قلب حديدي، اللازمة للتغلب على المغنطيسية المتخلفة (المحتفظية)

شدة الحجال الكهربائي: الضغط أو الشد الكهربائي المؤثر على وحدة الشحنة الكهربائية، في موضع معين داخل الحجال الكهربائي .

شروط بدء الدوران للمحركات

شريط عازل

106 1	work,	Arbeit,	شغل
٨٥	electrical work	elektrische Arbeit	سىن شغل كهربائي، شغل مىكانىكى
٧٤	mechanical work	mechanische Arbeit	سعل مهرباي ، سعل مينانياي
1	Hefner candle (HK),	Hefnerkerze (HK),	شمعة هفنر (HK)، وحدة قياس شدة
	till 1941 unit of	bis 1941 Einheit der	
	light intensity	Lichtstärke	الضوء حتى عام ١٩٤١
			« ص »
7.7	tinned sheet	Weißblech	صاج مطلي بالقصدير (صاج أبيض)
77	injection moulding,	Spritzgießen,	صب بالحقن في قوالب.
	injecting the casting	Einspritzen der Spritzguß-	حقن مادة الصب في قالب مقفل
	material into a closed	masse in eine geschlossene	على هذه الصب في حدي
	mould	Form	
1 -	hardness	Härte	صلادة
7.7	electron (discharge)	Elektronenröhre	صمام إلكتروني
	tube		ي الماروق
7.1	photodiode, photovoltaic	Fotodiode, Fotoelement,	صمام ثنائي كهروضوئي ، خلية جلفانية
	cell, photoconductive	Fotowiderstand, Fotozelle	ضوئية ، مقاومة كهروضوئية ، خلية
	cell, photocell		
			كهروضوئية .
	acoustics,	Akustik,	صوتبات
	science of sound	Lehre vom Schall	علم الصوت
			« ض »
226 28	pressure,	Druck,	ضغط:
	effect of force of	Kraftwirkung eines festen,	تأثير قوة جسم صلب أو سائل أو
	a solid, fluid or gase-	flüssigen oder gasförmigen	,
	ous body on its support	Körpers auf seine Unterlage	غازي على سطح استناده.
77	cathetuses,	Katheten,	ضلعا القائمة :
	the sides of right-angled	die Seiten des rechtwinkligen	ضلعا المثلث قائم الزاوية اللذان يحدان
	triangle enclosing the	Dreiecks, die den rechten	
	right angle	Winkel einschließen	الزواية القائمة .
731	diffused light,	diffuses Licht,	ضوء متشتت ، ضوء منتشر
	dispersed light	zerstreutes Licht	

Energie,

die Fähigkeit eines physi-

verrichten, z.B. Fähigkeit

eines bewegten Körpers

Verlegungsarten

kalischen Systems, Arbeit zu

(ط)
 طاقة :
 هي مقدرة نظام فيزيائي على بذل
 شغل ، مثال ذلك مقدرة جسم
 متحرك .
 طرق التمديد

energy,

ability of a physical

e.g. capability of a

moving body

119 methods of laying

system to perform work,

1.49 1.1	winding	length
----------	---------	--------

At wave length,
of electric or electromagnetic oscillations,
quotient of the velocity
of light c and the frequency f

TYT developed length

17 light spectrum, frequency mixture of visible rays Wickellänge

Wellenlänge,
elektrischer oder elektromagnetischer Schwingungen,
Quotient aus der Lichtgeschwindigkeit c und der
Frequenz f

Abwicklungslänge

Lichtspektrum,
Frequenzgemisch sichtbarer
Strahlen

طول اللف

طول الموجة: في الذبذبات الكهربائية أو الكهرومغنطيسية، عبارة عن خارج قسمة سرعة الضوء c على التردد f

> طول مفرود (طول الافراد) طيف ضوئي: خليط التردد للأشعة المرئية

> > ((>))

dielectric, insulating intermediate between conducting layers of capacitor

\AA counter

Note that the number of turns
 per cm winding length

\text{\text{YY}} number of turns

per cm² of winding

space cross section

\YY local insulation

YYY protective insulation

YT moment

pull-out torque,
maximum torque which
the motor, fed with
nominal voltage and
nominal frequency,
exerts at shaft end
between pull-up speed
and nominal speed

pull-up torque,
minimum torque that
motor, fed with nominal
voltage and nominal
frequency, exerts at
shaft end while accelerating between standstill and pull-out torque

starting torque, torque at changeover of a motor from standstill to movement (starting torque) Dielektrikum, isolierende Zwischenschicht zwischen den leitenden Belegen eines Kondensators

Zähler

Windungszahl je cm Wickellänge

Windungen je cm² Wickelraumquerschnitt

Standortisolierung

Schutzisolierung

Moment

Kippmoment,
größtes Moment, das der
mit Nennspannung und
Nennfrequenz gespeiste
Wechselstrommotor zwischen
Satteldrehzahl und Nenndrehzahl am Wellenende ausübt

Sattelmoment,
kleinstes Moment, das der
mit Nennspannung und
Nennfrequenz gespeiste
Motor bei Hochlauf zwischen
Stillstand und Kippmoment
am Wellenende ausübt

Anzugsmoment,
Drehmoment beim Übergang
eines Motors vom Stillstand
zur Bewegung (Einschaltmoment)

عازل كهربائي، طبقة وسيطة عازلة بين الطبقات الموصلة للمكثف الكهربائي.

عدّاد (کهربائي)

عدد اللفات لكل 1 cm من طول الملف

عدد اللفات لكل 1 cm² من مساحة مقطع حيز الملف

عزل موضعي (للتركيبات الكهربائية) عزل وقائي (عزل حماية)

عزم

عزم الدوران الانهياري (الانقلاب) هو أقصى عزم إدارة يؤثر به محرك تيار متردد مغذى بالجهد الإسمي والتردد الإسمي بين السرعة التحدبية والسرعة الإسمية.

عزم الدوران البادئ للحركة هو أصغر عزم إدارة ينتجه محرك مغذى بالجهد الكهربائي الإسمي والتردد الإسمي عند تزايد سرعته بين السكون وعزم دوران الانقلاب.

عزم بدء الدوران عزم الإدارة الناتج عند انتقال المحرك من حالة السكون إلى حالة الحركة (عزم التشغيل)

77	torque	Drehmoment	يزم دوران
101	torques of motors	Drehmomente von Motoren	نرم دوران بزوم إدارة المحركات الكهربائية
19860	element.		لزوم إداره الحرفات المهربانية
	in chemistry: element in electrical technology: power source in mathematics: fundamental term	Element, 1. in der Chemie: Grundstoff 2. in der Elektrotechnik: Spannungsquelle 3. in der Mathematik: grundlegender Begriff	لنصر - في الكيمياء: مادة أساسية - في الهندسة الكهربائية: مصدر (منبع) للجهد الكهربائي - في الرياضيات: مصطلح أساسي.
760	chemical element	chemisches Element	عنصر كيميائي
			((ف))
198	farad (F)	Farad (F)	فاراد (F)
197	reactive-power meter	Blindleistungsmesser	فارمتر ، جهاز قياس القدرة المفاعلة
77	vulcanized fibre	Vulkanfiber	فبر مفلكن (مصلد)
	vacuum, evacuated space	Vakuum, luftleerer (massenleerer) Raum	فراغ – تفريغ : حيز خال من الهواء
107	brushes for sliding rings and commutators	Bürsten für Schleifringe und Kommutatoren	فرش للحلقات الانزلاقية ومبدلات (موحدات) التيار
1.7	voltage difference U _{diff} , difference of the value of a.c. voltages at the beginning of a conducting system and at its end	Spannungsunterschied U _{diff} , Unterschied zwischen dem Betrag der Wechselspannung am Anfang eines Leitungsge- bildes und dem Betrag der Wechselspannung an seinem Ende	فرق الجهد الكهربائي U _{diff} : الفرق بين قيمتي الجهد المتغير عند بداية ونهاية نظام موصل .
	ferroxdure, magnetic materials for permanent magnets	Ferroxdure, magnetische Werkstoffe für Dauermagnete	فروكسديور : مواد مغنطيسية للمغنطيسات الدائمة .
	ferroxcube, ferromagnetic materials with rectangular hyste- resis loop	Ferroxcube, ferromagnetische Werkstoffe mit rechteckiger Hysteresi- schleife	فروكسكيوب : مواد حديدية مغنطيسية ذات أنشوطة تخلف مغنطيسي مستطيلة الشكل .
۲٠٠	ferrite, oxide-ceramic, «soft»- magnetic material with high electric resistance	Ferrit, oxydkeramischer, «weich»- magnetischer Werkstoff mit	فريت (حديديك): مادة أكسيدية خزفية مغنطيسية «لينة»، ذات مقاومة كهربائية عالية (تصل
	(up to $10^6\Omega$ -cm). Material without eddy-current effect	hohem elektrischen Widerstand (bis $10^6\Omega\cdot\text{cm}$). Werkstoff ohne Wirbelstromeffekt	إلى Ω·cm) مادة لا تسبب تيارات كهربائية
371	protective separation	Schutztrennung	دوامية . فصل وقائي
12	steel	Stahl	فطن وفاي فولاذ
17	structural steel	Baustahl	فولاذ الإنشاءات
176 10	cast steel	Stahlguß	فولاذ الصب (مصبوب الفولاذ)
10	tool steel	Werkzeugstahl	فولاذ العدة

77	strip steel	Bandstahl	فولاذ شريطي (فولاذ شرائط)
		Rundstahl	فولاذ مبروم ، فولاذ مستدير
77	round steel bars		فولاذ مربع
77	square steel bars	Quadratstahl	
77	hexagonal steel bars	Sechskantstahl	فولاذ مسدس
77	flat steel bars	Flachstahl	فولاذ مسطح
206 27	volt (V)	Volt (V)	ڤولط (V)
			((ق))
۸۳	Ohm's law	Ohmsches Gesetz	قانون أوم
٨٧	Faraday's law	Faradaysches Gesetz	قانون فاراداي
٤٥، ٤١	power	Leistung	قدرة
117	loading capacity of lines	Belastbarkeit von Leitungen	قدرة تحميل الخطوط
150	current-loading capacity of cables	Strombelastbarkeit von Kabeln	قدرة تحميل الكبلات بالتيار
117	loading capacity of insulated high power lines	Belastbarkeit der isolierten Starkstromleitungen	قدرة تحميل خطوط التوصيل المعزولة للتيار العالي .
127	current-loading capacity of overhead lines	Strombelastbarkeit von Freileitungen	قدرة تحميل خطوط التوصيل الهوائية بالتيار .
9469-	apparent power	Scheinleistung	قدرة ظاهرية
YE	braking power	Bremsleistung	قدرة فرملية
9.	active power	Wirkleistung	قدرة فعالة
٤٥، ٤١	electric power	elektrische Leistung	قدرة كهربائية
۵۸ ۱۲۸ ۱۷۸			
۹-	electric reactive-, active-and apparent power	elektrische Blind-, Wirk-und Scheinleistung	قدرة كهربائية مفاعلة ، فعالة وظاهرية
٧٤	mechanical power	mechanische Leistung	قدرة ميكانيكية
١٨	tin	Zinn	قصدير
797	electrode, electric conductor especially designed for the capture and release of electrons and ions (plates of cells, carbon rods, grids in electron tubes)	Elektrode, elektrischer Leiter, der für den Elektronen-oder Ionen-Eintritt oder -Austritt besonders beschaffen ist (Platten von Elementen, Kohlestifte, Gitter in Elektronenröhren)	قطب كهربائي: موصل كهربائي مصمم بصورة خاصة ليسمح بدخول أو خروج الإلكترونات أو الأيونات (ألواح الأعمدة الكهربائية وأصابع الفحم، وشبكات الصمامات الإلكترونية)
7-9	drill diameter	Bohrerdurchmesser	قطر المثقب
147	safety rules	Sicherheitsregeln	قواعد السلامة
٧٣	lever principles	Hebelgesetze	قوانين الروافع

(C6H3Cl3 9

13.73	force	Kraft	قوة
	electromotive force (e.m.f.), open voltage (internal voltage) of a power source	elektromotorische Kraft (EMK) offene Spannung (innere Spannung) einer Spannungs- quelle	قوة دافعة كهربائية (e.m.f.) جهد كهربائي مفتوح (داخلي) لمصدر الجهد الكهربائي
٨٣	resistance measurement	Widerstandsmessung	قياس المقاومة
١	light values	Lichtwerte	قيم ضوئية
1076 101	nominal value,	Nennwert,	قيم اسمية :
	(e.g. nominal current, nominal power), a value for which a service facility (motor, fuse) is designed	(z.B. Nennstrom, Nennleistung) Wert, für den ein Betriebsmittel (Motor, Sicherung) gebaut ist	قيمة إسمية ؛ (مثال ذلك التيار الإسمي والقدرة الإسمية) ، وهي القيمة المصممة عليها تجهيزة تشغيل معينة (محرك أو مصهر مثلا) .
۹.	effective value	Effektivwert	قيمة فعالة
37	synthetic rubber	0 4	《 최 》
		Synthesekautschuk	كاوتشوك إصطناعي كاوتشوك طبيعي
377	caoutchouc	Naturkautschuk	كاوتشوك طبيعي
317	standard lettering	Normschrift	كتابة قياسية
٤٥	mass (m), basic unit	Masse (m), Basiseinheit	كتلة (m)، وحدة أساسية
γ	density	Dichte	كثافة
٨٣	current density	Stromdichte	كثافة التيار الكهربائي
1	lighting density	Leuchtdichte	كثافة الإضاءة
128	luminance density of light sources	Leuchtdichte von Lichtquellen	كثافة الإضاءة لصادر الضوء
78	carburization, increasing the concentration of carbon by heating (mostly limited on surface zones)	Aufkohlen, Kohlenstoffanreicherung bei Erwärmung (meist auf Randzonen begrenzt)	كربنة ، زيادة تركيز الكربون بالتسخين . (مقصور غالبا على المناطق السطحية فقط)
٧٤	efficiency	Wirkungsgrad	كفاية
1	light efficiency	Lichtausbeute	كفاية الضوء
\0.	efficiency of motors	Wirkungsgrad von Motoren	كفاية المحركات
731	light efficiency of light sources	Lichtausbeute von Lichtquellen	كفاية الضوء لمادر الضوء
80	kelvin	Kelvin	كلفن
37	polyvinyl chloride (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)	كلوريد البولي فينيل (PVC)
NA	clophene, synthetic, fluid, non- combustible coolant and insulating material, used in switches and transformers instead of insulating oil	Clophen, synthetisches, flüssiges, nicht brennbares Kühl - und Isoliermittel, an Stelle von Isolieröl in Schaltern und Transformatoren verwendet	كلوفين ، مادة اصطناعية سائلة ، غير قابلة للاحتراق ، تستخدم كادة تبريد وعزل في المفاتيح والمحولات الكهربائية ، بدلا من الزيت العازل (C12H5Cl5

Transformatoren verwendet

(C₁₂H₅Cl₅ und C₆H₃Cl₃)

($C_{12}H_5CI_5$ and $C_6H_3CI_3$)

الصفحة			
١,	quantity of light Q	Lichtmenge Q	كمية الضوء a
16 20	candela (cd)	Candela (cd)	كنديلا (cd) ، شعة
43	coulomb (C), measuring unit of electric charge, quantity of charge, quantity of electricity	Coulomb (C), Maßeinheit der elektrischen Ladung, Ladungsmenge, Elektrizitätsmenge	كولوم (c): وحدة قياس الشحنة الكهربائية أو كمية الشحنة أو كمية الكهرباء.
11696V	constantan (RW 50),	Konstantan (RW 50),	كونستانتان (RW 50) ، معدن مقاومات
776 7.	resistor metal for the production of tempera- ture-independent resis- tors	Widerstandsmetall zur Her- stellung temperaturunab- hängiger Widerstände	كهربائية ، يستخدم لصنع المقاومات التي لا تتغير بتغير درجة الحرارة .
106 81	kilowatt (kW)	Kilowatt (kW)	كيلوواط (kW)
٨٥	kilowatt-hour (kWh), unit of measure of electric work, generally denoted as «energy consumption»	Kilowattstunde (kWh), Einheit der elektrischen Arbeit, allgemein als «Stromverbrauch» bezeichnet	كيلوواط ساعة (kWh) وحدة الشغل الكهربائي ويطلق عليه عادة «إستهلاك الطاقة الكهربائية»
			« ل »
144	IEC, International Electro- technical Commission	IEC, Internationale Elektro- technische Kommission (International Electro- technical Commission)	لجنة الكهرباء الدولية (IEC)
77	thermosetting plastics	Duroplaste	لدائن التصليد بالحرارة، دوروبلاستيك
774 77	aminoplastics	Aminoplaste	لدائن أمينية
٣٢	plastic (in a limited sense), synthetic, organic materials, prepared by chemical conversion	Kunststoff (in engerem Sinne), künstlich, durch chemische Umwandlung hergestellte organische Stoffe	لدائن (بالمعنى الضيق) : مواد عضوية محضرة إصطناعيا بالتحويل الكيميائي .
47° 47	plastics, materials from organic compounds, produced by transformation of natural products or produced synthetically. Mouldable (thermo-	Plaste, Werkstoffe aus organischen Verbindungen, die durch Umwandlung von Naturpro- dukten oder synthetisch erzeugt werden und plastisch formbar (Thermo-	لدائن، بلاستيك: مواد مكونة من مركبات عضوية تنتج إما بتحويل منتجات طبيعية أو اصطناعية لتصبح قابلة للتشكيل اللدن (لدائن حرارية، ثرموبلاستيك) أو مشكلة فعلا (لدائن التصلد بالجرارة،

plastisch formbar (Thermoplaste) oder geformt worden sind (Duroplaste) دوروبلاستيك (Laliti التصلد بالحرارة ، شرموبلاستيك (Thermoplaste)

لدائن حراريه ، ترموبلاسليك لدائن فينولية

لدن، (لدائني، بلاستيكي) قابل للصوغ والتشكيل. صفة تطلق على المواد المستخدمة في صناعات اللدائن والقابلة للتشكيل بالحرارة في أغلب الأحوال.

لفائف العضو الساكن في محركات التيار ثلاثي الأطوار .

able under heat

plastics) or moulded

thermoplastics

phenolplastics

plastic,

(thermosetting plastics)

mouldable, in the plastics industry generally mould-

Ständerwicklungen von Drehstrommotoren

bildsam, in der Kunststoff-

industrie meist unter

Hitze formbar

Phenoplaste

plastisch,

107	armature windings of		
104	armature windings of	Var. Sec. 1	
		Ankerwicklungen von	1-11 - K
	direct-current motors	Gleichstrommotoren	لفائف عضو الإنتاج في محركات التيار
1.1	lux (lx),	1	المستمر
	unit of measure	Lux (lx), Maßeinheit der	لکس (lx) :
	of illumination intensity	Beleuchtungsstärke	وحدة قياس شدة الإضاءة
171	VDE-recommended	VDE-mäßige	1000 - 1 1 d 10 1
	warning posters	Warnschilder	لوحات التحذير طبقا لتعليمات VDE
124	rating plates for	Leistungsschilder	
	electrical machines	elektrischer Maschinen	لوحات بيان القدرة للمكنات
V.1			الكهر بائية
۲۸	aluminium sheet	Aluminiumblech	لوح ألومنيوم
77	zinc sheet	Zinkblech	لوح خارصین (زنك)
7.1	lead sheet	Bleiblech	لوح رصاص
17	thin sheet	Feinblech	
7.7	bross share		لوح صاج رقيق
	brass sheet	Messingblech	لوح نحاس أصفر
7.7	copper sheet	Kupferblech	لوح نحاسي
۲٠٨	metric thread	metrisches Gewinde	لولب مترى
71.	Whitworth pipe thread	Whitworth-Rohrgewinde	
١	lumen (Im),		لولب ويتوورث للمواسير
	unit of measure of	Lumen (Im), Maßeinheit der	لومن (Im) :
	light capacity	Lichtleistung	وحدة قياس القدرة الضوئية
	Daramanastic access to		(>))
	paramagnetic material, a material whose per-	paramagnetischer Stoff, Stoff, dessen Permeabilität	مادة بارا مغنطيسية تزيد إنفاذيتها
	meability is slightly	nur wenig größer als 1 ist.	المغنطيسية عن الواحد الصحيح
	greater than 1. It is	Er wird in ein Magnetfeld	بقليل. تجذب المادة إلى داخل الجال
	pulled into a magnetic	hineingezogen und selbst	المغنطيسي وتصبح مغنطيسا (ومن
	field and acts as a	zum Magneten (u.a. Al, Pt,	أمثلة ذلك الألومنيوم والبلاتين
	magnet itself (e.g. Al, Pt, Si, constantan)	Si, Konstantan)	امينه ديك الا توميوم وانبر ين والسليكون والكونستانتان).
	and the second second		والسليمون والكولسانان).
17	thermal insulating material	Wärmedämmstoff	مادة عازلة للحرارة
117	steel-armoured conduit	Stahlpanzerrohr	
7.7.1		Stampanzerronr	ماسورة فولاذية مقواة
7/51	d.c./a.c. converter	Wechselrichter	مبدّل التيار المستمر
	converter,	Umformer,	مبدّل القدرة الكهربائية :
	rotating machine or set of machines for	umlaufende Maschine oder	مكنة دوارة أو طقم مجموعة مكنات
	conversion of electric	Maschinensatz zur Umwandlung	دوارة لتحويل القدرة الكهربائية
	power to another power	elektrischer Leistung in elektrische Leistung anderer	
	of different voltage	Spannung oder Frequenz	الموجودة، إلى قدرة كهربائية ذات
	or frequency	opamining oder Trequenz	جهد أو تردد مختلف.
(cascade (motor) converter,	Kaskadenumformer,	ع القال (مع المع المع المع المع المع المع المع ال
	asynchronous and direct-	Asynchron - und Gleichstrom-	مبدّل تعاقبي (محول دوّار ذو محرك
	current machine with		حثى) مكنة تيار مستمر ومكنة لا
		maschine mit elektrisch und	
	electrically and mecha- nically coupled rotors	mechanisch gekuppelten	تزامنية تكون أعضاء الإنتاج بهما

9 dielectric strength

Y14 V· vector,

a quantity plotted in size and direction, according to scale, as a distance

automatic controller,
electromagnetically or
mechanically operated
switch tripping automatically when the
condition to be monitored diverges (e.g.
current controller,
speed monitor)

No. synchronous, simultaneous running (synchronous speed of motors, speed of rotor corresponding to the rotating magnetic field)

coherent

17. arm's reach

37 spectrum of electromagnetic oscillations

۸۹ voltage divider

198 accumulator

T sum, result of an addition

97, £7 inductance,
of a conductor (of
a coil), it equals
the induced voltage
that results if the
current changes by
1 A in the time unit
(1 second). Symbol: L,
unit of measure: henry (H)

10. motor-power series

standard series of resistors and capacitors

170 protective-lead system

EY remanence,
residual magnetism.
The magnetic induction
remaining in an iron
core when the magnetic
flux has returned to
zero

Durchschlagsfestigkeit

Vektor,

eine Zahl in Größe und Richtung maßstäblich als Strecke aufgetragen

Wächter,
elektromagnetisch oder
mechanisch betätigter
Schalter, der bei Abweichung
von dem zu überwachenden
Zustand selbsttätig anspricht (z.B. Stromwächter,
Drehzahlwächter)

synchron,
gleichzeitig, zeitlich gleichlaufend (synchrone Drehzahl
bei Motoren, Drehzahl des
Läufers mit dem umlaufenden
magnetischen Drehfeld übereinstimmend)

kohärent, zusammenhängend

Handbereich

Spektrum elektromagnetischer Schwingungen

Spannungsteiler

Sammler, Akkumulator

Summe, Ergebnis einer Addition

Induktivität,
eines Leiters (einer
Spule), sie ist gleich
der Induktionsspannung,
die entsteht, wenn sich
in der Zeiteinheit 1 s
die Stromstärke um 1 A
ändert. Symbol: L,
Maßeinheit: Henry (H)

Motorleistungsreihe

Normenreihe für Widerstände und Kondensatoren

Schutzleitungssystem

Remanenz,
Restmagnetismus. Diejenige
magnetische Induktion im
Eisenkern, die noch vorhanden
ist, wenn der magnetisierende
Strom auf Null zurückgegangen
ist

متانة العازل الكهربائية

متجه:

كمية ممثلة بالرسم على شكل مسافة تناظرها مقدارا واتجاها، بمقياس رسم معين.

متحكم تلقائي:
مفتاح يعمل كهرمغنطيسيا أو
ميكانيكيا، يستجيب آليا عند حدوث
المحراف عن الحالة المراد التحكم فيها
(مثال ذلك مفاتيح التحكم للتيار
الكهربائي ولسرعة الدوران)

متزامن ، تزامني أنيا ، متوافق زمنيا . (عند سرعة الدوران التزامنية في الحركات تتوافق سرعة دوران عضو الانتاج زمنيا مع الحجال المغنطيسي الدوار) .

متماسك ، مترابط

مجال اليد

مجال طيفي للذبذبات الكهرومغنطيسية مجزئ الجهد الكهربائي

جَمّتع ، مركم

مجموع: نتيجة عملية الجمع.

محاثة موصل (أو ملف) ، تساوي جهد الحث الناتج عند تغير التيار بعدل 1 أمبير في الثانية الواحدة. رمز الحاثة ١، ووحدة قياسها الهنري (H).

مجموعة القدرات للمحركات مجموعة المقاومات والمكثفات

مجموعة خطوط الوقاية

الكهربائية القياسية

محتفظية المتبقية . هي الحث المغنطيسية المتبقية . هي الحث المغنطيسي المتبقي في قلب حديدي ، بعد زوال المجال المغنطيسي المسبب المعنطة .

179	single-phase motor	Einphasenmotor	محرك أحادي الطور
10-	three-phase motor	Drehstrommotor	محرك التيار ثلاثي الأطوار
177	changeable poles' motor	polumschaltbarer Motor	محرك بأقطاب قابلة للتبديل
101	synchronous motor,	Synchronmotor,	محرك تزامني :
	rotor of motor has	Läufer des Motors hat	سرعة دوران عضو الإنتاج للمحرك
	the same speed as the rotating magnetic	gleiche Drehzahl wie das	تساوي سرعة دوران الحجال المغنطيسي
	field	umlaufende Drehfeld	الدوّار.
179	repulsion motor	Repulsionsmotor	
		nepulsionsmotor	محرك تنافري
14.	direct-current	Gleichstrom-	محرك صغير للتيار المستمر
	miniature motor	Kleinstmotor	
179	universal or a.c./d.c.	Universalmotor	محرك عام (يعمل بالتيار المستمر
	motor		والمتردد)
178	asynchronous motor,	Asynchronmotor,	
	three-phase motor	Drehstrommotor, dessen	محرك لا تزامني ،
	whose rotor speed	Läuferdrehzahl kleiner ist	محرك ثلاثي الأطوار، سرعة دوران
	is smaller than the	als die Drehzahl des um-	عضو إنتاجه أقل من سرعة دوران
	speed of the rotating	laufenden Magnetfeldes	الحال المغنطيسي الدوّار.
	magnetic field		33
V14 V.	resultant,	Resultante, Resultierende,	محصلة:
	sum of several	Summe mehrerer als Vektoren	مجموع قيم عددية مرسومة بشكل
	numerical values plotted as vectors	aufgetragener Zahlenwerte	متجهات.
1446 44	transformer	Transformator	محوّل (كهربائي)
IAV	converter	Wandler	محوّل (لأجهزة القياس)
121	radiation transformer,	Strahlentransformator.	محوّل الاشعاع :
	light source in which	Lichtquelle, in der	حول المسلام .
	non-visible rays are	nichtsichtbare Strahlen	منبع ضوئي تتحول فيه الأشعة غير
	transformed into	in Licht umgewandelt	المرئية إلى ضوء (خلال الطبقة
	light (e.g. by means	werden (z.B. durch Leucht-	الضوئية في مصابيح الفلورسنت على
	of luminescent screens in fluorescent lamps)	schicht in Leuchtstoff- lampen)	سبيل المثال)
100			0.00
177	bell transformer	Klingeltransformator	محوّل الجرس الكهربائي
111	static frequency	Umrichter	محوّل تردد تبدیلی (مبدل التیار
	changer		المستمر)
371	breaking transformer	Trenntransformator	محوّل فاصل (محوّل فصل)
114	instrument (pilot)	Meßwandler	1.85
77.	transformer	weiswandier	محوّل قياس
177	low-voltage transformer	Kleinspannungstransformator	محوّل كهربائي للجهد المنخفض
177	toy transformer	Spielzeugtransformator	محوّل كهربائي للعب الأطفال
177	protection transformer	Schutztransformator	 محوّل وقاية
1476 140	general plan	Übersichtsschaltplan	مخطط التوصيل العام (الخطة الرمزية)
٧٠	diagram,	Diagrams	,
1	graphical chart, pictorial	Diagramm, Schaubild, zeichnerische	مخطط بياني شكل بياني، تمثيل بالرسم لتسلسلات
	representation of number	Veranschaulichung von	شكل بياني ، تمثيل بالرسم لتسلسلات
	or measurement sequence	Zahlen-(Meß-) reihen	عددية (أو قيم قياس متتابعة)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

197 boiler

relay,
command (control)
switch, actuated by
a change of a physical
value (e.g. current)
and controlling further
installations electrically (VDE 0660)

۱۳٦ impulse relay

y) component, part of a whole, e.g. partial force of a system of forces, or part of the total current

198 lead accumulator

197 steel-alcaline accumulator

۸٦ blower

elasticity, elastic strain

thermocouple,
device of two wires
of different metals
welded together at one
end. Heating of the
welding point generates
a voltage between the
open ends (thermoelectric-voltage), the value
of which depends on the
degree of heating

Y) Gaussian number plane

V7 inclined plane

197 cooking plate

Iminescent lamp,
light source whose
light rays do not
result from increasing of
temperature

18. working place lamps

ITA fluorescent lamps,
discharge lamp with
glowing electrodes for
low voltage. It contains
luminescent material. The
light originates mainly
from the luminescent
material which is hit
by ultra-violet rays

Boiler

Relais,

Befehlsschalter, der durch Änderung einer physikalischen Größe (z.B. Strom) betätigt wird und elektrisch weitere Einrichtungen steuert (VDE 0660)

Stromstoßrelais

Komponente,
Teil eines Ganzen, z.B.
Teilkraft eines Kräftesystems, oder Stromanteil
eines Gesamtstromes

Bleiakkumulator

Stahlakkumulator

Lüfter

Elastizität, elastische Dehnung

Thermoelement,
ein Gerät, in dem zwei
Drähte von verschiedenen
Metallen an einem Ende miteinander verlötet sind.
Erwärmung der Lötstelle
erzeugt zwischen den freien
Enden eine Spannung (Thermospannung), deren Größe abhängig ist von dem Grad der
Erwärmung

Gaußsche Zahlenebene

schiefe Ebene

Kochplatte

Lumineszenzstrahler, Lichtquelle, deren Lichtstrahlen nicht durch Temperaturerhöhung entstehen

Arbeitsplatzleuchten

Leuchtstofflampen,
Entladungslampe mit Glühelektroden für Niederspannung: sie enthält einen fluoreszierenden Stoff (Leuchtstoff).
Das Licht geht in der Hauptsache vom Leuchtstoff aus, der von ultravioletten Strahlen getroffen wird

مرجل، غلاية، سخان مرحل (متمم) مفتاح حاكم، يتم تشغيله بتغيير كمية فيزيائية (كالتيار الكهربائي مثلا)، ليقوم بدوره بالتحكم كهربائيا في معدات تشغيل أخرى (VDE 0660)

> مرحل يعمل بنبضات التيار الكهربائي

> > مركبة:

جزء من كل، مثال ذلك القوة الجزئية (مركبة) لمحصلة قوى أو إحدى مركبات التيار الكلي.

> مرکم رصاصي مرکم فولاذي قاعدي

> > مروحة

مرونة ، إنفعال مرن

مزدوجة حرارية ترتيبة تحتوي على سلكين من معدنين مختلفين، ملحومين معا عند إحدى نهايتيما. ويولد تسخين موضع اللحام جهداً كهربائيا بين النهايتين الحرتين (جهد كهربائي حراري) يتوقف مقداره على درجة التسخين.

مستوى الأعداد لجاوس

مستوى مائل

مسطح طهي

مشع ضوئي منبع ضوئي لا تنتج أشعته الضوئية برفع درجة الحرارة.

مصابيح أماكن العمل

مصابيح فلورسنتية:
مصباح تفريغي بأقطاب متوهجة للجهد
الكهربائي المنخفض، يحتوي على
مادة متوهجة (ضوئية أو فلورسنتية).
وتنتج الإضاءة بصورة رئيسية من
المادة الضوئية نتيجة اصطدام الأشعة
فوق البنفسجية بها.

معامل الإشعاع الحراري

معامل الانتقال الحراري

مصباح تفريد مصدر (منب مواد صلبة أ بالتفريغ الك غير مباشر.
مصباح عالي
مصباح متوفي
مصبوب بالع ناتج عن عمل المادة المصب الأسطح الدا القوة الطارد الدوران، ثم
مصهر
مصهر محرك
مضاف : العدد الذي
مضخم مغن
مضخة
معادلة الجه كالموجودة بـ ومواسير توم التدفئة
معادلة الطو ثلاثي الأطو
 معامل: يستخدم في الكميات ا
1

Wärmestrahlungszahl

Wärmeübergangszahl

thermal radiation

coefficient

17 coefficient of heat

transmission

- neutralization number,
 a number showing the
 concentration of acid
 in oil. To neutralize
 means to add an acid
 to a base or a base
 to an acid until the
 mixture is neutral
- γλ ripple of a rectified voltage, ratio of effective value of the over-imposed a.c. voltage to the average value of the delivered d.c. voltage in %
- \tag{red} \tag{r
- 9.h form factor of a.c. current, ratio of effective value to the arithmetic mean (1,11 for sinusoidal current)
- 40 dielectric loss factor, can be approximated to the loss factor (dissipation factor) tan δ. Tan δ is temperature-responsive and frequency-dependent
- 9. power factor cos φ, quotient of: active power and apparent power or: active resistance and impedance or: active current and total current
- 9· ¿ ξ\ reactive power factor sin φ, quotient of: reactive power and apparent power or: reactance and impedance or: reactive current and total current
 - 10 power factor of three-phase motors
 - E) modulus of elasticity E, reciprocal value of elongation coefficient. It marks the resistivity of a substance against deformation; unit of measure: N/cm²

Neutralisationszahl,
(Nz-Zahl), Zahl, die den
Gehalt an Säure in Öl angibt.
Neutralisieren heißt eine
Säure zu einer Base oder
eine Base zu einer Säure zufügen, bis die Mischung
neutral ist

Welligkeit einer gleichgerichteten Spannung, Verhältnis des Effektivwertes der überlagerten Wechselspannung zu dem Mittelwert der abgegebenen Gleichspannung in %

Wärmeleitzahl

Formfaktor bei Wechselstrom, Verhältnis des Effektivwertes zum arithmetischen Mittel (1,11 für sinusförmigen Strom)

dielektrischer Verlustfaktor, etwa gleichzusetzen dem Verlustfaktor tan δ. Tan δ ist temperaturund frequenzabhängig

Leistungsfaktor cos φ,
Quotient aus: Wirk- und
Scheinleistung oder: Wirkund Scheinwiderstand oder:
Wirkstrom und gesamtem
Strom

Blindleistungsfaktor sin φ,
Quotient aus: Blindleistung
und Scheinleistung oder:
Blindwiderstand und Scheinwiderstand oder: Blindstrom
und gesamtem Strom

Leistungsfaktor von Drehstrommotoren

Elastizitätsmodul E,
Kehrwert des Dehnungskoeffizienten. Er kennzeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Stoffes gegenüber Formänderungen;
Maßeinheit: N/cm²

معامل التعادل (رقم Nz) ، هو العدد الدال على نسبة الحامض في الزيت . وتعني المعادلة إضافة حامض إلى قاعدة أو العكس حتى يصبح المخلوط متعادلا كيميائيا .

معامل التموج لجهد كهربائي مقوّم: النسبة المئوية للقيمة الفعالة للجهد الكهربائي المتردد المتراكب إلى القيمة المتوسطة للجهد الكهربائي المستمر الناتج.

معامل التوصيل الحراري (الموصلية الحرارية)

معامل الشكل للتيار المتردد: هو نسبة القيمة الفعالة للتيار، إلى المتوسط الحسابي (ويساوي 1,11 لتيار الجيب).

> معامل الفقد بالعازل الكهربائي: يمكن مساواته بمعامل الفقد 6 tan. يتوقف 6 tan على درجة الحرارة والتردد.

معامل القدرة الفعالة و cos: هو خارج قسمة القدرة الفعالة على القدرة الظاهرية، أو المقاومة على المعاوقة، أو التيار الفعال على التيار الكلى.

معامل القدرة المفاعلة φ sin φ: هو خارج قسمة القدرة المفاعلة على القدرة الظاهرية، أو المفاعلة على المعاوقة، أو التيار المفاعل على التيار الكلي.

معامل القدرة للمحركات ثلاثية الأطوار.

معامل المرونة E مقلوب الاستطالة، وهو مقياس لمقاومة المادة للتغييرات الحادثة في شكلها

وحدة القياس: N/cm²

مفتاح فصل القدرة، (قاطع القدرة): مفتاح يسمح بمرور التيارات الكهربائية، التي تصل إلى القيمة الإسمية، ويعمل بالإضافة إلى ذلك

YA	modulus of section	Widerstandsmoment	معامل المقطع
171	temperature coefficient a	Temperaturbeiwert a	معامل درجة الحرارة a
98	impedance	Impedanz	معاوقة
174	tripping-device, measuring or non- measuring device as a part of a switch actuated by a change of a physical quantity, mainly an electrical quantity, and releasing the switch mechanically (contrary to a relay which re- leases electrically) VDE 0660	Auslöser, messende oder nicht messende Einrichtung als Bestandteil eines Schalters, die durch Änderung einer physikalischen Größe, vor- nehmlich elektrischer Größe, betätigt wird und den Schalter mechanisch auslöst (im Gegensatz zum Relais, das elektrisch auslöst)	معتق التعريف طبقا لمواصفات اتحاد الفنيين الكهربائيين الألمان VDE 0660: أحد أجزاء المفتاح الكهربائي، يعمل بالقياس أو بدونه، يتم تشغيله بتغير كمية فيزيائية، كهربائية بالدرجة الأولى، ليقوم بدوره بإعتاق المفتاح المكهربائي ميكانيكيا (بعكس المرحل، الذي يقوم بالإعتاق كهربائيا).
177	overcurrent release	VDE 0660 Überstromauslöser	الذي يقوم بالرائد معتق بالتيار الزائد
177	overvoltage release	Überspannungsauslöser	معتق بالجهد الزائد
177	undervoltage release	Unterspannungsauslöser	معتق بالجهد الناقص
177	fault-voltage release, a device tripping an associated switch when excessive voltage against earth appears	Fehlerspannungsauslöser, Vorrichtung, die beim Auftreten zu hoher Spannung gegen Erde den zugehörigen Schalter aus- löst	معتق بجهد الخلل: جهاز يقوم بإعتاق المفتاح الكهربائي الخاص به، عند تولّد جهد أكبر من اللازم بالنسبة للأرض
٧٩	voltage output of some voltage sources	Spannungsabgabe einiger Spannungsquellen	معدل خرج الجهد لبعض منابع الجهد
70	bearing metal (alloy)	Lagermetall	معدن (سبيكة) محامل
97	magnetism	Magnetismus	مغنطيسية
	latched switch with trip-free release	Schloßschalter, verklinkter Schalter mit Freiauslösung	مفتاح تشغيل رتاجي مفتاح تشغيل كهربائي ذو فاصم حر
179	switch, installation switch	Schalter, Installationsschalter	مفتاح تشغيل كهربائي : مفتاح تشغيل للتركيبات الكهربائية .
179	station switch (ST-switch), protective switch which should prevent the existence of an excessive voltage against earth in a following circuit	Stationsschalter (ST-Schalter), Schutzschalter, der im nach- geordneten Netz das Bestehen- bleiben einer zu hohen Spannung gegen Erde verhindern soll	مفتاح تشغيل محطة (مفتاح ST): مفتاح حماية لمنع استمرار بقاء جهد كهربائي عال في الشبكة الكهربائية الموصلة بعده، بالنسبة للأرض.
177	disconnector, switch which disconnects all lines of a circuit dependably perceptibly. It operates without current or nearly without current and arbitrarily (not automatically)	Trennschalter (Trenner), Schalter, der einen Strom- kreis in allen Leitern zuverlässig erkennbar auf- trennt. Er wird stromlos oder annähernd stromlos und nur willkürlich (nicht selbsttätig) geschaltet	مفتاح فصل (قاطع): مفتاح كهربائي يفصل دائرة التيار الكهربائي في جميع الموصلات بأمان ووضوح تام، ويتم تشغيله بدون تيار كهربائي إطلاقا أو تقريبا وبصورة إختيارية فقط (غير ذاتي التشغيل).

Leistungstrennschalter

(Leistungstrenner),

Schalter, der Ströme bis

zum Nennstrom schaltet

und außerdem wie Trenn-

power isolating switch,

switching currents up

to nominal current and

also breaking a circuit

in all conductors

	reliably perceptibly	schalter einen Stromkreis	كمفتاح فصل، يفصم دائرة التيار في
	as a disconnecting	in allen Leitern zuverlässig	جميع الموصلات بصورة مضمونة
	switch; switching-on	erkennbar auftrennt. Ein-	
	generally arbitrarily,	schaltung allgemein will-	وواضحة. الوصل: اختياري بصفة
	switching-off arbitra-	kürlich, Ausschaltung will-	عامة . الفصل : اختياري وتلقائي
	rily and automatically	kürlich und selbsttätig	(VDE 0670 c)
	(VDE 0670c)	(VDE 0670c)	(402 3576 5)
177	load (breaking) switch	Lastschalter	مفتاح فصل (قاطع) الحمل (الجهد الكهربائي)
177	no-load switch	لة اللاحمل Leerschalter	مفتاح فصل (قاطع) للجهد الكهربائي لح
177	power switch	Leistungsschalter	مفتاح قدرة
	limit switch,	Endschalter,	مفتاح کهربائی حدّی (نهائی):
	switch is released if	Schalter, der bei Über-	مفتاح كهربائي يقطع أو يصل الدائرة
	an end position is	schreiten einer Endlage	0
	crossed	in Tätigkeit tritt	عند تخطي وضع حدي معين.
177	contactor	Schütz	مفتاح ملامس
110	household automatic cutout	Haushalt-Leitungsschutzschalter	مفتاح وقاية لخطوط التوصيل المنزلية
		Stromkreisschutzschalter	مفتاح وقاية لدائرة التيار الكهربائي
	protective circuit-		
	breaker,	(VS-Schalter),	(مفتاح vs) مفتاح (قاطع) مزود
	switch provided with	Schutzschalter, der Fehler-	بفاصم جهد الخلل ضد زيادة الجهد
	fault - voltage release	spannungsauslöser gegen zu	الكهربائي، وفاصم التيار الزائد،
	against excessive voltage	hohe Spannung und Überstrom-	
	and over-current release	auslöser zum Schutz nachge-	كحاية التوصيلات الكهربائية
	for the protection of	ordneter Leitungen hat (an	الموجودة بعده (يستخدم بدلا من
	following circuits	Stelle der Verteilungs-	مصهر التوزيع أو خلف مصهر
	(instead of terminal box	sicherung oder hinter der	
	fuse or behind house	Hausanschlußsicherung)	مدخل توصيلات الامداد للأبنية).
	connection fuse box)		
110	protection cutout for lines	Leitungsschutzschalter	مفتاح وقاية (فاصم أوتوماتي) للخطوط
11	shrinkages	Schwindmaße	مقادير الانكماش
317	drawing sheet size	Zeichenblattgröße	مقاسات لوحات الرسم (الهندسي)
9.	reactances in the	Blindwiderstände im	مقاومات مفاعلة في دائرة التيار
,	a.c. circuit	Wechselstromkreis	المتردد
	a.c. circuit		المتردد
	current-flow resistance,	Durchgangswiderstand,	مقاومة الاختراق
	insulating resistance	Isolationswiderstand	- 3
	between two electrodes	zwischen zwei Elektroden	مقاومة العزل بين قبطين كهربائيين
	(resistance between	(Widerstand zwischen	(مقاومة بين إصبعي وصل)
	plugs)	Stöpseln)	
177	earth resistance for	Ausbreitungswiderstand	مقاومة الأرض لانتشار التبار
111	current flowing		
VV	compression strength	Druckfestigkeit	مقاومة الانضغاط (الضغط)
18	glour societanno	Glutfestigkeit	مقاومة التوهج
11	glow resistance		
٧٨	bending strength	Biegefestigkeit	مقاومة الحني (الحناية)
٩	surface resistance	Oberflächenwiderstand	مقاومة السطح (مقاومة سطحية)
VV	tensile strength	Zugfestigkeit	مقاومة الشد
44	notched - bar strength,	Kerbschlagfestigkeit,	مقاومة الصدم للقضيب المنثلم
	work done on a	die beim Schlagversuch	(الحجزز) :
			- (33 /

	notched specimen during the notched bar impact test unit: Nm	an einem gekerbten Probe- stück verbrauchte Arbeit Einheit: Nm	هي الشغل المبذول أثناء اختبار الصدم لعينة الاختبار الحززة، وتقاس بوحدة
77	insulation resistance.	Isolationswiderstand.	مقاومة العزل (أنظر مقاومة
	see current-flow resistance	s. Durchgangswiderstand	مفاومه العزل (انظر مفاومه الاختراق)
٧٨	shearing strength	Scherfestigkeit	مقاومة القص
*1	arc resistance, by testing it must be determined to which extent an insulating material is partici- pating in the current flow or changed sub- stantially under the influence of an arc. Grades L1 to L6, L1 maximum, L6 minimum influence of arc	Lichtbogenfestigkeit, durch Prüfung wird fest- gestellt, wie weit ein Isolierstoff unter Einwirkung eines Lichtbogens an der Stromleitung teilnimmt oder wesentlich verändert wird. Stufen L1 bis L6, L1 größter, L6 kleinster Einfluß des Lichtbogens	مقاومة القوس الكهربائي: يتم بواسطة الاختبار فحص مدى اشتراك مادة عازلة في توصيل التيار الكهربائي، أثناء وقوعها تحت تأثير قوس كهربائي، أو مدى التغير الحادث لما نتيجة لذلك. ويقدر تأثير القوس الكهربائي بدرجات تتراوح من 11 إلى الكهربائي على المادة العازلة و 16 أقل تأثير
YY	breaking strength	Bruchfestigkeit	مقاومة الكسر
٧٨	torsional strength	Drehungsfestigkeit	مقاومة اللي
٩	tracking resistance	Kriechstromfestigkeit	مقاومة تسرب التيار الكهربائي
٨٨	internal resistance	innerer Widerstand	مقاومة داخلية
٨٨	internal resistance of a voltage source	Innenwiderstand einer Spannungsquelle	مقاومة داخلية لمصدر الجهد الكهربائي
191	wire-wound resistor	Drahtwiderstand	مقاومة سلكية
191	layer resistor	Schichtwiderstand	مقاومة طبقية (مقاومات بشكل طبقات رقيقة تحاط بالموصل)
AT 6 20	electric resistance 1. electrical appliance for the limitation of the current 2. quotient of voltage and current	elektrischer Widerstand 1. Betriebsmittel zur Begrenzung des Stromes 2. Quotient aus elektrischer Spannung und elektrischem Strom	مقاومة كهربائية ١ - وسيلة تشغيل لتحديد التيار الكهربائي ٢ - خارج قسمة الجهد الكهربائي على التيار الكهربائي
۲	NTC-resistor	NTC-Widerstand	مقاومة كهربائية ، غط NTC
7	PTC-resistor	PTC-Widerstand	مقاومة كهربائية ، نمط PTC
7	VDR-resistor	VDR-Widerstand	مقاومة كهربائية ، نمط VDR
VV	strength	Festigkeit	مقاومة ، متانة
7	voltage-dependent resistor	spannungsabhängiger Widerstand	مقاومة متعلقة بالجهد الكهربائي
۸۳	resistance of a conductor	Widerstand eines Leiters	مقاومة موصّل
177	specific resistance of ground	spezifischer Widerstand des Erdreiches	مقاومة نوعية لجوف الأرض
٨	specific resistance	Einheitswiderstand	مقاومة نوعية:
9	of fluids,	von Flüssigkeiten,	للسوائل
٩	of insulating materials	von Isolierstoffen	للمواد العازلة

712	scales	Maßstäbe	مقاييس الرسم
AP 2 PP 2	rectifier, directional resistance. It allows flow of current in one direction. In opposite direction the resistance is very high (inverse direction)	Gleichrichter, richtungsabhängiger Widerstand. Er gestattet Stromdurchgang in einer Richtung. In ent- gegengesetzter Richtung ist der Widerstand sehr hoch (Sperr-Richtung)	مقوم (موحد) التيار: مقاومة كهربائية محددة الاتجاه، تسمح بمرور التيار في إتجاه واحد، وتكون المقاومة كبيرة جدا في الاتجاه المضاد (إتجاه حجز التيار).
124 2 271	mercury-vapor rectifier	Quecksilberdampfgleichrichter	مقوم ببخار الزئبق
١٨٣	dry-plate rectifier	Trockengleichrichter	مقوم تيار جاف
۱۸۳	semiconductor rectifier	Halbleitergleichrichter	مقوم شبه موصل
19.	amperemeter, ammeter	Strommesser	مقياس التيار، أمبيرمتر، أميتر
690698	capacitor, condenser	Kondensator	مكثف كهربائي
199614	electric machine	Elektromaschine	مكنة كهربائية
158	spectral colour components of light sources	Spektralfarbenanteile von Lichtquellen	مكونات ألوان الطيف لمصادر الضوء المختلفة
٧٣	wheel and axel	Wellrad	ملفاف
	analogous, corresponding to, having similar or identical behaviour	analog, entsprechend, sich ähnlich verhaltend oder sich gleich verhaltend	مناظر ، بسلوك متشابه أو بنفس السلوك
108	characteristic curves of a three-phase motor	Kennlinien eines Drehstrommotors	منحنيات الخواص لمحرك التيار ثلاثي الأطوار
97	magnetization characteristic curves	Magnetisierungskurven	منحنيات المغنطة
179	light distribution curves	Lichtverteilungskurven	منحنيات توزيع الضوء (المنحنيات الضيائية)
97	hysteresis curve	Hysteresiskurve	منحنى التخلف المغنطيسي
٤٠	coolants	Kühlmittel	مواد التبريد
٤.	lubricants	Schmiermittel	مواد التزليق (التزييت أو التشحيم)
77	moulding materials	Formmassen	مواد التشكيل في القوالب
77	phenolic resin moulding compound	Phenolharzpreßmasse	مواد التشكيل في القوالب بالكبس من راتنج فينولي
79	ceramic materials	keramische Werkstoffe	مواد التصنيع الخزفية
14	magnetic materials for transformers	magnetische Werkstoffe für Übertrager	مواد التصنيع المغنطيسية للنواقل
	diamagnetical substances, substances with a permeability $\mu < 1$ (differs very little from 1). Such materials are expelled of the magnetic field. μ is	diamagnetische Stoffe, Stoffe, deren Permeabilität μ <1 ist (nur sehr wenig). Solche Stoffe werden aus dem Magnetfeld herausgedrängt. μ ist konstant (u.a. alle Gase,	مواد ديامغنطيسية ، مواد إنفاذيتها $\mu < 1$ (تختلف عن الواحد صحيح قليلا جدا) ، يتم طردها إلى خارج الجال المغنطيسي . وتكون μ ذات قيمة ثابتة . (من أمثلة هذه

	constant (a.o. all gases except oxygen, glass, lead, copper, silver, tin, zinc)	außer Sauerstoff, Glas, Blei, Kupfer, Silber, Zinn, Zink)	المواد جميع الغازات ما عدا الأكسيجين، وكذلك الزجاج والرصاص والنحاس والفضة والقصدير والخارصين).
۲γ	laminated pressing materials	Schichtpreßstoffe	مواد رقائقية للتشكيل بالكبس
٣٢	CA and CAB die-casting substances	CA-und CAB-Spritzgußmassen	مواد صب بالحقن ، من نوع CA, CAB
77	insulating materials	Isolierstoffe	مواد عازلة
10	casting materials	Gußwerkstoffe	مواد مصبوبات
14	casting materials with magnetic properties	Gußwerkstoffe mit magnetischen Eigenschaften	مواد مصبوبات ذات خواص مغنطیسیة
97	ferromagnetic materials, materials whose permeabi- lity is much greater than 1. They are drawn into a magnetic field and turn to magnets themselves (steel, manganesian copper alloys, cobalt, nickel, a.o.)	ferromagnetische Stoffe, Stoffe, deren Permeabilität viel größer ist als 1. Sie werden in ein Magnetfeld hinein- gezogen und selbst zu Magneten (Stahl, manganhaltige Kupferle- gierungen, Kobalt, Nickel, u.a.)	مواد مغنطيسية حديدية مواد ذات إنفاذية أكبر بكثير من الواحد الصحيح، يتم جذبها إلى داخل مخال مغنطيسي وتصبح نفسها مغنطيسات (الفولاذ وسبائك النحاس الحاوية على المنجنيز والكوبالت والنيكل، على سبيل المثال لا الحصر).
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	conductance (electric), active conductance, admittance, susceptance, reciprocal value of ohmic resistance, impe- dance or reactance	Leitwert (elektrischer), Wirk-, Schein-, Blindleitwert, Kehrwert des ohmschen, Schein- oder Blindwiderstandes	مواصلة (كهربائية): المواصلة الفعالة والمسامحة والمواصلة المفاعلة هي مقلوب المقاومة الأومية الفعالة، والمعاوقة، والمقاومة المفاعلة على الترتيب
7	cold conductor	Kaltleiter	موصل بارد (تزداد مقاومته بارتفاع درجة الحرارة)
٣.	heating conductor	Heizleiter	موصل تسخين
۲	hot conductor	Heißleiter	موصل ساخن
177	auxiliary earth pole	Hilfserder	مؤرض مساعد
197	electric cooker	Elektroherd	موقد کھربائی
109	direct-current generator	Gleichstromgenerator	 مولد التيار المستمر
78	mega	Mega	ميجا، المضاعف المليوني
۲۸	mica	Glimmer	میکا
٣٨	micanite	Mikanit	ميكانيت ، عازل من رقائق الميكا واللك

((ن))

IA 6 17 69 copper

۲۰ brass

Kupfer

Messing

نحاس

نحاس أصفر

lat	copp	er
	lat	lat copp

۳۸ artificial acetate silk tissue

TV laminated tissue

TYT bending radius

70 binary number system

10 dual system

77 Pyhtagorean theorem

YE melting point, temperature at which a solid substance turns into liquid

VVA point of solidification, temperature at which a liquid reaches a point of stiffness where it stops flowing under the effect of gravity

1YA flash point,
temperature at which a
material separates enough
volatile constituents
for a combustible mixture
with the air (burning
point is higher than
flash point)

yo power transmission

۱۹ neper (N)

\A nickel

neutron, elementary particle without charge

neon (Ne), inert gas for filling of neon tubes (red shining)

NE voltage drop, voltage caused by the current at the active resistance of a conductive body

\\ hertz,
 unit of frequency,
 1 Hz=1 cycle per
 second

Flachkupfer

Acetatseidengewebe

Hartgewebe

Biegehalbmesser

Binär-Zahlensystem

Dualsystem

Lehrsatz von Pythagoras

Schmelzpunkt,
Temperaturgrad, bei dem
ein fester Körper in den
flüssigen Zustand übergeht

Stockpunkt,
die Temperatur, bei der
eine Flüssigkeit so steif
wird, daß sie unter der
Einwirkung der Schwerkraft
nicht mehr fließt

Flammpunkt,
diejenige Temperatur, bei
der ein Stoff genügend
flüchtige Bestandteile
ausscheidet, die mit der
Luft ein brennbares Gemisch
abgeben (Brennpunkt liegt
höher)

Leistungsübertragung

Neper (Np)

Nickel

Neutron, Elementarteilchen ohne Ladung

Neon (Ne), Edelgas zur Füllung von Leuchtröhren (rot leuchtend)

Spannungsabfall,
Spannung, die der Strom
am Wirkwiderstand eines
Leitungsgebildes hervorruft

Hertz,
Einheit der Frequenz,
1 Hz=1 Periode in der
Sekunde

نحاس مسطح

نسيج حرير الخلات الاصطناعي

نسيج مصلد

نصف قطر الحني

نظام الأعداد الثنائية

نظام ثنائي

نظرية فيثاغوراس

نقطة الانصهار:

قطعة الم تصهر: درجة الحرارة التي يتحول عندها جسم صلب إلى الحالة السائلة.

> نقطة التصلب، نقطة العقد: درجة الحرارة التي يكون عندها السائل جامدا، بحيث لا يتدفق بتأثير قوة ثقله.

نقطة الوميض: درجة الحرارة التي تنفصل عندها كميات كافية من المكونات المتطايرة لمادة ما، تعطي باتحادها مع الهواء خليطا قابلا للإحتراق (نقطة الإحتراق أعلى من نقطة الوميض).

نقل القدرة

نيبر (Np)

نىكل

نيوترون، جسيم أولي (أساسي) لا يحمل شحنة كهربائية

نيون (Ne): غاز خامل يستخدم لملء الأنابيب الضوئية (يعطي ضوءا أحمر).

((a))

هبوط الجهد الكهربائي: الجهد الكهربائي الذي يولده التيار في المقاومة الفعالة لجسم موصل.

> هرتز : وحدة التردد : 1 Hz = ذبذبة واحدة (دورة) في الثانية .

رقم الصفحة	إنجليزي	ألماني	عربي
٤٦ ، ٤٢	henry (H)	Henry (H)	هنري (H)
			((e))
20 6 28	watt (W)	Watt (W)	واط
٦γ	hypotenuse in right-angled triangle, the side opposite to the right angle	Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite	وتر المثلث القائم الزاوية : هو الضلع المقابل للزاوية القائمة .
٤٥	SI-units	SI-Einheiten	وحدات القياس الدولية (وحدات النظام الدولي si)
٤١	units of electrical quantities	Einheiten elektrischer Größen	وحدات الكيات الكهربائية
	regulating unit, variable resistor	Steller, veränd <mark>e</mark> rbarer Widerstand	وحدة تنظيم: مقاومة متغيرة
٣٧	hard paper (laminated paper)	Hartpapier	ورق رقائقي مصلد
٣٨	electrical insulating paper	Elektroisolierpapier	ورق العزل الكهربائي
٧٢	weight	Gewicht	وزن
179	plug-and socket connection	Steckvorrichtung	وصلة المقبس والقابس
174	separating link, removable part of a current path which disconnects a circuit dependably discernibly (VDE 0670c)	Trennlasche, herausnehmbares Teil der Strombahn, das einen Strom- kreis zuverlässig erkennbar auftrennt (VDE 0670c)	وصلة فصل: جزء قابل للفك من توصيلات التيار، يفصل دائرة التيار الكهربائي بأمان ووضوح تام (VDE 0670 c)
197	electric cooking pot	Elektrokochtopf	وعاء طبخ كهربائي
111	conductors' protection	Leitungsschutz	وعاء طبخ كهربائي وقاية خطوط التوصيل
٤٠	fuel	Brennstoff	وقود
97 6 27	weber (Wb)	Weber (Wb)	ويبر (Wb)

